



где  $P[X^{(j)}]$  — вероятность того, что все параметры  $j$ -го узла или детали удовлетворяют требованиям технических условий.

$$P[X^{(j)}] = P(x_1^{(j)}) \times P(x_2^{(j)}) \times \dots \times P(x_i^{(j)}) \times \dots \times P(x_{nj}^{(j)}), \quad (2)$$

где  $P(x_i^{(j)})$  — вероятность того, что  $i$ -й параметр  $j$ -го узла удовлетворяет техническим условиям.

В качестве основных параметров были выбраны следующие.

1. Щит подшипниковый:

$x_1^{(1)}$  — диаметр замка,  $x_2^{(1)}$  — бой замка.

2. Ротор в сборе:

$x_1^{(2)}$  — диаметр бочки ротора,  $x_2^{(2)}$  — бой ротора относительно шеек под подшипники.

3. Статор:

$x_1^{(3)}$  — бой замка корпуса относительно расточки статора.

4. Обмотка статора:

$x_1^{(4)}$  — дефекты изготовления обмотки (витковое, корпусное и фазное замыкания).

Способ определения вероятности  $P(x_i^{(j)})$  зависит от признаков, по которым контролируется данный параметр.

При контроле по качественным признакам

$$P(x_i^{(j)}) = 1 - \frac{n_g}{n} = 1 - \bar{p}, \quad (3)$$

где  $n$  — общее количество измерений,

$n_g$  — количество измерений, при которых значения параметров не соответствуют техническим условиям.

Учитывая, что доля дефектных изделий в выборке имеет биномиальный закон распределения [1], можно определить верхнее  $P_v(x_i^{(j)})$  и нижнее  $P_n(x_i^{(j)})$  значения вероятности, используя следующие формулы:

$$P_v(x_i^{(j)}) = 1 - (\bar{p} - 3\sigma_p), \quad (4)$$

где

$$\sigma_p = \frac{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{p})}}{\sqrt{n}}. \quad (5)$$

При  $\bar{p} - 3\sigma_p < 0$  следует принять  $P(x_i^{(j)}) = 1$ ,

$$P_n(x_i^{(j)}) = 1 - (\bar{p} + 3\sigma_p). \quad (6)$$

При контроле по количественным признакам

$$P(x_i^{(j)}) = \int_{x_n}^{x_v} f(x) dx, \quad (7)$$

где  $x_v$  и  $x_n$  — верхнее и нижнее значения контролируемого параметра;  
 $f(x)$  — плотность распределения контролируемого параметра, которая характеризует закон распределения значений.

Для наиболее часто встречающегося в практике нормального закона распределения плотность распределения имеет вид:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma \sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}}, \quad (8)$$

где  $\bar{x}$  — среднее значение параметра,

$\sigma$  — среднее квадратическое отклонение.

Основная ошибка среднего квадратического отклонения [1, 2]

$$\sigma_s = \frac{\sigma}{\sqrt{2n}}, \quad (9)$$

где  $n$  — общее количество измерений.

Тогда нижняя  $\sigma_n$  и верхняя  $\sigma_b$  — оценки среднего квадратического отклонения будут равны

$$\sigma_n = \sigma - 3\sigma_s, \quad (10)$$

$$\sigma_b = \sigma + 3\sigma_s. \quad (11)$$

На основании выражений (7), (8), (10), (11) получаем верхнее  $P_b(x_i^{(j)})$  и нижнее  $P_n(x_i^{(j)})$  значения вероятности бездефектного изготовления детали по рассматриваемому параметру

$$P_b(x_i^{(j)}) = \frac{1}{\sigma_n \sqrt{2\pi}} \int_{x_n}^{x_b} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma_n^2}} dx, \quad (12)$$

$$P_n(x_i^{(j)}) = \frac{1}{\sigma_b \sqrt{2\pi}} \int_{x_n}^{x_b} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma_b^2}} dx. \quad (13)$$

Выражения (4), (6), (12), (13) позволяют получить верхнее  $P_{т,в}$  и нижнее  $P_{т,н}$  значения критерия оценки качества технологии.

$$P_{т,в} = \prod_{j=1}^m P_b[X^{(j)}]. \quad (14)$$

$$P_{т,н} = \prod_{j=1}^m P_n[X^{(j)}]. \quad (15)$$

### Пример расчета

Рассмотрим расчет вероятности бездефектного изготовления асинхронных двигателей четвертого габарита при существующей технологии изготовления и системе контроля. Исходные данные и результаты расчета представлены в табл. 1.

При расчете вероятности бездефектного изготовления обмотки статора за  $n$  принято число собранных машин, поступивших на контрольные испытания, а за  $n_g$  — число машин, которые были забракованы после контрольных испытаний по витковому, корпусному или фазному замыканию.

По результатам табл. 1 вычислены нижнее  $P_{т,н}$ , верхнее  $P_{т,в}$  и среднее  $P_t$  значения вероятностей бездефектного изготовления машины.

$$P_t = \prod_{j=1}^m P[X^{(j)}] = 0,5679 \cdot 0,875 \cdot 0,9828 = 0,487;$$

$$P_{т,н} = \prod_{j=1}^m P_n[X^{(j)}] = 0,55 \cdot 0,81 \cdot 0,973 \cdot 0,742 \cdot 0,874 \cdot 0,9826 = 0,276;$$

$$P_{т,в} = \prod_{j=1}^m P_b[X^{(j)}] = 0,7289 \cdot 0,99 \cdot 0,998 \cdot 1 \cdot 1 \cdot 0,983 = 0,7084.$$

Таблица 1

|             | $n$    | $n_g$ | $x_{II}$ | $x_B$ | $\bar{x}$ | $\sigma$ | $\sigma_p$ | $\sigma_\sigma$ | $P_{II}(x_i^{(j)})$ | $P_B(x_i^{(j)})$ | $P(x_i^{(j)})$ | $P_T[x^{(j)}]$ |
|-------------|--------|-------|----------|-------|-----------|----------|------------|-----------------|---------------------|------------------|----------------|----------------|
| $x_1^{(1)}$ | 100    | 36    | -0,023   | 0,024 | 0,0093    | 0,0246   |            | 0,00174         | 0,55                | 0,7289           | 0,631          | 0,5679         |
| $x_2^{(1)}$ | 100    | 10    |          | 0,04  |           |          | 0,03       |                 | 0,81                | 0,99             | 0,9            |                |
| $x_1^{(2)}$ | 50     | 14    | -0,04    | 0,04  | 0,0086    | 0,0121   |            | 0,00124         | 0,09730             | 0,998            | 0,994          | 0,875          |
| $x_2^{(2)}$ | 50     | 6     |          | 0,04  |           |          | 0,046      |                 | 0,742               | 1                | 0,88           |                |
| $x_1^{(3)}$ | 49     | 49    |          | 0,05  |           |          | 0,0284     |                 | 0,874               | 1                | 1,0            | 0,9828         |
| $x_1^{(4)}$ | 150994 | 2592  |          |       |           |          |            |                 | 0,9826              | 0,983            | 0,9828         |                |

Из расчета видно, что уровень технологии производства двигателей четвертого габарита довольно низок.

### Выводы

1. Предложенная количественная оценка качества технологии имеет физический смысл и позволяет сравнить технологические процессы различных предприятий, выпускающих одинаковую продукцию, оценить эффективность изменения технологии и применение новых материалов.

2. Рассчитывая отдельные вероятности  $P[X(j)]$  для узлов и деталей, можно определить наиболее «слабое» место в технологии производства асинхронных двигателей.

3. При определении  $P_T$  оценивается эффективность системы контроля, которая существует на предприятии: если значение  $P_T$  близко к единице, то все хорошо, если нет — предприятие или выпускает двигатели с дефектами, или приходится браковать готовые машины.

### ЛИТЕРАТУРА

1. Б. Хэнсен. Контроль качества. М., «Прогресс», 1968.
  2. А. К. Митропольский. Техника статистических вычислений. М., Физматгиз, 1961.
  3. Г. Корн, Т. Корн. Справочник по математике для научных работников и инженеров. М., «Наука», 1970.
-