Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт Энергетический (ЭНИН)

Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника

Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий (ЭПП)

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

T
Тема работы
Электроснабжение химического завода

УДК 621.31.031:66,013

Студент

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-5А3Д3	Романов Алексей Сергеевич		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Тарасов Е.В.	К.Т.Н.		

консультанты:

По разделу «Финансовый менеджмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Фигурко А.А.	К.Э.Н.		

По разделу «Социальная ответственность»

TTO PUSH OUT WE CHILDREN OTE	• T• TB• TIME • TB			
Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
Ассистент ОКД ИШНКБ	Ледовская А.М.	-		

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ:

Руководитель ООП	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
Электроснабжение промышленных пред-приятий	Шестакова В.В.	д.т.н., доцент		

Министерство образования и науки Российской Федерации

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт Энергетический (ЭНИН)

Направление подготовки 13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника

Кафедра Электроснабжение промышленных предприятий (ЭПП)

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы

В форме:		
	бакалаврской работы	
Студенту:		
Группа	d	РИО
3-5А3Д3	Романов Але	ксей Сергеевич
Тема работы:		
	Электроснабжение химического	завода
Утверждена приказом ди	ректора (дата, номер)	
Срок сдачи студентом вы	полненной работы:	
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАН	ІИЕ:	

Исходные данные к работе

(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.).

- а) ген.план с размещением производственно-вспомогательных цехов;
- б) сведения об электрических нагрузках цеха;
- в) план цеха;
- г) сведения об электрических нагрузках предприятия. .

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов

(аналитический обзор по литературным источникам с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования, конструироВведение;

Описание предприятия;

Картограмма и определение центра электрических нагрузок;

Схема внешнего и внутрипроизводственного электроснабжения;

Внутризаводская распределительная сеть 10 кВ; Расчет токов короткого замыкания в сетях выше 1000 B:

вания; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе).	Выбор высоковольтного оборудования; Электроснабжение цеха полимеризации; Расчет электрической сети по потере напряжения; Расчет токов короткого замыкания в сетях ниже 1000 В; Построение карты селективности действия защит-
Перечень графического материала	1. Генплан предприятия, картограмма нагрузок.
(с точным указанием обязательных чертежей)	2. План кузнечного цеха
	3. однолинейная схема электроснабжения завода.
	4. однолинейная схема электроснабжения цеха
	5. Карта селективности, эпюра отклонения напряжения.
Консультанты по разделам выпускной	квалификационной работы
Раздел	Консультант
Социальная ответственность	Ледовская Анна Михайловна
Финансовый менеджмент, ресурсоэф-	Фигурко Аркадий Альбертович
фективность и ресурсосбережение	
Названия разделов, которые должны языках:	быть написаны на русском и иностранном

Дата выдачи задания на выполнение выпускной квалифи-	
кационной работы по линейному графику	

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Тарасов Е.В.	К.Т.Н.		

Задание принял к исполнению студент:

г идиние приним к непомнению студент.			
Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-5А3Д3	Романов Алексей Сергеевич		

Оглавление

Введение	4
Задание	5
Определение расчетной нагрузки кузнечного цеха химического завода.	
Определение расчетной нагрузки предприятия в целом	11
Картограмма и определение центра электрических нагрузок	15
Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций	18
Схема внешнего электроснабжения	22
Схема внутризаводской сети 10кВ	26
Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000 В	32
Выбор коммутационных аппаратов	37
Электроснабжения кузнечного цеха	42
Финансовый менеджмент	74
Социальная ответственность	84
Заключение	98
Список литературы	99

Введение

В наше время многие сферы жизнедеятельности человечества взаимосвязано с электричеством, без него уже мы не чувствуем себя в комфорте. Электроэнергия быстро внедряется во все сферы жизни общества. Ежедневно строится новые здания, которым необходимо снабжение электроэнергии. И основной целью энергетиков, в первую очередь, является бесперебойного обеспечение всех потребителей электроэнергии. При этом система электроснабжения должна отвечать современным требованиям и быть не дорогой. Для выполнения этих задач необходимо сделать все необходимые расчеты, опираясь на них будет влиять выбор электрооборудования. В этой работе мы будем рассчитывать систему электроснабжения химического завода, в частности электроснабжение кузнечного цеха. Воспользуемся всеми полученными знаниями в ходе обучения, проведем все необходимые расчеты, по которым выберем схему электроснабжения, выбор силового оборудования, тип и марку силовых линий, воздушных линий и кабельных линий электропередач, защитного оборудования. Осуществим все нужные проверки, для точности всех вычислений, рассчитаны в данной работе. В конце работы мы должны будем получить высококачественную и долговечную систему электроснабжения, соответствующим всем современным требованиям.

1. ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ЗАВОДА

Генплан химического комбината

Таблица 1.1 - Сведения об электрических нагрузках

N на	Наименование цеха	Установленная мощ-			
плане		ность, кВт			
1	Сернокислотное отделение	700			
2	Печное отделение №1	680			
3	Кислотное отделение	580			
4	Склад аппатита	420			
5	Операционное отделение	600			
6	Склад готовой продукции	350			
7	Цех фторсолей	1100			
8	Кузнечный цех	_			
9	Печное отделение №2	350			
10	Цех тукосмесей	200			
11	Ремонтно-механический цех	510			
12	Цех суперфосфата	550			
13	Компрессорная				
	10 кВ	1600			
	0,38 кВ	160			
14	Заводоуправление	370			
15	Цех СМС	500			
16	Котельная	700			




Рисунок 1.1- Генплан химического завода

План кузнечного цеха

Таблица 1.2 - Сведения об электрических нагрузках

TT	***	W DE D
Номер	Наименование	Установленная мощность ЭП, кВт
на плане	электроприемника	Номер варианта
		0
1,2,	Кран-балка ПВ=40%	20
6,30		
18	Пресс	40
3-5	Фрезерный станок	7
7,10	Трубогибочный станок	14
9,26	Шлифовальный станок	8
8,12,	Сварочный трансформатор	40
13,14,24	ПВ=25%	
31	Вентилятор	7
15,27	Сушильный шкаф	8
16,17	Закалочная печь	40
19-23,	Токарный станок	6
25,34		
37	Сверлильный станок	4
28,29	Электрованна	30
32,36	Электромолот	25
38	Поворотный кран	5
33,40	Вентилятор горна	15
35	Обдирочный станок	21
39	Нагревательная плита	10




Рисунок 1.2 – План кузнечного цеха

Таблица- 1.3 Характеристика среды производственных помещений

$N_{\underline{0}}$		
п/п	Наименование цехов	Характеристика производственных помещений
1.	Сернокислотное отделение	Пыльная
2.	Печное отделение №1	Жаркая ,пыльная
3.	Кислотное отделение	Жаркая ,пыльная
4.	Склад аппатита	Нормальная
5.	Операционное отделение	Нормальная
6.	Склад готовой продукции	Нормальная
7.	Цех фторсолей	Нормальная
8.	Кузнечный цех	Жаркая
9.	Печное отделение №2	Жаркая
10.	Цех тукосмесей	Пыльная
11.	Ремонтно-механический цех	Нормальная
12.	Цех суперфосфата	Пыльная
13.	Компрессорная	Нормальная
14.	10 кВ	
15.	0,38 кВ	
16.	Заводоуправление	Нормальная

Таблица -1.4 Категорийность электроприёмников по цехам

$N_{\underline{0}}$		Категории ЭП по степени бесперебойности пита-
п/п	Наименование цехов	ния
1.	Сернокислотное отделение	II
2.	Печное отделение №1	II
3.	Кислотное отделение	II
4.	Склад аппатита	III
5.	Операционное отделение	II
6.	Склад готовой продукции	III
7.	Цех фторсолей	II
8.	Кузнечный цех	III
9.	Печное отделение №2	II
10.	Цех тукосмесей	II
11.	Ремонтно-механический цех	III
12.	Цех суперфосфата	III
13.	Компрессорная	
14.	10 кВ	II
15.	0,38 кВ	III
16.	Заводоуправление	III

2. Определение расчётной нагрузки кузнечного цеха химического завода

Все электроприёмники разделим на две группы:

- Группа А ЭП с переменным графиком нагрузки Ки < 0,6
- Группа Б ЭП с постоянным графиком нагрузки $\text{Ku} \ge 0.6$

Таблица 2.1- Справочные данные для ЭП кузнечного цеха

Наименование ЭП	Ки	coso
Паименование ЭП	Ки	cosφ
Станки разные	0,14	0,5
Кран-балки, краны	0,06	0,6
Сварочный трансформатор	0,2	0,4
Электромолот	0,3	0,6
Пресс	0,25	0,65
Электрованна	0,55	0,95
Вентиляторы	0,75	0,8
Сушильный шкаф	0,75	0,95
Закалочная печь	0,8	0,95
Нагревательная плита	0,55	0,77

^{*} Данные таблицы были приняты согласно справочной литературе [1, стр.119-121]

Определение установленной мощности, приведенной к ПВ=100%:

- Трансформатор сварочный Рном= $P\pi \cdot \sqrt{\Pi B} = 40 \cdot \sqrt{0.25} = 20$ (кВт)
- Кран-балка Рном= $P\pi \cdot \sqrt{\Pi B} = 20 \cdot \sqrt{0.4} = 12.6$ (кВт)

Определение
$$K_{u.cp}$$
 по группе A: $K_{u.cp} = \frac{\sum P_{cm}}{\sum P_{\mu\rho\rho}} = \frac{104,69}{437,2} = 0,24$

Определение эффективного числа электроприёмников n_3 :

т.к. m>3 и
$$K_{u.cp}$$
>0,2 то $n_9 = \frac{2\sum P_H}{P_H.\max} = \frac{2\cdot 437,2}{40} = 22.$

Определение осветительной нагрузки:

$$F$$
ц=2583,44 (M^2);

$$Ph.o.=0.014 \cdot 2583,44 = 36,17 (кВт);$$

Pp.o.=
$$0.95 \cdot 36.17 = 34.36 \text{ (kBt)}.$$

Определение расчётной нагрузки:

$$S_p = \sqrt{P_p^2 + Q_p^2} = \sqrt{289,91^2 + 161,11^2} = 338,41 \text{ (kBA)}.$$

Определение расчётного тока

Расчётный ток
$$Ip = \frac{Sp}{\sqrt{3} \cdot U_H} = \frac{338,6}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 514,4$$
 (A)

Расчёты систематизируем в виде таблицы №2.2, представленной ниже.

Таблица 2.2- Определение расчётных нагрузок кузнечного цеха

	140311144 2.2							определение рас тетных нагрузок кузие шого цела						
№ п/п	Питающие магистрали и группы электроприемников	Количество ЭП п	Установленн ность, привед ПВ=100%	ценная к	Ри.макс / Ри.мин	Коэффициент использования Ки	cosφ / tgφ		нагрузка 1ально за- ую смену	Эффективное число электроприем- ников <i>п</i> э	Коэффициент максимума $K_{\scriptscriptstyle M}$	Мак	симальная на	грузка
			одного ЭП (наимень- шего, наиболь- шего), <i>р</i> н	общая Рн	$m = \mathbf{P}$	Коэффициен	3	$P_{\text{cM}} = K_{\text{H}}P_{\text{M}},$ κB_{T}	Q _{см} = =Р _{см} ·tgфс м, кВар	Эффективное	Коэффици	$\mathbf{P}_{M} = K_{M} \; \mathbf{P}_{cM},$ $\kappa \mathbf{B} \mathbf{r}$	Qм=Qсм при nэ>10, Qм=1,1Qсм при пэ≤10, кВап	$S_{M} = P_{M}^{2} + Q_{M}^{2}, \kappa BA$
1	2.	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Приёмники группы А		•		Ŭ				10	- 11	12	15	1.	
1	Кран- балка ПВ=40%	2	12,60	25,20		0,06	0,50 1,73	1,512	2,619					
2	Фрезерный станок	4	7,00	28,00		0,14	0,60 1,33	3,920	5,227					
3	Пресс	1	40,00	40,00		0,25	0,65 1,17	10,000	11,691					
4	Токарный станок	7	6,00	42,00		0,14	0,60 1,33	5,880	7,840					
5	Сверлильный станок	1	4,00	4,00		0,14	0,60 1,33	0,560	0,747					
6	Электрованна	2	30,00	60,00		0,55	0,95 0,33	33,000	10,847					
7	Поворотный кран	1	5,00	5,00		0,06	0,50 1,73	0,300	0,520					
8	Трубогибочный станок	4	14,00	56,00		0,14	0,60 1,33	7,840	10,453					
9	Шлифовальный станок	2	8,00	16,00		0,14	0,60 1,33	2,240	2,987					
10	Сварочный трансформатор ПВ=25%	4	20,00	80,00		0,20	0,40 2,29	16,000	36,661					
11	Обдирочный станок	1	21,00	21,00		0,14	0,60 1,33	2,940	3,920					
12	Электромолот	2	25	50		0,30	0,60 1,33	15,000	20,000					
13	Нагревательная плита	1	10	10		0,55	0,77 0,83	5,500	1,808					
	Итого по группе А	32	4-40	437,2	>3	0,24		104,69	115,32	22	1,45	151,80	115,32	190,64
L.	Приёмники группы Б						1							
	Сушильный шкаф	2	8,00	16,00		0,75	0,95 0,33	12,000	3,944					
15	Закалочная печь	2	40,00	80,00		0,80	0,95 0,33	64,000	21,036					
	Вентилятор	1	7,00	7,00	<u> </u>	0,75	0,80 0,75	5,250	3,938					
17	Вентилятор горна	2	15,00	30,00	L .	0,75	0,80 0,75	22,500	16,875					
	Итого по группе Б	7	7-40	133	>3	0.78		103,75	45,79	5	1	103,75	45,79	113,41
	Итого силовая нагрузка (гр.А и Б)	39	4-40	570,2				208,44	161,11			255,55	161,11	304,05
-	Электрическое освещение			36,17		Kc=0,95		34,36				34,36		34,36
	Итого по цеху			606,37				242,8	161,11			289,91	161,11	338,41

3. Определение расчётной нагрузки предприятия в целом

Расчётная полная мощность предприятия определяется по расчётным активным и реактивным нагрузкам цехов (до и выше 1000 В) с учётом расчётной нагрузки освещения цехов и территории предприятия, потерь мощности в трансформаторах цеховых подстанций и ГПП и потерь в высоковольтных линиях.

Расчётная нагрузка (активная и реактивная) силовых приёмников цехов определяются из выражений:

$$P_p = K_c \cdot P_H$$
;

$$Q_p = P_p \cdot tg\varphi,$$

где P_{p} – суммарная установленная мощность всех приёмников цеха;

 K_c – коэффициент спроса, принимаемый по справочным данным;

 $tg \varphi$ — принимается по соответствующему значению коэффициента мощности;

Приёмники напряжением выше 1000 В учитывается отдельно. Расчётная активная и реактивная мощности групп приёмников выше 1000 В определяются по выше приведённым формулам. Расчёты систематизируем в виде таблицы №7, представленной ниже.

Так как трансформаторы цеховых подстанций и кабели распределительной сети еще не выбраны, то приближенно потери мощности в них можно определить из выражений:

$$\Delta P_m = 0.02 S_p^H$$
;

$$\Delta Q_m = 0.1 S_p^{H};$$

$$\Delta P_{\pi} = 0.03 S_{p}^{H},$$

где $S_p^{\ \ \ \ }$ — расчётная мощность предприятия на шинах напряжением до 1000 В за максимально загруженную смену.

Для удобства дальнейшего расчёта систематизируем данные в виде таблицы.

Таблица 3.1- Суммарные значения мощностей ЭП

Суммарное	Электроприёмники	Электроприёмники
Значение мощности	до 1000 В	выше 1000 В
$\sum P_p$, к B т	3923,05	1200
$\sum Q_{p}$, к Bap	3388,1	900
$\sum P_{po}$, $\kappa \mathrm{BT}$	467,89	_

$$S_{p}^{H} = \sqrt{\left(\sum P_{p}^{H} + \sum P_{po}\right)^{2} + \sum Q_{p}^{H2}} = \sqrt{\left(3923,05 + 467,89\right)^{2} + 3388,^{2}} = 5546,13 \quad (\kappa BA)$$

$$\Delta P_{T} = 0,02 \cdot S_{p}^{H} = 0,02 \cdot 5546,13 = 110,92 \kappa Bm;$$

$$\Delta Q_{T} = 0,1 \cdot S_{p}^{H} = 0,1 \cdot 5546,13 = 554,61 \kappa BAp;$$

$$\Delta P_{n} = 0,03 \cdot S_{p}^{H} = 0,03 \cdot 5546,13 = 166,38 \kappa Bm$$

Суммарные расчётные активная и реактивная мощности, отнесённые к шинам 10 кВ ГПП, определяются из выражений:

$$\begin{split} P_{p\Sigma} = & \Big(\sum P_p^{\mu} + \sum P_p^{s}\Big) K_{p\scriptscriptstyle M} + \sum P_{po} + \Delta P_T + \Delta P_{\pi} = \big(3923,05 + 1200\big)0,95 + 467,89 + 110,92 + 166,38 = 5612 \kappa Bm \\ Q_{p\Sigma} = & \Big(\sum Q_p^{\mu} + \sum Q_p^{s}\Big) K_{p\scriptscriptstyle M} + \Delta Q_T = \big(3388,1 + 900\big)0,95 + 554,61 = 4628,305 \kappa BAp \\ S_{p\Sigma} = & \sqrt{P_{p\Sigma}^2 + Q_{p\Sigma}^2} = \sqrt{5613^2 + 4628,305^2} = 7274,32 \kappa BA \end{split}$$

где $K_{p,M}$ — коэффициент разновременности максимумов нагрузки отдельных групп электроприёмников, принимаемый 0,95 согласно [3,стр.32]

Таблица 3.2- Определение полной нагрузки предприятия в целом

N								Осветительная нагрузка					Силовая и осветительная		
по	телей (цехов)											нагрузки			
ген-		Р _н ,	Kc	cosφ/tgφ	P _p ,	Q _p ,	F,	Рудо,	Р _{но} ,	Kco	P _{po} ,	P _p +P _{po} ,	Q _p ,	S _p ,	
план		КВт			кВт	кВАр	\mathbf{M}^2	кВт/м	кВт		КВт	кВт	КВАр	кВА	
у													_		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Потр	ебители электроэнергии 0,3	88 кВ													
1	Сернокислотное отделе-	700	0,55	0,75/0,88	385	338,80	1963,52	0,017	33,38	0,95	31,71	416,71	338,80	537,06	
	ние	700	•				·					·	-		
2	Печное отделение №1	680	0,8	0,90/0,48	408	195,84	1287,59	0,015	19,31	0,95	18,35	426,35	195,84	469,18	
3	Кислотное отделение	580	0,55	0,75/0,88	319	280,72	1683,94	0,017	28,63	0,95	27,20	346,2	280,72	445,71	
4	Склад аппатита	420	0,2	0,50/1,73	84	145,32	2183,93	0,014	30,58	0,60	18,35	102,35	145,32	177,75	
5	Операционное отделение	600	0,4	0,80/0,75	240	180,00	2291,56	0,017	38,96	0,90	35,06	275,06	180,00	328,72	
6	Склад готовой продук-	350	0,2	0,50/1,73	70	121,10	2187,42	0,014	30,62	0,60	18,37	88,37	121,10	149,91	
	ции		·				·	ŕ		,		·		,	
7	Цех фторсолей	1100	0,45	0,75/0,88	495	435,60	4617,93	0,014	64,65	0,95	61,42	556,42	435,60	706,65	
8	Кузнечный цех	606	—		255,55	161,11	2583		—	—	34,36	289,91	161,11	338,41	
9	Печное отделение №2	350	0,8	0,90/0,48	280	134,40	2839,06	0,015	42,59	0,95	40,46	320,46	134,40	347,50	
10	Цех тукосмесей	200	0,45	0,75/0,88	90	79,20	1489,57	0,014	20,85	0,95	19,81	109,81	79,20	135,39	
11	Ремонтно-механический цех	510	0,30	0,60/1,33	153	203,49	1006,33	0,016	16,10	0,95	15,30	168,3	203,49	264,07	
12	Цех суперфосфата	550	0,45	0,75/0,88	247,5	217,80	1433,98	0,014	20,08	0,95	19,07	266,57	217,80	344,23	
13	Компрессорная													0,00	
	0,38 кВ	160	0,8	0,85/0,62	128	79,36	890,59	0,014	12,47	0,95	11,84	139,84	79,36	160,79	
14	Заводоуправление	370	0,4	0,80/0,75	148	338,80	1313,12	0,014	18,38	0,90	16,55	164,55	338,80	376,65	
15	Цех СМС	500	0,4	0,75/0,88	200	195,84	5497,57	0,014	76,97	0,95	73,12	273,12	195,84	336,08	
16	Котельная	700	0,6	0,75/0,88	420	280,72	2023,03	0,014	28,32	0,95	26,91	446,91	280,72	527,76	
	итория завода						85035	0,22 Вт		0.6	18,7				
** *				3388,1			481,9		467,89	4390,93	3388,1	5645,86			
Потр	ебители электроэнергии 10	кВ													
17	Компрессорная	1600	0,75	0,80/0,75	1200	900						1200	900	1500	
	о по 10 кВ	1600			1200	900						1200	900	1500	
Итог	0	9976			5123,05	4288,1						5590.93	4288.1	7145.86	

Потери мощности в трансформаторах ГПП определяются:

$$\Delta P_T^{ITIII} = 0,02 \cdot S_{p\Sigma} = 0,02 \cdot 7145,86 = 143 \kappa Bm$$

$$\Delta Q_T^{ITIII} = 0,1 \cdot S_{p\Sigma} = 0,1 \cdot 7145,86 = 715 \kappa BAp$$

Полная расчётная мощность предприятия со стороны высшего напряжения трансформаторов ГПП определяется:

$$S_{P.\Gamma\Pi\Pi} = \sqrt{\left(Pp_{\Sigma} + \Delta Pm._{\Gamma\Pi\Pi}\right)^{2} + \left(Qp_{\Sigma} + \Delta Qm._{\Gamma\Pi\Pi} - Q\kappa y\right)^{2}},$$

где Q_{KY} – мощность компенсирующих устройств.

$$Q\kappa y = Qp_{\Sigma} - Qc;$$

где Qc — наибольшее значение реактивной мощности, передаваемой из сети энергосистемы в сеть предприятия в режиме наибольших активных нагрузок энергосистемы:

$$Qc = \alpha \cdot Pp_{\Sigma}$$
.

Так как Sp_{Σ} <10000 (кВА), принимаем α = 0,24 для предприятий, расположенных в Сибири и величине напряжения питающей линии 35 (кВ) согласно [3, стр.35,41]

$$Q_c = \alpha \cdot P_{p\Sigma} = 0,24 \cdot 5123 = 1229,52 \kappa BAp$$

 $Q_{KV} = Q_{p\Sigma} - Q_c = 4288,1 - 1229,52 = 3058,58 \kappa BAp;$
 $S_{PIIII} = \sqrt{(5123 + 143)^2 + (4288,1 + 715 - 3058,58)^2} = 5613,6 \kappa BA. \text{ (KBA)}.$

4. Картограмма и определение центра электрических нагрузок

Картограмма нагрузок представляет собой размещённые на генплане предприятия площади, ограниченные кругами, которые в определённом масштабе соответствуют расчётным нагрузкам цехов.

Радиусы окружностей для каждого цеха определяются из выражения:

$$ri = \sqrt{\frac{S_{pi}}{\pi \cdot m}},$$

где S_{pi} – расчётная площадь i – го цеха с учётом освещения, кВА;

m— масштаб для определения площади круга, кВА/мм 2 (постоянный для всех цехов предприятия).

Силовые нагрузки до и выше 1000 В изображаются отдельными кругами или секторами в круге. Считаем, что нагрузка по цеху распределена равномерно, поэтому центр нагрузок совпадает с центром тяжести фигуры, изображающей цех в плане.

Осветительная нагрузка наносится в виде сектора круга, изображающего нагрузку до 1000 В. Угол сектора (α) определяется из соотношения полных расчётных (Spi) и осветительных нагрузок (Ppo) цехов:

$$\alpha = \frac{360^{\circ} \cdot P_{po}}{S_{pi}}.$$

Расчёты систематизируем в виде таблицы №9, представленной ниже.

На генплане завода произвольно наносятся оси координат и определяются значения Xi и yi для каждого цеха. Координаты центра электрических нагрузок завода Xi и yi определяются по формулам:

$$x_o = \frac{\sum S_{pi} \cdot x_i}{\sum S_{pi}}, \qquad y_o = \frac{\sum S_{pi} \cdot y_i}{\sum S_{pi}}.$$

Таблица 4.1- Расчётные данные для построения картограммы нагрузок

					таолиц	a 4.1-1 acq	стные данні	ыс для пос.	гроения картограммы нагрузок
№ цеха на	S_{Pi} ,	P_{po} ,	r,	lpha ,	χ_i ,	y_i ,	$S_{pi}\cdot \chi i$,	$S_{pi}\cdot y_i$,	Примечания
генплане	кВА	кВт	MM	град	M	M	кВА∙м	кВА∙м	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	537,06	31,71	11	21	136	223	73040,16	119764,38	
2.	469,18	18,35	10	14	180	211	84452,4	98996,98	$m=1$ к $BA/мм^2$
3.	445,71	27,2	10	22	218	216	97164,78	96273,36	
4.	177,75	18,35	6	37	255	221	45326,25	39282,75	$x_0 = \frac{\sum S_{pi} x_i}{\sum S_{pi}} = \frac{1486817}{7475} = 199;$ (M)
5.	328,72	35,06	8	38	312	231	102560,6	75934,32	$x_0 = \frac{199}{\sum S_{pi}} = \frac{7475}{7475} = 1999$
6.	149,91	18,37	6	44	377	599	56516,07	89796,09	-
7.	706,65	61,42	12	31	80	116	56532	81971,4	
8.	331,67	34,36	8	37	313	82	157689,4	41311,6	
9.	347,5	40,46	9	42	269	93	93477,5	32317,5	$y_0 = \frac{\sum S_{pi} y_i}{\sum S_{pi}} = \frac{938741}{7475} = 126.$ (M)
10.	135,39	19,81	5	53	125	87	16923,75	11778,93	$\sum S_{pi} = 7475 = 120.$
11.	264,07	15,3	7	21	371	224	97969,97	59151,68	
12.	344,23	19,07	9	20	216	34	74353,68	11703,82	
13.	160,79	11,84	6	27	145	22	23314,55	3537,38	
14.	376,65	16,55	9	16	440	152	165726	57250,8	
15.	336,08	73,12	8	78	29	93	9746,32	31255,44	
16.	527,76	26,91	11	18	217	105	114523,9	55414,8	
				•	Потр	ебители 10 кВ			
11.	1500		18		145	22	217500	33000	_
Итого	7475,77						1486817,33	938741,23	_

^{*} Так как расположить ГПП в центре электрических нагрузок невозможно, смещаем его в сторону питания от системы.




Рисунок 4.1 - Генплан предприятия с картограммой нагрузок

5. Выбор числа и мощности трансформаторов цеховых подстанций

При установке на крупных промышленных предприятиях группы цеховых трансформаторов их номинальная мощность определяется плотностью нагрузки и выбирается, как правило, одинаковой для всей группы. Удельная плотность нагрузки определяется по следующей формуле:

$$\sigma = \frac{S_p^{\mu}}{F_{uexos}} = \frac{5546,13}{35292} = 0.16 \,\kappa BA / M^2$$

где F_{yexos} – площадь всех цехов предприятия, м².

В зависимости от полученной плотности нагрузки, наиболее предпочтителен вариант номинальной мощности цеховых трансформаторов 1000 (кВА).

Минимальное возможное число трансформаторов определяется по формуле:

$$No = \frac{\sum (Pp + Pp.o)}{\beta m \cdot SH.mp},$$

где β_m – коэффициент загрузки трансформаторов в нормальном режиме (принимаем 0,7 согласно [3,стр.41]).

 $\sum P_{p}{}^{H}$ – номинальная расчётная активная мощность в сетях до 1000 В, кВт.

$$N_0 = \frac{\Sigma(P_p^u + P_{po})}{\beta_T S_{ump}} = \frac{3923 + 468}{0, 7 \cdot 1000} = 6,27$$

Полученное значение округляем до ближайшего большего целого значения $N=7~\mathrm{mt}$.

После выбора числа и мощности цеховых трансформаторов распределяют активные нагрузки цехов между ними равномерно. Активная нагрузка приходящаяся на один цеховой трансформатор может быть определена по формуле:

$$P_1 = \frac{P_p + P_{po}}{N} = \frac{3923 + 468}{7} = 627$$
 (KBT).

Число трансформаторов N_i , которое следует установить в том или ином цехе, определяется делением нагрузки цеха $(P_p + P_{p.o})i$ на P_1 :

$$Ni = \frac{(Pp + Pp.o)i}{P_1}.$$

Для систематизации расчёта представим полученное число трансформаторов, устанавливаемое в каждом цехе в виде таблицы №10, представленную ниже.

Таблица 5.1-	Число тр	ансформат	горов в цехе
--------------	----------	-----------	--------------

№ цеха на	Наименование цехов	$P_p + P_{p.o}$	Количество
генплане		,	трансформаторов N , шт
		кВт	
1.	Сернокислотное отделение	416,71	0,66
2.	Печное отделение №1	426,35	0,68
3.	Кислотное отделение	346,2	0,55
4.	Склад аппатита	102,35	0,16
5.	Операционное отделение	275,06	0,44
6.	Склад готовой продукции	88,37	0,14
7.	Цех фторсолей	556,42	0,88
8.	Кузнечный цех	289,91	0,46
9.	Печное отделение №2	320,46	0,51
10.	Цех тукосмесей	109,81	0,17
11.	Ремонтно-механический цех	168,3	0,27
12.	Цех суперфосфата	266,57	0,42
13.	Компрессорная 0,38 кВ	139,84	0,22
14.	Заводоуправление	164,55	0,26
15.	Цех CMC	273,12	0,43
16.	Котельная	446,91	0,71




Рисунок 5.1- Схема питания цеховых подстанций и высоковольтных электроприёмников.

Таблица 5.2- Распределение электрических нагрузок по пунктам питания

№	Наименова-	Потребители	Месторасположе-	Мощность	
Π/Π	ние пункта	электроэнергии	ние	цеховых	Примеча-
	питания		пунктов питания	ТΠ	ния
			на генплане		
1.	$T\Pi - 1$	Цех– 1, 2, 3, 14	1	2x2500	
2.	$T\Pi - 2$	Цеха – 7,15,16	16	2x1600	
3.	TΠ – 3	Цеха – 5, 9, 10, 12, 13	5	2x1600	
4.	TΠ – 4	Цех – 4, 6, 8, 11	8	1x1000	
5.	PY - 1	Цех-13	Цех-13		Потреби-
					тели выше
					1000B

Компенсация может осуществлена на стороне ВН 10 кВ или НН 0,4 кВ соответственно БК 10 кВ или БК 0,4 кВ.

Расчёт реактивной мощности на стороне ВН 10 кВ:

$$Q_C = \alpha \cdot P_{n\Sigma} = 0,24.5645,86 = 1355,01 \text{ } \kappa BAp$$

Количество реактивной мощности ВВ АД:

$$Q_{AJJ} = \frac{P_{p\Sigma} \cdot tg\varphi}{\eta} = \frac{1600 \cdot 0,75}{0,95} = 1263 \ \kappa BAp$$

Так как Q_c =1355,01 $\kappa BAp > Q_{A\!I\!\!J}$ =1263 κBAp ,то необходимость установки КУ на стороне ВН 10 кВ отсутствует.

К шинам промышленного предприятия присоединяется 7 трансформаторов Количество реактивной мощности, которую могут передать трансформаторы на 0,4кВ:

$$Q_{1} = \sqrt{(n \cdot \beta_{T} \cdot S_{H})^{2} - \sum_{P} (P_{p} + P_{p.o})^{2}} = \sqrt{(0.7 \cdot (2 \cdot 2500 + 4 \cdot 1600 + 1000))^{2} - 4390.93^{2}} = 7487.46 MBAp$$

здесь β т=0,7 – коэффициент загрузки трансформаторов

Реактивная мощность компенсирующих устройств:

$$Q_A = Q_C - Q_{AII} = 1355,01 - 1263 = 92,01 \kappa BAp$$

Так как:
$$Q_{\rm A} = 92,01 \; \kappa BAp < Q_{\rm I} = 7487,46 \; \kappa BAp$$
 , то

$$Q_{\rm \mathit{KK}\,\mathit{p.HH}} = Q_{\it p.HH} - Q_{\it A} = 7487, 46 - 92, 01 = 7395, 45 \ \kappa BAp$$

Из таблицы 5.9 (1) выбираем УКМ 58-0,4-1200-100 в количестве 7 штук комплектных конденсаторных установок общей мощностью 12400 кВАр.

6. Схема внешнего электроснабжения

Мощность трансформаторов ГПП определяется по выражению:

$$S_{H.TP}^{ITIII} = \frac{S_p^{ITIII}}{2\beta_T} = \frac{13900}{2 \cdot 0.5} = 13900 \kappa BA \text{ (MBA)},$$

где $S_{P.\Gamma\Pi\Pi}$ — полная расчётная мощность предприятия со стороны высшего напряжения трансформаторов ГПП;

 βm — коэффициент загрузки трансформаторов ГПП (принимаем 0,5 согласно [3,стр.41]);

2 – число трансформаторов на ГПП.

Полученное значение $S_{H,mp}$ округляем до ближайшего стандартного значения и в соответствии со справочной литературой [5, стр.613] принимаем в качестве трансформаторов ГПП два двухобмоточных трансформатора типа ТМН – 16000/35.

Питающие линии выполняются проводом АС. Выбор сечения провода производится по нагреву расчётным током и экономической плотности тока:

$$I_{p.n} = \frac{S_p^{TIIII}}{2\sqrt{3}U_n} = \frac{32000}{2\sqrt{3} \cdot 110} = 83.97 \text{ (A)};$$

В аварийном режиме $Ip.max = 2 \cdot Ip = 2 \cdot 83.97 = 167.94$ (A).

Так как основные узлы предприятия работают в две-три смены, то в соответствии с [1, стр.80] Тм>5000 (ч). Соответственно экономическая плотность тока будет равна $j_{2K}=1$ А/мм², согласно [2,стр.78].

Рассчитаем экономически целесообразное сечение: $S_{_{9\kappa}} = \frac{I_p}{j_{_9}} = \frac{83.97}{1} = 83.97_{MM}^2$

Полученное сечение округляем до стандартного и в соответствии с [5, стр.] принимаем в качестве ВЛЭП провода марки AC - 95. Для данного провода сделаем необходимые проверки:

1. по нагреву $1, 3 \cdot I \partial on > Ip.max$;

- 2. по механической прочности Fэк.влэn > Fmin.мех; $95 > 47 \, (\text{мм}^2)$.
- 3. по допустимой потере напряжения $l_{\partial on} = l_{\Delta U1\%} \cdot \Delta U_{\partial on\%} \cdot K_3 \ge l;$ где $l_{\Delta U1\%} -$ длина линии при полной нагрузке на 1% потери напряжения, принимаем по справочной литературе [3, стр.90], км;

 ΔU ∂ол% = 5% — допустимая потеря напряжения;

$$K_3 = \frac{I_{\partial on}}{I_p}$$
 – коэффициент загрузки линии;

lдоп — допустимая длина линии, км;

 $l - \phi$ актическая длина линии, км;

$$l \partial on = l \Delta U 1\% \cdot \Delta U \partial on\% \cdot \frac{I \partial on}{I_p} \ge l$$

$$1,48 \cdot 10 \cdot \frac{330}{83,97} = 58,16 > 10$$
 (KM).

Проверку по условию коронированию проводов делать нет необходимости, так как напряжение питающей ВЛЭП=110 (кВ)


Принятая схема внешнего электроснабжения отвечает основным требованиям, предъявляемым к схемам внешнего электроснабжения:

- необходимая надёжность;
- простота и удобство в эксплуатации;
- при аварийных ситуациях (выход из строя линии, трансформатора) оставшийся в работе элемент принимает на себя полностью или частично

нагрузку с учётом дополнительной перегрузки в послеаварийном режиме работы (трансформатор допускает перегрузку 40%, линии 30%);

- схема учитывает перспективу развития предприятия;
- схема обеспечивает возможность проведения плановых и внеплановых ремонтных работ.

Электроснабжение химического комбината осуществляется от подстанции энергосистемы по двум ВЛЭП – 110 (кВ), выполненных проводом АС – 95 на железобетонных опорах. ГПП размещается на территории завода в соответствии с расчётным центром электрических нагрузок с некоторым смещением в сторону источника питания, то есть расположена в западной стороне завода. На ГПП установлены два двухобмоточных трансформатора ТМН – 16000/110. Для принятого напряжения 110 (кВ) принята упрощенная схема отделитель и короткозамыкатель. На стороне 35 (кВ) одинарная система шин, секционированная вакуумным выключателем с устройством АВР.



7. Схема внутризаводской сети 10 кВ

Распределительная сеть выше 1000 В по территории завода выполняется кабельными линиями, проложенными в траншеях.

Сечение кабельных линий выбирается по экономической плотности тока. Экономически целесообразное сечение определяется из выражения:

$$F_{\mathfrak{I}\kappa} = \frac{I_p}{i_{\mathfrak{I}\kappa}},$$

где I_p – расчётный ток установки, A;

 $j_{3\kappa}$ — нормированное значение экономической плотности тока, А/мм².

Полученное значение округляется до ближайшего стандартного значения. Расчётный ток должен соответствовать условиям нормальной работы, при его определении не следует учитывать увеличение тока при аварийных ситуациях. Расчётным током линии для питания цеховых трансформаторов, преобразователей, высоковольтных электродвигателей и трансформаторов электропечей является их номинальный ток, независимо от фактической нагрузки.

Выбора кабеля для линии Л1 (ГПП – РУ-1):

Определяем
$$Ip = \frac{Sp}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{Sp^B}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{1600}{2\sqrt{3}\cdot 10} = 46,20$$
 (A).

Определяем $In/a\theta = 2 \cdot Ip = 2 \cdot 46, 20 = 92, 4(A)$.

Используя исходные данные и справочную литературу [7, стр.437], найдем величину $j_{9\kappa} = 1$ (A/мм²).

Рассчитаем экономически целесообразное сечение $F_{9\kappa} = \frac{Ip}{j_{9\kappa}} = \frac{46,20}{1} = 46,20 \, (\text{MM}^2).$

Округляем полученное значение до ближайшего стандартного значения 50 (мм²). Используя справочную литературу [7, стр.438] выбираем кабель марки АпвПу 3x(1x50), у которого $I\partial on.maбn = 175$ (A); учитывая поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле k_{np} [7, стр.440]

$$I$$
доп = k np · I доп.табл = 0,90 · 175 = 157,5 (A).

Сделаем необходимые проверки $I_p \leq I_{\partial on}$

$$I_{n/a\theta} \le 1,3I_{\partial on}$$
 92,4 < 204,75 (A).

Проверки показали, что кабель выбран верно.

Выбора кабеля для линии Л2 (ГПП – ТП-1):

Определяем
$$Ip = \frac{2Sp}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{2Sp^B}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{2 \cdot 2500}{2\sqrt{3} \cdot 10} = 144,34$$
 (A).

Определяем $In/ae = 2 \cdot Ip = 2 \cdot 144,34 = 288,67$ (A).

Используя исходные данные и справочную литературу [7, стр.437], найдем величину $j_{9\kappa} = 1,6$ (A/мм²).

Рассчитаем экономически целесообразное сечение $F_{9\kappa} = \frac{Ip}{j_{9\kappa}} = \frac{144,34}{1,6} = 90,22 \, (\text{MM}^2).$

Округляем полученное значение до ближайшего стандартного значения 95 (мм²). Используя справочную литературу [7, стр.438] выбираем кабель марки АпвПу 3x(1x95), у которого $I_{\partial on.maбn} = 265$ (A); учитывая поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле k_{np} [7, стр.440] $I_{\partial on} = k_{np} \cdot I_{\partial on.maбn} = 0,9 \cdot 265 = 238,5$ (A).

Сделаем необходимые проверки $I_p \le I_{\partial on}$ 90,22 < 238,5 (A);

$$I_{n/a\theta} \le 1.3I_{\partial on}$$
 288,87 < 310,05 (A).

Проверки показали, что кабель выбран верно.

Выбора кабеля для линии ЛЗ (ГПП – ТП-2):

Определяем
$$Ip = \frac{2Sp}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{2Sp^B}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{2\cdot1600}{2\sqrt{3}\cdot10} = 92,4$$
 (A).

Определяем $In/a\theta = 2 \cdot Ip = 2 \cdot 92, 4 = 184, 8$ (A).

Используя исходные данные и справочную литературу [7, стр.437], найдем величину $j_{9\kappa} = 1,6$ (A/мм²).

Рассчитаем экономически целесообразное сечение $F_{9\kappa} = \frac{Ip}{j_{9\kappa}} = \frac{92.4}{1.6} = 57.75 \, (\text{MM}^2).$

Округляем полученное значение до ближайшего стандартного значения 70 (мм²). Используя справочную литературу [7, стр.438] выбираем кабель марки АпвПу 3x(1x70), у которого $I_{\partial on.maбn} = 215(A)$; учитывая поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле k_{np} [7, стр.440] $I_{\partial on} = k_{np} \cdot I_{\partial on.maбn} = 0.95 \cdot 215 = 204,25(A)$.

Сделаем необходимые проверки $I_p \le I_{\partial on}$ 92,4 < 204,25 (A);

$$I_{n/a_6} \le 1.3I_{\partial on}$$
 184,76 < 265,525 (A).

Проверки показали, что кабель выбран верно.

Выбора кабеля для линии Л4 (ГПП – ТП-3):

Определяем
$$Ip = \frac{2Sp}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{2Sp^B}{2\sqrt{3}U_H} = \frac{2\cdot1600}{2\sqrt{3}\cdot10} = 92,4$$
 (A).

Определяем $In/ae = 2 \cdot Ip = 2 \cdot 92, 4 = 184, 76$ (A).

Используя исходные данные и справочную литературу [7, стр.437], найдем величину $j_{9\kappa} = 1,6$ (A/мм²).

Рассчитаем экономически целесообразное сечение $F_{3\kappa} = \frac{Ip}{j_{3\kappa}} = \frac{92.4}{1.6} = 57.75 \, (\text{MM}^2).$

Округляем полученное значение до ближайшего стандартного значения 70 (мм²). Используя справочную литературу [7, стр.438] выбираем кабель марки АпвПу 3x(1x70), у которого $I_{\partial on.maбn} = 215(A)$; учитывая поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле k_{np} [7, стр.440] $I_{\partial on} = k_{np} \cdot I_{\partial on.maбn} = 0,86 \cdot 215 = 184,9 (A)$.

Сделаем необходимые проверки $I_p \le I_{\partial on}$ 57,75<184,9(A);

$$I_{n/ab} \le 1.3I_{\partial on}$$
 184,76 < 240,37 (A).

Проверки показали, что кабель выбран верно.

Выбора кабеля для линии Л5 (ГПП – ТП-4):

Определяем
$$Ip = \frac{Sp}{\sqrt{3}U_H} = \frac{Sp^B}{\sqrt{3}U_H} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 10} = 57.8$$
 (A).

Используя исходные данные и справочную литературу [7, стр.437], найдем величину $j_{\mathcal{P}K} = 1,6$ (A/мм²).

Рассчитаем экономически целесообразное сечение $F_{9\kappa} = \frac{Ip}{j_{9\kappa}} = \frac{57.8}{1.6} = 36,125 \, (\text{MM}^2).$


Округляем полученное значение до ближайшего стандартного значения 50 (мм²). Используя справочную литературу [7, стр.438] выбираем кабель марки АпвПу 3x(1x50), у которого $I_{\partial on.maбn} = 175$ (A); учитывая поправочный коэффициент на количество работающих кабелей, лежащих рядом в земле k_{np} [7, стр.440] $I_{\partial on} = k_{np} \cdot I_{\partial on.maбn} = 0.95 \cdot 175 = 166, 25$ (A).

Сделаем необходимые проверки $I_p \le I_{\partial on}$ 36,125 < 166,25 (A);

Проверки показали, что кабель выбран верно.

Таблица 7.1 Выбор сечений кабельных линий распределительной сети 10 кВ

	Назначение линии		Количество	Расчётная нагрузка на один кабель			и	-odu тне	Марка и сечение кабеля,	Допустимая нагрузка на один кабель	
No				в нормальном режиме $I\!p$, A	в после аварийном режиме $E_{n/as}$, A	Длина линии, км	Способ прокладки	Поправочный коэффициент про- кладки кабеля	выбран- ного по условию допусти- мого нагрева S, мм ²	в нормальном режиме <i>Гоо</i> п, А	в аварийном режиме 1,3 <i>Гдог</i> , А
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	ГПП РУ-1		2	46,2	92,4	0,420	По воздуху	0.90	Ап- вПу(1х50)	157.5	204,75
2.	ГПП ТП-1	_	2	144,34	288,67	0,140	По воздуху	0.90	Ап- вПу(1х95)	238,5	310,05
3.	ГПП ТП-2	_	1	92,4	184,8	0,245	По воздуху	0.95	Ап- вПу(1x70)	204.25	265,53
4.	ГПП ТП-3	_	4	92,4	184,8	0,410	По воздуху	0.86	Ап- вПу(1x70)	184,75	240,37
5.	ГПП ТП-4	_	1	57,8	_	0,330	По воздуху	0.95	Ап- вПу(1х50)	166,25	



8. Расчёт токов короткого замыкания в сети выше 1000 В

Все электрические аппараты и токоведущие части электрических установок должны быть выбраны таким образом, чтобы исключалось их разрушение при прохождении по ним наибольших возможных токов КЗ, в связи с чем возникает необходимость расчёта этих величин.

Расчёт токов КЗ ведётся в относительных единицах. Для этого все расчётные данные приводят к базисному напряжению и базисной мощности.

Величина базисного напряжения U_{δ} превышает номинальное на 5%. За базисную мощность S_{δ} принимают любое число кратное 10.

Для расчёта токов КЗ составляется расчётная схема — упрощенная однолинейная схема электроустановки, в которой учитываю все источники питания (п/ст энергосистемы, генераторы ТЭЦ), трансформаторы, воздушные и кабельные линии.

По расчётной схеме составляется схема замещения, в которой указываются сопротивления всех элементов и намечаются точки для расчётов токов КЗ.

Базисные сопротивления в относительных единицах определяются по следующим формулам:

1. сопротивление воздушных и кабельных линий

$$r_{\delta^*} = r_o \cdot l \frac{S_{\delta}}{U_{\delta}^2};$$

$$x_{\delta^*} = x_o \cdot l \frac{S_{\delta}}{U_{\delta}^2},$$

где r_0 и x_0 — соответственно активное и индуктивное сопротивление линии на один км длины, Ом/км;

l — длина линии, км.

2. индуктивное сопротивление трансформатора

$$x_{\delta^*} = \frac{U_{\kappa}}{100} \frac{S_{\delta}}{S_{H,mp}},$$

где U_{κ} – напряжение короткого замыкания трансформатора, %;

*S*_{*н.тр*} – номинальная мощность трансформатора, MBA.

Для генераторов, трансформаторов, высоковольтных линий обычно учитываются только индуктивные сопротивления. При значительной протяжённости сети (кабельной и воздушной) учитываются также их активные сопротивления. Считается целесообразно учитывать активное сопротивление, если соотношение между суммарными активными r_{Σ} и реактивными χ_{Σ} сопротивлениями до места КЗ следующие: $r_{\Sigma} > \chi_{\Sigma}/3$.

Действующее значение установившегося тока КЗ:

$$I_{\kappa} = \frac{I_{\delta}}{Z_{\delta} * \Sigma},$$

где $I_{\delta} = \frac{S_{\delta}}{\sqrt{3}U_{\delta}}$ – базисный ток;

 $Z_{\delta} * \Sigma = \sqrt{r_{\delta}^2 * \Sigma} + x_{\delta}^2 \times \Sigma}$ — полное сопротивление от источника питания до точки К3, выраженное в относительных единицах и приведенное к базисной мощности (если активное сопротивление не учитывается, то $Z_{\delta} * \Sigma = x_{\delta} * \Sigma$.

Ударный ток КЗ $i_y = I_{\kappa} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y\partial}$, где $K_{y\partial}$ – ударный коэффициент.

По величине I_{κ} проверяют электрические аппараты и токоведущие части на термическую устойчивость. По величине i_{y} проверяются аппараты на динамическую устойчивость.

Для расчёта токов КЗ принимаем базисные величины:

Согласно [3, стр.43] используя стандартный ряд базисных напряжений, принимаем $U_{61} = 37 \, (\text{кB}), \ U_{62} = 6,3 \, (\text{кB}).$

За базисную мощность, согласно [3, стр.43] принимаем $S_{\delta} = 100 \, (\text{MBA})$.

Принимаем, что мощность источника электроэнергии (энергосистемы) $S_c = \infty$ и соответственно индуктивное сопротивление $x_c = 0$.

Расчёт токов КЗ будем проводить для участка распределительной сети 6 кВ ГПП – ТП-7 (рис.3). Для данного участка составляем расчётную схему и схему замещения, представленные ниже.




Рисунок 8.1 - Расчётная схема (а) и схема замещения (б) для участка распределительной сети 10 кВ ГПП – ТП-4

Расчёт токов для точки К1:

Для ВЛЭП принимаем удельное индуктивное сопротивление $x_o = 0,4$ (Ом/км), согласно [5, стр.130].

$$x_{1*} = x_o \cdot l \frac{S_{\delta}}{U_{\delta 1}^2} = 0, 4 \cdot 10 \cdot \frac{100}{37^2} = 0, 29 \text{ (o.e)};$$

$$I_{61} = \frac{S_6}{\sqrt{3}U_{61}} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 37} = 1,56 \text{ (KA)};$$

$$x * \Sigma_{\kappa 1} = x_{1} = 0,29 (0.e);$$

$$I_{\kappa 1} = \frac{I_{\delta}}{x^*_{\Sigma \kappa 1}} = \frac{1,56}{0,29} = 5,37 \text{ (KA)};$$

Согласно [3, стр.45] принимаем $K_{y\partial 1} = 1,8$;

$$i_{y1} = I_{\kappa 1} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y \partial 1} = 5,37 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,8 = 13,69 \text{ (KA)};$$

$$S_{\kappa 1} = \frac{S_{\delta}}{x_{\Sigma_{\kappa 1}}} = \frac{100}{0,29} = 344,83 \,(\text{MBA}).$$

Расчёт токов для точки К2:

Напряжение короткого замыкания для выбранного трансформатора принимаем равным $U_k = 7,5\%$, согласно [5, стр.613].

$$x_{2*} = x_{mp^*} = \frac{U_{\kappa\%}}{100} \frac{S_{\delta}}{S_{H,mp}} = \frac{7.5}{100} \cdot \frac{100}{6.3} = 1,19$$
 (0.e);

$$I_{62} = \frac{S_6}{\sqrt{3}U_{62}} = \frac{100}{\sqrt{3} \cdot 6.3} = 9,2 \text{ (KA)};$$

$$x * \Sigma k^2 = x_1 * + x_2 * = 0,29 + 1,19 = 1,48 (0.e);$$

$$I_{K2} = \frac{I_{62}}{x *_{\Sigma K1}} = \frac{9.2}{1.48} = 6.22 \text{ (KA)};$$

Согласно [3, стр.45] принимаем $K_{y\partial 2} = 1,8$;

$$iy2 = I_{\kappa 2} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y\partial 2} = 6,22 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,8 = 15,8 \text{ (KA)};$$

$$S_{\kappa 2} = \frac{S_{\delta}}{x_{\Sigma_{\kappa 2}}} = \frac{100}{1,48} = 67,57 \text{ (MBA)}.$$

Расчёт токов для точки КЗ:

Для кабельных линий принимаем удельное активное сопротивление (Ом/км), согласно [3 стр.90].

$$x_{3*} = x_0 \cdot l \frac{S_0}{U_0 z^2} = 0,177 \cdot 0,330 \cdot \frac{100}{6,3^2} = 0,147 (0.e);$$

$$r_{3*} = r_0 \cdot l \frac{S_{\delta}}{U_{\delta 2}^2} = 0,44 \cdot 0,330 \cdot \frac{100}{6,3^2} = 0,36 (0.e);$$

$$x * \Sigma \kappa 3 = x * \Sigma \kappa 2 + x 3* = 1,48 + 0,147 = 1,627 (0.e);$$

Принимая во внимание соотношение $r \ge < x \ge /3$ согласно [3, стр.45] активное сопротивление не учитываем.

$$I_{\kappa3} = \frac{I_{\delta2}}{x^* \Sigma_{\kappa3}} = \frac{9,2}{1,627} = 5,65 \text{ (KA)};$$

$$i_{y3} = I_{\kappa3} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y\partial3} = 5,65 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,8 = 14,39 \text{ (KA)};$$

$$S_{\kappa 3} = \frac{S_{\delta}}{x_{\Sigma \kappa 3}} = \frac{100}{1,627} = 61,46$$
.

Используя полученные значения токов короткого замыкания проверим принятые ранее сечение кабелей на термическую стойкость при КЗ в начале линии. Термически стойкое сечение равно:

$$F \min = \frac{\sqrt{B_{\kappa}}}{C_{T}},$$

где $B_{\kappa} = I_{\kappa}^{2} (tom\kappa + Ta)$ – тепловой импульс тока K3, A²c;

 T_a — постоянная затухания апериодической составляющей тока КЗ, принимаем равной 0,01 с, согласно [5, стр.150];

 $tom\kappa = t_3 + t_6$ – время отключения К3, с;

 t_3 – время действия основной защиты, принимаем равной 1,2 с, согласно [5, cтp.209];

 $t_{\rm B}$ — полное время отключения выключателя; учитывая, что в ЗРУ ГПП установлены выключатели типа ВВЭ-М-10-630/12,5У3, у которого согласно [5, стр.630] $t_{\rm B}$ = 0,03 c;

 C_T — коэффициент, зависящий от допустимой температуры при КЗ и материала проводника; принимаем, согласно [8, стр.139] равным 90 ($A \cdot c^{1/2}/\text{мм}^2$). ($t_{orm} + T_a$) = 1,2+0,03+0,01=1,24(c);

Линия ГПП – ТП-4

$$F \min = \frac{I \kappa 3 \sqrt{tom\kappa + Ta}}{CT} = \frac{5,65 \cdot 10^3 \sqrt{1,24}}{90} = 69,9 \, (\text{MM}^2);$$

Полученное значение минимального сечения показывает, что выбранный кабель, для данного участка распределительной сети 10 (кB) АпвПу(1x70) проходит по термической стойкости к току K3: $F \geq F \min$.

Таблица 8.1- Расчет токов КЗ в сети 35-10 кВ

Расчетин	ые точки	К1	К2	К3
Токи КЗ	I ∞, κA	5,37	6,22	5,65
	i _{y,} кА	13,69	15,8	14,39
	Sκ, MBA	344,83	67,57	61,46

9 Выбор коммутационных аппаратов

Выбор выключателей 10кВ произведем по следующим параметрам:

- 1. По напряжению установки: $U_{ycr} \le U_{hom}$;
- 2. По длительному току: $I_p \le I_H$;
- 3. По отключающей способности: $I_0 \le I_{\text{н.откл}}$;
- 4. По электродинамической стойкости: $i_v \le i_{\text{дин}}$;
- 5. По термической стойкости: $B_k \le I_{\text{тер}}^2 \cdot t_{\text{тер}}$.

Выбор выключателя 10 кВ, установленного на низкой стороне силового трансформатора ГПП, сведем в таблицу 9.1

Таблица 9.1 – Выбор выключателя на низкой стороне силового трансформатора ГПП

	Каталожные данные							
Расчетные данные	Выключатель							
	ВВЭ-М-10-20/630У3							
Вводные и секц	ионный выключатели							
U _{уст} = 10 кВ	$U_{\scriptscriptstyle H}$ = 10 kB							
$I_{\text{max}} = 509,6 \text{ A}$	$I_{H} = 630 \text{ A}$							
$I_0 = 6,22 \kappa\text{A}$	$I_{\text{H.OTKJ}} = 20 \kappa\text{A}$							
$i_y = 15.8 \text{ KA}$	i _y = 50 кА							
$B_k = 42,02 \kappa A^2 c$	$I^2_{\text{rep}} \cdot t_{\text{rep}} = 1200 \text{ kA}^2 \text{c}$							
Выключатели отходящих л	иний на цеховые ТП и РУ-10 кВ							
	Каталожные данные							
Расчетные данные	Выключатель							
	ВВЭ-М-10-630/12,5У3							
Uуст = 10 кB	Uн = 10 кВ							
Imax = 80,92 A	I _H = 630 A							
I0 = 5,65 кА	Iн.откл = 12,5 кA							
iy =14,39 кА	iy = 32 кА							
Bk = 40,88 кA2c	I2тер·tтер = 468 кA2c							

Выбранный нами выключатели удовлетворяет всем условиям.

Выбор разъединителя, 35 кВ осуществим по следующим условиям:

- 1. По напряжению установки: $U_{ycr} \le U_{hom}$;
- 2. По длительному току: $I_p \le I_H$ (кроме короткозамыкателя);
- 3. По электродинамической стойкости: $i_v \le i_{\text{дин}}$;
- 4. По термической стойкости: $B_k \le I_{\text{тер}}^2 \cdot t_{\text{тер}}$.

Выбор разъединителя и отделителя сведем в таблицу 4.2.

Выбор выключателя и разъединителя 35 кВ.

Выбираем выключатель ВБУ-35-50/1000У3

Выбираем разъединитель РНДЗ.2-35/630Т1

Таблица 9.2 – Выбор выключателя и разъединителя 35 кВ

	Каталожные данные								
Расчетные данные	Выключатель ВБУ-35-	Разъединитель							
	50/1000У3	РНДЗ.2-35/630Т1							
$U_{ycr} = 35 \text{ kB}$	$U_{\text{ном}} = 35 \text{ kB}$	$U_{\text{HOM}} = 35 \text{ kB}$							
$I_{\text{max}} = 145 \text{ A}$	$I_{\text{HOM}} = 1000 \text{ A}$	$I_{\text{HOM}} = 630 \text{ A}$							
$I_0 = 5,37 \text{ кA}$	$I_{\text{н.откл}} = 31,5 \text{ кA}$								
$i_y = 13,69 \text{ KA}$	$i_{\text{дин}} = 50 \text{ кA}$	$i_{\text{дин}} = 80 \text{ kA}$							
$B_{\kappa} = 13,69^2 \cdot 1,33 =$	$I^2_{\text{терм}} \cdot t_{\text{терм}} = 50^2 \cdot 4 =$	$I_{\text{терм}}^2 \cdot t_{\text{терм}} = 31,5^2 \cdot 4 =$							
= 249,3	$= 10000 \text{ kA}^2 \text{ c}$	$= 3969 \text{ kA}^2\text{c}$							

Выбранные нами разъединитель и выключатель удовлетворяют всем условиям.

Принимаем к установке ограничитель перенапряжения нелинейный классом напряжения 35 кВ ОПН-35 УХЛ1.

Выбор трансформаторов тока

Осуществляем выбор по следующим условиям:

- 1. По напряжению установки: $U_{vcm} \le U_{hom}$;
- 2. По длительному току: $I_{hopm} \le I_{hom}$; $I_{max} \le I_{hom}$;
- 3. По электродинамической стойкости: $i_y \le i_{\partial u H}$;
- 4. По термической стойкости: $B_k \leq I_{mep}^2 \cdot t_{mep}$;
- 5. По вторичной нагрузке: $Z_2 \le Z_{2HOM}$; $r_2 = Z_2 \le Z_{2HOM}$,

где Z_2 –вторичная нагрузка трансформатора тока;

 $Z_{2\text{HOM}}$ – номинальная допустимая нагрузка трансформатора тока в выбранном классе точности.

Выбор трансформатора тока 35 кВ.

Выбираем ТОГ-35

Выбор трансформатора тока сведем в таблицу 4.4.

Таблица 9.3 – Выбор трансформатора тока 35 кВ

Расчетные данные	Каталожные данные ТОГ-35кВ
$U_{ycr} = 35 \text{ кB}$	$U_{\text{ном}} = 35 \text{ kB}$
$I_{\text{max}} = 145 \text{ A}$	$I_{\text{HOM}} = 150 \text{ A}$
i _y = 13,69 кА	$i_{\text{дин}} = 40 \text{ кA}$
$B_{\kappa} = 249,3 \kappa A^2 c$	$I_{\text{терм}}^2 \cdot t_{\text{терм}} = 12^2 \cdot 3 = 432 \text{ кA}^2 \text{c}$
$r_2 = z_2 = 1,2 \text{ Om}$	$z_2 = 1,2 \text{ Om}$

Проверим выбранный трансформатор тока по вторичной нагрузке.

Таблица 9.4 – Вторичная нагрузка трансформатора тока

Прибор	Тип	Нагрузка, ВА,фазы				
Прибор	ТИП	A	В	C		
Счетчик активной и реак- тивной энергии	Меркурий 230ART	5	-	5		
Амперметр регистрирую- щий	H-344	-	10	-		
Ваттметр	Д-335	0,5	-	0,5		
Итого		5,5	10	5,5		

Наиболее загружен трансформатор тока фазы В.

$$r_{npu\delta} = \frac{S_{npu\delta}}{I_2^2} = \frac{10}{25} = 0,4O_M.$$

Допустимое сопротивление проводов:

$$r_{np}=z_{2\text{ном}}-r_{npu\delta}$$
 - $r_{\kappa}=1,2-0,4-0,1=0,7$ Ом,

где $r_{K} = 0,1O_{M}$ – принимается при числе приборов, большем трех (сопротивление контактов).

Зная r_{np} , можно определить сечение соединительных проводов:

$$q = \frac{\rho \cdot l_{pacu}}{r_{np}},$$

где ρ =0,0283 – удельное сопротивление провода, Ом/м.

$$l_{pacy} = 2 \cdot l = 2 \cdot 75 = 150 \text{ M}.$$

$$q = \frac{\rho \cdot l_{pac4}}{r_{np}} = \frac{0.0283 \cdot 150}{0.7} = 6 \text{Mm}^2.$$

Принимаем контрольный кабель АКРВГ с жилами сечением 6 мм².

Выбранный нами трансформатор тока удовлетворяет всем условиям Выбор трансформатора тока 10 кВ.

Выбираем трансформатор тока. ТПЛ-10С

Выбор трансформатора тока 10 кВ сведем в таблицу 4.6.

Таблица 9.5 – Выбор трансформатора тока 10 кВ

Расчетные данные	Каталожные данные ТПЛ-10С
U _{уст} = 10 кВ	$U_{\text{ном}} = 10 \text{ кB}$
$I_{max} = 132 A$	$I_{\text{HOM}} = 1500 \text{ A}$
i _y =13,69 кА	i _{дин} = 31,5 кА
$B_{\kappa} = 249,3 \kappa A^2 c$	$I^2_{\text{терм}} \cdot t_{\text{терм}} = 3675 \kappa A^2 c$
$r_2 = z_2 = 1,2 \text{ Om}$	$z_2 = 1,2 \text{ Om}$

Выбранный нами трансформатор тока удовлетворяет всем условиям.

Выбор трансформаторов напряжения

Осуществляем выбор трансформаторов напряжения по следующим условиям:

- 1. По напряжению установки: $U_{ycm} \le U_{hom}$;
- 2. По конструкции и схеме соединения обмоток;
- 3. По классу точности;
- 4. По вторичной нагрузке: $S_{2\Sigma} \leq S_{HOM}$;

где $S_{\text{ном}}$ – номинальная мощность в выбранном классе точности;

 $S_{2\Sigma}$ - нагрузка всех измерительных приборов.

Выбираем трансформатор напряжения НТМИ-10-71У3:

 $U_{\text{HOM}}=10 \text{ kB};$

класс точности: 0,5;

схема соединения обмоток: $\chi/\chi/_{\Delta-0}$

Проверим по вторичной нагрузке:

 $S_{\text{ном}}$ – номинальная мощность в выбранном классе точности, для трансформаторов, соединенных по схеме открытого треугольника следует взять удвоенную мощность одного трансформатора;

 $S_{2\Sigma}$ - нагрузка всех измерительных приборов и реле, присоединенных к трансформатору напряжения, BA.

$$S_{2\Sigma} = \sqrt{P_{npu\delta}^2 + Q_{npu\delta}^2} \; .$$

Вторичная нагрузка трансформатора напряжения первой секции:

$$S_{2\Sigma} = \sqrt{P_{npu\delta}^2 + Q_{npu\delta}^2} = \sqrt{96^2 + 233^2} = 252BA.$$

Трансформаторы, соединенные по схеме открытого треугольника имеют мощность: 2·75=150 BA.

 $S_{\text{ном}} < S_{2\Sigma}$, поэтому предусматриваем дополнительно установку двух трансформаторов HTMи-10-71У3, общей мощностью 2.75=150 BA.

Полная мощность всех установленных на первой секции трансформаторов напряжения: 150+150=300 BA.

Таким образом, трансформаторы напряжения будут работать в выбранном классе точности 0,5.

Выбор трансформаторов напряжения второй секции шин производится аналогично.

10. Электроснабжение кузнечного цеха

Электроснабжение цеха выполняется в следующей последовательности.

- 1. Приёмники цеха распределяются по пунктам питания (силовым распределительным шкафам или шинопроводам), выбирается схема и способ прокладки питающей сети цеха (от ТП до пунктов питания). Принятая схема (радиальная, магистральная, смешанная) питающей сети должна обеспечивать требуемую надёжность питания приёмников и требуемую по технологическим условиям гибкость и универсальность сети в отношении присоединения новых приёмников и перемещения приёмников по площади цеха. Выбор способа прокладки питающей сети производится с учётом характера окружающей среды и возможных условий места прокладки. Исполнение силовых распределительных пунктов и шинопроводов должно также соответствовать характеру окружающей среды.
- 2. Определяются расчётные электрические нагрузки по пунктам питания цеха.
- 3. Производится выбор сечений питающей сети по длительно допустимой токовой нагрузке из условия нагрева и проверка их по потере напряжения.
- 4. Производится выбор силовой распределительной сети и аппаратов защиты и управления цеха.
- 5. Для участка цеховой сети (от вводного автомата на подстанции до самого мощного или самого удалённого электроприёмника) строиться карта селективности действия аппаратов защиты.
- 6. Производится расчёт питающей и распределительной сети по условиям допустимой потере напряжения и построения эпюры отклонений напряжения для цепочки линий от шин ГПП до зажимов одного наиболее удалённого от цеховой ТП или наиболее мощного электроприёмника для режимов максимальной и минимальной нагрузок, а в случае двухтрансформаторной подстанции и послеаварийного режима.

7. Производится расчёт токов короткого замыкания для участка цеховой сети от ТП до наиболее мощного электроприёмника цеха. Полученные данные наносятся на карту селективности действия аппаратов защиты.

10.1 Распределение приёмников по пунктам питания

Распределение электроприёмников по пунктам питания осуществляется путём подключения группы электроприёмников к соответствующему распределительному шкафу ШР. Так как ШР бывают различных типов и имеют определённое число присоединений, а именно 5 или 8, то для каждого электроприёмника необходимо выбрать предохранитель, а затем, зная тип предохранителя, подключить его к соответствующему ШР. Кроме того, для каждого ШР необходимо выбрать защитный аппарат — автоматический выключатель.




Рисунок 10.1-План расположения силовой сети кузнечного цеха.

№ п/п	Наименование узлов питания и групп электроприемников		Установлени мощность, п денная к ПВ=100%					нагруз	едняя ка за мак- ьно загру- ую смену						
		Количество ЭП п	одного ЭП(наиме ньшего, наиболь- шего) Р _н , кВт	об- щая Р _н , кВт	$m{=}P_{_{\rm H,max}}/\;P_{_{\rm H,min}}$	Коэффициент использования К _и	cos□φ/tg φ	$P_{c_M}\!=K_{\!\scriptscriptstyle H}\!\cdot\!P_{\!\scriptscriptstyle H}\;,\;\kappa B\tau$	$Q_{\text{cm}} = P_{\text{cm}}$ tg α , κBAp	Эффективное число ЭП п _э	Коэффициент максимума К _м	$P_{\scriptscriptstyle M}\!=K_{\scriptscriptstyle M}\!\cdot P_{\scriptscriptstyle CM},\kappa B_T$	$Q_{M} = Q_{c_{M}} \text{ при } n_{9} > 10,$ $Q_{M} = 1, 1Q_{c_{M}} \text{ при } n_{9} \leq 10,$ κBAp	$S_{M} = \sqrt{P_{M}^{2} + Q_{M}^{2}}, \kappa BA$	Расчетные токи I _M / I _П
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Силовой распределительный шкаф ПР-1														
	Приемники группы А														
1	Кран – балка ПВ=40%	1	12,6	12,6		0,1	0.5/1.73	1,260	2,182						
2-5	Фрезерный станок	4	7	28		0,25	0.4/2,29	7,000	16,039						
	Итого по группе А	5	7-12,6	40,6		0,2		4,68	6,54	5	2,42	19,99	20,04	28,31	43,01
	И того по ПР-1	5	8-12,6	40,6		_		8,26	18,22	_		19,99	20,04	28,31	43,01
					Сил	овой ра	спределител	іьный ш	каф ПР-2						
	Приемники группы А														
18	Пресс	1	40	40		0,25	0.65/1.17	10	11,69						
23	Токарный станок	1	6	6		0,14	0.6/1.33	0,84	1,12						
	Итого по группе А	2	6-40	46		0,24		10,84	12,81		1	10,84	14,09	17,78	27,01
	Приемники группы Б														
15	Сушильный шкаф	1	8	8		0.75	0.95/0.33	6	1,972						
16,17	Закалочная печь	2	40	80		0.8	0.95/0.33	64	21,04						
	Итого по группе Б	3	8-40	88		0,8	_	70	23,01		1	70	25,31	74,43	113,0 9
-	И того по ПР-2	5		134			_	80,84	35,82	_		80,84	39,4	92,21	140,1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Сил	ювой ра	спределител	іьный ііі	каф ПР-3						
	Приемники группы А						Готродения		111 0						
19- 22, 25	Токарный станок	5	6	30		0,25	0.4/2,29	2,000	4,583						
26	Шлифовальный станок	1	8	8		0,25	0,4/2,29	7,500	17,185						
24	Сварочный трансформатор ПВ=25%	1	20	20		0,40	0.4/2.29	8,000	18,330						
	И того по группеА	7	6-20	58		0,3	_	17,50	40,10	5	2	35,00	44,11	56,31	85,55
	Приемники группы Б														
27	Сушильный шкаф	1	8	8		0.75	0.95/0.33	6	1,97						
	Итого по группе Б	1	8	8		0,75		6	1,97	_	1	6	2,17	6,38	9,69
	И того по ПР-3	8		66		_	_	23,5	42,07	_	_	41	46,28	62,29	94,64
					Сил	ювой ра	спределител	іьный ш	каф ПР-4						
	Приемники группы А														
34	Токарный станок	1	6	6		0.14	0.6/1.33	0,840	1,120						
35	Обдирочный станок	1	21	21		0,14	0,6/1,33	2,94	3,92						
32,36	Электромолот	2	25	25		0.3	0.6/1.33	15	20,00						
39	Нагревательная плита	1	10	10		0.55	0.95/0.33	5,5	1,81						
	И того по группе А	5	6-25	87		0.28		24,28	26,85	4	2,3	55,84	47,89	73,56	111,7
	Приемники группы Б														
31	Вентилятор	1	7	7		0.75	0.8/0.75	5,250	3,938						
33,40	Вентилятор горна	2	15	30		0,75	0,8/0,75	22,50	16,875						
	Итого по группе Б	3	7-15	37		0.75	0.8/0.75	27,75	20,81	_	1	27,75	22,89	35,97	54,66

Продолжение таблицы 10.1.

Окончание таблины 10.1.1

			•						,			OK	энчание т	аолицы	10.1.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
				Cı	илової	й распре,	целительны	ій шкаф	ПР-5						
	Приемники группы А														
37	Сверлильный станок	1	4	4		0.14	0.6/1.33	0,56	0,747						
30	Кран – балка ПВ=40%	1	12,6	12,6		0,1	0.5/1.73	0,756	1,309						
28,29	Электрованна	2	30	60		0,55	0.95/0.33	33,00	10,847						
38	Поворотный кран	1	5	5		0.06	0.5/1.73	0,30	0,52						
	И того по группе А	5	4-30	81,6		0,42	_	34,62	13,42	3	1	34,62	14,76	37,63	57,18
	И того по ПР-5	5		81,6				34,62	13,42			34,62	14,76	37,63	57,18
					Сил	овой рас	пределител	ьный ш	каф ПР-6						
	Приемники группы А														
6-8,	Трубогибочный станок							7.040	10.452						
10	13	4	14	56		0,14	0,6/1,33	7,840	10,453						
9	Шлифовальный станок	1	8	8		0,14	0,6/1,33	1,120	1,493						
12-14	Сварочный трансформатор ПВ=25%	3	20	60		0.4	0.4/2.29	24,00	54,991						
	И того по группе А	8	8-20	124		0,27		32,96	66,94	8	1,45	56,69	73,63	92,93	141,2
	И того по ПР-6	8		124			_	32,96	66,94	_		56,69	73,63	92,93	141,2

Таблица 10.1.1- Определение расчётных нагрузок по пунктам питания кузнечного цеха

10.2 Выбор сечений питающей сети по длительно допустимой токовой нагрузке из условия нагрева и проверка их по потере напряжения, выбор силовой распределительной сети и аппаратов защиты и управления цеха

Условие выбора проводников: $I_p = I_{\partial n} \le I_{\partial on}$;

Пример расчёта для линии РП –ПР-1:

$$I_{HOM} = I_p = I_{\partial \pi} = \frac{S_p}{\sqrt{3} \cdot U_H} = \frac{28,31}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 43,01 \text{ (A)};$$

Используя справочную литературу [6, стр.67] выбираем кабель марки АПвВнг- (4×16) , у которого Ioon=65>43,01 (A).

Выбранное сечение необходимо проверить по допустимой потере напряжения $\Delta U_P \% = \Delta U_O \cdot I_P \cdot I$,

где ΔU_{o} – потеря напряжения в 3-х фазных сетях , %/A·км, принимаем по справочной

литературе [3, стр.91];

 I_p – расчётный ток;

l — длина проводника.

 $\Delta U_P\% = 0,642 \cdot 43,01 \cdot 0,043 = 1,19\% < 5\%$;

Пример расчёта для ответвления к закалочной печи :

$$I_{HOM} = I_p = \frac{P_H}{\sqrt{3} \cdot U_H \cdot \cos \varphi \cdot \eta} = \frac{40}{\sqrt{3} \cdot 0,38 \cdot 0,95 \cdot 0,95} = 67,42 \text{ (A)};$$

Используя справочную литературу [6, стр.65] выбираем провод марки АПвВнг(A)LS-(4×35), у которого $I_{\partial on}$ = 91.233 >67,42 (A).

После выбора аппаратов защиты, выбранные сечения проводников должны быть проверены на согласование с этими защитными аппаратами.

Условия выбора автоматических выключателей:

- 1. $I_{H.pacy} \geq I_{\partial \pi}$;
- 2. $I_{K3} \ge 1,25I_{KP} = 1,25(I_{NYCK.наиб.} + \sum I_{HOM}) -$ для группы ЭД в количестве до 5 шт. (вкл).;

 $I_{K3} \ge 1,25I_{KP} = 1,25[I_{NYCK.наиб.} + (I_P - K_U \cdot I_{HOM.наиб})]$ — для группы ЭД больше 5 шт.,

где $I_{H.pacu}$ — номинальный ток расцепителя автоматического выключателя, А; I_{K3} — номинальный ток срабатывания уставки в зоне КЗ.

Выбор автоматических выключателей для защиты ПР:

ПР1:

$$I\partial n = 43,01(A)$$

$$I$$
пик = I пуск.наиб. + (I p - K u · I ном.наиб) = $201,75+(43,01-0,1\cdot40,35)=240,73(A)$

 $I_{H.pacy} \ge 43,01(A)$

$$I_{K3} \ge 1,25 \cdot 240,73 = 300,91(A)$$

Используя справочную литературу [3, стр.86] выбираем автоматический выключатель типа BA57-35 с данными: $I_{H.pacy} = 50(A)$, $I_{H.an.} = 50(A)$, $I_{K3} = 10 \cdot I_{H.pacy} = 10 \cdot 50 = 500(A)$.

ПР2:

$$I\partial n = 140, 1(A)$$

$$I_{nuk} = I_{nyck. hau6} + (I_p - K_u \cdot I_{hom. hau6}) = 492, 7 + (140, 1 - 0, 25 \cdot 98, 54) = 608, 165(A)$$

 $I_{H. pacy} \ge 140, 1(A)$

$$I_{K3} \ge 1,25 \cdot 608,165 = 760,2(A)$$

Используя справочную литературу [3, стр.86] выбираем автоматический выключатель типа BA57-35 с данными: $I_{H.pacy} = 160(A)$, $I_{H.an.} = 160(A)$, $I_{K3} = 5 \cdot I_{H.pacy} = 5 \cdot 160 = 800(A)$.

ПР3:

$$I\partial n = 94,64(A)$$

$$I_{nuk} = I_{nyck. hau6} + (I_p - K_u \cdot I_{hom. hau6}) = 240, 18 + (94, 64 - 0, 4 \cdot 80) = 302, 82(A)$$

 $I_{H. pacy} \ge 94,64(A)$

 $I_{K3} \ge 1,25 \cdot 302,82 = 378,525(A)$

Используя справочную литературу [3, стр.86] выбираем автоматический выключатель типа BA57-35 с данными: $I_{H.pacy} = 100(A)$, $I_{H.an.} = 100(A)$, $I_{K3} = 5 \cdot I_{H.pacy} = 5 \cdot 100 = 500(A)$ (A).

ПР4:

$$I\partial n = 154,61(A)$$

$$I$$
пик = I пуск.наиб. + (I p - K u · I ном.наиб) = $333,6+(154,61-0,3\cdot66,72)=468,194(A)$

 $I_{H.pacy} \ge 154,61(A)$

$$I_{K3} \ge 1,25 \cdot 468,194 = 585,24(A)$$

Используя справочную литературу [3, стр.86] выбираем автоматический выключатель типа BA57-35 с данными: $I_{H.pacy} = 160(A)$, $I_{H.an.} = 160(A)$, $I_{K3} = 5 \cdot I_{H.pacy} = 5 \cdot 160 = 800(A)$ (A).

ПР5:

$$I\partial n = 57,18(A)$$

$$I_{nuk} = I_{nyck. Hau\delta} + (I_p - Ku \cdot I_{HOM. Hau\delta}) = 201,75 + (57,18 - 0,06 \cdot 40,35) = 256,509(A)$$

 $I_{H.pacy} \ge 57,18(A)$

$$I_{K3} \ge 1,25 \cdot 256,509 = 320,64(A)$$

Используя справочную литературу [3, стр.86] выбираем автоматический выключатель типа BA57-35 с данными: $I_{H.pacy} = 63(A)$, $I_{H.an.} = 63(A)$, $I_{K3} = 7,93 \cdot I_{H.pacy} = 7,93 \cdot 63 = 500(A)$ (A).

ПР6:

$$I\partial \pi = 141,19(A)$$

$$I_{nu\kappa} = I_{nyc\kappa, Hau\delta} + (I_p - K_u \cdot I_{Hom, Hau\delta}) = 240, 18 + (141, 19 - 0, 4 \cdot 80) = 349, 37(A)$$

 $I_{H.pacy} \ge 160(A)$

$$I_{K3} \ge 1,25 \cdot 349,37 = 436,71(A)$$

Используя справочную литературу [3, стр.86] выбираем автоматический выклю-

чатель типа BA57-35 с данными:
$$I_{H.pacy} = 100(A)$$
, $I_{H.an.} = 100(A)$,

 $I_{K3} = 3, 1 \cdot I_{H.pacq.} = 3, 1 \cdot 160 = 500(A)$.

Выбор вводного автоматического выключателя для КТП:

$$I_{\text{\tiny H. pach.}} \ge I_{\text{\tiny ∂T.}} = I_{\text{\tiny $HOM.MP$}} = \frac{S_{\text{\tiny $H.MP$}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{\tiny H}}} = \frac{1000}{\sqrt{3} \cdot 0,38} = 1519,34(A);$$

$$I$$
кз $\geq 1,25I$ к $p = 1,25I$ пик. n / $cm. = 1,25 \cdot [I$ пуск.наиб. $+ (I$ ном. mp $-$ К $u \cdot I$ ном.наиб $)] = 1,25 \cdot [492 + (1519 - 0,25 \cdot 98,54)] = 2483(A);$

Используя справочную литературу [3, стр.88] выбираем автоматический выключатель типа BA55-43 с данными: $I_{H.pacq} = 1600(A)$, $I_{H.an.} = 1600(A)$.

Выбор автоматического выключателя для отходящей линии КТП:

$$I_{\text{n.pacy.}} \ge I_{\text{OI.}} = I_{\text{nom.mp}} = \frac{S_{\text{n.mp}}}{\sqrt{3} \cdot U_{\text{n}}} = \frac{338,41}{\sqrt{3} \cdot 0.38} = 514,77 \, (A);$$

$$I$$
кз \geq 1, $25I$ к p = 1, $25I$ пик. n / cm . = 1, $25 \cdot [I$ пуск.наиб. + $(Ip - Ku \cdot I$ ном.наиб)] = = 1, $25 \cdot [492 + (514,77 - 0,25 \cdot 98,54)] = 1227,66(A);$

Используя справочную литературу [3, стр.88] выбираем автоматический выключатель типа BA51–39 с данными: $I_{H.pacy} = 630(A)$, $I_{H.an.} = 630(A)$.

Таблица 10.2.1- Выбор сечений линий питающей сети цеха

							1.		<u> </u>			1	1-
№ п/п	Номер линии на плане цеха	Назначение участка линии пи- тающей сети	Расчетная нагрузка Sp, кВА	Расчетный ток Ір, А	Длина линии I, км	Способ	Коэффициент прокладки, К	Марка кабеля	Сечение, вы- бранное из условия допустимого нагрева SH, мм²	Допустимый длительный ток Ілоп. А	οςος	Потери напря- жения на 1 А.км, ΔU_0 ,	Расчетные по- тери напряжения ΔUp, %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Л-0	КТП-РП	338,41	514, 77	0,001	На лотках	0,9	ПвВнг(A)LS	4x300	635	0,94	0,04	0,02
2	Л–1	РП – ПР1	28,31	43,01	0,043	На лотках	0.9	АПвВнг(A)LS	4x16	65	0,7	0,642	1,19
3	Л-2	РП – ПР1	92,21	140,1	0,029	На лотках	0.9	АПвВнг(A)LS	4x70	162	0,87	0,19	0,77
4	Л–3	РП – ПР1	62,29	94,64	0,025	На лотках	0.9	АПвВнг(A)LS	4x35	105	0,65	0,28	0,66
5	Л–4	РП – ПР1	101,76	154,61	0,020	На лотках	0.9	АПвВнг(A)LS	4x70	162	0,76	0,175	0,54
6	Л–5	РП – ПР1	37,63	57,18	0,023	На лотках	0.9	АПвВнг(A)LS	4x16	65	0,9	0,817	1,07
7	Л–6	РП – ПР1	92,93	141,19	0,030	На лотках	0.9	АПвВнг(A)LS	4x70	162	0,6	0,152	0,37

Таблица 10.2.2- Выбор сечений линий питающей сети цеха по условию согласования с аппаратом защиты

	пинии	•	ельный	Соглас	сованис	е выбранно аратом зап	ого се-		ornavosamm e ammaparom sangaros
№ п/п	Назначение участка л	Сечение, выбранное из условия допустимого нагрева $S_{ m H,\ MM}^2$	Допустимый дли-т ток $I_{ m доп},$ А	K3	Кп	Із=Ін.расц.	Цоп≥ К3* I3/ Кп, А	Ідоп., А	Принятое сечение и марка участка пи- тающей сети
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	КТП-РП	4x300	635	1	1	630	630	635	4x300
2.	РП-ПР1	4x16	65	1	1	50	50	65	4x16
3.	РП-ПР2	4x70	162	1	1	160	160	162	4x70
4.	РП-ПР3	4x35	105	1	1	100	100	105	4x35
5.	РП-ПР4	4x70	162	1	1	160	160	162	4x70
6.	РП-ПР5	4x16	65	1	1	63	63	65	4x16
7.	РП-ПР6	4x70	162	1	1	160	160	162	4x70

Таблица 10.2.3- Выбор распределительной сети и аппаратов защиты

№ на	ЭП	Рн,	I _p ,	$I_{\Pi U K}$,	Выбор выключателя			Выбор проводника		
пл.		кВт	Å	A	Серия ВА;	I _{темп} ,	Крат	Іэлм уст,	Марка провод-	Ідоп.пр.
					I _{HOM aB} , A	A	ност	A	ника	A
							Ь			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1,30	Кран-балка	12,6	40,35	100,9	BA57-31-34	50	3	152	АП вВнг(А) LS(4x10)	61
2,3,4,5	Фрезерный станок	7	18,68	93,4	BA57-31-35	25	6	140	АП вВнг(A) LS(4x4)	34
6,7,8, 10	Трубогибочный станок	14	37,36	186,8	BA57-31-35	50	6	280	АП вВнг(A) LS(4x10)	61
9,26	Шлифовальный станок	8	21,35	106,75	BA57-31-35	31.5	5	160	АП вВнг(A) LS(4x6)	46
12,13,14,24	Сварочный транс- форматор	40	80	240	BA57-31-35	100	3	360	АП вВнг(A) LS(4x35)	131
15,27	Сушильный шкаф	8	13,48	40,44	BA57-31-35	20	3	61	АП вВнг(A) LS(4x2,5)	26
16,17	Закалочная печь	40	67,42	202,26	BA57-31-34	100	3	303	АП вВнг(A) LS(4x35)	131
18	Пресс	40	98,54	492.68	BA57-31-34	125	6	740	АП вВнг(A) LS(4x50)	165
19,20,21,22,2 3,25,34	Токарный станок	6	16,01	80,05	BA57-31-35	20	6	120	АП вВнг(A) LS(4x2,5)	26
28,29	Электрованна	30	50,56	126,4	BA57-31-34	63	3	190	АП вВнг(A) LS(4x25)	107
31	Вентилятор	7	14,01	42,03	BA57-31-35	20	3	63	АП вВнг(A) LS(4x2,5)	26
32,36	Электромолот	25	66,72	333,6	BA57-31-35	100	4	417	АП вВнг(A) LS(4x35)	131
33,40	Вентилятор горна	15	30,02	90,06	BA57-31-35	50	2.5	135	АП вВнг(A) LS(4x10)	61

35	Обдирочный ста-	21	56,04	280,2	BA57-31-35	100	4	420	АП вВнг(А)	107
	нок								LS(4x25)	
37	Сверлильный ста-	4	10,67	53,35	BA57-31-35	16	5	80	АП вВнг(А)	107
	нок								LS(4x25)	
38	Поворотный кран	5	16,01	40,025	BA57-31-35	20	3	60	АП вВнг(А)	26
									LS(4x2,5)	
39	Нагревательная	10	16,85	50,55	BA57-31-35	31,5	2	76	АП вВнг(А)	34
	плита								LS(4x4)	



Рисунок 10.1-План силовой сети кузнечного цеха

10.3 Построения эпюры отклонений напряжения для цепочки линий от шин ГПП до зажимов одного наиболее удалённого от цеховой ТП электроприёмника для режимов максимальных и минимальных нагрузок

<u>Отклонение напряжения</u> – разность между фактическим и номинальным напряжением, %.

<u>Падение напряжения</u> – геометрическая разность между напряжением в начале и конце линии.

<u>Потеря напряжения</u> – арифметическая разность между напряжением в начале и конце линии.

Основные расчётные выражения:

$$\Delta U_{ij} = \frac{P_{ij}R_{ij} + Q_{ij}X_{ij}}{10U_i^2};$$

$$\Delta U_m = \beta_m \left(U_a \cdot \cos \varphi_2 + U_p \sin \varphi_2 \right) + \frac{\beta_m^2}{200} \left(U_a \sin \varphi_2 - U_p \cos \varphi_2 \right),$$

где ΔU_{ij} – отклонение напряжения на соответствующем участке сети %;

 P_{ij} – поток активной мощности, передаваемый по соответствующему участку сети, кВт;

Qij – поток реактивной мощности, передаваемый по соответствующему участку сети, кВАр;

 $R_{ij} = au_{oij} \cdot l_{ij}$ – активное сопротивление линии соответствующего участка сети, мОм,

здесь τ_{0ij} — удельное активное сопротивление линии соответствующего участка сети,

Ом/км, принимаемое, согласно справочной литературе [1, тср.139],

 l_{ij} – длина линии соответствующего участка сети, км;

 U_i – напряжение в начале соответствующего участка сети, кВ;

 ΔU_m – отклонение напряжения на цеховом трансформаторе %;

 $\beta_m = \frac{S_{ij}}{S_{\text{H.mp.}}}$ — фактический коэффициент загрузки цехового трансформатора,

здесь S_{ij} — поток мощности, предаваемый через цеховой трансформатор, кВА, $S_{H.mp.}$ — номинальная мощность цехового трансформатора, кВА;

$$U_a = \frac{\Delta P_{\kappa 3} \cdot 100\%}{S_{H.mp.}} -$$
активная составляющая напряжения короткого замыка-

ния цехового трансформатора, %,

здесь ΔP_{κ_3} – потери активной мощности при КЗ, кВт, принимаем согласно [1, cтp.215];

 $U_p = \sqrt{{(U_\kappa)}^2 - {(U_a)}^2}$ — реактивная составляющая напряжения короткого замыкания цехового трансформатора, %,

здесь U_{κ} – напряжение короткого замыкания, %, принимаем согласно справочной литературе [1, стр.218];

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S_2} = \frac{P - \Delta P_m}{\sqrt{\left(P - \Delta P_m\right)^2 + \left(Q - \Delta Q_m\right)^2}}$$
 — коэффициент мощности для вто-

ричной нагрузки цехового трансформатора,

здесь P- поток активной мощности, передаваемой через цеховой трансформатор, кBт,

Q — поток реактивной мощности, передаваемой через цеховой трансформатор, кВАр, $\Delta P_m = 0.02S$ — потери активной мощности в цеховом трансформаторе, кВт, $\Delta Q_m = 0.1S$ — потери реактивной мощности в цеховом трансформаторе, кВАр; $\sin \varphi_2$ —соответствующий $\cos \varphi_2$ синус для вторичной нагрузки цехового трансформатора.

Расчет максимального режима:

Участок 1-2:

$$\Delta U_{12} = \frac{P_{12}R_{12} + Q_{12}X_{12}}{10U_{1}^{2}};$$

$$R_{12} = r_{012} \cdot L_{12} = 0,44 \cdot 0,345 = 0,152 (O_M)$$

$$X_{12} = X_{012} \cdot L_{12} = 0,177 \cdot 0,345 = 0,061(O_M)$$

$$P_{12} = P_{LLN \otimes 8 + LLN \otimes 4 + LLN \otimes 6 + LLN \otimes 11} = 289,91 + 102,35 + 88,37 + 168,3 = 648,93(\kappa Bm)$$

$$Q_{12} = Q_{U_1 N_2 8 + U_1 N_2 4 + U_1 N_2 6 + U_1 N_2 11} = 161, 11 + 145, 32 + 121, 1 + 203, 49 = 631, 02(\kappa BAp)$$

$$\Delta U_{12} = \frac{648,93 \cdot 0,152 + 631,02 \cdot 0,061}{10 \cdot 10.5^2} = 0,12\%;$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{12} = 0.12 \cdot \frac{10500}{100} = 13.06(B)$$

$$U_2 = 10500 - 13,06 = 10486,94(B)$$

Участок 2-3:

$$\Delta U_{23} = \beta_m \left(U_a \cdot \cos \varphi_2 + U_p \sin \varphi_2 \right) + \frac{\beta_m^2}{200} \left(U_a \sin \varphi_2 - U_p \cos \varphi_2 \right),$$

$$U_a\% = \frac{\Delta P_{\kappa}}{S_{\mu.mp}} \cdot 100\% = \frac{2,45}{1000} \cdot 100\% = 0,245(\%)$$

$$U_p\% = \sqrt{U_\kappa^2 - U_a^2} = \sqrt{5,5^2 - 0,245^2} = 5,49(\%)$$

$$\beta_m = \frac{\sqrt{648,93^2 + 631,02^2}}{1000} = 0,91$$

$$\Delta P_m = 0.02 \cdot 905.15 = 18.1 (\kappa Bm)$$

$$\Delta Q_m = 0.1 \cdot 905, 15 = 90, 515 (\kappa BAp)$$

$$P_{2}' = P_{12} - \Delta P_{m} = 648,93 - 18,1 = 630,83(Bm)$$

$$Q_2 = Q_{12} - \Delta Q_m = 631,02 - 90,515 = 540,5(\kappa BAp)$$

$$S_2' = \sqrt{P_2'^2 + Q_2'^2} = \sqrt{630,83^2 + 540,5^2} = 830,71(\kappa BA)$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_2^{'}}{S_2^{'}} = \frac{630,83}{830,71} = 0,76$$

$$\sin \varphi_2 = \frac{Q_2}{S_2} = \frac{540,5}{830,71} = 0,65$$

$$\Delta U_{23} = 0.9 \left(0.245 \cdot 0.76 + 5.49 \cdot 0.65\right) + \frac{0.9^2}{200} \left(0.245 \cdot 0.65 - 5.49 \cdot 0.76\right) = 3.4(\%)$$

С учетом потерь в обмотке ВН напряжение ВН:

$$10486, 94 - 3, 4 \cdot \frac{10486, 94}{100} = 10130, 4(B)$$

Перерасчет напряжения НН:

$$U_3 = 400 \cdot \frac{10130, 4}{10500} = 385, 9(B)$$

Участок 3-4:

$$R_{34} = r_{034} \cdot L_{34} = 0,077 \cdot 0,001 = 0,000077(O_M)$$

$$X_{34} = X_{034} \cdot L_{34} = 0,06 \cdot 0,001 = 0,00006(O_M)$$

$$P_{34} = P_{PII} = 289,91(\kappa Bm)$$

$$Q_{34} = 161,11(\kappa BAp)$$

$$\Delta U_{34} = \frac{289,91 \cdot 0,000077 + 161,11 \cdot 0,00006}{10 \cdot (385,05 \cdot 10^{-3})^2} = 0,021(\%);$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{34} = 0.021 \cdot \frac{385.9}{100} = 0.08(B)$$

$$U_4 = 385, 9 - 0, 08 = 385, 9(B)$$

Участок 4-5:

$$R_{45} = r_{045} \cdot L_{45} = 0,44 \cdot 0,029 = 0,013(O_M)$$

$$X_{45} = x_{045} \cdot L_{45} = 0,06 \cdot 0,029 = 0,0017(O_{M})$$

$$P_{45} = P_{TDD2} = 80,84(\kappa Bm)$$

$$Q_{45} = 39, 4(\kappa BAp)$$

$$\Delta U_{45} = \frac{80,84 \cdot 0,01 + 39,4 \cdot 0,0017}{10 \cdot (385,05 \cdot 10^{-3})^2} = 0,59(\%);$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{45} = 0.59 \cdot \frac{385.9}{100} = 2.27(B)$$

$$U_5 = 385, 9 - 2, 27 = 383, 63(B)$$

Участок 5-6:

$$R_{56} = 0,625 \cdot 0,033 = 0,02(O_M)$$

$$X_{56} = 0.06 \cdot 0.033 = 0.002(O_M)$$

$$P_{56} = 40(\kappa Bm)$$

$$Q_{56} = 46,8(\kappa BAp)$$

$$\Delta U_{56} = \frac{40 \cdot 0,0244 + 46,8 \cdot 0,002}{10 \cdot (383,63 \cdot 10^{-3})^2} = 0,73(\%);$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{56} = 0.73 \cdot \frac{383,63}{100} = 2.8(B)$$

$$U_6 = 383,63 - 2,8 = 380,8(B)$$

Расчет минимального режима:

Для минимального режима необходим годовой график активной и реактивной нагрузок, в качестве такого графика, используя справочную литературу [6, стр.21], принимаем характерный суточный график нагрузок ремонтно-механических заводов, представленный ниже.




Рисунок 10.2 - Характерные суточные графики нагрузок химического заводов

$$P_{\text{min}12} = 0.95 \cdot P_{\text{max}12} = 0.95 \cdot 648.93 = 616.48 (\kappa Bm)$$

$$Q_{\text{min}12} = 0.9 \cdot Q_{\text{max}12} = 0.9 \cdot 631,02 = 567,92 (\kappa BAp)$$

Участок 1-2:

$$R_{12} = r_{012} \cdot L_{12} = 0,44 \cdot 0,345 = 0,152 (O_M)$$

$$X_{12} = X_{012} \cdot L_{12} = 0,177 \cdot 0,345 = 0,061(O_M)$$

$$\Delta U_{12} = \frac{616,48 \cdot 0,152 + 567,92 \cdot 0,061}{10 \cdot 10500^2} = 0,0000001(\%);$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{12} = 0,0000001 \cdot \frac{10500}{100} = 0,00001(B)$$

$$U_2 = 10500 - 0,00001 = 10500(B)$$

Участок 2-3:

$$\Delta U_{23} = \beta_m \left(U_a \cdot \cos \varphi_2 + U_p \sin \varphi_2 \right) + \frac{\beta_m^2}{200} \left(U_a \sin \varphi_2 - U_p \cos \varphi_2 \right),$$

$$U_a\% = \frac{\Delta P_{\kappa}}{S_{\mu.mp}} \cdot 100\% = \frac{2,45}{1000} \cdot 100\% = 0,245(\%)$$

$$U_p\% = \sqrt{U_\kappa^2 - U_a^2} = \sqrt{5,5^2 - 0,245^2} = 5,49(\%)$$

$$\beta m = \frac{\sqrt{616,48^2 + 567,92^2}}{1000} = 0,84$$

$$\Delta P_m = 0.02 \cdot 838, 2 = 16,76 (\kappa Bm)$$

$$\Delta Q_m = 0.1.838, 2 = 83.82 (\kappa BAp)$$

$$P_{2}' = P_{12} - \Delta P_{m} = 616,48 - 16,76 = 599,72 (Bm)$$

$$Q_2' = Q_{12} - \Delta Q_m = 567,92 - 83,82 = 484,1(\kappa BAp)$$

$$S_2' = \sqrt{P_2'^2 + Q_2'^2} = \sqrt{599,72^2 + 484,1^2} = 770,72(\kappa BA)$$

$$\cos \varphi_2 = \frac{P_2}{S_2} = \frac{599,72}{770,72} = 0,78$$

$$\sin \varphi_2 = \frac{Q_2^{'}}{S_2^{'}} = \frac{484,1}{770,72} = 0,63$$

$$\Delta U_{23} = 0,84 \left(0,245 \cdot 0,78 + 5,49 \cdot 0,63\right) + \frac{0,84^2}{200} \left(0,245 \cdot 0,63 - 5,49 \cdot 0,78\right) = 3,08(\%)$$

С учетом потерь в обмотке ВН напряжение ВН:

$$10500 - 3,08 \cdot \frac{10500}{100} = 10176,6 \ (B)$$

Перерасчет напряжения НН:

$$U_3 = 400 \cdot \frac{10176}{10500} = 387,6(B)$$

Участок 3-4:

$$R_{34} = r_{034} \cdot L_{34} = 0,077 \cdot 0,001 = 0,000077(O_M)$$

$$X_{34} = X_{034} \cdot L_{34} = 0,06 \cdot 0,001 = 0,00006(O_M)$$

$$P_{34} = P_{PII} = 275, 4(\kappa Bm)$$

$$Q_{34} = 144,9 (\kappa BAp)$$

$$\Delta U_{34} = \frac{275, 4 \cdot 0,000077 + 144, 9 \cdot 0,00006}{10 \cdot (387, 6 \cdot 10^{-3})^2} = 0,02(\%);$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{34} = 0.02 \cdot \frac{387.6}{100} = 0.077(B)$$

$$U_{A} = 387, 6 - 0, 07 = 387, 6(B)$$

Участок 4-5:

$$R_{45} = r_{045} \cdot L_{45} = 0,44 \cdot 0,029 = 0,01(O_M)$$

$$X_{45} = X_{045} \cdot L_{45} = 0,06 \cdot 0,029 = 0,0017(O_M)$$

$$P_{45} = 0.95P_{\Pi P2} = 0.95 \cdot 80.84 = 76.78 (\kappa Bm)$$

$$Q_{45} = 0.9 \cdot 39.4 = 35.46 (\kappa BAp)$$

$$\Delta U_{45} = \frac{76,78 \cdot 0,01 + 35,46 \cdot 0,0017}{10 \cdot (386,4 \cdot 10^{-3})^2} = 0,55(\%);$$

Или в вольтах:
$$\Delta U_{45} = 0.55 \cdot \frac{387.6}{100} = 2.13(B)$$

$$U_5 = 387, 6 - 2, 13 = 385, 46(B)$$

Участок 5-6:

$$R_{56} = 0,625 \cdot 0,033 = 0,02 \, O_M)$$

$$X_{56} = 0.06 \cdot 0.033 = 0.002(O_M)$$

$$\begin{split} P_{56} &= 38 (\kappa Bm) \\ Q_{56} &= 42,12 (\kappa BAp) \\ \Delta U_{56} &= \frac{38 \cdot 0,02 + 42,12 \cdot 0,002}{10 \cdot (385,46 \cdot 10^{-3})^2} = 0,57 \, (\%); \\ \text{Или в вольтах: } \Delta U_{56} &= 0,57 \cdot \frac{385,46}{100} = 2,19 \, (B) \\ U_6 &= 385,46 - 2,65 = 383,3 \, (B) \end{split}$$

Расчёты для построения эпюры отклонений напряжения для максимального и минимального режимов систематизируем в виде таблицы, представленной ниже.

Таблица 9.3.1- Расчётные данные для построения эпюры отклонений напряжения

	Максимальный	Минимальный режим
	режим	
Р12, кВт	648,93	616,48
Q12, кВАр	631,02	567,92
ΔU ₁₂ ,%	0,12	0
ΔU12,B	13,06	0
βm	0,91	0,84
Ua	0,245	0,245
Up	5,49	5,49
COSΦ2	0,76	0,78
sinφ ₂	0,65	0,63
$\Delta U_{23} = \Delta U_m, \%$	3,4	3,08
$\Delta U_{23} = \Delta U_{m,B}$	369,6	387,6
Р34, кВт	289,91	275,4
Qз4, кВАр	161,11	144,9
ΔU_{34} ,%	0,021	0,02
ΔU_{34} ,B	0,08	0,07
Р45, кВт	80,84	76,78
Q45, кВАр	39,4	35,46
$\Delta \mathrm{U}_{45},\%$	0,59	0,55
ΔU 45, B	2,27	2,13
Р56, кВт	40	38
Q56, кВАр	46,8	42,12
ΔU_{56} ,%	0,73	0,57
ΔU56,B	2,7	2,19




Рисунок 10.3 - Эпюры отклонений напряжения

10.4 Расчёт токов короткого замыкания для участка цеховой сети от ТП до наиболее мощного электроприёмника цеха

Расчёт токов КЗ в сети до 1000 В обладает следующими особенностями:

- принимаем мощность системы $S_c = \infty$, что правомерно $S_c \ge 50 S_{H.mp.}$ При этом напряжение на шинах подстанции считается неизменным при КЗ в сети до 1000 В;
- при расчёте учитываются все активные и реактивные сопротивления до точки КЗ всех элементов сети: силовой трансформатор, сопротивление токовой катушки автоматического выключателя и переходное сопротивление контактов, сопротивление первичной обмотки трансформаторов тока, сопротивление проводов и кабелей;
- расчёт ведётся в именованных единицах, напряжение берётся на 5% выше номинального напряжения сети. Принимаем $U=400~\mathrm{B}$, действующая величина тока короткого замыкания $I_{\kappa} = U/\sqrt{3}Z_{\Sigma}$.




Рисунок 10.4 - Расчётная схема для участка цеховой сети 0,4 кВ ТП − ЭП №18

Расчёт токов для точки К1:

$$R_{m} = \frac{\Delta P_{\kappa_{3}} \cdot U^{2}}{S_{H.mp.}^{2}} = \frac{12, 2 \cdot 400^{2}}{1000^{2}} = 1,95 (MO_{M}) -$$
активное сопротивление трансформатора;

$$U_a = \frac{\Delta P_{\kappa_3} \cdot 100\%}{S_{H.mp}} = \frac{12, 2 \cdot 100\%}{1000} = 1,22(\%)$$
 — активная составляющая напряжения КЗ;

$$U_p = \sqrt{(U_\kappa)^2 - (U_a)^2} = \sqrt{5,5^2 - 1,22^2} = 5,36\%$$
 — реактивная составляющая напряжения КЗ;

$$X_m = \frac{U_p\%}{100} \cdot \frac{U^2}{S_{H.mp.}} = \frac{5,36}{100} \cdot \frac{400^2}{1000} = 8,58 (MOM)$$
 — активное сопротивление трансформа-

тора;

 $R_{\kappa 1} = 0,08(MOM)$ — активное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $X_{\kappa 1} = 0,08(MOM)$ — реактивное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $R_{nep1} = 0, 1(MOM)$ — переходное сопротивление контактов.

Для трансформатора тока, согласно [2, стр.63] при коэффициенте трансформации Кт=2000/5 принимаем следующие величины:

 $R_{mm1} = 0.05 (MOM)$ — активное сопротивление первичной обмотки трансформатора тока;

 $X_{mm1} = 0,07(MOM)$ — реактивное сопротивление первичной обмотки трансформатора тока.

$$\begin{split} Z_{\Sigma\kappa1} &= \sqrt{\left(R_m + R_{\kappa1} + R_{nep1} + R_{mm1}\right)^2 + \left(X_m + X_{\kappa1} + X_{mm1}\right)^2} = \\ &= \sqrt{\left(1,95 + 0,08 + 0,1 + 0,05\right)^2 + \left(8,58 + 0,08 + 0,07\right)^2} = 9 \left(\textit{MOM}\right) \end{split}$$

:

$$I_{\kappa 1} = \frac{U}{\sqrt{3} \cdot Z_{\Sigma_{\kappa 1}}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 9} = 25,69 \text{ (KA)};$$

Согласно [1, стр. 128] принимаем $K_{y\partial 1} = 1,3$;

$$i_{y1} = I_{\kappa 1} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y \partial 1} = 25,69 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,3 = 47,23 (\kappa A)$$
.

Расчёт токов для точки К2:

Принимаем для автоматического выключателя, согласно [2, стр.63] следующие величины:

 $R_{\kappa 2} = 0.12(MOM)$ — активное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $X_{\kappa 2} = 0,13(MO_M)$ — реактивное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $R_{nep2} = 0,25(MO_M)$ — переходное сопротивление контактов.

Для трансформатора тока, согласно [2, стр.63] при коэффициенте трансформации Кт=600/5 принимаем следующие величины:

 $R_{mm2} = 0,05 (MOM)$ — активное сопротивление первичной обмотки трансформатора тока;

 $X_{mm2} = 0,07(MOM)$ — реактивное сопротивление первичной обмотки трансформатора тока.

Для кабеля ПвВнг(A)LS (4x240) рассчитаем активное и реактивное сопротивления:

$$R_{\kappa a\delta} = r_o \cdot l = 77 \cdot 0,001 = 0,077 (MO_M);$$

$$X_{\kappa a\delta} = x_0 \cdot l = 0,06 \cdot 10 = 0,6 (MO_M)$$
;

$$\begin{split} Z_{\Sigma\kappa2} &= \sqrt{\left(R_{\kappa2} + R_{nep2} + R_{mm2} + R_{\kappa a \delta 2}\right)^{2} + \left(X_{\kappa2} + X_{mm2} + X_{\kappa a \delta 2}\right)^{2}} = \\ &= \sqrt{\left(0.12 + 0.25 + 0.05 + 0.077\right)^{2} + \left(0.13 + 0.07 + 0.6\right)^{2}} = 0.98 (\textit{MOM}) \end{split}$$

$$Z_{\Sigma \kappa 1+2} = Z_{\Sigma \kappa 1} + Z_{\Sigma \kappa 2} = 9 + 0,98 = 9,98 (MOM)$$

$$I_{\kappa 2} = \frac{U}{\sqrt{3}Z_{\Sigma_{\kappa}2}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 9,98} = 23,16(\kappa A);$$

Согласно [1, стр. 128] принимаем $K_{y\partial 2} = 1,25$;

$$i_{y2} = I_{\kappa 2} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y\partial 2} = 23,16 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,25 = 40,96(\kappa A)$$
.

Расчёт токов для точки К3:

Принимаем для автоматического выключателя, согласно [2, стр.63] следующие величины:

 $R_{\kappa 3} = 0,7(MO_M)$ — активное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $X_{\kappa3} = 0,7(MO_M)$ — реактивное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $R_{nep2} = 0,7(MO_M)$ — переходное сопротивление контактов.

Для кабеля АПвВнг(A)LS (4x70) рассчитаем активное и реактивное сопротивления:

$$R$$
каб = $r_0 \cdot l = 447 \cdot 0,043 = 19,2 (м O м);$

$$X_{\kappa a\delta} = x_0 \cdot l = 0,06 \cdot 43 = 2,58 (MOM);$$

$$Z_{\Sigma \kappa 3} = \sqrt{(R_{\kappa 3} + R_{nep3} + R_{\kappa a63})^2 + (X_{\kappa 3} + X_{\kappa a63})^2} =$$

$$= \sqrt{(0,7 + 0,7 + 19,2)^2 + (0,7 + 2,58)^2} = 20,85(MOM)$$

$$Z_{\Sigma_{K}1+2+3} = Z_{\Sigma_{K}1} + Z_{\Sigma_{K}2} + Z_{\Sigma_{K}3} = 9 + 0,98 + 20,85 = 30,83 (\textit{mOM})$$

$$I_{\kappa 3} = \frac{U}{\sqrt{3}Z_{\Sigma\kappa^2}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 30,83} = 7,5 (\kappa A);$$

Согласно [1, стр. 128] принимаем $K_{\nu\partial 2} = 1,15$;

$$iy3 = I_{\kappa 3} \cdot \sqrt{2} \cdot Ky \partial 3 = 7, 5 \cdot \sqrt{2} \cdot 1, 15 = 12, 2(\kappa A)$$
.

Расчёт токов для точки К4:

Принимаем для автоматического выключателя, согласно [2, стр.63] следующие величины:

 $R_{\kappa 4} = 1,3 (MO_M)$ — активное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $X_{\kappa 4} = 1, 2(MO_M)$ — реактивное сопротивление токовой катушки автоматического выключателя;

 $R_{nep2} = 0.75 (MO_M)$ — переходное сопротивление контактов.

Для кабеля АПвВнг(A)LS (4x50) рассчитаем активное и реактивное сопротивления:

$$R_{\kappa a\delta} = r_0 \cdot l = 625 \cdot 0,033 = 20,63 (MO_M);$$

$$X_{\kappa a\delta} = x_o \cdot l = 0,06 \cdot 33 = 1,98 (MOM);$$

$$\begin{split} Z_{\Sigma\kappa4} &= \sqrt{(R_{\kappa4} + R_{nep4} + R_{\kappa a64})^2 + (X_{\kappa4} + X_{\kappa a64})^2} = \\ &= \sqrt{(1,3 + 0,75 + 20,63)^2 + (1,2 + 1,98)^2} = 23,39 \, (\text{MOM}) \\ Z_{\Sigma\kappa1 + 2 + 3 + 4} &= Z_{\Sigma\kappa1} + Z_{\Sigma\kappa2} + Z_{\Sigma\kappa3} + Z_{\Sigma\kappa4} = 9 + 0,98 + 20,85 + 23,39 = 54,22 \, (\text{MOM}) \end{split}$$

$$I_{\kappa 3} = \frac{U}{\sqrt{3}Z_{\Sigma_{\kappa}2}} = \frac{400}{\sqrt{3} \cdot 54,22} = 4,26(\kappa A);$$

Согласно [1, стр.128] принимаем $K_{y\partial 2} = 1,1$;

$$i_{y4} = I_{\kappa 4} \cdot \sqrt{2} \cdot K_{y\partial 4} = 4,26 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,1 = 6,63 (\kappa A)$$
.

$$iy3 = I\kappa 3 \cdot \sqrt{2} \cdot Ky\partial 3 = 6,66 \cdot \sqrt{2} \cdot 1,1 = 10,4(\kappa A)$$
.

10.5 Построение карты селективности действия аппаратов защиты для участка цеховой сети 0,4 кВ от вводного автомата на подстанции до Электроприёмника.

Карта селективности действия аппаратов защиты строиться в логарифмической системе координат и служит для проверки правильности выбора аппаратов зашиты. На карту селективности наносятся:

- номинальный и пусковой токи электроприёмника;
- расчётный и пиковый ток силового распределительного шкафа;
- расчётный и пиковый ток подстанции;
- защитные характеристики защитных аппаратов (автоматических выключателей и предохранителя);
- значения токов КЗ в сети 0,4 кВ.

Защитные характеристики автоматических выключателей, которые необходимо использовать для построения карты селективности действия аппаратов защиты приведены в справочной литературе [3, стр.88].

Таолица 10.5.1- Данные для построения карты селективности деиствия аппаратов защить								циты
	Электроприём-	Силовой распреде-			Значение тока КЗ			
	ник	лительні	ый шкаф	Подстанция	в соотв. точках,			
				TΠ - 4		кA	4	
	Пресс	ПР №2	РΠ		1	2	3	4
Расчётный ток, А	_	140,1	514,77	1519,34				
Пиковый ток, А	_	608,165	982,135	1986,36	69'	,16		3
Номиналь- ный ток, А	98,54	—		_	25,6	23,1	7,5	6,63
Пусковой ток, А	492,68	_	_	_				

Таблица 10.5.2- Данные для построения карты селективности действия аппаратов защиты

	11	<u> </u>
Наименование аппарата за-	Номинальный ток	Номинальный ток срабатыва-
щиты	расцепителя, А	ния уставки в зоне КЗ, А
BA55-43	1600	6400
BA51-39	630	1920
BA57-35	160	800
BA57-35	100	800




Рисунок 10.5 - Карта селективности действия защит

- 1 номинальный ток двигателя;
- 2 пусковой ток двигателя;
- 3 расчётный ток силового распределительного шкафа РП;
- 4 пиковый ток силового распределительного шкафа РП;
- 5 расчётный ток силового распределительного шкафа ПР2;
- 6 пиковый ток силового распределительного шкафа ПР2;
- 7 расчётный ток подстанции ТП-4;
- 8 пиковый ток подстанции ТП-4;
- 9 защитная характеристика автоматического выключателя ВА57–35;
- 10 защитная характеристика автоматического выключателя ВА57–35;
- 11- защитная характеристика автоматического выключателя ВА51-39;
- 12- защитная характеристика автоматического выключателя ВА55-43;
- 13, 14, 15, 16 токи КЗ в точках, указанных на рис. 6.

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕ-СУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
3-5А3Д3	Романов Алексей Сергеевич

Институт	Электронного обуче- ния	Кафедра	ЭПП
Уровень образова- ния	Бакалавр	Направление/специаль- ность	Электроэнергетика и электротехника

Исходные данные к разделу «Финансовый менеди сбережение»:	кмент, ресурсоэффективноств и ресурсо
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): ма- териально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих	- стоимость материалов и оборудования; - квалификация исполнителей; - трудоемкость работы.
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов	- нормы амортизации; - размер минимальной оплаты труда.
3. Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования	- отчисления в социальные фонды.
Перечень вопросов, подлежащих исследова	нию, проектированию и разработке:
1. Оценка коммерческого потенциала инженерных решений (ИР)	- формирование вариантов решения с учетом технического уровня.
2. Формирование плана и графика разработки и внедрения ИР	- планирование выполнения проекта -график проектирования
3. Составление бюджета инженерного проекта (ИП)	- расчет бюджета на проектирование; - расчет капитальных вложений в основные средства.
Перечень графическо	го материала:
1. График проектирования	по материала:

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
доцент	Фигурко А.А.	К.Э.Н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
3-5А3Д3	Романов Алексей Сергеевич		

11. ФИНАНСОВЫЙ МЕНДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ

11.1 Общие сведения

Целью данной работы является составление сметы на проектирование электрической части "Горно-металлургического завода №2, НГМК" и расчет сметы затрат на электрооборудование цеха измельчения предприятия.

Капитальные вложения в электрооборудование — это в первую очередь, стоимость электрооборудования и стоимость строительно — монтажных работ.

Смета — это документ, определяющий окончательную и предельную стоимость реализации проекта. Смета служит исходным документом капитального вложения полного объема необходимых работ.

Исходными материалами для определения сметной стоимости строительство объекта служат данные проекта по составу оборудования, объему строительных и монтажных работ; прейскуранты цен на оборудование и строительные материалы; нормы и расценки на строительные и монтажные работы; тарифы на перевозку грузов; нормы накладных расходов и другие нормативные документы.

Решение о проектировании электроснабжения принимается на основе технико-экономического обоснования.

На основе утвержденного ТЭО заказчик заключает договор с проектной организацией на проектирование и выдает ей задание, которое содержит:

- 1. Ген план предприятия;
- 2. Расположение источника питания;
- 3. Сведения об электрических нагрузках;
- 4. План размещения электроприемников на корпусах;
- 5. Площадь корпусов и все территории завода

Различают две стадии проектирования:

- а) Технический проект;
- б) Рабочий чертеж.

Если проектируемый объект в техническом отношении не сложный, то обе стадии объединяются в одну – технорабочий проект.

Для того, чтобы выполнить расчет затрат на проектирование электроснабжения объекта в срок при наименьших затратах средств, составляется план график, в котором рассчитывается поэтапная трудоемкость всех работ. После определения трудоемкости всех этапов темы, назначается число участников работы по этапам (таблица 10.1)

Таблица 11.1.1 – План разработки выполнения этапов проекта

<u>№</u>	Перечень выполняемых работ	Исполнители	Продолжительность,
п/п 1	Ознакомление с производственной документацией.	Руководитель	дн. 4
	Постановка задачи работникам	Инженер	4
2	Расчет электрических нагрузок по цеху	Инженер	7
3	Расчет электрических нагрузок по предприятию	Инженер	8
4	Построение картограммы нагрузок	Инженер	2
5	Выбор трансформаторов цеховых подстанций. Технико-экономический расчет компенсирующих устройств	Инженер	5
6	Выбор трансформаторов ГПП. Технико-	Руководитель	1
	экономический расчет схемы внешнего электроснабжения	Инженер	6
7	Расчет внутризаводской сети предприятия	Инженер	13
8	Расчет токов короткого замыкания в сети выше 1000 В.	Инженер	1
9	Выбор электрооборудования в сети 1000 В.	Инженер	3
10	Расчет схемы электроснабжения цеха	Руководитель	2
		Инженер	7
11	Расчет токов короткого замыкания в сети ниже 1000 В	Инженер	2
12	Расчет релейной защиты и автоматики	Инженер	2
13	Расчет эпюры отклонений напряжения	Инженер	1
14	Составление расчетно-пояснительной за-	Руководитель	2
	писки	Инженер	25
15	Чертежные работы	Руководитель	2
		Инженер	22
	Итого по каждой должности	Руководитель	11
		Инженер	108
Ито	го		119

№	Перечень выполняемых работ для руководителя	Начало	Окончание	Длит ельно сть	фев 20	016	мар 2016	anp 2016	май 2016
1	Ознакомление с производственной документацией	25.01.2016	28.01.2016	4д					
2	Выбор трансформаторов ГПП	24.02.2016	24.02.2016	1д					
3	Расчет схемы электроснабжения цеха	22.03.2016	23.03.2016	2д					
4	Составление расчетно-пояснительной записки	05.04.2016	06.04.2016	2д					
5	Чертежные работы	04.05.2016	05.05.2016	2д					
№	Перечень выполняемых работ для инженера	Начало	Окончание	Длит ельно сть	фев 20		мар 2016	anp 2016	май 2016
1	Ознакомление с производственной документацией	25.01.2016	28.01.2016	4д					
2	Расчет электрических нагрузок	29.01.2016	05.02.2016	7д					
3	Расчет электрических нагрузок по предприятию	06.02.2016	15.02.2016	8д					
4	Построение картограммы нагрузок	16.02.2016	17.02.2016	2д					
5	Выбор цеховых трансформаторов	18.02.2016	23.02.2016	5д					
6	Выбор трансформаторов ГПП	24.02.2016	01.03.2016	6д					
7	Расчет внутризаводской сети предприятия	02.03.2016	16.03.2016	13д					
8	Расчет токов K3 в сети выше 1000 B	17.03.2016	17.03.2016	1д			0		
9	Выбор электрооборудования в сети выше 1000 В	18.03.2016	21.03.2016	3д					
10	Расчет схемы электроснабжения цеха	22.03.2016	29.03.2016	7д					
11	Расчет токов КЗ в сети до 1000 B	30.03.2016	31.03.2016	2д					
12	Выбор защитной аппаратуры	01.04.2016	02.04.2016	2д					
13	Расчет отклонений напряжения	04.04.2016	04.04.2016	1д				0	
14	Составление расчетно-пояснительной записки	05.04.2016	03.05.2016	25д					
15	Чертежные работы	04.05.2016	28.05.2016	22д					

Рисунок 11.1 – Календарный план проекта

11.2 Смета на проектирование

1) Затраты на разработку проекта

$$\Sigma M_{np} = M_{MAT} + M_{3n} + M_{co} + M_{am} + M_{np} + M_{накл},$$

где И_{зп} – заработная плата;

 $И_{\text{мат}}$ – материальные затраты;

 ${\rm M}_{\rm am}$ – амортизация компьютерной техники;

Исо – отчисления в социальные фонды;

 $И_{пр}$ – прочие затраты;

Инакл – накладные расходы.

- 2) Расчет зарплаты
 - а) Оплата научного руководителя : 6000 руб.
 - б) Месячная зарплата инженера

$$\mathsf{M}_{\mathfrak{I}_{\Pi}}^{\mathrm{mec}} = 3\Pi_{\dot{0}} \cdot \mathsf{K}_{1} \cdot \mathsf{K}_{2} = 20000 \cdot 1, 1 \cdot 1, 3 = 28600$$
 руб,

Зарплата инженера с учетом фактически отработанных дней

$$\mathsf{M}_{\mathfrak{I}^{\Pi}}^{\Phi} = rac{\mathsf{M}_{\mathfrak{I}^{\Pi}}^{\mathrm{Mec}}}{21} \cdot n = rac{28600}{21} \cdot 108 = 147085$$
 руб,

Расчет для сотрудников проекта сведем в таблицу 10.2

в) Итого И $_{\Phi 3\Pi}$ сотрудников

$$И_{\Phi 3\Pi} = 6000 + 147085 = 153085$$
 руб

Расчет для сотрудников проекта сведем в таблицу 10.2.

Таблица 11.1.2

Должность	3П₀,руб	Д, руб	K ₁	К2	Имес , руб
Руководитель	6000	-	-	1	6000
Инженер	18000	2000	1,1	1,3	28600
Итого	24000	2000	-	-	34600

Таблица 11.1.3 – Затраты на материалы

Материалы	Количе-	Цена за еди-	Им, руб
	ство	ницу, руб	
Флеш память	1	500	500
Упаковка бумаги А4 50 листов	1	200	200
Канцтовары	-	700	700
Картридж для принтера	1	2000	2000
Итого Имат, руб	-	-	3400

3) Амортизация основных фондов

Основной объем работы был произведен на персональных компьютерах.

$$\mathbf{H}_{\text{ам}} = \frac{\mathbf{T}_{\text{исп.КТ}}}{\mathbf{T}_{\text{кал}}} \cdot \mathbf{I}_{\text{KT}} \frac{1}{\mathbf{T}_{\text{сл}}} = \frac{48}{365} \cdot 6000 \cdot \frac{1}{3} = 263 \text{ руб}$$

где $T_{\text{исп.КT}}$ – время использования компьютерной техники на проект;

 $T_{\rm кал} = 365$ — годовой действительный фонд рабочего времени используемого оборудования;

Цкт – первоначальная стоимость оборудования, руб;

Т_{сл} – срок службы компьютерной техники (время окупаемости 3 лет).

Дальнейшие расчеты сведем в таблицу 11.1.4

Таблица 11.1.4

Оборудова-	Стоимость,	Количество	Тэ, дней	Иам, руб
ние	руб			
Компьютер	25000	1	48	1069
Принтер	5000	1	10	46
Итого Иам,	-	-	-	1115
руб				

4) Отчисления в социальные фонды (соц. Страхование, пенсионный фонд, мед. страховка) в размере 30% от $\,\rm \, W_{\Phi 3\Pi} \,$

$$M_{co} = 0.3 \cdot 153085 = 45925$$
 руб.

5) Прочие расходы (услуги связи, затраты на ремонт оборудования...) в размере 10% от $И_{\Phi 3\Pi}$, затратов на материалы, амортизации и отчислений в социальные фонды

$$M_{\rm np} = 0.1 \cdot (M_{\Phi 3\Pi} + M_{\rm M} + M_{\rm am} + M_{\rm co}) =$$

$$= 0.1 \cdot (153085 + 3400.0 + 263 + 45925) = 20267$$
 py6.

6) Накладные расходы (затраты на отопление, освещение, обслуживание помещений, административные расходы ...)

$$M_{\text{накл}} = 0.16 \cdot M_{\Phi 3\Pi} = 0.16 \cdot 153085 = 24493$$
руб.

7) Затраты на разработку проекта

$$\varSigma \mathsf{H} = \mathsf{H}_{\Phi 3\Pi} + \mathsf{H}_{\mathsf{M}} + \mathsf{H}_{\mathsf{aM}} + \mathsf{H}_{\mathsf{co}} + \mathsf{H}_{\mathsf{пр}} + \mathsf{H}_{\mathsf{накл}} =$$
 = 153085 + 3400,0 + 263 + 45925 + 20267 + 24493 = 247433 руб

Расчет сметы затрат разработку проекта сведем в таблицу 10.1.5

Таблица 11.1.5 – Калькуляция сметной стоимости на выполнение проекта

№ ста-	Наименование статей расхода	Сумма, руб
ТЬИ		
1	$N_{\Phi 3\Pi}$	153085
2	Материалы Имат	3400
3	Амортизация основных фондов Иам	263
4	Социальные отчисления Исо	45925
5	Прочие расходы Ипр	20267
6	Накладные расходы Инакл	24493
Цена пр	оекта Σ И $_{ m np}$, руб	247433

Таблица 11.1.6 - Матрица структурного решения выбора

Ин-		Вид (способ) исполнения			
декс пара- метра	Морфологический признак (параметр)	1	2	3	
1	2	3	4 \	5	
1	Вид тока	постоянный	переменный \	импульсный	
2	Охлаждение трансфор- маторов	Естественное воз- душное	Естественное масляное	Масляное охлаждение с дутьем и есте-	

				ственной цир- куляцией	
				масла	
3	Материал кабеля	Алюминий —	Медь	-	
4	Марка кабеля	НРГ	ВВГ	АПвВнг	
5	20111171109 0111101077700	Плавкие предохра-	Автоматические		
3	Защитная аппаратура	нители	выключатели 🗸		
6	Силовые распредели-	Щиты распредели-	+		
0	тельные пункты	тельные	Типовое РП		
7	Схема внутрицехового	Могнотронгноя			
/	электроснабжения	Магистральная	Радиальная		
Вариал	Вариант решения				

11.2 Смета затрат на электрооборудование рассматриваемого цеха приведена

Таблица 11.2.1 - Смета затрат на электрооборудование рассматриваемого цеха приведена

№ π/π	Наименование оборудования	Единица изме- рения Количество		Сметная стоимость, тыс. руб.		Общая стоимость, тыс. руб.	
		Единиі рения	Количество	Обо- рудо- вание	Мон- таж	Оборудование	Монтаж
1	Трансформаторы ТМЗ 1000/10	ШТ	1	680	84,10	1360	168,2
2	ПР8503-73507	ШТ	7	8,36	5,38	16,72	10,76
	BA57-35	ШТ	1	4,85	0,88	4,85	0,88
	BA57-35	ШТ	14	2,69	0,47	37,66	6,58
4	BA51-39	ШТ	3	1,53	0,32	4,59	0,96
	BA55-43	ШТ	5	0,52	0,09	2,6	0,45
Кабели							
1	2	3	4	5	6	7	8
	АПвПу (1х70)	KM	0,345	6,58	1,58	0,82	0,20
	ПвВнг(A)-LS(4x240)	КМ	0,01	13,20	3,49	1,56	0,18
	$A\Pi$ в B нг (A) - $LS(4x10)$	КМ	0,063	17,80	4,75	2,42	0,33
5	$A\Pi$ в B нг (A) - $LS(4x35)$	КМ	0,73	25,60	5,26	1,66	0,11
	$A\Pi$ в B нг (A) - $LS(4x16)$	КМ	0,066	78,15	16,02	6,80	0,59
	АП вВнг(A)- LS(4x25)	KM	0,02	210,0 0	42,00	7,35	0,26
	АП вВнг(А)- LS(4x6)	КМ	0,01	350,4 5	68,32	36,80	3,86
	АП вВнг(А)- LS(4х4)	КМ	0,065	580,5 0	87,65	124,81	26,83
	АП вВнг(А)- LS(4x2,5)	КМ	0,25	1,89	0,27	3,30	5,76
	АП вВнг(A)- LS(4x70)	KM	0,08				
	Итого по цеху, тыс. руб					1785,202	280,45

Полная стоимость затрат на разработку проекта, оборудование и монтаж

$$K = K_{\rm np} + K_{\rm o6} + K_{\rm moht} = 514825 + 1785,202 + 280,45 = 516890,652$$
 руб

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа		ФИО
	3-5А3Д3	Романов Алексей Сергеевич

Школа	Инженерная школа	Отделение	Отделение электроэнергетики и
	энергетики		электротехники
Уровень образова-	Бакалавриат	Направление/специальность	13.03.02 – Электроэнергетика и
ния			электротехника

Исходные данные к разделу «Социальная о 1. Характеристика объекта исследования (вещество, мате-	Рабочая зона – рабочее место сотрудника энергослу-
 ларактеристика объекта исследования (вещество, мате- риал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и области 	жбы преприятия, оборудованное ПК.
его применения	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Перечень вопросов, подлежащих исследованию, про	ректированию и разработке:
1. Производственная безопасность	Провести анализ следующих вредных факторов:
 1.1. Роизводственная осзопасность 1.1. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности: физико-химическая природа вредности, её связь с разрабатываемой темой; действие фактора на организм человека; приведение допустимых норм с необходимой размерностью (со ссылкой на соответствующий нормативнотехнический документ); предлагаемые средства защиты; (сначала коллективной защиты, затем – индивидуальные защитные средства). 1.2. Анализ выявленных опасных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности: механические опасности (источники, средства защиты; термические опасности (источники, средства защиты); электробезопасность (в т.ч. статическое электриче- 	 Отклонение параметров микроклимата от до- пустимых значений; Повышенный уровень шума; Недостаточная освещенность рабочей зоны; Электромагнитное излучение.
ство, молниезащита – источники, средства защиты)	
 2. Экологическая безопасность: Экологическая безопасность: защита селитебной зоны анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы); анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы); анализ воздействия объекта на литосферу (отходы); разработать решения по обеспечению экологической безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей среды. 	Анализ воздействия на окружающую среду: воздействие на литосферу (образование отходов в процессе работы в рассматриваемой рабочей зоне).
Безопасность в чрезвычайных ситуациях: перечень возможных ЧС при разработке и эксплуатации проектируемого решения; выбор наиболее типичной ЧС; разработка превентивных мер по предупреждению ЧС; разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по ликвидации её последствий. 4. Правовые и организационные вопросы обеспечения	На данном предприятии могут возникнуть следующие чрезвычайные ситуации: -взрыв; -пожар. Разработка превентивных мер и действий в случае возникновения ЧС (применение вентиляционных установок и автоматической системы оповещения; оснащение помещений средствами пожаротушения; инструкция по пожарной безопасности и других ЧС; наличие ответственного лица при возникновении ЧС; план эвакуации людей из зданий и помещения). Разработка организационных мероприятий при компо-
 безопасности: специальные (характерные при эксплуатации объекта исследования, проектируемой рабочей зоны) правовые нормы трудового законодательства; организационные мероприятия при компоновке рабо- 	новке рабочей зоны в соответствии с эргономическими требованиями.

Пото вучиния водомия для	nantara wa averawana wa madaway	
дата выдачи задания для	раздела по линейному графику	

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, зва-	Подпись	Дата
		ние		
Ассистент ОКД	Ледовская А.М.	-		
ИШНКБ				

Задание принял к исполнению студент:

Группа		ФИО	Подпись	Дата
	3-5А3Д3	Романов А.С.		

12. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

В данном разделе дипломной работы рассмотрены следующие вопросы охраны труда: рассмотрены мероприятия по технике безопасности и производственной санитарии, а также мероприятия по противопожарной профилактике. Наряду с этими вопросами необходимо также рассмотреть и вопросы предупреждения опасного и вредного воздействия окружающей среды на человека.

Все специалисты, инженерно-технический персонал, а также руководители предприятий, обязаны знать законы, требования и рекомендации безопасности жизнедеятельности. Это связано с тем, что они несут ответственность за сохранение здоровья своих подчиненных и своего личного.

Долгое время при организации труда пользователей персональных электронновычислительных машин (ПЭВМ) использовались временные санитарные нормы, носившие рекомендательный характер и даже в силу этого не способствовавшие уделению должного внимания организации труда этой категории работников. В настоящее время вступили в действие «Гигиенические требования к видеодисплейным терминалам, персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»,

СанПиН 2.2.4.548–96. ГОСТ 12.1.003-2014, СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03. Эти нормативные требования дополняются требованиями [13, 14, 15].

Производственная безопасность

Анализ опасных и вредных факторов

При работе с ПЭВМ инженеры сталкиваются с воздействиями таких физически опасных производственных факторов как: поражение электрическим током; вредных производственных факторов: электромагнитное излучение; недостаточная освещенность рабочей зоны; повышенная или пониженная температура среды; повышенный уровень шума.

Многие сотрудники подвержены воздействиям таких психологических факторов, как перенапряжение зрения, слуха и нервов, монотонность труда.

Воздействие выше указанных опасных факторов может привести к гибели человека, Воздействие вредных факторов может вызвать утомление работника, что в дальнейшем приведет к снижению работоспособности и развитию проф. болезней.

Производственная санитария

На рабочих местах большое значение отводится созданию комфортных условий труда, которые обеспечиваются параметрами микроклимата и степенью запыленности воздуха.

Размеры помещения в котором проходят необходимые работы должны соответствовать количеству работающих и размещаемому в этом помещении оборудованию. В данных помещениях необходимо, чтобы температура, освещение, чистота воздуха, производственные шумы и т.д. удовлетворяли всем требованиям ГОСТ и СанПиН.

Санитарные нормы СП 2.2.1.1312-03 устанавливают на одного работающего, объём производственного помещения не менее 15 m^3 , площадь помещения выгороженного стенами или глухими перегородками не менее $4,5 \text{ m}^2$

Шумы и мероприятия по их снижению

Шум - это беспорядочные звуковые колебания разной физической природы, характеризующиеся случайным изменением амплитуды, частоты и др.

Источником шума является работающее электрооборудование.

Присутствие шумов на рабочем месте оказывает вредное воздействие на организм человека, ухудшает условия труда.

Шум определяется следующими параметрами: уровень звука L, дБА.

уровень звукового давления A, дБ; интенсивность звука I, Вт/м²; Нормирование шума осуществляется с помощью ГОСТ 12.1.003–2014 ССБТ. «Шум. Общие требования безопасности» и СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах». В данных документах предусмотрены два метода нормирования шума: по предельному спектру шума и по эквивалентному уровню шума в дБА.

Для измерения шума применяют шумомеры, анализаторы и другие приборы. Все измерения производят в соответствии с ГОСТ ISO 9612-2016.

Наиболее перспективным способом снижения шума является создание малошумного оборудования, при этом вводится техническое нормирование шума машин. В паспорте машины указывается шумовая характеристика.

В соответствии с ГОСТ 12.1003-2014 защита от шума, создаваемого на рабочих местах внутренними и внешними источниками, осуществляется уменьшением шума в источнике, применением средств коллективной (ГОСТ 12.1029-80) и индивидуальной (47. СП 51.13330.2011) защиты.

Коллективные средства защиты: защита самого источника шума, снижение шума на пути распространения (кожухи, экраны кабины) облицовка потолка и стен звукопоглощающим материалом (снижает шум на 6-8 дБ); экранирование рабочего места (постановкой перегородок, диафрагм); установка в компьютерных помещениях оборудования, производящего минимальный шум.

Индивидуальные средства защиты: использование наушников, противошумных шлемов.

Освещение на рабочем месте

Производственное освещение — это система необходимых мер и совокупность устройств, которые обеспечивают благоприятные условия для работы органов зрительной системы человека.

Правильно организованное рабочее место человека, в плане освещенности, сохраняет зрение человека, а также содействует нормальному состоянию нервной системы, обеспечивает безопасность в процессе трудовой деятельности. Производительность труда напрямую зависит от освещения, и при правильном расположении источников света, производительность повышается на 10-12%.

Для обеспечения освещённости необходимо использовать совмещённое освещение, при котором естественное дополняется искусственным. Причём естественное освещение является боковым (осуществляется через световые проёмы в наружных стенах), а искусственное - общим. В условиях недостаточной освещенности в утреннее и вечернее время используется искусственное

освещение. Роль источников света при искусственном освещении выполняют люминесцентные лампы. Они обладают высокой световой отдачей и имеют более продолжительный срок службы в отличие от обычных ламп накаливания. Согласно действующим ГОСТР 50948, ГОСТР 50949, СанПиН 2.2.2./2.4.1340-03, СП52.13330.2016 (актуализированная редакция СНиП 23-05-95) для искусственного освещения регламентировано наименьшая допустимая освещенность рабочего места — 300 лк для IV разряда, подразряда работ «а».

Для данного задания значение нормируемой освещенности 300 лк.

Люминесцентные светильники располагаются рядами, равномерно размещаясь по всей поверхности. При высоких уровнях нормированной освещённости светильники располагаются непрерывными рядами. Примем высоту рабочей поверхности над полом $h_p = 0.8$ м. Тогда высота светильника над рабочей поверхностью:

$$h = H - h_p = 3, 1 - 0, 8 = 2,3;$$

расстояние между соседними светильниками или рядами:

$$L = \lambda \cdot h = 1.2 \cdot 2.3 = 2.76 \text{ M}.$$

На рисунке 5.1 показан план помещения и расположение светильников.




Рисунок 12.1 - План помещения и размещения светильников с люминесцентными лампами.

Расчёт общего равномерного искусственного освещения горизонтальной рабочей поверхности выполняется методом коэффициента светового потока, учитывающим световой поток, отражённый от потолка и стен. Световой поток лампы накаливания или группы люминесцентных ламп светильника определяется по формуле:

$$\Phi = E_{H} \cdot S \cdot K_{3} \cdot Z \cdot 100 / n \cdot \eta;$$

где $E_{\rm H}$ = 300 лк — нормируемая минимальная освещённость по СНиП 23-05-95;

S = 50,5 - площадь освещаемого помещения, м²;

 $K_3 = 1.5$ — коэффициент запаса, учитывающий загрязнение светильника (источника света, светотехнической арматуры, стен и пр., т.е. отражающих поверхностей), наличие в атмосфере пыли;

Z – коэффициент неравномерности освещения, отношение E_{cp}/E_{min} . Для люминесцентных ламп при расчётах берётся равным 1,1;

n = 9 -число светильников;

 $\eta = 49$ - коэффициент использования светового потока, % .

Коэффициент использования светового потока показывает, какая часть светового потока ламп попадает на рабочую поверхность. Он зависит от индекса помещения i, типа светильника, высоты светильников над рабочей поверхностью h и коэффициентов отражения стен ρ_c и потолка ρ_n .

Индекс помещения определяется по формуле:

$$i = S/h(A+B) = 50,5/2,3(8,7+5,8) \approx 1,5.$$

Выбираем $\rho_c = 50\%$ (свеже-побеленные стены с окнами, закрытыми шторами); $\rho_n = 70\%$ (свеже-побеленный потолок).

Значения коэффициента использования светового потока светильников с люминесцентными лампами $\eta = 49\%$.

Световой поток группы люминесцентных ламп (4 лампы):

$$\Phi = 300 \cdot 50.5 \cdot 1.5 \cdot 1.1 \cdot 100/4 \cdot 49 = 12753.82$$
лм.

Световой поток, приходящийся на одну лампу $\Phi/4 = 3188,45$ лм.

Выбираем ближайшую стандартную лампу.

Таблица 12.2 – Параметры лампы

				Световой по-
Мощность,Вт	Напряжение Напряжение		Ток лампы,	ток, лм
, ,	сети,В	на лампе, В	A	
	,	,		ЛБ
40	220	109	0,43	3200

Электрическая мощность всей системы P = 4.40.9 = 1440 Bt.

Проверка:

$$E_{pacy} = \Phi \cdot n \cdot \eta / S \cdot K_3 \cdot Z \cdot 100;$$

$$E_{pacq}$$
= 12753,82·4·49/50,5·1,5·1,1·100 = 299,98 лк.

$$0.9 \cdot \text{EH} < \text{E}_{\text{pacy}} < 1.2 \cdot \text{EH};$$

Влияние электромагнитных полей

Опасность воздействия магнитного поля на человека можно оценить по величине электромагнитной энергии, которая поглощена телом человека.

Уровни напряженности электрических полей напрямую зависят от времени пребывания человека в контролируемой зоне (ГОСТ 12.1.002-84 «Электрические поля промышленной частоты. Допустимые уровни напряженности и требования к проведению контроля на рабочих местах»

Таблица 12.3 - Допустимые уровни напряженности, продолжительность пребывания работающих без средств защиты в электрическом поле

Напряженность электрического, поля, кВ/м	Допустимая продолжительность пребывания человека в течение суток в электрическом поле, мин
Менее 5	Без ограничений
От 5 до 10	Не более 180
Свыше 10-15	Не более 90
Свыше 15-20	Не более 10

Свыше 20-25	Не более 5

Время допустимого пребывания в рабочей зоне в часах составляет:

T = 50/E - 2.

ПЭВМ являются источниками разнообразных излучений: ультрафиолетового, рентгеновского (мягкого), излучений радиочастотного диапазона; электростатических полей.

Оценка фактических значений электромагнитных излучений, при невозможности проведения измерений, может быть приведена по паспорту ПЭВМ, либо по данным о характеристиках рентгеновского излучения, генерируемого электровакуумными приборами и установками.

Предельно допустимая напряженность электромагнитного поля на рабочих местах не должна превышать в течение рабочего дня значений, представленных в таблицах 5.4 – 5.5

Таблица 12.4- Предельно допустимая напряженность по электрической составляющей электромагнитного поля

f, МГц	0,06-3	3,0-30,0	30-50	50-300
Е,В/м	50	20	10	5

Таблица 12.5- Предельно допустимая напряженность по магнитной составляющей электромагнитного поля

f, МГц	0,06-1,5	30-50
Е,В/м	5	0,3

Для защиты от излучений применяют защитные экраны и ограничивают время работы.

Рекомендуемая продолжительность рабочего дня - 4 часа, за 8-ми часовой рабочий день, для взрослого пользователя, использующего стандартный монитор с защитным фильтром.

Необходимо делать регулярные перерывы: после каждого часа работы на 10 минут (выключать монитор и покидать рабочее место).

Электробезопасность

Опасность поражения электрическим током в отличие от других опасностей усугубляется тем, что человек не в силах без специальных приборов обнаружить присутствие напряжения на элементе и протекания по нему электрического тока. Опасность обнаруживается только тогда, когда человек уже поражён.

Нормативные документы: Правила устройства электроустановок, Межотраслевые правила безопасности при эксплуатации электроустановок 2001 год.

а) Анализ опасности поражения электрическим током

Согласно ПУЭ в отношении опасности поражения людей электрическим током офис работы инженера является помещением без повышенной опасности, т.к. это сухое, помещение с нормальной температурой воздуха.

б) Меры защиты от поражения электрическим током

Любая электрическая установка представляет для человека потенциальную опасность, так как в процессе эксплуатации или проведения профилактических работ, человек может неумышленно коснуться токоведущих частей.

Важным местом с точки зрения электробезопасности является изоляция проводов. Качества изоляции могут ухудшиться из-за высокой влажности воздуха, а в результате возникновения короткого замыкания может произойти ее пробой. Во избежание, этого следует регулярно проводить профилактические работы.

в) Организационные меры по обеспечению электробезопасности

Рабочий персонал обязан соблюдать правила техники безопасности при работе с электроустановками до 1000 В, пройти обучение и получить группу допуска. Инженеру по охране труда необходимо предварительно провести вводный инструктаж и инструктаж на рабочем месте. Работы выполняются по наряду допуску или по распоряжению.

Экологическая безопасность

В процессе работы в рабочей зоне существенного воздействия на окружающую среду не оказывается.

На рабочем месте сотрудника энергослужбы предприятия образуются следующие виды отходов:

- лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства;
- отходы бумаги и картона от канцелярской деятельности и делопроизводства;
- отходы упаковочной бумаги незагрязненные
- мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный);

Отработанные люминесцентные лампы относятся к отходам I класса опасности, поэтому подлежат временному накоплению в заводской таре, затем передаются в специализированные организации для обезвреживания и последующей утилизации (постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681).

Остальные отходы IV-V классов опасности собираются в контейнеры для твердых коммунальных отходов организации, вывозом которых занимается специальная организация.

Безопасность в чрезвычайных ситуациях

К чрезвычайным ситуациям относятся военные действия, аварии, катастрофы, пожары, стихийные бедствия (ГОСТ Р 22.0.01-2016)

На объекте возможно возникновение следующих видов ЧС: пожар; взрыв

К основным причинам возникновения ЧС можно отнести: стихийные бедствия; воздействие внешних природных факторов на конструкции и сооружения; дефекты, которые были допущены при проектировании и строительстве сооружений; воздействие технологических процессов промышленного производства на материалы сооружений; нарушение правил техники безопасности при ведении работ и технологических процессов; ошибки, связанные с системой отбора

руководящих кадров, низким уровнем профессиональной подготовки рабочих и специалистов и их некомпетентностью и безответственностью и т.д.

Ликвидация последствий стихийных бедствий организуется, как правило, под руководством специально создаваемых чрезвычайных комиссий. Для непосредственного осуществления мероприятий гражданской обороны (ГО) и проведения спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ на всех объектах формируются службы ГО. Они предназначены как для проведения спасательных работ в военное время, так и для ликвидации последствий стихийных бедствий и крупных аварий.

Важным условием быстрой ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций является соблюдение общественного порядка. Персонал, находящийся на территории предприятия должен проявлять высокую дисциплину, организованность, спокойствие, не поддаваться панике.

Организационно-технические мероприятия по повышению устойчивости объекта: планирование защиты населения и территорий от ЧС на уровне учебного заведения; эвакуация работающих; подготовка и поддержание в постоянной готовности сил и средств для ликвидации ЧС; подготовка работающих к действиям в условиях ЧС; наличие и поддержание в постоянной готовности системы общего оперативного и локального оповещения и информации о ЧС.

Пожарная безопасность

Пожар – процесс термического разложения или горения, который развивается вне специального очага, и наносящий ущерб населению и государству.

Возможные причины пожара: электрический характер (КЗ, нагрев проводки неисправность технологического оборудования); открытый огонь (курение, искры); удар молнии; статическое электричество; взрыв; воздействие стихийных явлений.

Пожарная безопасность - это состояние защищенности, людей, материальных ценностей, зданий, государства от пожаров.

К опасным факторам пожара для людей можно отнести: открытый огонь, дым, взрывы, повышенная температура воздуха и предметов, токсичные продукты горения, пониженная концентрация кислорода в воздухе и т.д. Согласно ФЗ-123(ред. от 13.07.2015) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», помещения и здания по пожаровзрывной и пожарной опасности классифицируются на категории А, Б, В, Г и Д. Помещение проектного отдела относятся к категории В - пожароопасное, т.е. помещения, в которых горючие и трудногорючие вещества и материалы способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть.

Согласно ПУЭ классом зоны пожароопасности этих помещений является П - 2a, т.е. зона, расположенная в помещениях, в которых обращаются твёрдые горючие вещества.

Мероприятия противопожарной профилактики: хранить информацию желательно в обособленных помещениях, оборудованных несгораемыми шкафами и стеллажами; в помещениях, смежных с залами для ПЭВМ, не желательно размещение производств категории «А» и «В»; система вентиляции должны быть оборудована устройством, обеспечивающим автоматическое отключение при пожаре; подачу воздуха к ПЭВМ, для охлаждения, необходимо предусматривать по самостоятельному воздуховоду; система электропитания ПЭВМ должна иметь блокировку, обеспечивающую отключение в случае охлаждения; работы по ремонту узлов ПЭВМ должны производиться в отдельных помещениях; необходимо производить очистку от пыли всех аппаратов и узлов ПЭВМ (желательно раз в месяц); во избежание возникновения короткого замыкания проводки необходимо контролировать сопротивление изоляции R₁₁₃>0,5 МОм; в офисе должна предусматриваться автоматическая пожарная сигнализация, также необходимо устанавливать реле, реагирующее на дым.

В помещениях и в коридорах, а также на лестничных площадках устанавливаются пожарные краны, огнетушители согласно постановлению правительства №390 «О противопожарном режиме»

При возгорании или возникновении пожара следует немедленно начать эвакуацию людей, отключить подачу воздуха по системе вентиляции, обесточить помещение и вызвать пожарную охрану.

Средствами пожаротушения являются: вода, водохимические растворы, огнетушащие пены, инертные газы, ингибиторы и флегматизаторы и т.д.

Организационные меры по обеспечению пожаробезопасности:

- -во избежание пожаров необходимо периодически производить инструктаж с персоналом по пожаробезопасности;
- -недопустимо приносить и хранить в комнатах взрывопожароопасные вещества и материалы.

При обнаружении пожара, необходимо:

- определить причину пожара;
- если горит электрооборудование, которое не отключено и находится под напряжением, то необходимо снять напряжение;
 - обеспечить вынужденную эвакуацию всех людей;




Рисунок 12.2 – План эвакуации из проектного офиса.

Условные обозначения: х - Огнетушитель ОУ 5

Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

Организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны

Основным объектом в производственных условиях является рабочее место, представляющее собой в общем случае пространство, в котором может находиться человек при выполнении производственного процесса. Рабочее место является основной подсистемой производственного процесса.

Модульными размерами рабочей поверхности стола для ПЭВМ, на основании которых должны рассчитываться конструктивные раз меры, следует считать: ширину 800, 1000, 1200 и 1400 мм, глубину 800 и 1000 мм при нерегулируемой его высоте, равной 725 мм. Рабочий стол должен иметь пространство для ног высотой не менее 600 мм, шириной - не менее 500 мм, глубиной на уровне колен - не менее 450 мм и на уровне вытянутых ног - не менее 650 мм. Конструкция рабочего стула должна обеспечивать: - ширину и глубину поверхности сиденья не менее 400 мм; - поверхность сиденья с закругленным передним краем; - регулировку высоты поверхности сиденья в пределах 400-550 мм и углам наклона вперед до 15 град, и назад до 5 град.; - высоту опорной поверхности спинки 300 ± 20 мм, ширину - не менее 380 мм и радиус кривизны горизонтальной плоскости -400 мм; - угол наклона спинки в вертикальной плоскости в пределах ± 30 градусов; - регулировку расстояния спинки от переднего края сиденья в пре- делах 260-400 мм; - стационарные или съемные подлокотники длиной не менее 250 мм и шириной - 50-70 мм; - регулировку подлокотников по высоте над сиденьем в пределах 230 ± 30 мм и внутреннего расстояния между подлокотниками в пределах 350-500 мм. Рабочее место пользователя ПЭВМ следует оборудовать подставкой для ног, имеющей ширину не менее 300 мм, глубину не менее 400 мм, регулировку по высоте в пределах до 150 мм и по углу наклона опорной поверхности подставки до 20°. Поверхность подставки должна быть рифленой и иметь по переднему краю бортик высотой 10 мм. Клавиатуру следует располагать на поверхности стола на расстоянии 100-300 мм от края, обращенного к пользователю или на специальной, регулируемой по высоте рабочей поверхности, отделенной от основной столешницы. Окна в помещениях, где эксплуатируется вычислительная техника, преимущественно должны быть ориентированы на север и северо - восток.

Выполняя планировку рабочего места необходимо учитывать следующее:

- 1. Рекомендуемый проход слева, справа и спереди от стола 500 мм. Слева от стола допускается проход 300 мм;
- 2. Рабочие места с ПЭВМ при выполнении творческой работы, требующей значительного умственного напряжения или высокой концентрации внимания, рекомендуется изолировать друг от друга перегородками высотой 1,5-2,0 м. Экран видеомонитора должен находиться от глаз пользователя на расстоянии 600-700 мм, но не ближе 500 мм с учетом размеров алфавитно-цифровых знаков и символов. Дизайн ПЭВМ должен предусматривать окраску корпуса в спокойные мягкие тона с диффузным рассеиванием света. Корпус ПЭВМ, клавиатура и другие блоки и устройства ПЭВМ должны иметь матовую поверхность с коэффициентом отражения 0,4-0,6 и не иметь блестящих деталей, способных создавать блики. Конструкция рабочего стола должна обеспечивать оптимальное размещение на рабочей поверхности используемого оборудования с учетом его количества и конструктивных особенностей, характера выполняемой работы. При этом допускается использование рабочих столов различных конструкций, отвечающих современным требованиям эргономики;
- 3. Конструкция рабочего стула (кресла) должна обеспечивать поддержание рациональной рабочей позы при работе на ПЭВМ позволять изменять позу с целью снижения статического напряжения мышц шейно-плечевой области и спины для предупреждения развития утомления. Тип рабочего стула (кресла) следует выбирать с учетом роста пользователя, характера и продолжительности работы с ПЭВМ;
- 4. Рабочий стул (кресло) должен быть подъемно-поворотным, регулируемым по высоте и углам наклона сиденья и спинки, а также расстоянию спинки от переднего края сиденья, при этом регулировка каждого параметра должна быть независимой, легко осуществляемой и иметь надежную фиксацию;
- 5. Стул не может располагаться непосредственно на границе площади рабочего места. Рекомендуемое расстояние от спинки стула до границы должно быть не менее 300 мм.

Заключение

В ходе работы мы произвели все нужные расчеты, необходимые для выбора элементов электроснабжения кузнечного цеха химического завода. На основании полученных результатов мы приняли следующие решения:

- 1) Питание ГПП завода от системы осуществляется воздушной ЛЭП напряжением 110 кВ сталеалюминиевыми проводами марки АС-95.
- 2) ГПП расположилась в северо-западной части завода, с некоторым смещением от центра электрических нагрузок.
- 3) В качестве силовых трансформаторов было выбрано 2 трансформатора типа ТМН-16000/110.
- 4) В РУ-6кВ ГПП установлены вакуумные выключатели типа ВВ/ТЕL
- 5) В качестве цеховых трансформаторов выбрано 7 силовых трансформаторов типа ТМЗ-16000/110. В кузнечном цехе установлена однотрансформаторная КТП.
- 6) Внутризаводская и внутрицеховая схемы электроснабжения выполнены кабелями с алюминиевыми жилами и изоляцией из сшитого полиэтилена, которые на сегодняшний день имеют ряд преимуществ в отношении других типов кабелей.
- 7) В качестве защитной аппаратуры были выбраны автоматические выключатели.

Были проведены все необходимые проверки, предусмотренные для оценки правильности всех решений принятых в данной работе.

Список литературы

- 1. Справочник по проектированию электроснабжения/под ред. Ю.Г. Барыбина и др. М.: Энергоатомиздат, 1990. 576 с. (Электроустановки промышленных предприятий/Под общ. ред. Ю.Н. Тищенко и др.)
- 2. Барченко Т.Н., Закиров Р.И. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебное пособие к курсовому проекту. Томск, изд. ТПИ им. С.М.Кирова, 1988. 96 с.
- 3. Гаврилин А.И., Обухов С.Г., Озга А.И. Электроснабжение промышленных предприятий. Методические указания к выполнению выпускной работы бакалавра для студентов направления 551700 «Электроэнергетика» Томск: Изд. ТПУ,2004.-112с.
- 4. Коновалова Л.Л., Рожкова Л.Д. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебное пособие для техникумов. М: Энергоатомиздат, 1989. 528с.: ил.
- 5. Постников Н.П., Рубашов Г.М. Электроснабжение промышленных предприятий. Учебник для техникумов. Л.: Стройиздат, Ленингр. Отделение, 1980.—376с.,ил
- 6. Кабышев А.В., Обухов С.Г. Расчет и проектирование систем электроснабжения: Справочные материалы по электрооборудованию: Учеб. пособие / ТПУ. Томск, 2005. 168 с.
- 7. Справочник по энергоснабжению и электрооборудованию промышленных предприятий и общественных зданий/ под общей редакцией профессоров

МЭИ(ТУ) С. И. Гамазина, Б. И. Кудрина, С. А. Цырука. – М.: Издательский дом МЭИ, 2010. -745[7]с.:ил.

8. Сумарокова Л. П. Электроснабжение промышленных предприятий: учебное пособие/ Л. П. Сумарокова; Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2012-288с.