## измерение нелинейных искажений усилителя

## м. с. ройтман

(Представлена научным семинаром факультета автоматики и вычислительной техники)

Измерение нелинейных искажений порядка 0,05% и особенно меньшие представляют значительные трудности. Выпускаемый отечественной промышленностью измеритель нелинейных искажений С6-1 для контроля указанных величин непригоден. В то же время представляется возможным, используя аппаратуру, имеющуюся практически в любой лаборатории, сравнительно просто определить нелинейные искажения усилителя, даже если они не превышают 0,01%.

Эта возможность базируется на том, что фазовый сдвиг  $\varphi_{\omega}^{\omega}$ и частотные искажения  $\frac{\Delta K}{K}(\omega)$  измерительного усилителя в полосе рабочих

частот обычно не превышают  $n\pi \pm 10^\circ$  и  $\pm 3\%$ . Рассмотрим вначале

усилитель с фазовым сдвигом  $|\phi| \leq 10^\circ$ , т. е. усилитель с n-четным. К таким усилителям относятся все многокаскадные усилители с последовательной обратной связью по напряжению, т. е. наиболее многочисленная группа измерительных усилителей. Включим на вход усилителя 2 четырехполюсник 1 с коэффициентом пере-




Рис. 1.

дачи  $\frac{1}{Ke^{j\varphi}}$  (рис. 1). Если на вход четырехполюсника 1 подать чисто синусоидальное напряжение с генератора  $\Gamma$  и включить измерительный прибор 3 (милливольтметр или осциллограф) между точками AB, то его показания будут равны

$$U - \left(U \frac{1}{Ke^{j\varphi}} \cdot Ke^{j\varphi} + \sum_{n=2}^{m} U_{ny}e^{j\varphi_{n}} + U_{u} + U_{\phi}\right) = \sum_{n=2}^{m} U_{ny}e^{j\varphi_{n}} + U_{u} + U_{\phi},$$

где  $\sum_{n=1}^{m} U_{ny}e^{j\varphi_n}$  — сумма напряжения гармоник, определяемая нелиней-

ными искажениями усилителя;  $U_{\rm m}$  — напряжение шумов;  $U_{\rm \phi}$  — напряжение фона. Обычно

$$\sum_{n=2}^m U_{\rm ny} e^{j\varphi_n} \gg U_{\rm m} + U_{\Phi}$$

и нелинейные искажения легко определить, взяв отношение напряжения, показываемого прибором 3 к напряжению на выходе генератора  $\Gamma$ . Если же указанное неравенство не выполняется, то примерное разделение напряжений проще всего получить по кривой напряжения на экране осциллографа.

Итак, для измерения нелинейных искажений усилителя 2 необходимо включить вспомогательный делитель напряжения 1 и регулировкой его коэффициента передачи добиться минимального показания прибора 3. По этим показаниям и можно судить о нелинейных искажениях

усилителя.

Фактически схема измерения нелинейных искажений представляет собой компенсационную схему по основной гармонике. Поскольку  $|\phi| < 10^\circ$ , то возможно уравновешивание схемы, близкое к раздельному. При поверке усилителя в области верхних частот переменную емкость  $C_1$  следует подключить к точкам AD (рис. 1). Регулировка  $C_1$  позволяет менять фазовый сдвиг делителя по закону  $\phi \approx \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times \omega (R_1 C_1 - R_2 C_0)$ , а переменного сопротивления  $R_{\rm II}$  — модуль коэффициента передачи.

Регулировка фазы делителя приводит к изменению модуля коэффициента передачи на величину  $\delta \approx \frac{1}{2} \, \varphi^2$ . При поверке усилителя в области нижних частот емкость  $C_1$  следует подключить к точкам DO и величина фазового сдвига будет  $\varphi \approx \frac{R_2}{R_1 + R_2} \, \omega R_2 \, (C_1 + C_0)$ . Легко заметить, что если емкость  $C_1$  и сопротивление  $R_n$  имеют градуированные шкалы, то можно, уравновешивая схему на каждой частоте, определить частотные и фазовые искажения усилителя. По изменению сигнала неравновесия можно определить и нестабильность усилителя из-за изменения питающих напряжений, температуры или других факторов.

Описанный способ поверки может быть реализован, если фазовый сдвиг усилителя  $\phi = 180^{\circ} \pm 10^{\circ}$ . В данном случае для поверки усилителя




Рис. 2.

требуется, чтобы источник сигнала имел симметричный выход со средней точки и прибор 3 подключался не к точке A, а к выходу генератора A (рис. 2).

Все вышеуказанное справедливо в том случае, если напряжение генератора является чисто синусоидальным. Наличие гармонических составляющих может существенно увеличить погрешность поверки измерительного усилителя.

Целесообразно рассмотреть влияние гармонических составляющих в напряжении генератора на погрешность определения нелинейных ис-

кажений усилителя.

Примем  $U_{\text{вх}}(t) = \sum_{n=1}^{m} U_{n} \sin{(n\omega t + \varphi_{n})}$  и общий коэффициент передачи четырехполюсника 1 и усилителя 2 на данной частоте равным  $D(\omega) \dot{K}(\omega) = 1$ . Тогда напряжение между точками A - B

$$U_{\text{BX}}(t) = \sum_{n=2}^{m} U_{n} \sin(n\omega t + \varphi_{n}) - \sum_{n=2}^{m} U_{n} D_{n} K_{n} \cdot \sin(n\omega t + \varphi_{n} + \varphi_{y\pi} - \varphi_{\pi\pi}) + \sum_{n=2}^{m} U_{ny} \sin(n\omega t + \varphi_{y\pi_{2}}) + U_{iii} + U_{\phi},$$
(1)

где  $\varphi_{yn}$  — фазовый сдвиг усилителя для n-ой гармоники;

 $\varphi_{\text{дп}}$  — фазовый сдвиг делителя для n-ой гармоники. Поскольку фазовые искажения минимально-фазовых цепей выражены более ярко, чем частотные, то (1) можно упростить.

$$U_{\text{BMX}}(t) \approx \sum_{n=2}^{m} U_{\text{пу}} \sin (n\omega t + \varphi_{\text{пу}_2}) + \sum_{n=2}^{m} U_n (\varphi_{\text{ДП}} - \varphi_{\text{УП}}) \cdot \cos (n\omega t + \varphi) + U_{\text{III}} + U_{\Phi}.$$

$$(2)$$

Первый член (2) является полезным «продуктом», второй член обусловлен наличием гармоник в напряжении генератора. Коэффициент соответствующей гармоники тем меньше, чем выше ее порядковый номер. Поэтому практически следует учитывать только 2-ю и 3-ю гармоники. В случае, когда фазовые искажения усилителя в полосе рабочих частот равны  $\pm 10^\circ$ , то максимальные погрешности равны:

$$\delta_{\text{H}(2f)} \approx \frac{U_2}{U_1} \cdot \frac{1}{4} \tag{3}$$

И

$$\delta_{\text{H}(3f)} \approx \frac{U_3}{U_1} \cdot \frac{1}{2} \,. \tag{4}$$

Следует иметь в виду, что эти погрешности имеют место, только на краях рабочего диапазона, где фазовые сдвиги максимальны. При фазовых сдвигах меньше  $2^{\circ}$ 

$$\delta_{\text{H}(2f)} < \frac{U_2}{U_1} \cdot \frac{1}{20}$$
 и  $\delta_{\text{H}(3f)} < \frac{U_3}{U_1} \cdot \frac{1}{10}$ .

Особо отметим, что чем более высококачественным является усилитель, тем меньше в полосе рабочих частот его фазовые сдвиги и тем с меньшей погрешностью можно контролировать его нелинейные искажения.

В заключение рассмотрим еще одни вариант измерения нелинейных искажений усилителей с  $\phi \approx 180^\circ$ . Достоинством этого варианта является то, что отпадает необходимость в применении генератора с симметричным выходом. Напряжение с выхода генератора  $\Gamma$  через делитель 1 подается на усилитель 2 (рис. 3). Между входом делителя (точка a) и выходом усилителя (точка b) включаются последовательно два примерно одинаковых активных сопротивления  $C_{ac}$  и  $C_{bc}$ . Между точкой C и

землей (точка O) включается высокочувствительный измерительный прибор 3. Основная гармоника напряжения  $U_{\rm co}$  (t) будет равна нулю, если выполняется условие

$$Ke^{j\varphi_{y}} = rac{Z_{ ext{BC}} + Z_{ ext{OB}}}{De^{-j\varphi_{ ext{A}}} (Z_{ ext{ac}} + Z_{ ext{9K}})} pprox rac{1}{De^{-j\varphi_{ ext{A}}}} \cdot rac{Z_{ ext{BC}}}{Z_{ ext{oc}}} \cdot \left(1 + rac{Z_{ ext{OB}}}{Z_{ ext{BC}}} - rac{Z_{ ext{9K}}}{Z_{ ext{ac}}}
ight),$$
 где  $Z_{ ext{9K}} = rac{Z_{i}Z_{ ext{Oa}}}{Z_{i} + Z_{ ext{Oa}}}.$ 

Уравновешивание схемы осуществляется регулировкой делителя 1 или  $Z_{\rm BC}$  или  $Z_{\rm ac}$ . Зная параметры делителя и относительные величины со-




Рис. 3.

противлений, можно легко определить коэффициент передачи усилителя, его амплитудно- и фазочастотные характеристики. Когда схема уравновешена по первой гармонике, тогда по напряжению  $U_{\rm co}\left(t\right)$  можно найти нелинейные искажения усилителя.

$$K_f \approx \frac{U_{\text{co}}(t)}{U_{\text{oa}}} \cdot \frac{Z_{\text{sk}} + Z_{\text{ac}} + Z_{\text{sk}} + Z_{\text{ob}}}{Z_{\text{ac}} + Z_{\text{sk}}} \approx 2 \frac{U_{\text{co}}(t)}{U_{\text{oa}}}.$$

В заключение еще раз отметим, что вышеописанными способами сравнительно легко можно с высокой точностью измерить наряду с нелинейными искажениями почти все остальные характеристики усилителя— частотные и фазовые искажения, нестабильности коэффициента передачи.