

**КОММУТАЦИОННАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ДВИГАТЕЛЕЙ
ПОСТОЯННОГО ТОКА И ЕЕ СВЯЗЬ С ЗОНОЙ БЕЗЫСКРОВОЙ
РАБОТЫ**

В. В. ИВАШИН, И. А. МИЛЮРАДОВ

(Представлена научным семинаром кафедры электрических машин
и общей электротехники)

Понятие зоны безыскровой работы машины, впервые введенное в практику настройки машин постоянного тока В. Т. Касьяновым [1], в общем случае неоднозначно определяет состояние машины по коммутации. Применение понятия зоны безыскровой работы для оценки коммутационного состояния связано с такими трудностями, как сравнение между собой машин различного исполнения, например, машин с компенсационной обмоткой и без нее, с полным и уменьшенным числом дополнительных полюсов. Если все эти машины имеют, например, одинаковые зоны безыскровой работы, снятые по одной методике и построенные в одних и тех же координатах, то это еще не значит, что машины одинаково работают в смысле коммутации, или, что более точно, коммутационная устойчивость этих машин одинакова. При этом считается, что коммутационная устойчивость машины определяется отношением разности коммутирующих напряжений на верхней и нижней границах зоны безыскровой работы к среднему значению этих коммутирующих напряжений.

Между зонами безыскровой работы машин различного исполнения и их коммутационной устойчивостью существуют определенные соотношения, которые могут быть вычислены при проектировании машины. Настоящая статья и ставит своей целью найти эти соотношения и рассмотреть их физическую сущность.

Основываясь на понятии зоны безыскровой работы для определения ее величины в координатах $\frac{i_{\text{п}}}{I_{\text{я}}}$, можно записать выражение

$$\theta = \frac{i_{\text{п}1} - (-i_{\text{п}2})}{I_{\text{я}}} , \quad (1)$$

где

$i_{\text{п}1}$ и $i_{\text{п}2}$ — токи подпитки обмотки добавочного полюса на верхней и нижней границах зоны,

$I_{\text{я}}$ — ток якоря машины.

Учитывая, что токи подпитки прямо пропорциональны коммутирующим эдс (в случае, если полюсные системы ненасыщены), нетрудно получить выражение для зоны машины с полным числом добавочных полюсов и без компенсационной обмотки в виде [2]

$$\theta = \frac{F_{\delta}}{F_{\delta} + F_{\text{ря}}} \cdot \frac{e_1 - e_2}{e_0} . \quad (2)$$

В (2) имеем:

e_1, e_2, e_0 — коммутирующие эдс на верхней и нижней границах зоны и в ее середине:

$$e_0 = \frac{e_1 + e_2}{2}, \quad (3)$$

$F_{\text{ря}}$ — намагничающая сила реакции якоря,

F_δ — намагничающая сила, необходимая для создания в зазорах под добавочными полюсами магнитного поля, соответствующего эдс вращения e_0 .

Для машины с компенсационной обмоткой

$$\theta_{\text{ко}} = \frac{F_\delta}{F_\delta + (F_{\text{ря}} - F_{\text{ко}})} \cdot \frac{e_1 - e_2}{e_0}. \quad (4)$$

$F_{\text{ко}}$ — намагничающая сила компенсационной обмотки.

Для машины с уменьшенным в 2 раза числом добавочных полюсов

$$\theta_{\text{п}} = \frac{2F_\delta \cdot k}{2F_\delta \cdot k + F_{\text{ря}} + F'_{\text{ря}}} \cdot \frac{e_1 - e_2}{e_0}. \quad (5)$$

В этой формуле

k — коэффициент, учитывающий увеличение намагничающей силы добавочного полюса из-за прохождения его потока через зазор главного полюса машины;

$F'_{\text{ря}}$ — намагничающая сила добавочного полюса, создающая поле в зазоре, равное полю в зоне коммутации без добавочного полюса.

Сравнение формул (2), (4), (5) зон безыскровой работы машин различного исполнения показывает, что они отличаются только первым коэффициентом, формулы (2), (4), (5), следовательно, можно записать в виде

$$\theta = k_d \cdot k_{\text{ст}}, \quad (6)$$

$$\theta_{\text{ко}} = k_{d\text{ко}} \cdot k_{\text{ст}}, \quad (7)$$

$$\theta_{\text{п}} = k_{d\text{п}} \cdot k_{\text{ст}}. \quad (8)$$

Коэффициент $k_{\text{ст}}$ выражает статическую коммутационную устойчивость машины, которая не зависит от конструктивного выполнения системы возбуждения.

Коэффициенты k_d , $k_{d\text{ко}}$, $k_{d\text{п}}$ зависят от конструктивного выполнения и влияют на работу машины только при резко переменных режимах ее работы и при насыщении каких-либо участков магнитных цепей машины. Эти коэффициенты можно назвать динамическими, поскольку их влияние проявляется главным образом при переходных режимах.

При снятии безыскровой зоны машины в статическом режиме ее работы коэффициенты k_d , $k_{d\text{ко}}$, $k_{d\text{п}}$ являются масштабными. Коэффициент $k_{\text{ст}}$ однозначно определяет статическую коммутационную устойчивость и может быть найден экспериментально по значению реальной зоны безыскровой работы и динамическому коэффициенту k_d , рассчитанному по значениям намагничающих сил из электромагнитного расчета машины.

Для возможности сравнения зон машин различного исполнения их экспериментально снятые зоны можно приводить к одному масштабу, то есть пересчитывать зону на масштаб какой-либо машины, выбранной за базисную или сравнительную.

В качестве сравнительной машины можно выбрать машину любого конструктивного исполнения, но целесообразнее всего, по-видимому,

выбрать машину без компенсационной обмотки и с полным числом добавочных полюсов. Такая машина нашла наиболее широкое применение. Приведенная зона безыскровой работы для машины с компенсаторной обмоткой

$$\Theta_{\text{пко}} = \Theta_{\text{ко}} \cdot \frac{k_d}{k_{d\text{ко}}}. \quad (9)$$

Для машины с уменьшенным в 2 раза числом полюсов

$$\Theta_{\text{пп}} = \Theta_{\text{п}} \cdot \frac{k_d}{k_{d\text{пп}}}. \quad (10)$$

Рассмотрим особенности работы одинаковых машин с различными коэффициентами k_d , то есть машин, выполненных, например, с различными зазорами в магнитопроводе добавочного полюса. Большому значению k_d соответствует большое значение эквивалентного воздушного зазора. При резких увеличениях или уменьшениях тока якоря на намагничающую силу обмотки добавочного полюса накладывается намагничающая сила вихревых токов, индукирующихся в магнитопроводе на путях потока добавочного полюса. Намагничающая сила вихревых токов зависит только от скорости изменения магнитного потока (при одинаковом материале магнитопровода) и, следовательно, будет вносить тем меньшие возмущения в магнитное поле под добавочным полюсом, чем больше значение динамического коэффициента машины.

Из практики электромашиностроения известно, что в машинах, работающих в переходных режимах, например в тяговых машинах, между добавочным полюсом и станиной для улучшения коммутации целесообразно делать второй воздушный зазор. Намагничающая сила F_d при этом соответственно увеличивается. Коэффициент k_d с увеличением F_d также возрастает, что соответствует повышенной динамической устойчивости машин с увеличенными зазорами на пути потока добавочного полюса.

У машин с компенсационной обмоткой, а также у машин с уменьшенным числом добавочных полюсов значения k_d больше, чем у машин без компенсационной обмотки и с полным числом добавочных полюсов, что говорит об их повышенной динамической коммутационной устойчивости.

При длительных перегрузках по току, когда вихревыми токами можно пренебречь, машины с повышенными k_d также должны работать лучше, поскольку насыщение магнитопровода на пути потока добавочного полюса влияет на индукцию под добавочным полюсом тем меньше, чем больше этот коэффициент.

Статическая коммутационная устойчивость определяется соотношением

$$k_{st} = \frac{e_1 - e_2}{e_0}. \quad (11)$$

Величина $e_1 - e_2$ зависит от многих причин, в том числе от типа обмотки машины, числа зубцов якоря, коммутирующих свойств щеток, которые, в свою очередь, зависят от предельно допустимых напряжений на переходном сопротивлении щеточного контакта под набегающим и сбегающим краем щетки. Коммутирующая эдс e_0 зависит от типа и мощности машины, тока якоря, типа обмотки, формы пазов железа якоря и других факторов.

Представляет определенный интерес проанализировать характер изменения коммутационной устойчивости машин с различными системами

мами возбуждения, а также их зоны безыскровой работы в зависимости от тока якоря.

В общем случае для машин как с параллельным, так и с последовательным возбуждением эдс e_0 выражается уравнением

$$e_0 = k_1 \omega I_a, \quad (12)$$

где ω — угловая скорость машины, const;

k_1 — коэффициент пропорциональности,

Величина $e_1 - e_2$ для каждой обмотки может быть выражена через коммутирующие способности щеток $\psi_{\text{щ}}$, индуктивности секций и взаимоиндуктивности между одновременно коммутирующими секциями

$$e_1 - e_2 = 2\Delta e = f(\psi_{\text{щ}}, L, M). \quad (13)$$

Известно, что коммутирующие способности щеток с увеличением тока якоря машины несколько увеличиваются. Зависят они также и от скорости вращения машины. Вначале определим изменение зоны работы машин, считая, что коммутирующие способности щеток постоянны и им соответствует величина $e_1 - e_2$, равная $2\Delta e_0$, а затем, качественно учитывая возрастание коммутирующих свойств щеток с ростом нагрузки, проведем корректировку полученной кривой $k_{\text{ст}}$.

Для двигателя с параллельным возбуждением

$$\omega = \frac{u - I_a \cdot R_a}{k_2 \Phi} = \alpha_1 - \alpha_2 I_a \quad (14)$$

и для $k_{\text{ст}}$ получаем

$$k_{\text{ст}} = \frac{2\Delta e_0}{\alpha_1 I_a - \alpha_2 I_a^2}. \quad (15)$$

Предположим, что $R_a = 0$. Тогда $\alpha_2 = 0$ и

$$k_{\text{ст}} = \frac{2\Delta e_0}{\alpha_1 I_a}, \quad (16)$$

то есть в двигателе с абсолютно жесткой характеристикой и при постоянных коммутирующих способностях щеток статическая коммутационная устойчивость в зависимости от тока нагрузки изменяется по гиперболе (рис. 1, кривая 1). Учет активного сопротивления R_a в цепи якоря и его увеличение переводит работу двигателя на естественную и реостатные характеристики. Статическая коммутационная устойчивость машины при этом возрастает (кривые 2 на рис. 1) и может быть определена по (15). При учете возрастания коммутирующей способности щеток с увеличением тока нагрузки кривая коммутационной устойчивости проходит несколько выше, ее ординаты увеличиваются пропорционально увеличению коммутирующих свойств щеток. На рис. 1 коммутационной устойчивости при $R = R_1$ с учетом $2\Delta e = f(I_a)$ соответствует кривая 3. Зона безыскровой работы, рассчитанная по ординатам кривой 3 и динамическому коэффициенту 0,3, показана кривыми 4. Реальные зоны безыскровой работы машин с параллельным возбуждением имеют очертания примерно такие же, как и зона, ограниченная кривыми 4 [3]. Для более точного построения зоны безыскровой работы или статической устойчивости машины необходимо знать зависимость увеличения коммутирующей способности щеток от тока нагрузки и скорости.

В двигателе последовательного возбуждения магнитный поток возбуждения линейно (если не учитывать насыщение) зависит от тока якоря, поэтому выражение (14) для угловой скорости принимает вид

$$\omega = \frac{\beta_1}{I_a} - \beta_2, \quad (17)$$




Рис. 1. Зона безыскровой работы двигателя с параллельным возбуждением и его статическая устойчивость при различных сопротивлениях цепи якоря.

- 1 — $R_a = 0$,
- 2 — $R_a > 0, R_3 > R_2 > R_1$,
- 3 — $R_a = R_1, 2\Delta e \neq \text{const}$,
- 4 — зона безыскровой работы для $\kappa_d = 0,3, R_a = R_1$

а коммутационная устойчивость

$$\kappa_{\text{ст}} = \frac{2\Delta e_0}{\beta_1 - \beta_2 I_{\text{я}}} . \quad (18)$$

Исследование этого выражения показывает, что при $R_a = 0, \Delta e_0 = \text{const}$ с увеличением тока якоря коммутационная устойчивость остается постоянной (рис. 2, кривая 1). С учетом R_a и возрастания коммутирующих способностей щеток она увеличивается и принимает вид растрела (рис. 2, кривые 2 и 3).

В реальных машинах при $I_{\text{я}} \gg I_{\text{ян}}$ начинают насыщаться отдельные участки магнитопровода на путях потока возбуждения главных полюсов, угловая скорость машины с увеличением тока якоря уменьшается в меньшей степени, чем по (17), коммутационная устойчивость машины постепенно становится меньше. Характер ее изменения приближается к характеру изменения коммутационной устойчивости машины с параллельным возбуждением (кривая 3 при $I_{\text{я}} > 2I_{\text{ян}}$). Следует заметить, что при больших токах якоря скорость машины последовательного возбуждения мала, что приводит к существенному влиянию на коммутационную устойчивость активного сопротивления секций. Зона безыскровой работы за счет влияния активных сопротивлений коммутирующих секций должна подниматься вверх.

При малых токах скорость машины увеличивается и ее коммутационная устойчивость может уменьшаться фактически до нуля из-за влияния на коммутацию факторов механического характера.




Рис. 2. Зона безыскровой работы двигателя с последовательным возбуждением и ее статическая устойчивость.

- 1 — $R_a = 0$,
- 2 — $R_a \neq 0$, $2\Delta e = \text{const}$,
- 3 — $R_a \neq 0$, $2\Delta e \neq \text{const}$,
- 4 — Зона безыскровой работы для $k_d = 0.3$, $R_a \neq 0$

Влияние активного сопротивления секций и факторов механической природы в рассматриваемом случае не учитывается.

Выводы

1. Безыскровая зона машины неоднозначно определяет ее работу в смысле коммутации и по ее величине нельзя сравнивать коммутационную устойчивость машин с различной конструкцией систем возбуждения.
2. Статическая коммутационная устойчивость машины может быть оценена по отношению разности коммутирующих напряжений на верхней и нижней границах зоны безыскровой работы к их среднему значению.
3. Характер изменения зон безыскровой работы двигателей последовательного и параллельного возбуждения хорошо объясняется при введении понятия статической коммутационной устойчивости.

ЛИТЕРАТУРА

1. В. Т. Касьянов. Регулирование добавочных полюсов машин постоянного тока. «Электричество», 1934, № 20, 1935, № 1.
2. В. В. Ивашин, И. А. Милорадов. Исследования зон безыскровой работы двигателя постоянного тока со щеточно-вентильной коммутацией. Известия ТПИ, т. 172, 1967.
3. М. Ф. Карапесев, В. П. Суворов и др. Особенности настройки коммутации тяговых машин. Научные труды ОМИИТА, вып. 54, 1965.