


Измѣненіе нагрузки съ полной до 0 даетъ увеличеніе числа оборотовъ на 3 %, но безъ взякаго броска; новое число оборотовъ устанавливается черезъ $1\frac{1}{2}$ сек.. Мгновенное включение полной нагрузки даетъ бросокъ въ 4 %, и послѣ небольшого перерегулированія новая скорость устанавливается черезъ 5 сек..

Наконецъ, на черт. 55—56 представлены тахограммы новѣйшей турбидинамо завода Зульцеръ въ 2000 квт. съ новымъ гидравлическимъ регулированіемъ¹²⁾; нормальное число оборотовъ турбины 1500. Какъ видимъ, при мгновенномъ уменьшеніи нагрузки съ $\frac{3}{4}$ до $\frac{1}{10}$ и обратно наиболыший бросокъ въ 4,5 %; перерегулированіе наблюдается самое незначительное; измѣненіе установившагося числа оборотовъ составляетъ 2,5 %; послѣднее наступаетъ черезъ $4\frac{1}{2}$ сек. при нагрузкѣ и черезъ $6\frac{1}{4}$ сек. при разгрузкѣ. Разность числа оборотовъ при полной нагрузкѣ и холостомъ ходѣ около 3,5 %.

Въ заключеніе приведемъ совершенно особенную тахограмму, черт. 57, снятую съ турбогенератора В. К. Э. въ 5000 квт. въ 1913 г.¹³⁾. Тахограмма эта получена при помощи осциллографа Сименсъ и Гальске, и представляетъ изъ себя собственно свѣтописную запись напряженія возбудительной машины генератора, получавшаго возбужденіе отъ источника постояннаго напряженія—отъ аккумуляторной батареи, такъ же, какъ и возбудительная машина.



Черт. 57.

Въ такомъ случаѣ напряженіе машины мѣняется прямо пропорціонально угловой скорости вращенія.

Какъ указано на діаграммѣ, при уменьшеніи нагрузки отъ 5000 квт. до 0 число оборотовъ возрастаетъ всего на 3,32 %, и немнogo погодя

¹²⁾ Z. V. d. I. 1911, S. 1811.

¹³⁾ Приведенная діаграмма снята инженеромъ В. В. Кочуковымъ, любезности которого авторъ обязанъ, какъ самой діаграммой, такъ и сообщеніемъ сѣдѣній о способѣ ея получения. Въ Вѣстн. О—ва Технологовъ, 1913, стр. 308 есть указавіе, что этимъ же способомъ пользовался инженеръ-электрикъ А. А. Чернышевъ. Къ сожалѣнію, обѣщанного подробнаго доклада послѣднаго пока еще не появилось.

устанавливается на +3,2 %. Мелкіе зубцы—вліяніе конечнаго числа чатушекъ обмотки машины—не зависятъ отъ равномѣрности вращенія.

Указанный способъ заслуживаетъ безусловнаго вниманія; къ со-
жалѣнію, осциллографъ является слишкомъ дорогимъ и сложнымъ
приборомъ, къ тому же черезчуръ чувствительнымъ для перевозки.

ГЛАВА II.

Измѣреніе работы.

7. Работа турбинъ и ея измѣреніе.—Въ отличіе отъ поршневыхъ машинъ, относительно паровыхъ турбинъ обыкновенно говорятъ только о полезной или дѣйствительной (эффективной) работѣ.

Хотя въ теоріи паровыхъ турбинъ и говорится объ индикаторной работе турбины, т. е. о работѣ, совершающей паромъ бозъ вычета механическихъ потерь, какъ-то: вентиляціонныхъ сопротивленій вращенію колесъ или барабана турбины, тренія въ подшипникахъ, работы вспомогательныхъ приборовъ, какъ масленые насосы и др., но въ виду затруднительности измѣренія этихъ потерь, а отчасти и въ виду того, что на практикѣ гораздо важнѣе знать дѣйствительно располагаемую мощность турбины, индикаторная работа при испытаніяхъ обычно не опредѣляется.

Наоборотъ, очень часто въ случаяхъ, когда турбина соединена съ динамо-машиной, интересуются не работой самой турбины, а работой всего агрегата и даже измѣряютъ иногда мощность его въ электр. лош. сил., т. е. въ кв., раздѣленныхъ на 0,736.

Впрочемъ это нѣсколько сбивчивое наименованіе теперь уже почти не употребляется. Если рѣчь идетъ о самой турбинѣ, то измѣряютъ ея мощность въ д. л. с., если обо всемъ агрегатѣ—то въ кв.. Правда, въ настоящее время появилось серьезное предложеніе замѣнить принятую до сихъ поръ единицу работы 1 л. с.=75 кгр. м./сек. киловаттомъ= =102 кгр. м./сек., называя его хотя бы на первое время, „большой лопадиной силой“ ¹³⁾.

Однако, пока это предложеніе еще не принято повсемѣстно, лучше придерживаться прежней единицы работы—1 л. с..

Въ виду того, что паровые турбины, соединенные въ одинъ агрегатъ съ динамо-машиной, являются наиболѣе распространенной установкой, измѣреніе работы въ кв. въ этомъ случаѣ имѣеть свое основаніе, но для конструктора турбинъ все же является интереснымъ расчленить работу, выдѣливъ потерю въ динамо-машинѣ въ видѣ ея отдачи, а также учитывая работу, расходуемую на холодильникъ, т. е. расходъ

¹³⁾ Z. V. d. I. 1911, S. 1504; 1912, S. 1483.

энергіи на воздушный насосъ, если онъ есть, на насосы для охлаждающей воды и для удаленія конденсата.

Такимъ образомъ, выражая работу въ кль., слѣдуетъ пояснить, что въ нее входитъ: только дѣйствительная, т. е. полезная энергія, которую можно отдать въ сѣть, или также и работа, расходуемая на холодильникъ. Переходя къ самой турбинѣ, надо къ послѣдней величинѣ работы, относящейся къ агрегату, добавить еще потери въ динамо-машинѣ, т. е. раздѣлить на ея отдачу.

При непосредственномъ измѣреніи мощности турбины при помощи тормазовъ или динамометровъ предыдущіе вопросы отпадаютъ.

Наконецъ, слѣдуетъ еще упомянуть о примѣнявшемся иногда способѣ вычислять, ради лучшей сравнимости расхода пара турбинъ съ таковымъ же поршневыхъ машинъ, расходъ пара на 1 инд. л. с.. Въ этомъ случаѣ просто умножали расходъ пара на 1 д.л.с./час. на 0,90 до 0,93¹⁴⁾, т. е. какъ бы считали по аналогіи съ поршневыми машинами механическую отдачу турбины $\eta_m = 0,90$ соотв. 0,93. Пріемъ этотъ, конечно, неправильный и рекомендованъ быть не можетъ, хотя бы уже по одному тому, что у современныхъ турбинъ η_m доходитъ до 0,97 и даже до 0,985. Равнымъ образомъ нецѣлесообразно опредѣленіе индикаторной мощности турбины въ видѣ $N_i = N_e + N_r$ ¹⁵⁾, гдѣ N_r работа холостого хода, такъ какъ величина N_r далеко не постоянна и мѣняется съ нагрузкой и съ условіями работы турбины; нельзя связывать результаты испытанія турбины съ случайными, не зависящими отъ нея обстоятельствами. Для сравнимости надо, наоборотъ, выражать работу поршневыхъ паровыхъ машинъ въ д.л.с. вмѣсто инд.л.с.. И дѣйствительно, за послѣднее время, можетъ быть, отчасти подъ вліяніемъ увеличивающагося распространенія паровыхъ турбинъ и машинъ внутренняго горѣнія, все болѣе прививается обозначеніе мощности и поршневыхъ паровыхъ машинъ тоже въ д. л. с., вмѣсто обычнаго ранѣе обозначенія въ инд.л.с.

Что касается способовъ измѣренія работы турбинъ, то, какъ уже намѣщается изъ предыдущаго, они распадаются на двѣ группы, существенно отличающися другъ отъ друга: если турбина соединена съ динамомашиной, то работа ея опредѣляется при помощи электрическихъ измѣреній—силы и напряженія тока, во всѣхъ остальныхъ случаяхъ работа измѣряется или при помощи тормазовъ, съ уничтоженіемъ работы, какъ напр., у небольшихъ турбинъ, или при помощи динамометровъ, безъ ея уничтоженія, какъ напр., у большихъ судовыхъ турбинъ.

8. Измѣреніе и поглощеніе электрической энергіи.—При измѣреніи электрической энергіи надо различать 2 случая: постоянный токъ и переменный.

¹⁴⁾ См. напр. Jossе, Neuere Wärme-kraftmaschinen, Berlin 1905, S. 27 и 77; M оу ег, Power plant testing, New-York, 1911, p. 286; Z. Turb. 1906, S. 221 и др..

¹⁵⁾ Z. Turb. 1905, S. 214.

Въ первомъ случаѣ достаточно измѣрять лишь силу тока i въ амперахъ и напряженіе его e въ вольтахъ. Произведеніе ихъ, *i.e.*, раздѣленное на 1000, даетъ развитую работу въ кль.. Въ виду паденія напряженія при прохожденіи тока по проводамъ не безразлично, гдѣ его измѣрять; правильнѣе измѣрять напряженіе у самыхъ зажимовъ динамомашины, хотя часто паденіе напряженія до распределительной доски настолько мало, что имъ можно пренебречь.


Отчеты по вольтметру и амперметру дѣлаются одновременно черезъ каждыя 5 мин., а иногда при очень постоянной нагрузкѣ и черезъ 10 мин..

Въ случаѣ постоянной нагрузки среднюю величину ея можно для простоты вычислить въ видѣ произведенія изъ среднихъ ариѳметическихъ величинъ соотв. отчетовъ.

При колебляющейся нагрузкѣ правильнѣе находить среднюю величину ея какъ среднее ариѳметическое изъ произведеній соотв. отдѣльныхъ отчетовъ; хотя надо замѣтить, ошибка отъ упрощенного вычислѣнія по первому способу невелика, рѣдко превосходитъ 1%.

Въ случаѣ переменного тока произведеніе $i \cdot e$ надо помножить на $\cos\varphi$, гдѣ φ уголъ сдвига фазъ. Точное опредѣленіе его сопряжено съ трудностями, и потому предпочтитаются энергію, развивающую машинамъ переменного тока, измѣрять при помощи особыхъ приборовъ—ваттметровъ, которые даютъ прямо нагрузку въ кль.. Отчеты по ваттметру дѣлаются тоже черезъ 5 мин.

На черт. 58 показанъ образецъ схемы включения при такомъ испытаніи: d генераторъ переменного тока, къ зажимамъ которого присоединены три сѣти,—во-первыхъ, главная, въ которую включены ампер-



Черт. 58.

метръ a , ваттметръ w и нагрузочное сопротивленіе b , въ которомъ уничтожается электрическая энергія; затѣмъ вспомогательная сеть, въ которую включено особое вспомогательное для ваттметра сопротивленіе r безъ индукціи въ нѣсколько десятковъ тысячъ омовъ; наконецъ, третья совсѣмъ короткая сеть для присоединенія электростатического вольтметра v .

При такой схемѣ не надо забывать прибавлять къ показаніямъ ваттметра потерю энергіи, развиваемой машиной, идущую по отвѣтвленію

съ вспомогательнымъ сопротивлениемъ r . Если e напряженіе динамо, т. е. измѣренное при помощи вольметра v , въ вольтахъ, а r величина сопротивленія реостата r въ омахъ, то потеря энергіи въ кльв.

$$L=0,001 e^2 r. \quad (1)$$

Поправка эта обыкновенно невелика, такъ что ее можно считать при различныхъ нагрузкахъ постоянной, вычисляя только для средняго нормального напряженія.

Чтобы перейти къ мощности турбины, надо электрическую энергию, развитую динамомашиной и выраженную въ кльв., раздѣлить на 0,736, чтобы перейти къ д. л. с., а затѣмъ раздѣлить еще на отдачу η_e динамомашины.

Величина η_e часто дается заводомъ, построившимъ динамомашину; нахожденіе же ея опытнымъ путемъ требуетъ специальныхъ приборовъ и указаний и не входитъ въ рамки нашего разсмотрѣнія, а составляетъ отдельъ электрическихъ измѣреній.

Здѣсь же слѣдуетъ лишь указать, что при соединеніи динамомашины и всѣхъ измѣрительныхъ приборовъ къ ней надо придерживаться строго той же схемы, какая была примѣнена при опредѣленіи величины отдачи. Такъ, амперметръ надо включать такимъ образомъ, чтобы онъ измѣрялъ также и токъ, расходуемый на возбужденіе. При возбужденіи постороннимъ токомъ, напр., у машинъ переменного тока, расходъ энергіи на возбужденіе надо измѣрять отдельно и вычитать изъ развитой мощности, прежде чѣмъ дѣлить на η_e , которая обыкновенно опредѣляется, включая потери на возбужденіе.

Нагрузочные сопротивления. Послѣ измѣренія электрической энергіи ее надо куда-нибудь отвести. Чаще всего ее приходится уничтожать, превращая, напр., въ теплоту. Иногда энергию можно отдавать въ сѣть или на зарядку аккумуляторной батареи; однако и въ этомъ случаѣ часть тока все же приходится уничтожать, чтобы имѣть средство устанавливать требуемую величину нагрузки и поддерживать ее постоянной въ продолженіе данного опыта.

Подъ словами уничтожить электрическую энергию мы подразумѣваемъ превращеніе ее въ какой-нибудь другой видъ энергіи и отведеніе безъ использованія, чаще всего въ тепловую или химическую (разложение воды). Превращеніе это производится при помощи особыхъ сопротивленій, называемыхъ по ихъ назначению нагрузочными.

По конструкціи нагрузочные сопротивленія можно разбить на сопротивленія изъ лампъ накаливанія, металлическія сопротивленія и водяные.

Сопротивленія изъ лампъ накаливанія очень удобны, но ихъ трудно составить для сколько нибудь значительной силы тока, такъ какъ требуется слишкомъ большое число лампъ, и, даже если есть запасъ старыхъ лампочекъ, соединенія ихъ и патроны обходятся слишкомъ дорого.

Угольная 16-ти свѣчная лампа на 110 вольтъ расходуетъ около 0,5 амп., при 220 вольтъ около 0,25 амп.. Соединяются лампы параллельно. Большия напряженія первичной сѣти тоже затрудняютъ изготовление сопротивленія изъ лампъ: при 440 вольтъ еще можно включать послѣдовательно по 2 лампы въ 220 вольтъ, а еще большія напряженія заставляютъ отказываться отъ такого сопротивленія.

Наконецъ, въ настоящее время съ все увеличивающимся распространениемъ экономическихъ металлическихъ лампъ, которые обыкновенно горятъ до разрыва нити, скоро на станціяхъ не будетъ большихъ запасовъ смѣнныхъ угольныхъ лампъ, потемнѣвшихъ, но еще не перегорѣвшихъ.

Металлические сопротивления дѣлаются обыкновенно изъ желѣзной проволоки, рѣдко изъ манганиновой или константановой изъ-за ихъ дороговизны.

При изготовлѣніи металлическаго сопротивленія надо разсчитать двѣ величины: величину сопротивленія r въ омахъ и площасть поверхности F въ м.² для излученія тепла.

Величина r находится какъ частное отъ дѣленія напряженія e въ вольтахъ на силу тока i въ амперахъ

$$r = e / i. \quad (2)$$

Опредѣленіе размѣровъ проволоки по найденному сопротивленію r производится при помощи уравненія

$$r = c \cdot l / f, \quad (3)$$

гдѣ l длина проволоки въ м., f площасть поперечнаго сѣченія въ мм.², c удѣльное сопротивленіе.

Имѣя въ виду круглое сѣченіе проволоки съ діаметромъ d мм. и параллельное включение n рядовъ проволоки, каждый изъ отрѣзка по l м., можно ур-іе (3) преобразовать въ

$$r = 1,27 c \cdot l / d^2 \cdot n. \quad (4)$$

Для желѣза $c=0,10 \div 0,14$; для манганина и константана $c=0,40 \div 50$. Въ виду такого нестостоянства и неспредѣленности c ур-іе (4) можно написать проще для желѣза

$$r = 0,15 \cdot l / n \cdot d^2, \quad (5)$$

для манганина и константана

$$r = 0,55 l / n \cdot d^2. \quad (6)$$

На основаніи наблюдений для излученія тепла безъ чрезмѣрнаго нагреванія проволоки надо около 0,14 м.² на 1 кв., т. е.

$$F = 0,00014 e \cdot i; \quad (7)$$

впрочемъ при хорошей вентиляціи площасть можетъ быть и значительно меныше; наоборотъ, при затрудненномъ лученіепусканіи должна быть больше.

Подставляя вместо F его выражение изъ размѣровъ проволоки и помня, что F выражено въ м.², l въ м., а d въ мм., получаемъ

$$n \cdot l \cdot d \geq 0,045 \text{ e.i.} \quad (8)$$

При помощи ур-ія (4), соотв. (5) или (6) и ур-ія (8) можно, задавшись одной изъ величинъ, напр. d , найти двѣ другія— n и l .

При надлежащей сборкѣ можно спокойно допускать нагреваніе проволокъ до темнокраснаго свѣченія.

Для уменьшенія размѣровъ всего приспособленія проволоку можно свивать въ спирали съ діаметромъ D въ 10-20 разъ болѣе d . Спирали надо при сборкѣ растянуть, чтобы витки не были слишкомъ близки одинъ къ другому. При тонкой проволокѣ шагъ долженъ быть не менѣе $3d$; при толстой лучше дѣлать его до $5d$ даже до $10d$. Сборку удобно производить, подвѣшивая спирали къ укрѣпленной подъ потолкомъ горизонтальной газовой трубѣ, обернутой азбестовымъ кардономъ.

Установленіе требуемой нагрузки и дальнѣйшее поддержаніе ея постоянной несмотря на пониженіе сопротивленія при нагреваніи проволоки, такъ сказать регулированіе нагрузки, можетъ производиться согласно ур-ія (3) двумя способами: или измѣненіемъ l или измѣненіемъ f , т. е. согласно ур-ія (4)—числа n .

При болѣе значительныхъ нагрузкахъ приходится пользоваться вторымъ способомъ, включая спирали параллельно и снабжая рубильниками отдѣльныя спирали или группы ихъ, что даетъ также возможность быстраго измѣненія нагрузки при испытаніи на регулируемость агрегата.

Для болѣе точнаго регулированія нагрузки часть сопротивленія дѣлаютъ, включая спирали послѣдовательно и подводя соединенія отъ отдѣльныхъ секцій къ кнопкамъ, по которымъ можетъ перемѣщаться скользящій контактъ, какъ у пусковыхъ сопротивленій. При случай можно и прямо брать для этой цѣли готовое достаточно большое пусковое сопротивленіе отъ электродвигателя.

Водяные сопротивления удобнѣе предыдущихъ, особенно при испытаніи машинъ крупной мощности, для которыхъ ихъ и изготовить легче и дешевле. Составляются они изъ листовъ кровельного жалѣза, образующихъ электроды и погружаемыхъ въ воду. Для увеличенія электропроводности воды, благодаря чему устанавливается болѣе спокойная нагрузка, иногда добавляютъ въ воду немного сѣрной кислоты. Недостатокъ такого подкисленія—выдѣленіе довольно удушливыхъ паровъ. Если нагрузочное сопротивленіе стоитъ вблизи машины, а тѣмъ болѣе внутри машинного зданія, напр., въ подвалѣ его, то лучше вместо кислоты добавлять въ воду немного, до 1%, поваренной соли или неочищенной соды; слабый содовый растворъ можно свободно доводить до кипѣнія. При постоянномъ токѣ выше 500 вольтъ (при проточной водѣ и отъ 220 вольтъ) и при переменномъ токѣ отъ 1000 вольтъ можно пользоваться прямо прѣсной водой.

По мѣрѣ нагреванія воды ея сопротивленіе падаетъ, и нагрузка возрастаетъ. Чтобы предотвратить кипѣніе воды и непріятное парообразованіе, а также измѣненіе нагрузки, полезно дѣлать воду въ сопротивленіи проточной, т. е. чтобы снизу все время понемногу поступала холодная вода и стекала около верхнихъ слоевъ болѣе нагрѣтая. При высокихъ напряженіяхъ, свыше 1000 вольтъ, надо помнить, что вода обыкновенно выходитъ съ электрическимъ зарядомъ, который она не сразу теряетъ, такъ что надо принимать соотв. мѣры для огражденія безопасности людей, могущихъ съ ней соприкасаться.

Что касается регулированія нагрузки при установкѣ ея при началѣ опыта, а также и для поддержанія ея постоянства при нагреваніи воды, то для этой цѣли удобнѣе всего измѣнить смоченную поверхность электродовъ и пользоваться однимъ изъ слѣдующихъ пріемовъ: или измѣнить глубину погруженія листовыхъ-электродовъ, приподнимая ихъ на блокѣ для уменьшенія нагрузки и погружая для ея увеличенія, или при неподвижныхъ электродахъ, наоборотъ, понижать или повышать уровень воды въ резервуарѣ. Спеціально для увеличенія нагрузки, когда вода не мѣняется, а лишь добавляется по мѣрѣ выкипанія, можно пользоваться еще и другимъ способомъ—добавлять соду или поваренную соль; даже небольшое увеличеніе крѣпости раствора замѣтно увеличиваетъ проводимость, т. е. нагрузку.

Въ заключеніе можно упомянуть, что вода, особенно колодезная, часто содержитъ въ себѣ минеральныя соли въ количествахъ, замѣтно повышающихъ ея электропроводность. Такъ, автору пришлось разъ работать съ желѣзистой водой, электропроводность которой была въ несолько сотъ разъ больше электропроводности чистой воды. Замѣтивъ это, электроводы, два желѣзныхъ листа, разставили другъ отъ друга очень широко, свыше 100 см., тѣмъ не менѣе при погруженіи ихъ въ эту воду получался сразу такой сильный токъ, точно произошло короткое замыканіе. Такой водой наполнять сопротивленіе нельзя, но за то ею очень удобно пользоваться при наличности другой, чистой воды: пуская большую или меньшую струю сильно электропроводящей воды (при сопротивленіи съ проточной водой) можно очень удобно и точно регулировать величину нагрузки, гораздо удобнѣе и плавнѣе, чѣмъ добавленіемъ соды или соли.

Определеніе размѣровъ электродовъ можно дѣлать по слѣдующимъ даннымъ: на 1 амперъ тока надо имѣть поверхность $s=5 \div 15$ см.² положительного электрода и столько же отрицательного при разстояніи между электродами около $80 \div 100$ мм. и при напряженіи тока до 1000 вольтъ, считая удѣльное сопротивленіе воды въ 2000 омъ/см.³; при увеличеніи напряженія свыше 1000 вольтъ разстояніе между электродами слѣдуетъ увеличивать примѣрно на $40 \div 50$ мм. на каждые 1000 вольтъ.

При напряженіи до 220 вольтъ лучше брать большую поверхность электродовъ, $s=20$ и даже 25 см.²/амп., а разстояніе между ними около 100 мм..

Болѣе точный выборъ величины s зависитъ отъ величины нагрѣванія воды и указанъ ниже, таблица 1.

При болѣе значительной поверхности электроды удобно разбивать на нѣсколько листовъ, ставя ихъ параллельно, и присоединяя листъ поочередно то къ одному полюсу, то къ другому. Въ этомъ случаѣ у всѣхъ листовъ, кроме двухъ крайнихъ, будуть работать обѣ поверхности, и поверхность промежуточныхъ листовъ надо вводить въ расчетъ вдвойнѣ.

Такъ какъ электрическая энергія въ водяному сопротивленіи превращается главнымъ образомъ въ теплоту, то для ея отведенія надо помимо силы тока принимать во вниманіе и величину работы въ кв.. Такъ, количество воды въ резервуарѣ должно быть около 100 лтр. на каждые 100 кв. Далѣе, количество проточной воды зависитъ отъ того, какое нагрѣваніе воды хотятъ допустить, именно на 100 кв. расходъ воды q въ лтр./сек. долженъ быть для отведенія соотв. тепла

$$q = 240 / \Delta t, \quad (9)$$

гдѣ Δt допустимое число $^{\circ}\text{Ц}$ повышенія температуры воды; Δt берется 30° до 90° . Отъ величины q , а косвенно, значитъ, и отъ Δt зависитъ также и наименьшая допустимая величина поверхности электродовъ s на 1 амп. тока. Нижеслѣдующая таблица 1 даетъ практически установленное указаніе для этой зависимости.

Таблица 1.

Повышение температуры $\Delta t^0 \text{ Ц.}$	30	50	70	90
Поверхность электродовъ s см. ² /амп.	2,8	4,8	8,2	16

Вместо расположения листовъ рядами иногда свертываютъ ихъ попарно въ видѣ концентрическихъ цилиндровъ. При такомъ расположении листовъ удобнѣе устроить приспособленіе для ихъ подниманія и опусканія безъ перекоса, но зато требуется большее число ихъ, такъ какъ у нихъ является использованной только по одной сторонѣ. Чтобы не стѣснять движенія воды при такомъ расположеніи листовъ, слѣдуетъ дѣлать въ нихъ отверстія, и довольно много; діаметръ отверстій можно брать $12 \div 20$ мм., разстояніе между ними по окружности цилиндра и между рядами $35 \div 50$ мм..

Листы достаточно брать толщиной $0,5 \div 1,0$ мм.. Для постоянного употребленія въ лабораторіяхъ и испытательныхъ станціяхъ ихъ берутъ иногда толщиной до 3 мм. и окрашиваютъ масляной краской. Въ этихъ случаяхъ резервуары дѣлаются тоже клепанные изъ желѣза и во избѣженіе разъѣданія хорошоенько окрашиваются сурокомъ въ нѣсколько слоевъ. Теперь резервуары дѣлаются также и изъ желѣзобетона.

При приемочных испытаниях пользуются обыкновенно или деревянными кадками или деревянными же довольно плотными ящиками. Небольшая утечка воды не вредить, так как воду все равно приходится постепенно мять.

При пользовании деревянными сосудами при высоком напряжении, выше 1000 вольт, надо иметь в виду, что от железных частей может появляться огонь (вольтова дуга), грозящий испортить сосуд и во всяком случае являющийся источником лишних хлопот по его тушению. Поэтому надо брать сосуд, изготовленный из одного дерева —бочку с деревянными обручами или ящик, скрепленный деревянными скобами и клиньями без гвоздей.

Если нагрузка регулируется подниманием и опусканием листов, то они скрепляются общей деревянной рамкой или железной на изоляторах, если изменением уровня воды —то надо дать в резервуарах соотв. краны для спуска воды.

При наличии вблизи реки или пруда электроды можно погружать прямо в них, но чтобы волнение воды, моящее смачиваемую поверхность, не отражалось на нагрузке, электроды надо погружать в воду совершенно, а более точное регулирование нагрузки производить при помощи части листов, погруженных в бочку. При пользовании прудом электроды можно составлять, прикачивая железные листы к деревянным брускам и опуская их прямо на дно. Чтобы они не всплывали, к ним надо привязывать камни или кирпичи.

Для производства испытаний с различными нагрузками и мгновенным изменением нагрузки, полезно, кроме изменения смачиваемой поверхности, разбивать ее сопротивление на несколько групп, проводя к которым имеют свой отдельный рубильник. Собственно достаточно 3 группы: одна — $\frac{1}{2}$ нагрузки и две по $\frac{1}{4}$ нагрузки.

Можно еще упомянуть о конструкции сопротивления, являющейся комбинацией из металлического и водяного и очень удобного особенно для лабораторий по своей компактности: это —сопротивление из мanganиновой или даже железной проволоки, намотанной по винтовой линии на круглые палки, которые помечаются в сосуд с проточной водой.

Расчет ведется, как для обыкновенного металлического сопротивления, но в ур-ии (8) можно коэффициент 0,045 заменить 0,004; или вместо расчета на охлаждение по ур-ю (8) можно просто определять площадь сечения параллельно включаемых проволок по допустимой наибольшей плотности тока.

Для железа можно, задаваясь диаметром d , находить число проволок n по силе тока i из условия допустимой плотности тока ¹⁶⁾

$$36 n \cdot d^{3.5} = i, \quad (10)$$

¹⁶⁾ Hütte, 21. Aufl., 1911, II, S. 918.

а для манганина и константана

$$24 \cdot n \cdot d^{3,5} > i. \quad (11)$$


Расходъ охлаждающей воды вычисляется, конечно, по тому же ур-ю (9), что и выше.

9. Тормаза съ колодками.—Если паровая турбина не соединена съ динамомашиной, то для испытанія ея подъ нагрузкой и для выясненія влінія условій работы ее приходится въ большинствѣ случаевъ нагружать искусственно при помощи такъ назыв. тормазовъ.

По конструкціи тормаза можно разбить на двѣ существенно различные группы: на болѣе простые тормаза съ треніемъ твердыхъ тѣлъ, являющіеся видоизмѣненіями и улучшеніями обыкновенного нажима Прони, и на такъ назыв. гидравлическіе, или водяные тормаза. Однако въ сущности и тѣ и другое являются приборами, въ которыхъ механическая работа путемъ тренія превращается въ теплоту, которая отводится безполезно наружу, чаще всего при помощи проточной воды.

Тормаза простые употребляются только для небольшихъ турбинъ; для большихъ они выходятъ слишкомъ громоздки и тяжелы.

На черт. 59 и 60 представленъ самый простой тормазъ для 30-сильной турбины Лаваля, рабочій валъ которой послѣ зубчатой передачи



Черт. 59.

Черт. 60.

дѣлаетъ 2000 обор./мин.. Чтобы колодки не слишкомъ быстро истирались, ихъ можно дѣлать изъ твердаго дерева, напр., изъ дуба. Измѣненіе нагрузки производится увеличеніемъ или уменьшеніемъ нажатія колодокъ, для чего поворачиваютъ соотв. образомъ гайку *a* за махови-чекъ, пока моментъ тренія на окружности шкива не уравновѣситъ момен-тъ груза *G* съ плечомъ *l*. Въ виду того, что моментъ тренія все время мѣняется, то немного возрастая, то падая, для поддержанія равновѣсія полезно, кроме постоянного момента *Gl*, имѣть тоже соотв. мѣняющейся моментъ. Таковымъ является моментъ натяженія *g* пружинного динамометра *g* на плечо *l₂*. Въ суммѣ моментъ тренія уравновѣшивается разностью моментовъ, *M* = (*Gl* — *gl₂*). Равновѣсіе соблюдается благодаря тому, что при увеличеніи тренія тормазъ увлекается въ направлениіи вращенія машины, натяженіе *g* уменьшается, *M* возрастаетъ; при умень-шении тренія происходитъ обратное.

Чугунный передвижной противовесъ r служить для уравновѣшиванія тормаза относительно оси вала. Чтобы легче получать требуемое нажатіе колодокъ, подъ гайки подкладываются жесткія спиральныя пружины f,f .

Работа турбины превращается путемъ тренія въ теплоту, которая уносится охлаждающей водой. Въ данной конструкціи охлаждающая вода льется прямо на шкивъ. Во избѣженіе разбрзгиванія воды въ помѣщеніи весь тормазъ заключенъ въ жестяной кожухъ; вода льется непрерывной небольшой струей въ воронку c , стекаетъ внизъ въ корыто e , а изъ него отводится по желобу или трубѣ i въ канализацію. Воды пускается столько, чтобы она утекала, нагрѣвшись до $40\text{--}50^{\circ}$.

Работа, развитая турбиной, въ д. л. с. вычисляется по выраженію

$$N_e = \frac{2\pi n}{60 \cdot 75} (Gl - gl_2) = 0,001396 \cdot n (Gl - gl_2). \quad (12)$$

Число оборотовъ n измѣряется по указанному выше, плечи l и l_2 измѣряются заранѣе съ возможной точностью, а отчетъ g берется какъ среднее арифметическое изъ всѣхъ счетовъ, дѣлаемыхъ въ теченіе всего испытанія черезъ каждыя 5 минутъ.

Остается еще сказать объ уравновѣшиваніи собственнаго вѣса тормаза при помощи противовѣса r . Для этого отъ тормаза отцаѣпляютъ грузъ G и динамометръ g , отпускаютъ гайки a,b настолько, чтобы подъ верхнюю колодку можно было подложить трехгранный призму, хотя бы подшилокъ или лучше болѣе острый трехгранный кусокъ желѣза. Трехграний призму подкладываютъ, конечно, точно надъ осью вала и такъ, чтобы на верхнюю грань легло соотв. мѣсто колодки; затѣмъ уравновѣшиваются обѣ стороны тормаза, передвигая противовесъ r , который и закрѣпляютъ въ требуемомъ положеніи при помощи нажимного болта.

При конструированіи нового тормаза для иныхъ N_e и n надо выбратьъ плечо l и, пренебрегая величиной $g \cdot l_2$, найти по ур-ю (12) грузъ G , по которому, имѣя диаметръ шкива d или выбравъ его, напр., изъ условія, чтобы окружная скорость u на немъ была не болѣе 25 м./сек., т. е.

$$\frac{\pi Dn}{60} \leq 25, \quad (13)$$

уже не трудно изъ условій прочности опредѣлить, какъ сѣченіе рычага l , такъ равно и стягивающихъ болтовъ. Остается лишь выбратьъ ширину b деревянныхъ колодокъ.

По Баху¹⁷⁾ ее можно найти изъ условія

$$b \cdot d \cdot w \geq 75 N_e, \quad (14)$$

гдѣ коэффиціентъ w можно брать отъ 0,5 до 5 въ зависимости отъ способа охлажденія, воздушнаго или водяного, и давленія на 1 см.² поверх-

¹⁷⁾ Hütte, 1911, II, S. 328.

ности шкива. При водяному охлажденіи, большой скорости и маломъ давленіи, какъ у паровыхъ турбинъ, можно брать $w=5$. Въ то же время ради устойчивости тормаза полезно соблюдать чисто практическое правило—не дѣлать b менѣе 1,5 діаметровъ вала, на которомъ сидить тормазной шкивъ.

Согласно недавно опубликованныхъ обстоятельныхъ опытовъ Г. Шветьэ¹⁸⁾ для спокойной работы тормаза давленіе p кгр./см.² между колодками и шкивомъ слѣдуетъ брать изъ условія

$$p \leq a/u, \quad (15)$$

гдѣ окружную скорость u не слѣдуетъ брать менѣе 3 м./сек., а a опытный коэффиціентъ, зависящій отъ природы дерева; для $u \geq 5$ м./сек. для твердаго дерева—бука и дуба—можно брать $a=150$, для мягкаго — тополя — $a=100$; для бакаута можно брать для $u \leq 15$ м./сек. прямо $p \leq 25$ кгр./см.².

Что касается коэффиціента тренія μ колодокъ о чугунный шкивъ, то при смазкѣ масломъ онъ колеблется въ предѣлахъ $0,05 \div 0,12$ для твердаго дерева (букъ, дубъ, бакаутъ), повышаясь до $0,12 \div 0,16$ для мягкихъ (береза, тополь).

Задаваясь соотв. величиной μ можно найти силу S , на которую надо разсчитывать поперечное сѣченніе болѣе напряженного стяжнаго болта,

$$S = 4\mu \cdot G \cdot l / D, \quad (16)$$

гдѣ G упоминавшаяся уже нагрузка тормаза въ кгр. на плечо l въ м., а D діаметръ шкива тоже въ м.. Очевидно, что колодки изъ мягкаго дерева даютъ болѣе легкую конструкцію всего тормаза, почему ихъ и слѣдуетъ предпочитать, несмотря на болѣе скорое изнашиваніе.

На черт. 61, стр. 46, изображенъ снимокъ съ тормаза болѣе удобной конструкціи тоже для лавалевской турбины, но въ 10 л. с. при $n=2400$ обор./мин. Главное отличіе его отъ предыдущей конструкціи въ охлажденіи—въ примѣненіи особаго шкива съ закраинами для водянаго охлажденія—и въ чрезвычайной легкости всего приспособленія, отсутствіи вреднаго давленія на подшипники рабочаго вала при малыхъ нагрузкахъ. Симметричность конструкціи даетъ тормазу большую прочность и уравновѣшенность относительно оси вала. Очевидно, что при указанномъ расположеніи груза G и динамометра d плечи $l=l_2$, и ур-іе (12) упрощается, принимая видъ

$$N_e = k \cdot n (G - g), \quad (17)$$

гдѣ постоянная $k=0,001396 l$.

Въ дальнѣйшихъ поясненіяхъ черт. 61 не нуждается; развѣ только можно добавить, что для уменьшенія изнашиванія деревянныхъ колодокъ ихъ полезно дѣлать не изъ досокъ, а изъ торцевыхъ дубовыхъ или


¹⁸⁾ H. Schwetje. Beiträge zur Kenntniss der Reibungsverhältnisse zwischen Holz und Eisen, insbesondere bei Bremseinrichtungen für Leistungsmessungen. Berlin, 1912.

березовыхъ плашечъ. Для плавности работы шкивъ надо смазывать и довольно обильно. Проще всего поставить капельную масленку.

Діаметръ трубки *c*, отводящей воду, загребаемую совкомъ, можно разсчитывать по количеству охлаждающей воды, допуская скорость 0,3—0,5 м./сек. Расходъ *q* найдется по соотв. количеству отводимаго тепла въ лтр./сек. на 1 д. л. с.

$$q = 0,182 / \Delta t, \quad (18)$$

гдѣ Δt число "Ц повышения температуры воды, которое можно брать отъ 30° до 40°.




Черт. 61.

Для торможенія очень малыхъ турбинъ, въ 1-10 л. с., а также для малыхъ нагрузокъ нѣсколько болѣе крупныхъ турбинъ и, наконецъ, для поочереднаго торможенія машинъ съ шкивами разныхъ діаметровъ очень практично приспособленіе по черт. 62 и 63¹⁸). Это такъ назыв. ленточный тормозъ, при чемъ лента изъ кожаннаго или тканаго ремня съ приблѣзанными къ нему во избѣжаніе его истиранія деревянными колодками надѣвается своими концами на крючки *e,e*. Деревянный рычагъ *i*, къ которому привѣшивается грузъ, или подъ который подставляется подпорка, опирающаяся на платформу десятичныхъ вѣсовъ, лежить на желѣзной платформѣ *a*, снабженной 4 роликами *b,b*; въ платформу *a* ввернуты шкворни *c,c*, свободно ходящіе въ рычагъ *i* и

¹⁸) Z. V d. I. 1911, S. 1181.

подтягивающіе къ нему платформу *a* при помощи пружинъ *d,d*. Въ рычагъ *i* вдѣлана желѣзная или бронзовая втулка *f*, служащая гайкой для шпинделя *g*, поворачивая который за маховицекъ *h*, натягиваютъ ленту въ желаемой мѣрѣ.

Тормазной шкивъ долженъ быть съ водянымъ охлажденіемъ, какъ на черт. 61. Поверхность его надо для спокойной работы смазывать, лучше непрерывно при помощи масленки.



Черт. 62 и 63.

При подвѣшиваніи къ рычагу *i* гирь надо, разумѣется, прикрѣплять къ нему еще и пружинный динамометръ, который воспринимаетъ неизбѣжныя колебанія, и среднее изъ показаній котораго просто вычисляется изъ величины груза; конечно, если точка приложенія гирь и динамометра одна, какъ на черт. 61. Кромѣ того, къ величинѣ груза надо прибавлять еще въсъ неуравновѣшеннаго конца рычага *i*, находимый непосредственнымъ взвѣшиваніемъ на десятичныхъ вѣсахъ съ указаннымъ выше подкладываніемъ подъ тормазъ трехгранной призмы.

Описанный тормазъ даетъ возможность давать и измѣрять самую ничтожную нагрузку, если отпустить или почти отпустить ленту и уравновѣсить хотя бы отчасти конецъ рычага *i*.


Пунктирные части окружности подъ роликами показываютъ пріемѣнность одного и того же тормаза для шкивовъ очень разнообразныхъ диаметровъ, для чего надо лишь измѣнять длину ленты.

10. Водяные тормаза.—При болѣе значительной мощноти треніе твердыхъ тѣлъ цѣлесообразно замѣнить треніемъ жидкости, внутреннимъ и о твердыхъ тѣлахъ.

На черт. 64 и 65 представленъ водяной тормазъ, спроектированный проф. Штумпфомъ¹⁹⁾: на концѣ продолженнаго турбиннаго вала *A*

¹⁹⁾ Z. V. d. I. 1907, S. 607.

закрѣплены при помощи стальной втулки два желѣзныхъ диска D, D ; чугунный кожухъ, охватывающій ихъ, виситъ на неподвижной оси B , около которой онъ можетъ свободно поворачиваться; ось B закрѣплена въ стойкѣ I ; для увеличенія тренія между двумя половинками кожуха зажать промежуточный дискъ H ; къ кожуху прикрѣпленъ рычагъ L изъ коробчатаго желѣза, и къ концу его приклепана стойка S , оканчивающаяся ножемъ, опирающимся на платформу десятичныхъ вѣсовъ; рычагъ L долженъ стоять строго горизонтально, что проверяется по уровню. Вода вступаетъ по гибкой трубѣ, фланецъ которой привертывается къ фланцу C , а выходитъ по такой же трубѣ, привертываемой къ фланцу E .



Черт. 64 и 65.

Диски D, D и H сдѣланы изъ 10-миллиметроваго желѣза и снабжены рядомъ отверстій, частью чтобы увеличить сопротивленія вращенію, частью чтобы выравнивать осевыя давленія; для послѣдней же цѣли отверстіе F сообщается газовыми трубами, не показанными на черт. 64 и 65, съ такимъ же отверстіемъ съ другой стороны кожуха. Отверстіемъ G предполагалось пользоваться для наблюденія за движеніемъ воды, но въ виду черезчуръ сильнаго разбрзгиванія ея его пришлось закрыть.

Для измѣненія нагрузки надо измѣнить количество воды, находящейся въ кожухѣ; съ этой цѣлью можно дѣйствовать двояко: или мять въ болѣе или менѣе степени выпускъ воды у E , или измѣнить количество подаваемой воды у C . Кромѣ того, для полученія той же нагрузки при разныхъ числахъ оборотовъ тормазъ былъ снабженъ сменными дисками D, D , діаметромъ въ 800, 900 и 1000 мм..

Тормазъ примѣнялся для чиселъ оборотовъ отъ 1000 до 4000 въ мин., давая нагрузку по желанію отъ 200 до 2000 д. л. с..

Мощность машины при нагрузкѣ этимъ тормазомъ вычисляется по выражению

$$N_e = \frac{2\pi \cdot L \cdot P \cdot n}{60.75} = 0.00279 P.n, \quad (19)$$

гдѣ для данного тормаза плечо $L=2000$ мм. = 2 м., P давленіе въ кгр. ножа S на платформу десятичныхъ вѣсовъ, n число обор./мин..

Чувствительность тормаза выражается примѣрно $\pm 0,33$ кгр., что даетъ для наименьшаго давленія въ 46 кгр. при N_e около 200 л. с. ошибку всего $\pm 0,7\%$; при большей нагрузкѣ ошибка становится еще меньше.

Если ось B снабдить ариковыми подшипниками, то чувствительность тормаза возрастаетъ еще въ нѣсколько разъ, хотя это едва ли даже требуется.

Для подсчета размѣровъ и числа дисковъ при проектированіи другого тормаза данного типа можно опираться на слѣдующее уравненіе, дающее связь между мощностью N_e , діаметромъ дисковъ D , числомъ ихъ i и числомъ n обор./мин.,

$$N_e = i \cdot C \cdot D^a \cdot n^b, \quad (20)$$

гдѣ для описаннаго тормаза были найдены: постоянныя $C=2,127 \cdot 10^{-17}$, $a=5,366$, $b=2,66$. Хотя съ внутреннимъ очертаніемъ кожуха, его емкостью и т. п. величины C , a и b должны меняться, но не настолько, чтобы ур-іемъ (20) нельзя было воспользоваться, имѣя въ виду указанные выше способы регулированія мощности. Расходъ воды можно вычислять по указанному выше ур-ію (18), допуская Δt отъ 40° до 60°C .

Въ работѣ тормазъ очень хороши, послуженіе, спокойнѣ и легко регулируется. Нѣкоторый недостатокъ его состоитъ лишь въ томъ, что установившееся состояніе его, т. е. соотв. постоянная температура воды въ немъ получается не скоро.


Далѣе цѣлесообразно снабжать кожухъ опорами съ обѣихъ сторонъ, какъ увидимъ въ слѣдующей конструкціи. При однобокомъ подвѣшиваніи чувствительность тормаза меньше, и онъ иногда приходитъ въ сильное колебательное движеніе.

На черт. 66 и 67 изображенъ еще болѣе мощній тормазъ того же типа на 3000 л. с. при всего 600 обор./мин. ²⁰⁾). Помимо увеличенія діаметра до 2000 мм., мы видимъ еще 6 дисковъ, врачающихся въ отдельныхъ камерахъ. Толщина желѣзныхъ дисковъ 20 мм.; во избѣженіе осевыхъ толчковъ они вывѣрены возможно тщательно въ смыслѣ плоскости и перпендикулярности оси вращенія; диски не имѣютъ отверстій. Чугунный кожухъ поконится на двухъ опорахъ съ шариковыми подшипниками. Разстояніе между стѣнками кожуха и дисками съ боковъ и по окружности составляетъ по 50 мм..

Валъ, къ которому прикреплены диски, проходитъ свободно черезъ отверстія въ кожухѣ, которые закрыты кольцами изъ тонкой жести во избѣженіе разбрзгиванія воды, и вращается въ двухъ подшипникахъ. Съ турбиной онъ соединяется при помощи жесткой муфты. Вода пода-

²⁰⁾ Z. V. d. I. 1906, S. 1313.

ется черезъ регулировочные краны въ двѣ расположенные сбоку воронки, проходить по двойнымъ днищамъ кожуха въ каналы, находящіеся между двумя съсѣдними камерами и подводящіе ее къ валу, и черезъ отверстія *c,c* попадаетъ въ обѣ камеры и далѣе центробѣжной силой отбрасывается вновь къ окружности. Отводится вода изъ каждой камеры отдельно черезъ вентилии открытыми струями; температуру ея можно доводить до $70\text{--}80^{\circ}\text{C}$, но не выше, такъ какъ парообразованіе нарушаетъ плавность работы тормаза.




Черт. 66.

Крутящій моментъ, передаваемый на кожухъ прибора, можно измѣрять или при помощи десятичныхъ вѣсовъ, или при помощи пружинныхъ, или гидравлическаго динамометра съ манометромъ *A* на черт. 67. Въ качествѣ контроля можно вычислять тепло, унесенное водой, измѣряя расходъ воды и среднее повышеніе температуры ея, и опредѣлять число N_e д. л. с., помня, что работа 1 д. л. с. въ 1 часъ равна 632,3 т.ед.. Обыкновенно N_e , найденное по количеству тепла, унесеннаго водой, немного менѣе найденаго при помощи вѣсовъ, вслѣдствіе неизбѣжной потери кожухомъ нѣкоторой части тепла путемъ лучеиспуска.

Для регулированія величини поглощаемой работы приходится, какъ и въ предыдущемъ тормазѣ, измѣнить открытие двухъ впускныхъ или выпускныхъ водяныхъ вентилей, которыми снабжена внизу каждая камера.

Отверстія I—VII сдѣланы для присоединенія манометровъ, показанія которыхъ при одномъ и томъ же числѣ оборотовъ зависятъ отъ количества воды, находящейся въ тормазѣ, т. е., отъ величины нагрузки. При $n=602$ обор./мин. и $N_e=3040$ д. л. с. давленія возрастаютъ почти по закону прямой линіи отъ $p_{vii}=0,2$ до $p_1=2,2$ атм. изб..




Черт. 67.

Для увеличенія предѣльной нагрузки турбины можно, пожалуй, снабжать диски отверстіями, но тогда не исключена возможность появленія какихъ нибудь затрудненій изъ-за неправильностей необработанныхъ чугунныхъ стѣнокъ кожуха; впрочемъ этому можно помочь, выложивъ ихъ гладкой жестью или сдѣлавъ ихъ изъ листового желяза.

Для точного и надежного регулированія нагрузки и уничтоженія какого либо осевого давленія можно рекомендовать устройство тормаза Ольдена по схемѣ черт. 68 и 69: неподвижные перегородки имѣютъ достаточно большія отверстія a у самой цилиндрической поверхности, благодаря чему давленія и свободные уровни во всѣхъ камерахъ установлены

ваются строго одинаковые. Для грубаго ступеньчатаго регулированія нагрузки открываютъ соотв. изъ вентилемъ *e*, благодаря чьему устанавливается соотв. уровень воды. Для болѣе тонкаго регулированія можно, прикрывая нѣсколько этого вентиля, увеличивать содержаніе воды и устанавливать уровень ея между этимъ вентилемъ и слѣдующимъ ближайшимъ къ валу.



Черт. 68 и 69.

При ступеньчатомъ регулированіи путемъ полнаго открыванія вентиляй и при достаточномъ проходномъ съченіи ихъ по сравненію съ съченіемъ впускного вентиля, колебанія давленія воды передъ послѣднимъ не отзываются на нагрузкѣ тормаза. При регулированіи одновременно и мятіемъ выпуска необходимо, чтобы давленіе воды передъ впускнымъ вентилемъ было достаточно постоянно. Для ослабленія неизбѣжныхъ колебаній давленія передъ впускомъ полезно мять воду впускнымъ вентилемъ, а для того, чтобы подача воды не была черезчуръ мала и, слѣдовательно, послѣдняя не слишкомъ нагрѣвалась, впускъ полезно производить черезъ 2—3 лишь немнога пріоткрываемые вентиля.


Для тормаженія неособенно большихъ турбинъ можно съ удобствомъ пользоваться пружиннымъ приспособленіемъ Эйермана, черт. 70 и 71²¹⁾.

Самъ тормазъ состоить подобно предыдущимъ конструкціямъ изъ чугуннаго кожуха *a*, свободно поворачивающагося на двухъ опорахъ *b*, *b*, съ вращающимися внутри него 4--6 желѣзными дисками около 500 мм. въ діаметрѣ. На внутренней цилиндрической поверхности кожуха находятся лопатки, которыя можно спаружи поворачивать. Измѣніемъ поворота лопатокъ можно регулировать нагрузку въ значительныхъ предѣлахъ.

Крутящій моментъ, передаваемый кожуху тормаза, воспринимается при помощи рычага, образованнаго изъ двухъ сходящихся желѣзныхъ полосъ *c*, *c*, однимъ концомъ привернутыхъ при помощи болтовъ къ кожуху, другимъ свернутыхъ болтами же вмѣстѣ, при чмъ между ними заложена желѣзная прокладка, къ которой прикрепленъ нижній конецъ винтовой пружины *d*. Верхній конецъ пружины *d* перемѣщается при помощи винта *e*, ввертываемаго за маховичекъ въ гайку, образованную въ поперечинѣ *g*. Контргайки служатъ для закрѣпления винта *e*

²¹⁾ Z. Turb. 1903, S. 230.

при дрожаніи прибора во время работы. Поперечина *g* прикрѣплена къ стойкѣ изъ двухъ кусковъ коробчатаго желѣза. Съ концомъ рычага *c*,*c* соединена при помощи рычажной передачи стрѣлка *h*, указывающая въ увеличенномъ масштабѣ отклоненія рычага отъ средняго положенія и тѣмъ обезпечивающа его точную установку въ этомъ положеніи. Растиженіе пружины указывается шкалой, вдоль которой ходитъ стрѣлка *h*, которая прикрѣплена къ одной изъ двухъ коробчатыхъ стоекъ. Шкала эта получена градуировкой непосредственнымъ подвѣшиваніемъ грузовъ *p* къ концу рычага съ плечомъ $l=857$ мм., которое и вводится въ расчѣтъ при опредѣленіи работы турбины.



Черт. 70 и 71.


Во время испытанія турбины, подтянувъ пружину на желаемую величину согласно шкалѣ, регулируютъ нагрузку поворачиваніемъ упомянутыхъ выше лопатокъ или расходомъ воды такъ, чтобы стрѣлка показала среднее положеніе рычага.

При $n=3000$ обор./мин. такимъ тормазомъ можно получить нагрузку до 350 д. л. с.. Въ работѣ онъ удобенъ, хотя немного менѣе точенъ, чѣмъ при дѣйствіи конца рычага на платформу десятичныхъ вѣсовъ. Именно, при длине шкалы около 150 мм.=100 кгр. точность установки указателя пружины можно считать около 0,5 мм., что при $n=3000$

соответствует около 1,2 д. л. с.. При нагрузкахъ выше 120 д. л. с. это равносильно ошибкѣ $\pm 1\%$, а при $N_e=240$ и выше даже всего $\pm 0,5\%$, но при меньшихъ нагрузкахъ даетъ довольно ощутительную ошибку.

Для торможенія машинъ большой мощности, особенно вращающихся съ умѣреннымъ числомъ оборотовъ, какъ напр. современная судовая турбина, дѣлающія сами отъ 600 до 1200 обор./мин., при скорости вала гребного винта послѣ передачи, уменьшающей число оборотовъ, всего въ 120 до 300 обор./мин., описанные водяные тормаза съ гладкими дисками получаются слишкомъ громоздкими. Въ этихъ случаяхъ полезно и вращающіяся и неподвижныя части тормаза снабжать приспособленіями, увеличивающими сопротивленія вращенію, точнѣе движению воды.

Одной изъ старѣйшихъ конструкцій, предложенной впервые еще въ 1877 г., затѣмъ неоднократно подвергавшейся измѣненіямъ и достигшей теперь значительной степени совершенства, является тормазъ Фроуда.




Черт. 72 и 73.

Идею его конструкціи можно пояснить по черт. 72 и 73: боковые стѣнки кожуха, четр. 72, свернутыя изъ трехъ отливокъ, образуютъ вмѣстѣ съ вращающимся внутри его колесомъ, свернутымъ изъ двухъ отливокъ, два кольцевыхъ пространства эллиптическаго сѣченія; стѣнки кожуха и колеса снабжены плоскими ребрами, наклоненными подъ 45° къ плоскости вращенія и навстрѣчу ему, какъ видно по черт. 73, представляющему часть цилиндрическаго сѣченія въ развернутомъ видѣ. Получающіеся карманы *d,d* служатъ для увеличения сопротивленія перемѣщенію воды. Вода поступаетъ подъ небольшимъ напоромъ по гибкой трубѣ въ кожухъ въ кольцевое пространство *a*, отсюда черезъ рядъ отверстій, не показанныхъ на черт. 72, въ полость *b* колеса, затѣмъ по каналамъ *c,c*, просверленнымъ въ толщѣ реберъ, въ центръ кармановъ *d,d*. Подъ вліяніемъ центробѣжной силы вода поступаетъ въ кольцевую полость *e*, изъ которой стекаетъ внизъ, пройдя особый регулировочный кранъ. Величина нагрузки зависитъ отъ количества воды, находящейся въ приборѣ,

Для спокойной работы тормаза надо удалять изъ кармановъ скопляющійся въ нихъ воздухъ; это производится при помощи каналовъ f,f , просверленныхъ въ ребрахъ кожуха, кольцевыхъ каналовъ g,g , и выхода h съ кранникомъ, открываемымъ по мѣрѣ надобности.

На черт. 74 и 75 представленъ наружный видъ такого тормаза; a впускъ воды, b выпускной, с выпускной регулировочный кранъ, d воронка, въ которую стекаетъ отработавшая вода, e предохранительный клапанъ;



Черт. 74 и 75.

f,f половинки муфты для присоединенія къ валу испытываемой машины; g грузы, состоящіе изъ ряда чугунныхъ дисковъ и дѣйствующіе на плечо $l=3500$ мм., h передвижной грузъ для болѣе тонкой установки нагрузки; i противовѣсъ, уравновѣшивающій собственный вѣсъ тормаза; k маслянныи катарактъ съ пружиннымъ соединеніемъ для болѣе спокойной работы.

Для увеличенія чувствительности кожухъ покоятся на роликахъ m,m , оси которыхъ, въ свою очередь, вращаются въ шариковыхъ подшипникахъ; n гибкая труба.

У изображенаго на черт. 74 и 75 тормаза и колесо и кожухъ отливаются изъ стали, благодаря чему имъ можно поглощать работу до 5080 д. л. с. при 350 обор./мин..


На черт. 76, стр. 56, представлена кривая наибольшей мощности этого тормаза при различныхъ числахъ оборотовъ. Къ точкѣ a кривая имѣеть переломъ, и выше крутящій моментъ остается постояннымъ.

Въ менѣе крупныхъ тормазахъ кожухъ дѣлаютъ и изъ чугуна, а колесо изъ стали же или изъ бронзы. Регулированіе производится или путемъ вдвиганія между колесомъ и кожухомъ жестяныхъ дисковъ, уменьшающихъ сопротивленія вращенію колеса, или путемъ уменьшенія количества воды, находящейся въ тормазѣ.

Стоимость тормазовъ Фроуда неособенно велика, отъ 2 до 4 руб. на д. л. с., считая по наибольшей мощности при наивысшемъ числѣ оборотовъ для соотв. типа, но размѣры ихъ довольно громоздки, какъ видно по черт. 74 и 75.

Иногда въ качествѣ тормаза можно пользоваться центробѣжнымъ водянымъ насосомъ, заставляя воду циркулировать изъ нагнетательного

отвода обратно во всасывающей и поставивъ между ними лишь регулировочный вентиль. Разумѣется, для поддержания установленвшейся температуры воды часть ея приходится непрерывно выпускать и дополнять холодной.




Черт. 76.

Конструкція тормаза Рато, черт. 77 и 78²²), является видоизмененіемъ и улучшеніемъ предыдущаго прибора. Колесо *a* центробѣжнаго насоса наложено на шпонкѣ на валу, на конецъ *b* котораго надѣвается полуэластичная муфта для непосредственнаго соединенія съ паровой турбиной. Кожухъ висить на двухъ шариковыхъ подшипникахъ *c,c*; трение въ сальникахъ *d,d* не вліяетъ на точность показаній прибора, такъ какъ оно входитъ въ измѣряемый моментъ вращенія. Цилиндрическія задвижки *e,e*, поворачиваемыя снаружи при помощи червячныхъ передачъ и маховицковъ *f,f*, регулируютъ циркуляцію воды, которая изъ колеса *a* попадаетъ въ кольцевой диффузоръ *g*, а изъ него по двумъ симметричнымъ кольцевымъ каналамъ *h,h* поступаетъ опять во всасывающей направляющей приборъ насоса. Свѣжая холода вода подается при помощи вспомогательного центробѣжнаго насосика *i* черезъ регулировочные краны *j,j*, а нагрѣтая стекаетъ вверху вмѣстѣ съ воздухомъ черезъ отверстія *k,k* и регулировочные краны, не показанные на черт. 77. Впрочемъ свѣжая вода изъ насоса можетъ поступать и по полому валу прибора.

Измѣреніе момента вращенія производится при помощи рычага *l*, закаленный ножъ на конецъ котораго давить на правое плечо коромысла

²²) Engng. 1909, LXXXVIII, p. 805.

m; на лѣвое плечо на крючок *h* подвѣшиваются грузы, которые благодаря такому расположению получаются въ 5 разъ легче; включение коромысла *m* при его расположениі по черт. 78 въ связи съ выступомъ



Черт. 77 и 78.


на кожухѣ близъ лѣваго конца коромысла предохраняетъ опасное перебрасываніе, возможное при непосредственномъ подвѣшиваніи въ случаѣ внезапнаго избытка мощности турбины; *g* пружинный динамометръ для приданія устойчивости прибору, выравниванія и учитыванія небольшихъ колебаній нагрузки, а *p* небольшой масляный катарактъ. При подсчетахъ надо, конечно, вычитать изъ величины дѣйствующихъ грузовъ вѣсъ неуравновѣшенного плеча *l*, опредѣляя его непосредственно взвѣшиваніемъ на вѣсахъ.

Указанный тормазъ поглащаетъ работу $N_e = 800$ д. л. с. при $n = 3800$ до 4000 обор./мин..

Тормазъ работаетъ довольно спокойно и держитъ нагрузку настолько постоянной, что Рато опредѣлялъ при его посредствѣ по теплу, уноси-

мому водой, механическій эквивалентъ теплоты E , и получилъ для него въ среднемъ величину, не отличающуюся отъ принятой $E=427$.

На черт. 79 изображенъ въ $1/_{25}$ натур. вел. тормозъ системы Рато, построенный Бретанскимъ заводомъ въ Пантѣ для испытанія турбинъ въ 10000 л. с. при 650 обор./мин.²³⁾ контруинносцевъ „Фуртъ“ и




Черт. 79.

„Фо“. Такъ какъ въ мастерскихъ не было достаточно пара для испытания этихъ турбинъ, то пришлось испытанія производить послѣ установки турбинъ на суда. Валъ тормоза присоединили къ валу турбины, удаливъ гребной валъ и вспомогательную машину. Такъ какъ размѣры помѣщенія были ограничены, то тормозъ долженъ былъ быть очень компактнымъ, и измѣреніе момента пришлось вывести наверхъ, на палубу, черт. 80. Наружный діаметръ тормаза всего 1,5 м., діаметръ колеса—1200 мм.; длина рычага, передающаго на вѣсы моментъ вращенія, всего 1800 мм.; чтобы уменьшить грузъ p_1 , уравновѣшивавшій этотъ моментъ вращенія, кроме верхняго рычага съ отношеніемъ плечъ 1 : 10, включены еще промежуточный рычагъ b съ отношеніемъ плечъ 2 : 25, такъ что въ результатаѣ грузъ p_1 , пренебрегая натяженіемъ динамометра p_2 , равенъ лишь $1/_{125}$ отъ силы натяженія тяги a .

Колесо этого тормаза несимметрично—входъ воды въ него сдѣланъ лишь съ одной стороны; это даетъ осевую силу, замыкающую осевую составляющую отъ гребного винта и уравновѣшивавшую осевое давленіе паровой турбины. Чтобы уменьшить и регулировать эту осевую силу можно на тыльную кольцевую часть колеса, ограниченную цилиндрическими ребрами, передавать по особой трубѣ съ кранами полностью или частично давленіе въ нагнетательной камерѣ тормаза. Колесо


²³⁾ Mém. et Comptes rendus d. travaux d. la Soc. d. Ing. Civ., 7. Serie, LXVI, № 4; Zeitschr. Dampfk. u. Versich.-G. A.-G. 1913, S. 101.

было исполнено, какъ и въ предыдущемъ тормозѣ, изъ бронзы, хотя могло бы быть отлито и изъ стали.



Черт. 80.

Регулируется нагрузка такъ же, какъ и въ предыдущей конструкції. На черт. 81 представлены результаты испытаний турбины въ 8000



Черт. 81.


л.с. при 650 обор./мин.. Пунктирные кривыя ограничиваютъ область примѣненія даннаго тормаза; лѣвая кривая соотвѣтствуетъ наиболѣ-

шимъ нагрузкамъ при вполнѣ открытой цилиндрической задвижкѣ *e*; правая кривая—наименьшимъ нагрузкамъ при закрытой задвижкѣ *e*. Черт. 81 показываетъ, что область примѣненія тормаза охватываетъ очень различныя нагрузки и числа оборотовъ, и что въ особенно широкихъ предѣлахъ, до 10-кратъ, можно измѣнять нагрузку при одномъ и томъ же числѣ оборотовъ.

Кривыя, вычерченныя сплошными линіями, даютъ величины нагрузокъ, полученныхъ при разныхъ числахъ оборотовъ турбины при сопств. постоянныхъ начальныхъ давленіяхъ пара; числа kg./qsm., вписаныя на черт. 81, указываютъ абсолютные давленія пара передъ послѣдней ступенью турбины, при чемъ надо замѣтить, что въ судовыхъ турбинахъ паръ можно выпускать въ различныя ступени, чтобы достигнуть наиболѣе экономнаго расхода при опредѣленной скорости судна. Кривыя эти имѣютъ параболическій видъ, какъ того требуетъ и теорія.

Въ заключеніе можно упомянуть, что при работе съ этимъ тормазомъ при большихъ нагрузкахъ расходъ пара оказался выше того, который можно вычислить теоретически, и очень много—до 8–10%, тогда какъ въ береговыхъ турбинахъ обыкновенно наблюдается обратное. Это неожиданное явленіе приходится объяснить большими количествомъ влаги, увлекаемой паромъ при форсировкѣ судовыхъ котловъ и увеличивающей кажущійся расходъ пара, измѣряемаго по кондесату, отводимому изъ поверхности холодаильника.

Наконецъ, на черт. 82—84 изображенъ тормазъ, поглощающій 6000 д. л. с. при 300 обор./мин. ²⁴⁾, постройки американского завода Вестингаузъ и К-я въ Питтсбургѣ. Особенность этого тормаза въ томъ, что детали его, превращающія механическую работу въ теплоту, исполнены




Черт. 82 и 83.

по образцу лопатокъ реактивныхъ паровыхъ турбинъ. Надо замѣтить, что этотъ тормазъ былъ построенъ заводомъ по образцу тормазовъ, употребляемыхъ имъ для испытанія паровыхъ турбинъ меньшей мощности.

²⁴⁾ Eng. 1909, p. 575.

Малое число оборотовъ тормаза объясняется тѣмъ, что онъ былъ соединенъ не непосредственно съ паровой турбиной, дѣлавшей 1500 обор./мин., а съ гребнымъ валомъ послѣ особой зубчатой передачи, включенной для улучшения отдачи гребного винта. Тормазъ былъ построенъ специально для определенія механической отдачи указанной передачи, оказавшейся равной 98,5 %, и, въ свою очередь, оказался очень чувствительнымъ и точнымъ.

Тормазъ состоитъ изъ чугуннаго барабана *a*, заклиненнаго на валу, съ укрепленными на его поверхности 10 рядами турбинныхъ лопатокъ. Какъ видно по цилиндрическому развернутому съченію, черт. 84,



Черт. 84.


для уравновѣшиванія осевого давленія лопатки въ обѣихъ половинахъ барабана наклонены въ разныя стороны; осевая ширина лопатокъ 22 мм., высота (длина) 125 мм.. Вместо направляющихъ приборовъ между рядами лопатокъ находятся плоскія полосы *b,b*, съченія 25×8 мм.; полосы противъ середины барабана сдѣланы раза въ три шире. Къ торцамъ барабана привернуты чугунныя кольца *c,c*, снабженныя каждое 24 радиальными ребрами *d,d*. Такіе же ребра *e,e* прилиты и въ каналы кожуха. Кожухъ исполненъ изъ двухъ половинъ, свернутыхъ болтами по горизонтальной плоскости разъема по типу паровыхъ турбинъ. Виситъ кожухъ на валу при помощи подшипниковъ *f,f*, смазываемыхъ масломъ, подаваемымъ особымъ насосикомъ подъ давленіемъ около 0,7 кгр./см.².

Вода подается въ тормазъ по патрубкамъ *g,g*, поступая въ нихъ по гибкимъ трубкамъ, затѣмъ отбрасывается къ средней плоскости барабана, выходитъ черезъ окна *n*, черт. 84, на его наружную поверхность, разбивается на два потока и идетъ по рядамъ лопатокъ въ обѣ стороны, къ краямъ барабана, затѣмъ по каналамъ съ ребрами *e,e* вновь попадаетъ внутрь барабана и повторяетъ свой круговоротъ.

Горячая вода постепенно удаляется по патрубкамъ *h,h*, а часть ея уходитъ въ видѣ пара черезъ патрубки *i,i*.

Для того, чтобы давленіе на десятичные вѣсы не было слишкомъ велико, несмотря на сравнительно небольшую длину рычага кожуха,

давленіе цѣлесообразно передавать на вѣсы при помощи промежуточнаго коромысла k , черт. 83 и 85, состоящаго изъ двутавровой балки, опирающейся однимъ концомъ на стальную призму, лежащую на десятичныхъ вѣсахъ, а другимъ на призму, лежащую на неподвижной опорѣ. Рычагъ отъ кожуха тормоза опирается на коромысло k , конечно, тоже при помощи призмы. Отношеніе плечъ $l:(l_i+l)$ можно брать 1:4 или 1:5.



Черт. 85.

На черт. 85 s зубчатая передача, уменьшающая число оборотовъ турбины t , равное 1500 въ мин., до 300 обор./мин. тормаза r .

Въ заключеніе можно отмѣтить, что данная конструкція является одной изъ наиболѣе компактныхъ. Такъ, напр., наружный діаметръ колеса, считая съ лопатками, всего 1870 мм., а ширина его 850 мм., и это для 6000 л. с. при всего 300 обор./мин., тогда какъ тормазъ по черт. 66 при тѣхъ же приближительно размѣрахъ при $n=300$ обор. можетъ дать нагрузку не болѣе 400 д. л. с..

11. Индикаторы кручения. Общія указанія.—Динамометры крученія или, какъ ихъ теперь обыкновенно называютъ, индикаторы крученія основаны на измѣреніи угла крученія вала, передающаго болѣе или менѣе постоянный моментъ крученія.

Этотъ способъ измѣренія работы былъ предложенъ и впервые примененъ въ срединѣ прошлаго столѣтія Гирномъ.

Простой по идеѣ онъ представляетъ однако значительныя практическія затрудненія, которыхъ можно считать устранимыми лишь за послѣдніе 7—10 лѣтъ и то вполнѣ лишь при равномѣрномъ вращеніи, какъ напр., у паровыхъ турбинъ или электродвигателей.

Способъ этотъ основанъ па томъ, что между угломъ крученія и крутящимъ моментомъ при всѣхъ сортахъ желѣза и стали существуетъ строгая пропорціональность. Если φ уголъ крученія въ дуговыхъ единицахъ, M моментъ крученія въ кгр. см., то для даннаго вала

$$\varphi = k \cdot M, \quad (21)$$

гдѣ постоянная

$$k = L / G \cdot \theta, \quad (22)$$

L длина вала въ см., на которой измѣряется уголъ крученія, G модуль упругости срѣзыванія въ кгр./см.² матеріала вала, θ полярный мо-

ментъ инерці въ см.⁴ поперечнаго съченія вала, предполагаемаго вполнѣ цилиндрическимъ.

Зная M , нетрудно найти и соотв. работу N_e д. л. с., для чего надо лишь знать еще число оборотовъ n и тогда

$$N_e = M \frac{2\pi \cdot n}{60.75} = 0,001396 M \cdot n. \quad (23)$$

Уголъ кручения φ , или, что то же самое, величина дуги кручения на опредѣленномъ радиусѣ R измѣряется во время испытанія, величины L и θ для даннаго вала можно считать извѣстными, такъ что для опредѣленія момента кручения M надо знать лишь еще модуль упругости срѣзыванія G .

Величину G можно найти очень точно опытнымъ путемъ при помощи пробныхъ валовъ, или еще лучшіе, при не очень толстыхъ валахъ, на самомъ дѣйствительномъ валу.

Для употребляемыхъ въ настоящее время матеріаловъ для валовъ величина G колеблется очень мало. Такъ, по сообщенію Фрама отъ 1902 года ²⁵⁾ 9 пробныхъ валовъ изъ сименсъ-мартеновской стали отъ трехъ различныхъ заводовъ дали при очень малыхъ отклоненіяхъ отдѣльныхъ числъ величину $G=828000$ кгр./см.². Диаметръ валовъ былъ 60 мм., разрывающая нагрузка $40 \div 47$ кр./мм.² при удлиненіи свыше 20 %. Два другихъ вала изъ того же матеріала, по съ діаметромъ въ 175 мм., разрывающей нагрузкой 44 до 50 кгр./мм.² и удлиненіемъ свыше 20 % дали $G=820200$ кгр./см.² и $G=838900$ кгр./см.², въ среднемъ 829600 кгр./см.². Болѣе значительное отклоненіе отъ средней величины, составляющее все же лишь около 1,1 %, объясняется тѣмъ, что оба вала были сдѣланы изъ различныхъ частей однай и той же болванки, которая, какъ извѣстно, обладаютъ различнымъ строеніемъ.

Далѣе, 4 вала изъ тигельной стали, испытанные въ 1904 г. Феттингеромъ ²⁶⁾, дали въ среднемъ $G=828800$ кгр./см.², при наибольшемъ отклоненіи отдѣльныхъ числъ въ 0,45 %; діаметръ этихъ валовъ былъ 160 мм.; валы были изготовлены изъ различныхъ болванокъ.

Наконецъ, 12 валовъ съ діаметромъ $D=250$ мм., съ внутреннимъ сверленіемъ, и 4 вала съ $D=273$ мм., тоже полыхъ (къ сожалѣнію, не указаны діаметры внутренняго сверленія) изъ сименсъ-мартеновской стали, изготовленные и испытанные на англійскихъ заводахъ, дали по сообщенію Б. Гопкинсона ²⁷⁾ въ среднемъ $G=847100$ кгр./см.², при чмъ отклоненія отъ средней величины были въ предѣлахъ $\pm 1,4\%$.

G этихъ англійскихъ валовъ всего на 2-3 % болѣе G указанныхъ выше нѣмецкихъ валовъ, что отчасти, можетъ быть, объясняется, тѣмъ, что валы были полые; къ тому же измѣреніе внутренняго діаметра со-пряжено съ неособенно большой точностью.

²⁵⁾ Z. V. d. I. 1902, S. 801.

²⁶⁾ Forsch. H. 25. 1905. S. 53.

²⁷⁾ Trans. Inst. Nav. Arch., 1910, vol. LII, p. 184.


Чтобы дать понятіе о подлежащих измѣренію величинахъ ϕ можно привести слѣдующій примѣръ: валъ судовой турбины, развивающей при $n=600$ обор./мин. $N_e=5000$ д. л. с., имѣеть въ діаметрѣ 220 мм. На длини $L=10$ м. уголъ крученія $\phi=0,0242$, или $1^{\circ}13'12''$. Если измѣрять крученіе по длини дуги на окружности вала, то это соотвѣтствуетъ $s=2,66$ мм.

Точное измѣрение столь малыхъ величинъ и составляло одно изъ главныхъ затрудненій при пользованіи этимъ способомъ.

Не останавливаясь на болѣе старыхъ способахъ измѣренія, хотя нѣкоторые изъ нихъ и дали довольно удовлетворительные результаты, перейдемъ къ современнымъ способамъ и приборамъ.

Во-первыхъ, полезно разбить всѣ существующіе способы на основныя группы, которыхъ можно насчитать 3: на чисто механическіе, оптическіе и электрическіе.

12. Механическіе индикаторы. —На черт. 86 показанъ общій видъ всего приспособленія Колли²⁸⁾, на черт. 87, стр. 65, въ болѣе крупномъ масштабѣ самый измѣрительный приборъ.



Черт. 86.


На главномъ валу насажены два зубчатыхъ колеса, которыя при помощи галлескихъ цѣней g и h и двухъ соотв. шестерень приводятъ во вращеніе вспомогательные валики a и b , соединенные подъ указательнымъ приборомъ i при помощи двухоборотнаго прямоугольнаго винта и муфты c , одинъ конецъ которой образуетъ гайку, а другой соединенъ съ валомъ b длинной шпонкой, вдоль которой онъ можетъ свободно перемѣщаться; муфта c можетъ перемѣщать хомутикъ d , на верху которого находится зубчатая рейка, скрѣпленная съ шестеренкой e , на оси которой сидитъ стрѣлка f .

Когда валъ турбины вращается безъ нагрузки, муфта c , а съ ней и стрѣлка f находятся въ среднемъ положеніи. Когда валъ передаетъ известный крутящий моментъ, онъ скручивается и черезъ посредство цѣпныхъ передачъ g и h повергаетъ валикъ b относительно валика a , вслѣдствіе чего муфта c перемѣщается вправо или влѣво, въ зависимости отъ направленія вращенія турбиннаго вала, и поворачиваетъ въ ту или другую сторону стрѣлку f . Шкала, по которой ходитъ стрѣлка f , раздѣлена на градусы и показываетъ въ увеличенномъ масштабѣ уголъ крученія турбиннаго вала, а, слѣдовательно, по ур-ю (23) въ связи съ ур-ями (21 и (22) и соотвѣтствующую работу N_e .

²⁸⁾ Eng. 1908. LXXXV, p. 196.

Увеличение масштаба шкалы достигается тремя способами: передаточнымъ числомъ въ цѣпныхъ передачахъ g , h , крутымъ шагомъ винта въ муфѣ c и зубчатой передачей e .

Однимъ и тѣмъ же приборомъ можно пользоваться для различныхъ валовъ, градуируя лишь заново шкалу, или вѣрнѣе, устанавливая цѣну ея дѣленій въ зависимости отъ діаметра вала и длины его L между цѣпными передачами.



Черт. 87.


Приборъ Колли удобенъ для тѣхъ случаевъ, когда турбинный валъ доступенъ лишь на нѣкоторыхъ частяхъ, такъ какъ ось валиковъ a и b можетъ лежать на произвольномъ разстояніи отъ него. Другое достоинство его непосредственное опредѣленіе искомой работы; кѣйкоторый недостатокъ—отсутствіе записи.

Совершенно по другой схемѣ построены индикаторы крученія Феттингера, много поработавшаго надъ ихъ конструкціей и создавшаго нѣсколько типовъ ихъ въ зависимости отъ ихъ назначенія и предъявляемыхъ требованій.

На черт. 88 изображенъ полусхематически одинъ изъ индикаторовъ Феттингера²⁹⁾: на турбинномъ валу закрѣпляются два диска a —непосредственно на валу и b —на концѣ желѣзной трубы c , закрѣпленной другимъ концомъ на валу и концентрически его охватывающей безъ касанія къ нему. Уголъ крученія вала на длину L передается въ видѣ от-

²⁹⁾ Forsch. H. 25, S. 73.

носительного поворачивания дисковъ *a* и *b*; при помощи рычажнаго механизма *defg* это перемѣщеніе передается въ увеличенномъ масштабѣ муфты *h*, могущей перемѣщаться вдоль вала. На муфту *h* имѣется выточка, въ которую заложено разъемное кольцо, получающее лишь поступательное движение вправо и влѣво и передающее его стрѣлкѣ *i* съ неподвижной осью качанія внизу. Въ дѣйствительномъ приборѣ поворачивание диска *b* относительно диска *a* на 2 мм., считая на окружности




Черт. 88.

дисковъ, даетъ отклоненіе конца стрѣлки *i* на 80 мм. Такое значительное увеличеніе позволяетъ брать сравнительно небольшую длину вала *L*, что весьма существенно при испытаніи судовыхъ турбинъ, у которыхъ трудно имѣть гребной валъ свободнымъ на значительной длине.


Указанная простая схема въ дѣйствительномъ приборѣ требуетъ цѣлаго ряда конструктивныхъ деталей, которыхъ можно усмотрѣть изъ черт. 89—95, представляющихъ приборъ, построенный для опытовъ съ лодкой, имѣвшей двигатель въ 6×2 д. л. с. при $n=300$ и до $n=3000$ обор./мин. Чертежи эти поняты безъ дальнѣйшихъ поясненій.

По тому же типу Феттингеромъ были построены индикаторы крученія для судовыхъ турбинныхъ установокъ въ 6000 и 10000 д. л. с. При сличеніи такого индикатора при работѣ турбины въ 3000 л. с. съ показаніями водянаго тормаза по черт. 67 средняя разность ихъ показаний изъ 48 отчетовъ составляла 0,04 %, а наибольшая около 0,29 %, что показываетъ замѣчательную точность прибора.

Индикаторъ крученія Феттингера легко снабдить записывающимъ приспособленіемъ, черт. 96, стр. 68: стрѣлка *g* снабжается карандашомъ, который обращенъ къ валу и чертитъ на бумагѣ, прикрепляемой къ барабану *n*; послѣдній перемѣщается по направляющей *o*, но самъ во вращеніи не участвуетъ. Зная на діаграммѣ положеніе нулевой линіи, т. е. среднее положеніе рычага съ карандашемъ, и масштабъ записи,




Черт. 89—90.



Черт. 91—95.

нетрудно по величинѣ ординатъ опредѣлить работу, передаваемую валомъ.


Что касается полученія діаграммъ, то нужно замѣтить, что нѣкоторыя затрудненія представляютъ значительная скорость движенія карандаша. Графитовый карандашъ на писчей бумагѣ примѣнимъ для скоростей до $1,0 \div 1,2$ м./сек.. Штифтъ изъ твердой латуни даетъ удовлетворительную діаграмму на плотной индикаторной (освинцованный) бумагѣ.



Черт. 96.

при скоростяхъ до $3,0 \div 4,0$ м./сек.; важно лишь, чтобы острѣ карандаша было наклонно къ бумагѣ. У крупныхъ турбинъ діаметръ вала столь значителенъ, что скорость листа на діаграммномъ барабанѣ получается до $6 \div 10$ м./сек. Въ этихъ случаяхъ приходится уменьшать скорость движенія карандаша по бумагѣ.

На черт. 97 представленъ образецъ схемы соотв. конструкціи, по идѣю напоминающей переборъ токарного станка: относительная скорость между острѣемъ карандаша и бумагой уменьшается тѣмъ, что діаграм-



Черт. 97.

мный барабанъ *p* вращается въ томъ же направленіи, что и валъ съ карандашомъ, но лишь нѣсколько медленнѣе или быстрѣе. Достигается это при помощи цилиндрическихъ колесъ *q*, *r*, *s* и *t*; колесо *q* закрѣплено на турбинномъ валу, а *t* составляетъ одно цѣлое съ діаграммнымъ барабаномъ *p*; шестерни *r* и *s* закрѣплены на промежуточномъ валикѣ *o*. Передаточные числа *q*, *r* и *s*, *t* выбираются такъ, чтобы барабанъ *p* дѣ-

лалъ 10 оборотовъ за 11, 12 или 13 оборотовъ турбиннаго вала, тогда относительная скорость движенія карандаша по діаграммному барабану уменьшится въ $10 : (11-10) = 10$, соотв. $10 : (12-10) = 5$, соотв. $10 : (13-10) = 3\frac{1}{3}$ раза.

При конструктивномъ выполненіи такой схемы надо помнить, что для надѣванія и сниманія діаграммной бумаги надо имѣть возможность останавливать барабанъ и сдвигать его въ сторону. Этого можно достигнуть при помощи фрикционной муфты между валикомъ *o* и однимъ изъ колесъ *r* или *s*.

Существуютъ и другіе способы уменьшения скорости карандаша, но мы не станемъ о нихъ распространяться, въ виду того что для опредѣленія мощности турбинъ запись не имѣеть существеннаго значенія и едва ли будетъ часто примѣняться.

Діаграммы необходимы при измѣреніи колеблящагося момента кручения, получающагося при поршиневыхъ машинахъ; турбины даются настолько равномѣрный моментъ, что въ діаграммахъ необходимости обыкновенно нѣтъ. Правда, лопасти гребного винта могутъ давать нѣсколько колебляющійся моментъ кручения, съ другой стороны, при испытаніяхъ турбинъ такія діаграммы иногда желательны въ качествѣ документа.

Въ виду постоянства момента кручения турбинъ при ихъ испытанияхъ нѣтъ также основанія пользоваться и интегрирующимъ индикаторомъ кручения, представляющимъ изъ себя соединеніе индикатора Феттингера съ роликовымъ планиметромъ.

Въ заключеніе опишемъ еще слѣдующія двѣ своеобразныя конструкціи индикаторовъ кручения.

Довольно распространеннымъ является индикаторъ кручения Дэнни-Эджкомбъ, черт. 98³⁰⁾), стр. 70: онъ состоитъ изъ чугунной, разъемной по осевой плоскости трубы *a*, однимъ концомъ закрѣпляемой на турбинномъ валу, а на другомъ концѣ имѣющей фланецъ, растянутый въ видѣ двухъ рукоятокъ *b* и *c*. На одной рукояткѣ, *b*, прикрепленъ зубчатый механизмъ, сцепленный съ зубчатымъ секторомъ, находящимся на чугунной рукояткѣ *d*, неподвижно закрѣпленной на валу. Рукоятки *c* и *e* служатъ лишь для уравновѣшиванія рукоятокъ *b* и *d*.


При поворачиваніи рукоятки *b* относительно *d* зубчатый механизмъ поворачиваетъ въ увеличенной степени легкій алюминіевый барабанъ *f*, который перемѣщается при этомъ при помощи безконечной гибкой проволоки и соотв. роликовъ легкую алюминіевую ползушку *g*, свободно перемѣщающуюся вдоль оси вала.

На трубѣ *a* и ползушкѣ *g* имѣются тщательно обточенные фланцы, къ которымъ прилегаютъ упорный роликъ *h*, устанавливающій мѣсто положеніе указательнаго механизма, и роликъ *i*, прижимаемый къ фланцу ползушки при помощи перекинутаго черезъ блокъ грузика *k*.

³⁰⁾ Eng. 1909, p. 471.

Роликъ *i* прикрепленъ къ ползунку съ гибкой проволокой,гибающей легкій шкивокъ *l* и поворачивающей его вмѣстѣ съ прикрепленной къ нему стрѣлкой *m*. Шкала градуируется такъ же, какъ у описанного выше прибора Колли.

Когда отчеты не производятся, можно, отодвигая роликъ *i*, какъ бы арретировать указательный приборъ и запирать ящикъ, въ которомъ онъ находится. Послѣдній, конечно, прикрепляется прочно къ полу или стѣнѣ помѣщенія.



Черт. 98.

Фирма, строящая индикаторъ Денни-Эджкомбъ, спабжаетъ его по желанию также и самозаписывающимъ приспособленіемъ.

Наконецъ, можно еще упомянуть объ индикаторѣ крученія Гарри-Кеммингсъ, которымъ пользовались весной 1912 г. при испытаніяхъ новѣйшаго линейнаго корабля С.-А. С. Ш. „Флорида“ съ турбинами Парсонса³¹⁾: измѣрительная труба, длиной около 4,3 м., пропущена черезъ просверленный гребной валъ; одинъ конецъ трубы закрѣпляется въ валу при помощи 3 выступающихъ изъ нея стальныхъ шиповъ, нажимаемыхъ на стѣнки вала при помощи клина, вкалачиваемаго въ трубу; на другомъ концѣ трубы находится рычагъ, высекающійся черезъ прорѣзь, выфрезованную въ фланцѣ вала; при скручиваніи вала рычагъ этотъ отклоняетъ другой рычагъ, расположенный на высотѣ фланца и снабженный карандашами на обоихъ концахъ; если къ кожуху, изъ котораго лишь немнога выступаютъ эти карандаши, приложить листъ бумаги, то на немъ получатся двѣ линіи, разстояніе между которыми является мѣркой крученія вала. По виду этихъ линій можно также судить и объ измѣненіяхъ величины крутящаго момента за одинъ оборотъ вала.

³¹⁾ Z. V. d. I. 1912, S. 1219.


13. Оптические индикаторы.—Приборы эти по конструкции являются одними изъ наиболѣе простыхъ, а привведенію увеличительнаго приспособленія и самыхъ точныхъ, по крайней мѣрѣ при испытаніи турбинъ.

Однимъ изъ первыхъ оптическихъ способовъ измѣренія угла кручения явилось сочетаніе уже знакомой намъ трубы, охватывающей валъ, съ дисками довольно значительного радиуса на свободномъ концѣ трубы и рядомъ на валу; въ дискахъ находятся прорѣзи, образующія небольшой уголъ съ направленіемъ радиуса и наклоненныя въ разныя стороны. Прорѣзи пересекаются промѣжно на срединѣ радиуса и образуютъ оконечко, черезъ которое виденъ находящійся за дисками источникъ свѣта. При быстромъ вращеніи свѣтящееся оконечко будетъ казаться яркимъ кругомъ на темномъ фонѣ. При поворачиваніи одного диска относительно другого диаметръ этого круга будетъ возрастать или уменьшаться въ зависимости отъ величины передаваемаго момента и направленія вращенія. Измѣряя диаметръ свѣтящагося круга и зная законъ его измѣненія въ зависимости отъ крутящаго момента, можно опредѣлить величину момента.

Недостатки этого способа—трудность точнаго измѣренія диаметра свѣтящагося круга и недостаточная чувствительность для измѣренія малыхъ измѣненій угла кручения.

Видоизмѣненіемъ этого способа является индикаторъ кручения Бевисъ-Джисона, одинъ изъ первыхъ получившій практическое примѣненіе при определеніи мощности судовыхъ турбинъ.

Дѣйствіе его можно пояснить по черт. 99 и 100 ³²⁾): на турбинномъ валу, на разстояніи l одинъ отъ другого, закрѣплены два диска a и b съ небольшими отверстіями близъ окружности, при чемъ эти отверстія при отсутствіи крученія лежатъ на прямой, параллельной оси вала;



Черт. 99 и 100.


передъ дискомъ a стоитъ неподвижный фонарь съ сильной электрической лампой и съ отверстиемъ противъ отверстія въ диске, передъ дискомъ b стоитъ искатель d —зрительная труба съ діафрагмой передъ объективомъ; когда валъ не скрученъ, все 4 отверстія: въ фонарѣ c , въ обоихъ дискахъ a и b и діафрагма искателя d находятся на одной прямой, и при вращеніи вала разъ за каждый оборотъ въ окулярѣ d будетъ виденъ лучъ свѣта I—I; вслѣдствіе того, что сѣтчатая оболочка глаза сохраняетъ впечатлѣніе въ теченіе $\frac{1}{10}$ — $\frac{1}{5}$ сек., начиная отъ 300 обор./мин. и выше, свѣтъ будетъ виденъ безъ миганія.

³²⁾ Engng. 1908, p. 197; Eng. 1908, p. 506.

Когда валь передаетъ извѣстный крутящій моментъ, дискъ поворачивается относительно a , и лучъ свѣта, получивъ направлениe I—II или I—III, въ зависимости отъ направлениe вращенія вала, не попадаетъ въ искатель d ; но если послѣдній подать въ сторону, такъ чтобы всѣ 4 отверстія опять оказывались на одной прямой, хотя и не лежащей въ одной плоскости съ осью вала, свѣтъ станетъ опять виденъ.

Измѣривъ въ градусахъ величину, на которую пришлось передвинуть искатель, и зная разстояніе l , нетрудно опредѣлить уголъ крученія вала, а по нему и моментъ крученія и передаваемую работу. На практикѣ работу машины опредѣляютъ по отчету искателя и измѣренному числу оборотовъ въ видѣ ординаты по составленной заранѣе діаграммѣ. Образецъ такой діаграммы данъ на черт. 101 для вала 185 мм. въ діаметрѣ и разстояніи $l=5677$ мм.

Черт. 101.




На черт. 102 показанъ фотографическій снимокъ съ искателя: d зри-
тельная труба, e лупа, въ которую дѣлаютъ отчетъ по шкалѣ f , раздѣлен-
ной на градусы и сотыя доли его; e передвигается вмѣстѣ съ d при по-
мощи микрометренного винта. При обычномъ разстояніи отъ оси вала
до шкалы около 350 мм. 1° соотвѣтствуетъ дуга около 6 мм., а $0,01^{\circ}$ от-
четъ около 0,06 мм.; такой отчетъ нетрудно сдѣлать съ достаточной точ-
ностью при помощи ноніуса и лупы.

При разстояніи $l=6\div 15$ м., считая уголъ крученія вала при пол-
ной нагрузкѣ турбины на этой длинѣ въ $1,0\div 2,0^{\circ}$ и точность установки
искатели въ $0,01^{\circ}$, равную точности отчета лупой, получаемъ возмож-

ную ошибку въ отчетѣ, а, слѣдовательно, и въ определеніи работы $\pm 0,5 \div 1,0\%$.

Точность установки искателя зависитъ, конечно, отъ величины отверстій въ a , b , c и d ; въ тщательно исполненномъ приборѣ отверстія дѣлаются настолько малыми, что передвиганіе трубы на $0,01^\circ$ въ ту или другую сторону отъ положенія ясно видимаго свѣта заставляетъ его уже исчезнуть. Разумѣется, сила свѣта лампы должна быть для этого значительно увеличена.

Описанный приборъ является однимъ изъ самыхъ надежныхъ и простыхъ. Его главный недостатокъ—необходимость имѣть свободную длину вала въ $12 \div 15$ м. и не менѣе 6 м.




Черт. 102.

На черт. 103 и 104, стр. 74, изображена схема динамометра Бевисъ-Джибсона такъ назыв. радиальной конструкції ³³⁾, въ которой при помощи примѣненія 2 трубъ и радиального направленія луча уменьшена требуемая длина вала, и достигнута возможность установки прибора въ очень тѣсномъ помѣщеніи; лучъ свѣта пускается вверхъ на палубу. Дѣйствіе прибора понятно безъ длинныхъ объясненій: диски съ отверстіем замѣнены концентрическими барабанами съ отверстіями на цилиндрической поверхности. Лампочка получаетъ токъ при помощи скользящихъ kontaktовъ. Искатель такой же конструкціи, какъ и у предыдущаго прибора, но съ отверстіями въ діафрагмѣ всего въ 0,5 мм.. Обращеніе съ приборомъ тоже отъ описанного выше ничѣмъ не отличается.

Разстояніе между сѣченіями вала, къ которымъ прикреплены трубы, можно брать всего въ 1000 мм., даже до 700 мм., по ради тачности отчетовъ желательно діаметръ паружнаго барабана имѣть возможно большимъ. Точность отчетовъ съ этимъ приборомъ удалось довести


³³⁾ Engng. 1908, LXXXV, p. 199; Eng. 1908, p. 615.

до $\pm 0,001^\circ$, что соотвѣтствуетъ напр. при измѣряемой длинѣ вала всего въ 900 мм., дающей общее отклоненіе искателя около $0,2^\circ$, точности въ $\pm 0,5\%$, т. е. не менѣе предыдущаго прибора.



Черт. 103 и 104.

Чрезвычайной же простотой конструкціи отличаются также динамометры кручения Амслеръ-Лаффонъ. На черт. 105 изображенъ схематически приборъ для большой судовой турбины³⁴⁾: уголъ поворота сво-




Черт. 105.

однаго конца трубы, закрѣпленной другимъ концомъ на валу, относительно обварка или фланца на послѣднемъ измѣряется при помощи дѣлений, нанесенныхъ на валу, и ноніуса, нанесенного на концѣ трубы.

³⁴⁾ Engng. 1908, LXXXV, p. 197.

Вопросъ, какъ прочесть показанія шкалы во время вращенія, разрѣшается слѣдующимъ образомъ: противъ шкалы находятся два металлическихъ стержня *a*, *a*, между которыми проскакиваетъ искра, отъ тока, идущаго отъ гальванической батареи *b*; токъ замыкается на одно мгновеніе при каждомъ оборотѣ вала при помощи находящихся на послѣднемъ контрактовъ *c*, *c* какъ разъ въ то время, когда шкала находится противъ стержней *a*, *a*. Вслѣдствіе мгновенности перескакиванія искры, освѣщающей шкалу, послѣдняя кажется стоящей неподвижно, и легко произвести требуемый отчетъ; при этомъ, начиная примѣрно отъ 300 обор./мин. и выше, даже не замѣтно миганія освѣщенія.

Для измѣренія менѣе значительной работы заводъ строить отдѣльные динамометры по той же идеѣ, но нѣсколько упрощенной конструкції³⁵⁾). На черт. 106 показанъ примѣрно въ $\frac{1}{12}$ нат. вел. динамометръ



Черт. 106 и 107.

для небольшой паровой турбины, передающій моментъ крученія до 25 кгр. м., т. е. до 100 д. л. с. при 3000 обор./мин.: крутящій моментъ передается стальнымъ стержнемъ *C*, квадратные концы которого закрѣплены при помощи футерокъ въ фланцахъ *A* и *B*. Одинъ изъ фланцевъ присоединяется къ турбинѣ, а другой къ динамо или центробѣжному насосу. Съ фланцемъ *A* соединенъ при помощи чугунной втулки *D* дискъ *M*, съ фланцемъ *B* при помощи трубы *E* дискъ *N*; во избѣженіе дрожанія трубы *E* она соединена съ *D* при помощи двухъ шариковыхъ подшипниковъ. Въ дискахъ *M* и *N* сдѣланы прорѣзи, закрытыя прозрачными целлулOIDНЫМИ пластинками; на одной нанесена шкала, а на другой нанеслась, черт. 107. Чтобы прочесть по нимъ уголъ поворота одного диска относительно другого конструкторъ воспользовался идеей стrobоскопа: на трубѣ *E* укрѣплена третій дискъ *O* съ небольшимъ окошечкомъ, а сзади диска *M* ставится электрическая лампочка *P*. При быстромъ вращеніи въ глазъ наблюдателя, находящійся передъ дискомъ *O*, при каждомъ оборотѣ будетъ попадать лучъ свѣта, а съ нимъ и изображеніе прозрачныхъ целлулOIDНЫХЪ шкалъ въ *M* и *N*, которая бу-

³⁵⁾ Z. Turb. 1911, S. 132; Z. V. d. I. 1912, S. 1327.

дуть казаться неподвижными и достаточно освещены, чтобы прочесть ихъ показанія.

Къ показаніямъ этого динамометра, дающимъ полезную работу, слѣдуетъ прибавлять, по крайней мѣрѣ при небольшихъ передаваемыхъ моментахъ кручения и большихъ числахъ оборотовъ, потерю работы въ самомъ динамометрѣ, главнѣйшая часть которой состоить изъ работы тренія диска M о воздухъ; работа дисковъ N и O входитъ сама собой въ показанія прибора.

Работу тренія о воздухъ N_r д. л. с. можно согласно опытамъ Стололя вычислять по выражению

$$N_r = 0,00000458 D^5 n^3 \gamma, \quad (24)$$

гдѣ D диаметръ диска въ м., n число обор./мин., γ удѣльный вѣсъ среды въ кгр./м.³; для воздуха можно считать $\gamma=1,188$ кгр./м.³.

Для указанного на черт. 106 динамометра при $n=3000$, $N_r=0,12$ д. л. с., величина, которой не слѣдуетъ пренебрегать.

Мѣняя стержень C и беря его различной толщины, можно получать требуемую чувствительность въ зависимости отъ большаго или меньшаго момента кручения. Определеніе масштаба шкалы для разныхъ стержней лучше всего производить непосредственными опытами, какъ будетъ указано ниже, когда будетъ сказано вообще о проверкѣ индикаторовъ кручения.

Чтобы при случайному возрастаніи нагрузки стержень C не подвергся чрезчуръ сильному кручению, дающему остаточныя деформации, конецъ трубы E и втулки во фланцѣ A снабжены выступами-упорами, благодаря которымъ избыточная часть крутящаго момента воспринимается трубой E .


Динамометры этого типа работаютъ хорошо. Ихъ главный недостатокъ—несколько малая точность показаній, вѣryбѣ, слишкомъ грубая шкала въ виду отсутствія какого-либо увеличительного приспособленія, необходимаго для лучшаго обнаруженія небольшихъ угловъ поворачиванія одного диска относительно другого, и довольно значительная длина.

Изъ другихъ приборовъ опишемъ индикаторы кручения Гопкинсона и Фрама, являющіеся собственно сочетаніемъ свѣтовыхъ съ механическими приспособленіями.

Главная часть индикатора Гопкинсона-Срипгъ³⁶⁾, выясняющая его идею, изображена схематически на черт. 108 и 109: подобно многимъ изъ описанныхъ выше приборовъ къ турбинному валу прикрѣпляется труба, охватывающая валъ и оканчивающаяся фланцемъ A ; рядомъ расположены прикрепленный къ валу же фланецъ B ; къ послѣднему прикреплено небольшое зеркальце m , которое можетъ поворачиваться около оси o , направленной къ оси вала; сзади къ зеркальцу прикрепленъ рычажокъ, оканчивающійся шарикомъ; послѣдній находится между двумя зубьями d, d , прикрепленными къ фланцу A .


³⁶⁾ Trans. Inst. Nav. Arch., 1910, vol. LII, p. 184; Eng. 1908, p. 614; Buchetti, Nouveau guide pour l'essai des moteurs, 4-me edition; p. 152.

Пока валъ не передаетъ работы и, слѣдовательно, не скручивается, зеркальце m стоитъ въ плоскости, проходящей черезъ ось вала. При скручиванія вала фланецъ A поворачивается относительно B и поворачиваетъ зеркальце m , на которое падаетъ лучъ свѣта изъ фонаря a . Если $e-o$, черт. 109, нормаль къ плоскости зеркала въ отклонненомъ положеніи, то отраженный лучъ упадетъ на шкалу $a-b$ въ точкѣ b ; измѣривъ разстояніе $a-b=u$ и зная разстояніе l отъ фонаря до зеркала, нетрудно найти величину v поворота фланцевъ, а зная разстояніе отъ оси вала до центра шарика, и соотв. уголъ φ .



Конструктивное исполненіе индикатора Гопкинсона-Спринга для валовъ отъ 200 до 300 мм. въ діаметрѣ показано на черт. 110 и 111, стр. 78, примѣрно въ $1/12$ натур. вел.. Въ виду тонкихъ стѣнокъ чугунной трубы a и воротника b для предотвращенія дрожанія прибора устроены двѣ пары выступовъ c, c , прижимаемыхъ другъ къ другу пружиной d и служащихъ направляющими при поворачиваній конца a относительно b . Самый зеркальный приборъ устроенъ иѣсколько иначе, чѣмъ на указанной выше схемѣ: съ обѣихъ сторонъ металлической рамки, могущей поворачиваться около оси e , черт. 112, прикреплено по небольшому зеркальцу m, m ; при перемѣщеніи конца a относительно b гибкая стальная пластинка g , прикрепленная однимъ концомъ къ бобышкѣ h , привернутой къ a , а другимъ къ рычагу f , составляющему продолженіе рамки съ зеркальцами, поворачивается послѣднюю относительно оси e . Гайка n служитъ для установки луча на 0 шкалы, а точно измѣренный шагъ нарезки n позволяетъ также опредѣлять величину относительного перемѣщенія a и b . Примѣненіе двухъ зеркалецъ даетъ двукратный отчетъ: отъ одного зеркальца лучъ отъ лампы i попадаетъ на стеклянную шкалу $k-k$ при удаленіи отъ шкалы, на черт. 111 онъ перемѣщается по ширинѣ шкалы съ лѣвой стороны ея, а отъ второго зеркальца лучъ попадаетъ на шкалу съ правой стороны черезъ уголъ поворота вала въ 180° съ небольшимъ, черт. 111. Въ нѣкоторыхъ приборахъ къ


фланцу *b* прикрепляютъ неподвижное зеркальце, которое будетъ указывать во время работы 0 шкалы, разумѣется, при условіи, что и лучъ отъ поворачивающагося зеркальца при отсутствіи крученія вала попадаетъ на то же мѣсто шкалы. Растояніе шкалы *k*—*k* и лампы *i* и соотв. уголъ поворота зеркальца отъ вала турбины на черт. 110 и 111 показаны не въ масштабѣ. Въ дѣйствительности ради увеличенія точности показаній прибора растояніе это берется значительно больше— $6:10$ м..



Черт. 110—112.

Приборы Гонкинсона обладаютъ большой чувствительностью и точностью. При дрожаніи вала лучъ какъ бы гуляетъ по шкалѣ на $4:5\%$ отъ ея наибольшей длины, но все же нетрудно найти среднее, истинное показаніе. Единственный недостатокъ—прекращеніе показаній, если на зеркальце попадетъ масло, или оно запотѣеть отъ пара. Если шкалу и источникъ свѣта располагать надъ приборомъ, то затрудненій для его помѣщенія не встрѣтится даже на малыхъ судахъ; на большихъ судахъ ихъ можно свободно ставить сбоку.

Индикаторъ кручения Фрама, черт. 113 и 114³⁷⁾, основанъ на той же идеѣ, что и приборъ Гопкинсона-Сринга, и сконструированъ одновременно съ нимъ, но совершенно независимо. Онъ состоитъ тоже изъ чугунной трубы съ фланцемъ *A*, закрѣпленной другимъ концомъ на валу, и фланца *B*, заклиниенного на валу, показанномъ на черт. 113 и 114 полымъ выверленнымъ.



Черт. 113 и 114.

Легкая пластинка *c* съ зеркальцемъ *m* входитъ въ вырѣзку подставки *a*, прикрѣпленной къ фланцу *A*; другой конецъ пластинки *c* опирается на регулировочный винтъ *b*, прикрѣпленный къ фланцу *B*; плоская, изогнутая дугой пружинка *h*, прикрѣпленная сзади къ *a*, а другимъ концомъ къ срединѣ пластинки *c*, постоянно держать ее нажатой къ ея опорамъ *a* и *b*, въ то же время позволяя ей наклоняться относительно оси вала. Для большей чувствительности пластиника *c* опирается на *a* и *b* при помощи двухъ призмъ, прикрѣпленныхъ къ ея задней поверхности.

Когда турбинный валъ не испытываетъ кручения, плоскость зеркала параллельна оси вала. Когда валъ передаетъ работу, фланецъ *A* поворачивается относительно *B*, и зеркальце *m* наклоняется къ оси вала.

Самое измѣреніе угла наклоненія, дающаго возможность найти уголъ кручения вала, производится слѣдующимъ образомъ: на разстояніи *l*

³⁷⁾ Buchetti, N. guide, p. 154.

отъ оси вала параллельно ей находится рейка съ дѣленіями въ мм., вдоль которой перемѣщается указатель *i*, прикрученный къ фонарю *f* съ находящейся внутри его лампочкой накаливания; въ фонарь спереди узкая щель, бросающая лучъ на зеркальце *m*; фонарь перемѣщается вдоль рейки по кремальерѣ *d,d*. На линіи, нормальной къ плоскости зеркальца въ спокойномъ состояніи, находится зрительная труба *e* съ перекрестными нитями. Когда зеркальце повернется подъ дѣйствіемъ кручения вала, фонарь передвигаются, пока въ трубу не станетъ видно мельканіе луча. Зная разстояніе, на которое передвинутъ фонарь отъ 0, и разстояніе *l*, нетрудно вычислить искомый уголъ крученія.

Для установки на 0 труба *e* можетъ нѣсколько перемѣщаться параллельно оси вала благодаря овальнымъ отверстіямъ въ подставкѣ. Кроме того, труба *e* можетъ поворачиваться на оси, перпендикулярной къ ея оптической оси, при помощи сектора *o*.


Несмотря на равномѣрное вращеніе турбины, валъ гребного винта испытываетъ перемѣнныій моментъ кручения, меняющійся за 1 оборотъ подъ дѣйствіемъ лопастей винта; поэтому и отклоненія луча будутъ въ разные моменты разныя. Хотя величина колебаній отклоненія невелика, во лучше дѣлать 2 отчета—наибольшаго и наименьшаго отклоненія луча. Съ этой цѣлью ставятъ два зеркальца: одно, *m*, противъ лопасти, а другое, *m₂*, въ срединѣ дуги между двумя соседними лопастями; при трехлопастномъ винѣ уголъ между зеркальцами будетъ 60°, какъ на черт. 113, при четырехлопастномъ 45° и т. д. Измѣривъ оба отклоненія, берутъ среднюю величину.

При установкѣ прибора надо тщательно провѣрить параллельность рейки къ оси вала и положеніе 0 рейки, а также совпаденіе нитей въ окуляре съ фокусомъ его.

Въ заключеніе опишемъ вкратцѣ новѣйшій японскій индикаторъ кручения К. Сайехиро (Suuehiro)²⁸⁾, представляющій изъ себя остроумную комбинацію цѣлаго ряда описанныхъ приборовъ, но въ тоже время основанный на совершенно самостоятельной идеѣ. Дѣйствіе прибора поясняетъ черт. 115—118: къ валу прикрученена втулка *A* съ двумя симметричными ручками *L₁*; на разстояніи *l* прикрученена къ валу труба *B*, другой конецъ которой можетъ свободно поворачиваться въ выточкѣ въ *A*; къ *L₁* прикрученена шкала *S*, обращенная къ вакууму и имѣюща видъ по черт. 118, съ дѣленіями въ $\frac{1}{4}$ мм. и рѣзкой кромкой, и плоское зеркальце *M*, обращенное къ зрительной трубѣ *T*; *M* отстоитъ отъ оси вала ровно вдвое менѣе, чѣмъ *S*; вслѣдствіе этого мнимое изображеніе шкалы *S* будетъ лежать на оси вала и при малыхъ размѣрахъ *M* и быстромъ вращеніи вала будетъ видимо въ *T* и казаться неподвижнымъ. Къ трубѣ *B* прикрученены двѣ симметричныя ручки *L₂*, къ концу одной изъ которыхъ прикрученено вогнутое зеркальце *m* такъ,

²⁸⁾ Engng. 1913, XCVI, p. 459.

что мнимое изображеніе въ немъ края S приходится тоже на ось вала; при этомъ M и m расположены такъ, что въ M отражаются только дѣленія шкалы S , правая часть черт. 118, а въ m только „указательная кромка“—рѣзкая граница между бѣлой и черной областью, лѣвая третья черт. 118. При кручениіи вала m сдвигается относительно M , а въ трубу T видно, что „указательная кромка“ перемѣстилась относительно дѣленій шкалы. Зная масштабъ дѣленій, разстояніе S отъ оси вала, длину l вала между мысами закрѣпленія A и B , моментъ инерціи вала и его материалъ, можно легко вычислить передаваемый моментъ крученія. Кривизна зеркальца m служить также для увеличенія кажущагося перемѣщенія „указательный кромки“ относительно дѣленій шкалы.



Черт. 115—118.

Для освѣщенія шкалы S при постоянномъ моментѣ крученія, при отчитываніи показаній въ одну трубу, достаточно одной электрической лампочки съ рефлекторомъ рядомъ съ трубой T . При измѣреніи перемѣннаго крутящаго момента лучше снабдить приборъ электрической лампочкой, врачающейся вмѣстѣ съ валомъ и расположенной какъ разъ противъ шкалы.

По даннымъ изобрѣтателя прибора точность его, точнѣе, ошибка его показаній менѣе $\pm 2\%$ при длини l около 1530 мм..

Индикаторъ Сайехиро былъ поставленъ параллельно съ другимъ индикаторомъ крученія при испытаніи „Аніо-Мару“, первого японского турбинного судна съ зубчатыми передачами между валами турбины и гребныхъ винтовъ. Индикаторъ работалъ настолько удовлетворительно, что его показанія были положены въ основу прѣемки.

14. Электрические индикаторы.— Помощью электрическаго тока пытались воспользоваться при первыхъ же конструкціяхъ индикаторовъ крученія. Получившіеся приборы были однако отчасти недостаточно точны, отчасти неудобны тѣмъ, что давали отчетъ лишь для какого-нибудь одного угла поворота (положенія) гребного вала.

Будучи менѣе точны чѣмъ оптическіе, а отчасти и механическіе способы, они тѣмъ не менѣе получили теперь на практикѣ довольно широкое распространеніе, почему и мы рѣшили остановиться на нихъ, выбравъ однако лишь новѣйшіе, болѣе усовершенствованные изъ нихъ.

Причина, почему ими охотно пользуются на практикѣ, заключается въ удобствѣ ихъ установки: на двухъ мѣстахъ вала, на требуемомъ разстояніи l одинъ отъ другого, устанавливаются 2 контакта; промежуточная часть вала для отчетовъ не требуется; длина l вала можетъ быть закрыта; между контактами могутъ стоять глухія переборки—для измѣреній угла крученія это безразлично.

Однимъ изъ наиболѣе распространенныхъ электрическихъ индикаторовъ крученія является приборъ Дени-Джонсона³⁹⁾.

Схема его изображена на черт. 119 и 120: на турбинномъ валу закрѣпляются два бронзовыхъ диска a и b на разстояніи l одинъ отъ другого. Къ дискамъ прикрѣплено по постоянному, расположенному по радиусу, магниту e и f ; выступающіе концы магнитовъ заострены въ видѣ клина, чтобы давать узкое, но сильное магнитное поле. Подъ дисками расположены на небольшихъ бронзовыхъ подставкахъ, снабженныхъ установительными винтами, якори c и d изъ мягкаго желѣза, верхняя поверхность которыхъ концентрична съ валомъ. Внутри якорей находится известное число отдѣленныхъ одна отъ другой одинаковыхъ катушекъ, въ которыхъ возбуждается токъ при прохожденіи магнитовъ.

На находящейся на произвольномъ разстояніи отъ вала распределительной доскѣ расположены круговые переключатели c и d . Въ якорѣ c расположены 6 главныхъ и 3 вспомогательныя катушки, соединенные съ контактными пуговками переключателя c . Въ якорѣ d находятся 13 главныхъ и 2 вспомогательныя катушки, которые соединены съ контактными пуговками переключателя d .


Въ обѣ системы проводниковъ c и d включены перемѣнныя сопротивленія r_1 и r_2 для регулированія напряженія тока.

³⁹⁾ Eng. 1908, CVI, p. 614; Buchetti, N. guide, p. 159.

Переключатель k служить для переключенія измѣрительныхъ приборовъ въ случаѣ одновременного испытанія нѣсколькихъ турбинъ, напр. у 2- и 3-винтовыхъ судовъ.

Телефонный слуховой приборъ t довершаетъ установку.

Схема проводовъ показана для ясности на черт. 121.



Черт. 119--121.

Дѣйствіе прибора слѣдующее: когда валъ не испытываетъ крученія, магнитъ e находится надъ первой катушкой якоря c въ то время, какъ магнитъ f находится уже надъ послѣдней катушкой якоря d ; при параллельномъ расположеніи якорей c и d плоскости, проведенные черезъ ось вала и оси магнитовъ, образуютъ уголъ α . Токи, возбуждаѳмые въ этихъ крайнихъ нулевыхъ катушкахъ, имѣютъ одинаковую силу, но противоположное направленіе и потому взаимно уничтожаются; телефонный приборъ не издастъ звука при положеніи скользящаго контакта d на нулевой кнопкѣ.

Если валъ передаетъ нѣкоторый крутящій моментъ, уголъ α будетъ уменьшаться вслѣдствіе скручиванія вала, нулевая катушка одного изъ якорей будетъ возбуждаться позже, чѣмъ нулевая катушка другого якоря, токи не уничтожаются, и телефонный приборъ придетъ въ дѣйствіе. Тогда поворачиваются скользящій контактъ d , переключая на одну изъ слѣдующихъ катушекъ, пока телефонъ замолкнетъ, что покажетъ на взаимное уничтоженіе тока. По числу кнопокъ, на которое сдвинутъ контактъ d , опредѣляютъ уголъ крученія вала, зная разстояніе по дугѣ между соседними катушками якоря d ; разстояніе это берется сколю 0,51 мм., каковая величина, вѣрнѣе, ея половина, опредѣляетъ степень

точности измѣренія. Шкалы переключателей c и d градуируются обыкновенно на линейныя величины измѣненія дуги.

Разстояніе между дисками берется отъ 7 до 11 м. и даже болѣе.

Въ виду ступеньчатаго свойства шкалы (расположенія катушекъ) возможно, что шумъ въ телефонѣ не пропадаетъ совсѣмъ ни при какомъ положеніи скользящаго контакта d ; тогда находятъ то положеніе контакта, при которомъ шумъ достигаетъ наименьшей величины.

Переключатель c вводится въ дѣйствіе, если уголъ крученія вала возрастаетъ настолько, что переключенія на послѣднюю кнопку (катушку) d недостаточно для уничтоженія или ослабленія шума въ телефонѣ. Разстояніе между катушками якоря c въ 10 разъ болѣе разстоянія между катушками якоря d , такъ что переключателемъ c устанавливаются крупныя величины крученія, а точныя всегда переключателемъ d . Полное показаніе равно, конечно, суммѣ показаній по шкаламъ c и d .


Другіе электрическіе индикаторы крученія пользуются постороннимъ токомъ отъ элементовъ или изъ общей сѣти. Основныя идеи у нихъ бываютъ различныя.

Такъ, индикаторъ Гарднера состоитъ изъ двухъ дисковъ, сдѣланыхъ въ видѣ прерывателей тока: на наружной поверхности дисковъ чередуются одинаковой длины дуги изъ проводящаго и непроводящаго материала. Къ дискамъ и къ валу между дисками прикасаются контакты въ видѣ щетокъ. Въ цѣль включается батарея изъ элементовъ и амперметръ, стрѣлка котораго стоитъ на 0, если валъ не испытываетъ кручения, и отклоняется тѣмъ дальше, чѣмъ болыше уголъ крученія вала.

Повидимому, такова же схема работы индикатора Барръ и Строуда, но болѣе подробныхъ свѣдѣній объ немъ въ литературѣ еще нѣть.

Проще и надежнѣе устройство индикатора Рамбала.

На черт. 122 изображена схема этого прибора: на турбинномъ валу a закрѣплены два диска b и b_1 , въ которые вдѣланы стальные контакты въ



Черт. 122.


видѣ клиньевъ c и c_1 ; съ ними соприкасаются прикрепленные къ пружинкамъ контакты d и d_1 , изъ которыхъ d неподвиженъ, а d_1 можетъ передвигаться по направляющей g , концентричной съ осью вала. Контакты d и d_1 слегка касаются при каждомъ оборотѣ вала контактовъ c и c_1 ; они изолированы и связаны другъ съ другомъ мѣднымъ проводникомъ e .

Когда контакты c и c_1 касаются kontaktовъ d и d_1 , точно въ одно и то же мгновеніе, черезъ диски b и b_1 и валъ a проходитъ токъ отъ батареи и отклоняетъ стрѣлку гальванометра i .

При ненагруженномъ валъ контакты c и c_1 , лежатъ въ одной осевой плоскости, при скручиваніи же вала a kontaktъ c_1 будетъ отставать отъ kontaktа c на величину угла скручиванія α , замыканіе тока прекратится; тогда передвигаютъ d_1 , пока токъ снова не будетъ замыкаться. Величина перемѣщенія kontaktа d_1 даетъ величину угла кручения α .

На практикѣ гальванометръ замѣняютъ телефонной слуховой трубкой, позволяющей точнѣе устанавливать положеніе наиболѣшаго касанія kontaktовъ. Батарея p составляется изъ сухихъ элементовъ.

Дискъ b_1 насаживаются на валъ въ машинномъ помѣщеніи, по близо-
сти съ турбиной, дискъ же b съ неподвижнымъ kontaktомъ насаживаются
на валъ какъ можно ближе къ кормѣ, чтобы получить возможно большее
разстояніе l между дисками, а, слѣдовательно, возможно болыій уголъ
кручения α , т. е. возможно болышую точность опредѣленія крутящаго мо-
мента.




Черт. 123—125.

На черт. 123—125 показана конструкція дисковъ b и b_1 , которые от-
ливаются возможно легкими изъ чугуна; спицы ихъ во избѣжаніе не-
счастныхъ случаевъ закрываются привертываемой съ обоихъ боковъ
жестью. Диски дѣлаются свертными для облегченія надѣванія на валъ.

Большой диаметр ихъ обеспечиваетъ точность измѣренія угла кручения.

На черт. 123 видна конструкція передвижного контакта d_1 , а на черт. 126 онъ же изображенъ въ перспективномъ видѣ въ болѣе крупномъ масштабѣ: винтъ s служитъ для пониженія клина d_1 , сдѣланнаго изъ закаленной стали, и полученнія требуемаго легкаго касанія его съ c_1 ; рукоятка h служитъ для подниманія контакта d_1 , когда измѣренія не производится. Головка r служитъ для перемѣщенія контакта d_1 при помощи зубчатаго колеса z , катящагося по зубчатой рейкѣ, образующей часть



Черт. 126.

дуги круга, который долженъ быть строго концентриченъ съ валомъ, такъ же какъ и направляющія салазки n_1 . Винтикъ, который прикрепленъ къ тѣлу зубчатой рейки и проходитъ сквозь прорѣзь g , служитъ для установки хотя бы приблизительно 0 шкалы. Все приспособленіе привертывается при помощи станинки n къ какой-нибудь неподвижной опорѣ, при чёмъ надо слѣдить, чтобы указанная концентричность была соблюдена возможно точно.

Неподвижный kontaktъ d устроенъ такъ же на пружинѣ, съ регулировичнымъ винтомъ s и выключателемъ h , но безъ приспособленія для перемѣщенія.

Шкала раздѣляется прямо на градусы; для точности отчетовъ имѣется ноніусъ.


Простота прикладки и обращенія, достаточная точность и сравнительно небольшая стоимость всего приспособленія доставили ему довольно широкое распространеніе.

Хотя и рѣдко, но все же пользуются и самозаписывающими индикаторами кручения, въ виду чего мы опишемъ одинъ изъ новѣйшихъ—приборъ Фридриха Люкса⁴⁰).


Основная идея его представлена на черт. 127: при каждомъ оборотѣ вала a прикосновеніе контакта b_1 къ неподвижному kontaktу b_2 замы-

⁴⁰) Engng. 1911, XCII, p. 715.

каетъ токъ отъ батареи f въ первичной цѣпи, въ которую входитъ первичная обмотка p , самъ валъ и скользящій контактъ c ; этимъ возбуждается индуктивный токъ въ цѣпи съ вторичной обмоткой s той-же катушки, вслѣдствіе чего перескакиваетъ искра между остріемъ e , прикрѣпленнымъ къ валу a , и неподвижнымъ кольцомъ d съ дѣленіями. Пока валъ a не испытываетъ кручения, искра перескакиваетъ при нахожденіи e противъ 0 шкалы. Когда валъ передаетъ иѣкоторый крутящій моментъ, искра перескакаетъ въ другой точкѣ шкалы d , и уголъ между этой точкой и 0 шкалы будетъ угломъ кручения вала на длину l между



Черт. 127 и 128.



Черт. 129.

сѣченіями a_1 и a_2 . Для облегченія отчетовъ, а также для учета возможнаго колебанія момента кручения въ сѣченіи a_1 прикрѣпляется иѣсколько контактовъ b , на равныхъ разстояніяхъ другъ отъ друга, а въ сѣченіи a_2 соотв. иѣсколько острій e . Для увеличенія точности отчета, особенно при малыхъ углахъ кручения, можно остріе e замѣнить ножемъ съ лезвіемъ, параллельнымъ оси вала a , а дуговую шкалу спиралью; при этомъ при различныхъ моментахъ кручения плоскость, въ которой перескакиваетъ искра, если смотрѣть сбоку, перемѣщается вдоль оси вала, и это перемѣщеніе отъ положенія плоскости искры при $M=0$

является мѣрой кручения. Шагъ спирали, который для ясности отчета долженъ быть, конечно, очень болышиимъ, опредѣляетъ масштабъ „шкалы“.

Черт. 128 показываетъ схему самозаписывающаго прибора: токъ замыкается, какъ и въ предыдущей схемѣ, прикосновенiemъ b_1 и b_2 , но батарея f разбита на 2, f_1 f_2 , а кольцо d разбита на 2 полукольца d_1 и d_2 , изолированныхъ другъ отъ друга. Первичный токъ пойдетъ отъ f_1 или f_2 , въ зависимости отъ того, скользить ли стрѣлка e по d_1 или d_2 , при чмъ токъ въ этихъ случаяхъ проходитъ первичную обмотку r въ противоположныхъ направленияхъ; въ виду этого во вторичной обмоткѣ s будетъ возбуждаться токъ тоже поочередно то въ одномъ направлени, то въ обратномъ, при чмъ автоматическій электромагнитный переключатель (релѣ) $h-NNS$ будетъ поочередно включать въ сѣть съ электродвигателемъ k то батарею f_3 , то f_4 . Въ зависимости отъ того, которая изъ батарей f_3 или f_4 включена, якорь k и валъ его i , сдѣланнй въ видѣ длиннаго червяка, вращается въ ту или другую сторону. Червякъ i сдѣланъ съ червячнымъ секторомъ m , скрѣпленнымъ съ разрѣзнымъ кольцомъ d_1 , d_2 . Когда валъ a не передаетъ крутящаго момента, стрѣлка e въ моментъ касанія b_1 и b_2 оказывается противъ верхняго изолятора, отдѣляющаго d_1 отъ d_2 , и вся система остается безъ тока—безъ движения. Когда валъ a подъ вліяніемъ передаваемаго крутящаго момента скрученъ, стрѣлка e въ моментъ касанія b_1 и b_2 окажется на d_1 или d_2 , замкнетъ токъ батареи f_1 или f_2 , релѣ придется въ дѣйствіе, и двигатель k повернетъ секторъ m на такой уголъ α , чтобы во моментъ касанія b_1 и b_2 стрѣлка e стояла противъ изолятора. Уголь α и есть искомый уголъ кручения вала a на длину l и можетъ быть отчитанъ по указателю, тѣмъ или инымъ путемъ связанному съ червякомъ i и не показанному на черт. 128. Поворачиваніе червяка i записывается на барабанѣ o съ вертикальною осью вращенія черезъ посредство червячнаго колеса n и шнура, перекинутаго черезъ нѣсколько роликовъ; барабанъ o получаетъ вращеніе отъ часового механизма. Въ точкѣ g вторичная сѣть $s-h$ разорвана, при прохожденіи тока въ g проскакиваетъ искра; сдѣлано это для того, чтобы въ релѣ h попадалъ лишь болѣе сильный токъ, возбуждаемый при размыканіи первичнаго тока, болѣе же слабый—при замыканіи первичной обмотки—въ релѣ h не попадаетъ, не будучи въ состояніи преодолѣть сопротивленія при прохожденіи разрыва g .

Описанный самозаписывающій индикаторъ кручения можетъ быть преобразованъ въ счетчикъ работы, схематически представленный на черт. 129; двѣ зубчатыхъ рейки, r_1 и r_2 , скользятъ вверхъ и внизъ по стойкѣ t ; r_1 перемѣщается черезъ посредство своего колеса какимъ нибудь механизмомъ пропорционально величинѣ угла кручения вала; r_2 получаетъ движеніе отъ электродвигателя u черезъ посредство цѣпной передачи q и соотв. зубчатыхъ колесъ. Съ r сдѣлено колесо w_1 , сидящее

вольно на одной оси съ колесомъ w_2 и соединенное съ ней храповымъ механизмомъ; при подниманіи r_2 колесо w_1 свободно вращается противъ часовой стрѣлки, при опусканиі r_2 колесо w_1 поворачиваетъ посредствомъ храповика колесо w_2 , сдѣленное съ колесомъ суммирующаго счетнаго механизма w_3 . Движеніе r^2 ограничено сверху контактной пружинкой v_1 , привернутой къ низу рейки r_1 , а книзу—контактной пружинкой v_2 , прикрепленной къ неподвижной опорѣ. Такимъ образомъ длина пути, проходимаго r_2 , пропорціональна углу крученія вала, передающаго крутящій моментъ.


Главные проводники отъ контактовъ на валу, уголь крученія котораго измѣряется, показаны внизу черт. 129— x_1 и x_2 . Первичная сѣть замыкается одинъ разъ при каждомъ оборотѣ вала; при этомъ включается батарея f_5 , токъ изъ которой попадаетъ въ обмотку электромагнита y_2 ; тогда притягивается правое плечо качающагося стержня z , и контактомъ z_2 включается батарея f_7 , токъ отъ которой приводитъ во вращеніе u и заставляетъ r_2 подниматься до соприкосновенія съ v_1 ; этимъ замыкается сѣть, въ которой находится электромагнитъ y_1 , стержень z перекачивается въ обратную сторону, батарея f_6 включается, а f_1 выключается, и u начинаетъ вращаться въ обратную сторону, а r_2 опускаться, пока она не надавить v_2 и тѣмъ не прервѣтъ тока, вслѣдствіе чего u остановится. Такой двойной ходъ r_2 повторяется при каждомъ замыканіи главной сѣти, т. е. при каждомъ оборотѣ вала турбины. Такимъ образомъ счетный механизмъ будетъ отсчитывать каждый разъ величину, пропорціональную углу крученія вала, т. е. передаваемому моменту, а сумма отсчетовъ будетъ представлять произведеніе изъ крутящаго момента на число оборотовъ. Если модуль упругости матеріала вала, а также размѣры его известны, то нетрудно вычислить переводный множитель, при помощи котораго показанія прибора за точно известный промежутокъ времени будутъ выражать работу въ л.с.-ч..

Въ заключеніе опишемъ новѣйшій индикаторъ крученія Джонсона, который является сочетаніемъ механическаго способа передачи угла крученія съ электрическимъ измѣреніемъ его ⁴¹⁾, путемъ включенія мостика Витстона.

На черт. 130 и 131, стр. 90, показана схема его конструкціи: на валу a закрѣплена чугунная труба b съ кольцомъ c ; противъ послѣдняго на валу закрѣплено кольцо d ; на кольцѣ d натянута между двумя выступами проволочка e , лежащая въ плоскости вращенія перпендикулярно къ скользящему по ней контакту f , прикрепленному къ кольцу c . Концы проволочки e , сдѣланной изъ сплава платины съ иридіемъ, отличаюющагося большой твердостью и большимъ электрическимъ сопротивлениемъ, прикреплены къ двумъ контактнымъ кольцамъ g и h ; контактъ f соединенъ тоже съ контактнымъ кольцомъ i и далѣе съ гальванометромъ.


⁴¹⁾ Engng. 1911, XCI, p. 605; Z. Turb. 1912, S. 142.

Когда валъ не нагруженъ, контактъ f находится точно посрединѣ проволочки e и дѣлить ея сопротивление пополамъ; при скручиваніи вала kontaktъ f скользитъ къ одному или другому концу e , дѣля ея сопротивленіе на неравныя части.



Черт. 130 и 131.

На черт. 132 показана электрическая схема этого прибора: токъ отъ небольшой батареи k , дающей 4 вольта, идетъ черезъ регулировочное сопротивленіе r , контактное кольцо g въ проволочку-сопротивленіе e ; здѣсь токъ развѣтвляется: часть его идетъ обратно въ батарею прямо че-



Черт. 132.

Черт. 133 и 134.

резь контактное кольцо h и рубильникъ s , часть же идетъ по kontaktu f , кольцу i въ гальванометръ v , а затѣмъ опять же попадаетъ въ батарею k . Въ зависимости отъ положенія f на e напряженіе тока, отвѣтвляемаго къ вольтметру, будетъ меняться и служить мѣромъ угла крученія.

Шкала гальванометра v дѣлится на омы, и полная длина ея соотвѣтствуетъ полной величинѣ сопротивленія e , или даже прямо на дюймы или мм. смѣщенія конца s относительно d . Когда валъ не нагруженъ, стрѣлка гальванометра должна стоять по срединѣ шкалы, на ея 0; отклоненія стрѣлки вправо или влево зависятъ отъ направленія вращенія вала. Въ виду затруднительности установки f при ненагруженномъ валѣ точно на срединѣ e , шкала гальванометра v дѣлается подвижной, чтобы облегчить установку на 0.

Передъ производствомъ отчета ставятъ переключатель t на контактъ 1; этимъ изъ сѣти съ гальванометромъ v исключается сопротивленіе e ; регулировочное сопротивленіе r устанавливаютъ тогда такъ, чтобы стрѣлка v заняла крайнее положеніе, конецъ шкалы; тогда можно быть увѣреннымъ, что полная длина шкалы соотвѣтствуетъ полной длинѣ сопротивленія e . Послѣ этого переключатель t ставятъ на kontaktъ 2 и производятъ отчетъ.

Рубильникъ t и провода x и y служатъ для зарядки батареи k .


Назначеніе противоположныхъ колѣнъ c и d —служить противовѣсами, чтобы не нарушать равномѣрности вращенія вала добавленіемъ колѣнъ c и d , съ этой же цѣлью они снабжены еще противовѣсами q, q .

Обычно размѣры трубы и колѣнъ берутся такими, чтобы длина e была немного болѣе 5 мм., т. е. наиболышее перемѣщеніе контакта f отъ средины составляло около 2,5 мм. при наиболыней нагрузкѣ вала. Размахъ стрѣлки v составляетъ при этомъ по 75 мм. въ каждую сторону.


Этотъ индикаторъ крученія требуетъ свободную длину вала не менѣе 1,5 или даже 2 м.. При менышей длины измѣненія плечъ сопротивленія e становятся слишкомъ малы, и показанія прибора неточны. Чтобы и въ этихъ случаяхъ пользоваться приборомъ, надо добавить къ нему передаточный механизмъ, черт. 134: kontaktъ f исполняется въ видѣ неравноплечаго рычажка, поворачивающагося около оси o , прикрѣпленной къ колѣну d ; выступъ же на колѣнѣ s входитъ въ отверстіе n нижняго конца рычажка. Размахъ верхняго конца рычажка получается разъ въ 10÷12 большиe относительного перемѣщенія концовъ колѣнъ c и d ; n дощечка изъ изоляціоннаго матеріала, на которой укрѣплено сопротивленіе e , скользящій kontaktъ f и соотв. присоединенія изолированныхъ проводовъ.

На черт. 133 показана другая, теперь оставленная изъ-за мертваго хода, схема передаточнаго механизма: къ рычагу-контакту f прикрѣпляется шестеренка, поворачиваемая зубчатымъ секторомъ j , прикрѣпленнымъ къ изолитору u на колѣнѣ d . Контактныя кольца g, h, i указаны на черт. 133 и 134, конечно, лишь для ясности схемы.

На черт. 135 представленъ фотографическій снимокъ трехъ индикаторовъ Джонсона для трехвинтового судна; при индикаторахъ 1 и 3 показаны также кронштейны съ щетками, скользящими по kontaktнымъ колѣнамъ.



Черт. 135.



Черт. 136.


На черт. 136 показана соотв. распределительная доска.

Особое преимущество этого прибора—чрезвычайно малая необходимая длина l вала, благодаря чему его показания не страдают отъ случайныхъ деформаций вала при неизбѣжныхъ деформаціяхъ судового корпуса.

15. Калибровка и провѣрка индикаторовъ кручения.—Весьма существенно для правильного опредѣленія крутящаго момента знать точно модуль упругости крученія G материала вала, на который поставленъ индикаторъ крученія.

Лучше всего опредѣление G дѣлать опытнымъ путемъ и именно на томъ кускѣ вала, на которомъ индикаторъ будетъ стоять во время определенія работы турбины.

На черт. 137 и 138 изображено приспособленіе, употреблявшееся Феттингеромъ ⁴²⁾ для определенія величины G : испытываемый валъ однимъ концомъ закрѣпляется при помощи фланца къ неподвижной чу-



Черт. 137 и 138.

гунной опорѣ a , другой конецъ лежитъ на такой же подставкѣ въ шариковомъ подшипникеъ b , изображенномъ отдельно вверху, черт. 137. Къ свободному фланцу привернута желѣзная двутавровая балка c , подпираемая стержнемъ d въ видѣ домкрата, который можно, поворачивая находящійся въ немъ винтъ, удлинять или укорачивать; стержень d долженъ стоять строго отвесно и опирается на платформу десятичныхъ вѣсовъ e .

⁴²⁾ Eng. 1908, CVI. p. 614.

Близъ концовъ вала, на требуемомъ разстояніи l одно отъ другого, прикреплены два зеркальца f и g , въ которыхъ отражаются дѣленія стоящихъ отвесно реекъ h , h .


Валъ скручиваютъ, вывинчивая стержень d , и послѣ того, какъ уравновѣсятъ крутяній моментъ соотвѣтствующей нагрузкой на вѣсахъ e , производятъ отчеты по зеркальцамъ f и g при помощи зрительныхъ трубъ i и k . Разность отчетовъ даетъ искомый уголъ крученія α .

Модуль упругости G находятъ для нѣсколькихъ моментовъ, и сперва при возрастающемъ углѣ крученія, потомъ при убывающемъ. Въ виду неполной однородности матеріала вала полезно опредѣлить величину G и при скручиваніи вала въ другую сторону, переставивъ вѣсы въ положеніе e_2 . При работѣ съ индикаторомъ крученія за величину G надо брать среднюю изъ всѣхъ найденныхъ при различныхъ условіяхъ испытанія.

Во время работы на суднѣ гребной валъ испытываетъ, кромѣ крученія, еще сжатіе подъ дѣйствиемъ осевой составляющей отъ винта, сообщающей движеніе судну. Напряженіе отъ сжатія можетъ при случаѣ дойти до 20% напряженія отъ скручиванія. При помощи непосредственныхъ опытовъ установлено, что добавочное напряженіе на сжатіе можетъ увеличить крученіе до 1% при сплошномъ и до 3-4% при просверленіи валъ.

Наконецъ, модуль упругости G получается нѣсколько различнымъ въ зависимости отъ того, дѣйствуетъ ли сила крученія спокойно, какъ при указанномъ выше способѣ калибровки, или валъ дрожитъ, какъ при работѣ гребнаго винта.

Въ виду этихъ соображеній Джубсонъ производить калибровку вала слѣдующимъ образомъ, чер. 139—141⁴²): валъ a однимъ концомъ закрѣп-



Черт. 139—141.

ляется неподвижно при помощи фланца и болтовъ, а близъ другого конца находится подшипникъ b , и къ нему прикрепляются рычаги c,c . На этотъ же конецъ вала давить гидравлическій прессъ d съ желѣзными

тягами e , e ; между валомъ и прессомъ вкладывается шариковая пята; f рукоятка насоса пресса, а m его манометръ.

Крученіе вала производится при помощи винтовыхъ желѣзныхъ стяжекъ g и h , которыя захватываютъ концы рычага с при помощи про-вѣренныхъ пружинныхъ динамометровъ i и k . Къ обоимъ концамъ вала, на разстояніи l одинъ отъ другого, прикрепляются указатели n и o ; разность показаний которыхъ по шкаламъ p и q и даетъ возможность найти соотв. уголъ крученія.

При длинѣ указателей въ 1500 мм. 1° соотвѣтствуетъ длинѣ дуги въ 26,16 мм., и уголъ крученія можно измѣрять даже безъ индюса съ точностью до $0,01^{\circ}$, что для практики вполнѣ достаточно.

Чтобы еще болѣе приблизить условія испытанія вала къ рабочимъ условіямъ на суднѣ, Джибсонъ совѣтуетъ во время отчетовъ стучать по валу деревянными молотками.

Если индикаторъ крученія занимаетъ длину l вала, превосходящую длину отдѣльного куска вала, изъ которыхъ гребной валъ свертывается, то въ виду трудности учесть вліяніе промежуточныхъ фланцевъ, а иногда и подшипниковъ, лучше прокалибровать сразу всю требуемую длину l .

Наконецъ, не слѣдуетъ забывать при испытаніи вновь построенныхъ судовъ съ новыми гребными валами, что материалъ послѣднихъ при обработкѣ получаетъ иногда добавочныя напряженія, которые послѣ некотораго времени работы вала на суднѣ выравниваются и вызываютъ нѣкоторое измѣненіе модуля упругости G . Въ виду этого рекомендуется производить калибровку вала, какъ до испытанія машинъ, такъ и для контроля послѣ испытанія.

Вывѣрка 0 шкалы. Когда индикаторъ приложенъ къ валу, надо найти 0 шкалы, т. е. положеніе указательного прибора индикатора для не-нагруженного вала. Въ виду того, что валъ сохраняетъ нѣкоторое кручение даже въ спокойномъ состояніи вслѣдствіе тренія въ подшипникахъ и дейдвудной трубѣ, опредѣленіе 0 шкалы требуетъ извѣстной осмотрительности.

Иногда нулемъ шкалы считаются просто то положеніе указателя, когда валъ вращается самымъ тихимъ ходомъ.

Иногда начальное положеніе указателя находятъ слѣдующимъ образомъ: машинупускаютъ полнымъ ходомъ, потомъ сразу запираютъ патроповой винтиль и дожидаются, пока судно совсѣмъ остановится; валъ при этомъ будетъ очень близокъ къ состоянію полнаго отсутствія крученія. Въ самомъ дѣлѣ, въ моментъ прекращенія работы машины конецъ вала съ винтомъ былъ ведомымъ и отставалъ отъ конца вала у турбины, а при дальнѣйшемъ движеніи судна подъ вліяніемъ приобрѣтенной судномъ живой силы валъ началъ вращаться подъ дѣйствіемъ гребнаго винта, т. е. направленіе дѣйствія силъ стало обратнымъ.

Однако всего правильнѣе и надежнѣе поступать слѣдующимъ образомъ: валъ вращаютъ очень медленно сперва въ одну сторону и отмѣ чаютъ положеніе указателя индикатора на шкаль, затѣмъ такъ же медленно вращаютъ валъ въ другую сторону и отмѣ чаютъ новое положеніе указателя, которое отойдетъ отъ предыдущаго на нѣсколько миллиметровъ. Истинный 0 шкалы лежитъ посрединѣ между найденными двумя положеніями указателя.

Разумѣется, передъ определеніемъ 0 шкалы надо особенно внимательно пересмотрѣть весь приборъ и устраниТЬ малѣйшій мертвый ходъ въ шарнирахъ и въ другихъ передачахъ.

Общая проверка индикаторовъ кручения. Наиболѣе надежной пропрѣкѣй индикаторовъ крученія является сличеніе ихъ показаній съ показаніями тормаза, лучше всего водяного. Такого рода сличенія дѣлались и подтвердили правильность показаній индикаторовъ крученія, разумѣется, при правильной конструкціи ихъ и надлежащемъ обращеніи⁴³⁾.

Затѣмъ можно провѣрять индикаторы крученія, поставивъ одновременно два прибора на одинъ и тотъ же валъ и сличая ихъ показанія. Такъ, при испытаніи турбиннаго парохода „Лузитанія“ Гамбургъ-Американской Линіи сравнивали показанія индикаторовъ—оптическаго Фрама и электрическаго Денни-Джонсона⁴⁴⁾; при испытаніяхъ пароходовъ „Геліопалисъ“ и „Каиръ“ сравнивали показанія оптическаго индикатора Бэвисъ-Джибсона съ электрическимъ Денни-Джонсона⁴⁵⁾. При испытаніяхъ англійскаго броненосца „Инфлексиблъ“ пользовались одновременно оптическимъ индикаторомъ Гопкинсона и электрическимъ Денни-Джонсона⁴⁵⁾. При всѣхъ этихъ испытаніяхъ показанія приборовъ различныхъ типовъ согласовались вполнѣ удовлетворительно.

Все же при пользованіи индикаторами крученія надо помнить, что это чрезвычайно деликатные приборы, которые даютъ правильныя показанія лишь при вполнѣ умѣломъ и осторожномъ обращеніи. При этомъ, разумѣется, приборы надо брать лишь очень тщательно изготовленные и отдавать предпочтеніе болѣе простымъ конструкціямъ.

16. Самозаписывающій показатель нагрузки.—Въ заключеніе главы объ измѣреніи работы упомянемъ о приборѣ Беттхера, который, не измѣряя собственно величины работы, позволяетъ судить объ относительной величинѣ нагрузки.

Приборъ основанъ на томъ⁴⁶⁾, что положеніе регулятора, а также детали, передающей воздействиѳ регулятора на регулирующій органъ машины, зависить отъ величины нагрузки. Одно крайнее положеніе упомянутой детали соотвѣтствуетъ наиболѣшей нагрузкѣ, другое—хо-

⁴³⁾ Eng. 1908, CVI, p. 505.


⁴⁴⁾ Eng. 1908, CVI, p. 506.

⁴⁵⁾ Eng. 1908, CVI, p. 615.

⁴⁶⁾ Z. V. d. I. 1912, S. 1669.

холостому ходу. Какъ ли проста основная мысль, конструктивное осуществление ея встрѣтило затрудненія, главнымъ образомъ въ устраненіи пинющаго механизма прибора колебаній упомянутой детали около соотв. средняго положенія, являющихся результатомъ обратнаго воздействиія машины на регуляторъ. Задача была разрѣшена примѣненіемъ тяжелаго маятника въ связі съ соотв. пружинами.

Тяжелый маятникъ *c,c*, черт. 140, подвѣшенъ такъ, что находится въ безразличномъ равновѣсіи; двѣ растянутыхъ пружины *b,b* связываютъ маятникъ съ рычагомъ *a*, который связанъ тягой *i* съ муфтой регулятора или другой соотв. деталью; пружины *b,b* берутся такихъ размѣровъ, и такъ устанавливается ихъ растяженіе, чтобы опѣ воспринимали полностью вѣсъ маятника; этимъ уничтожается трение въ его оси




Черт. 140.

качанія; отклоненія *c* занисываются рычажкомъ *d*, съ карандашемъ на концѣ, на діаграммномъ барабанѣ *e*, дѣлающимъ подъ дѣйствиемъ находящагося внутри него часового механизма одинъ оборотъ въ 12 или 24 часа; крышка *g* съ стекляннымъ кожухомъ *f* защищаетъ карандашъ и діаграмму отъ случайныхъ вѣнчихъ поврежденій.

Чтобы устранить возможныя явленія резонанса между рычагомъ *a* и грузами *c,c*, которая искажаѣтъ показанія прибора, нижнія точки привѣса пружинъ *b,b* можно перемѣщать относительно оси качанія *c,c*.

На черт. 141 данъ образецъ діаграммы, полученной при помоціи этого прибора, присоединеннаго къ паровой турбинѣ, соединенной съ динамомашиной: линія *I—I* соотвѣтствує холостому ходу турбины, линія *II—II*—наибольшей нагрузкѣ; въ 9 ч. 34 ми. въ сѣть включили электродвигатель, приводящій въ дѣйствіе компрессоръ, періодъ *a*; отъ 10 ч. 55 мн. до 11 ч. 25 мн., періодъ *b*, турбина была остановлена; въ 12 ч. 29 мн. опять включили компрессоръ, періодъ *c*; въ 12 ч. 53 мн.

было включено освѣщеніе, періодъ d . Въ среднемъ турбина работала съ нагрузкой немноже $\frac{1}{2}$.



Черт. 141.

Описанный приборъ можетъ быть очень полезенъ для повседневнаго наблюденія за работой станціи.

Впрочемъ, и при испытаніяхъ турбинъ, главнымъ образомъ при пріемкахъ, когда непремѣннымъ условіемъ является постоянство нагрузки, полученная при помощи него діаграмма можетъ быть полезной въ качествѣ документа, устрашающаго всякий споръ въ этомъ отношеніи.

ГЛАВА III.

ИЗМЕРЕНІЕ ТЕМПЕРАТУРЪ⁴⁶⁾.

17. Ртутные термометры — Хотя въ настоящее время существуютъ и болѣе точные и болѣе удобные приборы для измѣренія температуръ, какъ-то, термоэлементы и приборы съ электрическимъ сопротивленіемъ, все же стеклянные ртутные термометры вслѣдствіе своей простоты и дешевизны являются наиболѣе распространенными.

Термометры эти лучше брать безъ оправы, такъ назыв. лабораторные и притомъ палочны, такъ какъ термометры со шкалой, окруженнай второй стеклянной трубкой-кожухомъ, болѣе хрупки.

Недостатокъ палочныхъ термометровъ въ томъ, что краска съ дѣлений и цифръ легко сходитъ; но такъ какъ онъ наносится фтористой кислотой и углублены, то ихъ легко возобновлять, смазавъ шкалу краской изъ ламповой или голландской сажи на олифѣ и обтеревъ ее твердой бумагой; краска останется въ углубленіяхъ. Правда, такая краска еще менѣе прочна, чѣмъ первоначальная, но зато ея возобновленіе очень просто.

Чтобы термометры не такъ легко ломались отъ неосторожнаго за-дѣянія, лучше брать укороченные термометры; для низкихъ температуръ прямо со шкалой отъ 0° до 50° Ц., для температуръ свыше 100° часть шкалы, примѣрно отъ $+5^{\circ}$ до $+95^{\circ}$, замѣняютъ уширениемъ, для температуръ отъ 200° до 400° дѣлаютъ второе же уширение послѣ 100° .

⁴⁶⁾ При составленіи §§ 17 – 21 авторъ пользовался наряду съ прочими материалами соотв. главами своей книги: „Измѣреніе температуръ для техническихъ цѣлей“. Томскъ. 1910.

Сохранение дѣленій близъ 0° и $+100^{\circ}$ желательно для возможности послѣдующей проверки термометра.

Что касается сорта стекла, то для низкихъ температуръ, до $+100^{\circ} \div +150^{\circ}$ можно пользоваться недорогими термометрами изъ такъ назыв. нормального термометрическаго, или іенскаго стекла или изъ стекла марки 16ш; для болѣе высокихъ температуръ слѣдуетъ брать термометры изъ лучшаго боросиликатнаго стекла марки 59ш¹⁷⁾. Впрочемъ, термометры изъ этого стекла лишь немногимъ дороже предыдущихъ, почему для болѣе точныхъ испытаний можно совѣстовать брать всѣ термометры изъ стекла 59ш¹⁷⁾.

Для температуръ до $+300^{\circ}$, въ крайнемъ случаѣ $+330^{\circ}$, можно еще пользоваться обыкновенными термометрами съ безвоздушной волосной трубкой. При $+357^{\circ}$ ртуть закипаетъ, поэтому для температуръ, начиная отъ $+300^{\circ}$ и выше, надо брать термометры, у которыхъ пространство надъ ртутью наполнено азотомъ или углекислотой подъ давлениемъ въ $10 \div 25$ атм.. Такъ какъ присутствіе газа надъ ртутью отзывается неблагопріятно на точности показаній низкихъ температуръ, то такими термометрами слѣдуетъ пользоваться лишь для температуръ свыше $300^{\circ}\text{Ц}.$

Часто на паропроводѣ уже имѣются термометры, поставленные заводомъ. Это обыкновенно, такъ назыв. фабричные, термометры, снабженные металлическимъ кожухомъ для предохраненія отъ механическихъ поврежденій. Нижняя часть кожуха, ввертываемая въ трубу, дѣлается или съ прорѣзями, что лучше, или закрытой и наполненной для теплопередачи масломъ, ртутью или мелкими металлическими опилками для температуръ свыше 300° . Такой термометръ имѣть шкалу съ дѣленіями обыкновенно черезъ 2° .

На черт. 142 представленъ такой термометръ для температуръ отъ $160 \div 400^{\circ}\text{Ц}.$ Длина l , входящая въ трубу, берется около половины діаметра трубы, но ради точности показаній не менѣе 80 мм..



Черт. 142.

Хотя такие фабричные термометры и менѣе точны, чѣмъ хороши палочныя, такъ назыв. лабораторныя, но можно и при ихъ помощи получить достаточно правильные отчеты, если ихъ надлежающимъ образомъ проверить. При проверкѣ, производимой проне всего сличеніемъ съ нормальнымъ термометромъ, надо имѣть въ виду, что фабричные термометры градируются съ выступающимъ столбикомъ ртути, такъ что соотв. поправки не надо вводить. Въ этомъ одно изъ ихъ преимуществъ. Другое преимущество—большая чувствительность показаній, если нижній штуцеръ сдѣланъ съ прорѣзями.


¹⁷⁾ Указанные сорта стекла вырабатываются германскими фирмами, отъ которыхъ преимущественно и выписываются термометры въ Россіи.

Обращеніе съ термометрами. Ради увеличенія точности показаній и чувствительности прибора, т. е. возможнаго уменьшенія неизбѣжнаго отставанія показаній при колебаніяхъ температуры, желательно, чтобы шарикъ съ ртутью находился въ непосредственномъ соприкосновеніи съ средой, температура которой измѣряется.


При этомъ во избѣжаніе измѣненія температуры вслѣдствіе теплообмѣна съ окружающей средой, измѣренія надо производить возможно ближе къ тому мѣсту, где хотятъ знать температуру.

Вводить стеклянныи термометръ въ трубу или въ сосудъ съ паромъ или водой можно иными способами; при небольшомъ давленіи внутри трубы или сосуда можно просто просверлить въ стѣнкѣ отверстіе и вставить въ него слегка коническую резиновую пробку съ небольшимъ отверстиемъ, въ которое туго вдвигается термометръ. Для лучшаго закрѣпленія термометра, что необходимо при болѣе значительныхъ давленіяхъ, отъ 2 до 5 атм., полезно отверстіе въ стѣнкѣ слегка нарезать метчикомъ, а термометръ передъ вдвиганіемъ въ резиновую пробку слегка смазать минеральнымъ масломъ. Черезъ нѣсколько дней пробка такъ прилипаетъ къ стеклу, что ее нельзя снять иначе, какъ разрѣзать. Наконецъ, пробку можно еще привязать къ трубѣ проволокой.

Если измѣреніе температуры предполагаютъ производить не только при кратковременномъ испытаніи, но и впослѣдствіи, напр. у отходящей изъ поверхности холодильника охлаждающей воды, то лучше устроить зажимъ въ родѣ сальника, черт. 143: въ трубу впаиваются или плотно ввертываются кусочекъ желѣзной или латунной трубы *a* съ рѣзьбой на утолщенномъ наружномъ концѣ; нажимной гайкой *b* надавливаются на резиновое кольцо *c* и тѣмъ получаютъ требуемую плотность. Выдавливанію термометра изъ трубы давленіемъ воды противодѣйствуетъ сила тренія; кроме того, можно приkleить резину къ термометру, какъ и выше, смазавъ его масломъ. Когда термометръ вынутъ, въ гайку *b* вкладываютъ жестяной кружокъ.



Черт. 143.



Черт. 144.

При давленіяхъ свыше 4—5 атм. приходится отказываться отъ непосредственнаго введенія и пользоваться штуцеркомъ въ родѣ указаннаго на черт. 144. Штуцерокъ дѣлается изъ мѣдной трубы и тоже или

впаивается въ стѣнку или ввертывается въ нее на прокладкѣ. Для лучшей теплопередачи въ штуцерокъ наливается масло или еще лучше ртуть, но въ такомъ случаѣ онъ долженъ быть, конечно, желѣзный.

При пользованіи масломъ при измѣреніи высокихъ температуръ надо имѣть въ виду, что масло иногда содержитъ въ себѣ составные части, кипящія при температурѣ низшей, чѣмъ указанная для данного масла; въ виду этого бываетъ, что термометръ показываетъ значительно ниже истинной температуры, пока упомянутыя части не выкипятъ, а потомъ сразу поднимается.

Поэтому надежнѣе заполнять штуцеръ до 340° ртутью, а выше оловомъ или другимъ легкоплавкимъ металлическимъ сплавомъ. При этомъ нужно лишь помнить и вынимать термометръ до того, какъ температура опустится до температуры затвердѣванія соотв. металла, такъ какъ иначе сплавъ, затвердѣвая, раздавить шарикъ съ ртутью.

Изъ легкоплавкихъ металловъ, которыми приходится пользоваться вместо ртути, если штуцеръ не точеный желѣзный, можно указать слѣдующіе: 15% по вѣсу олова, 25% свинца и 60% висмута—точка плавленія + 125°; 70% олова и 30% свинцу + 190°; олово + 232°. Чистымъ свинцемъ, точка плавленія которого 326°, пользоваться опасно, такъ какъ температура пара можетъ случайно упасть ниже 326°, и термометръ погибъ.

Въ вертикальную трубу штуцеръ вставляется наклонно подъ угломъ въ 30-45°.

Недостатокъ пользованія штуцеромъ состоитъ въ томъ, что часть теплоты переходитъ черезъ штуцеръ къ трубѣ и отъ послѣдней излучается, такъ что даже при не очень высокихъ температурахъ шарикъ термометра имѣеть температуру нѣсколько ниже, чѣмъ среда, движущаяся по трубѣ. Происходящую ошибку можно впрочемъ уменьшить, практически даже уничтожить, обернувъ трубу около штуцера, а также прикрывъ верхушку самого штуцера теплонепроницаемымъ матеріаломъ.

Разрывъ ртутнаго столбика. Волосная трубка термометра обыкновенно оканчивается вверху расширеніемъ, въ которое попадаетъ ртуть, если термометръ случайно нагрѣлся выше своей предѣльной температуры; безъ этого расширенія ртуть при чрезмѣрномъ повышении разорвѣтъ стекло. При пользованіи термометромъ надо следить, чтобы въ расширѣніи не оставалось ртути, иначе показанія термометра будутъ меныше истинной температуры. Если ртуть не совсѣмъ чиста, то часть столбика можетъ оторваться и безъ нагрѣванія, отъ сотрясения, напр., при пересылкѣ прибора.

Чтобы соединить столбикъ ртути, можно слегка постукивать нижнимъ концомъ термометра о деревянный столъ, или, взявъ его въ правую руку, сильно и рѣзко ударять ее о лѣвую, или воспользоваться центробѣжной силой: взять термометръ за верхній конецъ, быстро размахивать вытянутой рукой.

Въ зимнее время можно очень просто и надежно соединить столбикъ, охладивъ термометръ настолько, чтобы вся ртуть собралась въ шарикѣ, при чёмъ термометръ надо, конечно, слегка постукивать или встряхивать. Того же результата можно достигнуть при помощи какой нибудь холодильной смѣси.

Поправки. При болѣе точныхъ изслѣдованіяхъ, когда желательно опредѣлить температуру съ точностью до $0,1^{\circ}$, показанія даже лучшаго, вполнѣ исправнаго термометра нуждаются въ нѣсколькихъ поправкахъ.

1, поправка на выступающій столбикъ ртути. Нормально градуировка лабораторныхъ термометровъ производится такимъ образомъ, что вся ртуть подвергается дѣйствію соотв. температуры. Поэтому, если во время пользованія термометромъ часть волосной трубки съ ртутью выдается наружу, то эта часть столбика ртути будетъ имѣть иную температуру, а, слѣдовательно, и длина ея будетъ иная, чѣмъ если бы она вся была погружена въ данную среду. Вслѣдствіе этого показаніе термометра будетъ невѣрно, и надо ввести нѣкоторую поправку, называемую часто „поправкой на столбикъ“.

Поправку эту можно вычислить по выражению

$$\nu = n(t' - t_c) \alpha. \quad (25)$$

гдѣ t' температура, которую показываетъ термометръ, t_c средняя температура выступающаго столбика ртути, n число градусовъ, на которое столбикъ выдается, α кажущійся коэффиціентъ расширенія ртути, съ принятіемъ во вниманіе расширенія стеклянной трубки. Въ зависимости отъ состава стекла величина эта колеблется отъ $\alpha=0,00027$ для обыкновеннаго іенскаго стекла и до $\alpha=0,000155$ для лучшаго стекла 59^{III} .

За температуру t_c можно съ достаточной точностью брать прямо температуру окружающаго воздуха, измѣренную термометромъ, шарикъ котораго виситъ на срединѣ высоты выступающаго столбика. Такъ какъ вслѣдствіе хорошей теплопередачи ртути средняя температура выступающаго столбика выше наружной температуры, особенно при малой длины столбика, то правильнѣе брать для α нѣсколько преуменьшенную величину. Съ достаточной точностью можно брать для дешевыхъ термометровъ $\alpha=0,0002$, а для термометровъ изъ стекла 59^{III} $\alpha=0,00014$.

О значеніи этой поправки можно судить по слѣдующимъ примѣрамъ: измѣряется температура сильно перегрѣтаго пара при помощи термометра изъ стекла 59^{III} ; термометръ показываетъ $t=337^{\circ}$; вставленъ онъ въ штуцеръ до дѣленія $+40^{\circ}$; висящій рядомъ термометръ показываетъ $t_c=+25^{\circ}$, тогда по ур-ю (25), и по указанному выше считая $\alpha=0,00014$, имѣмъ

$$\nu = (337 - 40) (337 - 25) 0,00014 = 13^{\circ};$$

температура 337° или 350° —большая разница.

Другой примѣръ: давлениѣ пара 10,5 атм. по манометру; онъ былъ у котла слабо перегрѣтъ; надо узнать, сохранился ли перегрѣвъ или нетъ. Въ виду ожидаемой низкой температуры берутъ термометръ со шкалой до $+200^{\circ}$ изъ іенскаго стекла съ $\alpha=0,0002$; отчетъ даетъ $t'=185^{\circ}$, т. е. температуру насыщенаго пара при давлениі 11,5 атм. абс.. Какъ будто является необходимость опредѣлить даже влажность пара. Но если обратить вниманіе, что термометръ вставлень до давления $+30^{\circ}$, а температура воздуха близъ него $t_c=28^{\circ}$, получаемъ поправку

$$\nu=(185-30)(185-28)0,0002=4,9^{\circ};$$

помимо того, что между 185° или 190° довольно значительная разница, этимъ доказывается, что паръ еще перегрѣтъ, хотя и слабо, и отпадаетъ необходимость опредѣленія его влажности.

Однако, поправка ν необходима не только при измѣреніи высокихъ температуръ, но можетъ имѣть значеніе и для сравнительно низкихъ температуръ. Такъ, напр., при измѣреніи температуры конденсата поправка можетъ составить $0,1\text{--}0,2^{\circ}$, т. е. все же влияетъ на величину десятичнаго знака при точныхъ измѣреніяхъ.

Впрочемъ, въ случаяхъ, когда надо знать не абсолютную температуру, а лишь разность двухъ температуръ и притомъ не сильно отличающихся одна отъ другой, ошибку можно практически свести къ нулю безъ введенія поправки, если вставить термометры такъ, чтобы столбики ртути у обоихъ выдавались примѣрно на одинаковое число градусовъ.

2, поправка на вліяніе давлѣнія. Сосудъ съ ртутью испытываетъ давлениѣ изнутри отъ столбика ртути, снаружи—атмосферное или той среды, въ которую онъ погруженъ. Вліяніе этихъ давлений взаимно противоположно, но оба они стремятся измѣнить емкость сосуда съ ртутью и тѣмъ сдвинуть всю шкалу.

Если термометръ былъ градуированъ при барометрическомъ давлениѣ въ 760 мм., то при иномъ наружномъ давлениі h , выраженномъ тоже въ мм. рт. ст., надо ввести поправку.

$$\mu=(760-h)\beta, \quad (26)$$

гдѣ β коэффиціентъ, зависящій отъ сорта стекла и опредѣляемый опытнымъ путемъ. Численно β колеблется отъ 0,0001 до 0,0002; для термометровъ изъ стекла 59ш $\beta=0,000152$, изъ 16ш и простого іенскаго—ближе къ 0,0002.

Колебаніемъ высоты барометра при нашихъ измѣреніяхъ можно смѣло пренебрегать, но при непосредственномъ введеніи термометра безъ штуцера давлениѣ воды или пара въ трубѣ можетъ замѣтно влиять на показанія термометра. Такъ, напр., если охлаждающая вода, поступающая въ холодильникъ, имѣетъ давлениѣ по манометру 3 атм., то поправка для термометра изъ стекла 16ш получается

$$\mu=(760-4\times735,5).0,0002=-0,41^{\circ}.$$

Какъ видимъ, поправкой нельзя пренебречь, если измѣряютъ температуру съ точностью до $0,1^{\circ}$.


Впрочемъ, даже и при измѣреніи температуры въ холодильникѣ или самого конденсата, если измѣреніе производится правильно, т. е. сейчасъ же у холодильника, до насоса, поправка можетъ повлиять на десятичный знакъ. Напр., при давлении въ холодильникѣ въ $0,05$ кгр./см.² абс., т. е. около 37 мм. рт. ст., величина поправки получается

$$\mu = (760 - 37) \cdot 0,0002 = +0,14^{\circ}.$$

3, поправка на перемѣщеніе 0° и, следовательно, всей шкалы подъ влияниемъ термического послѣдствія. Какъ бы хорошъ и точенъ приборъ ни былъ, но съ теченіемъ времени неизбѣжно влияние термического послѣдствія. Соотв. поправку можно находить проще всего опытнымъ путемъ—провѣркой.

Провѣрку термометра можно производить, или опредѣляя положеніе 0° погружениемъ термометра въ тающій ледъ, или сличая его показанія съ точнымъ нормальнымъ приборомъ, снабженнымъ свидѣтельствомъ германского Физико-Техническаго Имперскаго Института (Ф.-Т. И. И.). Послѣдній способъ имѣеть еще то преимущество, что при немъ, кромѣ нахожденія истиннаго положенія 0° , при послѣдовательномъ сличеніи рабочаго термометра съ точнымъ одновременно получаются еще для ряда температуръ поправки, зависящія отъ неполной цилиндричности волосной трубки. Сличеніе производятъ, погружая оба термометра въ воду и хорошошенько ее помѣшивая. Произведя сличеніе съ водой различной температуры, составляютъ таблицу поправокъ для всей шкалы термометра, которой въ дальнѣйшемъ и пользуются.

При болѣе точныхъ испытаніяхъ полезно опредѣленіе 0° производить по возможности чаще, не реже, чѣмъ каждые 2—3 мѣсяца. Повторнаго сличенія всей шкалы производить, конечно, незачѣмъ; при измѣненіи положенія 0° надо лишь внести соотв. измѣненія въ указанную таблицу поправокъ.




Черт. 145.

Провѣрка 0° производится очень удобно въ приборѣ по черт. 145: *a* латунный или цинковый цилиндрический сосудъ $100-120$ мм. въ диаметрѣ, открытый сверху, съ коническимъ дномъ, въ которомъ имѣется отверстіе и трубка *b* для спуска образующейся воды, такъ какъ иначе при скопленіи воды температура ея повышается вслѣдствіе поглощенія тепла изъ окружающего воздуха. Впрочемъ, спускать нужно лишь избытокъ воды такъ, чтобы шарики съ ртутью не соприкасались съ воздухомъ, а были подъ уровнемъ воды; для этого на патрубокъ *b* надѣваютъ резиновую трубку и снабжаютъ ее зажимомъ.

Для точности проверки 0° ледъ надо брать совершенно чистый, т. е. полученный изъ дистиллированной воды. Ради лучшаго прилеганія льда къ термометру приборъ надо наполнять возможно мелкими кусочками льда или еще лучше льдомъ, наскобленнымъ ножемъ. Во льдѣ термометръ надо держать минутъ 10—15 и вынимать его лишь послѣ того, какъ показанія его вполнѣ установятся.

Проверка 100° производится въ приборѣ по типу черт. 146: на треножникѣ стоитъ латунный котелокъ *a*, на горловину которого на-



дѣть цилиндръ *b* изъ цинка или бѣлої жести съ двойными стѣнками, сверху накладывается крышка *g*, въ патрубки-отверстія которой вставляются пробки, черезъ которые пропускаются проверяемые приборы; отверстія *e* и патрубокъ *d* сообщаютъ внутреннюю полость съ наружной атмосферой; *f* стеклянный водяной манометръ, сообщающійся съ внутреннимъ паровымъ пространствомъ; по этому манометру регулируютъ пламя горѣлки, нагрѣвающей котелокъ *a*, такъ, чтобы парообразованіе не было слишкомъ сильно, и давленіе пара равнялось атмосферному, барометрическому давленію *B*.

При пользованіи приборомъ нужно слѣдить, чтобы чувствительная часть проверяемаго прибора, шарикъ ртути, спай термоэлемента или платиновая спиралька, отнюдь не была погружена въ воду, такъ какъ температура послѣдней не равна температурѣ пара, опредѣляемой по барометрическому давленію *B*. Съ другой стороны, чувствительную часть не слѣдуетъ поднимать и излишне высоко надъ уровнемъ воды.

Для контроля полезно и при этомъ приборѣ держать въ немъ точный нормальный термометръ.

Не нужно забывать, что температура паровъ воды равна 100°Ц. только при барометрическомъ давленіи $B=760$ мм.. При высшемъ давленіи температура выше, при низшемъ ниже. Съ достаточной точностью можно считать, что на каждый 1 мм.рт.ст. давленія температура мѣняется на $\pm 0,037^{\circ}$. При точныхъ приборахъ и измѣренияхъ и значительномъ отклоненіи барометрическаго давленія отъ нормального этой поправкой отнюдь нельзя пренебрегать.

Проверка термометра при высшихъ температурахъ производится всего проще путемъ сличенія съ точнымъ приборомъ въ масляной ваннѣ, хорошенько перемѣшивающей мѣшалкой или хотя бы просто лопаточкой.

18. Термоэлементы. Общія указанія.—Термоэлектрическій способъ измѣренія температуръ основанъ на томъ, что если два стержня изъ разныхъ металловъ соединить—спаять обоими концами другъ съ другомъ такъ, чтобы по остальной длине они другъ друга не касались, и температуру одного спая поднять выше температуры другого, то въ замкнутой цѣпи стержней появится электродвижущая сила, величина которой зависитъ отъ разности температуръ спаевъ и отъ природы взятыхъ металловъ. Измѣряя эту силу и зная температуру одного изъ спаевъ, можно опредѣлить температуру другого спая.

Выборъ термопаръ. При выборѣ металловъ для термопары надо имѣть въ виду два главныхъ обстоятельства: во-первыхъ, величину электродвижущей силы и законъ ея измѣненія, а затѣмъ физическая и химическая свойства данныхъ материаловъ; между прочимъ важнымъ условиемъ для хорошаго термоэлемента является отсутствіе вторичныхъ токовъ.

Что касается величины электродвижущей силы, то она должна быть тѣмъ больше, чѣмъ ниже измѣряемая температура, и законъ ея измѣненія съ температурой желательно имѣть возможно ближе къ закону наклонной прямой.

Что касается физическихъ и химическихъ свойствъ выбираемыхъ металловъ, то они должны удовлетворять слѣдующимъ требованіямъ: металлы должны быть возможно чисты, по возможности не окисляться, не менять своего строенія отъ послѣдовательныхъ нагреваний, не быть хрупкими и, наконецъ, быть тягучими, чтобы изъ нихъ можно было изготавливать проволоку одинакового сѣченія по длине.

Имѣя въ виду все вышесказанное, для измѣренія низкихъ температуръ, отъ 0° до $100^{\circ}\text{Ц}.$, надо брать термопары изъ желѣза и константана—сплава изъ 60% никеля и 40% мѣди.

Зависимость электродвижущей силы e этой термопары отъ температуры t можетъ быть выражена, принимая температуру одного изъ спаевъ равной $0^{\circ}\text{Ц}.$,

$$e = 0,0481 t + 0,0000027 t^2. \quad (27)$$

Какъ видно по ур-ю (27), электродвижущая сила растетъ почти пропорционально температурѣ.

Для температуръ до 360° можно брать или ту же термопару желѣзо-константанъ, или термопары мѣдь-константанъ или серебро-константанъ. Послѣдней термопарѣ слѣдуетъ отдавать предпочтеніе при высокихъ температурахъ, какъ менѣе подверженной окисленію, т. е. менѣе измѣняемой и въ отношеніи показаній. Законъ измѣненія электродвижущей силы термопары мѣдь-константанъ можетъ быть выраженъ уравненіемъ

$$e = 0,0403 t + 0,0000255 t^2, \quad (28)$$

а для термопары серебро-константанъ—

$$e = 0,035 t + 0,000025 t^2. \quad (29)$$


Какъ видимъ по ур-іямъ (28) и (29), кривая для термопары серебро-константанъ лишь немногимъ отложе кривой для пары мѣдь-константанъ, т. е. чувствительность ея лишь немногимъ менѣе.

Впрочемъ, нужно замѣтить, что числовые коэффициенты въ ур-іяхъ (27)÷(29) невполнѣ постоянны, а представляютъ лишь среднія величины, такъ какъ очень трудно имѣть химически чистые металлы и еще труднѣе получать вполнѣ тождественные и однородные сплавы. Поэтому при пользованіи термопарами находятъ $f(e,t)$ для каждой пары кусковъ проволоки опытнымъ путемъ и полученные результаты представляютъ въ видѣ таблицы или, что значительно удобнѣе, въ видѣ діаграммы.


Способы измѣренія. Само измѣреніе развивающейся вслѣдствіе разности температуръ электродвижущей силы можно производить двумя способами: непосредственнымъ измѣреніемъ напряженія тока при помоціи чувствительного милливольтметра и, такъ назыв., нулевымъ способомъ.

Нулевой способъ, или способъ компенсаціоннаго соединенія, примѣняется при болѣе точныхъ измѣреніяхъ, такъ какъ онъ болѣе чувствителенъ. Онъ состоитъ въ томъ, что неизвѣстная электродвижущая сила термоэлемента уравновѣшивается другой, извѣстной электродвижущей силой.

Схема этого способа представлена на черт. 147: t термоэлементъ, a небольшой электрическій аккумуляторъ, w_1 постоянное, а w_2 регулируемое сопротивленіе, m миллиамперметръ, а g гальванометръ. Токъ отъ аккумулятора a , регулируемый при помоціи сопротивленія w_2 ,



Черт. 147.



Черт. 148.

вызываетъ въ сопротивленіи w_1 , равномъ, напр., 0,1 ома, разность потенциаловъ, которая должна уравновѣсить неизвѣстную электродвижущую силу термоэлемента t ; для этого передвигаютъ контактъ на w_2 , пока стрѣлка гальванометра g не станетъ на 0; отчетъ на миллиамперметрѣ m позволитъ найти температуру t .

Если въ предыдущей схемѣ вместо сопротивленія w_2 измѣнять при производствѣ отчета сопротивленіе w_1 , то получимъ схему по черт. 148:

токъ отъ аккумулятора a , дающій строго опредѣленную разность потенціаловъ на каждомъ элементѣ сопротивленія w_1 , идетъ по главной сѣти $w_1 w_2 w_3$ а и отвѣтвляется въ участокъ t_{cg} ; чѣмъ больше электродвижущая сила термопары t , направленная навстрѣчу этому току, тѣмъ дальше надо передвинуть контактъ на сопротивленіи w_1 , т. е. увеличить его, чтобы обѣ электродвижущія силы уравновѣсились, на что укажетъ стрѣлка гальванометра g ; положеніе контакта w_1 даетъ непосредственно разность потенціаловъ въ милливольтахъ, откуда обычнымъ путемъ находится температура t .

Такъ какъ паденіе напряженія въ главной сѣти на участкѣ $w_1 w_2 w_3$ должно быть всегда точно одинаковое, а электродвижущая сила аккумулятора a мѣняется, то паденіе напряженія приходится передъ отчетомъ регулировать при помощи сопротивленія w_3 . Регулированіе производится сравненіемъ съ нормальнымъ элементомъ n , который включается при помощи переключателя c , такъ, чтобы стрѣлка гальванометра опять таки становилась на нуль .

Способъ по схемѣ черт. 148 надежнѣе способа по схемѣ черт. 147, такъ какъ въ немъ точность показаній зависитъ лишь отъ постоянства электродвижущей силы нормального элемента n и сопротивленія w_1 , чѣмъ въ дѣйствительности достичимо, а въ способѣ по черт. 147 точность зависитъ отъ точности показаній такого хрупкаго прибора, какъ миллиамперметръ m .

При нулевомъ способѣ можно пользоваться термопарами изъ болѣе тонкой, до 0,2 мм., проволоки, что еще увеличиваетъ чувствительность прибора.

Недостатки нулевого способа—большая сложность производства отчетовъ и невозможность измѣрять быстро колеблющіяся температуры, а также дороговизна измѣрительныхъ приспособленій.

Поправки на сопротивление. При работѣ съ термоэлементомъ надо помнить, что свидѣтельство Ф.-Т. И. И., которымъ долженъ быть снабженъ каждый хороший термоэлементъ, указываетъ электродвижущую силу e самого элемента. Присоединенный къ термоэлементу миллиамперметръ измѣряетъ напряженіе у зажимовъ, которое меныше e на величину паденія напряженія въ самомъ элементѣ; послѣднее равно произведенію $i \cdot r$, где i сила тока, а r внутреннее сопротивленіе элемента. Такъ какъ i зависитъ отъ вѣнчнаго сопротивленія, т. е. главнымъ образомъ отъ гальванометра, то и напряженіе у зажимовъ элемента будетъ разное, смотря по взятому гальванометру. Кромѣ того, гальванометръ обычно ставится на нѣкоторомъ разстояніи отъ термоэлемента и соединяется съ нимъ мѣдными проводниками, сопротивленіе которыхъ тоже нужно принимать во вниманіе, такъ какъ въ случаѣ значительнаго разстоянія и небольшого сопротивленія гальванометра влияніе ихъ можетъ быть довольно значительно.

Такимъ образомъ для полученія точныхъ результатовъ показанія прибора надо множить на нѣкоторый коэффицієнтъ, вычисляемый на основаніи закона Ома. Если e' показаніе гальванометра, r_1 внутреннее сопротивленіе термоэлемента, r_2 —мѣдныхъ проводниковъ, r_3 —гальванометра, то дѣйствительная электродвижущая сила e , по которой надо опредѣлять искомую температуру при помощи свидѣтельства Ф.-Т. И. И.,

$$e = e' \frac{2(r_1 + r_2) + r_3}{r_1 + r_2 + r_3}. \quad (30)$$

О величинѣ поправки можно судить по слѣдующему примѣру: термоэлементъ изъ серебра-константана; проволоки имѣютъ $d=0,5$ мм.; длина ихъ $l=1000$ мм.; $r_1=2,49$ ома; длина мѣдныхъ проводниковъ $L=15$ м. каждаго; діаметръ ихъ $d_2=1,0$ мм.; сопротивленіе милливольтметра $r_3=357$ ома.

Сперва найдемъ сопротивленіе r_2 проводниковъ: удѣльное сопротивленіе мѣди $c=0,017$; при помощи выраженія

$$r = c \cdot L / f, \quad (31)$$

гдѣ f сѣченіе проводника въ мм^2 , получаемъ для обоихъ проводниковъ

$$r_2 = 2 \cdot 0,017 \cdot \frac{15}{0,7854} = 0,66 \text{ ома};$$

тогда по ур-ю (30)

$$e = e' \frac{2(2,49 + 0,65) + 357}{2,49 + 0,65 + 357} = 1,009 e'.$$

Поправка равна почти 1%; при температурѣ въ $+360^\circ$ она составить $+3,2^\circ$, что уже очень много.

Для практическаго пользованія на основаніи такого вычисленія составляютъ по таблицѣ изъ свидѣтельства Ф.-Т. И. И. кривую температуръ уже для всей установки: термопары, проводниковъ и милливольтметра. Такая діаграмма позволяетъ по отчету милливольтметра сразу получить графически исправленную температуру.

Если термоэлементъ присланъ безъ свидѣтельства, а съ милливольтметромъ съ шкалой, градуированной прямо на ${}^\circ\text{Ц.}$, то указанныя поправки внесены уже при изготовлениі прибора. Однако въ случаѣ включенія длинныхъ соединительныхъ проводниковъ полезно произвести провѣрку нѣсколькихъ температуръ по основнымъ точкамъ: плавленія льда для 0° , кипѣнія воды для $+100^\circ$ и кипѣнія ртути для $+357,2^\circ$.

Вліяніе холодныхъ спаевъ. Второе важное условіе для точности показаній—чтобы свободные концы, такъ назыв. холодные спаи, термоэлемента имѣли ту же температуру, что и при градуировкѣ. Въ Ф.-Т. И. И. термоэлементы вывѣряютъ, погружая эти концы въ тающей ледѣ. Это самый правильный способъ. При техническихъ измѣреніяхъ часто ограничиваются охлажденіемъ концовъ проточной водой, температура которой измѣряется и прибавляется къ показаніямъ термоэлемента.

Иногда концы не охлаждаются и просто прибавляются къ показаніямъ прибора температуру окружающего воздуха. Однако послѣдній способъ нельзя признать правильнымъ: вслѣдствіе лучеиспусканія и теплопередачи отъ нагрѣтаго спая температура холодныхъ спаевъ можетъ быть значительно выше температуры воздуха, и ошибка можетъ достигнуть нѣсколькихъ градусовъ, и въ то же время учесть ее никакъ нельзя.

Въ милливольтметрахъ, имѣющихъ температурную шкалу и приспособленіе для перестановки стрѣлки, поправку на температуру холодныхъ спаевъ можно избѣжать, установивъ до включенія милливольтметра его стрѣлку не на 0° , а на температуру холодныхъ спаевъ, погруженныхъ въ проточную воду. Конечно, при точныхъ измѣреніяхъ способъ этотъ не годится, такъ какъ электродвигущая сила растетъ согласно урѣй (27)–(29) не прямо пропорціонально температурѣ, а нѣсколько быстрѣе.

Вліяніе температуры помѣщенія. Наконецъ, нужно еще имѣть въ виду, что сопротивленіе обмотки милливольтметровъ, а, слѣдовательно, и ихъ показанія зависятъ отъ температуры. Поэтому милливольтметръ надо устанавливать такъ, чтобы онъ имѣлъ нормальную комнатную температуру. Если устраниТЬ его нагреванія нельзя, то показанія его будутъ ниже истинныхъ, и надо ввести нѣкоторую поправку. Для современныхъ ходовыхъ приборовъ отчеты надо умножать на $\alpha = (1 + 0,0013\Delta t)$, где Δt превышение температуры прибора надъ нормальной комнатной ($+15^{\circ}\text{Ц.}$).

При болѣе точныхъ наблюденіяхъ числовой коэффиціентъ при Δt нужно вычислять, затребовавъ отъ фабриканта прибора точныя данныя о величинахъ сопротивленія всего прибора и обмотки его отдельно.

Наконецъ, вообще надо слѣдить, чтобы все соединенія, гдѣ соприкасаются разные металлы, имѣли одинаковую температуру, равную температурѣ помѣщенія; иначе въ этихъ мѣстахъ получатся тоже термоэлектрические токи, вліяющіе на показаніе термоэлемента.

Точность показаній указанныхъ выше термопаръ въ связи съ хорошими милливольтметрами составляетъ при соблюдении всѣхъ приведенныхъ поправокъ $\pm 1^{\circ}$, въ лучшемъ случаѣ $\pm 0,5^{\circ}$. При пользованіи нулевымъ методомъ измѣренія можно легко имѣть точность $\pm 0,5^{\circ}$ и даже до $\pm 0,2^{\circ}$.

19. Конструкція и принадлежности термоэлементовъ.—Проволока для термоэлементовъ берется длиной около 100 см.; длина собственно не имѣеть значенія, лишь бы она была достаточно велика, чтобы теплота, сообщаемая одному концу проволокъ термопары, не нагрѣвала другихъ концовъ.

Если требуется нѣсколько одинаковыхъ термоэлементовъ, то проще всего и дешевле выписать снабженную свидѣтельствомъ Ф.-Т. И. И. термопару изъ двухъ проволокъ такой длины, чтобы, разрѣзавъ ихъ на куски примѣрно по 100 см. каждый, получить требуемое число тер-

мопаръ. Затѣмъ надо еще имѣть соотв. милливольтметръ или приборъ для нулевого измѣренія и переключатель. Оправу для термоэлементовъ для всѣхъ измѣреній съ паровыми турбинами можно изготавлять на мѣстѣ, а для нѣкоторыхъ измѣреній, какъ увидимъ ниже, иначе даже и нельзя поступать.

Термоэлементы чаще всего изготавляются изъ проволоки толщиной въ $0,5 \div 1,0$ мм. Хотя термопары изъ константана въ сочетаніи съ желязомъ, мѣдью и серебромъ можно имѣть толщину и до 2 мм., но такая толщина бесполезна, а иногда даже вредна, когда измѣряемая температура подвержена колебаніямъ.

Соединеніе концовъ, подвергаемыхъ измѣряемой температурѣ, производится или сплавленіемъ ихъ или, при низкихъ измѣряемыхъ температурахъ, спаиваніемъ чистымъ оловомъ, при чемъ нельзя пользоваться никакими кислотами, а лишь канифолью, такъ какъ кислоты разъ- даютъ проволоки и мѣняютъ сопротивленіе термоэлемента.

Всего надежнѣе соединять концы проволокъ, скрутивъ ихъ другъ съ другомъ на длинѣ около 5 мм. и сплавивъ кончики на газовой горѣлкѣ. Одно скручивание ненадежно, такъ какъ проволоки могутъ покрыться окисью, которая сильно увеличиваетъ сопротивленіе.


Свободные концы термоэлемента соединяются съ изолированными мѣдными проводниками, ведущими къ прибору, при помощи котораго измѣряется электродвижущая сила. Соединеніе это дѣлается или при помощи зажимовъ или лучше при помощи припаиванія оловомъ съ канифолью же. Въ виду ничтожнаго напряженія тока изоляція проводниковъ можетъ быть простая, какъ для электрическихъ звонковъ.

Сопротивленіе этихъ проводниковъ не должно быть велико; желательно дѣлать его не болѣе 1 ома; для этого при длинѣ каждого изъ проводниковъ до 20 м. достаточно брать мѣдную проволоку толщиной въ 1 мм., при длинѣ до 100 м.—въ 2 мм..

Проволоки термопары надо тщательно изолировать другъ отъ друга по всей длины. Это можно сдѣлать, надѣвъ на одну изъ нихъ тонкую стеклянную трубку или стеклянныя бусы; весь элементъ вставляется тоже въ стеклянную трубку, запаянную съ одного конца. Снаряженный такимъ образомъ термоэлементъ можно вводить въ паровое или водяное пространство такими же способами, какъ и ртутные термометры.


Если хотятъ повысить чувствительность термоэлемента, то можно брать открытую трубку и даже немного выставить изъ нея горячій спай. Термопара должна быть составлена въ этомъ случаѣ изъ проволокъ, которые при данныхъ температурахъ и средѣ не окисляются, какъ, напр., изъ константана и серебра. При этомъ нужно принять мѣры, въ родѣ устройства сальника, чтобы сохранить герметичность того пространства, где находится паръ или вода подъ давленіемъ, отличающимся отъ атмосфернаго.

На черт. 149 показанъ образецъ такого термозлемента⁴⁸⁾; *a* нагреваемый спай термоэлемента, *b*, *b* стеклянныя трубки, *c* гипсовая заливка, *d* стеклянная трубка, охватывающа термоэлементъ, *e* изолирующая оболочка, стекло или резина въ мѣдной пробкѣ *f*, ввернутой въ желѣзную трубку *g*, которая сама ввернута въ чугунный фланецъ *h*; наружная желѣзная труба *g* защищаетъ выводные концы термоэлемента отъ механическихъ поврежденій; *i* пробка, резиновая или даже древесная.



Черт. 149.

На черт. 150 представлено болѣе простое снаряженіе, употребляемое авторомъ: одна изъ проволокъ термопары вставляется въ тоненькую стеклянную трубку *b*, припаянную къ болѣе широкой трубкѣ *c*, въ которую наливается гипсъ, а сверху менделѣевская замазка *d*; затѣмъ обѣ проволоки вставляются въ стеклянную трубку *e* съ растворомъ *f* наверху и тоже заливаются гипсомъ *g* и сверху менделѣевской замазкой *h*. Снаряженій такимъ образомъ термоэлементъ вставляется въ паровое пространство при помоши штуцера по типу черт. 143.



Черт. 150—151.

Черт. 152.

Черт. 153.

Наконецъ, на черт. 151 представлена оправа термоэлемента, употреблявшаяся авторомъ для ввертыванія въ кожухъ многоступенчатой турбины для изслѣдованія температуры въ разныхъ ступеняхъ: *a* измѣрительный спай, *b* и *b* двѣ тоненкія стеклянныя трубочки, которые послѣ того, какъ онѣ надѣты на термопару, разогрѣваются до размягченія и сплющиваются, чтобы могли пройти въ возможно не-

⁴⁸⁾ Forsch. H. 12. S. 10.

большое отверстіе, 5—6 мм., въ бронзовой пробкѣ *d*; далѣе проволоки пропускаются черезъ резиновую пробку *c*, въ которую входятъ и кончики трубокъ *b,b*; резина нажимается нишельемъ *e*; *f,f* тоже стеклянныя трубки. Достоинство этого снаряженія—очень малая толщина части, вдающейся въ паровое пространство, и плотность при любомъ давлениі пара.

Чтобы сдѣлать термоэлементъ жалѣзо-константанъ болѣе чувствительнымъ къ колебаніямъ температуры, и имѣя въ виду легкую окисляемость жалѣза, не позволяющу оставлять горячій спай открытымъ, фирма Кейзеръ и Шмидтъ изготавляетъ для паропроводовъ съ перегрѣтымъ паромъ особый термоэлементъ съ арматурой изъ тонкой стальной трубы, снабженной близъ горячаго спая 8—10 тонкими ребрами *a*, увеличивающими поверхность наконечника въ 10—20 разъ, черт. 152. Чтобы въ случаѣ, если стальная трубка начнетъ пропускать паръ, посѣгѣдній не могъ вырываться наружу или просачиваться въ кабель, ведущій къ гальванометру, въ головкѣ *c* устроенъ сальничекъ.

Для увеличенія электродвижущей силы термоэлемента, при данной разности температуръ горячаго и холодныхъ спаевъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ, сдѣловательно, и точности прибора, можно включать послѣдовательно иѣсколько термопаръ по схемѣ черт. 153: *a,a*, лѣвымъ проволокамъ въ каждой изъ 4 паръ, напр., изъ константана, а *b,b*, правымъ—изъ жалѣза, мѣди или серебра. Электродвижущая сила такого сложнаго термоэлемента, конечно, при равенствѣ электродвижущихъ силъ всѣхъ отдѣльныхъ термопаръ, въ 4 раза больше силы каждой термопары, и во столько же разъ больше отклоненіе стрѣлки милливольтметра при данной разности температуръ. Такими термоэлементами при соотв. числѣ паръ можно измѣрять самыя ничтожныя колебанія температуръ до $0,1^{\circ}$ и даже еще меньши. Однако нужно имѣть въ виду, что послѣдовательное соединеніе иѣсколькихъ элементовъ понижаетъ чувствительность прибора, т. е. быстрое сдѣлованіе за колебаніями температуры.

Такимъ образомъ въ термоэлементѣ по черт. 152 соединены, напр., послѣдовательно 2 термопары изъ жалѣза-константана, что позволяетъ измѣрять температуры отъ 0 до 50° съ точностью до $0,25^{\circ}$, благодаря же ребрамъ сохранена достаточная чувствительность.


Холодные спаи. Какъ уже сказано выше, холодные спай термоэлементовъ надо охлаждать или тающими льдомъ или водой.

Ледъ можно держать или просто въ стеклянномъ стаканѣ, или лучше въ сосудѣ съ отверстиемъ у дна для спусканія тающей воды. Въ качествѣ такового можно пользоваться, напр., сосудомъ по черт. 145.

При охлажденіи проточной водой, температуру которой надо измѣрять термометромъ, можно пользоваться ванночкой въ родѣ фотографической для промывки негативовъ съ притокомъ и отводомъ воды резиновыми трубками, или стекляннымъ сосудомъ, въ который вода попадаетъ близъ дна по резиновой трубкѣ изъ поставленнаго выше

ведра или боченка, а стекаетъ прямо черезъ край въ подставленный тазъ.

Въ настоящее время существуютъ приборы, въ которыхъ устранена не только необходимость поддерживать постоянной температуру холодныхъ спаевъ, но и вводить вообще какія либо поправки къ показаніямъ милливольтметра.



Черт. 154.

Одно изъ такихъ приспособленій—„компенсаторъ“ проф. Бристоля⁴⁹⁾, черт. 154, представляющій изъ себя добавочное сопротивленіе, уменьшающееся съ возрастаніемъ температуры. Это наполненный ртутью запаянныи стеклянныи сосудъ, съ высокой, узкой шейкой; въ ртуть погружена петля изъ платиновой проволоки; соединенные съ ней и пропущенные черезъ стекло мѣдные концы припаиваются—одинъ къ одному изъ свободныхъ концовъ термопары, другой къ одному изъ проводниковъ, ведущихъ къ милливольтметру.

При повышеніи окружающей температуры и температура холодныхъ спаевъ повышается, а, следовательно, показанія милливольтметра уменьшаются.

Но при этомъ возрастаетъ и температура ртути въ компенсаторѣ, ртуть расширяется, уровень ея поднимается, и длина свободныхъ концовъ петли уменьшается, а вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшается и ея сопротивленіе, что, въ свою очередь, увеличиваетъ отклоненіе стрѣлки милливольтметра. Путемъ подбора длины петли, емкости сосудика съ ртутью и діаметра его шейки въ зависимости отъ внутренняго сопротивленія милливольтметра можно достичь полнаго уничтоженія влиянія измѣненія температуры холодныхъ спаевъ. Компенсаторъ Бристоля очень удобенъ, особенно при пользованіи милливольтметрами съ неособенно болыпимъ внутреннимъ сопротивленіемъ.


Другое аналогичное приспособленіе, сконструированное Шварцемъ и изготовленное фирмой Кейзеръ и Шмидтъ, состоить въ слѣдующемъ⁵⁰⁾: мѣдные проводники, ведущіе къ милливольтметру, совсѣмъ выброшены, къ его зажимамъ присоединяются прямо проволоки термопары—желѣзныя и константановыя, при чёмъ имъ придается длина въ зависимости отъ разстоянія, на которомъ стоитъ милливольтметръ. Иными словами, холодные спаи имѣютъ ту же температуру, что и весь милливольтметръ; послѣдній же снабжается приспособленіемъ, автоматически добавляющимъ къ разности температуръ нагрѣтаго и холоднаго спаевъ температуру помѣщенія. Термопара желѣзо-константанъ берется потому, что законъ измѣненія ея электродвигущей силы все-го ближе подходитъ къ наклонной прямой, что особенно важно при измѣняющейся температурѣ холодныхъ спаевъ.

⁴⁹⁾ Sc. Amer. 1906, 94, p. 415; Iron Age. 77, p. 1610; Eng. News, p. 159.

⁵⁰⁾ Z. V. d. I. 1912, S. 259.

При пользовании нѣсколькими термопарами по схемѣ черт. 153, промежуточные ненагрѣваемые спаи желѣза и константана выводятся тоже до гальванометра, чтобы и они имѣли ту же температуру.

На черт. 155 представлена схема такого соединенія и соотв. гальванометра: ϵ и ϵ' два термоэлемента, соединенные последовательно при



Черт. 155.

помощи компенсаціонной петли f ; спираль b , спаянная изъ двухъ пластинокъ съ разными коэффиціентами расширения при измѣненіи температуры, лѣвымъ концомъ закрѣплена неподвижно, а правымъ, свободнымъ концомъ прилегаетъ къ пружинной державкѣ h подводящей спирали s . При возрастаніи температуры спираль b развертывается и сообщаетъ подвижной системѣ прибора и стрѣлкѣ ϵ при содѣйствіи пружинки f и спирали s враченіе по часовой стрѣлкѣ; при уменьшеніи температуры стрѣлка ϵ поворачивается немного въ обратную сторону. При помощи этого устройства стрѣлка милливольтметра безъ воздѣйствія термотока устанавливается на температуру окружающаго воздуха. Температура эта, равная температурѣ холодныхъ снасъ, лежащихъ у самого прибора, такимъ образомъ автоматически добавляется къ температурѣ, указанной милливольтметромъ при воздѣйствія термотока.


Милливольтметры. Въ качествѣ измѣрительного прибора обыкновенно берутъ прецизіонный милливольтметръ со стрѣлкой, чанце всего системы Депрэ-д'Арсонвала.

Для ходовыхъ измѣреній довольно распространены приборы фирмы Кейзеръ и Шмидтъ, въ которыхъ вертикальная ось качанія подвижной части прибора, катушки со стрѣлкой, оканчивается остріями, опирающимися на подпятники изъ камня. Приборы эти сравнительно прочны и даютъ правильныя показанія, даже если установлены не строго по уровню, или подставка немного дрожитъ.


Приборы той же фирмы по схемѣ черт. 155 исполняются съ горизонтальной осью качанія; ихъ наружный видъ съ круглымъ кожухомъ напоминаетъ манометръ. Это хорошия станціонные приборы, но для точныхъ измѣреній они не годятся.

Очень точные и удобные приборы изготавливаетъ заводъ Сименсъ и Гальске. На черт. 156 представленъ въ 1:5 натур. вел. милливольтметръ съ подвижной частью на остріяхъ. На черт. 157 представленъ приборъ той же фирмы, но съ обмоткой, подвѣшенной на тугу натянутой проволочкѣ. Зеркало, находящееся рядомъ со шкалой, позволяетъ дѣлать очень точные отчеты: при отчетѣ надо помѣщать глазъ такъ,

чтобы стрѣлка закрывала свое изображеніе въ зеркаль. Передъ отчетомъ надо привести приборъ при помощи установительныхъ винтовъ въ строго горизонтальное положеніе, на что указываетъ круглый уровень *a*. Сбоку находится арретировка *b*, которую нужно отпускать передъ



Черт. 156.




Черт. 157.


отчетомъ, поворачивая вг҃ьво, а послѣ сейчасъ же опять закрывать; несоблюдение этого правила сокращаетъ срокъ службы такого деликатнаго прибора, а также можетъ легко вызвать его поломку. Поворачиваніемъ верхушки у трубы, въ которой находится проволочный подвѣсъ, можно устанавливать стрѣлку на температуру холодныхъ спаевъ.

Арретировкой и пикалой съ зеркаломъ снабжаются вообще всѣ точные приборы и по черт. 156.

Приборы съ подвѣшинной обмоткой болѣе чувствительны, но и болѣе хрупки; они требуютъ тщательной установки по уровню и чрезвычайно бережнаго обращенія.



Черт. 158.



Черт. 159.


Приборы фирмы Гартманъ и Браунъ отличаются тоже большой точностью и чувствительностью; они дѣлаются съ подвѣшинной обмоткой; образецъ прибора тоже въ 1:5 натур. вел. представленъ на черт. 158.

Нѣкоторыя фирмы изготавлиаютъ еще гальванометры настѣнныя, съ расположеннымъ сбоку остріемъ стрѣлки. Образецъ такого прибора фирмы Кэмбриджской К-и Научныхъ Приборовъ представленъ на черт. 159. Такіе приборы особенно удобны для постоянного нахождения въ машинномъ помѣщеніи, где трудно найти вполнѣ подходящее укромное мѣсто для установки прибора настольного типа.

Чтобы уменьшить влияніе побочныхъ, могущихъ измѣняться, сопротивленій, напр., соединительныхъ проводниковъ или выключателей, милливольтметры дѣлаютъ нарочно съ большимъ внутреннимъ сопротивленіемъ въ 300—600 ом..

Описанные выше милливольтметры имѣютъ обыкновенно, кроме шкалы съ дѣленіями въ милливольтахъ, вторую шкалу съ дѣленіями въ °Ц., позволяющую дѣлать отчеты непосредственно, не справляясь съ таблицей или кривой зависимости между электродвижущей силой и температурой. При этомъ не надо однако забывать, что температурная шкала наносится опытнымъ путемъ для данного термоэлемента; для другого она можетъ и не годиться.


Наконецъ, на черт. 160 представленъ въ 1:5 натур. вел. компактный наборъ приборовъ для измѣренія по нулевому способу схемы черт. 148 въ изготовленіи Сименсъ и Гальске; одинаковыми буквами, только заглавными, обозначены тѣ же части, что на черт. 148.



Черт. 160.

Для постоянного контроля температуры, напр., перегрѣтаго пара, полезны записывающіе гальванометры. Для испытанія турбинъ они не являются необходимыми, хотя тоже желательны для того, чтобы следить, насколько удовлетворялось необходимое требование постоянства температуры передъ турбиной.

Удобный и сравнительно негромоздкий приборъ фирмы Гартманиъ и Браунъ представленъ въ 1:5 натур. вел. на черт. 161. Онъ состоитъ изъ милливольтметра системы Депрэ-д'Арсонвала, соединенного съ особымъ самозаписывающимъ приспособлениемъ. Дѣйствие его слѣдующее: часовой механизмъ поворачиваетъ равномѣрно барабанъ, на которомъ прикрепляется бумага, и вмѣстѣ съ тѣмъ черезъ каждыя 30 или 45 сек. заставляетъ опускаться дугу съ дѣленіями, находящуюся



Черт. 161.

надъ всей шириной ленты и прижимающую къ ней на одно мгновеніе стрѣлку вольтметра, снабженную особымъ перомъ для записи; это нажатіе даетъ постѣдовательный рядъ точекъ, замѣняющій непрерывную кривую; барабанъ дѣлаетъ одинъ оборотъ въ 24 часа. Такъ какъ стрѣлка при своихъ перемѣненіяхъ не касается бумаги, то чувствительность прибора отъ давленія пишущаго приспособленія не страдаетъ.

Для измѣренія ординатъ получающейся діаграммы имѣется прозрачный стеклянный масштабъ. Дуги, которыя награфлены на бумагѣ, и разстояніе между которыми соответствуетъ $\frac{1}{2}$ часа, позволяютъ устанавливать время любой точки діаграммы.

Включатели и переключатели. Чтобы не заставлять милливольтметръ все время находиться подъ токомъ, при чемъ онъ неизбѣжно изнашивается, лучше включать его только при производствѣ отчетовъ, конечно, кромѣ контрольныхъ приборовъ, которые нужны для ухода за турбиной и потому включаются разъ навсегда.

Въ качествѣ включателя можно пользоваться или кнопкой, употребляемой при электрическихъ звонкахъ или маленькимъ выключателемъ,

употребляемымъ для освѣщенія, но въ виду возможнаго непостоянства сопротивленія этихъ приборчиковъ при точныхъ измѣреніяхъ слѣдуетъ брать ртутный выключатель; его можно просто сдѣлать изъ стеклянной баночки; вокругъ которой обвитъ и тѣмъ прикрепленъ къ ней проводникъ, идущій отъ милливольтметра, при чемъ конецъ этого проводника, освобожденный отъ изоляціи, погруженъ постоянно въ ртуть, конецъ же проводника, присоединенаго къ термоэлементу, пропущенъ черезъ стеклянную трубку, обернутъ вокругъ ея конца и вмѣстѣ съ нимъ погружается въ ртуть только при производствѣ отчета температуры.

Часто къ одному милливольтметру приходится присоединять поочереди иѣсколько термоэлементовъ, что очень удобно производить такимъ же ртутнымъ выключателемъ: концы отъ проводниковъ, припаянныхъ, напр., къ отрицательному полюсу термопары, т. е. къ проволокамъ изъ константана, поджимаются весь подъ одинъ зажимъ милливольтметра, а концы отъ другого полюса, по указанному выше, погружаются въ соотв. моменты въ ртуть.


Если переключаются послѣдовательно не болѣе 5 термоэлементовъ, то удобно пользоваться переключателемъ, изображенномъ въ натур. вел. на черт. 162: черезъ эбонитовую дощечку *a* пропущена ось вращенія собачки *b*, снабженной для лучшаго контакта золотымъ наконечникомъ; собачка эта соединена позади дощечки съ однимъ изъ зажимовъ милливольтметра; *c₁*, *c₂*... *c₅* латунныя пластинки-пружинки, съ которыми можно вводить въ соприкосновеніе собачку *b*; подъ винтики, прикрепляющіе *c₁*... *c₅* къ дощечкѣ *a*, поджимаются концы проводниковъ, припаянныхъ къ соотв. проволокѣ термопары; упорные установительные винтики *d₁*, *d₂*... связаны проводниками сзади дощечки *a* съ собачкой *b* и обезпечиваютъ включение; ключъ у собачки *b* снабжается указателемъ, показывающимъ, какая изъ пластинокъ *c₁*... *c₅* въ данный моментъ введена въ цѣль съ милливольтметромъ. Переключатель этотъ можетъ быть приводимъ въ дѣйствіе и часовымъ механизмомъ при пользованіи самозанимающимъ милливольтметромъ.

20. Термометры-сопротивленія. Общія указанія.—Приборы эти основаны на возрастаніи электрическаго сопротивленія платиновой (рѣдко золотой, никелевой или желѣзной) проволоки по мѣрѣ возрастанія температуры.

По новѣйшимъ опытамъ Каллендара зависимость эту отъ 0° до 600°Ц. можно хорошо выразить для платины уравненіемъ

$$r = r_0 (1 + 0,0034675t - 0,0000000075t^2), \quad (32)$$

гдѣ *r* сопротивленіе при *t*°Ц.



Черт. 162.

На практикѣ хорошия приборы градуируются всегда опытнымъ путемъ.

Способы измеренія. Всѣ многочисленныя схемы измѣренія сопротивленія, весьма разнообразныя на первый взглядъ, можно свести къ 4 основнымъ.


Способъ 1: неизвѣстное измѣняющееся сопротивление r_t , черт. 163, опредѣляютъ по извѣстному, постоянному сопротивлению r ; имено, токъ отъ аккумуляторнаго или сухого элемента a развѣтвляется въ точкѣ 1, при чмъ согласно закона Кирхгофа

$$i_1 : i_2 = \frac{1}{r} : \frac{1}{r_t},$$


откуда

$$r_t = r \cdot i_1 / i_2; \quad (33)$$

зная величину r и измѣряя силу тока i_1 и i_2 въ каждомъ изъ отвѣтвленій при помощи соотв. приборовъ r_1 и r_2 , черт. 163, можно найти исконое сопротивление r_t , а по нему и соотв. температуру.



Черт. 163.



Черт. 164.

Способъ 2: Кэпсель предложилъ схему, черт. 164, съ двумя элементами a_1 и a_2 и однимъ амперметромъ g ; электродвижущія силы элементовъ берутся одинаковыя, каждая равная e . По отвѣтвлению 1—2 пойдетъ токъ, сила котораго согласно закона Кирхгофа

$$i = \frac{e(r_t - r_1)}{r_t(r_1 + r) + r_1 r_2}, \quad (34)$$

т. е. сила тока i , измѣряемая миллиамперметромъ g , приблизительно пропорціональна разности сопротивленій; небольшое измѣненіе сопротивленія r_2 вызываетъ значительное измѣненіе силы тока i , а, следовательно, и большее отклоненіе стрѣлки g .

Величина сопротивленія, по которой находится температура, изъ ур-їя (34)

$$r_t = \frac{r_1(e + i r_2)}{e - i(r_1 + r_2)}. \quad (35)$$

Способъ 3, съ мостикомъ Уитстона, черт. 165; если r_0 сопротивление мостика и милламперметра m , r сопротивление на участкѣ 1-а-2, e электродвижущая сила элемента a , i сила тока его, то обозначая силы тока, проходящаго по отдѣльнымъ отвѣтвленіямъ, соотв. i_1, i_2, i_3 и i_4 , а по мостику i_0 , и имѣя въ виду, что всѣ сопротивленія дѣляются одинаковыя, $r_1=r_2=r_3$, получаемъ по закону Кирхгофа для r_t выраженіе

$$r_t = \frac{er_1^2 + i_0 A}{er_1 - i_0 B}, \quad (36)$$

гдѣ


$$A = r^3 + 2r_0r_1^2 + 2rr_1^2 + 3rr_0r_1,$$

$$B = rr_0 + 2rr_1 + 2r_0r_1 + 3r_1^2.$$


Несмотря на иѣсколько сложный видъ, величины A и B не затрудняютъ вычисленій, такъ какъ они не меняются и для каждой данной установки могутъ быть вычислены заранѣе разъ навсегда.

Такъ какъ напряженіе тока e должно быть известно, то измѣряя i_0 , имѣемъ всѣ данные для опредѣленія r_t .

На практикѣ дѣлаютъ такъ, что при 0°Ц . всѣ 4 сопротивленія равны, $r_1=r_3$; шкала наносится опытнымъ путемъ такъ, что отклоненіе стрѣлки милламперметра прямо указываетъ искомую температуру въ $^{\circ}\text{Ц}$.



Черт. 165.



Черт. 166.

Способъ 4: это нулевой способъ, получающійся изъ способа 3, если одно изъ постоянныхъ сопротивленій r_1 , r_2 или r_3 замѣнить регулируемымъ, черт. 166, и при измѣненіи r_t такъ регулировать, чтобы стрѣлка гальванометра g возвращалась на 0; при этомъ, очевидно, прямо


$$r_t = r_3. \quad (37)$$

Сравнивая между собой всѣ разобранные способы, можно сказать, что самымъ удобнымъ и простымъ является способъ 3; болѣе чувствителенъ и особенно удобенъ при малыхъ измѣненіяхъ температуръ способъ 2; нулевой способъ 4 иѣсколько сложнѣе, но зато самый точный: при немъ можно пользоваться гораздо болѣе чувствительнымъ гальва-


нометромъ, такъ какъ шкала его можетъ при той же длинѣ имѣть лишь небольшое число очень крупныхъ дѣленій; кроме того, способъ этотъ не зависитъ отъ измѣненія напряженія и силы тока, не зависитъ и отъ точности градуировки шкалы гальванометра, лишь бы ея 0 былъ вѣренъ, и, наконецъ, какъ увидимъ ниже, при немъ легко уничтожить вредное влияніе добавочныхъ сопротивленій.

Способъ 1 въ настоящее время оставленъ, какъ недостаточно чувствительный и точный вслѣдствіе наличности двухъ амперметровъ.

Причины ошибокъ и ихъ устраненіе. При пользованіи наиболѣе распространеннымъ способомъ 3 въ выраженіе сопротивленія r_t , ур. (36), входитъ, кроме силы тока, еще и напряженіе e въ главной сѣти. Вместо того, чтобы каждый разъ измѣрять e , на практикѣ предпочитаютъ работать съ постояннымъ e . Для того, чтобы, несмотря на измѣненіе напряженія элемента a , въ сѣти оставалось постоянное e , схему по черт. 165 надо дополнить двумя добавочными сопротивленіями r_4 и r_5 , черт. 167. Контрольное сопротивление r_4 дѣлается такой величины, чтобы при включеніи его при помощи переключателя c вместо термометра-сопротивленія r_t при надлежащемъ e стрѣлка милливольметра встала на опредѣленную мѣтку. Если напряженіе элемента a понизилось, отклоненіе стрѣлки будетъ менѣе, тогда выводятъ часть сопротивленій r_5 , пока стрѣлка не займетъ требуемое положеніе. Если при r_5 , выведенномъ полностью, стрѣлка все-же не доходитъ до мѣтки, то аккумуляторъ надо подзарядить.



Черт. 167.



Черт. 168.

Въ приборахъ по способу 2, черт. 164, провѣрка e производится такимъ же переключеніемъ на контрольное сопротивленіе, при чьемъ установка стрѣлки g на требуемой мѣткѣ достигается регулированиемъ сопротивленія r_2 , которое служитъ шунтомъ для амперметра g . Для пользованія выраженіями (34) и (35) надо еще слѣдить за тѣмъ, чтобы напряженія токовъ, посыпаемыхъ элементами a_1 и a_2 въ отвѣтвленіе 1—2, были строго одинаковы. Чтобы урегулировать возможную небольшую разницу, соединеніе въ точкѣ 2 дѣлается при помощи не-

большого сопротивления-ползушки, устанавливаемой такъ, чтобы при определенной температурѣ термометра r_t , 0°C , стрѣлка g стояла на 0.

Въ способѣ 4 напряженіе тока не имѣеть значенія.

Второй источникъ ошибокъ—измѣненіе температуры не только платиновой спиральки-термометра, но вслѣдствіе теплопередачи и лучепусканія и присоединяемыхъ къ ней проводниковъ, ведущихъ къ измѣрительному сопротивленію. Въ виду неопределенности, на какую длину проводниковъ распространяется нагреваніе, и по какому закону температура ихъ падаетъ отъ измѣряемой t до t_0 окружающаго воздуха, учесть происходящее добавочное, „вредное“ сопротивленіе, повышающее показанія прибора, аналитически очень трудно, поэтому стараются уничтожить его вліяніе соотв. конструкціей.

Для нулевого способа это вліяніе можно совершиенно уничтожить при помоціи компенсаціонной петли Каллендара, черт. 168: c, c проводники, „вредное“ сопротивленіе которыхъ надо уничтожить; они дѣлаются изъ проволоки изъ того же металла, что и сопротивленіе r_t , но значительно большаго сѣченія для уменьшенія ихъ вліянія; e петля изъ того же металла, того же сѣченія и той же длины, что c , расположенная параллельно c и включаемая въ участокъ $4-r_3$. Такимъ образомъ, поскольку возрастаетъ вредное сопротивленіе, точно настолько же возрастаетъ и сопротивленіе e , т. е. участка $4-r_3$, и нынѣму имѣемъ точно $r_t=r_3$. Пъкоторый недостатокъ этой петли—необходимость вести 4 проводника отъ термометра-сопротивленія.

Для способа 3 компенсаціонная петля не можетъ вполнѣ уничтожить вліяніе вредного сопротивленія, какъ видно по ур-ю (36), но нѣкоторое улучшеніе она даетъ; главное же—надо дѣлать вредное сопротивленіе возможно малымъ, тогда и измѣненіе его не будетъ столь ощутительно.

Для того, чтобы колебанія температуры въ помѣщеніи не вліяли на показанія приборовъ, и всѣ остальные проводники должны имѣть возможно малое сопротивленіе. Проводники эти берутся мѣдные, изолированные, такого сѣченія, чтобы полное сопротивленіе ихъ было не болѣе 1 ома; при точныхъ измѣреніяхъ проводники стараются дѣлать возможно короткими, чтобы ихъ сопротивленіе было всего 0,1, даже 0,01 ома.

Чтобы бытьувѣреннымъ, что сопротивленіе проводниковъ съ тече-
ніемъ времени не измѣнится, всѣ соединенія надо дѣлать при помоціи пайки оловомъ, а не зажимовъ и винтовъ, у которыхъ поверхности со-
прикосновенія легко покрываются окисью, сильно увеличивающей сопротивленіе. Тамъ, где зажимы неизбѣжны, поверхности соприкосновенія нужно осматривать и чистить.

Для правильности отчетовъ постояннаго сопротивленія дѣлаются изъ манганина, температурный коэффиціентъ измѣненія сопротивле-

шія котораго всего 0,00001. Регулируемыя сопротивленія, r_0 черт. 166 или 168, при точныхъ измѣреніяхъ лучше дѣлать въ видѣ магазиновъ сопротивленія со штифелями; послѣдніе должны имѣть большую, хорошо приточенную поверхность.


Наконецъ, надо следить, чтобы въ сѣти не было термотоковъ, для чего всѣ соединенія должны быть по возможности изъ одинаковыхъ металловъ и имѣть одинаковую температуру.

Сила тока отъ аккумулятора не должна быть велика, всего около 0,1 ампера. Для особенно точныхъ измѣреній, напр. при помощи нульевого способа, силу тока берутъ еще меньшую, около 0,01 амп., чтобы токъ не нагревалъ замѣтно платиновую спиральку.

Провѣрка. Въ заключеніе можно упомянуть, что провѣрка этихъ приборовъ производится совершенно такъ же, какъ и ртутныхъ термометровъ и тѣми же приборами.

21. Конструкція термометровъ-сопротивленій.—При неособенно высокихъ температурахъ, отъ $+100^{\circ}$ до $600^{\circ}\text{Ц}.$, платиновую проволоку можно замѣнять ради удешевленія никелевой. Такой приборъ для измѣренія температуры перегрѣтаго пара, ввертываемый въ стѣнку трубы, при пользованіи схемой Кэпселя, способъ 2, изготавляемый фирмой Г. А. Шульцъ, изображенъ на черт. 169; сопротивленіе сдѣлано въ видѣ спиральки изъ никелевой проволоки, намотанной на фарфоровый стержень; кожухъ изъ желѣза.


Черт. 169.



Далѣе укажемъ нѣсколько приборовъ для измѣренія по наиболѣе распространенному способу 3.


На черт. 170 представленъ примѣрно въ 1:2 натур. вел. изготавляемый фирмой Браунъ термометръ, ввертываемый непосредственно въ стѣнку трубы. Спираль изъ никеля, кожухъ стальной; длина $l=150$ мм.; примѣнимъ приборъ до $500^{\circ}\text{Ц}.$

Черт. 170.




На черт. 171 изображенъ въ 1:2 натур. вел. приборъ той же фирмы для измѣренія температуры жидкости непосредственнымъ погруженіемъ въ нее прибора: тонкая никелевая проволока a намотана на фарфоровую трубку, открытую съ обоихъ концовъ; проволока закрыта

герметически кожухомъ изъ мѣдной трубки *b*; проводники къ гальванометру состоятъ изъ гибкаго двухжильнаго кабеля съ свинцовой оболочкой *c*. Благодаря соприкосновенію прибора съ жидкостью изнутри и снаружи достигается очень быстрое слѣдованіе его показаній за изменениями температуры жидкости.




Черт. 171.

На черт. 172 изображенъ въ 1:4 патур. вел. приборъ фирмы Гартманъ и Браунъ: въ плоскомъ металлическомъ кожухѣ заключается тонкая платиновая лента, навернутая спиралью на пластинку изъ слюды. Фланецъ у нижней части головки скрѣпленъ съ муфтой для ввер-



Черт. 172.

тыванія въ паропроводъ; въ случаѣ плоской стычки у сосуда съ изслѣдуемой жидкостью можно приборъ привертывать фланцемъ прямо къ этой стыкѣ. Приборъ можетъ измѣрять температуры отъ -100° до $+500^{\circ}\text{Ц}$. Гальванометръ дѣлается прямо съ температурной шкалой. На черт. 173 изображенъ образецъ настѣнаго гальванометра для




Черт. 173.

прибора по черт. 172 со шкалой для температуръ отъ -20° до $+60^{\circ}\text{Ц}$; такого же типа дѣлаются гальванометры со шкалой и съ другими предѣлами температуръ, напр. $+150^{\circ}$ до $+400^{\circ}\text{Ц}$ для перегрѣтаго пара.

Наиболѣе удачной надо признать появившуюся года 3—4 назадъ конструкцію, изготавляемую фирмой В. К. Герэусъ, черт. 174 и 175: платиновая проволока навертывается въ видѣ спирали на нагрѣтую до размягченія палочку изъ кварцеваго стекла и вставляется въ тонкостѣнную трубку изъ такого же стекла; затѣмъ трубку нагрѣваютъ до размягченія, выкачиваютъ изъ нея въ то же время воздухъ, вслѣдствіе чего трубка плотно садится на палочку, такъ что витки спирали


Черт. 174 и 175.



подходять близко къ поверхности трубки, черт. 175; вслѣдствіе отсутствія воздушной прослойки такой термометръ слѣдуетъ почти мгновенно за измѣненіями измѣряемой температуры и не боится самыхъ рѣзкихъ колебаній ся въ силу свойствъ кварцеваго стекла, имѣющаго ничтожное малое коэффициентъ расширения. Отъ платинового сопротивленія до зажимовъ въ головкѣ идутъ два проводника, дѣлаемые до $+400^{\circ}\text{C}$. ради уменьшенія стоимости изъ серебряной проволоки; соединеніе съ платиновыми концами дѣлается сплавленіемъ.

На черт. 176 изображенъ въ 1:2 натур. вел. такой готовый термометръ для точныхъ измѣреній; нижняя тонкая часть имѣеть толщину всего 4 мм., длина платиновой спиральки 60 мм., ея сопротивленіе при 0°C . 50 ом.; такие же приборы дѣлаются толщиной всего въ 3 мм., при длины спиральки 20 мм. и сопротивленіи 25 ом..


Черт. 176—178.




Образцы приборовъ для техническихъ цѣлей, снабжаемыхъ кожухомъ изъ желѣзной или стальной трубки, даны на черт. 177 и 178, оба въ 1:5 натур. вел.; длина спирали 60 мм., сопротивленіе ея 50 ом.; предѣлы примѣненія — -200° до $+700^{\circ}\text{C}$; утолщенную часть отъ собственno измѣрительного прибора, имѣющаго длину въ 100—150 мм., вверхъ можно иметь любой длины отъ 0 до 500 мм..

На черт. 179 представленъ въ 1:5 натур. вел. видъ мостика Уитстона для термометровъ по черт. 177—178.

Наконецъ, образецъ прибора фирмы Кэмбриджской К-и Научныхъ Приборовъ для измѣрения по нулевому способу 4 представленъ на черт. 180—182: *a* платиновая спираль, навернутая на крестъ изъ слюдяныхъ пластинокъ, *b* 4 платиновыхъ проводника, вѣрище, 2 проводника и компенсаціонная петля Каллендара; *c* диски изъ слюды, поддерживающіе эти проводники, *d* фарфоровая трубка, *e* стальная трубка-конусъ, *f* тоже стальная трубка; головка *g* дѣлается для лабораторныхъ работъ изъ букового дерева; *i* зажимы для проводниковъ къ мостику Уитстона.




Черт. 179.



Черт. 180—182.

Мостикъ Уитстона и гальванометръ можно брать обыкновенного типа, по очень удобенъ также наборъ Уинля, изготавляемый Кэм-



Черт. 183.

бриджской К-и Научныхъ Приборовъ, где мостикъ, гальванометръ и элементы собраны въ одинъ небольшой ящикъ, черт. 183, около 1:7

натур. вел.: P самый термометръ, B гальванометръ, стрѣлка которого приводится къ нулю измѣненіемъ сопротивленія, соотв. r_3 на черт. 166, для чего поворачиваютъ маховицекъ H ; F нажимной рычажекъ для замыканія тока; подвижная шкала A даетъ сопротивление r_1 или даже прямо искомую температуру t_n въ $^{\circ}\text{Ц}.$; C пара аккумуляторныхъ элементовъ, а K регулировочное сопротивленіе для установки требуемаго напряженія.

Въ качествѣ источника электрическаго тока въ современныхъ конструкціяхъ чаще всего встрѣчаются аккумуляторные элементы, одинъ или иногда два съ напряженіемъ около 2 вольтъ, емкостью въ 10—15 амперчасовъ. Въ виду ничтожнаго расхода тока по указанному выше и замыканію тока лишь въ моменты отчетовъ, элементы приходится заряжать разъ въ не сколько мѣсяцевъ.

22. Измѣреніе температуръ у турбинъ.—При испытаніи паровыхъ турбинъ приходится измѣрять температуры пара, воды и масла; впрочемъ, послѣднее измѣреніе не имѣеть непосредственнаго отношенія къ рабочему процессу въ турбинѣ, выясняемому при испытаніи, а потому мы скажемъ о немъ отдельно въ главѣ о смазкѣ.

Температуры пара. Чтобы установить при испытаніи условія, въ которыхъ турбина работаетъ, надо измѣрять температуры пара:

1, въ концѣ паропровода, передъ самымъ впускомъ въ турбину, т. е. у большинства турбинъ передъ регулировочнымъ дроссель-клапаномъ, чтобы знать, имѣется ли у турбины насыщенный паръ или перегрѣтый, и въ послѣднемъ случаѣ насколько;

2, производимое при болѣе подробнѣ испытаніи измѣреніе температуры пара между дроссель-клапаномъ и впускомъ въ самое турбину относится уже къ изслѣдованію рабочаго процесса турбины, но по методу измѣренія,ничѣмъ не отличается отъ первого измѣренія;

3, даѣтъ необходимо измѣрять температуру пара при выходѣ изъ турбины, съ одной стороны, для установленія состоянія пара, если онъ выходитъ перегрѣтымъ, что впрочемъ бываетъ рѣдко, съ другой, болѣе обычный случай, для контроля показаний вакууметра;

4, иногда измѣряютъ температуры пара въ холодильникѣ въ начальѣ пути пара, въ серединѣ и въ концѣ, для оценки работы холодильника;

5, наконецъ, при заводскихъ испытаніяхъ новаго типа многоступенчатой турбины и при научно-лабораторныхъ изслѣдованіяхъ измѣряютъ температуру пара въ отдѣльныхъ ступеняхъ турбины для выясненія дѣйствительнаго рабочаго процесса и способовъ его улучшенія.

Для измѣреній 1-го и 2-го чаще всего пользуются ртутными стеклянными термометрами. Впрочемъ, за послѣднее время получаютъ все болѣе и болѣе распространѣ термоэлементы и термометры-сопротивленія. Оба эти типа приборовъ имѣютъ существенныя преимущества, какъ въ смыслѣ удобства производить отчеты, такъ, главнымъ образомъ, въ виду возможности производить ихъ на разстоянії.

Въ смыслѣ точности измѣреній ртутные термометры изъ стекла 59^{III} съ дѣленіями въ 1°, термоэлементы съ отчетами по милливольтметру и термометры-сопротивленія съ отчетами по миллиамперметру можно считать примѣрно равноцѣнными. Точность при внимательномъ отношеніи и соблюденіи указанныхъ выше предосторожностей около $\pm 1^{\circ}$ при высокихъ температаурахъ и до $\pm 0,5^{\circ}$ при температурахъ 150—180°; въ общемъ около $\pm 0,3\%$.

Достичь большей точности препятствуетъ необходимость вводить термометры при помощи штуцера по типу черт. 144 или арматура термоэлементовъ и термометровъ-сопротивленій. Впрочемъ, точность выше $\pm 0,3\%$ и не требуется. Указываемыя во многихъ отчетахъ объ испытаніяхъ температуры съ точностью до 0,1° являются просто результатами среднихъ выводовъ изъ ряда последовательныхъ отчетовъ и свидѣтельствуютъ вовсе не о достигнутой точности, а о, такъ назыв., „увлеченіи десятичными знаками“ и недостаточно вдумчивомъ отношеніи къ получаемымъ результатамъ.

Хотя скорость пара въ трубѣ вообще невелика, но какой нибудь выступъ или ребро близъ штуцера для термометра могутъ вызвать мѣстный перегрѣвъ пара за счетъ кинетической энергіи, какъ это будетъ подробнѣе выяснено ниже. Такой перегрѣвъ вызываетъ повышеніе показаній прибора.

Въ виду этого, если температура пара оказывается лишь на 2—5° выше, чѣмъ соответствующая данному давленію температура насыщенаго пара, то прежде чѣмъ решить, что паръ слабо перегрѣтъ, надо проварить, не является ли перегрѣвъ кажущимся, и паръ, наоборотъ, можетъ оказаться даже влажнымъ.

Для измѣренія температуры пара низкаго давленія, измѣреній 3-го и 4-го, проще всего пользоваться ртутнымъ стекляннымъ термометромъ, вводимымъ непосредственно при помощи резиновой пробки. Термометры надо брать съ дѣленіями въ 0,5°, что при введеніи соотв. поправокъ позволяетъ опредѣлять температуры съ точностью до $\pm 0,5^{\circ}$.

Иногда для этихъ измѣреній пользуются тоже термоэлементами или термометрами-сопротивленіями, но рѣже, такъ какъ они даютъ лишь одно преимущество—возможность производить отчеты на разстояніи, но зато для этихъ измѣреній менѣе точны и, кроме того, стоять сравнительно дорого. Впрочемъ, разъ одинъ изъ этихъ способовъ выбранъ для измѣренія температуры свѣжаго пара, присоединеніе такихъ же приборовъ для отработавшаго пара обходится уже недорого.


Наибольшаго вниманія и особенно точныхъ приборовъ требуетъ измѣреніе температуръ въ отдѣльныхъ ступеняхъ.

На черт. 184 изображено въ 1:5 натур. вел. соотв. приспособленіе съ ртутнымъ термометромъ, устроенное въ турбинѣ Рато Данцигскаго политехникума⁵²⁾. Приспособленіе обладаетъ лишь однимъ досто-

⁵²⁾ Z. V. d. I. 1904, S. 1531.

иинствомъ—крайней простотой, но зато имѣеть и цѣлый рядъ сущес-твенныхъ недостатковъ: примѣненіе штуцера является само источникомъ ряда ошибокъ, указанныхъ выше въ § 19, но въ данномъ случаѣ къ нимъ прибавляется еще одна—влияніе скорости пара, передъ кото-рымъ исчезаетъ влияніе температуры стѣнокъ кожуха, ради чего тер-мометръ t вставлена въ штуцеръ при помощи деревянной пробочки c .

Печ. 184



Паръ, имѣющій при выходѣ изъ рабочаго колеса значительную ско-ростъ, ударяется о штуцеръ, кинетическая энергія при ударѣ превра-щается въ тепло, часть котораго идетъ на нагреваніе штуцера, а, слѣ-довательно, показаніе термометра будетъ выше истинной температуры пара въ данной ступени.

Попробуемъ вычислить, хотя бы приблизительно, возможное повы-шеніе $\Delta\tau$ показанія термометра. Для примѣра возьмемъ скорость пара $c=200$ м./сек., давленіе его $p=9$ кгр./см.² абс.; размѣры штуцера возьмемъ съ черт. 184: $d=14$ мм., длина, вдающаяся въ паровое про-странство, $l_1=30$ мм., полная— $l=75$ мм.; толщина стѣнокъ 1,5 мм.; матеріалъ—латунь.

Теплота Q , развивааемая паромъ при ударѣ объ штуцеръ, равна его кинетической энергіи, умноженной на тепловой эквивалентъ работы $A=\frac{1}{4}gt^2$:

$$Q=\frac{1}{2}Mc^2 \cdot A. \quad (38)$$

Массу пара, ударяющаго въ 1 сек., можно найти по соотв. объему V м.³/сек., удѣльному вѣсу, равному при 9 кгр./см.², считая паръ су-химъ насыщеннымъ, $\gamma=4,54$ кгр./м.³, и ускоренію силы тяжести $g=9,81$ м./сек.²:

$$M=V\gamma/g.$$

Секундный объемъ пара V можно найти въ видѣ произведенія пло-щади проекціи штуцера $l \cdot d$ на скорость c . Но въ виду цилиндрическа-го очертанія штуцера только тѣ частицы пара будутъ терять всю ско-ростъ, движеніе которыхъ направлено по нормали къ кривизнѣ ци-линдра, т. е. направлено къ его оси; остальные частицы будутъ уда-ряться о штуцеръ и отклоняться отъ своего пути, теряя лишь часть своей скорости. Влияніе цилиндрическаго очертанія учтемъ тѣмъ, что примемъ, что въ ударѣ участвуетъ не полный объемъ пара, а умножен-

ный на некоторый коэффициентъ $\psi < 1$. Велчину ψ можно принять на основании чисто геометрическихъ вычислений, подтверждаемыхъ достаточно хорошо и некоторыми опытными данными, равной 0,67.

Тогда мы получаемъ для нашего случая

$$M = 0,67 \cdot 0,03 \cdot 0,014 \cdot 200 \cdot 4,54 / 9,81 = 0,0259,$$

откуда по ур-ю (38)

$$Q = \frac{1}{427} \cdot \frac{1}{2} \cdot 0,0259 \cdot 200^2 = 1,21 \text{ т. ед. / сек.}$$

По найденному количеству тепла надо опредѣлить повышение температуры пара Δt , считая, что оно распространится на все количество пара $V\gamma = 0,03 \cdot 0,014 \cdot 200 \cdot 4,54 = 0,382$ кгр./сек.. Принимая теплоемкость пара $c_p = 0,575$, находимъ

$$\Delta t = \frac{1,21}{0,575 \cdot 0,382} = 5,5^{\circ}\text{Ц.}$$

Затѣмъ найдемъ количество тепла q , которое изъ найденныхъ 1,21 т. ед. перейдетъ отъ пара къ штуцеру, пользуясь известнымъ выражениемъ

$$q = \alpha f z (t_2 - t_1), \quad (39)$$

гдѣ α опытный коэффициентъ, который для насыщенаго пара составляетъ 4000–6000; примемъ $\alpha = 5000$; f площадь въ м.², у насъ это передняя половина поверхности цилиндра, т. е. $f = 0,5 \cdot \pi \cdot 0,014 \cdot 0,03 = 0,00066$ м.²; z время въ ч., у насъ $z = 1$ сек. = 1/3600 ч.; $(t_2 - t_1) = \Delta t = 5,5^{\circ}$. Такимъ образомъ

$$q = \frac{5000 \cdot 0,00066 \cdot 5,5}{3600} = 0,00504 \text{ т. ед./сек.}$$

По указаннымъ выше размѣрамъ вѣсъ всего штуцера найдется 4,89 см.³ · 8,55 = 41,7 гр.; теплоемкость его можно принять 0,092; масла въ штуцерѣ находится примѣрно 2,060 см.³ · 0,92 = 1,9 гр. съ теплоемкостью 0,40, и, наконецъ, вѣсъ ртути въ термометрѣ примѣрно 0,25 см.³ · 13,56 = 3,4 гр. съ теплоемкостью 0,0033.

По этимъ даннымъ находимъ

$$\Delta t = \frac{5,04}{41,7 \cdot 0,092 + 1,9 \cdot 0,40 + 3,4 \cdot 0,0033} = 1,07^{\circ}.$$

Хотя найденная величина 1,07°Ц и не можетъ претендовать на большую точность, возможна ошибка въ ± 20%, можетъ быть, даже ± 30%. но все же она ясно показываетъ, что при измѣрениі, гдѣ ошибка въ 0,5° имѣетъ значеніе, методъ этотъ долженъ быть признанъ нежелательнымъ.

Кромѣ того, надо имѣть въ виду, что скорость $c = 200$ м./сек. нами взята вовсе не предельная; въ современныхъ большихъ турбинахъ съ $n = 3000$ обор./мин. с доходитъ до 400 м./сек.; при этомъ Δt растетъ

пропорціонально c , т. е. для предыдущаго штуцера при $c=400$ м./сек. получимъ $\Delta\tau=2,14^{\circ}\text{Ц}$. Этимъ обстоятельствомъ объясняется, почему при испытаніи проф. Іоссе турбины Эйермана, у которой скорость c доходитъ до 800 м./сек., т. е. величина $\Delta\tau$, вычисленная по указанному выше, составить около $+4,3^{\circ}$, измѣреніе температуръ не только ртутными термометрами, но и термоэлементами, правда съ оправой, дало настолько преувеличенія данныхъ, что ими нельзя было воспользоваться⁵³⁾.

Вместо ртутнаго термометра съ штуцеромъ измѣренія эти надо вести при помощи термоэлемента изъ серебра-константана съ открытымъ нагрѣваемымъ спасмъ по черт. 150 или 151 и съ холоднымъ спасмъ, погруженнымъ въ тающій ледъ, а самая измѣренія надо вести по нулевому способу, черт. 147 или 148, пользуясь приборомъ по черт. 160, или при помощи точныхъ термометровъ-сопротивленій, черт. 176, ведя измѣренія тоже лучше по нулевому способу, черт. 166 или 168. Термометръ надо вводить прямо въ паровое пространство, въ общемъ же, какъ показано на черт. 151, т. е. при помощи сальника съ резиновымъ уплотненіемъ, ввертываемаго въ отверстіе въ толще корпуса.

Наконецъ, нужно указать, что даже при умѣренной скорости пара, до 100 м./сек., когда вычисленная выше ошибка $\Delta\tau$ составить не болѣе $0,2 \div 0,3^{\circ}$, все же нельзя пользоваться ртутнымъ термометромъ со штуцеромъ. Дѣло въ томъ, что такой штуцеръ благодаря соприкосновенію съ корпусомъ турбины, по которому движется тепловой потокъ отъ ступени высокаго давленія, гдѣ паръ сильно перегрѣть, можетъ нагрѣваться выше температуры пара въ данной ступени. Такъ, Стодоля⁵⁴⁾, сравнивая при разныхъ нагрузкахъ турбины показанія термометровъ, вставленныхъ одинъ въ штуцеръ, ввернутый прямо въ корпусъ турбины, а другой въ штуцеръ, изолированный отъ корпуса, нашелъ, что показанія первого во всѣхъ случаяхъ были вслѣдствіе упомянутаго движенія тепла примѣрно на 3° выше показанія второго. Ошибка въ $+3^{\circ}$ слишкомъ велика. Правда, произведя указанное сравненіе, можно найти соств. поправку, но все же она не очень надежна.

Въ общемъ надо прилагать всѣ старанія, чтобы точность измѣренія температуръ пара въ отдельныхъ ступеняхъ была не менѣе $\pm 0,5^{\circ}$, а если возможно, то и $\pm 0,25$. Достигнуть этого, имѣя въ виду, что мѣстъ измѣреній бываетъ 10-20, не считая измѣреній температюръ въ турбины, нелегко.

Температуры воды. Температуры воды при испытаніи турбинъ обыкновенно приходится измѣрять въ трехъ мѣстахъ: температуру охлаждающей воды при вступленіи ея въ поверхностный холодильникъ, температуру ея при выходѣ изъ него и температуру конденсата..

⁵³⁾ Z. Turb. 1908, S. 231.

⁵⁴⁾ Z. V. d. I. 1911, S. 1847.

При работе съ вбрьзгивающимъ холодильникомъ остаются, конечно, лишь два измѣренія: охлаждающей воды и смѣси конденсата съ охлаждающей водой.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ измѣрение проще всего и надежнѣе производить при помощи ртутныхъ стеклянныхъ термометровъ. Шкалу его достаточно брать, раздѣленную на $0,5^{\circ}$, по которой при некоторомъ навыкѣ можно дѣлать отчеты на глазъ съ точностью до $0,1^{\circ}$.

Вводить термометръ лучше всего непосредственно, или при помощи резиновой пробки, или при помощи "альбника по черт. 143.

Въ остальныхъ нужно иметь въ виду все, указанное выше въ § 17.

За послѣднее время стали и для температуръ до $+50^{\circ}\text{Ц}.$ пользоваться термоэлементами, преимущественно по схемѣ черт. 153, или термометрами-сопротивленіями, напр., типа черт. 171. Будучи менѣе точны, чѣмъ стеклянные ртутные, оба послѣдніе типа приборовъ очень удобны, особенно для постоянного наблюденія за температурой отработавшей охлаждающей воды, позволяя дѣлать отчетъ изъ машинного зала, не спускаясь въ подвальное помѣщеніе, гдѣ къ тому же часто и темно и тѣсно.

Въ заключеніе нужно еще упомянуть, что при некоторыхъ конструкціяхъ поверхностныхъ холодильниковъ охлаждающая вода подходитъ къ выпускной трубѣ изъ разныхъ трубокъ съ разной температурой. Въ этомъ случаѣ нужно ради точности опредѣленія средней температуры принимать мѣры для перемѣшиванія воды, придавъ ей вихревое движеніе. Можно, напр., вставить въ выпускной патрубокъ жестяную спираль или несколько, 2—3 скрѣпленныхъ на осевомъ стержнѣ, жестяныхъ дисковъ съ круглыми отверстіями, сдвинутыми въ рядомъ расположенныхъ дискахъ относительно другъ друга по образцу нефтяной форсунки машинъ Дизеля.

ГЛАВА IV.

ИЗМѢРЕНІЕ ДАВЛЕНІЙ.

23. Манометры пружинные.—Манометръ даетъ, такъ назыв. избыточное, давленіе p , часто называемое малометрическимъ, т. е. разность между даннымъ абсолютнымъ давленіемъ p_2 и атмосфернымъ, или барометрическимъ p_0 , выраженнымъ тоже въ кгр./см.²,

$$p = p_2 - p_0, \quad (40)$$

откуда абсолютное давленіе p_2 находятъ, прибавляя къ показанію манометра p атмосферное давленіе,

$$p_2 = p + p_0. \quad (41)$$


Атмосферное давленіе измѣряется при помощи барометра, который даетъ его въ видѣ высоты ртутного столба B въ мм.. Чтобы пере-

вести барометрическое давление въ кгр./см.², надо помнить, что 1 кгр./см.²=735,5 мм. рт. ст. при 0°Ц., т. е.,


$$p_0=B/735,5. \quad (42)$$

При техническихъ измѣренияхъ часто удобище брать и температуру ртути при 15°Ц., тогда 1 кгр./см.²=737,4 мм. рт. ст..

Простѣйшій изъ пружинныхъ манометровъ, такъ назыв., манометръ Дюкомэ или Шеффера, представленъ, въ изготавлениі завода Шеффера и Буденбергъ, на черт. 185: давление воспринимается круглой металлической пластинкой *a*, края которой зажаты между фланцами коробки прибора; пластинка *a* чаще всего дѣлается стальной, закаленной и для большей упругости снабжается при помощи интампованія



Черт. 185.



Черт. 186.

волнообразными концентрическими выгибами; измѣряемое давление дѣйствуетъ снизу, а сверху въ центрѣ къ *a* припаянъ стержень *b*; при помощи рычаговъ и зубчатаго сектора *c* выпучивание пластинки *a* при повышеніи давленія передается стрѣлкѣ, сидящей на оси *d*, въ сильно увеличенномъ масштабѣ. Тонкая спиральная пружинка *u* прижимаетъ всѣ шариры въ постоянномъ направлениі, чѣмъ ослабляется влияние неизбѣжнаго мертваго хода въ нихъ.

Несмотря на волнообразныя очертанія пластинки *a* ся выпучивающе при давленіи до 10—12 атм. не превосходитъ 2 мм., въ некоторыхъ приборахъ даже 1 мм. Благодаря такой жесткости пластинки приборъ менѣе чувствителенъ къ рѣзкимъ колебаніямъ давленія и вибрациямъ сотрясеніямъ, но зато и малѣйшій мертвый ходъ и из-

ность въ передаточномъ механизмѣ отражается очень замѣтно на точности его показаній.

При сильномъ и особенно при рѣзкомъ повышеніи давленія пластиинка можетъ нѣсколько сдвинуться, какъ бы втянуться въ верхнюю часть прибора, и тогда показанія прибора станутъ невѣрными. Чтобы предотвратить это явленіе заводъ Дрейеръ, Розенкранцъ и Дроопъ сперва приклепываетъ пластиинку къ жесткому желѣзному кольцу и уже вмѣстѣ съ нимъ зажимаетъ ее между фланцами, черт. 186.


Чтобы достигнуть при изготошеніи манометра, а также при послѣдующей его провѣркѣ требуемой установки стрѣлки, а также требуемаго передаточнаго числа въ ея механизмѣ, послѣдній снабжается обыкновенно двумя установочными приспособленіями: измѣненіемъ длины стержня *e*, черт. 185 и 186, и шурупами *f*. Впрочемъ, собственно для установки стрѣлки на 0 имѣются еще и другія средства: можно повернуть стрѣлку на оси, на которой она держится лишь силой тренія, а также можно повернуть на одинъ или нѣсколько зубцовъ шестеренку, сдѣплающуюся съ зубчатымъ секторомъ.

Образецъ манометра другого типа, изобрѣтеннаго Шинцомъ, но болѣе извѣстнаго подъ названіемъ манометра Бурдона, въ изготошеніи завода Шефферъ и Буденбергъ, данъ на черт. 187. Дѣйствіе этого прибора основано на томъ, что изогнутая металлическая пружинящая трубка *a*, одинъ конецъ которой запаянъ, нижнимъ, припаяннымъ къ штуцеру *b* концомъ сообщается съ жидкостью, давленіе которой измѣряется. При возрастаніи давленія внутри трубы послѣдняя распрямляется и передаетъ стрѣлкѣ *n* это движеніе черезъ посредство рычажка *c* и зубчатаго сектора *d*; при паденіи давленія трубы опять свертывается;

перестановка шарнира *e* позволяетъ устанавливать требуемое передаточное число.

У манометровъ для давленій до 15 атм. трубка дѣлается латунной, тонкостѣнной, для большей гибкости сплющенной въ эллингѣ. Свободный конецъ ея перемѣщается на 6-10 мм., благодаря чему точность этихъ манометровъ выше предыдущихъ, черт. 185 и 186.


Для того, чтобы показанія манометра Бурдона были вѣрны, пружинящая трубка должна имѣть всегда ту же температуру, что и при градуировкѣ, т. е. комнатную. Въ виду этого при измѣреніи давленія пара надо принимать мѣры, чтобы паръ не попадалъ въ трубку, а давле-




Черт. 187.

ніе должно передаваться при помощи несильно нагрѣтой воды, о чемъ будетъ сказано подробнѣе ниже.

Чтобы предохранить манометръ отъ случайного нагрѣванія заводъ Дрейеръ, Розенкранцъ и Дроопъ располагаетъ трубку R , черт. 188, такъ, что ея открытый конецъ находится наверху и сообщается съ вертикальной трубкой H ; благодаря этому и при отсутствіи давленія компенсационная вода не можетъ вытечь изъ трубки R и стоитъ всегда на уровне $a—b$. Чтобы избѣжать случайного нагрѣванія при началѣ употребленія прибора, заводъ заполняетъ трубку R глицериномъ.



Черт. 188.




Черт. 189.

Насколько нагрѣваніе трубки искажаетъ показанія и портитъ манометръ, видно изъ слѣдующаго опыта: манометръ по черт. 187 подвергался непосредственному дѣйствію пара; при давленіи 2,4 кгр./см.² онъ показывалъ 2,6 при 6,0 — 6,4 и при 10,6 — 12,3; кромѣ того, послѣ охлажденія стрѣлка стала показывать на 1 атм. болыне, чѣмъ надо. Испытывавшійся параллельно при тѣхъ же условіяхъ манометръ по черт. 188 давалъ вѣриныя показанія и отъ дѣйствія пара не пострадалъ.

Кромѣ того, по предложению Розенкранца, указанный заводъ снабжаетъ манометры Бурдона пружиной D , черт. 189 изъ стальной закаленной проволоки, которая концентрична съ трубкой R и скрѣплена наглухо въ x съ неподвижнымъ концомъ R , а въ y съ ся подвижнымъ концомъ; пружина D участвуетъ въ движеніи трубки R , принимаетъ на себя опрѣдѣленную часть напряженія и, разгружая отчасти трубку R , увеличиваетъ долговѣчность и точность прибора.

Наконецъ, для особено точныхъ измѣреній, а также для пропрѣки обыкновенныхъ приборовъ дѣлаются, такъ назыв. контрольные, манометры, представляюще изъ себя два независимыхъ манометра съ независимыми стрѣлками и точно градуированными шкалами. Помимо особенно тщательного исполненія, контрольный манометръ отличается еще и конструкцией—малымъ числомъ передаточныхъ рычаговъ.


говъ ради уменьшения мертваго хода и эксцентричной шкалой съ длинными стрѣлками. Наконецъ, механизмъ его для лучшаго наблюденія за полной исправностью стараются не закрывать циферблаторомъ. На черт. 190 изображенъ такой манометръ: *h* запорный кранъ; прикрепляется онъ къ соотв. отверстію при помощи фланца *e,e* и 2 болтиковъ *f*; отверстіе въ фланцѣ находится съ задней стороны и невидно на чертежѣ.



Черт. 190.

Два независимыхъ механизма дѣлаются съ слѣдующей цѣлью: пока показанія обѣихъ стрѣлокъ точно одинаковы, до тѣхъ поръ можно быть увѣреннымъ, что манометръ исправенъ, такъ какъ почти невозможно, чтобы пружинныя трубки и испортились одновременно, и продолжали давать совершенно одинаковыя показанія.

Иногда механизмы и стрѣлки располагаютъ одинъ надъ другимъ, тогда онъ еще меньше отличается по виду отъ обыкновеннаго манометра. Другіе заводы располагаютъ стрѣлки и еще по другому: крестъ на крестъ или одну обычнымъ способомъ, другую же подъ циферблаторомъ, такъ что отъ нея виденъ лишь изогнутый кверху кончикъ, черт. 191. Въ отличие отъ прибора по черт. 190 этотъ снабженъ запорнымъ




Черт. 191 и 192.

вентилемъ *h* и круглымъ фланцемъ *e*, притягиваемымъ при помощи болѣе распространенной и удобной прихватки *f*, черт. 192, съ винтомъ.

Самозаписывающие манометры очень полезны для контроля за работой станции, но и при испытанияхъ они являются полезнымъ, а въ некоторыхъ случаяхъ и необходимымъ подспорьемъ, такъ какъ даютъ документъ, свидѣтельствующій, насколько исполняюсь во время испытания требование постоянства условий работы, а въ некоторыхъ случаяхъ даютъ вообще необходимую картину условий работы турбины.


Черт. 193.



На черт. 193 представленъ одинъ изъ самыхъ простыхъ самозаписывающихъ манометровъ Бурдона, на концѣ стрѣлки котораго находится особое перо или карандашъ, а циферблать съ укрѣпленнымъ на немъ кружечкомъ діаграммной бумаги дѣлаетъ подъ дѣйствіемъ часоваго механизма, скрытаго сзади, одинъ оборотъ въ 12 или 24 часа.

Черт. 194 и 195 показываетъ примѣрно въ 2:7 натур. вел. болѣе громоздкій и дорогой, но зато и гораздо болѣе точный приборъ этого

Черт. 194 и 195.



рода. Часовой механизмъ находится въ діаграммномъ барабанѣ *T*, который дѣлаетъ полный оборотъ въ 12 или 24 часа. Пишущимъ приборомъ можетъ быть или очень мягкой карандашъ или особое перо съ анилиновыми чернилами; чтобы не понижать чувствительности прибо-


ра пишущее приспособленіе должно едва лишь касаться бумаги. Благодаря значительной длины стрѣлки передаточный механизмъ сведенъ къ одному лишь рычажку, что увеличиваетъ точность прибора.

На черт. 195 показано пунктиромъ поворачивание барабана для смыны бумаги и завода часоваго механизма.

Трубка для передачи давленія присоединяется къ патрубку *G*, а фланецъ *S* служитъ для прикрепленія прибора къ кронштейну или стѣнѣ, для чего въ него сверлятся соотв. дыры.

Остальныя буквы обозначаютъ тоже, что и на черт. 189.

Присоединеніе манометровъ. На правильность показаний и долговѣчность металлическихъ манометровъ, особенно системы Бурдона, вредно вліяютъ два обстоятельства: высокая температура и рѣзкія колебанія давленія. Вліяніе первого обстоятельства можно уничтожить или по крайней мѣрѣ сильно ослабить включеніемъ, такъ назыв. водяной, петли: трубка, соединяюща паровое пространство съ манометромъ, чаще всего мѣдиная, изгибается въ видѣ круглой или растянутой петли; черт. 196—198, въ которой сконденсировавшійся паръ задержи-



Черт. 196—198.


вается, такъ что трубка манометра заполняется не паромъ, а лишь разогрѣтой водой. На черт. 198 кранъ *h*, къ патрубку *m* котораго привинчивается манометръ, трехходовой и снабженъ фланцемъ *e* для контрольнаго манометра.

Такого рода петлю полезно включать на всякий случай и при манометрѣ по черт. 189.

Для ослабленія вреднаго вліянія рѣзкихъ толчковъ при колебаніяхъ давленія, напр., передъ регулировочнымъ клапаномъ турбинъ Парсонса, можно пользоваться двумя способами: мягкимъ давленіемъ и включеніемъ упругой подушки.

Первый способъ можно осуществлять, напр., припирая кранъ *h*, черт. 196 и 197, а при особено сильныхъ толчкахъ включая въ трубопроводъ къ манометру приспособленіе Валтера, примѣняемое фирмой Экардтъ, черт. 199: въ конической штуцерѣ *a* вставляется приточенная пробка *b* съ проточеннымъ на ея поверхности винтовымъ каналомъ; пружинка *c* прижимаетъ пробку; штуцеръ *d* соединяется съ трубкой, а

въ *a* ввѣртывается манометръ. Благодаря очень длинному пути по винтовому каналу, представляющему значительное сопротивление, кратковременные колебанія давленія не успѣваютъ передаваться манометру.



Черт. 199.

Черт. 200.

Черт. 201.

Черт. 202.


Другое очень простое приспособленіе, напоминающее форсунку двигателя Дизеля, изображено на черт. 200: въ ниппель *a*, въ который ввѣртывается хвостовикъ *b* манометра, включаются 3-4 шайбы *c,c*, отверстія въ которыхъ сдвинуты одно относительно другого; кольца *d,d* даютъ требуемое разстояніе между шайбами.

Черт. 201 показываетъ приспособленіе Шефферъ и Буденберга по второму способу, вмѣстѣ съ тѣмъ замѣняющее и водянную петлю: паръ, попавъ снизу черезъ трубку, конденсируется и остается на днѣ шарообразного расширенія *B*; когда вода поднимется до нижнихъ кромокъ *B*, въ боковыхъ каналахъ, въ пространствѣ *A* и въ самомъ манометрѣ окажется запертымъ воздухъ, который будетъ служить упругимъ буферомъ, смягчающимъ толчки. Кромѣ того, происходитъ сильное мятіе въ малыхъ отверстіяхъ *C*, ведущихъ въ колпачекъ *A*, и въ маломъ же отверстіи, сообщающемъ полость *A* съ самимъ манометромъ.

На черт. 202 изображено аналогичное приспособленіе завода Экардтъ и К-я.

На черт. 203 и 204 изображено примѣрно въ $\frac{1}{6}$ натур. вел. такое же предохранительное приспособленіе, но въ соединеніи съ грязевулителемъ Фогта: давленіе пара передается на манометръ по трубкѣ *a*, при чемъ сосудъ *w* съ опущенной почти до дна трубкой съ образуетъ водянной запоръ, предотвращающей соприкосновеніе пара съ пружиной манометра; верхняя часть груши *b* образуетъ воздушный колпакъ, а въ нижней отсаживается грязь, часто увлекаемая паромъ; краникъ *d* служитъ для спуска грязи, краникъ *c* для присоединенія контролльного манометра. Приборъ прикрѣпляется при помощи фланца *f* и двухъ болтовъ къ какому нибудь кронштейну; на черт. 203 и 204 показанъ штуцеръ *g*, къ которому приборъ прикрѣпляютъ въ случаѣ

постановки манометра у парового котла; *g* заѣльвается въ обмуроуку котла.



Черт. 203 и 204.


Наконецъ, при сколько нибудь значительной длинѣ соединительной трубы, ведущей къ манометру, на его показанія можетъ имѣть вліяніе высота столба воды, конденсирующейся въ трубкѣ; напр., разность уровней воды въ 1 м. вносить въ показанія манометра ошибку въ 0,1 кгр./см.².

Чтобы избѣжать этой ошибки, колебляющейся при измѣненіяхъ давленія, если вода не заполняетъ трубки и то поднимается, то опускается въ ней, полезно заранѣе заполнить водой всю соединительную трубку и включать приспособленіе, поддерживающее разность уровней воды на постоянной высотѣ, что позволитъ добавлять къ показаніямъ манометра постоянную, заранѣе известную поправку.

Такое приспособленіе указано на черт. 205: *a* сосудъ, въ которомъ стоитъ вода на одной высотѣ, такъ какъ вода отъ постепенно конденсирующагося въ немъ пара стекаетъ по трубкѣ *b* въ паропроводъ *c*; *d* трубка къ манометру, всегда заполненная водой; перемѣщеніе при увеличеніи давленія пара части воды изъ *a* въ *d* не можетъ понизить уровня на сколько нибудь замѣтную величину.

24. Ртутные манометры.—Для точнаго измѣренія небольшихъ давленій въ 1-1,5 атм. иногда полезно воспользоваться манометрами съ ртутью, въ которыхъ давленіе пара и уравновѣшивается и измѣряется прямо соотв. столбомъ ртути.

Исполняются они обыкновенно въ видѣ двухъ сообщающихся внизу стеклянныхъ трубокъ, изъ которыхъ верхній конецъ одной сообщается




Черт. 205.

съ паровымъ пространствомъ, а другой—съ атмосферой; если измѣряемое давление выше атмосферы, то въ первой трубкѣ уровень опустится, а во второй повысится; разность уровней h и даетъ искомое давление въ мм. ртутнаго столба. Чтобы перевести давление въ кгр./см.² надо раздѣлить h на 737,4, т. е. на высоту столба ртути при 15°Ц., соответствующую 1 кгр./см.². Такъ какъ ртуть при повышеніи температуры замѣтно расширяется, то при высшей температурѣ t° Ц. столбъ h' будетъ выше столба при 15°. Чтобы перевести найденный столбъ h' въ высоту h при 15° надо его помножить на соотв. коэффиціентъ, именно

$$h = h' [1 - 0,00018 (t - 15)], \quad (43)$$

На черт. 206 изображенъ такой манометръ для давленій до 1400 мм. рт. ст., т. е. примѣрно до 1,9 атм. На рифленый наконечникъ a надѣвается резиновая трубка, сообщающая манометръ съ паровымъ пространствомъ; шарикъ b сдѣланъ на открытомъ колбѣ для того, чтобы



Черт. 206.

при случайному повышеніи давленія выше предѣльного ртуть не вылилась бы на полъ; съ той же цѣлью въ воронку надъ шарикомъ полезно класть кусочекъ ваты.

Если при сообщеніи съ атмосферой обоихъ колбъ ртуть въ нихъ стоитъ точно на 0, и диаметръ трубокъ одинаковъ, то вместо разности уровней можно брать просто удвоенный отчетъ по одной изъ шкалъ.

Чтобы влияніе капилляристи не было черезчуръ замѣтно, диаметръ стеклянныхъ трубокъ надо брать не менѣе 8 мм.

При точныхъ измѣреніяхъ ртуть надо брать очищенную, прокипяченную, а стеклянныя трубки надо тщательно вымыть сперва слабымъ растворомъ азотной кислоты, а потомъ спиртомъ и затѣмъ просушить.


Наконецъ, надо следить, чтобы ни надъ ртутью, ни въ трубкѣ, при соединяемой къ паровому пространству, не было воды, такъ какъ столбъ ся вліяетъ на разность уровней ртути, увеличивая ее, если онъ находится манометръ надъ ртутью со стороны измѣрюемаго давленія, и уменьшая ее, если онъ находится въ трубкѣ, сообщающейся съ атмосферой.

Если тѣмъ не менѣе надъ ртутью вода окажется, то нужно ввести соотв. поправку, имѣя въ виду, что 1 мм. столба воды равенъ 0,074 мм. столба ртути.

Въ силу конструкціи ртутныхъ манометровъ ими очень удобно пользоваться, когда надо определить разность двухъ давленій. Такъ, майо-

метромъ по черт. 206 можно измѣрять разность давлений въ сосѣднихъ ступеняхъ активныхъ турбинъ, если одно паровое пространство соединить резиновой трубкой съ патрубкомъ *a*, а другое—съ патрубкомъ *b*. Разумѣется, толщина и резиновыхъ соединительныхъ и стеклянныхъ трубокъ манометра должна соответствовать въ смыслѣ прочности абсолютной величинѣ измѣряемыхъ давлений.

Дифференциальный манометръ. Еще удобнѣе для послѣдней цѣли и точнѣе при небольшихъ разностяхъ давлений, какъ, напр., у сосѣднихъ ступеней реактивныхъ турбинъ, дифференциальный манометръ Шефферъ и Буденберга, изображенныи въ 1:5 натур. вел. на черт. 207 и 208. Это такой же U-образный приборъ съ ртутью, но съ особыннымъ указателемъ: въ обѣихъ стеклянныхъ трубкахъ плаваютъ на поверхности ртути желѣзные шарики, которые увлекаются за собой концы ко-




Черт. 207 и 208.

ромысла *a*, сдѣланные изъ намагниченной стали; стрѣлка *b* указываетъ прямо разность давлений на шкальѣ, которая позволяетъ отсчитывать еще 0,001 кгр./см.². Наибольшая разность давлений, которую можно измѣрять этимъ приборомъ, около 0,10–0,12 кгр./см.².

Самозаписывающій ртутный манометръ. Въ самое послѣднее время фирма Галльваксъ и К-я выпустила приборъ, названный ею „Гакоза“ и схематически изображенный на черт. 209, стр. 144: къ патрубку *d* сосуда *b*, въ которомъ находится ртуть, присоединяется трубка отъ пространства, въ которомъ измѣряется давление; измѣряемое давление заставляетъ ртуть подниматься по стеклянной трубкѣ *c*. Въ трубку *c* вдаются впаянныя въ нее черезъ одинаковыя промежутки платиновые проволочки, другіе концы которыхъ присоединены къ различнымъ точкамъ электрическаго сопротивленія *r*, включеннаго въ цѣпь вольтметра *v*; чѣмъ выше столбъ ртути, тѣмъ большая часть сопротивленія вы-

ключена, тѣмъ большее отклоненіе получаетъ стрѣлка v ; токъ въ сѣти получается отъ аккумулятора a . Чтобы выравнивать сопротивленія при болѣе длинныхъ проводникахъ и измѣненія напряженія аккумулятора a имѣется регулировочное сопротивленіе e ; чтобы токъ не расходовался напрасно, цѣпь замыкается лишь на моментъ отчата включателемъ s .

Черт. 209.



Приборъ исполняется для давлений отъ 0,01 до 1 атм. избыт., при чёмъ ступени давлений—дѣленія шкалы—дѣлаются по желанию отъ 0,1 до 0,01 атм.; аккумуляторъ a имѣеть емкость въ 28 амп.-ч. при напряженіи 12 вольтъ.

Вольтметръ v обыкновенно ставится самозаписывающій, въ родѣ указанного выше, черт. 161, только болѣе компактный.

На черт. 210 изображенъ приблизительно въ 1 : 10 патур. вел. наружный видъ самого манометра съ дѣленіями въ 0,02 атм., заключеннаго въ жестяной кожухъ, а на черт. 211 распределительная доска къ нему съ самозаписывающимъ вольтметромъ Сименсъ и Гальске и прочими перечисленными выше принадлежностями.


25. Вакууметры.—Ни по идеѣ, ни по конструкціи вакууметры не отличаются существенно отъ манометровъ; разница линь въ томъ, что манометры измѣряютъ разность давлений $p_2 - p_0$, гдѣ p_0 атмосферное давленіе, и $p_2 > p_0$, а вакууметры измѣряютъ $p_0 - p_2$, при чёмъ $p_2 < p_0$.

Металлические вакууметры исполняются преимущественно по системѣ Бурдона, такъ какъ по системѣ Шеффера они выходятъ недостаточно чувствительными.

Шкала у нихъ градуируется или въ см. рт. ст., т. е. отъ 0 до 76 см., или, что въ сущности то же самое, въ дюйм. рт. ст., т. е. отъ 0 до 30 д., или, наконецъ, въ кгр./см.²: 0÷1,0 кгр./см.².

На практикѣ разрѣженіе принято выражать въ %, считая за 100%, когда абсолютное давленіе равно 0. Сообразно этому встречаются и вакууметры со шкалой, раздѣленной отъ 0 до 100%, по такая градуиров-

ка совершенно неправильна. Дѣлается она такъ, что 100% соотвѣтствуетъ разрѣженію въ 760 мм. рт. ст., и при этомъ барометрическому давленіи показанія прибора будутъ вѣрны, а при всякомъ другомъ—нѣть. Именно, если высота барометра $B < 760$, то вакууметръ будетъ показывать въ % разрѣженіе худшее, чѣмъ оно въ дѣйствительности, при $B > 760$ —лучшее.



Черт. 210 и 211.

Впрочемъ, вообще способъ выражать разрѣженіе въ % можетъ вызывать путаницу, и нельзя не выразить сожалѣнія, что онъ получилъ не заслуженно права гражданства, что имъ пользуются даже при научныхъ испытаніяхъ турбинъ.

Въ самомъ дѣлѣ, одно и тоже показаніе вакууметра при одной и той же высотѣ барометра приходится выражать разной величиной въ %, въ зависимости отъ того, о чёмъ идетъ рѣчь, напр., имѣютъ ли въ виду тепловое состояніе въ холодильникѣ, или работу воздушного насоса.

Укажемъ примѣръ: вакууметръ показываетъ разрѣженіе 610 мм. рт. ст.; высота барометра 715 мм. Абсолютное давленіе въ холодильнике $715 - 610 = 105$ мм. рт. ст., или $165:737,4 = 0,142$ кгр./см.². Относи-


тельно состоянія пара разрѣженіе въ % надо указывать $(760 - 105) : 760 = 86,2\%$, а для характеристики работы воздушного насоса разрѣженіе $610 : 715 = 85,3\%$. При худшемъ разрѣженіи разница будетъ еще больше, при лучшемъ меныне.

Правильнѣе всего въ отчетахъ объ испытаніи указывать разрѣженіе или въ мм. рт. ст. или въ кгр./см.² абсолютнаго давленія, прибавляя къ этому, какова была высота барометра *B*.


Баро-вакууметры. Въ послѣднее время появились вакууметры со шкалой въ %, но съ принятіемъ во вниманіе высоты барометра въ моментъ отчета. Впрочемъ, учесть дѣлается по второму способу, т. е. съ отнесеніемъ разрѣженія къ данной высотѣ барометра, а не къ нормальной въ 760 мм. Для точныхъ испытаний паровыхъ турбинъ съ выясненіемъ состоянія пара въ холодильникѣ такие приборы не годятся, но для контроля за работой турбины они, конечно, гораздо лучшіе обыкновенныхъ вакууметровъ.

Сущность обоихъ приведенныхъ ниже приборовъ одинакова: они представляютъ сочетаніе изъ вакууметра-бурдона и барометра-анероида.

Въ приборѣ Паумана, черт. 212, стрѣлка барометра *a* показываетъ при пересѣченіи съ линіей 100% данное барометрическое давление; от-



Черт. 212.



Черт. 213.

четь разрѣженія находится въ пересѣченіи стрѣлки *b* въ соотв. концентрическимъ кругомъ.

Въ болѣе удобномъ для отчетовъ, но менѣе точномъ въ силу своей конструкціи приборѣ Фрерикса, черт. 213, стрѣлка *b* даетъ соотв. отчетъ на шкалѣ, поворачивающейся подъ воздействиѳмъ барометра; высоту послѣдняго указываетъ стрѣлка *a* по наружной шкалѣ.

Черт. 212 и 213 даютъ приборы въ 1:4 натур. вел..


Преимущество баро-вакууметровъ передъ обыкновеннымъ вакууметромъ можно пояснить слѣдующимъ примѣромъ: вакууметръ показываетъ 72 см. рт. ст., потомъ начинаетъ постепенно понижаться и черезъ часъ показываетъ уже всего 69 см.. Такое пониженіе можетъ происходить отъ какой нибудь неплотности въ холодильникѣ, и тогда машинистъ долженъ тотчасъ принять мѣры къ ея нахожденію и устраненію. Но это же пониженіе можетъ произойти и отъ паденія барометра, напр., съ 770 до 740 мм. Если отчеты дѣлаются по баро-вакууметру, то причина паденія разрѣженія видна сразу.

Ртутные вакууметры. При болѣе точныхъ измѣреніяхъ лучше пользоваться ртутными вакууметрами, какъ болѣе точными и чувствительными. По конструкціи приборы эти бываютъ нѣсколькихъ типовъ.

Во-первыхъ, въ качествѣ вакууметра можно пользоваться U-образной трубкой, напр., приборомъ по черт. 206. Если при соображеніи съ атмосферой 0 шкалы—уровень ртути стоитъ по срединѣ высоты трубы, то достаточно брать ее длиной 780—800 мм..

Во-вторыхъ, можно колѣнно, сообщающееся съ атмосферой, замѣнить сосудомъ съ значительнымъ поперечнымъ сѣченіемъ. Уровень ртути въ сосудѣ, хотя и мало, но будетъ мѣняться; его измѣненіе можно учесть нѣсколькими способами; или можно соотв. градуировать шкалу, дѣляя дѣленія немнога мельче, чѣмъ черезъ см., или можно приводить на одну высоту уровень ртути и 0 шкалы, или опуская шкалу, или поднимая ртуть. Преимущество всѣхъ приборовъ съ одной трубкой—надо производить лишь 1 отчетъ вмѣсто 2.

На черт. 214 изображенъ удобный вакууметръ послѣдняго типа: а склянка съ пробкой, черезъ которую проходитъ свободно и не плотно




и о стеклянная трубка *b*, присоединенная плотно толстой резиновой трубкой *c* къ гибкой металлической спиральной трубкѣ *d*, сообщающейся съ соотв. пространствомъ; при помоціи винта *e* сосудъ *a* перемѣщается вверхъ или внизъ до совпаденія уровня ртути съ 0 шкалы, отмѣченнымъ на трубкѣ *b*.

На черт. 215 и 216 показанъ удобный приборъ, позволяющій измѣрять какъ разрѣженіе, такъ и давленіе до 1 кгр./см.² выше атмосферы, такъ назыв. мано-вакууметръ. Въ виду двоякаго назначенія прибора чугунный сосудъ *a* съ ртутью расположены посерединѣ, трубка *b* сообщается съ пространствомъ, давленіе въ которомъ измѣряется, а въ шарикѣ *c* отверстіе, сообщающее приборъ съ атмосферой; сальнич-

ки d,d съ резиновой или кожаной набивкой; искала градуируется эмпирически въ зависимости отъ съченія сосуда a .

Приборъ особенно удобенъ, когда турбина испытывается при разныхъ условіяхъ, то съ выпускомъ въ холодильникъ, то въ атмосферу, или при измѣрѣніи давленія пара въ промежуточной ступени, гдѣ давление то выше, то ниже атмосфернаго въ зависимости отъ нагрузки.



Наконецъ, можно изготовить приборъ, который будетъ указывать не разрѣженіе по сравненію съ перемѣннымъ барометрическимъ давленіемъ, а прямо абсолютное давленіе; это, такъ назыв., укороченный барометръ, черт. 217: лѣвое колѣно a стеклянной трубки запаивается


или снабжается соотв. краникомъ такъ, чтобы надѣртую не было воздуха, ни воды, правое— b сообщается съ холодильникомъ; высота h даетъ прямо абсолютное давленіе въ мм. рт. ст.. Ртуть для этого прибора надо хорошиенько прокипятить и просушить, а также слѣдить, чтобы въ колѣно a не попадало пузырьковъ воздуха, для чего полезно суженіе c . Воздухъ и пары жидкости, попавъ въ a , понимаютъ столбъ h , и показанія прибора даютъ разрѣженіе какъ бы лучшіе дѣйствительнаго; вообще нужно имѣть въ виду что приборъ имѣетъ эту наклонность.

На черт. 218 изображенъ изготавляемый англійской фирмой Брэди и Мартинъ, Пьюкестль на Тайнѣ, укороченный барометръ, усовершенствованный въ деталяхъ и называемый фирмой „кинотометромъ“⁵⁵⁾.

Въ „кинотометрѣ“, изготавляемомъ специально для работы съ паровой турбиной, устранены два недостатка простой схемы: во-первыхъ, въ лѣвое, упрощенное колѣно a барометрической U-образной трубки, благодаря включенію второй U-образной стеклянной трубки—съ хлористымъ кальціемъ, не можетъ проникать паръ, конденсирующійся и измѣняющей уровень ртути, и во-вторыхъ, даже при рѣзкихъ колебаніяхъ давленія въ холодильникѣ въ послѣдній не можетъ попасть

⁵⁵⁾ Engng. 1912, XCIII, p. 539.

ртуть, что довольно опасно при мѣдныхъ трубкахъ поверхностныхъ холодильниковъ. Послѣднее обстоятельство достигается слѣдующимъ образомъ: во-первыхъ, къ верхнему отверстию трубки *a* припаяна вдающацяя въ *a* стеклянная трубка, кончикъ которой оттянутъ до такого малаго діаметра, что ртуть не можетъ въ него попасть; но если-бы она даже и проникла въ соединительную трубку, а оттуда въ *b*, то она задержится вторымъ предохранителемъ—стекляннымъ сосудомъ *c*, который сообщается съ манометромъ трубкой, впаянной въ срединѣ его



Черт. 218.

высоты, а съ холодильникомъ—трубкой, припаянной вверху. Шкала прибора имѣеть два дѣленія: въ дюймахъ ($\frac{1}{10}$ "') абсолютнаго давленія и въ % разрѣженія. Если, какъ это въ большинствѣ случаевъ дѣляется, относить разрѣженіе къ данному барометрическому давленію, то послѣдня дѣленія, конечно, будутъ несовсѣмъ точны подъ влияніемъ измѣненія барометрическаго давленія; зато, если относить разрѣженіе къ нормальному барометрическому давленію $B=737.$, мм. рт. ст., то приборъ даетъ сразу вѣрныя показанія. Для приведенія 0 шкалы къ уровню ртути въ *a*, шкалу можно нѣсколько передвигать при помощи кремалььеры; *d* головка кремальерочнаго винта. Для перевозки приборъ прикрѣпленъ къ ящику; отдѣльныя стеклянныя части скрѣплены толстыми резиновыми трубками; размѣръ ящика 100×270 при высотѣ 430 мм.. Разумѣется, ящикъ нельзя класть на бокъ, чтобы въ правое запаянное колѣно трубки *a* не попалъ воздухъ, малѣйшее присутствіе котораго дасть показанія съ преувеличеніемъ разрѣженіемъ.


Фирма Негретти и Замбра изготавляетъ баро-вакууметръ тоже специальнно для паровыхъ турбинъ; приборъ этотъ состоитъ изъ ртутнаго барометра, котораго нижнее колѣно можно соединять поочередно съ холодильникомъ для измѣренія абсолютнаго давленія тамъ, то съ

наружной атмосферой—для отсчета давления барометра. Попадание воды въ это колѣно предотвращается включениемъ въ соединительный трубопроводъ склянки съ крѣпкой сѣриой кислотой; эта же склянка улавливаетъ ртуть и не даетъ ей попасть въ холодильникъ.

Фирма Галльвакъсъ и К-я изготавляетъ ртутные вакууметры „Галкоза“ съ отчетомъ на разстояніи и самозаписывающіе по той-же схемѣ, какъ описанные выше манометры, черт. 209—211. Дѣленія на этихъ приборахъ дѣлаются въ 0,01 атм., т. е. около 7,4 мм. рт. ст., что удобно при пользованіи приборомъ въ качествѣ контрольного на станціи, но недостаточно точно при тщательныхъ испытаніяхъ паровыхъ турбинъ.

Присоединеніе вакууметровъ. Одно изъ главныхъ условій правильности показаній вакууметровъ—плотность всѣхъ соединеній въ трубопроводѣ къ прибору. Металлическія трубки лучше соединять пайкой, чѣмъ накидными гайками, а резиновыя трубки брать толстостѣнныя, такъ назыв. трубки для анализа. Особенно внимательно надо провѣрять плотность всѣхъ крановъ.

Провѣрку плотности удобно дѣлать, впуская въ соединительные трубочки воздухъ подъ небольшимъ давленіемъ, напр., накачивая его полосипеднымъ насосикомъ, и смазывая всѣ мѣста, где возможна не-плотность, мыльной водой. Образованіе мыльныхъ пузырей обнаружить несплотность.




Черт. 219. Для сохраненія точности показаній и долговѣчности металлическихъ пружинныхъ вакууметровъ пружины ихъ надо предохранять отъ рѣзкихъ колебаній давленій. Средства для этого почти тѣ же, что и у манометровъ: или припирать краникъ, или включать сопротивление по черт. 199 и 200, или, наконецъ,ставить вакууметръ на штуцеръ по черт. 219: полость *B* играетъ роль воздушного буфера, а узкія отверстія *c* и изъ полости *A* къ вакууметру роль добавочнаго сопротивленія—воздушного катаректа.

Наконецъ, послѣднее требование, одинаково важное для всѣхъ вакууметровъ, чтобы въ соединительныхъ трубкахъ не собиралась вода, столбъ которой можетъ замѣтно искажать показанія прибора. Таково же назначеніе спирали *d*, черт. 214.

Въ крайнемъ случаѣ, если въ ртутный вакууметръ попала вода, то влияніе ея можно учесть достаточно точно, прибавивъ къ показаніямъ прибора столбъ воды, перечисленный на удѣльный вѣсъ ртути, т. с. умноженный на 0,073.

26. Повѣрка манометровъ и вакууметровъ.—Способы повѣрки манометровъ можно разбить на два основныхъ: сличеніе съ контролируемымъ манометромъ и испытаніе непосредственной нагрузкой.

При повъркѣ сличеніемъ можно пользоваться въ качествѣ контрольного прибора или точнымъ металлическимъ манометромъ по черт. 190 или 191 или большимъ ртутнымъ манометромъ. Послѣдній исполняется въ видѣ чугуннаго сосуда *a*, черт. 220, съ ртутью, къ ко-



Черт. 220.

торому примыкаетъ трубка *b* и штуцеръ *c* для сообщенія съ провѣряемъ манометромъ и жидкостью, производящей требуемое постепенное повышение давленія. Трубка *b* составляется изъ толстостѣнныхъ стеклянныхъ трубокъ съ внутреннимъ діаметромъ около 10—12 мм. и длиной около 2 м.; стыки отдѣльныхъ кусковъ соединяются при помощи чугунныхъ муфточекъ и сальниковъ съ кожанными или резиновыми набивками; шкала наносится прямо на прикрепленныхъ къ стѣнѣ деревянныхъ брускахъ, на которыхъ собранъ весь приборъ.

Для наблюденія за столбикомъ ртути передъ манометромъ дѣлается лѣстница, на которую приходится взбираться одному изъ наблюдателей. Повѣрка значительно облегчается, если манометръ снабжается приспособленіемъ, схематически показаннымъ на черт. 220: вдоль пикалы натягиваются двѣ проволоки, служащія направляющими для каретки *d*, къ которой прикреплено зеркало *s₁*, наклоненное подъ 45° къ низу, и электрическая лампочка накаливания или керосиновая *e*; каретка подвѣшена на тонкомъ стальному троссѣ, перекинутому черезъ блокъ, укрѣпленный у верха прибора; за этотъ троссъ наблюдатель можетъ перемѣщать каретку вверхъ или внизъ, стоя самъ на одномъ мѣстѣ и слѣдя въ то же время за уровнемъ ртути, отражающимся въ зеркаль *s₁*, въ колѣнчатую зрительную или простую трубу *f* со вторымъ зеркаломъ *s₂*, благодаря чему наблюдателю удобно слѣдить за измѣненіемъ уровня ртути. Проводка къ лампочкѣ дѣлается съ блокомъ и противовѣсомъ, спускающимся сбоку отъ манометра.

Разумѣется, въ виду значительной высоты ртутнаго столба нужно вводить съ возможной тщательностью поправку на влияніе температуры по ур-ю (43).


При сличеніи показаній точнаго и провѣряемаго манометра смотрѣть, какія дѣленія провѣряемаго манометра соответствуютъ 1, 2... кгр./см.² контрольнаго. По этимъ наблюденіямъ составляютъ таблицу поправокъ, а при значительныхъ ошибкахъ стараются исправить пока-

занія при помоці упоминавшихся выше перестановочныхъ приспособлений или, наконецъ, снабжаютъ манометръ новой икалой.

Провѣрку слѣдуетъ производить сперва при возрастающемъ давлении, затѣмъ при падающемъ и брать среднія величины.

Чтобы уничтожить трение покоя при провѣркѣ полезно передъ отчетами манометры слегка постукивать; такъ же слѣдуетъ поступать и при отсчетахъ во время пользованія манометромъ.

Давленіе, которому подвергаютъ вывѣряемый и контрольный манометры можно производить различными способами. На черт. 221



Черт. 221.

представлень соотв. водяной прессъ: при помоці сосудика *a*, въ который наливается вода, и краника *b* насосный цилиндръ заполняютъ водой, всасываемой при вывинчиваніи ныряла при вращеніи маховичка *c* противъ часовой стрѣлки; на штуцера *d* и *e*, сообщающіе съ камерой—заднимъ концомъ пресса, ставятся вывѣряемый и контрольный манометры при помоці ввернутыхъ въ нихъ переходныхъ футерокъ или штуцера *f*; краникъ *b* закрываютъ, а у *d* и *e* открываютъ и, ввертывая ныряло вращеніемъ маховичка *c* по часовой стрѣлкѣ, повышаютъ давлениe.

Довольно удобно получать давлениe, соединяя небольшой чугунный цилиндръ, снаженій штуцерами, къ которымъ привертываются вывѣряемые манометры, съ сосудомъ съ сжатой углекислотой или сжатымъ воздухомъ. Постепенно впуская въ цилиндръ сжатый газъ, можно получать требуемое давлениe.

Требуемое давлениe можно получать также и при помоці особыхъ паровыхъ котелковъ. Такъ, на черт. 222 и 223 изображено устройство проф. Баха ⁵⁶⁾: *A* котелокъ, отапливаемый внутреннимъ змѣевикомъ, черезъ который пропускается паръ высокаго давления черезъ вентиль *B*; трубка *F* служитъ для увеличенія или уменьшенія количества воды въ котлѣ; трубка *K* для спуска отработавшей воды изъ змѣевика, котелка *A* и окружающаго послѣдній кожуха *E*; трубка *G* сообщаетъ

⁵⁶⁾ Z. V. d. I. 1902, S. 1577; или см. также В. Малѣвѣт. Испытаніе индикатора. СИБ. 1905, стр. 24.