Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт физики высоких технологий Направление подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» Кафедра «Общей химии и химической технологии»

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

Тема работы
Разработка основного технологического оборудование сепарационной установки цеха подготовки и перекачки нефти м/р «Пионерный»

УДК <u>622.692.4.05(571.16)</u>

Студент

- 311-			
Группа	ФИО	Подпись	Дата
2K22	Эрдынеев Саян Биликтуевич		

Руководитель

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
доцент	Балмашнов Михаил	к.т.н., доцент		
	Александрович			

консультанты:

По разлелу «Финансовый менелжмент, ресурсоэффективность и ресурсосбережение»

The purificial with the medical management, per process process in properties in properties.				
Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
доцент	Сечина Ася	к.х.н., доцент		
	Александровна			

По разлелу «Социальная ответственность»

1 3					_
Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата	
		звание			
профессор кафедры	Ахмеджанов Рафик	д.б.н.			
ЖаЄ	Равильевич				

ДОПУСТИТЬ К ЗАШИТЕ:

Зав. кафедрой	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
OXXT	Тихонов Виктор	к.т.н., доцент		
	Владимирович			

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования



«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт физики высоких технологий Направление подготовки «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» Кафедра «Общей химии и химической технологии»

УТВЕРЖД	ĮАЮ:	
Зав. кафед	рой	
		Тихонов В.В.
(Подпись)	(Дата)	(Ф.И.О.)

ЗАДАНИЕ на выполнение выпускной квалификационной работы

Бакалаврская работа				
(бакалаврскої Студенту:	й работы, дипломного проекта/работы, ма	гистерской диссертации)		
Группа		ФИО		
2K22	2К22 Эрдынееву Саяну Биликтуевичу			
Тема работы:	1			
Разработка основного технологического оборудование сепарационной установки цеха подготовки и перекачки нефти м/р «Пионерный»				
Утверждена приказом директора (дата, номер) 22.03.2016, 1631/С				
Срок сдачи студентом выполненной работы:		01.06.2016		

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ:

В форме:

Исходные данные к работе

(наименование объекта исследования или проектирования; производительность или нагрузка; режим работы (непрерывный, периодический, циклический и т. д.); вид сырья или материал изделия; требования к продукту, изделию или процессу; особые требования к особенностям функционирования (эксплуатации) объекта или изделия в плане безопасности эксплуатации, влияния на окружающую среду, энергозатратам; экономический анализ и т. д.).

Объект исследования – Трехфазный сепаратор. Сырьем сепаратора является нефть с температурой +5-+39 °C.

Режим работы – непрерывный

Трехфазный сепаратор используется для подготовки природного и попутного нефтяного газов в период их добычи и последующих переработки и потребления, а также разделения жидкостной фракции по плотности — на легкую (газовый конденсат, нефть) и тяжелую (вода).

Перечень подлежащих исследованию, проектированию и разработке вопросов (аналитический обзор по литературным источникам с целью выяснения достижений мировой науки техники в рассматриваемой области; постановка задачи исследования, проектирования; содержание процедуры исследования, проектирования, конструирования; обсуждение результатов выполненной работы; наименование дополнительных разделов, подлежащих разработке; заключение по работе).	1 Реферат 2 Оглавление 3 Введение 4 Обзор литературы 5 1. Описание технологической схемы 6 2. Трехфазный сепаратор 7 2.1 Технологический расчет 8 2.2 Механический расчет 9 3. Безопасность и экологичность проекта 10 4. Финансовый менеджмент 11 Заключение 12 Список литературы
Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей)	1. Технологическая схема. (A1) 2. Трехфазный сепаратор. Чертеж общий вид. (A0)

Дата выдачи задания на выполнение выпускной	29.02.16г.
квалификационной работы по линейному графику	29.02.101.

Задание выдал руководитель:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Доцент	Балмашнов М.А.	к.т.н.		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
2К22	Эрдынеев Саян Биликтуевич		

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ, РЕСУРСОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЕ»

Студенту:

Группа	ФИО
2K22	Эрдынеев Саян Биликтуевич

Институт		Кафедра	
Уровень образования	Бакалавриат	Направление/специальность	Машины и аппараты
			химических
			производств

Исходные данные к разделу «Финансовый менед ресурсосбережение»:	жмент, ресурсоэффективность и	
1. Стоимость ресурсов научного исследования (НИ): материально-технических, энергетических, финансовых, информационных и человеческих	Работа с информацией, представленной ОАО «Томскнефть» ВНК, аналитических материалах, статистических бюллетенях и изданиях, нормативно-правовых документах;	
2. Нормы и нормативы расходования ресурсов		
3. Используемая система налогообложения, ставки налогов, отчислений, дисконтирования и кредитования	анкетирование; опрос	
Перечень вопросов, подлежащих исследованию,	проектированию и разработке:	
1. Оценка затрат на покупку, монтаж, и установку трехфазного сепаратора	Расчет основных фондов. Расчёт амортизационных отчислений. Расчет на монтаж и установку.	
2. Определение затрат на оборотные средства	Расчет затрат на сырье и материалы	
3. Определение затрат на заработную плату основного рабочего персонала	График сменности баланс рабочего времени, расчет заработной платы	

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень,	Подпись	Дата
		звание		
доцент	Сечина Ася	к.х.н., доцент		
	Александровна			

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
2K22	Эрдынеев Саян Биликтуевич		

ЗАДАНИЕ ДЛЯ РАЗДЕЛА «СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»

Студенту:

Группа	ФИО
2K22	Эрдынеев Саян Биликтуевич

Институт	ИФВТ	Кафедра	OXXT
Уровень образования	Бакалавриат	Направление/специальность	Машины и аппараты
			химических
			производств

Исходные данные к разделу «Социальная ответственность»:

1. Характеристика объекта исследования (вещество, материал, прибор, алгоритм, методика, рабочая зона) и области его применения

Объект исследования — Трехфазный сепаратор предварительного сброса воды Рабочая зона — УПН «Пионерный» Рабочее место-Компьютерный класс Область применения - Химическая промышленность.

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке:

1. Производственная безопасность

- 1.1. Анализ выявленных вредных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности:
 - физико-химическая природа вредности, её связь с разрабатываемой темой;
 - действие фактора на организм человека;
 - приведение допустимых норм с необходимой размерностью (со ссылкой на соответствующий нормативно-технический документ);
 - предлагаемые средства защиты;
 - (сначала коллективной защиты, затем индивидуальные защитные средства).
- 1.2. Анализ выявленных опасных факторов при разработке и эксплуатации проектируемого решения в следующей последовательности:
 - механические опасности (источники, средства защиты;
 - термические опасности (источники, средства защиты);
 - электробезопасность (в т.ч. статическое электричество, молниезащита источники, средства защиты);
 - пожаровзрывобезопасность (причины, профилактические мероприятия, первичные средства пожаротушения).

- 1.1 Выявление вредных факторов при технологическом процессе подготовки нефти: вредные вещества (метанол, этан, пропан, изо-бутан, сероводород, изопентан, оксид углерода, диоксид углерода, деэмульгаторы, ГОСТ Р 51858-2002. «Нефть»), производственный шум (ГОСТ 12.1.003-88 «Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности»); -микроклиматические условия(СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений»);
- предлагаемые средства защиты для работы на производстве:

- действие вредных веществ на организм;

- защита коллективная заземление электрооборудования, сепараторов, зданий сооружений, ограждение uвращающихся частей оборудования и других потенциально опасных мест, лестницы и ограждением, площадки \mathcal{C} перильным молниезащита и др.;
- индивидуальные средства защиты шланговые противогазы, антифоны спецодежда, спецобувь, защитная каска, защитные очки, рукавицы, фильтрующие противогазы, диэлектрические перчатки и коврики, антивибрационные коврики, при работе cметанолом дополнительно используют прорезиненные фартуки, резиновые canozu
- 1.2 Выявление опасных факторов при технологическом процессе подготовки нефти: -взрывоопасность (ГОСТ 12.1.011-78 «Смеси Взрывоопасные. Классификация и методы испытаний»);

-электробезопасность («ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты») - пожаровзрывоопасность (ГОСТ 12.1.044-89 — «Пожароопасность веществ и материалов»); -молниезащита производственных зданий и сооружений (СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»);

1.3 Выявление вредных факторов при работе на рабочем месте:

- освещение(СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»), шум (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки» - микроклиматические условия(ГОСТ 30494-2011. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»); 1.4 Выявление опасных факторов при работе на рабочем месте:

- -электробезопасность (ГОСТ 12.1.019-79 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»);
- пожаровзрывоопасность(ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»);

2. Экологическая безопасность:

- -зашита селитебной зоны
- -анализ воздействия объекта на атмосферу (выбросы);
- -анализ воздействия объекта на гидросферу (сбросы):
- -анализ воздействия объекта на литосферу (отходы);
- -разработать решения по обеспечению экологической безопасности со ссылками на НТД по охране окружающей среды.(ГОСТ 17.23.02-78)

-вредные вещества, выбрасываемые источниками загрязнения(метанол, диоксид углерода, оксид углерода ГОСТ Р 51858-2002. «Нефть»);

- производственно-дождевые сточные воды, содержащие нефтяные и взвешенные вещества, подтоварная вода(нефтепродукты, масла, фенол, ароматические углеводороды, сульфаты ГОСТ Р 51858-2002. «Нефть»);
- отходы в виде шламов, скапливающихся в резервуарах, (окисленные углеводороды (смолы, парафины), различные химические реагенты, использованные в процессе добычи, сбора и подготовки нефти ГОСТ Р 51858-2002. «Нефть»);
- -разработаны решения по обеспечению экологической безопасности(Стандарты системы стандартов безопасности труда(ССБТ), Санитарные правила и нормы(САНПиН), Правила безопасности(ПБ), Строительные нормы и правил(СНиП),

3. Безопасность в чрезвычайных ситуациях:

- перечень возможных ЧС при разработке и эксплуатации проектируемого решения;
- выбор наиболее типичной ЧС;

- перечень возможных ЧС при разработке и эксплуатации проектируемого решенияпожар, взрыв
- -разгерметизация

- разработка превентивных мер по предупреждению ЧС;
- разработка действий в результате возникшей ЧС и мер по ликвидации её последствий.

4. Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности:

- специальные (характерные при эксплуатации объекта исследования, проектируемой рабочей зоны) правовые нормы трудового законодательства;
- организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны.

- «Трудовой кодекс Российской Федерации» от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 30.12.2015)
- Федеральный закон от 10.01.2002г. N7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
- Федеральный закон от 21.07.1997 г. №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
- -Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2013 г. N 101 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности»
- -организационные мероприятия при компоновке рабочей зоны: технический перерыв, полная изоляция от производственных источников шума и вибрации.

Дата выдачи задания для раздела по линейному графику

Задание выдал консультант:

Должность	ФИО	Ученая степень, звание	Подпись	Дата
Профессор кафедры ЭБЖ ИНК	Ахмеджанов Р.Р.	д.б.н., профессор		

Задание принял к исполнению студент:

Группа	ФИО	Подпись	Дата
2K22	Эрдынеев Саян Биликтуевич		

Запланированные результаты обучения по программе

	T	T
Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)	Требования ФГОС ВПО, критериев и/или заинтересованных сторон
	Профессиональные компетенции	
P1	Применять базовые математические,	Требования ФГОС
	естественнонаучные, социально-экономические и	(ПК-1,2,3,19,20),
	специальные знания в профессиональной	Критерий 5 АИОР
	деятельности	$(\pi.1.1)$
P2	Применять знания в области энерго-и	Требования ФГОС
	ресурсосберегающих процессов и оборудования	(ПК-4,5,9,15 OK-7),
	химической технологии, нефтехимии и	Критерий 5 АИОР
	биотехнологии для решения производственных	(пп.1.1,1.2)
	задач	
Р3	Ставить и решать задачи производственного	Требования ФГОС
	анализа, связанные с созданием и переработкой	(ПК-4,5,8,11, ОК-2,4),
	материалов с использованием моделирования	Критерий 5 АИОР
	объектов и процессов химической технологии,	(пп.1.2
	нефтехимии и биотехнологии.	
P4	Проектировать и использовать новое энерго-и	
	ресурсосберегающее оборудование химической	(ПК-8,11,23,24),
	технологии, нефтехимии и биотехнологии	Критерий 5 АИОР
		(п.1.3)
P5	Проводить теоретические и	Требования ФГОС
	экспериментальные исследования в области	
	энерго-и ресурсосберегающих процессов	7,10), Критерий 5
	химической технологии, нефтехимии и	АИОР (п.1.4)
7.6	биотехнологии	T. 7
P6	Осваивать и эксплуатировать современное	<u> </u>
	высокотехнологичное оборудование,	
	обеспечивать его высокую эффективность и	
	надежность, соблюдать правила охраны здоровья	АИОР (п.1.5)
	и безопасности труда на производстве, выполнять	
D7	требования по защите окружающей среды.	Τηρδορονική ΦΕΟΟ
P7	Применять знания по проектному	Требования ФГОС
	менеджменту для ведения инновационной инженерной деятельности с учетом юридических	(ПК-3, 8, 9, 10, 11, 12, 13), Критерий 5
	аспектов защиты интеллектуальной	АИОР (п. 2.1),
	собственности	согласованный с
		требованиями
		международных
		стандартов EUR-ACE
		и FEANI
P8	Использовать современные компьютерные	Требования ФГОС
	методы вычисления, основанные на применении	(ПК-4, 5, 9, 10, 11, 14)
	современных эффективных программных	
	продуктов при расчете свойств материалов,	
	процессов, аппаратов и систем, характерных для	

Код результата	Результат обучения (выпускник должен быть готов)	Требования ФГОС ВПО, критериев и/или заинтересованных сторон
	профессиональной области деятельности; находить необходимую литературу, использовать компьютерные базы данных и другие источники информации	
	Общекультурные компетенции	
P9	Демонстрировать знания социальных, этических и культурных аспектов профессиональной деятельности.	Требования ФГОС (ОК-1,2,6-10), Критерий 5 АИОР (пп.2.4,2.5)
P10	Самостоятельно учиться и непрерывно повышать квалификацию в течение всего периода профессиональной деятельности.	Требования ФГОС (ОК-6,7,8), Критерий 5 АИОР (2.6)
P11	Владеть иностранным языком на уровне, позволяющем разрабатывать документацию, презентовать результаты профессиональной деятельности.	Требования ФГОС (ОК-11), Критерий 5 АИОР (п.2.2)
P12	Эффективно работать индивидуально и в коллективе, демонстрировать ответственность за результаты работы и готовность следовать корпоративной культуре организации.	Требования ФГОС (ОК-3,4,5,12) , Критерий 5 АИОР (пп.1.6, 2.3)

Реферат

Выпускная квалификационная работа содержит 110 страниц машинописного текста, 13 рисунков, 12 таблиц, 2 листа графических материалов.

Ключевые слова: Трехфазный сепаратор, нефть, сепарация нефть и газа, разделение нефти,

Объектом исследования является (ются): Трехфазный сепаратор преварительного сброса воды, установка подготовки и перекачки, разгазирование и обезвоживание нефти

Цель работы является разработка основного оборудования установки подготовки нефти «Пионерный»

В процессе исследования проводились исследования цеха подготовки и перекачки нефти №4,установки подготовки нефть «Пионерный», производился конструктивный расчет трехфазного сепаратора предварительного сброса воды.

В результате исследования был произведен конструктивно-механический расчет трехфазного сепаратора предварительного сброса воды,

Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики: производительность, основные геометрические размеры оборудования

Область применения: нефтегазовая промышленность

Экономическая эффективность/значимость работы заключалась в расчёте экономических показателей данного проекта

Выпускная квалификационная работа выполнена в редакторе «Microsoft Word», расчеты проведены в «Mathcad»

PAPER

Graduate qualification work contains 110 pages of typewritten text, 13 figures, 12 tables, 2 sheets of graphic material.

Keywords: three-phase separator, oil separation of oil and gas, separation of oil

The object of this study is (are): Three-phase separator, oil treatment plant, liberation and dehydration of oil

The aim is to develop the main equipment of oil treatment plant "Pionerny"

The study conducted research oil processing and pumping shop №4, oil treatment plant "Pionerny" produced a rational design of three-phase separator preliminary water removal.

The study was carried out structural and mechanical calculation of the three-phase separator preliminary water removal,

The basic constructive, technological and technical and operational characteristics: performance, basic geometrical sizes of equipment

Applications: Oil and Gas Industry

Cost-effectiveness / value of the work consisted in the calculation of the economic indicators of the project

Final qualifying work carried out in the «Microsoft Word» editor, calculations are carried out in the «Mathcad»

Оглавление

введение	14
1.ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ	16
2. ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ СХЕМЫ	24
3. ТРЕХФАЗНЫЙ СЕПАРАТОР	27
3.1 Технологический расчет	27
3.2. Механический расчет	28
3.1 Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки	29
3.1.1 Расчетные параметры	29
3.1.2 Расчет толщины стенки при гидравлическом испытании и при рабочем	
давлении	30
3.2 Расчет выпуклой (эллиптической) крышки	31
3.2.1 Расчет толщины стенки крышки при гидравлическом испытании и при	
рабочем давлении	32
3.3 Расчет штуцеров	33
3.3.1 Технологический расчет штуцеров	33
3.3.2 Расчет укрепления отверстия при внутреннем давлении	33
3.4 Расчет фланцевого соединения	49
3.4.1 Определение расчетных параметров	50
3.4.2 Расчет фланцевого соединения Ошибка! Закладка не опред	елена.
3.5 Расчет массы аппарата	62
3.6 Расчет седловых опор	63
4.БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭКОЛОГИЧНОСТЬ ПРОЕКТА	66
4.1 Выявление вредных факторов при технологическом процессе подготовки	
нефти	66
4.2 Выявление опасных факторов при технологическом процессе подготовки	
нефти:	74
4.3 Экологическая безопасность	78
4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях	82
4.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности	84
5.ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ	87
5.1 Расчёт плана производства	87
5.2 Расчёт капитальных вложений и стоимости основных и оборотных средств	89
5.3 Организация и планирование труда и заработной платы	90
5.4 Расчёт затрат на производство и калькуляция себестоимости	94
5.5. Экономинеская опенка проекта и выроды	96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	107
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	108

Введение

Сепарацией газа от нефти называют процесс отделения от жидкой фазы (нефти) газообразной фазы. Сепарация происходит при снижении давления и повышении температуры, а также вследствие молекулярной диффузии компонентов, содержащихся нефти, углеводородных других И пространство с их меньшей концентрацией, находящееся над нефтью. Вывод осуществляют В сепараторах, отсепарированного газа поддерживаются определенное давление и температура. Каждый такой пункт вывода отсепарированного газа называется ступенью сепарации газа. С учетом того, что выделяемый газ и жидкость обладают избыточным давлением, сепарацию фаз необходимо осуществлять в сосудах, работающих под давлением (сепараторах).

Одним из наиболее распространенных видов аппаратуры в объектах промыслового сбора, подготовки нефти и газа к транспорту являются сепараторы. Предназначаются эти аппараты для отделения газа от жидкости, жидкости от газа, а в некоторых случаях оба процесса могут сопровождаться разделением жидких фаз, отличающихся своими плотностями (нефть — вода, бензин — вода).

В системах подготовки нефти и газа сепараторы используются:

- на ступенях концевой, горячей и вакуумной сепарации, а также в качестве специальных секции или встроенных узлов в аппаратах, совмещающих нагрев, обезвоживание и обессоливание нефти с се сепарацией;
- перед компрессорными машинами в после них для уменьшения содержания капельной жидкости механических примесей в поступающем и выходящем газах;

- после узлов низкотемпературной конденсации для отделения газа от образовавшегося конденсата, а при положительных температурах и от углеводородного конденсата, и от воды;
- после колонн различного назначения для отделения верхнего продукта;
- внутри колони для предотвращения механического уноса жидкой фазы (отстойники).

В зависимости от места расположения и назначения к сепараторам предъявляются следующие основные требования:

- достижение равновесия фаз жидкость газ;
- максимальное отделение от нефти газовой фазы и механических примесей;
- очистка уходящего газа от капельной жидкости;
- предотвращение образования пены или разрушение ео;
- снижение влияния пульсации газонефтяного потока;
- четкое разделение жидких фаз (многофазные разделители).

Целью работы является разработка основного оборудования установки подготовки нефти м/р «Пионерный»

1.Обзор литературы

Двухфазный сепаратор – самое простое оборудование (из разрешенных к применению) для отделения газовой фазы от жидкой. Сепараторы бывают горизонтальными и вертикальными.

По характеру действующих сил сепараторы делятся на:

- 1. Гравитационные, разделение фаз в которых происходит за счет разности плотностей жидкости газа или твердых частиц газа.
- 2. Насадочные сепараторы, в которых фазы разделяются за счет сил тяжести и инерции.
- 3. Центробежные, разделение в которых происходит за счет центробежных и инерционных сил.

По форме и положению в пространстве сепараторы делятся на: цилиндрические горизонтальные с одной или двумя емкостями; цилиндрические вертикальные; сферические.

Существует множество сепараторов различных конструкций, но все они, как правило, состоят из следующих секций.

Основная сепарационная секция. Предназначается для отделения основной части жидкости (нефти, газового конденсата, воды) от входящего газожидкостного потока. Для обеспечения высокоэффективной предварительной сепарации и равномерного распределения потока по сечению аппарата применяют конструктивные устройства:

- тангенциальный ввод потока, при котором жидкость под действием центробежной силы отбрасывается к стенке сосуда и стекает по ней, а газ распределяется по сечению аппарата и выводится;
- отражательные устройства (пластины прямоугольной или круглой формы, полусферы), устанавливаемые на входе в сепаратор;
- встроенный циклон, устанавливаемый на входе в горизонтальный

сепаратор;

—конструкции, позволяющие осуществить раздельный ввод газа и жидкости в сепаратор.

Осадительная секция. В этой секции в газонефтяных сепараторах происходит дополнительное выделение пузырьков газа из жидкости. В газовых сепараторах жидкость в данной секции отделяется под действием гравитационных сил, а газ движется в сосуде с относительно низкой скоростью. В газовых сепараторах некоторых конструкций для снижения турбулентности применяют различные устройства — пластины, цилиндрические и полуцилиндрические поверхности.

Секция сбора жидкости. Служит для сбора жидкости, из которой почти полностью в предыдущих секциях выделился газ при температуре и давлении в сепараторе. Однако некоторое количество газа в ней имеется. Для сепараторов объем данной секции выбирают так, чтобы он позволил удержать отсепарированную жидкость в течение времени, необходимого для выхода пузырька газа на поверхность и вторичного попадания в газовый поток.

Секция каплеулавливания. Предназначена для улавливания частиц жидкости в уходящем из сепаратора газе. Секция состоит обычно из отбойных устройств (насадок) различного вида — керамических колец, жалюзи, пакетов из плетеной проволочной сетки и т. д. Критерием эффективности отделения капельной жидкости от газа является величина удельного уноса жидкости, которая должна находиться в пределах от 10 до 50 мг/м³ газа.

Эффективность работы отбойных насадок зависит от нескольких факторов, основными из которых являются: допустимая скорость набегания газа, определенное количество жидкости, поступающей с газом, равномерная загрузка насадки по площади ее поперечного сечения.

Кроме функций, выполняемых описанными секциями, в конструкциях сепараторов должны предусматриваться элементы, предотвращающие образование пены и гасящие ее, а также снижающие вредное влияние пульсации газожидкостного потока на сепарацию жидкости и газа. [4]

Трехфазная сепарация

Трёхфазные сепараторы позволяют разделить три несмешивающихся фазы (газ/нефть/вода) на составляющие компоненты. Искусственно смоделируем процессы, происходящие в данном оборудовании рисунок 1.




Рисунок 1 - Модель сепарации в системе нефть/газ/вода Самое большое различие между процессами двух и трёхфазной сепарации заключается в образовании дисперсной зоны между слоями нефти и воды. Данная одной фазы, зона состоит ИЗ очень маленьких капелек диспергированной в другой фазе; она не является чисто нефтяной или же водной, а занимает промежуточной положение между ними (μ илиндр I). Дисперсная зона является нестабильной и в течение определённого времени счёт процессов коалесценции происходит постепенный диспергированных капелек жидкости в непрерывную фазу (μ илиндр 2). За счёт этого происходит частичное «размывание» дисперсной зоны, что, в конечном счете, приводит к полному разделению фаз в системе нефть-вода ((Uunundp 3)). Таким образом, дисперсная зона играет роль «переправы» между двумя несмешивающимися жидкостями: осаждающиеся капли воды переходят в водную фазу, а капли нефти поднимаются через слой воды в

нефтяную фазу. Пузырьки газа, находящиеся как в нефтяной, так и в водной фазах, поднимаются вверх. Таким образом, пузырёк газа, поднимаясь из жидкой фазы с большей плотностью, должен последовательно преодолеть зону воды, дисперсную зону и слой нефти.

Таким образом, в процессе трёхфазной сепарации одновременно должны осуществляться четыре процесса:

- Пузырьки газа поднимаются в слое воды и нефти
- Капли воды осаждаются в слое нефти
- Капли нефти поднимаются в слое воды
- В дисперсной зоне происходит коалесценция капель дисперсной фазы с соответствующей непрерывной зоной.

И только через достаточно долгий период времени (цилиндр 3) происходит практически полное разделение фаз и система приходит в состояние термодинамического равновесия. Следует подчеркнуть, что присутствие дисперсной зоны приводит к значительному увеличению сложности расчёта размера оборудования. Во многих случаях использование времён удерживания нефти и газа в сепараторе позволяет значительно упростить данные расчёты, хотя принципиально возможно описание системы с помощью вычисления скоростей осаждения/всплытия капелек дисперсной фазы в непрерывной фазе.

На рисунке 2 представлено принципиальное устройство и технологические особенности работы трёхфазного сепаратора, в частности, показано, что на входе в сепаратор происходит постепенное разделение смеси на газовую и дисперсную зону, которая затем постепенно размывается.




Рисунок 2 - Принцип работы трехфазного сепаратора

Использование сепараторов в установках подготовки нефти и газа В установках подготовки нефти(УПН) наиболее распространены горизонтальные сепараторы. Их устанавливают как на первых, так и на концевых ступенях сепарации. Известно, что в газонефтяной смеси, поступающей па центральный пункт сбора, содержится значительное количество механических примесей. В этих условиях наиболее рационально применение вертикальных сепараторов, имеющих хороший естественный сток. Однако, как было показано выше, горизонтальные сепараторы имеют более высокую единичную производительность. Эго преимущество оказалось решающим, и горизонтальные нефтегазосепараторы применяются наиболее широко. Кроме того, вертикальные сепараторы неудобны в обслуживании при необходимости их установки на постаменты высотой 6— 12 м. Применяются одно- и двухкорпусные горизонтальные цилиндрические сепараторы. Двухкорпусные сепараторы менее распространены на промыслах, так как они обычно имеют меньшую площадь газового потока и меньшую поверхность контакта по сравнению с однокорпусными сепараторами сопоставимой стоимости. Время отстоя жидкости в двухкорпусных сепараторах также меньше, чем в однокорпусных.

При необходимости очистки газа от капельной жидкости в газонефтяных сепараторах применяют отбойники различных конструкций и устанавливают их в сепараторах. Два отбойника часто устанавливают последовательно, если требования к уходящему из сепаратора газу по наличию капельной жидкости очень высоки. Это бывает в тех случаях, когда газ направляют на компрессорные станции. Два отбойника можно установить и для параллельной работы, если производительность по газу особенно велика.

В шестидесятые годы в нефтяной промышленности широко использовались горизонтальные газонефтесепараторы с гидроциклонными приставками, позволяющими интенсифицировать работу сепаратора. Однако гидроциклонные сепараторы неодинаково эффективно работают на месторождениях с различными газовыми факторами. Так, при газовых факторах 300—400 м³/м³ отмечается их неустойчивая работа. Кроме того, резкое изменение объема поступающей смеси также снижает эффективность их работы. Поэтому применять пх следует только после тщательного анализа всех условий.

Вертикальные сепараторы более широко применяются в установках подготовки газа. При невысоких и средних производительностях им следует отдавать предпочтение при необходимости разделения трех фаз: газа, конденсата и воды. По сравнению с горизонтальными сепараторами условия отделения жидких фаз от воды в вертикальном аппарате наиболее благоприятны. Кроме того, в условиях множества разнообразных аппаратов на газоочистных к газобензиновых производствах, небольшая площадь, занимаемая вертикальными сепараторами. — важное преимущество.

Выбор сепаратора того или иного типа должен осуществляться па основе технико-экономического анализа с минимизацией приведенных затрат при сопоставимости качества продукции.

Вопросы сепарации и предварительного сброса воды особенно остро встают в тех случаях, когда обводненность продукции скважин начинает превышать 25–30%, так как существующие комплексы подготовки нефти УПН в начальный период разработки нефтяных месторождений рассчитывались для приема сырья, содержащего не более 30% пластовой воды, и имели очистные сооружения соответствующей производительности. Поэтому задача повышения производительности установок подготовки нефти и объектов очистки воды на поздней стадии разработки нефтяных месторождений решается путем организации предварительного сброса воды в системе сбора или УПН. Поскольку предварительный сброс воды на УПН, предусматривает одновременно выделение из нефти газа, правильный выбор параметров и режимов предварительного сброса воды и сепарации газа является актуальной проблемой. В практике сброс попутно добываемой воды до 10% остаточной воды в нефти осуществляется, как правило, при естественной температуре жидкости и при добавлении деэмульгатора (при обводненности добываемой продукции 40–70%). При обводненности более 70% происходит обращение фаз, при котором внешней фазой становится вода, и в этом случае производится сброс так называемой свободной воды.

Организация предварительного сброса воды должна предусматривать как мероприятия по повышению качества сепарации и обезвоживания нефти, так и по получению качественной пластовой воды без использования значительных дополнительных средств, т.к. при высокой обводненности продукции скважин (80-90%) значительный объем капитальных вложений приходится на сооружения по очистке воды (порядка 40-50% от стоимости УПН).

Наиболее эффективно сброс и утилизация свободной пластовой воды в условиях добычи нефти и газа могут быть решены в процессе сепарации нефти от газа с использованием трехфазных сепараторов и концевых делителей фаз.

Качество частично обезвоженной нефти колеблется в широких и зависит от соблюдения тепло химических условий разрушения бронирующих оболочек на каплях эмульгированной воды. Данные аппараты позволяют получить незначительно загрязненную воду непосредственно в процессе её сброса.

Использование трехфазных сепараторов позволяет значительно повысить качество сепарации за счет гашения пульсаций поступающего потока, гашения образовавшейся пены, отбору и обработке при данных условиях всего объема газа, поступающего на сепарационный узел совместно с жидкостью, при этом достигается значительное снижение обводненности нефти. На качество отдельных фаз при совмещении процессов сепарации и предварительного сброса в различных узлах технологической цепочки первичной подготовки обводненной нефти значительно влияют газосодержание продукции скважин на входе в аппарат, гидродинамические условия, так и нагрузка по жидкости. [4]

2. Описание технологической схемы [34]

Сырая нефть с давлением 0,3-0,8МПа, поступает на оперативные узлы учета нефти с направлений: Первомайского, Западно — Катыльгинского, Оленьего, Ломового, Южно-Черемшанского и Крапивинского месторождений. Газожидкостная смесь от Катыльгинского и Онтонигайского месторождений поступает напрямую на вход установки подготовки нефти.

Газожидкостная смесь с давлением 0,2-0,8МПа из коллектора после узлов учета нефти поступает в трехфазные сепараторы ТФС-1, ТФС-2 через задвижки A₃1, 2_H, 1_H.

С целью увеличения интенсивности обезвоживания, перед входом в сепараторы предварительного сброса воды ТФС-1,ТФС-2 в трубопровод предусмотрена подача деэмульгатора от БРХ с давлением 0,3-0,8МПа через задвижку 1а.

Добавление деэмульгатора в сырую нефть дает возможность разрушить слои природных стабилизаторов нефтяной эмульсии, входящих в состав защитных оболочек глобул воды и способствует их переводу с границы раздела фаз в объем.

Трехфазный сепаратор представляет собой горизонтальный отстойный аппарат объемом 200м3. Внутри аппарата на уровне 225см расположена перегородка, которая делит аппарат на два отсека (технологический и буферный). Нефтеводогазовая смесь поступает в сепараторы через устройство ввода, где плавно подается на верхний уровень жидкой фазы с малым образованием пены и равномерно распределяется по сечению сепаратора перегородкой из просечно-вытяжного листа. Далее нефть проходит пакеты Л-образных пластин, освобождаясь от газа и поступает в секцию сбора нефти.

Попутный нефтяной газ из аппаратов ТФС-1(ТФС-2) через задвижки №121г(125г) подается на установку осушки газа, либо через задвижки №3г, 4г, 5г(№8г, 9г, 10г) утилизируется на факеле высокого или через задвижки №2г(7г) на факеле низкого давления.

Подтоварная вода по межфазному уровню под собственным давлением подается из сепараторов ТФС-1 (через задвижки №1в, 3в, 4в, 5в, клапан LCV4111) и ТФС-2 (через задвижки №2в, 6в, 7в, 8в, 10в, 11в, через узел замера поз. FQIR-3111а задвижки 10в,11в(FQIR-31116 задвижки 30в,31в) на очистные сооружения.

Для обеспечения контроля качества выхода нефти на трубопроводе нефти после ТФС-1,2 расположен ручной пробоотборник.

Нефть прошедшая предварительное обезвоживание в сепараторах ТФС-1, ТФС-2 поступает в подогреватели нефти, представляющие собой печи трубчатые блочные (ПТБ-10). Тепловая мощность печи 10 Гкал/час(11,6МВт). Нефть в печах подогревается до температуры $40-50^{\circ}$ С за счет сжигания попутного нефтяного газа. В теплообменной камере осуществляется процесс теплообмена между продуктами сгорания топливного газа, омывающими наружные поверхности труб секций змеевика, и нагреваемым продуктом, перемещающимся внутри труб змеевика. Сжигание осуществляется с принудительной подачей воздуха вентилятором радиальным электрическим приводом Имеется возможность поддержания оптимального соотношения воздух-газ с помощью заслонок, находящихся на коллекторе и линиях подачи воздуха форсункам И частотного регулирования электрического привода вентилятора.

Горячая нефть после печей ПТБ через задвижки 9н,10н поступает в сепараторы концевой ступени сепарации КСУ-1, КСУ-2, где происходит ее полное разгазирование при давлении 2,0-5,0КПа. Выделившийся попутный нефтяной газ утилизируется на факеле низкого давления.

Нефть из сепараторов КСУ-1, КСУ-2 за счет разности высотных отметок сливается через задвижки 11н,12н,14н,15н в электродегидраторы ЭГ-1, ЭГ-2, где происходит дальнейшее обезвоживание нефти.

Электродегидратор представляет собой горизонтальный отстойный аппарат, в котором на подвесных изоляторах закреплены электроды решетчатой

конструкции, подсоединенные к высоковольтной обмотке трансформатора. Питание трансформатора осуществляется от сети с напряжением V=380 В. Нефть подается в электродегидратор через маточник, обеспечивающий равномерное поступление ее по всему сечению аппарата. Для более эффективной работы электродегидратора, необходимо поддерживать уровень воды на высоте 200-300 мм выше маточника. В этом случае эмульсия нефти проходит слой отстоявшейся воды, где происходит водная промывка эмульсии и отделение пластовой воды. Затем эмульсия подвергается обработке в зоне слабой напряженности электрического поля (уровень воды — нижние электроды) и в зоне сильной напряженности междуэлектродного пространства. Нормальная работа электродегидратора возможна только при полном заполнении его нефтью и отсутствия газовой «подушки». С этой целью регулирование уровня производится в КСУ-1,2 расположенным на отметке выше ЭГ-1,2 и обеспечивающем полное их заполнение нефтью, а также отвод газовой фазы из ЭГ-1, 2 в КСУ-1,2

Подтоварная вода из ЭГ-1 поступает на узел учета и далее на очистные сооружения.

Отделившийся попутный газ с КСУ-1, КСУ-2 утилизируется на факеле низкого давления

После электродегидраторов ЭГ-1,2 нефть поступает в технологические резервуары PBC-7,8.

Ввод нефти в РВС №7(8) производится через распределительный коллектор, расположенный на отметке +1000 мм от днища резервуара, в водяную подушку для окончательной промывки. Из резервуаров нефть поступает в приемный коллектор насосов внешней перекачки и далее, пройдя узел учета нефти в нефтепровод.

3. Трехфазный сепаратор

3.1 Технологический расчет

Исходные данные:

$Q_{\rm 2M} := 10600$	$_{ m M}^3/{ m cyr}$	Нагрузка по эмульсии	[34]
P := 0.8	МПа	Давление в сепараторе	[34]
t := 5	°C	Температура эмульсии	[34]
d := 0.0003	M	Диаметр капель воды	
$M_{\Gamma} := 32.06$	кг/моль	Средняя молекулярная масса	[34]
$\rho_{\text{H}} := 843$	$\frac{\kappa\Gamma}{3}$	Плотность нефти	[34]
y := 104.7	$\frac{M}{T}$	Газонасыщенность	[2]
$\rho_{\Gamma} := 1.4$	$\frac{\kappa\Gamma}{3}$	Плотность газа	[34]
g := 9.81	$\frac{M}{c^2}$	Ускорение свободного падения	

Средняя молекулярная масса нефти [1]:

$$M_{\rm H} := 44.3 \cdot \frac{\rho_{\rm H} + \rho_{\rm \Gamma} \cdot y}{1030 - \rho_{\rm H} + 1.845 \cdot y} = 115.312$$
 КГ/МОЛЬ (1)

Молярная доля газообразной фазы в ТФС [1]:

$$N_{V} := \frac{n_{\Gamma}}{n_{H} + n_{\Gamma}} \qquad (2)$$

$$N_{V} := 0.35c$$
 (3)

Отсюда следует:

$$n_{\Gamma} = 0.403 \cdot n_{H} \quad (4)$$

Так как масса вещества равна произведению числа молей вещества на его молекулярную массу, то масса нефти в сепараторе равна [1]:

$$m_{H} = n_{\Gamma} \cdot M_{I} \tag{5}$$

Ot :=
$$0.803 \cdot \frac{M_{\Gamma}}{M_{H}} = 0.223$$
 (6)

Так как максимальная нагрузка сепаратора 10600 м^3 /сут по жидкости, обводненной до 10%, то нефти в ней [4] :

$$N_n := Q_{9M} \cdot 0.9 = 9.54 \times 10^3 \text{ M}^3/\text{cyr}$$
 (7)

Масса которой равна [4]:

$$G_{H} := N_{n} \cdot \frac{\rho_{H}}{10^{3}} = 8.042 \times 10^{3} \text{ KG/cyt}$$
 (8)

Массовая нагрузка на ТФС по газу [4]:

$$G_r := G_H \cdot Ot \cdot 10^3 = 1.795 \times 10^6 \text{ T/cyt}$$
 (9)

Объемная нагрузка на ТФС [4]:

$$Q_r := 22.4 \cdot \frac{G_r}{M_r} = 1.254 \times 10^6 \text{ M}^3/\text{cyr}$$
 (10)

Принимаем по ТУ 8351-076-002117298-96 трехфазный сепаратор типа НГСВ-1,6-3400

Длина сепаратора 23460 мм Диаметр 3400 мм

3.2. Механический расчет Исходные данные:

$D_{BHYT} := 3400$	MM	Внутренний диаметр аппарата	
$P_{pa\delta} := 0.8$	МПа	Рабочее давление аппарата	
ν := 0.75		Степень заполнения аппарата рабочей средой	
Т _{расч} := 15	oC	Максимальная температура среды	
T.:= 20	лет	Срок эксплуатации аппарата	
$\Pi := 0.1$	мм/год	Скорость коррозии сталей 09Г2С	
ρ _{среды} := 856.5	$\kappa\Gamma/M^3$	Плотность рабочей среды	[34]

$\rho_{\text{воды}} := 998$	$_{\rm K\Gamma/M}3$	Плотность воды при гидравлическом испытании	
φ := 1		Коэффициент прочности сварного шва	[5]
$\sigma_{20} := 19\epsilon$	МПа	Допускаемое напряжение при $20~^{0}\mathrm{C}$	[5]
$\sigma_t = 197$	МПа	Допускаемое напряжение при рабочей температуре	[5]
$R_{e.20} := 300$	МПа	Минимальное значение предела текучести при температуре $20~^{0}\mathrm{C}$	[5]
$n_{\scriptscriptstyle m T} := 1.1$		Коэффициент запаса прочности по пределу текучести	[5]
$\eta := 0.9$		Коэффициент номинального уменьшения допускаемого напряжения	[5]
$L_{\Delta} := 21000 \cdot 10^{-3}$	M	Длина обечайки	

3.1 Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки, нагруженной внутренним избыточным давлением




Рисунок. З Расчетная схема цилиндрической обечайки

3.1.1 Расчетные параметры:

Расчетное значение внутреннего избыточного давления:

$$P_{\text{расч}} := P_{\text{раб}} + \frac{\left(\rho_{\text{среды}} \cdot g \cdot \nu \cdot D_{\text{внут}}\right)}{10^9} = 0.821$$
 МПа (11)

т.к расчетная температура меньше $20~^{\circ}\mathrm{C}$, то допускаемое напряжение принимаем такими же, как и при $20~^{\circ}\mathrm{C}$

$$\sigma_t = \sigma_{20} = 196 \text{ M}\Pi a$$
 (12)

Давление при испытании на прочность:

$$P_{\text{исп}} := 1.25 \cdot P_{\text{расч}} \cdot \frac{\sigma_{20}}{\sigma_{t}} = 1 \qquad M\Pi a \tag{13} \label{eq:pucn}$$

Давление при гидравлическом испытании:

$$P_{\text{исп. pacq}} := P_{\text{исп}} + \frac{\left(\rho_{\text{воды}} \cdot g \cdot D_{\text{внут}}\right)}{10^9} = 1.033 \quad M\Pi a \quad (14)$$

Допускаемое напряжение для стали 09Г2С при гидравлических испытаниях:

$$\sigma_{\text{\tiny M}} := \text{Floor}\left(\frac{R_{\text{e},20}}{n_{\text{\tiny T}}}, 0.5\right) = 272.5 \text{ M}\Pi a$$
 (15)

3.1.2 Расчет толщины стенки при гидравлическом испытании и при рабочем давлении:

Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки:

- при рабочих условиях:

$$s_{\text{pacy}} = \frac{P_{\text{pacy}} \cdot D_{\text{BHyT}}}{2 \cdot \sigma_{\text{t}} \cdot \sigma_{\text{t}} - P_{\text{pacy}}} = 7.14 \quad \text{MM}$$
 (16)

- при гидравлических испытаниях:

$$s_{\text{ucn.pacu}} := \frac{P_{\text{ucn.pacu}} \cdot D_{\text{внут}}}{2 \cdot \sigma_{\text{u}} \cdot \phi - P_{\text{ucn.pacu}}} = 5.82 \text{ MM}$$
 (17)

Прибавка на коррозию:

$$c_1 := T \cdot \Pi = 2 \text{ MM}$$
 (18)

Принимаем исполнительную толщину цилиндрической обечайки:

$$s_{pa\,c\,ч.\,oб\,e\,чa\,йки}=max(s_{pa\,6.pa\,c\,ч}\,s_{uc\,п.pa\,c\,)}=7.14\,MM$$
 $s_{oб\,e\,чa\,йки.\,дe\,йст\,i\!\!\!\!=}\,ceil(s_{pa\,c\,ч.\,oб\,e\,чa\,йки}\!\!\!\!+c_1)=10\,MM$

Принимаем из стандартного ряда[7]:

$$s_{\text{обечайки.действ}} \coloneqq 12 \ \text{MM}$$

*(с прибавками на компенсацию минусового допуска и компенсации утонения стенки при технологических операциях)

Проверка условия применения формул для обечаек при D>200

Prov = "Условие применения формул выполняются"

Расчет допускаемого давления

Расчет допускаемого внутреннего избыточного давления:

- при рабочих условиях:

$$P_{\text{доп.рабоч.об}} := \frac{2 \cdot \sigma_{t} \cdot \phi \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_{1}\right)}{D_{\text{внут}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_{1}\right)} = 1.15 \text{ M}\Pi a \tag{18}$$

- при условиях испытания:

$$P_{\text{доп. испыт. of}} := \frac{2 \cdot \sigma_{\text{и}} \cdot \phi \cdot \left(s_{\text{обечайки. действ}} - c_1\right)}{D_{\text{внут}} + \left(s_{\text{обечайки. действ}} - c_1\right)} = 1.598 \text{ M}\Pi a$$
 (19)

Проверка выполнения условия прочности цилиндрической обечайки

Проверка выполнения условия прочности цилиндрической обечайки под действием внутреннего давления в рабочих условиях.

$$U_{\text{проч.ра}\,6} :=$$
 "Условие прочности выполнияется" іf $P_{\text{доп.ра}\,60^{\text{ч.о}}} \ge P_{\text{ра}\,\text{сч}}$ "Условие прочности не выполняется" іf $P_{\text{доп.ра}\,60^{\text{ч.о}}} < P_{\text{ра}\,\text{сч}}$ $U_{\text{проч.ра}\,6} =$ "Условие прочности выполнияется"

Проверка выполнения условия прочности цилиндрической обечайки под действием внутреннего давления в условиях испытания

$$U_{\text{проч.ис п.}} \coloneqq \begin{bmatrix} \text{"Условие прочности выполнияется"} & \text{if } P_{\text{доп.ис пыт. oб}} \geq P_{\text{ра сч}} \\ \\ \text{"Условие прочности не выполняется"} & \text{if } P_{\text{доп.ис пыт. oб}} < P_{\text{ис п.ра сч}} \\ \\ U_{\text{проч.ис п.}} = \text{"Условие прочности выполнияется"} \\ \end{bmatrix}$$

3.2 Расчет выпуклой (эллиптической) крышки




Рисунок. 4 Расчетная схема эллиптической крышки

3.2.1 Расчет толщины стенки крышки при гидравлическом испытании и при рабочем давлении:

$$S_{\text{р.эллип.крышки}} := \max \left(\frac{P_{\text{расч}} \cdot D_{\text{внут}}}{2 \cdot \sigma_{\text{t}} \cdot \phi - 0.\$P_{\text{расч}}}, \frac{P_{\text{исп.расч}} \cdot D_{\text{внут}}}{2 \cdot \sigma_{\text{u}} \cdot \phi - 0.\$P_{\text{исп.расч}}} \right) = 7.132 \text{ MM} \quad (20)$$

$$s_{\text{эллипт.крышки}} := \text{ceil}(S_{\text{р.эллип.крышки}} + c_1) = 10 \text{ MM} \quad (21)$$

Принимаем исполнительную толщину из стандартного ряда

Sэллинт крышки:= 12

Проверка условия применения формул для эллиптических крышек:

$$\begin{array}{ll} \text{Prov} := & \text{"Условия} & \text{применения формул выполняются"} & \text{if } 0.002 \leq \frac{s_{\text{эллипт.крышки}} - c_1}{D_{\text{внут}}} \leq 0.1 \\ & \text{"Условия} & \text{НЕ выполняется"} & \text{otherwise} \end{array}$$

Prov = "Условия применения формул выполняются"

Расчет допускаемого давления

Расчет допускаемого внутреннего избыточного давления:

- при рабочих условиях:
$$P_{\text{доп.рабоч.кр}} \coloneqq \frac{2 \cdot \sigma_t \cdot \phi \cdot \left(s_{\text{эллипт.крышки}} - c_1\right)}{D_{\text{внут}} + 0.5 \left(s_{\text{эллипт.крышки}} - c_1\right)} = 1.151 \ \text{МПа} \qquad (22)$$

- при условиях испытания:

$$P_{\text{доп.испыт.кр}} := \frac{2 \cdot \sigma_{\text{и}} \cdot \phi \cdot (s_{\text{элл ипт.крышки}} - c_1)}{D_{\text{внут}} + 0.5 (s_{\text{элл ипт.крышки}} - c_1)} = 1.601 \ \text{МПа}$$
 (23)

Проверка выполнения условия прочности эллиптической крышки

Проверка выполнения условия прочности эллиптической крышки под действием внутреннего давления в рабочих условиях.

$$U_{\text{проч.ра б.кр.}}$$
:= "Условие прочности выполнияется" іf $P_{\text{доп.ра боч. кр}} \ge P_{\text{ра сч}}$ "Условие прочности не выполняется" іf $P_{\text{доп.ра боч. кр}} < P_{\text{ра сч}}$ $U_{\text{проч.ра б.кр.}}$ = "Условие прочности выполнияется"

Проверка выполнения условия прочности эллиптической крышки под действием внутреннего давления в рабочих условиях.

$$U_{\text{проч.ис п.кр.}} \coloneqq \begin{bmatrix} \text{"Условие прочности выполняется"} & \text{if } P_{\text{доп.ис пыт.кр}} \geq P_{\text{расч}} \\ \\ \text{"Условие прочности не выполняется"} & \text{if } P_{\text{доп.ис пыт.кр}} < P_{\text{ис п.расч}} \\ \\ U_{\text{проч.ис п.кр.}} = \text{"Условие прочности выполняется"} \\ \end{bmatrix}$$

Принимаем исполнительную толщину стенки эллиптической крышки 12 мм.

3.3 Расчет штуцеров

3.3.1 Технологический расчет штуцеров

 $Q_{M} := 443 \text{ м}^3/\text{ч}$ - объемная производительность эмульсии; [34]

$$Q_{\rm H} := 237$$
 м³/ч - объемная производительность нефти; [34]

Расчет диаметров штуцеров проводим по формуле[8]:

$$d_y = \sqrt{\frac{4 \cdot Q}{\pi \cdot \omega}}$$

где ω - скорость движения эмульсии, принимаем скорость движения равную $\omega := 1 \text{ M/C}$

Штуцер для ввода эмульсии:
$$d_y := \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{\scriptscriptstyle \text{ЭМ}}}{\pi \cdot \omega \cdot 3600}} = 0.396 \ \text{м} \qquad \text{(24)}$$

Принимаем штуцер с Dy=400 мм


Штуцер для выхода нефти:

$$d_{XX} = \sqrt{\frac{4 \cdot Q_{H}}{\pi \cdot \omega \cdot 3600}} = 0.29$$
 (25)

Принимаем штуцер с Dy=300 мм

Остальные диаметры штуцеров принимаем конструктивно, исходя из функционального назначения.

3.3.2 Расчет укрепления отверстия при внутреннем давлении:






Рисунок. 5 Схема укрепления отверстии

Внутренние диаметры штуцеров:

 $d_1 := 800$ мм

 $d_2 := 500$ мм

 $d_3 := 400$ мм

 $d_4 := 300$ mm

 $d_5 := 250$ MM

 $d_6:=200\ {\rm MM}$

 $d_7 := 150 \text{ MM}$

 $d_8 := 100$ mm

 $d_9 := 50$ MM

Расстояния от центра укрепляемого отверстия до центра эллиптической крышки

 $x_1 := 0$ MM

 $x_2 := 900$ MM

 $x_3 := 1000 \text{ MM}$

 $x_4 := 1100$ мм

Основные формулы расчета:

Расчетные диаметры

-для цилиндрической обечайки:

$$D_{p.oбeq} := D_{BHyT} = 3.4 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (26)

-для эллиптической крышки:

$$D_{p, J, 1} := 2 \cdot D_{BHYT} \cdot \sqrt{1 - 3 \cdot \left(\frac{x_l}{D_{BHYT}}\right)^2} = 6.8 \times 10^3 \quad \text{MM} \quad (27)$$

$$D_{p, J, 2} := 2 \cdot D_{BHYT} \cdot \sqrt{1 - 3 \cdot \left(\frac{x_2}{D_{BHYT}}\right)^2} = 6.043 \times 10^3 \quad \text{MM} \quad (28)$$

$$D_{p,q,2} := 2 \cdot D_{BHYT} \cdot \sqrt{1 - 3 \cdot \left(\frac{x_2}{D_{BHYT}}\right)^2} = 6.043 \times 10^3 \text{ MM} (28)$$

$$\begin{split} & D_{p,\text{d},3} := 2 \cdot D_{\text{внут}} \cdot \sqrt{1 - 3 \cdot \left(\frac{x_3}{D_{\text{внут}}}\right)^2} = 5.851 \times 10^3 \quad \text{mm} \quad \text{(29)} \\ & D_{p,\text{d},4} := 2 \cdot D_{\text{внут}} \cdot \sqrt{1 - 3 \cdot \left(\frac{x_4}{D_{\text{внут}}}\right)^2} = 5.632 \times 10^3 \quad \text{mm} \quad \text{(30)} \end{split}$$

Расчетный диаметр отверстия для штуцеров:

-для цилиндрической обечайки:

$$\begin{split} d_{p1} &:= d_1 + 2c_1 = 804 & \text{MM} \\ d_{p2} &:= d_2 + 2c_1 = 504 & \text{MM} \\ d_{p3} &:= d_3 + 2c_1 = 404 & \text{MM} \\ d_{p4} &:= d_4 + 2c_1 = 304 & \text{MM} \\ d_{p5} &:= d_5 + 2c_1 = 254 & \text{MM} \\ d_{p6} &:= d_6 + 2c_1 = 204 & \text{MM} \\ d_{p7} &:= d_7 + 2c_1 = 154 & \text{MM} \\ d_{p8} &:= d_8 + 2c_1 = 104 & \text{MM} \\ d_{p9} &:= d_9 + 2c_1 = 54 & \text{MM} \end{split}$$

-для эллиптической крышки:

$$\begin{split} d_{p10} &:= \frac{\left(d_2 + 2c_1\right)}{\sqrt{1 - 2 \cdot \left(\frac{x_1}{D_{p.\pi.1}}\right)^2}} = 504 \text{ mm} \quad (31) \\ d_{p11} &:= \frac{\left(d_3 + 2c_1\right)}{\sqrt{1 - 2 \cdot \left(\frac{x_2}{D_{p.\pi.2}}\right)^2}} = 413.27 \text{ mm} \quad (32) \\ d_{p12} &:= \frac{\left(d_9 + 2c_1\right)}{\sqrt{1 - 2 \cdot \left(\frac{x_3}{D_{p.\pi.3}}\right)^2}} = 55.65 \text{ mm} \quad (33) \\ d_{p13} &:= \frac{\left(d_9 + 2c_1\right)}{\sqrt{1 - 2 \cdot \left(\frac{x_4}{D_{p.\pi.4}}\right)^2}} = 56.186 \text{ mm} \quad (34) \end{split}$$

Расчет толщины стенок

Для шутцеров d=800 мм
$$s_{\text{штуц.Ду800.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_1 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}} \right)}, \frac{P_{\text{исп.расy}} \cdot \left(d_1 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{исп.расy}} \right)} \right] = 1.688 \text{ мм} \qquad (35)$$

Для шутцеров d=500 м

$$s_{\text{шпуш.Ду500.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_2 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}} \right)}, \frac{P_{\text{исп.расy}} \cdot \left(d_2 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{исп.расy}} \right)} \right] = 1.058 \text{ mm}$$
 (36)

Для шутцеров d=400 мм

$$s_{\text{шпуш.Ду400.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_3 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}} \right)}, \frac{P_{\text{исп.расy}} \cdot \left(d_3 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{исп.расy}} \right)} \right] = 0.848 \text{ MM}$$
 (37)

Для шутцеров d=300 мм

$$s_{\text{шпуш.Ду300.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_4 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}}\right)}, \frac{P_{\text{исп. pacy}} \cdot \left(d_4 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{исп. pacy}}\right)} \right] = 0.638 \text{ MM}$$
 (38)

Для шутцеров d=250 мм

$$s_{\text{IIITYII.},\text{IJy250.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_5 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}}\right)}, \frac{P_{\text{IICTI.pacy}} \cdot \left(d_5 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{IICTI.pacy}}\right)} \right] = 0.533 \text{ mm} \quad (39)$$

Для шутцеров d=200 мм

$$s_{\text{IIITYII.},\text{IJy2000.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_6 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}}\right)}, \frac{P_{\text{ucn.pacy}} \cdot \left(d_6 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{ucn.pacy}}\right)} \right] = 0.428 \text{ mm} \quad (40)$$

Для шутцеров d=150 мм

$$s_{\text{IIITYII.},\text{IJy150.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_7 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}}\right)}, \frac{P_{\text{IICII.},\text{pacy}} \cdot \left(d_7 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{IICII.},\text{pacy}}\right)} \right] = 0.323 \text{ MM} \quad (41)$$

Для шутцеров d=100 мм

$$s_{\text{шпуц.},\text{Ду100.p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_8 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}}\right)}, \frac{P_{\text{исп. pacy}} \cdot \left(d_8 + 2c_1\right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{исп. pacy}}\right)} \right] = 0.218 \text{ MM} \quad (42)$$

Для шутцеров d=50 мм

$$s_{\text{штуп,Ду50,p}} := \text{max} \left[\frac{P_{\text{pacy}} \cdot \left(d_9 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_t - P_{\text{pacy}} \right)}, \frac{P_{\text{исп.расy}} \cdot \left(d_9 + 2c_1 \right)}{\left(2 \cdot \phi \cdot \sigma_u - P_{\text{исп.расy}} \right)} \right] = 0.113 \text{ MM}$$
 (43)

Принимаем штуцера по [6],

Труба 820х10-09Г2С

Толщина стенки штуцера 10 мм.

Труба 530х10-09Г2С

Толщина стенки штуцера 10 мм.

Труба 426х10-09Г2С

Толщина стенки штуцера 10 мм.

Труба 325х10-09Г2С

Толщина стенки штуцера 10 мм.

Труба 273х7-09Г2С

Толщина стенки штуцера 7 мм.

Труба 219х7-09Г2С

Толщина стенки штуцера 7 мм.

Труба 159х4.5-09Г2С

Толщина стенки штуцера 4.5 мм

Труба 108х4-09Г2С

Толщина стенки штуцера 4 мм

Труба 57х3.5-09Г2С

Толщина стенки штуцера 3.5 мм

 $s_{\text{IIITY II.} , \text{IJy} 500} := 1$ (MM

 $s_{\text{IIITY II.} , \text{IIV} 400} := 1$ (MM

 $s_{\text{шту ц.Ду300}} = 1$ MM

 $s_{\text{IIITY II.} \square y 250} = 7$ MM

 $s_{\text{шту ц.Ду200}} = 7$ ММ

 $s_{\text{IIITV II.} \exists \text{V} 150} := 4.4$ MM

 $s_{\text{IIITY II.} \square y 100} := 4$ MM

 $s_{\text{шту ц.Ду50}} := 3.$ ММ

Расчетные длины штуцеров

Расчетные длины внешней и внутренней части клуглого штуцера, учавствующие в укреплениии отверстий.

 ${\bf l}_1:=$ 35(мм - принимаем исполнительную длину внешней части штуцера

 $l_2 := 100\,$ мм - принимаем исполнительную длину внутренней части штуцера

-для штуцера Ду800:

$$l_{1p.\text{Impyl},\text{$Jy800$}} := \text{min} \Big[l_1, 125 \cdot \sqrt{\left(d_1 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{Impyl},\text{$Jy800$}} - c_1 \right)} \Big] = 100.25 \quad \text{MM} \qquad (44)$$

$$l_{2p.\text{untyu},\text{Jy800}} := \text{min} \Big[l_1, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_1 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{untyu},\text{Jy800}} - c_1 \right)} \Big] = 40.1 \quad \text{mm} \tag{45}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{IIITY II}, \text{Jy}800} := \text{ceil} \Big(\text{max} \Big(l_{1p.\text{IIITY II}, \text{Jy}800} l_1 \Big) \Big) = 350 \text{ MM.} \quad \textbf{(46)}$$

$$l_{2.\text{IIITY II}, Jy800} := \text{ceil} \Big(\text{max} \Big(l_{2p.\text{IIITY II}, Jy800} l_2 \Big) \Big) = 100 \text{ MM}. \quad \left(47\right)$$

-для штуцера Ду500:

$$l_{1p, unrytt, J_{V}500} := min \left[l_{1}, 1.25 \cdot \sqrt{(d_{2} + 2c_{1}) \cdot (s_{unrytt, J_{V}500} - c_{1})} \right] = 79.373 \text{ MM} (48)$$

Принимаем:

$$l_{1,\text{шту u},\text{Дy}500} := \text{ceil} \Big(\text{max} \Big(l_{1p,\text{шту u},\text{Дy}500} l_1 \Big) \Big) = 350 \text{ MM.} \quad \ (50)$$

$$l_{2.\text{IIITY II}, \text{Jy}500} := \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{2p.\text{IIITY II}, \text{Jy}500} l_2 \right) \right) = 100 \text{ MM}. \quad \left(51\right)$$

-для штуцера Ду400:

$$l_{1p.\text{IIITYII}, \text{Jy400}} := \text{min} \left[l_1, 125 \cdot \sqrt{\left(d_3 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{IIITYII}, \text{Jy400}} - c_1 \right)} \right] = 71.063 \text{ MM} \quad (52)$$

$$l_{2p,\text{unryu},\text{Дy400}} := \text{min} \left[l_2, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_3 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{unryu},\text{Дy400}} - c_1 \right)} \right] = 28.425 \text{ MM} \tag{53}$$

Принимаем:

$$l_{1,\text{IIITY II},\text{Jy400}} = \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{1p,\text{IIITY II},\text{Jy400}} l_1 \right) \right) = 350 \text{ MM}. \quad (54)$$

$$l_{2,\text{Im}_{T}y,\mu,\mu_{1}y_{40}\theta} = \text{ceil}(\text{max}(l_{2p,\text{Im}_{T}y,\mu,\mu_{1}y_{40}\theta}l_{2})) = 100 \text{ MM}.$$
 (55)

-для штуцера Ду300:

$$l_{1p.uryu, Jy300} := min \left[l_1, 125 \cdot \sqrt{\left(d_4 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{urryu, Jy300} - c_1 \right)} \right] = 61.644 \quad \text{mm} \quad \left(56 \right)$$

$$l_{2p,\text{unryu},\text{Дy}300} := \text{min} \left[l_2, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_4 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{unryu},\text{Дy}300} - c_1 \right)} \right] = 24.658 \text{ MM} \tag{57}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{Im} \text{Ty} \text{IL}, \text{My}300} := \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{1\text{p}, \text{Im} \text{Ty} \text{IL}, \text{My}300} l_1 \right) \right) = 350 \text{ MM.}$$
 (58)

$$l_{2,\text{IIITV}} = \text{ceil} \left(\text{max} (l_{2p,\text{IIITV}}, l_{1}, J_{1} \vee 300} l_{2}) \right) = 100 \text{ MM}.$$
 (59)

-для штуцера Ду250:

$$l_{1p.unyu, Jy250} := min \left[l_1, 125 \cdot \sqrt{\left(d_5 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{unyu, Jy250} - c_1 \right)} \right] = 44.546 \quad \text{mm} \quad \ (60)$$

$$l_{2p.\text{IITYU}, \text{Jy250}} := \text{min} \left[l_2, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_5 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{IITYU}, \text{Jy250}} - c_1 \right)} \right] = 17.819 \text{ mm} \tag{61}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{IIITY II}, \prod_{y \ge 50}} = \text{ceil}(\text{max}(l_{1\text{p.IIITY II}, \prod_{y \ge 50}} l_1)) = 350 \text{ MM}$$
 (62)

$$l_{2,\text{Im} \text{Ty II}, \text{Jy}250} = \text{ceil}(\text{max}(l_{2p,\text{Im} \text{Ty II}, \text{Jy}250}l_2)) = 100 \text{ MM}$$
 (63)

-для штуцера Ду200:

$$l_{1p.urryu, Дy200} := min \left[l_1, 125 \cdot \sqrt{\left(d_6 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{urryu, Дy200} - c_1 \right)} \right] = 39.922 \quad \text{mm} \quad \left(64 \right)$$

$$l_{2p.\text{IITYII}, \text{Jy}200} := \text{min} \left[l_2, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_6 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{IIITYII}, \text{Jy}200} - c_1 \right)} \right] = 15.969 \text{ MM} \tag{65}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{IIITY II}, \text{Jy}200} := \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{1p.\text{IIITY II}, \text{Jy}200} l_1 \right) \right) = 350 \text{ MM} \quad \left(66 \right)$$

$$l_{2.\text{Intry } I_1, J_1 150} = \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{2p.\text{Intry } I_1, J_1 1200} l_2 \right) \right) = 100 \text{ MM}$$
 (67)

-для штуцера Ду150:

$$l_{1p.unyu, Jy150} := min \left[l_1, 125 \cdot \sqrt{\left(d_7 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{unryu, Jy150} - c_1 \right)} \right] = 24.527 \quad \text{mm} \quad (68)$$

$$l_{2p.unyu, Jy150} := min \left[l_2, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_7 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{unyu, Jy150} - c_1 \right)} \right] = 9.811 \text{ mm} \tag{69}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{IIITY II},\text{Jy}150} = \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{1p.\text{IIITY II},\text{Jy}150} l_1 \right) \right) = 350 \text{ MM} \quad (70)$$

$$\begin{array}{ll} l_{2,\text{interval},\text{II}_{2},\text{IS}_{0}} = \text{ceil} \Big(\text{max} \Big(l_{2p,\text{interval},\text{II}_{y}} l_{2} \Big) \Big) = 100 \text{ MM} & (71) \end{array}$$

-для штуцера Ду100:

$$l_{1p, unryu, Jy100} := \min \left[l_1, 1.25 \cdot \sqrt{(d_8 + 2c_1) \cdot (s_{unryu, Jy100} - c_1)} \right] = 18.028 \text{ MM}$$
 (72)

$$l_{2p.\text{Imyu},\text{J_{y}}100} := \text{min} \Big[l_{2}, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_{8} + 2c_{1}\right) \cdot \left(s_{\text{Imyu},\text{J_{y}}100} - c_{1}\right)} \Big] = 7.211 \quad \text{mm} \tag{73}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{imty i,} Jy 100} \coloneqq \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{1p.\text{imty ii,} Jy 100} l_{1} \right) \right) = 350 \text{ MM} \quad (74)$$

$$l_{2.\text{Im} y \text{ I.} \text{My} 100} := \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{2\text{p.Im} y \text{ I.} \text{My} 100} l_2 \right) \right) = 100 \text{ MM} \quad (75)$$

-для штуцера Ду50:

$$l_{2p.\text{IITYII},\text{Πy50}} := \text{min} \left[l_2, 0.5 \cdot \sqrt{\left(d_9 + 2c_1 \right) \cdot \left(s_{\text{IIITYII},\text{Πy50}} - c_1 \right)} \right] = 4.5 \quad \text{mm} \tag{77}$$

Принимаем:

$$l_{1.\text{Im}\text{Ty}\text{ II},\text{Дy}50} \coloneqq \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{1p,\text{Im}\text{Ty}\text{ II},\text{Дy}50} \, l_1 \right) \right) = 350 \text{ MM}. \tag{78} \label{eq:78}$$

$$l_{2,\text{Im} Ty II, \text{Дy} 50} := \text{ceil} \left(\text{max} \left(l_{2p,\text{Im} Ty II, \text{Дy} 50} \, l_2 \right) \right) = 100 \text{ MM}.$$
 (79)

Расчетная ширина

Ширина зоны укрепления в обечайках:

-для цилиндрической обечайки:

$$L_{0.\text{цилиндр}} := \sqrt{D_{p.\text{обеч}} \cdot \left(s_{\text{обечайки.}\text{действ}} - c_1\right)} = 184.391 \text{ MM}$$
 (80)

-для эллиптической крышки:

$$L_{0.3,n,n,u,r,1} := \sqrt{D_{p,g,1} \cdot (s_{3,n,n,u,r,k,p,b,u,k,k} - c_1)} = 260.768 \text{ MM}$$
 (81)

$$L_{0.3лл \, \text{ипт.} 2} := \sqrt{D_{p.д.2} \cdot \left(s_{3лл \, \text{ипт. крышки}} - c_1\right)} = 245.829 \, \text{MM} \quad (82)$$

$$L_{0.9лл\,\text{ипт.}3} := \sqrt{D_{p.д.3} \cdot \left(s_{9лл\,\text{ипт. крышки}} - c_1\right)} = 241.899 \,\text{MM} \quad \left(83\right)$$

$$L_{0.9 \text{л.л. ипт.} 4} := \sqrt{D_{p.д.4} \cdot \left(s_{9 \text{л.л. ипт. крышки}} - c_1\right)} = 237.319 \ \text{MM}$$
 (84)

В случае укрепления накладным кольцом, ширина зоны укрепления принимается:

-для цилиндрической рубашки:

$$l_{p.\text{цилиндp}} := L_{0.\text{цилиндp}} = 184.391 \text{ мм}$$
 (85)

Расчетную ширину накладного кольца рассчитывают (при условии что толщина накладного кольца, равна толщине стенки) по формуле:

 $s_{2.\text{цилиндр.обеч}} := s_{\text{обечайки.дейст}} = 12 \text{ MM}$ - ТОЩИНА НАКЛАДНОГО КОЛЬЦА.

$$l_{2p, \text{цилиндр}} := \sqrt{D_{p.oбeq} \cdot \left(s_{2, \text{цилиндp.oбeq}} + s_{oбeqaŭku, \text{действ}} - c_1\right)} = 273.496$$
 мм (86)

$$l_{2p, 3лл \, \text{ипт.} 2} := \sqrt{D_{p, д, 2} \cdot \left(s_{3лл \, \text{ипт. крышки}} + S_{p, 3лл \, \text{ипт. крышки}} - c_1\right)} = 321.765$$
 мм (88)

$$l_{2p, 3лл \, \text{ипт.} 3} := \sqrt{D_{p, д, 3} \cdot \left(s_{3лл \, \text{ипт. крышки}} + S_{p, 3лл \, \text{ип. крышки}} - c_1\right)} = 316.621 \, \text{мм} \quad (89)$$

$$l_{2p.эллипт.4} := \sqrt{D_{p.д.4} \cdot \left(s_{эллипт.крышки} + S_{p.эллип.крышки} - c_1\right)} = 310.627$$
 мм (90)

Принимаем:

 $l_{2.\text{цилиндр}} := 275 \text{ MM}.$

 $l_{2,20,11,0117} := 360$ MM.

Отношения допускаемых напряжений

Исходя из условия, что внешняя часть штуцера и накладное кольцо состоят из одно и то же материала, что и обечайка.

Принимаем:

$$\sigma_1 := \sigma_t$$

$$\sigma_2 := \sigma_t$$

$$\sigma_3 := \sigma_t$$

-для внешней части штуцера

$$\chi_1 := \min\left(1, \frac{\sigma_1}{\sigma_t}\right) = 1 \qquad (91)$$

-для накладного кольца

$$\chi_2 := \min\left(1, \frac{\sigma_2}{\sigma_t}\right) = 1$$
 (92)

-для внутhенней части штуцера

$$\chi_3 := \min\left(1, \frac{\sigma_3}{\sigma_t}\right) = 1$$
 (93)

Расчет диаметра отверстия не требующего укрепления

-для цилиндрической обечайки:

$$d_{op.цилиндp} := 0.4 \cdot \sqrt{D_{p.o6eq} \cdot \left(s_{o6eqaŭku.дeйctb} - c_1\right)} = 73.756 \ MM \quad \left(94\right)$$

-для эллиптической крышки:

$$\begin{array}{l} d_{op. \text{ЭЛЛ ИПТ. 1}} := 0.4 \cdot \sqrt{D_{p. \text{Д. 1}} \cdot \left(s_{\text{ЭЛЛ ИПТ. Крышки}} - c_1\right)} = 104.307 \text{ MM.} & (95) \\ d_{op. \text{ЭЛЛ ИПТ. 2}} := 0.4 \cdot \sqrt{D_{p. \text{Д. 2}} \cdot \left(s_{\text{ЭЛЛ ИПТ. Крышки}} - c_1\right)} = 98.332 \text{ MM.} & (96) \end{array}$$

$$d_{\text{ор.эллипт.}2} := 0.4 \cdot \sqrt{D_{\text{р.д.}2} \cdot (s_{\text{эллипт. крышки}} - c_1)} = 98.332 \text{ MM.}$$
 (96)

$$d_{\text{op.}3\!-\!3\!-\!3\!-\!1}$$
 := 0.4 · $\sqrt{D_{\text{p.},\text{d.}3} \cdot \left(s_{\text{3}\!-\!3\!-\!3\!-\!1}\text{инт. крышки} - c_1\right)}$ = 96.759 мм. (97)

$$d_{\text{op.элл ипт.4}} := 0.4 \cdot \sqrt{D_{\text{p.д.4}} \cdot \left(s_{\text{элл ипт. крышки}} - c_1\right)} = 94.928 \text{ MM.}$$
 (98)

Расчетный диаметр одиночного отверстия, не требующего укрепления

$$\begin{array}{l} d_{o.цилиндp} \coloneqq 2 \cdot \left(\frac{s_{o6\,\text{ечайки.действ}} - c_1}{s_{pacч.o6\,\text{ечайки}}} - 0.8 \right) \cdot \sqrt{D_{p.o6\,\text{еч}} \cdot \left(s_{o6\,\text{ечайки.действ}} - c_1 \right)} = 221.5 \quad \text{мм} \quad (99) \\ d_{o.эллипт.1} \coloneqq 2 \cdot \left(\frac{s_{эллипт.крышки}}{s_{p.эллип.крышки}} - c_1}{s_{p.эллип.крышки}} - 0.8 \right) \cdot \sqrt{D_{p.d.1} \cdot \left(s_{эллипт.крышки}} - c_1 \right)} = 314.016 \quad \text{мм} \quad (100) \\ d_{o.эллипт.2} \coloneqq 2 \cdot \left(\frac{s_{эллипт.крышки}}{s_{p.эллип.крышки}} - c_1}{s_{p.эллип.крышки}} - 0.8 \right) \cdot \sqrt{D_{p.d.2} \cdot \left(s_{эллипт.крышки}} - c_1 \right)} = 296.026 \quad \text{мм} \quad (101) \end{array}$$

```
\begin{split} &d_{o.\text{эллипт.3}} := 2 \cdot \left( \frac{s_{\text{эллипт. крышки}} - c_1}{S_{p.\text{эллипт. крышки}}} - 0.8 \right) \cdot \sqrt{D_{p.д.3} \cdot \left( s_{\text{эллипт. крышки}} - c_1 \right)} = 291.293 \text{ мм } (102) \\ &d_{o.\text{эллипт.4}} := 2 \cdot \left( \frac{s_{\text{эллипт. крышки}} - c_1}{S_{p.\text{эллипт. крышки}}} - 0.8 \right) \cdot \sqrt{D_{p.д.4} \cdot \left( s_{\text{эллипт. крышки}} - c_1 \right)} = 285.779 \text{ мм } (103) \end{split}
 Usl_{ukrl} := igg[ "Укрепление отверстия не требуется" if ig(d_{p1} \le d_{o.цилиндp}ig) ig] "Требуется укрепление отверстия" otherwise
 Usl_{ukr1} = "Требуется укрепление отверстия"
 Us\,l_{uk\,t\!2} := \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} & \text{if } \left(d_{p2} \leq d_{o.tцилиндp}\right) \\ \text{"Требуется укрепление отверстия"} & \text{otherwise} \end{array}\right]
  Usl_{ukr2} = "Требуется укрепление отверстия"
 \mbox{Usl}_{ukr3} := \left[ \begin{array}{c} \mbox{"Укрепление отверстия не требуется"} & \mbox{if } \left( d_{p3} \leq d_{o.цилиндp} \right) \\ \mbox{"Требуется укрепление отверстия"} & \mbox{otherwise} \end{array} \right]
  Usl_{ukr3} = "Требуется укрепление отверстия"
 Usl_{ukr4} := \left[ \begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} & \text{if } \left(d_{p4} \leq d_{o.цилиндp}\right) \\ \text{"Требуется укрепление отверстия"} & \text{otherwise} \end{array} \right]
  Usl_{ukr4} = "Требуется укрепление отверстия"
 \mbox{Usl}_{ukr5} := \left[ \begin{array}{c} \mbox{"Укрепление отверстия не требуется"} & \mbox{if } \left(d_{p5} \leq d_{o.\textsc{цилиндp}}\right) \\ \mbox{"Требуется укрепление отверстия"} & \mbox{otherwise} \end{array} \right]
  Usl_{ukr5} = "Требуется укрепление отверстия"
 \mbox{Usl}_{uk:6} := \left[ \begin{array}{c} \mbox{"Укрепление отверстия не требуется"} & \mbox{if } \left( d_{p6} \leq d_{o.цилиндp} \right) \\ \mbox{"Требуется укрепление отверстия"} & \mbox{otherwise} \end{array} \right]
 Usl_{ukr6} = "Укрепление отверстия не требуется"
 Usl_{ukr7} := \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} & \text{if } \left(d_{p7} \leq d_{o.цилиндp}\right) \\ \text{"Требуется укрепление отверстия"} & \text{otherwise} \end{array}\right]
 Usl_{ukr7} = "Укрепление отверстия не требуется"
 Usl_{ukt8} := \left[\begin{array}{c} \\ \\ \\ \end{array}\right] "Укрепление отверстия не требуется" \quad if \ \left(d_{p8} \leq d_{o.цилиндp}\right) \\ \\ \\ \\ \\ \\ \end{array}\right]
 Usl_{ukr8} = "Укрепление отверстия не требуется"
 Usl_{uk\, p} := igg[ "Укрепление отверстия не требуется" if \left(d_{p9} \le d_{o.цилиндp}\right) "Требуется укрепление отверстия" otherwise
 Usl_{ukr9} = "Укрепление отверстия не требуется"
 Usl_{ukrl\,0} := \left[\begin{array}{c} \text{|"Укрепление отверстия не требуется"} & if \left(d_{pl\,0} \leq d_{o.\text{эллипт.}\,l}\right) \\ \text{|"Требуется укрепление отверстия"} & otherwise \end{array}\right]
```

 $Usl_{ukr10} =$ "Требуется укрепление отверстия"

$$\begin{aligned} & \text{Usl}_{ukrl\,1} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} & \text{if } \left(d_{p1\,1} \leq d_{o.\,\text{элл ипт.}2} \right) \\ & \text{"Требуется укрепление отверстия"} & \text{otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukrl\,2} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} & \text{if } \left(d_{p1\,2} \leq d_{o.\,\text{элл ипт.}3} \right) \\ & \text{"Требуется укрепление отверстия"} & \text{otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukrl\,2} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukrl\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukrl\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukrl\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukrl\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Укрепление отверстия не требуется"} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Vkpennentene otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{"Vkpennentene otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{"Vkpennentene otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{"Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Vkpennentene otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ & \text{"Usl}_{ukr\,1\,3} \coloneqq \left[\begin{array}{c} \text{"Vkpennentene otherwise} \\ \end{aligned} \right] \\ \end{aligned}$$

Таким образом, укрепление отверстий не требуется для штуцеров Ду100,Ду50

Условие укрепления одиночных отверстий

В случае укрепления отверстия утолщением стенки сосуда или штуцера либо накладным кольцом, торообразной вставкой, вварным кольцом.

Принимаем укрепление штуцеров накладным кольцом.

-для штуцера Ду800:

$$A_{1~800} := l_{1p, mry, u, Дy800} \left(s_{mry, u, Дy800} - s_{mry, u, Jy800, p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 632.744 \text{ MM} \quad (104)$$

$$A_{2_800} := I_{2p.\text{цилиндp}} \cdot s_{2.\text{цилиндp.oбeч}} \cdot \chi_2 = 3.282 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (105)

$$A_{3_800} := l_{2p.\text{inty i.,}} \chi_{y800} \cdot \left(s_{\text{inty i.,}} \chi_{y800} - s_{\text{inty i.,}} \chi_{y800.p} - c_1 \right) \cdot \chi_3 = 253.098 \text{ MM} \quad \left(106 \right)$$

$$A_{4_800} \coloneqq l_{\text{р.цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{обеча йки. де йст }\overline{\text{B}}} \ s_{\text{ра сч. обеча йки}} - c_1 \right) = 527.421 \ \text{MM} \tag{107}$$

$$A_{5_800} := 0.5 (d_{p1} - d_{op.1\!\mu л и н д p}) \cdot s_{oбe чайки. дейст \overline{\pi}} 4.381 \times 10^3 MM$$
 (108)

$$\text{Усл}_{\text{укр}1} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_800} + A_{2_800} + A_{3_800} + A_{4_800} \geq A_{5_800} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца"} & \text{otherwise} \\ \text{Усл}_{\text{укр}1} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$$

-для штуцера Ду500 на эллиптической крышке:

$$A_{1_500} \coloneqq l_{1p,\text{inty ii},\text{Jy}500} \cdot \left(s_{\text{inty ii},\text{Jy}500} - s_{\text{inty ii},\text{Jy}500,p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 550.976 \quad \text{MM} \quad (109)$$

$$A_{2_{500}} := l_{2p. \text{элл инт. } 1} \cdot s_{2. \text{цилиндр. обеч}} \cdot \chi_2 = 4.096 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (110)

$$A_{3_500} := l_{2p,\text{inty ii}} \chi_{i} \chi_{y500} \cdot \left(s_{\text{inty ii}} \chi_{i} \chi_{y500} - s_{\text{inty ii}} \chi_{i} \chi_{y500,p} - c_{1} \right) \cdot \chi_{3} = 220.391 \quad \text{MM} \quad \left(111 \right)$$

$$A_{4_500} := I_{p.пилиндp} \cdot \left(s_{\text{обеча йки. де йст } \overline{B}} s_{\text{ра сч. обеча йки}} c_1 \right) = 527.421$$
 ММ (112)

$$A_{5_500} := 0.5 \! \left(d_{\text{p10}} - d_{\text{o.элл ипт.}} \right) \cdot s_{\text{oбeчa йки. дейст}} = 1.14 \times 10^3 \quad \text{MM} \tag{113}$$

 $\text{Усл}_{\text{укр13}} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_500} + A_{2_500} + A_{3_500} + A_{4_500} \geq A_{5_500} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца"} & \text{otherwise} \\ \text{Усл}_{\text{укр13}} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$

-для штуцера Ду500:

$$\Delta_{2,500} := l_{2p.3лл \, \text{илт}.1} \cdot s_{2. \, \text{цилиндр. обеч}} \cdot \chi_2 = 4.096 \times 10^3 \, \text{MM}$$
 (115)

$$A_{3,500} := l_{2p,\text{urty u},\text{Дy}500} \left(s_{\text{urty u},\text{Дy}500} - s_{\text{urty u},\text{Дy}500,p} - c_1 \right) \cdot \chi_3 = 220.391 \quad MM \qquad (116)$$

$$A_{4,500} := I_{p. \text{цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{обеча йки. де йст } \overline{B}} s_{\text{ра сч. обеча йки}} \cdot c_1 \right) = 527.421 \text{ MM}$$
 (117)

$$\Delta s_{0.500} := 0.5 (d_{p2} - d_{op.цилиндр}) \cdot s_{oбeчайки.дейст} = 2.581 \times 10^3$$
 ММ (118)

 $\text{Усл}_{\text{укр2}} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_500} + A_{2_500} + A_{3_500} + A_{4_500} \geq A_{5_500} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца" otherwise <math>\text{Усл}_{\text{укр2}} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$

-для штуцера Ду400:

$$A_{1\ 400} := l_{1p.mry.u, Дy400} \left(s_{mry.u, Дy400} - s_{mry.u, Дy400.p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 508.22 \quad \text{MM} \quad \left(119 \right)$$

$$A_{2_400} := I_{2p. \text{цилиндр}} \cdot s_{2. \text{цилиндр. обеч}} \cdot \chi_2 = 3.282 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (120)

$$A_{3_400} := l_{2p.\text{IITY II}, Ду400} \left(s_{\text{IITY II}, Ду400} - s_{\text{IIITY II}, Ду400.p} - c_1 \right) \cdot \chi_3 = 203.288 \quad \text{MM} \quad (121)$$

$$A_{4_400} := l_{p.1$$
илиндр $\cdot \left(s_{o fe \ \ a \ \ iku . дe \ \ ict \ \overline{B}} \ s_{pa \ c \ \ o fe \ \ a \ \ iku} - c_1 \right) = 527.421$ ММ (122)

$$A_{5,400} := 0.5 (d_{p11} - d_{o.9ллипт.2}) \cdot s_{oбeya йки. де йст \overline{B}} 703.466$$
 ММ (123)

 $\text{Усл}_{\text{укр3}} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_400} + A_{2_400} + A_{3_400} + A_{4_400} \geq A_{5_400} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца"} & \text{otherwise } \text{Усл}_{\text{укр3}} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$

-для штуцера Ду300:

$$A_{1_300} := l_{1p, \text{inty ii}, \text{Jy}300'} \left(s_{\text{inty ii}, \text{Jy}300'} - s_{\text{inty ii}, \text{Jy}300, p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 453.801 \, \text{MM} \qquad (124)$$

$$A_{2_300} := l_{2p.\text{цилиндp}} \cdot s_{2.\text{цилиндp.oбeч}} \cdot \chi_2 = 3.282 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (125)

$$A_{3_300} := l_{2p.\text{inty i.,}} \chi_{y300} \cdot \left(s_{\text{inty i.,}} \chi_{y300} - s_{\text{inty i.,}} \chi_{y300.p} - c_1 \right) \cdot \chi_3 = 181.521 \ \text{MM} \quad \ (126)$$

$$A_{4_300} := l_{\text{р.цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{обеча йки. де йст }\overline{\text{в}}} \ s_{\text{ра сч. обеча йки}} \cdot c_1 \right) = 527.421 \quad \text{MM} \tag{127}$$

$$A_{5 300} := 0.5 (d_{p4} - d_{op, \text{цилиндр}}) \cdot s_{oбeчa йки. де йст \overline{e}} 1.381 \times 10^3$$
 ММ (128)

 $\text{Усл}_{\text{укр4}} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_300} + A_{2_300} + A_{3_300} + A_{4_300} \geq A_{5_300} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца"} & \text{otherwise } \text{Усл}_{\text{укр4}} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$

-для штуцера Ду250:

$$A_{1_250} := l_{1p.\text{inty ii}, \text{Jy}250'} \left(s_{\text{inty ii}, \text{Jy}250'} - s_{\text{inty ii}, \text{Jy}250.p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 198.972 \text{ MM } \left(129 \right)$$

$$A_{2_250} := l_{2p.цилиндp} \cdot s_{2.цилиндp.oбeч} \cdot \chi_2 = 3.282 \times 10^3$$
 ММ (130)

$$A_{3_250} := l_{2p, \text{inty il}, \text{Jy}250} \cdot \left(s_{\text{inty il}, \text{Jy}250} - s_{\text{inty il}, \text{Jy}250, p} - c_1 \right) \cdot \chi_3 = 79.589 \text{ MM } \left(131 \right)$$

$$A_{4_250} := l_{p.1,\!\mu\!1,\!1\,\mu\!1\,\mu\!1\,\mu\!1\,\mu} \cdot \left(s_{o\!f\!\,e\!+\!a\,\,b\!\,k\,\mu\!1\,,\,2\,e\,\,b\!\,e\,\,c\,\,T\,\,B} \cdot s_{pa\,c\,\,u\,,\,o\!f\!\,e\,\,4\,a\,\,b\,\,k\,\mu} \cdot c_1 \right) = 527.421 \quad MM \tag{132}$$

$$A_{5 \ 250} := 0.5 (d_{p5} - d_{op,111171114120}) \cdot s_{o6e + a \ MKU, Je \ MCT} = 1.081 \times 10^3 MM$$
 (133)

$$\text{Усл}_{\text{укр5}} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_250} + A_{2_250} + A_{3_250} + A_{4_250} \geq A_{5_250} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца" otherwise } \text{Усл}_{\text{укр5}} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$$

-для штуцера Ду200:

$$A_{1\ 200} := l_{1p, \text{inty ii}, \text{J}_{\text{V}}200} \left(s_{\text{inty ii}, \text{J}_{\text{V}}200} - s_{\text{inty ii}, \text{J}_{\text{V}}200, p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 182.507 \text{ MM} \quad (134)$$

$$A_{2_200} := l_{2p.\text{цилиндp}} \cdot s_{2.\text{цилиндp.oбeч}} \cdot \chi_2 = 3.282 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (135)

$$A_{4\ 200} := I_{p, \text{цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{обеча йки. де йст } \overline{\text{в}}} s_{\text{ра сч. обеча йки}} - c_1 \right) = 527.421 \text{ MM}$$
 (137)

$$A_{5\ 200} := 0.5 (d_{p6} - d_{op, \mu n, n \mu n, p}) \cdot s_{o6e + a \ j \kappa \mu, n e \ j \kappa \tau} = 781.462 \text{ MM}$$
 (138)

$$\text{Усл}_{\text{укр6}} := \begin{bmatrix} \text{"Условие выполняется"} & \text{if } A_{1_200} + A_{2_200} + A_{3_200} + A_{4_200} \geq A_{5_200} \\ \text{"Требуется увеличить толшину стенки сосуда, штуцера, накладного кольца" otherwise $\text{Усл}_{\text{V KD6}} = \text{"Условие выполняется"} \end{cases}$$$

-для штуцера Ду150:

$$A_{1\ 150} := I_{1p, mry, u, Дy150} \left(s_{mry, u, Дy150} - s_{mry, u, Дy150, p} - c_1 \right) \cdot \chi_1 = 53.385 \ MM \quad (139)$$

$$A_{2_{150}} := I_{2p, \text{цилиндp}} \cdot s_{2, \text{цилиндp.oбeч}} \cdot \chi_2 = 3.282 \times 10^3 \text{ MM}$$
 (140)

$$A_{3_150} := l_{2p.\text{intry ii}, \exists y_1 \le 0} \left(s_{\text{intry ii}, \exists y_1 \le 0} - s_{\text{intry ii}, \exists y_1 \le 0, p} - c_1 \right) \cdot \chi_3 = 21.354 \text{ MM} \qquad \left(141\right)$$

$$A_{4_150} := l_{p.1 \mu \text{линдр}} \cdot \left(s_{\text{обеча йки. де йст } \overline{\text{b}}} \ s_{\text{ра сч. обеча йки}} \ c_1 \right) = 527.421 \ \text{MM} \tag{142}$$

$$A_{5_150} := 0.5 (d_{p7} - d_{op.1\!\mu\!\nu\!\mu\!\mu\!\mu}) \cdot s_{o6e^{\mu}\!a\,\Bar{n}\,Ku}._{Be\,\Bar{n}\,CT}\,\overline{E}} \, 481.462 \, MM \tag{143}$$

Допускаемое избыточное давление штуцеров

Допускаемое внутреннее избыточное давление для штуцеров, расчитываются по формулам:

Где К=1 - для цилиндрических и конических обечаек

К=2 - для эллиптических крышек

$$K_1 := 1$$

$$K_{19} := 2$$

-для штуцера Ду800:

$$w_{800} := \frac{A_{1_800} + A_{2_800} + A_{3_800}}{l_{p. \text{цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{штуц,}} \chi_{y800} - c_1\right)} + 1 \quad \text{(144)}$$

Коэфициент понижения прочности:

$$V_{1_800} := \min \left(1, \frac{w_{800}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p1} - d_{op.,\text{цилиндр}}}{l_{p.,\text{цилиндр}}} + K_1 \cdot \frac{d_1 + 2 \cdot c_1}{D_{p.oбeq}} \cdot \frac{\varphi}{\varphi} \cdot \frac{l_{1.\text{штуц},\text{Ду800}}}{l_{p.,\text{цилиндр}}} \right) = 1$$

-при рабочих условиях
$$P_{\text{шпуц.раб_800}} := \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_800}} \cdot V_{1_800} = 1.15 \ \text{МПа} \ (145)$$

 ${
m Усл}_{{
m пров.давл}}:=$ | "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате" if ${
m (P_{pacu})}\le {
m P_{unryu.pa6_800}}$ "Штуцер НЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise

Усл_{пров лавл} = "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

-при условиях испытан

$$P_{\text{шпуц, исп_800}} := \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{и}}}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{1-800}} \cdot V_{1-800} = 1.598 \ \mathbf{MПa} \ \ (146)$$

Усличений: = "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний" if $(P_{\text{исп. расч}}) \le P_{\text{штуц. исп_800}}$ "Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise

Усл_{пров.давл}= "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

-для штуцеров Д

$$w_{500} := \frac{A_{1_500} + A_{2_500} + A_{3_500}}{I_{p.\,\text{\tiny IMJUHARD}} \cdot \left(s_{\text{\tiny IMTVII}, \text{\tiny IJV500}} - c_1\right)} + 1 \quad (147)$$

Коэфициент понижения прочнос

$$V_{1_500} := \min \left(1, \frac{w_{500}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p2} - d_{op, \text{цилиндр}}}{l_{p, \text{цилиндр}}} + K_1 \cdot \frac{d_2 + 2 \cdot c_1}{D_{p, \text{д}, 1}} \cdot \frac{\varphi}{\varphi} \cdot \frac{l_{1.\text{штуц}, \text{Ду500}}}{l_{p, \text{цилиндр}}} \right) = 1 \quad (148)$$

-при рабочих условиях
$$P_{\text{шпуц,раб_500}} := \frac{2 \cdot K_{19} \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{p,\text{д.1}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{l_500}} \cdot V_{l_500} = 1.151 \ \text{МПа} \ \ (149)$$

Усл_{дов давд}:= $\|$ "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате" if $(P_{pac4}) \le P_{unyu,pa6_500}$ "Штуцер НЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise Усл_{пров.давл}= "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

-при условиях испытания
$$P_{\text{шпуц, исп_500}} \coloneqq \frac{2 \cdot K_{19} \cdot \left(s_{\text{обечайки. действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{и}}}{D_{\text{р.д.1}} + \left(s_{\text{обечайки. действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_500}} \cdot V_{1_500} = 1.601 \ \text{МПа} \ \ (150)$$

Усл_{довид}:= | "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний" if $(P_{ucn.pacq}) \le P_{unryu.ucn_500}$ "Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise Усл_{пров.давл}= "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

$$w_{400} := \frac{A_{1_400} + A_{2_400} + A_{3_400}}{I_{p.цилиндр} \cdot \left(s_{\text{шпуц.Ду400}} - c_1\right)} + 1 \quad (151)$$

Коэффициент понижения прочно

$$V_{1_400} := \min \left(1, \frac{W_{400}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p3} - d_{op.цилиндp}}{l_{p.цилиндp}} + K_1 \cdot \frac{d_3 + 2 \cdot c_1}{D_{p.oбeч}} \cdot \frac{\varphi}{\varphi} \cdot \frac{l_{1.штуц.Ду400}}{l_{p.цилиндp}} \right) = 1 \quad (152)$$

-при рабочих условиях

$$P_{\text{штуц.раб_400}} := \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_400}} \cdot V_{1_400} = 1.15 \text{ MПа } \left(153\right)$$

Усликов давление в аппарате" if $(P_{pacu}) \le P_{unryu,pad_400}$ "Шлуцер НЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise Усл_{пров.давл}= "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

-при условиях испытания
$$P_{\text{шпуц, исп}_400} \coloneqq \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки. Действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{и}}}{D_{\text{p.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки. Действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_400}} \cdot V_{1_400} = 1.598 \ \text{МПа} \ \ (154)$$

Усличений: = | "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний" if $(P_{ucn.pacq}) \le P_{unyu.ucn_400}$ "Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise Усл_{пров.давл}= "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

-для штуцеров Ду300:
$$w_{300} \coloneqq \frac{A_{1_300} + A_{2_300} + A_{3_300}}{l_{p.цилиндр} \cdot \left(s_{\text{шлуц,Ду300}} - c_1\right)} + 1 \quad (155)$$

Коэфициент понижения проч

$$V_{1_300} := \min \left(1, \frac{w_{300}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p4} - d_{op, \text{цилиндр}}}{l_{p, \text{цилиндр}}} + K_1 \cdot \frac{d_4 + 2 \cdot c_1}{D_{p, of e^4}} \cdot \frac{\varphi}{\varphi} \cdot \frac{l_{1.\text{штуц}, \text{Ду300}}}{l_{p, \text{цилиндр}}} \right) = 1 \quad (156)$$

-при рабочих условиях

$$P_{\text{шпуц.раб_300}} \coloneqq \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_300}} \cdot V_{1_300} = 1.15 \text{ MПа} \quad (157)$$

Услимов нависе в аппарате" if $(P_{pacu}) \le P_{unryu,pa6_3\,00}$ "Шлуцер НЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise

Усл_{пров.давл} = "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

-при условиях испытания

$$P_{\text{шпуц, исп}_300} := \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки. действ}} - c_1 \right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{u}}}{D_{\text{p.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки. действ}} - c_1 \right) \cdot V_{1_300}} \cdot V_{1_300} = 1.598 \text{ МПа} \quad \left(158\right)$$

Усл_{довидави.}:= $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний" if <math>(P_{ucn.pacq}) \le P_{unryu.ucn_3\,00} \end{tabular}$ "Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise

Усл_{пров. да вл} = "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

$$w_{250} := \frac{A_{1_250} + A_{2_250} + A_{3_250}}{l_{\text{р.цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{штуц.}}, \mu_{y250} - c_1\right)} + 1 \quad \left(159\right)$$

Коэфициент понижения прочн

$$V_{1_250} := \min \left(1, \frac{w_{250}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p5} - d_{op, \text{цилиндp}}}{l_{p, \text{цилиндp}}} + K_1 \cdot \frac{d_5 + 2 \cdot c_1}{D_{p, of e^q}} \cdot \frac{\phi}{\phi} \cdot \frac{l_{1, \text{штуц, Ду250}}}{l_{p, \text{цилиндp}}} \right) = 1 \quad (160)$$

-при рабочих условиях
$$P_{\text{штуц.раб}_250} \coloneqq \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{l_250}} \cdot V_{l_250} = 1.15 \text{ МПа (161)}$$

Усличение в аппарате" if $(P_{pacq}) \le P_{unryu,pa6_250}$ "Шлуцер нЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise

Усл_{пров. да вл} = "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

-при условиях испытания
$$P_{\text{шпуц, исп_250}} \coloneqq \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки. Действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{и}}}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки. Действ}} - c_1\right) \cdot V_{l_250}} \cdot V_{l_250} = 1.598 \ \text{МПа} \ \ (162)$$

Усличений: = | "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний" if $(P_{\text{исп. расч}}) \le P_{\text{штуц. исп_250}}$ "Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise

Усл_{пров давл} = "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

$$w_{200} := \frac{A_{1_200} + A_{2_200} + A_{3_200}}{l_{\text{р.цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{шпуц.Ду200}} - c_1\right)} + 1 \quad (163)$$

$$V_{1_200} := \min \left(1, \frac{w_{200}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p6} - d_{op,\underline{u}u,\underline{n}uh,\underline{d}p}}{l_{p,\underline{u}u,\underline{n}uh,\underline{d}p}} + K_1 \cdot \frac{d_6 + 2 \cdot c_1}{D_{p,o6eq}} \cdot \frac{\varphi}{\varphi} \cdot \frac{l_{1,\underline{u}nyu,\underline{d}y200}}{l_{p,\underline{u}u,\underline{n}uh,\underline{d}p}} \right) = 1 \quad (164)$$

-при рабочих условиях
$$P_{\text{шпуц,раб}_200} \coloneqq \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{l_200}} \cdot V_{l_200} = 1.15 \text{ M}\Pi \text{a} \text{ (165)}$$

Усливание в аппарате" if $(P_{pacu}) \le P_{unryu,pa6_200}$ "Шлуцер НЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise

 ${
m Усл}_{{
m пров. да\, вл}} =$ "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

-при условиях испытан

$$\begin{split} P_{\text{штуц, исп_200}} &:= \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{и}}}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_200}} \cdot V_{1_200} = 1.598 \ \textbf{МПа} \quad \textbf{(166)} \\ \text{Услпров давд.} &:= \begin{bmatrix} \text{"Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"} & \text{if } \left(P_{\text{исп.расч}}\right) \leq P_{\text{штуц, исп_200}} \end{aligned}$$

"Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise

Усл_{пров. да вл} = "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

-для штуцеров Ду150:
$$w_{150} \coloneqq \frac{A_{1_150} + A_{2_150} + A_{3_150}}{l_{\text{р.цилиндр}} \cdot \left(s_{\text{штуц.Ду150}} - c_1\right)} + 1 \quad \text{(167)}$$

Коэфициент понижения проч

$$V_{1_150} := \min \left(1, \frac{w_{150}}{1 + 0.5 \cdot \frac{d_{p7} - d_{op, \text{цилиндр}}}{l_{p, \text{цилиндр}}} + K_1 \cdot \frac{d_7 + 2 \cdot c_1}{D_{p, \text{обеч}}} \cdot \frac{\phi}{\phi} \cdot \frac{l_{1, \text{штуц, Ду150}}}{l_{p, \text{цилиндр}}} \right) = 1 \quad (168)$$

-при рабочих условиях

$$P_{\text{штуц.раб_150}} := \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_t}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки.действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_150}} \cdot V_{1_150} = 1.15 \text{ МПа (169)}$$

Усличение в аппарате" if $(P_{pacq}) \le P_{unryu,pa6_150}$ "Шлуцер НЕ выдерживает рабочее давление в аппарате" otherwise

Усл_{пров. да вл} = "Штуцер выдерживает рабочее давление в аппарате"

$$P_{\text{шпуц, исп}_150} := \frac{2 \cdot K_1 \cdot \left(s_{\text{обечайки. Действ}} - c_1\right) \cdot \phi \cdot \sigma_{\text{и}}}{D_{\text{р.обеч}} + \left(s_{\text{обечайки. Действ}} - c_1\right) \cdot V_{1_400}} \cdot V_{1_150} = 1.598 \ \text{МПа} \ \ (170)$$

Усл_{инов давд}:= $\|$ "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний" if $(P_{\text{исп.расч}}) \le P_{\text{штуц.исп}_150}$ "Штуцер, НЕ выдерживает давление при условии испытаний" otherwise

Усл_{пров давл} = "Штуцер, выдерживает давление при условии испытаний"

3.4 Расчет фланцевого соединения.

Исходные данные:

Материал обечаек и фланцев - сталь $09\Gamma 2C$ Материал шпилек - сталь 40X Материал прокладки - паронит ПОН.

D := 600MM

 $D_{H} := 740 \text{ MM}$ [11]


t:=15 0С Рабочая температура

материал для шпилек: Сталь 40Х

Допускаемое напряжение материала при рабочей температуре для шпилек: $\sigma_{\text{д.6}} := 230 \text{M}\text{Пa}$

$h_{\pi} := 3$	MM	Толщина прокладки	
d := 20	MM	Диаметр шпильки (рекомендуемый)	[11]
$b_{\pi} := 20$	MM	Ширина прокладки	
$S_0 := 8$	MM	Толщина втулки	[11]
h := 35	MM	Толщина тарелки фланца	[11]
$D_{\delta} := 700$	MM	Диаметр окружности расположения болтов	[11]
$D_{cn} := 630$	MM	Расчетный диаметр прокладки	[11]
n := 28	MM	Количество болтов	[11]
$S_1 := 20$	MM	Толщина втулки фланца в месте присоединения к тарелке	[11]
1 := 35	MM	Длина конической втулки фланца	[11]
P := 0.8	МПа	Расчетное давление	[11]
$c_0 := 2$	MM	Прибавка на коррозию	[11]
$\mathbf{M} := 0$	Н*мм		

Фланцы с уплотнительной поверхностью выступ - впадина рекомендуется применять для условных давлений среды до 2,5 МПа



 б — фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа выступ — впадина

Рисунок.6 Фланцевое соединение с уплотнительной поверхностью типа выступ- впадина

3.4.1 Определение расчетных параметров

Расчетная температура неизолированных, приваренных в стык фланцев $t\phi = 0.96 t$:

$$t_{\phi} := 0.96 \cdot t$$
 $t_{\phi} = 14.4 (171)$

Расчетная температура болтов (шпилек):

$$t_6 := 0.85 \cdot t$$
 $t_6 = 12.75 (172)$

Модуль упругости для стали 40Х при рабочей температуре:

$$E_6 := 2.15 \cdot 10^5 \text{ M}\Pi a$$
 $E := 2.15 \cdot 10^5 \text{ M}\Pi a$

Допускаемое напряжение для стали 40X при $t = 20~{}^{\circ}C$:

$$\sigma_{206} := 230 \text{ M}\Pi a$$
 $\sigma_{20} := 196 \text{ M}\Pi a$

Модуль упругости для стали 40X при температуре испытания $20~^{0}\mathrm{C}$:

$$\mathrm{E}_{206} := 2.18 \cdot \ 10^5 \ M\Pi a \qquad \mathrm{E}_{20} := 2.15 \cdot \ 10^5 \quad \ M\Pi a$$

Коэффициент линейного расширения стали 40X при $t = 20 - 100 \, ^{\circ}C$:

Для фланца.

$$\alpha_6 := 13.4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$\alpha_{\rm cp} := 13.4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$
 $\alpha_{\rm kp} := 13.4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$

$$\alpha_{\rm kp} := 13.4 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$$

$$\sigma_t := 177 \ M\Pi a$$

Так как фланцы изготавливается из листового проката

$$\eta := 1$$

$$\sigma_{\pi,\Phi} := \eta \cdot \sigma_1$$

$$\sigma_{\text{d}.\varphi} \coloneqq \eta + \sigma_{\text{1}} \qquad \quad \sigma_{\text{d}.\varphi} = 14.4 \ M\Pi a$$

Эффективная ширина плоской прокладки

$$b_0 := \begin{bmatrix} b_0 \leftarrow b_{\pi} & \text{if } b_{\pi} \leq 15 \\ b_0 \leftarrow \text{Ceil}(3.8\sqrt{b_{\pi}}, 1) & \text{otherwise} \end{bmatrix}$$

$$b_0 = 17 \text{ MM}$$

Табл. 1 характеристики основных типов прокладок

1 1					
Тип и материал прокладки	Прокладочный коэффициент <i>m</i>	Удельное давление обжатия прокладки q _{обж} , МПа	Допускаемое удельное давление [q],МПа	Коэффициент обжатия К _{обж}	Условный модуль сжатия прокладки Е _п · 10 ⁻⁵ , МПа
Плоская неметаллическая прокладка из:					
резины по ГОСТ 7338 с твердостью по Шору А до 65 единиц	0,5	2,0	18,0	0,4	$0.3 \cdot 10^{-4} \left(1 + \frac{b_n}{2h_n}\right)$
резины по ГОСТ 7338 с твердостью по Шору А более 65 единиц	1,0	4,0	20,0	0,09	$0.4 \cdot 10^{-4} \left(1 + \frac{b_n}{2h_n}\right)$
паронита по ГОСТ 481 при толщине не более 2—3 мм	2,5	20,01)	130,0	0,90	0,02

По таблице 1 выбираем характеристики прокладки изготовленной из паронита по ГОСТ 481:

m := 2.5

- прокладочный коэффициент

 $q_{\text{обж}} := 20 \text{ M}\Pi a$

- удельное давление обжати прокладки

 ${\bf q_d} := 130~{
m M}\Pi{a}$ - допускаемое удельное давление

 $K_{oom} := 0.9$

- коэффициент обжатия

 $E_{rr} := 0.02 \cdot 10^5 \, M\Pi a$

- условный модуль сжатия прокладки

Усилие, необходимое для смятия прокладки при затяжке:

$$P_{oбж} := 0.5\pi \cdot D_{c\pi} \cdot b_0 \cdot q_{oбж}$$
 $P_{oбж} = 336500$ H (173)

Усилие на прокладке в рабочих условиях, необходимое для обеспечения герметичности фланцевого соединения:

$$\begin{array}{l} R_{\pi} := \begin{bmatrix} \pi \cdot D_{c\pi} \cdot b_0 \cdot m \cdot P & \mathrm{if} \ P \geq 0 \\ 0 & \mathrm{otherwise} \end{bmatrix} \tag{174}$$

$$R_{\pi} = 67290 \ H$$

Площадь поперечного сечений шпилек[17]:

$$f_{\tilde{0}} := 245 \text{ mm}^2$$

Суммарная площадь сечения шпилек по внутреннему диаметру резьбы или нагруженному сечению наименьшего диаметра:

$$A_6 := n \cdot f_6$$
 $A_6 = 6860 \text{ mm}^2 (175)$

Равнодействующая нагрузка от давления:

$$Q_{\pi} := \frac{\pi}{4} \cdot (D_{c\pi})^2 \cdot P$$
 $Q_{\pi} = 24940$ H (176)

Осевое сжимающие усилие

$$F := -\left[0.6 \cdot \left[\frac{\pi \cdot \left(\frac{D}{1000} \right)^2}{4} \right] - 10^6 \right] = -169600 \text{ H} \quad (177)$$

Приведенная нагрузка, вызванная воздействием внешней силы и изгибающего момента:

$$Q_{FM} := max \left(\left| F + \frac{4 \cdot \left| M \right|}{D_{cm}} \right|, \left| F - \frac{4 \cdot \left| M \right|}{D_{cm}} \right| \right) = 169600 \ H \quad (178)$$

Податливость прокладки:

$$y_{\pi} \coloneqq \frac{h_{\pi} \cdot K_{o6 \text{ m}}}{E_{\pi} \cdot \pi \cdot D_{c\pi} \cdot b_{\pi}} \qquad y_{\pi} = 3.41 * 10^{-8} \quad \text{mm/H} \quad (179)$$

Расстояние между опорными поверхностями гаек:

$$L_{60} := 68 \text{ MM}$$

Эффективная длина болта (шпильки) при определении податливости:

$$L_6 := (L_{60} + 0.56 \cdot d)$$
 $L_6 = 79.2$ MM (180)

Податливость шпилек:

$$y_6 \coloneqq \frac{L_6}{E_{206} \cdot A_6} \qquad \qquad y_6 = 5.296 * 10^{-8} \qquad \text{mm/H} \ \ (181)$$

Расчетные параметры фланцев параметр длины обечайки:

$$l_0 := \sqrt{D \cdot S_0}$$
 $l_0 = 69.282$ MM (182)

Отношение наружного диаметра тарелки фланца к внутреннему диаметру:

$$K := \frac{D_{H}}{D}$$
 $K=1.233$ (183)

Коэффициенты, зависящие от соотношения размеров тарелки фланца:

$$\beta_{T} := \frac{K^{2} \cdot (1 + 8.55 \cdot \log(K)) - 1}{\left(1.05 + 1.945 \cdot K^{2}\right) \cdot (K - 1)}$$

$$\beta_{T} = 1.824 (184)$$

$$\beta_{U} := \frac{K^{2} \cdot (1 + 8.55 \cdot \log(K)) - 1}{1.36(K^{2} - 1) \cdot (K - 1)}$$

$$\beta_{U} = 10.314 (185)$$

$$\beta_{Y} := \frac{1}{(K-1)} \cdot \left[0.69 + 5.72 \cdot \frac{K^{2} \cdot \log(K)}{\left(K^{2} - 1\right)} \right] \qquad \beta_{Y} = 9.475 \quad (186)$$

$$\beta_Z := \frac{K^2 + 1}{K^2 - 1}$$

$$\beta_Z = 4.838 (187)$$

Коэффициенты для фланцевых соединение, зависящие соотношения размеров втулки фланца, для фланцевых соединений с приварными встык фланцами с конической втулкой определяем по графикам:

В зависимости от отношений:

$$\beta := \frac{S_1}{S_0} = 2.5 \tag{188}$$

$$x := \frac{1}{\sqrt{D \cdot S_0}} = 0.505 \tag{189}$$




Рисунок. 7 к определению коэффициента βF .




Рисунок. 8 к определению коэффициента βV .




Рисунок. 9 Поправочный коэффициент для напряжений во втулке фланца.

Из рисунков определяем коэффициенты βF и βV и поправочный коэффициент f:

$$\beta_{\rm F} := 0.82 \quad \beta_{\rm V} := 0.22 \qquad {\rm f} := 2$$

Коэффициент λ:

$$\lambda := \frac{\beta_F \cdot h + l_0}{\beta_T \cdot l_0} + \frac{\beta_V \cdot h^3}{\beta_U \cdot l_0 \cdot (S_0)^2} = 0.982 \quad (190)$$

Угловая податливость фланцев

Угловая податливость фланца при затяжке:

$$y_{\varphi} \coloneqq \frac{0.91 \cdot \beta_{V}}{E_{20} \cdot \lambda \cdot l_{0} \cdot (S_{0})^{2}} \qquad y_{\varphi} = 2.139 * 10^{-10}$$
 (191)

Угловая податливость фланца, нагруженного внешним изгибающим моментом:

$$y_{\phi_{H}} := \left(\frac{\pi}{4}\right)^{3} \cdot \frac{D_{6}}{E_{20} \cdot h^{3} \cdot D_{H}} \qquad y_{\phi_{H}} = 4.972 * 10^{-11} \quad (192)$$

Угловую податливость плоской крышки вычисляют по формуле:

$$\Gamma$$
де $K_{\kappa p} := \frac{D_{H}}{D_{cri}} = 1.175$ $h_{\kappa p} := 50$ $\delta_{\kappa p} := 30$

$$X_{kp} := 0.67 \cdot \frac{\left[K_{kp}^{2} \cdot \left(1 + 8.55 \cdot \log(K_{kp})\right) - 1\right]}{\left(K_{kp} - 1\right) \cdot \left[K_{kp}^{2} - 1 + \left(1.857 \cdot K_{kp}^{2} + 1\right) \cdot \frac{h_{kp}^{3}}{\delta_{kp}}\right]} = 4.047 \times 10^{-4} \quad (191)$$

$$y_{\text{kp}} := \frac{X_{\text{kp}}}{\delta_{\text{kp}}^3 \cdot E_{20}} = 3.173 \times 10^{-14} \quad (192)$$

Коэффициент, учитывающий изгиб тарелки фланца между шпильками:

$$C_F := \text{max} \left[1, \sqrt{\frac{\pi \cdot D_6}{n \cdot \left(2 \cdot d + \frac{6 \cdot h}{m + 0.5} \right)}} \right] \qquad C_F = 1 \quad (193)$$

Приведенный диаметр плоского фланца: D' := D т.к. $D \ge 20 \cdot S_1 = 1$

Плечо действия усилий в шпильках для приварных встык фланцев:

$$b := 0.5(D_6 - D_{cri})$$
 $b = 35$ (194)

Плечо усилия от действия давления на фланец для всех типов фланцев:

$$e := 0.5 \cdot \left(D_{c\pi} - D - S_0 \right) \quad e = 11 \ (195)$$

Эквивалентная толщина плоских фланцев:

$$\xi := 1 + (\beta - 1) \cdot \frac{x}{x + \frac{1+\beta}{4}} = 1.549$$
 (196)

$$S_3 := \xi \cdot S_0 = 12.392 \tag{197}$$

Коэффициент жесткости фланцевого соединения для соединения фланца с крышкой:

$$\gamma := \frac{1}{y_{\pi} + y_{\delta} \cdot \frac{E_{20\delta}}{E_{\delta}} + b^{2} \cdot \left(y_{\phi} \cdot \frac{E_{20}}{E} + y_{\kappa p} \cdot \frac{E_{20}}{E}\right)}$$
(198)

$$\gamma = 2.858 * 10^6$$

Коэффициент жесткости фланцевого соединения, нагруженного внутренним давлением или внешней осевой силой для соединения фланца с плоской прокладной крышкой:

$$\alpha := 1 - \frac{y_{\pi} - (e \cdot y_{\phi} + y_{\kappa p} \cdot b)b}{y_{\pi} + y_{6} + b^{2} \cdot (y_{\phi} + y_{\kappa p})}$$
(199)
$$\alpha = 1.138$$

Коэффициент жесткости фланцевого соединения, нагруженного внешним изгибающим моментом:

$$\alpha_{M} := \frac{y_{6} + 2 \cdot y_{\phi_{H}} \cdot b \cdot \left(b + e - \frac{e^{2}}{D_{cn}}\right)}{y_{6} + y_{n} \cdot \left(\frac{D_{6}}{D_{cn}}\right)^{2} + 2 \cdot y_{\phi_{H}} \cdot b^{2}}$$
(200)

 $\alpha_{\rm M} = 0.979$

Нагрузка, вызванная стесненностью температурных деформаций, в соединениях с приварными встык и плоскими фланцами: $t_{\text{kp}:=\text{t}=15}$

$$Q_{t} := \gamma \cdot \left[2\alpha_{\phi} \cdot h \cdot \left(t_{\phi} - 20 \right) + \alpha_{\kappa p} \cdot h_{\kappa p} \cdot \left(t_{\kappa p} - 20 \right) - \alpha_{\delta} \cdot \left(h + h_{\kappa p} \right) \cdot \left(t_{\delta} - 20 \right) \right]$$
(201)
Q= -986.22 H

Расчетная нагрузка на шпильки при затяжке, необходимая для обеспечения в рабочих условиях давления на прокладку, достаточного для герметизации фланцевого соединения:

$$P_{61} := \max \begin{bmatrix} \alpha \cdot \left(Q_{\pi} + F \right) + R_{\pi} + \frac{4 \cdot \alpha_{M} \cdot |M|}{D_{c\pi}} \\ \alpha \cdot \left(Q_{\pi} + F \right) + R_{\pi} + \frac{4 \cdot \alpha_{M} \cdot |M|}{D_{c\pi}} - Q_{t} \end{bmatrix}$$

$$(202)$$

$$P_{\delta 1=1.59*} 10^{5} H$$

Расчетная нагрузка на шпильки при затяжке, необходимая для обеспечения обжатия прокладки и минимального начального натяжения шпилек:

$$\begin{split} P_{62} &:= \text{max} \big(P_{o6\text{m}}, 0.4 \cdot A_6 \cdot \sigma_{206} \big) \quad (203) \\ \\ P_{62} &= 3.365*10^5 \ H \qquad \qquad P_{o6\text{m}} = 6.311*10^5 \ H \end{split}$$

Расчетная нагрузка на шпильки фланцевых соединений при затяжке фланцевого соединения:

$$P_{6M} := max(P_{61}, P_{62})$$
 $P_{6M} = 6.311 * 10^5 H (204)$

Расчетная нагрузка на болты (шпильки) фланцевых соединений в рабочих условиях:

$$\begin{split} &P_{6p} \coloneqq P_{6\text{\tiny M}} + (1-\alpha) \cdot \left(Q_{\text{\tiny M}} + F\right) + Q_{t} + \frac{4 \cdot \left(1-\alpha_{\text{\tiny M}}\right) \cdot \, \left|M\right|}{D_{c\text{\tiny II}}} & (205) \\ &P_{6p} = 6.191 * 10^{5} \;\; H \end{split}$$

Проверка прочности болтов (шпилек) и прокладки Расчетные напряжения в болтах (шпильках): при затяжке:

$$\sigma_{\delta 1} \coloneqq \frac{P_{\delta M}}{A_{\delta}} \qquad (206)$$

$$\sigma_{\delta 1} = 92$$
 M Π a

в рабочих условиях:

$$\sigma_{62} \coloneqq \frac{P_{\delta p}}{A_{\delta}} \quad (207)$$

$$\sigma_{62} = 90.249 \, M\Pi a$$

Проверка условий прочности шпилек при затяжке и в рабочих условиях:

Usl_1 := | "Условия прочности в при затяжке НЕ выполняются" if
$$\sigma_{61} > \sigma_{206}$$
 "Условия прочности в рабочих условиях НЕ выполняются" if $\sigma_{62} > \sigma_{д.6}$ "Условия прочности выполняются" otherwise

Usl 1 = "Условия прочности выполняются"

$$\sigma_{62} = 90.249$$
 M Π a

Удельное давление на прокладку:

$$q := \frac{\text{max} \left(P_{\delta \text{m}}, P_{\delta \text{p}} \right)}{\pi \cdot D_{c \text{n}} \cdot b_{\text{n}}} \qquad (208)$$

$$q = 15.944 M\Pi a$$

Условие прочности прокладки (проверяется для мягких прокладок):

Usl_2 := | "Условие прочности прокладки НЕ выполняется" if
$$q > q_d$$
 | "Условие прочности прокладки выполняется" otherwise

Usl_2 = "Условие прочности прокладки выполняется"

Расчет фланцев на статическую прочность Расчетный изгибающий момент, действующий на приварной встык фланца при затяжке:

$$M_{M} := C_{F} \cdot P_{\delta_{M}} \cdot b$$
 (209)
 $M_{M} = 2.209 \times 10^{7}$ H*MM

Расчетный изгибающий момент, действующий на фланец в рабочих условиях:

$$M_{p} := C_{F} \cdot \text{max} \left[P_{\delta p} \cdot b + \left(Q_{\pi} + Q_{FM} \right) \cdot e, \left| Q_{\pi} + Q_{FM} \right| \cdot e \right]$$

$$M_{p} = 2.628 \times 10^{7} \quad \text{H*}_{MM}$$
(210)

Расчетные напряжения во фланце при затяжке:

Меридиональное изгибное напряжение во втулке приварного встык фланца, обечайке плоского фланца:

$$\sigma_{0_{M}} := \frac{\mathbf{f} \cdot \mathbf{M}_{M}}{\lambda \cdot \left(\mathbf{S}_{1} - \mathbf{c}_{0}\right)^{2} \cdot \mathbf{D}'}$$

$$\sigma_{0_{M}} = 231.474 \text{ M}\Pi a$$
(211)

Напряжения в тарелке приварного встык фланца или плоского фланца в условиях затяжки:

радиальное напряжение:

$$\sigma_{R_{M}} := \frac{1.33 \cdot \beta_{F} \cdot h + l_{0}}{\lambda \cdot h^{2} \cdot l_{0} \cdot D} \cdot M_{M}$$

$$\sigma_{R_{M}} = 47.477 \text{ M}\Pi a$$
(212)

окружное напряжение:

$$\sigma_{T_{M}} := \frac{\beta_{Y} \cdot M_{M}}{h^{2} \cdot D} - \beta_{Z} \cdot \sigma_{R_{M}}$$

$$\sigma_{T_{M}} = 55.053 \text{ M}\Pi a$$
(213)

Расчетные напряжения во фланце в рабочих условиях:

Меридиональные изгибные напряжения для приварных встык фланцев с прямой втулкой и плоских фланцев:

$$\begin{split} \sigma_{0p} &:= \frac{f \cdot M_p}{\lambda \cdot \left(S_1 - c_o\right)^2 \cdot D'} \\ \sigma_{0p} &= 275.369 \, \text{M} \, \Pi a \end{split} \tag{214}$$

Максимальное меридиональные мембранные напряжения в обечайке плоского фланца:

$$\sigma_{0\text{MMP}} := \text{max} \left[\frac{Q_{\text{d}} + F + \frac{4 \left| M \right|}{D_{\text{CII}}}}{\pi \cdot \left(D + S_0 \right) \cdot \left(S_0 - c_o \right)}, \frac{Q_{\text{d}} + F - \frac{4 \left| M \right|}{D_{\text{CII}}}}{\pi \cdot \left(D + S_0 \right) \cdot \left(S_0 - c_o \right)} \right] \quad (215)$$

$$\sigma_{0_{MMp}} = 6.957 \, M\Pi a$$

Максимальное меридиональные мембранные напряжения в обечайке плоского фланца:

$$\sigma_{0\text{mop}} := \frac{P \cdot D}{2 \cdot (S_0 - c_0)} = 40 \quad \text{M}\Pi a$$
 (216)

Напряжения в тарелке приварного встык фланца или плоского фланца в рабочих условиях:

радиальное напряжение:

$$\sigma_{Rp} := \frac{1.33 \cdot \beta_F \cdot h + l_0}{\lambda \cdot h^2 \cdot l_0 \cdot D} \cdot M_p \qquad \sigma_{Rp} = 56.48 \text{ M}\Pi a \qquad (217)$$

окружное напряжение:

$$\sigma_{Tp} := \frac{\beta_{Y} \cdot M_{p}}{h^{2} \cdot D} - \beta_{Z} \cdot \sigma_{Rp} \qquad \qquad \sigma_{Tp} = 65.492 \quad M\Pi a \qquad (218)$$

Проверка условий статической прочности фланцев:

PR_1:= "Условия статической прочности в при затяжке HE выполняются"

PR_2:= "Условия статической прочности в рабочих условиях HE выполняются"

PR_3:= "Условия статической прочности выполняются"

KT = 1.3 при расчете с учетом стесненности температурных деформаций. При расчете без учета стесненности температурных деформаций KT = 1.

$$\begin{split} K_T &:= 1.3 \\ \text{Usl_3} &:= \left[\begin{array}{c} \text{PR_1 if } \sigma_{0\text{M}} > K_T \cdot 3\sigma_{20} \\ & \left| \sigma_{0\text{p}} + \sigma_{0\text{MMp}} \right| \\ & \sigma_{0\text{p}} - \sigma_{0\text{MMp}} \\ & \left| 0.3\sigma_{0\text{p}} + \sigma_{0\text{Mop}} \right| \\ & \left| 0.3\sigma_{0\text{p}} - \sigma_{0\text{Mop}} \right| \\ & \left| 0.7 \cdot \sigma_{0\text{p}} + \left(\sigma_{0\text{MMp}} - \sigma_{0\text{Mop}} \right) \right| \\ & \left| 0.7 \cdot \sigma_{0\text{p}} - \left(\sigma_{0\text{MMp}} - \sigma_{0\text{Mop}} \right) \right| \\ \end{split} \right] > K_T \cdot 3\sigma_{\text{A.4}} \end{split}$$

Usl_3 = "Условия статической прочности выполняются"

$$\sigma_{0_{M}} = 231.474 \ \text{M}\Pi a$$
 $K_{T} \cdot 3\sigma_{20} = 764.4 \ \text{M}\Pi a$

$$\max \begin{bmatrix} \left| \sigma_{0p} + \sigma_{0\text{MMp}} \right| \\ \sigma_{0p} - \sigma_{0\text{MMp}} \\ \left| 0.3\sigma_{0p} + \sigma_{0\text{Mop}} \right| \\ \left| 0.3\sigma_{0p} - \sigma_{0\text{Mop}} \right| \\ \left| 0.7 \cdot \sigma_{0p} + \left(\sigma_{0\text{MMp}} - \sigma_{0\text{Mop}} \right) \right| \\ \left| 0.7 \cdot \sigma_{0p} - \left(\sigma_{0\text{MMp}} - \sigma_{0\text{Mop}} \right) \right| \end{bmatrix} = 282.326$$

$$M\Pi a$$

$$K_T \cdot 3\sigma_{\mu,\varphi} = 690.3$$
 M Πa

Проверка углов поворота фланцев

Угол поворота приварного встык фланца, плоского фланца:

$$\Theta := M_p \cdot y_{\phi} \cdot \frac{E_{20}}{E} \qquad (219)$$

$$\Theta = 5.621 \times 10^{-3}$$

Допустимый угол поворота плоского фланца

Допускаемый угол поворота приварного встык фланца принимаем 0.007 $\Theta_\pi := 0.0$

Usl_P := "Условие при испытаниях НЕ выполняется" if $\Theta > 1.3 \cdot \Theta_{\rm д}$ "Условие в рабочих условиях НЕ выполняется" if $\Theta > \Theta_{\rm д}$ "Условие поворота плоского фланца выполняется" otherwise

Usl_P = "Условие поворота плоского фланца выполняется"

3.5 Расчет массы аппарата . Вес аппарата:

Расчет веса корпуса аппарата:

Вес обечайки:

$$D_{\scriptscriptstyle H} := D_{\scriptscriptstyle BHYT} + \, 2 s_{\, {\sf ofe}\,{\sf e}\,{\sf qa}\, {\sf йк}{\sf и}.{\sf дe}\, {\sf йc}^{\scriptscriptstyle \circ}}$$

$$\rho_{\text{мет}}$$
:= 7850 $\frac{\kappa \Gamma}{M^3}$ плотность металла

$$G_{\text{II}} := \pi \cdot \left[\frac{\left(\frac{D_{\text{H}}}{10^3} \right)^2 - \left(\frac{D_{\text{BHyT}}}{10^3} \right)^2}{4} \right] \cdot L \cdot \rho_{\text{MeT}} \cdot g = 2.08 \times 10^5 \quad H \quad (220)$$

Вес внутренних устройств:

$$G_y := 2000 \cdot g = 1.962 \times 10^4 \text{ H}$$
 (221)

Вес крышки аппарата:

Масса крышки m := 1251. кі

$$G_k := m \cdot g = 1.228 \times 10^4$$
 H (222)

Вес корпуса аппарата:

$$G_{\text{kop}} := G_{\text{I}_1} + 2 \cdot G_{\text{K}} + G_{\text{V}} = 2.522 \times 10^5 \text{ H}$$
 (222)

Вес жидкости в аппарате:

Вес жидкости внутри корпуса при гидроиспытаниях:

$$V_{KD} := 5.66 (M^2)$$

$$V_{\text{жид}} := 2 \cdot V_{\text{кp}} + \pi \cdot \left(\frac{D_{\text{внут}}^2 \cdot 10^{-6}}{4} \right) \cdot L = 201.995 \quad \text{M}^3 \quad (223)$$

$$G_{\text{жид}} := V_{\text{жид}} \cdot \rho_{\text{воды}} \cdot g = 1.978 \times 10^6 \quad H \quad (224)$$

Вес аппарата при гидроиспытаниях:

$$G_{a\pi 2} := G_{kop} + G_{kul} = 2.23 \times 10^6$$
 H (225)

Нагрузка от собственной массы:

$$F := G_{a\pi 2} = 2.23 \times 10^6$$
 H (226)

3.6 Расчет седловых опор.

Рисунок.10 Расчетная схема обечайки не подкрепленной кольцами жесткости

Проверка применимости расчетных формул

Определение расчетных усилий




Рисунок. 11 Расчетная схема определения усилий

$$q := \frac{G_{a\pi 2}}{L + (H_{\kappa p}) \cdot \frac{4}{3}} = 1.007 \times 10^5 \quad H \quad (227)$$

$$M_0 := q \cdot \frac{D_H^2 \cdot 10^{-6}}{16} = 7.382 \times 10^4 \quad H*_M \quad (228)$$

Опорное усилие

$$F_1 := \frac{G_{an2}}{2} = 1.115 \times 10^6 \text{ H (229)}$$

Определение изгибающих моментов и поперечных усилий.

$$a := 1$$

Момент над опорой:

$$M_1 := \left| \left(\frac{q \cdot e^2}{2} - M_0 \right) \right| = 3.952 \times 10^4 \quad \text{H*M} \quad (230)$$

$$M_2 := M_1 = 3.952 \times 10^4 \text{ H*M}$$
 (231)

Максимальный момент между опорами:

$$M_{12} := M_0 + F_1 \cdot \left(\frac{L}{2} - a\right) - \frac{q}{2} \cdot \left[\frac{L}{2} + \frac{2}{3} \cdot \left(H_{kp}\right)\right]^2 = 4.496 \times 10^6 \quad H^*M \quad (232)$$

Поперечное усилие в сечении оболочки над опорой:

$$Q_{1} := \frac{L - 2 \cdot a}{L + \frac{4}{3} \cdot (H_{KP})} \cdot F_{1} = 9.571 \times 10^{5} \quad H$$
 (233)

Проверка несущей способности обечайки в сечении между опорами.

Пров_{нес.сп.} := "Выполняется" if
$$M_{12} > M_1$$
 "Не выполняется" otherwise Пров_{нес.сп.} = "Выполняется"

Таким образом, подбираем седловую опору типа 3 для сосудов и аппаратов диаметром от 2200 до 4000мм, 3-го исполнения (нагрузки от 900 до 1200 кН) согласно ОСТ 26-2091-93, с геометрическими параметрами приведенными в

таблице 2.

Iaom		— • 							-									
Диа- метр аппа-	Допус: нагру	зка 🏻	S	I	5	2										Macca,		
рата,	KH (T	c),	Исп	олне	ние		R	6	L_{I}	ℓ	ℓ_{I}	H	h_{I}	A	$A_{\overline{1}}$	Исполн	ение	клад-
D B	Mcn.I	Исп.2	Ι	2	Ι	2							_			I	2	HOPO,
3200		900	14	18	20	22	I634	2810	2830	2735	1369	920	330	2200	T900	338	409	100
3200		(90,0)	1.4	10	20	~~	1640	2010	2000	2745	1371	320	330	2200	1000	300	403	100
							I720			2895	I450					316	570	
2400				05			1726	0000	0070	2900	I45I	000	040	2000	0000	317	570	106
3400	630			25			I732	2990	3010	2907	I455	970	340	2390	2000	017	57I	
	(63,0)						I740			2915	I458					318	572	
	1						1820			3067	1579						560	
3600			12		I8	25	I828	3160	3180	3076	1583	1020	360			339	36I	II2
		1400					1834			3080	I586	!	!				562	

Также примем размеры подкладного листа согласно таблице 2, радиусом

R=1720 и толщиной 12мм 12 197,2 IO 164,5 1720 8 131,7 12 198.0 1726 IO 165,0 8 132,0 12 198,6 3400 500 IO 1732 165,6 132.6

4.Безопасность и экологичность проекта

Технологическая установка подготовки нефти является взрывопожароопасным объектом. Применяемые на установке реагенты обладают токсичностью и являются опасными для здоровья человека. Вредное оказываемое нефтепродуктами на организм человека систематическом соприкосновении с ними или вдыхание их паров, может привести к профзаболеваниям и отравлениям. Анализ причин пожаров, взрывов и несчастных случаях на нефтеперерабатывающих предприятиях В подавляющем большинстве показывает, что ОНИ возникли из-за несоблюдения графика планово-предупредительного ремонта, из-за отклонения технологического режима, а зачастую из-за незнания или грубого нарушения техники безопасности.

4.1 Выявление вредных факторов при технологическом процессе подготовки нефти:

Нефть содержит в себе углеводороды, которые образуют при определенных концентрациях с воздухом взрывоопасные и пожароопасные смеси. Ввиду того, что пары углеводородов тяжелее воздуха и собираются в низких местах, углублениях, набольшую опасность представляют лотки, приямки, колодцы, где могут образовываться взрывоопасные смеси паров с воздухом.

Углеводороды действуют на организм человека наркотически раздражающе, возбуждают нервную систему, а при попадании на кожу человека могут вызывать раздражение.

Возможно нанесение травмы вращающимися, движущимися частями механизмов, поражение электрическим током, ожоги паром и другими горячими предметами. Рабочие, допущенные к работе на производстве, должны знать свойства используемых в процессе химических веществ, их действие на организм человека и меры предупреждения взрывов, пожаров, отравлений и травм.

По степени воздействия на организм человека, нефть относится к четвертому классу малоопасных веществ. Предельно допустимая концентрация (ПДК) углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны (в перерасчете на углерод) составляет 300 мг/м3.

По характеру воздействия на обслуживающий персонал УПН опасные и вредные факторы подразделяются согласно ГОСТ 12.0.003–74 на четыре группы: физические, химические, психофизиологические, биологические.

Нарушение требований безопасности к производственному оборудованию (ГОСТ 12.2.003–91), производственных инструкций по технике безопасности по профессиям и видам работ, нормативно – технической документации приводит к авариям, несчастным случаям.

Опасные факторы, действующие на установке:

использование, переработка на установке значительных количеств ЛВЖ (нефти) при ее сепарации, обезвоживании, обессоливании, перекачке и хранении в резервуарах;

наличие избыточного давления, взрывоопасных газов в аппаратах на стадии сепарации и компремирования;

испарение легких фракций из нефти при ее хранении в резервуарном парке;

использование в качестве топлива попутного газа;

применение открытого пламени в печах;

сжигание выбросов попутного газа на факелах;

наличие опасного высокого напряжения электрического тока в электродегидраторах, электродвигателях, насосов и компрессоров;

наличие испарений через неплотности дренажной системы и при «дыхании» резервуаров очистных сооружений;

применение в процессе подготовки нефти деэмульгаторов, обладающих токсичностью.

Сведения о пожароопасности, токсичности сырья, получаемых продуктов и отходов, применяемых реагентов приведены в таблице 3

Таблица 3. Пожароопасность и токсичность сырья, получаемых продуктов и применяемых реагентов, а также жидких и газообразных отходов

Характеристика	Наименование вещества							
	Сырая	Товарная	Попутный	Ингибитор	Деэмульгатор			
	нефть	нефть	газ нефти,	коррозии				
			топливный					
			газ, газ на					
			факел					
Плотность по	3,5	3,5	0,5543	-	-			
воздуху								
Предельно-	300	300	300	5	3			
допустимая								
концентрация в								
рабочей зоне,								
$M\Gamma/M^3$								
Класс	4	4	4	3	2			
опасности								

Действие на	Вызыв	Обладает	В больших	Воздейств	
организм	ает	наркотич	концентра	ует на	
	сонлив	ескими	циях	нервную	
	ость,	свойства	обладает	систему,	
	утомле	МИ	наркотиче	пече	
	ние,		ским	нь, почки,	-
	голово		действием.	разрушает	
	кружен			слизисту	
	ие,			Ю	
	головн			обо	
	ые			лочку глаз	
	боли				
Температура	меньше	35	-	28	меньше 17
вспышки, ⁰ С	18				
Температура	+200 -	+200 -	+537	+150	+200
самовоспламе	300	300			
нения, ⁰ С					
Пределы	5–16	5–16	3,2–13,6	2,5–36,5	-
взрывоопасно					
сти, % об					
Удельный вес	0,850-	0,865	0,001	1,2	0,93-0,95
Γ/cm^3	0,926				

Освещение производственных помещений

При освещении производственных помещений используется естественное — за счёт солнечного излучения, искусственное — за счёт источников искусственного света, и совмещённое освещение.

Освещённость нормируется СНиП 23 – 05 – 95.

Расчёт искусственного освещения.

Таблица 4. Нормируемая освещённость по СНиП 23 – 05 – 95

Цех,	Мини-	Разряд и	Характер	Вид	Норма		Ист.	Тип	Мощн.
учас-	мальный	подразряд	фона и	осве-	освещен	ия	све-	све-	ламп,
ток,	размер	зрительной	контр.	щения	Иск.	Естес.	та	тиль-	Вт
зона.	объекта,	работы	объекта	Иск/ест	освещ.,	освещ.,		ника	
	MM		фон/контр		лк	%			
Поме-	0,5-1	IV б	средн. /	Общ./	200	2,5	ЛБ 65	диф	65
щение			малый	бок.				pacc.	
опера-								отр.	
торной									

Произведем расчет искусственного освещения помещения операторной по коэффициенту использования светового потока по следующим формулам:

$$i = S/[Hp \cdot (A + B)] (5.1)$$

где і – индекс помещения;

S – площадь освещаемого помещения (S = 35 м2);

Hp – принятая высота подвеса светильников (Hp = 2.5 M);

A – длина помещения (Д = 7 м);

В-ширина помещения (В = 5 м).

Тогда $i = 35/[2,5 \cdot (7+5)] = 1,2.$

 $N = E_{H} \cdot S \cdot R \cdot Z/(F \cdot \eta) (5.2)$

Ен – нормираванная минимальная освещенность, лк;

R – коэффициент запаса (1,3 – 1,8);

Z — поправочный коэффициент учитывающий неравномерность освещения (1,1-1,5);

S – площадь освещаемого помещения, (S = 35 м2);

F – световой поток выбранных ламп, лм F = 4550;

 η – коэффициент светового потока (η = 40%).

 $N = 200 \cdot 1.5 \cdot 35 \cdot 1.3 / 4550 \cdot 0.4 = 7.5$;

По результатам расчета для освещения помещения операторной принимаются четыре светильника с диффузно – рассеивающим отражением, по две лампы в каждом, оснащенные лампами ЛБ-65 с величиной световой отдачи 70,0 лм / Вт. В помещении операторной необходимо предусмотреть аварийное освещение (5% основного, но не менее 2 лк), а также в нефтяной лаборатории в помещении для анализа нефтепродуктов. Аварийное, эвакуационное освещение (на полу помещений не менее 2 лк, на открытых территориях не менее 0,2 лк) необходимо в насосных, компрессорных станциях, открытых площадках электродегидраторов, отстойников, сепараторов, на складе реагента – деэмульгатора, на площадках дозирования реагента. Вдоль границы территории цеха устроено охранное освещение.

Санитарно-гигиенические условия труда приведены в табл. 5.3.

 Таблица
 5.
 Санитарно-гигиенические
 условия
 труда
 в

 производственных помещениях

Показатели	Производственные помещения			
	операторная	насосная		
Характеристика тяжести	І-б	ІІ-б		
работы	(легкая)	(средней		
		тяжести)		
Холодный/теплый период,	20 - 24/21 - 28	13 - 23/16-		
температура, ⁰ C, норма		27		

Относительная влажность,	15–75	15 – 75
%, норма		
Скорость движения	< 0,2	< 0,4
воздуха, м/с, норма		
Тип системы вентиляции	Общеобменная	Приточно-
(общеобменная, местная,	, приточная	вытяжная
приточная, вытяжная, приточно-		
вытяжная, аварийная)		
Баланс воздухообмена	Полож.	
(отрицательный,	2 – 3	6
положительный,		
уравновешенный)		
Кратность воздухообмена,		
1/ч		
Отопление: (система	Пар, 1200С, 2	Пар,
отопления)	атм.	1200С, 2 атм.
теплоноситель и его		
параметры		
Естественное освещение	Боковое	VIII
(вид)	IVб	
разряд и подразряд	35	
зрительной работы		
площадь помещения, м2	2	
площадь световых		
проемов,		
КЕО, %, норма		

Виды ра	бочего	Общее	Общее		
искусственного освещени	Я	Люминесцентн	Галогенов		
источники света		ые лампы	ые лампы		
освещенность, лк, н	орма	200	200		
светильники		Рассеянного	Рассеянног		
мощность ламі	I В	света	о света		
светильниках, Вт		65			
количество светилы	ников	10			
Аварийное осве	ещение	Дизельная	Дизельная		
(вид)		электростанция	электростанция		
Источники п	итания				
аварийного освещения					
Освещенность:		10	25		
на путях эвакуации,	ЛК	25	25		
на рабочих местах, .	лк				
Источники шум	а в	Вентилятор,	Насосные		
помещении		электрооборудование	агрегаты,		
			электродвигатели		
Нормируемые пара	метры,	65	80		
дБА, норма					
Источники вибраци	И	-	Насосные		
			агрегаты,		
			электродвигатели		
Нормируемые пара	метры,	-	0,2*10-2		
м/с (дБ), норма			(92)		

Средства индивидуальной защиты и компенсация производственных вредностей

Все рабочие, ИТР, поступающие в цех ППН, или переводимые с одного объекта на другой, могут быть допущены к самостоятельной работе только

после прохождения ими инструктажа по ТБ, пожарной безопасности, стажировке на рабочем месте и проверке полученных ими знаний. Все работающие должны быть обеспечены соответствующей спецодеждой, спецобувью, предохранительными приспособлениями, которые должны выдавать по установленной форме.

Все применяемые на установке вещества относятся к умеренно опасным и могут вызвать отравления при попадании внутрь организма.

Обслуживающему персоналу необходимо: соблюдать правила техники безопасности и производственной санитарии; находиться на рабочем месте в спецодежде; иметь и уметь пользоваться индивидуальными средствами защиты.

Для защиты органов дыхания применяются: фильтрующие противогазы марки «А» и «БКФ»; шланговые противогазы марки ПШ-1 и ПШ-2 (при работе в аппаратах заглубленных емкостях и колодцах).

При работе с деэмульгаторами обслуживающий персонал должен применять: резиновый фартук; резиновые перчатки; защитные очки; резиновые сапоги.

В качестве компенсации производственной вредности производятся надбавки, выдаётся молоко 0,5 л. за смену (или заменяющие молоко продукты). Продолжительность смены не более 12 часов. Время работы не более 40 ч. в неделю, 160 ч. в месяц.

4.2 Выявление опасных факторов при технологическом процессе подготовки нефти:

Электробезопасность, молниезащита и защита от статического электричества

Электрические установки представляют для человека большую потенциальную опасность, которая усугубляется тем, что органы чувств человека не могут на расстоянии обнаружить наличие электрического

напряжения на оборудовании. Среди причин смертельных несчастных случаев на долю электротравм приходится 20 - 40%.

Электрооборудование, которое предполагается установить на объекте, питается от сети переменного тока, напряжением, в зависимости от назначения, 220 (двухфазная сеть) и 380 В (трехфазная сеть). Все устанавливаемое оборудование имеет взрывобезопасное исполнение. Уровень взрывозащиты — 2 (повышенной надежности против взрыва). Вид взрывозащиты — і (искробезопасная цепь).

Для защиты от попадания металлоконструкций под напряжение, а так же для отвода статического электричества и молниезащиты предусмотрено заземление всех металлоконструкций, корпусов и оболочек аппаратов высокого и низкого напряжения, присоединены к общему контуру заземления.

Мероприятия по обеспечению противопожарной защиты

На ЦПС основными вредными, токсичными, взрыво – и пожароопасным веществами, находящимися в производстве, являются: нефть, нефтяной газ, реагенты, неочищенные пластовые воды.

Сооружения ЦПС размещаются на безопасном расстоянии друг от друга согласно противопожарных норм проектирования. Каждому помещению, зоне присваивается категория и класс по пожаро – и взрывоопасности табл. 6.4. В целях предотвращения разлива нефти резервуары с нефтью, пластовыми и сточными водами имеют обвалования, а площадки наружных технологических установок – бортовое ограждение.

Для тушения нефти и нефтепродуктов применяются: пенораствор; водяной пар; огнетушители пенные и порошковые; песок.

Таблица 6.

	Наименова	Катег	Клас	ссификация	Санита	
	ние помещений	ория	помещени	й наружных	рная	
/π	наружных	пожаропасн	установок	по ПУЭ	характеристи	
	участков и	ости	кла	катего	ка веществ,	
	оборудования	помещений	cc	рия и группа	использованн	
		и установок	помещен	взрывоопасн	ых и	
			ий	ых смесей	образующихс	
					я в	
					производстве	
	Единый				Нефть,	
	технологический				газ попутный;	
	блок:	Ан	В-	II A-	Класс	
	– этажерка	A	1г	T3	опасности 4	
	– блок		B-	по		
	управления		1a	нефти		
	Концевая	Ан	В-	II A-	Нефть,	
	сепарационная		1г	T3	газ попутный;	
	установка			по	Класс	
				нефти	опасности 4	
	Насосный	A	B-	II A-	Нефть:	
	блок		1a	T3	класс	
				по	опасности 4	
				нефти		
	Площадка			II A-	Нефть,	
	печей:	Ан	В-	T3	Газ	
	– печь	A	1г	по	топливный	
	– блок		В-	нефти		
	управления		1a	II A-		

					Т1 по	
					метану	
	Блок	A		B-	II A-T3	Ингиб
	подготовки и		1a			итор класс
	дозирования					опасности 3
	ингибитора					
	коррозии					
	Резервуа	Ан		B-	II A-T3	Нефть
	рный парк		1г			F22
	F					попутный;
						класс
						опасности 4
	Блок	Ан		B-	II A-T3	Нефть
	боксы	7 111	1a	D	1171 13	класс
			14			опасности 4
	погружных					опасности 4
	насосов				н а тэ	Dearw
	Воздушн	Д		-	II A-T3	Возду
	ая					х не опасен
	компрессорная					
	Операто	Д		-	II A-T3	-
•	рная					
	Противо	Д		-	II A-T3	Вода
0.	пожарная					не опасна
	насосная					
	станция					

Для тушения электроустановок применяются углекислотные и порошковые огнетушители.

Огнетушители на установке расположены: в насосных и компрессорных боксах; в операторной; в блоках печей.

Одним из способов предупреждения пожаров является строгое соблюдение правил пожарной профилактики. Противопожарные мероприятия обеспечить безаварийную работу установки. должны Возможность ликвидации пожара в начальной стадии его возникновения имеющимися на установке первичными средствами пожаротушения обеспечивается наличием подъездных путей, подъездов и дорог, подъездов пожарной техники к объектам и возможности подключения ее к сети пожарного водоснабжения.

В случае возникновения пожара в операторную поступает сигнал от термодатчиков, установленных в помещениях объектов УПН или от ручных пожарных извещателей. При поступлении сигнала от термодатчика или извещателя автоматически подаётся импульс на включение оборудования и открытия задвижек в направлении горящего объекта.

4.3 Экологическая безопасность

На установку подготовку нефти поступает сырая нефть, которая разделяется на:

- 1. Товарную нефть (обезвоженную и обессоленную);
- 2. Попутный газ;
- 3. Воду;
- 4. Некондиционные газы.

Товарная нефть с установки поступает на внешнюю перекачку в магистральный нефтепровод, попутный газ — на установку комплексной подготовки газа. Вода, пройдя систему очистных сооружений, направляется на промыслы в систему поддержания пластового давления, а некондиционные газы, дальнейшая переработка которых экономически нецелесообразна или невозможна, направляются на факел.

Сжигание сбрасываемых газов на факельных устройствах позволяет значительно уменьшить загрязнение окружающей среды токсичными и горючими веществами.

К факельным устройствам предъявляются следующие требования:

- Полнота сжигания, исключающая образование вредных промежуточных продуктов;
 - Сжигание, исключающее образование дыма и сажи;
- Устойчивость факела при изменении расхода и состава сбрасываемых газов;
 - Безопасное воспламенение, бесшумность.

Защита атмосферы

Источниками загрязнения атмосферы на предприятии являются:

- факелы, дымовые трубы отопительной котельной, дымовые трубы трубчатых подогревателей;
- не герметичность оборудования и трубопроводов, аварийные ситуации, вентвыбросы.

Вредные вещества, выбрасываемые источниками загрязнения следующие:

- сажа и окись углерода, образующаяся в результате не полного сгорания газа, сернистый ангидрид (SO2), образующийся при сгорании сероводорода, содержащегося в газе и оксиды азота, образующиеся при высоких температурах из азота воздуха;
 - сырой газ, сухой газ, топливный газ.

Обеспечение безопасной работы УПН прежде всего связано с обеспечением герметичности всей технологической цепочки.

Исключение разгерметизации оборудования предусмотрено при проектировании объекта.

Меры, направленные на предотвращение разгерметизации оборудования и трубопроводов следующие:

- материалы, конструкции сосудов и трубопроводов рассчитаны на обеспечение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне температур;
- все соединение трубопроводов выполнены сварными, за исключением фланцевых соединений в местах присоединения арматуры и аппаратов;
- расчетная толщина стенок сосудов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и прибавки на компенсацию коррозии;
- наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное покрытие;
 - арматура на трубопроводах предусмотрена из хладостойких сталей.

Состояние воздушной среды в производственных помещениях и в целом по предприятию контролируется заводской химической лаборатории на соответствие ПДК по графику, согласованного с комитетом по охране природы.

Ежегодно в специальных уполномоченных органах по охране природы оформляется разрешение на выбросы вредных веществ в атмосферу, размещение отходов. Раз в пять лет рассчитываются нормативы предельнодопустимых выбросов вредных веществ в атмосферу.

Защита гидросферы

В результате технологического процесса на УПН образуются сточные воды, содержащие нефтяные и взвешенные вещества:

- пластовая вода;
- дождевые стоки с территории технологических площадок и обвалований резервуаров.

Для утилизации сточных вод запроектированы раздельные системы канализации:

- напорная сеть транспортирующая пластовую воду от аппаратов подготовки нефти;
 - производственно ливневая;

– производственная.

Производственно — ливневые стоки по самотечным трубопроводам поступают в емкость для сбора промышленных стоков, а затем перекачиваются в отстойники пластовой воды, где в результате отстоя в течение 8–16 часов достигается очистка стоков до нужных концентраций.

Пластовая вода и дождевые стоки проходят процесс очистки путем механического отстоя в резервуарах отстойниках (РВС 5000 м3). Очищенные стоки самотеком поступают на насосную откачку очищенных стоков и закачиваются в систему ППД. Согласно данным СибНИИНП о допустимых нормах содержания загрязнений в закачиваемых водах месторождений Западной Сибири сточные воды перед закачкой в пласт должны содержать:

- нефтепродуктов не более 45 мг/л;
- механических примесей не более 30 мг/л.

Предусмотренные проектные решения и мероприятия по охране окружающей среды практически исключают возможность прямого загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод.

Для предотвращения попадания вредных веществ в почву и грунтовые воды предусмотрены асфальтовые покрытия технологических площадок, обвалование резервуаров, сбор дождевых стоков, герметизированная система подготовки нефти, применение коррозионно-стойких труб; благоустройство территории площадок.

Защита литосферы

Наибольший объем отходов образуется в виде шламов, скапливающихся в резервуарах. Шламы из резервуаров периодически перекачиваются в шламонаполнитель, откуда вывозится автотранспортом на центр по отмывке шлама и нефтезагрязненных грунтов, запроектированным на площадке ЦПС, где производится их очистка и дальнейшее использование при строительстве автодорог.

Шламопоглотитель запроектирован V=200 м3, в конструкции шламопоглотителя предусмотрен колодец для сбора отстоявшейся воды,

колодца. которая поступает через дренажные отверстия В стенке Накопившаяся в колодце вода отводится самотеком по трубе в другой колодец большего диаметра, имеющего отстойную часть. По накопления воды из 2-го колодца вывозится автомашинами в емкость для сбора промышленных стоков, откуда насосом перекачивается в резервуарыотстойники. Конструкция шламопоглотителя исключает загрязнения почв и грунтовых вод.

Годовой объем накопившегося шлама 1075 м3, класс опасности неочишенного шлама 3.

4.4 Безопасность в чрезвычайных ситуациях

Чрезвычайная ситуация — это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварий, опасного явления, катастрофы или иного бедствия, которые повлекли или могут повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей среде, значительные материальные затраты и нарушение условий жизни людей.

К чрезвычайным ситуациям природного характера относятся: лесные и торфяные пожары; сильные морозы (ниже -40 0C); метели и снежные заносы; ураганные ветры.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера — это пожары; взрывы паровоздушных смесей; разливы сильнодействующих ядовитых веществ; отключение электроэнергии; отключение тепла и воды.

На УПН производится контроль загазованной среды, что может предупредить ЧС техногенного характера.

Чтобы избежать лесных и торфяных пожаров, производится вырубка лесного массива вблизи с установкой ставятся ограждения. Летом производится покос травы. Зимой постоянно производят уборку территорий УПН от снега, все оборудование которое находится вне помещения

снабжены изоляцией и теплоспутниками. Производится отопление помещений.

Для предотвращения террористических актов на территории цеха ведется видеонаблюдение и установлен контрольно пропускной режим. Вся территория цеха окружена ограждением. Персонал охраны осуществляет обход объекта по периметру с определенным интервалом времени.

Причины возникновения аварийных ситуаций и неполадок технологического процесса можно условно объединить в следующие группы:

- отказы (неполадки) оборудования;
- ошибочные действия персонала;
- внешние воздействия природного и техногенного характера.

Отказы (неполадки) оборудования возникают при прекращении подачи энергоресурсов (электроэнергии, топливного газа), при коррозии оборудования и трубопроводов. Аварии также могут возникнуть при механических повреждениях и температурных деформациях оборудования.

Ошибочные действия персонала представляют наибольшую опасность при пуске и остановке оборудования в связи с заполнением или опорожнением аппаратов опасными веществами. В случае ошибочных действий может произойти разгерметизация оборудования и, как следствие, крупномасштабная авария.

Установка должна быть остановлена аварийно по плану ликвидации аварии в случае прекращения подачи электроэнергии, сырья, воды, при пожаре, разрушении коммуникаций и аппаратов, а также в случае аварии на соседнем объекте, которая представляет угрозу для цеха.

К работам на установке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие в установленном порядке медосмотр, обучение и инструктаж.

После прохождения стажировки на рабочем месте обслуживающий персонал сдает экзамен на допуск к самостоятельной работе.

Действия обслуживающего персонала УПН в аварийных ситуациях должны быть направлены:

- на спасение людей, находящихся в опасной зоне при аварии и оказание первой помощи пострадавшим;
- на локализацию аварии, отключение аварийного оборудования и приборов;
 - на принятие мер по снижению возможных последствий аварий.

Аварийная остановка УПН производится при:

- взрывах
- пожарах;
- разгерметизации оборудования и газоводов;
- прекращении подачи на установку электроэнергии, топливного газа, нефти, воздуха КИПиА

4.5 Правовые и организационные вопросы обеспечения безопасности

Законодательство РФ об охране труда основывается на Конституции РФ и состоит из федерального закона, других федеральных законов и иных субъектов нормативных правовых актов РΦ. Среди них выделить федеральный закон "Об обязательном социальном страховании производстве И профессиональных несчастных случаев на заболеваний". Для реализации этих законов приняты Постановления Правительства РФ "О государственном надзоре и контроле за соблюдением законодательства РФ о труде и охране труда", "О службе охраны труда", "О Федеральной инспекции труда" и др.

Управление охраной труда осуществляет блок федеральных органов исполнительной власти, руководимый Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации (Минздравсоцразвития). Оно осуществляет функции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения и социального развития, социального страхования, условий и охраны труда и т. д.

Функции по контролю и надзору, которые ранее осуществлялись Санэпиднадзором Минздрава России, переданы Федеральной службе по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека(Роспотребнадзор).

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) осуществляет функции по надзору и контролю в сфере труда, а также государственный надзор и контроль за соблюдением, в частности, трудового законодательства и нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на производстве.

Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию (Росздрав) организует деятельность по установлению связи заболевания с профессией, государственной службы медико-социальной экспертизы и др.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения и социального развития (Росздравнадзор) осуществляет контроль за порядком организации осуществления медико-социальной экспертизы; порядком установления степени утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и др.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) — государственный санитарно-эпидемиологический надзор за соблюдением санитарного законодательства; организует деятельность системы санитарно-эпидемиологической службы РФ.

В федеральном законе "О пожарной безопасности" (1994) определяются общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в России, дается регулирование отношений между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, организациями, крестьянскими хозяйствами и иными юридическими лицами независимо от форм собственности. Федеральный закон "О промышленной безопасности опасных производственных объектов" (1997) определяет правовые, экономические и социальные основы

обеспечения безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и направлен на предупреждение аварий на опасных производственных объектах и обеспечение готовности организаций к локализации последствий аварий.

5. Финансовый менеджмент

Основная цель расчета — оценка экономической эффективности установки, предназначенной для подготовки нефти к транспорту.

Экономическую эффективность проекта оценивают по следующим показателям:

- чистая текущая стоимость проекта;
- срок окупаемости проекта;
- коэффициент отдачи капитала;
- чувствительность к риску.

5.1 Расчёт плана производства

Производственная мощность определяется по мощности ведущих агрегатов, то есть по мощности сепараторов, отстойников и электродегидраторов.

В общем виде производственная мощность определяется по формуле:\

$$M = \Pi \cdot T_{9\phi.o\delta.}$$
 (6.1)

где: П – суточная производительность в т/сут;

 $T_{9\phi.oб.}$ – эффективный фонд времени работы оборудования, сут.

M = 3~000 тыс. т/г,

 $T_{9\phi.oб.}$ = 350 сут.

После определения величины производственной мощности устанавливают степень её использования. Для определения степени использования мощности существуют следующие показатели:

- 1) Коэффициент экстенсивности (K_3) ;
- 2) Коэффициент интенсивности (К_и);
- Интегральный коэффициент использования производственной мощности, или коэффициент мощности (К_м).

Коэффициент экстенсивности характеризует использование оборудования во времени и рассчитывается по формуле:

$$K_{\scriptscriptstyle 9} = \frac{T_{\scriptscriptstyle 9\phi.o\delta.}}{T_{\scriptscriptstyle K}} \ (6.2)$$

где: T_{κ} – календарное время года, принимается в соответствии с положением о планово – предупредительных ремонтах 360 дней.

$$K_2 = 350/360 = 0.972$$

Коэффициент интенсивности характеризует использование оборудования по производительности и рассчитывается по формуле:

$$K_u = \frac{\Pi}{\Pi_{np}}$$
 (6.3)

где: П – суточная производительность,

 Π_{np} – прогрессивная производительность оборудования.

$$K_{\nu} = 1.00$$

Полнота использования производственной мощности определяется коэффициентом мощности, который представляет собой произведение рассчитанных выше коэффициентов.

$$K_{\scriptscriptstyle M} = K_{\scriptscriptstyle 9} \cdot K_{\scriptscriptstyle U}$$
 (6.4)

$$K_{M} = 0.972 \cdot 1.00 = 0.972$$

Установив степень использования производственной мощности, рассчитывают производственную программу объекта ($P_{\text{год}}$)

$$P_{coo} = K_{\scriptscriptstyle M} \cdot M \ (6.5)$$

Таблица 7. Производственная программа цеха подготовки и перекачки нефти

Показатели	Выход продукции в	Значения
	расчёте на переработанное	показателей за год
	сырьё, %	
1. Производительность в единицу	_	2 000
времени, т/сутки.		
2. Время эффективной работы	_	350
оборудования, дни.		
3. Мощность установки, т/год	-	3 000 000
4. Коэффициент мощности	_	0,972
5. Производственная программа, т/год	_	2 916 667
6. Взято сырья, т/год:	100	2 916 667
нефтяная эмульсия		
7. Выработано продукции, т/год:	100	2 916 667
1. газ	2,6	75 833
2. подтоварная вода	29,22	852 250
3. товарная нефть	68,18	1 988 583
8. Потери	0	0

5.2 Расчёт капитальных вложений и стоимости основных и оборотных средств

Капитальные затраты в создании любого объекта представляют собой сумму затрат на приобретение и транспортировку оборудования, строительных и монтажных работ (всё это в сумме – балансовая стоимость) и прочих затрат, связанных с подготовкой кадров производства, содержанием дирекции строящегося объекта, с проектированием, изыскательными и другими работами.

Доля затрат на приобретение оборудования составляет 35–40%, затрат на строительно-монтажные работы 45–50%, т.е. балансовая стоимость

основных средств объекта составляет 80–90% всех капиталовложений, а величина прочих затрат 10–20%.

Зная балансовую стоимость основных средств по базовому варианту (действующему производству) и используя выше приведённые соотношения, можно определить размер капитальных вложений в базовый вариант.

В составе капиталовложений есть часть затрат, которая не зависит от изменения производственной мощности объекта. Учитывая это, рост капиталовложений происходит не пропорционально увеличению мощности, а в следующей зависимости (формула Нельсона):

$$K_n = K_{\delta} \cdot \left(\frac{M_n}{M_{\delta}}\right)^n \tag{6.6}$$

где: K_{δ} и K_{n} – капитальные вложения в базовый и проектируемый объекты;

 $M_{\rm 6}$ и $M_{\rm n}$ – соответственно мощности базового и проектируемого объектов;

n – показатель, характеризующий изменение капитальных вложений.

$$K_n = 553554 \cdot \left(\frac{3000}{2800}\right)^{0.6} = 576950$$
 _{TMC. py6.}

5.3 Организация и планирование труда и заработной платы

Технологическая установка подготовки нефти является взрывоопасным и пожароопасным объектом. Применяемые на установке реагенты обладают токсичностью и являются опасными для здоровья человека. Поэтому существующие условия труда на установке относятся к вредным и тяжёлым.

Характеристика существующих на объекте условий труда:

- продолжительность рабочей смены для рабочего персонала 12 часов без перерыва на обед, для ИТР служащих 12 часов с перерывом на обед 1 час;
 - количество смен в сутки 2 смены (ночная и дневная смены);

Далее приведены штатное расписание, тарифная сетка по оплате труда работников производственных структурных подразделений, размер доплаты за работу во вредных условиях труда за норму часов, показатели премирования и размер премии, пример расчета заработной платы, график сменности.

Таблица 8. Штатное расписание

Наименован	Категория	Разря	Ч	исленнос	Должностн
ие	трудящихся	Д	ТЬ		ОЙ
профессий		рабоч	IR	вочная	оклад,
		их	CI	писочная	часовая тарифная
					ставка
					рабочих,
					руб.
Начальник	руководите	_	_	1	308,3
установки	ль				
Оператор	рабочий	5	1	4	135,4
Оператор	рабочий	4	2	8	119,8
Оператор	рабочий	3	2	8	93,8
Итого	_	-	5	2	-
				1	

Таблица 9. Баланс рабочего времени среднесписочного рабочего

Элементы времени	Д	Ча
1. Календарный фонд времени	3	4
2. Выходные дни	1	2
3. Номинальный фонд рабочего времени	1	2
4. Потери рабочего времени		
а) основной и дополнительный отпуск	3	40
б) декретный отпуск	4	8
в) невыходы по болезни	_	_
г) время выполнения государственных и общественных обязанностей	7	84
5. Эффективный фонд рабочего времени	1	1

Годовой фонд заработной платы рабочих состоит из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная плата представляет собой сумму выплат, надбавок и компенсаций за проработанное время. В фонд основной заработной платы включается оплата по тарифу, премия, доплаты за работу в ночные и вечерние часы, в праздничные дни, за виды, переработку и предусмотренные законодательством другие организацией. Оплата времени отпуска и исполнения государственных и общественных обязанностей, T.e. времени непроработанного, В соответствии с действующим законодательством оплачиваемого, составляет фонд дополнительной заработной платы.

Расчёт основного фонда заработной платы (для оператора 4 разряда)

Оплата по тарифу для рабочих – повременщиков определяется как произведение дневной тарифной ставки, времени эффективной работы рабочего (из баланса рабочего 3a ГОД ДНЯХ времени одного рабочего) среднесписочного И списочного количества рабочих соответствующего разряда.

Тарифный фонд заработной платы для сдельщиков определяется произведением сдельной расценки на объём производства.

Премии рабочим выплачиваются из фонда заработной платы в процентах от заработка по тарифу. Максимальный размер премии (за количественные и качественные показатели) устанавливаются положением о премировании.

На предприятии используются доплаты за работу в ночные и вечерние часы. Минимальные размеры этих доплат в процентах от тарифного заработка (соответственно 40 и 20 процентов).

Доплата за работу в праздничные дни определяется произведением дневной тарифной ставки, числа праздничных дней в году и численности работников, занятых в праздничные дни.

Доплата за переработку часов сверх нормы в соответствии с графиком сменности составляет за первые два часа по 50%, а за последующие (сразу же за ними) 100% за каждый час от часовой тарифной ставки.

Дополнительный заработной (3_{π}) фонд платы определяется произведением среднедневной заработной платы (3с) на количество дней очередного дополнительного отпуска, также дней выполнения И обязанностей государственных ПО балансу рабочего времени среднесписочного рабочего. Среднедневной заработок определяется по формуле:

$$3_c = K \cdot \frac{3_o}{T_{\partial \phi. pa6.}} \tag{6.7}$$

где: 3_о – фонд основной заработной платы, руб.;

 $T_{\text{эф.раб.}}$ – время эффективной работы рабочего по балансу;

К – коэффициент, учитывающий разницу в продолжительности рабочей смены и нормы рабочего дня (таблица 6.3).

Оклад – 21 564 руб.

Премия (40%) - 8626 руб.

Доплата за вредные условия (8%) - 1725 руб.

Доплата за работу в ночь (40%) - 8 626 руб.

Основная заработная плата оператора 4 разряда: 40 540 руб.

Фонд основной заработной платы:

3_o=40 540·12=486 484 руб.

Среднедневная заработная плата:

$$3_c = \frac{6}{12} \cdot \frac{486484}{142} = 1713 \text{ py6}.$$

Дополнительный фонд заработной платы: 1 713 (34+2)=61 667 руб.

Годовой фонд $(3_{год})$ заработной платы рассчитывается с учётом районного коэффициента (K_p) , принятого в месте расположения предприятия.

$$3_{coo} = (3_o + 3_o) \cdot 1,15$$
 (6.8)
 $3_{coo} = (486484 + 61667) \cdot 1,15 = 630373 \text{ py6}.$

В таблице 10 представлен расчёт заработной платы начальника смены:

Таблица 10. Расчёт фонда заработной платы руководителя

Дол	M	У	1	надбав	Me	О	P	И
жность	есячный	словия	ка		сячный	плата за	айон-	того за
	оклад,	труда			оклад с	12 мес.,	ный	год тыс.
	тыс. руб.				надбавкой,	тыс. руб.	коэф-	руб.
			,		тыс. руб.		фицие-	
			ыс.				нт,	
			руб.				%	
Нач	6	T	2		89,	1	1	1
альник	8,59	яжелые	0,58	0	17	070,14	5	230,55
установки								

5.4 Расчёт затрат на производство и калькуляция себестоимости

Затраты на производство по проектируемому варианту определяются методом прямого счёта по калькуляционным статьям затрат.

Таблица 11. Расчёт затрат на проектируемый объём

Наименование	Базовый вариант, тыс. руб.			Коэф-	Проектный	Проектный вариант, тыс. руб.		
статей затрат	Постоянные	Перемен-	Затраты	фициент	Постоян-	Перемен-	Затраты	
		ные	на весь	роста	ные	ные	на весь	
			выпуск	объёма			выпуск	
				производ-				
				ства				

1. Сырьё		5 700 000	5 700 000			6 107 143	6 107 143
2. Топливо		10 024	10 024			10 740	10 740
3. Энергия		46 835	46 835			50 180	50 180
 Услуги 	40 312	.0 000	40 312		40 312	20 100	40 312
производстве-	10 312		10 312		10 312		10 312
нного							
характера							
5. Фонд	630 373		630 373		630 373		630 373
оплаты труда	030 373		030 373		030 373		030 373
6. Отчисление	29 000		29 000	1,071	29 000		29 000
	29 000		29 000	1,071	29 000		29 000
на соц.	123 852		123 852		123 852		123 852
службы 7.	123 832		123 832		123 832		123 832
Амортизация	120 052		120.052		120.052		120.052
основных	129 852		129 852		129 852		129 852
фондов							
8. Прочие	376 121		376 121		376 121		376 121
расходы							
9. Услуги							
собст. цехов							
Полная			7 086 342				7 497 547
себестоимость,							
в т.ч							
- сумма		5 756 859				6 168 063	
переменных							
затрат							
- сумма	1 329 483				1 329 483		
постоянных							
затрат							

Затраты на весь выпуск по базовому варианту делятся на переменные (сумма которых меняется пропорционально изменению объёма производства) и постоянные (сумма которых на весь выпуск остаётся неизменной, т.е. постоянной и не зависит от объёма производства, или меняется в меньшей степени, чем меняется объём производства).

Переменные затраты: 5 756 859 тыс. руб.

Постоянные затраты: 1 329 483 тыс. руб.

Отношение производственной программы ПО проекту К производственной программе ПО базовому варианту определяется коэффициент роста объёма производства, пропорционально которому вырастут затраты, отнесённые к переменным. К таким затратам, как правило, относятся затраты на сырьё, основные и вспомогательные материалы, все виды энергии. Все остальные относятся к постоянным затратам. Умножением переменных затрат по базовому варианту на коэффициент роста объёма рассчитываются производства суммы переменных затрат ПО калькуляционным статьям для проектируемого варианта.

$$K_{p.o\delta.np.} = \frac{P_{co\partial np}}{P_{co\partial \delta}} = \frac{3}{2.8} = 1,071$$

Переменные затраты по проектируемому варианту:

Расчёт себестоимости всего объема запроектированного выпуска продукции приводится в табличной форме (табл. 6.5).

Расчёт себестоимости продукции

$$C_{\text{Б(бензин)}}$$
= 0,6818·7 086 342/ 1 856 011= 2,603 тыс. руб./т $C_{\text{П(бензин)}}$ = 0,6818·7 497/ 1 988 583= 2,571 тыс. руб./т $\Delta C_{\text{(бензин)}}$ =(11,551–7,311)·1 988 583=27 748 тыс. руб.

5.5 Экономическая оценка проекта и выводы

Экономическая эффективность капитальных вложений в проект может быть определена разными показателями и разными методами.

1) Метод окупаемости основан на определении срока окупаемости периода возврата капитальных вложений (начальных инвестиций) в проект за

счёт прибылей от него. Период возврата капитальных вложений определяется по формуле:

$$T_{ok} = K/(\Pi \Psi + A)$$
, $\pi e_T (6.10)$

где: К – капитальные вложения в проект, тыс. руб.;

ПЧ – чистая прибыль от реализации продукции, тыс. руб. в год;

А – амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов, тыс. руб. в год.

Чистая прибыль — это прибыль, остающаяся в распоряжении предприятия после уплаты всех налогов и сборов, определяемая по формуле:

где: ПР – прибыль от реализации производственной продукции;

НИ – налог на имущество;

НП – налог на прибыль.

Снижение себестоимости продукции за счет увеличения производственной мощности определяется:

$$\Pi P = (II - C) \cdot P_{rod}$$
, млн. руб., (6.12)

Где, Ц – цена единицы продукции, млн. руб.;

С – себестоимость единицы продукции, млн. руб.;

 ${
m P}_{
m rog}$ – объём производства (производственная программа), т в год.

Налог на имущество. Стоимость имущества организации складывается из стоимости основных средств, оборотных средств и нематериальных активов. Для основных средств налог составляет 2,2% от их остаточной стоимости, которая представляет собой неамортизационную часть основных средств и определяется по формуле:

$$C_{\text{ост.}} = C_{\text{бал.}} - A_{t}$$
, тыс. руб. (6.13)

где: $C_{\text{бал.}}$ – балансовая (первоначальная) стоимость основных средств, тыс. руб.;

А – годовые амортизационные отчисления основных средств, тыс. руб.;

t – период эксплуатации основных средств, лет.

Для оборотных средств налог составляет также 2,2% от их среднегодовой стоимости, которая может быть определена прямым счётом или принята в размере 10% от стоимости основных средств в отрасли.

Налог на нематериальные активы определяется аналогично налогу на основные средства.

Налог на прибыль рассчитывается по формуле:

$$H\Pi = (\Pi P - HИ) \cdot CH, (6.14)$$

где: СН – ставка налога на прибыль, доли единиц (0,2).

Годовые амортизационные отчисления основных средств и нематериальных активов определяются прямым счётом по формуле:

$$A = C_{\delta a \pi i} \cdot 10/100 \ (6.15)$$

Сбал – балансовая стоимость основных средств, млн. руб.,

А=576 950·0,8·0,1=46 156 тыс. руб.;

 $C_{\text{ост}}$ =576 950–46 156·10= 115 390 тыс. руб.;

$$\Pi P = \sum \coprod_{i} P_{i} - C = (8,350 \cdot 1 \ 988 \ 583) - 7 \ 497 \ 547 = 9 \ 107 \ 124 \ тыс. руб.;$$
 $\coprod_{He \varphi T b} = 8,350 \ Tыс. руб./т.;$

(производственные данные)

 $HИ=0,022\cdot(115\ 390\ +576\ 950\cdot0,1)=3\ 808\ тыс.$ руб.;

 $H\Pi$ =(9 107 124–3 808)·0,2=1 820 663 тыс. руб.;

ПЧ=9 107 124-3 808-1 820 663=7 282 653 млн. руб.;

 $T_{\text{ок}} = 576 950/(7 282 653 + 46 156) = 0,08$ года.

2) Метод простой нормы прибыли позволяет определить размер прибыли на рубль вложенного капитала. Простая норма прибыли (e) – показатель, обратный периоду возврата капитальных вложений и рассчитывается следующим образом:

- 3) Метод Экономическая эффективность дисконтирования. капитальных вложений в проект может быть определена на основе дисконтных вычислений по приведению связанных с реализацией проекта расходов и доходов к моменту времени (расчётному году). Таким моментом времени считать ГОД начала функционирования объекта. принято Дисконтные вычисления основаны на TOM, ЧТО стоимость рубля, затраченного и полученного в разные годы, будет неодинакова, а потому простое их алгебраическое суммирование не даст реального эффекта. Расчёт чистого дисконтированного дохода (NPV), т.е. разности между текущей, дисконтированной на базе расчётной ставки% стоимостью поступлений от инвестиций и величиной капитальных вложений капитальных вложений проводится в следующем порядке:
- 1. Определяется срок функционирования проектируемого объекта. Для новых проектов производства в отрасли принят срок, равный 10 годам.
- 2. Определяется размер инвестиций в капитальные вложения (расчёт произведён в подразделе 6.3). Кроме того, здесь определяется ликвидационная стоимость (Сл) основных средств, которая представляет выручку от реализации металлолома и определяется произведением цены 1 т лома на его суммарный вес в тоннах за вычетом затрат на демонтаж оборудования (% от балансовой стоимости) и расходов на перевозку по действующим транспортным тарифам.

В нулевой год средства в сумме, равной капитальным вложениям, вкладываются в производство (т.е. затрачиваются), поэтому эти затраты записываются со знаком «минус», величина ликвидационной стоимости (Сл) заносится в последний год расчётного периода, т.к. считается, что к этому моменту производство перестаёт действовать.

- 3. Проводится расчёт экономического эффекта.
- 4. По каждому году расчётного периода рассчитываются налоги на имущество и на прибыль, чистая прибыль и амортизационные отчисления.
- 5. Далее, соответственно каждому году проводится расчёт денежного потока наличности (ДПН), сущность которого состоит в том, что он представляет собой ту часть денежных доходов, которая остаётся в распоряжении организации и не может быть изъята.

ДПН определяется суммированием чистой прибыли и амортизационных отчислений за соответствующий год, за вычетом капитальных вложений:

ДП
$$H_t = \Pi H_t + A_t - K_t$$
 (6.17)

где: К – капитальные вложения,

t – год, для которого ведётся расчёт.

6. Для оценки эффективности проекта необходимо определить, окупятся ли единовременные (капитальные) вложения в проект и какой они принесут доход за период действия проекта. С этой целью определяется накопленный поток наличности. Он рассчитывается последовательным суммированием денежных потоков наличности за предшествующие годы по формуле:

$$H\Pi H_T = \sum_{t=1}^T \Pi \Pi H_t \quad (6.18)$$

7. НПН рассчитывается без учёта стоимости рубля в первый и последующие годы реализации проекта. С учётом разницы в стоимости рубля рассчитывается чистый дисконтированный доход (NPV $_{\rm t}$), и накопленный чистый дисконтированный доход (NPV $_{\rm T}$). Чистый дисконтированный доход определяется произведением денежного потока наличности на коэффициент дисконта соответствующего года:

$$NPV_t = \Pi \Pi H_t \cdot a_t$$
 (6.19)

Коэффициент дисконта показывает во сколько раз рубль года t меньше рубля расчётного момента (нулевого года) и рассчитывается по формуле:

$$a_t = \frac{1}{(1+E)^t}$$
 (6.20)

где: a_t – коэффициент дисконта в году t, доли единицы;

Е – ставка дисконтирования, доли единицы. (0,20)

Накопленный чистый дисконтированный доход (дисконтированная денежная наличность) в году t рассчитывается путём последовательного суммирования чистого дисконтированного дохода за предшествующие годы по формуле:

$$NPV_{T} = \sum_{t=1}^{T} NPV_{t}$$
 (6.21)

Год, в котором накопленный чистый дисконтированный доход NPV_T меняет знак с «—» на «+», является годом полной окупаемости проекта.

Все расчёты занесём в таблицу 12.

4) Индекс доходности затрат (BCR соотношение выгод и затрат, коэффициент эффективности, индекс прибыльности) рассчитывается как

соотношение дисконтированных выгод и суммарных дисконтированных затрат:

$$BCR = \sum_{t=0}^{T} \Im \phi_t / \sum_{t=0}^{T} C\varepsilon_t \cdot a_t \quad (6.22)$$

где: Ээф — суммарный экономический эффект от реализации проекта; C_{Γ} — затраты (полная себестоимость) на весь выпуск.

Для эффективных проектов, когда выгоды превышают затраты должно выполняться условие:

BCR ≥ 1 ,

BCR= $9\ 107\ 124\cdot9/7\ 497\ 547 = 10.93\ \text{py6./py6.}$

5) Метод расчёта внутренней нормы доходности (внутренняя ставка доходности, внутренняя норма рентабельности, внутренний уровень доходности, внутренняя норма возврата инвестиций).

Данный метод позволяет оценить эффективность капиталовложений путём сравнения внутренней (предельной) нормы возврата инвестиций с эффективной ставкой дисконта. Внутренняя норма доходности соответствует такой ставке процента, при которой достигается нулевая NPV. Расчёт производится методом подбора, т.е. задаётся разными значениями Е до тех пор, пока не получится NPV, равная нулю. Критерием отбора проекта является выполнение условия:

$$IRR > E_a$$

где: E_a — альтернативная стоимость капитала, или норма предпочтений во времени, соответствующая нормальному уровню отдачи вложений в экономике. Чем выше IRR по сравнению с альтернативной стоимостью капитала, тем больше «запас прочности» проекта с точки зрения возможности приносить чистый доход.

При анализе эффективности инвестиций рассчитывается внутренняя норма рентабельности капитальных вложений (проекта) по формуле:

IRR=
$$|\text{NPV}_{\text{T}} + \text{K}_{\text{T}}| / \text{K}_{\text{T}} \cdot 100 \ (6.23)$$
IRR = $|30\ 128\ 695 + 576\ 950| / 576\ 950 \cdot 100 = 5\ 322\%$
IRR > 100% , имеет место сверхрентабельность.

6) Метод расчёта показателя приведённой отдачи вложений (PRI) другую эффективности представляет собой разновидность оценки инвестиций. Данный метод определяет отношение чистого дисконтированного дохода к дисконтированным капитальным затратам (дисконтированный срок окупаемости):

$$PRI = NPV_T / \sum_{t=0}^{T} K_T \cdot a_t \quad (6.24)$$

PRI= 30 128 695/576 950·1= 52,22 py6./py6.

Таблица 12. Расчёт денежного потока наличности и чистого дисконтированного дохода

Пока	-		Годы	I								
затели	д.изм.											
												0
1.	,											
Капитальные	ыс.	76										
вложения	руб.	950										
2.	,											
Экономии-	ыс.		107	107	107	107	107	107	107	107	107	107
ческий	руб.		124	124	124	124	124	124	124	124	124	124
эффект												
3.	,											
Налог на	ыс.		2	1	0	900	885	870	854	839	823	808
имущество	руб.		947	931	916							

4. Налог на ыс. 818 819 819 819 819 819 819 820 820 820 820 8 прибыль руб. 835 039 242 445 648 851 054 257 460 66 5. Чистая ыс. 275 276 276 277 278 279 280 281 281 2 прибыль руб. 342 154 967 779 591 404 216 028 841 65 Амортизация ыс. 6
5. Чистая ыс. 275 276 276 277 278 279 280 281 281 2 прибыль руб. 342 154 967 779 591 404 216 028 841 65 6. Амортизация ыс. 6
Чистая ыс. 275 276 276 277 278 279 280 281 281 2 прибыль руб. 342 154 967 779 591 404 216 028 841 65 6. Амортизация ыс. 6
прибыль руб. 342 154 967 779 591 404 216 028 841 65 6. Aмортизация ыс. 6 6 6 6 6 6 6 6 6
6. Амортизация ыс. 6 6 6 6 6 6 6 6 6
Амортизация ыс. 6 6 6 6 6 6 6 6
pv6. 156
7.
Денежный ыс. 576 321 322 323 323 324 325 326 327 327 3
поток руб. 950 498 310 123 935 747 560 372 184 997 80
наличности
8.
Накопленный ыс. 576 744 4 1 8 6 3 0 8 5 2
поток руб. 950 548 066 389 713 038 364 690 017 345 6
наличности 859 981 916 663 223 595 779 776 58
9.
Коэффициент ,00 ,83 ,69 ,58 ,48 ,40 ,33 ,28 ,23 ,19 ,1
дисконти-
рования (а,
10.
Чистый ыс. 576 101 084 237 531 943 453 044 704 420 1
дисконтиро- руб. 950 248 938 918 990 652 315 656 069 215 64
ванный
доход (NPV _t)
11.
$ \text{(NPV}_{\text{T}}) $ ыс. $ 576 524 0 4 8 1 3 5 7 8 0$
руб. 950 299 609 847 379 322 776 820 524 945 12
236 154 145 796 111 767 836 051 69

Зависимость от времени NPV_T и НПН изображена на рисунке. 12.




Рисунок. 12 Зависимость от времени NPV_T и НПН

Зависимость NPV_T от ставки дисконта изображена на рисунке. 13.




Рисунок. 13 Зависимость NPV_T от ставки дисконта E

Таблица 13.

Технико-экономические показатели		ед.]		О	тклонение к
призводства	изм		азовый	роектн	базовому	
Показатели	-			ый	A	От
					бсолютн	носительн
					oe	oe
Технические						
1. Мощность установки		тыс.	2		2	7,1
	т/год		800	000	00	
2. Количество работающих	чел.		2		0	0
			5	5		
Экономические						•

1. Капитальные вложения	1	млр	(0		4,1
	д. руб.		,554	,577	,023			
2. Экономический эффект	1	млр	8			0		11,
	д. руб.		,142	,107	,965		9	
3. Денежный поток наличности	1	млр	(0		11,
(ДПН)	д. руб.		,555	,329	,774		8	
4. Накопленный поток наличности	1	млр	(7		11,
(НПН)	д. руб.		4,959	2,675	,716		9	
5. Чистый дисконтированный доход]	млр	1			0		11,
(NPV _t)	д. руб.		,059	,184	,125		8	
6. Накопленный чистый дисконти-	1	млр	2			0		0,7
рованный доход (NPV _T)	д. руб.		9,908	0,129	,2			
7. Период возврата	:	лет	(0		1,5
капиталовложений (Ток)			,0800,	,0787	,0013		956	
8. Простая норма прибыли (.е)]	руб.	1			0		7,3
	/руб.		1,84	2,70	,86			
9. Внутренняя норма дохода (IRR)		%	4			3		7,3
			960,9	322,1	61,2			
10. Индекс доходности затрат (BCR)]	руб.	1			0		0,0
	/руб.		0,930	0,932	,002		19	
11. Показатель приведенной отдачи]	руб.	4			3		7,4
капитальных вложений (PRI)	/руб.		8,61	2,22	,61			

<u>Вывод:</u> в результате определения экономической эффективности капитальных вложений разными показателями и методами было определено, что период возврата капитальных вложений составляет 0.08 года, размер прибыли на рубль вложенного капитала — 12.7 руб., срок функционирования данного объекта 10 лет, чистый дисконтированный доход NPV_T и накопленный поток наличности НПН с течением времени увеличиваются, но при увеличении ставки дисконта Е чистый дисконтированный доход NPV_T уменьшается.

Заключение

В ходе проекта была исследована схема установки подготовки нефти м/р Пионерный.

Были проведены технологические и конструктивные расчеты основного оборудования установки. В ходе технологических расчетов были определены основные геометрические размеры оборудования (диаметр и длина). Конструктивный расчет предусматривал определение толщин стенок, расчет необходимости укрепления отверстий, расчет фланцевого соединения, расчет несущей способности обечаек от воздействия опорных нагрузок и подбор стандартных опор.

В разделе «Социальная ответственность» освещены такие вопросы, как пожарная и электробезопасность, производственная санитария и выбросы в окружающую среду.

В разделе «Финансовый менеджмент» рассчитаны экономическе показатели данного проекта.

Список использованной литературы.

- 1. «Химия нефти» / под редакцией З.И.Скопяева. Л.: Химия, 1984.-359 с.
- 2. Лутошкин Г.С. «Сбор и подготовка нефти, газа и воды», учебник для ВУЗов. 3-е изд., стереотипное. Перепечатка со второго издания 1979 г. М.: ООО ТИД «Альянс», 2005. 319 с.
- 3. А.Л. Савченков «Химическая технология промысловой подготовки нефти», учебное пособие Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. 180с.
- 4. Каспарьянц К.С., Кузин В.И., Григорян Л.Г «Процессы и аппараты для объектов промысловой подготовки нефти и газа» -М.: Недра,1977.-254 с.
- 5. ГОСТ Р 52857.1-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования.»
- 6. ГОСТ Р 52857.2-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет цилиндрических и конических обечаек, выпуклых и плоских днищ и крышек.»
- 7. ГОСТ 19903-74 «Прокат листовой горячекатаный. Сортамент»
- 8. ГОСТ Р 52857.3-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Укрепление отверстий в обечайках и днищах при внутреннем и внешнем давлениях, расчет на прочность обечаек и днищ при внешних статических нагрузках на штуцер.»
- 9. ГОСТ 10704-91 «Трубы стальные электросварные прямошовные.»
- 10.ГОСТ 12821-80 «Фланцы стальные приварные встык.»
- 11.ГОСТ Р 52857.4-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет на прочность и герметичность фланцевых соединений.»
- 12.ГОСТ 28759.3-90 «Фланцы сосудов и аппаратов стальные приварные встык.»
- 13.ГОСТ 481-80 «Паронит и прокладки из него»
- 14.ГОСТ 6533-78 «Днища эллиптические отбортованные стальные для сосудов, аппаратов и котлов. Основные размеры.»
- 15.ГОСТ Р 52857.1-2007 «Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Расчет обечаек и днищ от воздействия опорных нагрузок.»
- 16.ОСТ 26-2091-93 «Опоры горизонтальных сосудов и аппаратов.»
- 17.ГОСТ 1759.0-87 «Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия»
- 18.ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация.»
- 19.ГОСТ 12.0.003-74 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»

- 20. ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. «Пожарная безопасность. Общие требования»
- 21. ГОСТ 12.1.044-89 «Пожароопасность веществ и материалов»
- 22.ГОСТ 12.2.003-91 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности»
- 23. ГОСТ Р 51858-2002. «Нефть»
- 24. ГОСТ 30494-2011. «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»
- 25. ГОСТ Р 12.1.019-2009 ССБТ. «Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты»
- 26.СанПин 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений».
- 27. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий»
- 28.СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение».
- 29.СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»
- 30.В.М.Беляев, В.М.Миронов В. В. Тихонов. «Конструирование и расчёт элементов оборудования отрасли. Часть І. Аппараты с механическими перемешивающими» Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2009. 95 с.
- 31. Кувшинский М.Н., Соболева А.П. «Курсовое проектирование по предмету Процессы и аппараты химической промышленности». Учебное пособие для учащихся техникумов. 2-е изд. перераб.и доп.-М.: Высш. школа, 1980.-223с.
- 32. Павлов К.Ф., Романков П.Г., Носков А.А. «Примеры и задачи по курсу процессов и аппаратов химической технологию». Лю: Химия, 1987. 576 с.
- 33. Дытнерский Ю.И. «Основные процессы и аппараты химической технологии": Пособие по проектированию»/ Г. С. Борисов, В. П. Брыков, Ю. И. Дытнерский и др. Под ред. Ю. И. Дытнерского, 2-е изд., перераб. и дополн. М.:Химия, 1991. 496 с.
- 34. Технологический регламент. Пункт подготовки и сбора нефти(п. Пионерный).
- 35.М.Ф. Михалева, Н.П.Третьяков, А.И. Мильченко, В.В. Зобнин. «Расчёт и конструирование машин и аппаратов химических производств». Л.: Машиностроение, Ленингр. 1984. -301с.

- 36. Семакина О.К. «Машины и аппараты химических производств». Учеб. Пособие. Часть 1 /Том. политехн. ун-т. Томск, 2003. 118 с.
- 37. Семакина О.К. «Монтаж, эксплуатация и ремонт оборудования отрасли». Рабочая программа.
- 38. Лащинский А.А., Толчинский А.Р. «Основы конструирования и расчета химической аппаратуры». Справочник М.: Альянс, 2008. 752 с.