

ИЗВѢСТИЯ
Томского Технологического Института
Императора Николая II.
т. 18. 1910. № 2.

I

Т. И. Тихоновъ.

О КОЕФФИЦІЕНТѢ РѢЗАНІЯ МЕТАЛЛОВЪ.

Съ 2 таблицами чертежей.

1 - 48.

О коеффицієнть рѣзанія металловъ.

Т. И. Тихоновъ.

Образованіе стружки и ея видъ.

Явленія рѣзанія впервые были подробно изучены профессоромъ Тиме и изложены имъ въ 1870 году въ его сочиненіи „Сопротивленіе металловъ и дерева рѣзанію“. Профессоръ Тиме рассматриваетъ слѣдующіе случаи:

1) Сниманіе стружекъ съ вязкихъ металловъ (желѣзо, сталь, свинецъ). Сначала рѣзецъ вдавливается въ массу металла по направленію своего движения и масса сжимается. Сжатіе распространяется, какъ это показалъ опытъ, не навесь снимаемый слой *сkgf* (фиг. 1, таб. IV), а только на нѣкоторую долю его, ограниченную угломъ *ast*. Но какъ только давленіе на площадку рѣзла *ст* превзойдетъ сопротивленіе срѣзыванію металла по *ac*, элементъ стружки *astf* сдвигается по направленію *ac*, а рѣзецъ начинаетъ сжимать уже слѣдующій слой (фиг. 2). Элементъ образовавшейся стружки, вслѣдствіе сжатія металла, слегка поворачивается около точки *c* и такимъ образомъ получается изогнутая стружка, гладкая на поверхности, прилегающей къ рѣзцу, и зазубренная на другой сторонѣ рѣзца. Такую стружку профессоръ Тиме называлъ стружкою скальванія. При образованіи такой стружки (фиг. 3) рѣзко выдѣляются слѣдующія харacterныя величины: уголъ между направленіемъ движения и передней гранью рѣзца $\angle \alpha$ —уголъ рѣзанія; уголъ между обрабатываемой поверхностью и задней гранью рѣзца $\angle \gamma$ —уголъ наклона и уголъ между передней гранью рѣзца и плоскостью скальванія $\angle \beta$ —уголъ скальванія или уголъ дѣйствія.

Изъ опытовъ найдено, что сумма угловъ $\alpha + \beta$ для различныхъ металловъ при измѣненіи $\angle \alpha$ измѣняется весьма незначительно, такъ для чугуна

$\alpha = 45^\circ$	55°	65°	75°	90°
$\beta = 100^\circ$	90°	85°	75°	65°
$\alpha + \beta = 145^\circ$	145°	150°	150°	155°

Отсюда мы видимъ, что при измѣненіи $\angle \alpha$ отъ 45° до 90° положеніе плоскости скальванія почти не измѣнилось.

Что касается кривизны стружки, то опыты показали, что радиусъ кривизны пропорціоналенъ толщинѣ снимаемаго слоя и обратно пропорціоналенъ углу α .

Если мы сравнимъ длину снимаемаго слоя и длину получаемой стружки, то оказывается, что стружка значительно короче; при образованіи стружки произошла усадка металла. Назовемъ длину снимаемаго слоя $L = \Sigma l$, длину стружки $L' = \Sigma l'$, то коеффиціентъ усадки $\varphi = \frac{\Sigma l'}{\Sigma l}$; но изъ чертежа 3-го имѣемъ, что

$$\frac{l'}{l} = \frac{\sin \beta'}{\sin \beta},$$

значитъ

$$\varphi = \frac{\sin \beta'}{\sin \beta}.$$

Если взять крайніе предѣлы для угла рѣзанія α , встречающіеся въ практикѣ, то для

$$\alpha = 45^\circ, \varphi = \frac{\sin (180^\circ - 145^\circ)}{\sin 100^\circ} = 0,6,$$

$$\alpha = 75^\circ, \varphi = \frac{\sin (180^\circ - 150^\circ)}{\sin 75^\circ} = 0,5,$$

$$\alpha = 90^\circ, \varphi = \frac{\sin (180^\circ - 155^\circ)}{\sin 90^\circ} = 0,42.$$

Дѣйствительно, непосредственный наблюденія показали, что коеффиціентъ усадки для желѣза, стали и бронзы колеблется въ этихъ предѣлахъ; если и есть уклоненіе, то оно объясняется измѣненіемъ $\angle \beta$.

Обращаясь къ чертежу 3-му и припоминая процессъ образованія стружки, мы замѣчаемъ, что элементъ сжимаемой поверхности стружки st находится въ извѣстной зависимости отъ элемента скальваемой поверхности ac ; все зависитъ отъ сопротивленія металла сжатію и срѣзыванію; вообще можно допустить, что $st = ac \xi$, а слѣдовательно

$$\text{площадь стружки } \omega = \xi (ac)^2; \text{ но } ac = \frac{\text{толщина стружки}}{\sin \beta'} = \frac{l}{\sin \beta'}$$

(см. черт. 3-ї), а потому

$$\omega = \xi \frac{l^2}{\sin^2 \beta'}.$$

Что касается вида самой стружки, то онъ сильно зависитъ отъ угла рѣзанія; при маломъ углѣ рѣзанія свигъ элементовъ стружки

незначительный, элементъ имѣеть форму трапециі, и стружка получается болѣе плавнаго строенія (сливная стружка); при большемъ углѣ рѣзанія сдвигъ элементовъ относительно другъ друга значительный, связь между элементами слабая, и видъ самихъ элементовъ стружки переходитъ въ треугольный. Въ обоихъ случаяхъ поверхность стружки, прилегающая къ рѣзцу, имѣеть блестящій видъ, и поверхность обрабатываемаго предмета не имѣеть особенно замѣтныхъ шероховатостей.

2) Стружка хрупкихъ металловъ.

(Твердая бронза, чугунъ).

При малыхъ углахъ рѣзанія и при значительной толщинѣ снимаемаго слоя, $l > 3 \text{ м/m}$, рѣзецъ сначала углубляется въ металлъ при тѣхъ же условіяхъ, какъ и при рѣзаніи вязкихъ металловъ, но послѣ некотораго углубленія рѣзца, элементъ не скальвается, а отламывается, при чемъ элементъ стружки получаетъ совершенно иную форму (фиг. 4). Часть металла, лежащая ниже острія рѣзца, вырывается, и потому обработанная поверхность предмета получается негладкая.

Только иногда, когда металлъ очень хорошъ, элементы стружки не откалываются совершенно, а остаются связанными между собой и образуютъ цѣлую стружку (фиг. 5). Послѣдняя стружка, обратно стружкамъ скальванія, имѣеть неровную поверхность, прилегающую къ рѣзцу, и гладкую вогнутую поверхность и называется стружкою надлома. Очевидно, стружка надлома усадки не даетъ. При углахъ рѣзанія отъ 55° до 65° и при толстомъ снимаемомъ слоѣ получается только стружка надлома, при тонкихъ слояхъ рѣзанія получается иногда и смѣшанная стружка. Если же уголъ рѣзанія измѣняется отъ 75° до 90° , то при тонкихъ слояхъ рѣзанія получается исключительно стружка скальванія. Слѣдовательно при обработкѣ хрупкихъ металловъ, чтобы получить гладкую поверхность, нужно брать рѣзецъ съ большимъ угломъ рѣзанія отъ 75° до 90° и снимать тонкій слой. При обработкѣ вязкихъ металловъ уголъ рѣзанія рѣзца на чистоту отдѣлки предмета особаго вліянія не оказываетъ. На чистоту обработки металлической поверхности большое вліяніе оказываетъ форма рѣжущаго ребра рѣзца. Такъ какъ толщина стружки при рѣзцахъ съ прямолинейнымъ рѣжущимъ ребромъ постоянна, а давленіе на рѣзецъ достигаетъ своей максимальной величины періодически, то очевидно, что и наибольшая величина давленія на рѣзецъ для одинаковой по сѣченію стружки будетъ наблюдаться одновременно, отчего рѣзецъ будетъ испытывать наибольшія колебанія. Если же рѣжущіе края рѣзца закругленные, то давленіе на рѣзецъ въ различныхъ мѣстахъ

стружки будетъ колебаться различно, для одного съченія стружки по рѣзущей грани рѣзца давленіе будетъ максимальное, для другого— минимальное, т. е. часть давленія будетъ взаимно компенсироваться, и въ результатѣ рѣзецъ съ закругленнымъ рѣзущимъ ребромъ будетъ работать спокойнѣе, съ меньшимъ дрожаніемъ, вслѣдствіе чего обрабатываемая поверхность получаетъ болѣе гладкую поверхность.

Сопротивленія при рѣзаніи металловъ.

Для практики весьма важно выяснить величину сопротивленія, которое надо преодолѣть рѣзцу при различныхъ условіяхъ работы, т. е. при различномъ материалѣ, толщинѣ стружки, углѣ рѣзанія и скорости перемѣщенія самого рѣзца. Выясненіемъ этого вопроса весьма многіе занимались, и однимъ изъ первыхъ былъ Ко киль. Опыты производились Ко килемъ на токарномъ станкѣ; такъ имъ выяснялись отверстія, при чёмъ вращался обрабатываемый предметъ, самое же сверло удерживалось неподвижнымъ при помощи рычага. По величинѣ нагрузки на рычагѣ и судили о преодолѣваемомъ сопротивленіи. Аналогичные опыты надъ сверленіемъ были произведены офицеромъ французской артиллеріи К ла ренвалемъ, съ тою только разницей, что работа измѣрялась пружиннымъ динамометромъ. Опыты болѣе обстоятельные были произведены Жосселеемъ въ 1864 году на казенномъ французскомъ заводѣ въ Indret.

Цѣлью изслѣдованія было опредѣленіе наивыгоднѣйшей формы рѣзца. Работа, идущая на снятие стружки, опредѣлялась какъ разность работъ, измѣряемыхъ при помощи динамометра для рабочаго и холостого хода станка; слѣдовательно предполагалось, что потеря на вредная сопротивленія въ станкѣ въ обоихъ случаяхъ равна; не существуетъ никакихъ сомнѣній, что при такомъ способѣ опредѣленія величина работы, необходимой для снятія стружки, получится больше дѣйствительной, ибо къ послѣдней прибавится еще нѣкоторая доля вредныхъ сопротивленій станка. Подобный недостатокъ присущъ всѣмъ опытамъ, гдѣ только примѣнялся приводный динамометръ. Опыты Жосселя въ свое время имѣли громадное значеніе и по сіе времена встречаются ссылки на нихъ, хотя сравненіе ихъ съ опытами позднѣйшаго времени показало, что нельзя относиться къ нимъ съ полнымъ довѣріемъ, ибо встречаются факты, вполнѣ противорѣчащіе послѣднимъ опытнымъ даннымъ. Опыты профессора Т и м е *) произведены въ 1868—69 г. г. на Луганскомъ заводѣ съ цѣлью определенія сопротивленія металловъ и дерева рѣзанію. Работа производилась на

*) Т и м е. Сопротивленіе металловъ и дерева рѣзанію, 1870.

строгальномъ станкѣ. Необходимое усиліе измѣрялось довольно просто: на концѣ вала станка, на которомъ сидятъ шкивы, былъ надѣтъ свободно рычагъ, спѣпляющійся при помощи собачки съ храповикомъ, заклиненнымъ на томъ же валу; при испытаніяхъ ремень со шкива сбрасывался и на концѣ рычага вѣшался грузъ; постепенно увеличиваая грузъ, достигали того момента, когда столъ начиналъ двигаться и, слѣдовательно, начиналось образованіе стружки. Зная грузъ, длину рычага и зубчатую передачу, можно вычислить необходимое усиліе для приведенія стола въ движеніе. Давленіе на рѣзецъ, необходимое для снятія стружки, будетъ меньше вычисленнаго, ибо сюда вошли вредныя сопротивленія станка. Профессоръ Тиме поправлялъ полученные результаты, вводя коеффиціентъ полезнаго дѣйствія станка равный 0,60; но коеффиціентъ полезнаго дѣйствія станка сильно измѣняется во время работы, а посему и полученные окончательные результаты измѣренія давленія на рѣзецъ не могутъ быть точными. Въ 1873 году была опубликована книга Гартинга „Versuche ueber Leitung und Arbeits—Verbrauch der Werkzeugmaschinen“, въ которой изложены результаты его испытаній надъ различными машинами-орудіями при посредствѣ динамометра. Опредѣлялось количество работы, необходимое для снятія известнаго вѣса металлической стружки. Затѣмъ въ 1892 году были произведены въ Харьковѣ профессоромъ Зворыкинымъ *) вѣсма обстоятельные опыты съ этою же цѣлью. Профессоръ Зворыкинъ бралъ для опыта обыкновенный строгальный станокъ съ постоянной скоростью рабочаго движенія. Рѣзецъ прикреплялся къ одному плечу колѣнчатаго рычага, другое колѣно котораго упиралось въ поршень гидравлическаго цилиндра. Съ цилиндромъ соединялся индикаторъ, который давалъ не только величину нажатія на рѣзецъ, но и колебаніе этихъ нажатій въ теченіе процесса рѣзанія. Вредныя сопротивленія станка здѣсь не могли оказать никакого вліянія на результаты измѣреній; исключалось и вліяніе тренія въ самомъ динамометрическомъ приборѣ, ибо приборъ предварительно провѣрился на особой машинѣ для испытанія материаловъ; для ряда опредѣленныхъ давленій на брускъ, укрепленный на мѣстѣ рѣзца, отмѣчалось соотвѣтствующее сжатіе пружины; это и давало возможность провѣрить съ большой точностью, какимъ дѣйствительнымъ давленіямъ на рѣзецъ соотвѣтствуютъ различные положенія карандаша на индикаторной діаграммѣ. Въ томъ же году появилось известіе объ опытахъ Гауснера **), работавшаго въ Австріи. Въ его методѣ оп-

*) «Работа и усиліе, необходимые для отдѣленія металлическихъ стружекъ». Москва 1893. „Техническій сборникъ и вѣстникъ промышленности“ за 1893 годъ.

**) Mittheilungen des technologischen Gewerbe-Maschinens in Wien, 1893, S. 117.

редѣлењія сопротивленія стружки вліяніе вредныхъ сопротивленій станка было совершенно исключено. Строгальный станокъ, который онъ бралъ, получалъ движение отъ привода, и скорость рѣзанія не была постоянной. На столѣ станка помѣщалась особая станина, въ направляющихъ которой передвигались параллельные тиски съ зажатымъ въ нихъ кускомъ матеріала, подвергавшагося обработкѣ. Отъ давленія рѣзца тиски перемѣщались и сжимали пружину, помѣщенную между тисками и выступомъ станины. Сжатіе пружины записывалось діаграммнымъ аппаратомъ. При опредѣленіи сопротивленія стружки приходилось вводить поправку только на треніе тисковъ по направляющимъ станины. Сѣченія самой стружки были крайне незначительными ($1,57 \text{ q mm maximum}$).

Въ 1896 году въ „Zeitschrift des Oesterreichischen Ingenieure und Architecten Vereins“ *) появилось описание опытовъ Селлегрена, профессора въ Стокгольмѣ. Для своихъ опытовъ онъ бралъ токарный станокъ и простой динамометрический приборъ Съ суппортомъ станка соединялся неравноплечный рычагъ, врачающійся около горизонтальной оси; на маломъ плечѣ рычага укрѣплялся рѣзецъ, давленіе на который уравновѣшивалось пружиной, дѣйствующей на большое плечо рычага; по сжатію пружины вычислялось усиление, нужное для снятія стружки. Опыты особенно интересны въ томъ отношеніи, что скорость рѣзанія измѣнялась въ очень большихъ предѣлахъ. Далѣе въ 1906—7 году были опубликованы весьма обширные опытныя изслѣдованія по вопросу о рѣзаніи металловъ, произведенныя въ теченіе 25 лѣтъ на разныхъ заводахъ Америки Тайлоромъ. Тайлоръ задался цѣлью установить зависимость экономичности обработки металловъ рѣзаніемъ отъ различныхъ факторовъ, входящихъ въ составъ этой обработки, и этимъ дать возможность, при началѣ какой либо работы на станкѣ, впередъ выбрать инструментъ (рѣзецъ), величину подачи, глубину рѣзанія и скорость рѣзанія, необходимые для минимальной затраты энергіи и времени, что непосредственно вліяетъ на экономическость производства.

По изслѣдованию Тайлора на конечный результатъ работы на станкѣ вліяютъ 12 переменныхъ величинъ, а именно слѣдующія:

- a) качество металла, подвергаемаго рѣзанію;
- б) діаметръ предмета;
- с) глубина рѣзанія;
- д) толщина стружки;
- е) упругость предмета и инструмента;

*) S. 473.

- f) форма или контуръ рѣжущаго края инструмента, величина угла рѣзанія и угла зазора;
- g) химическій составъ стали, изъ которой сдѣланъ инструментъ, и способъ термической обработки, которой онъ подвергался;
- h) подвергается ли инструментъ охлажденію водой;
- i) продолжительность рѣзанія, въ теченіе котораго инструментъ можетъ работать безъ наточки;
- k) давленіе стружки на инструментъ;
- l) предѣлы, въ которыхъ можно измѣнять скорость и подачу въ машинѣ;
- m) рѣжущая и питающая сила станка.

Все изслѣдованіе онъ раздѣлилъ на двѣ части:

- A. Определеніе посредствомъ ряда опытовъ главныхъ законовъ рѣзанія.
- B. Отысканіе математического выраженія для этихъ законовъ, которое должно быть настолько просто, чтобы могло примѣняться въ обыденной практикѣ.

Изъ своихъ изслѣдовавій Тайлоръ сдѣлалъ слѣдующіе наиболѣе важные выводы и заключенія:

- 1) рѣзецъ съ округленной вершиной при данныхъ условіяхъ можетъ итти съ гораздо большей скоростью рѣзанія и, слѣдовательно, производить гораздо большие работы, чѣмъ старый рѣзецъ съ острой вершиной;
- 2) большое питаніе, сопровождаемое по необходимости медленной скоростью рѣзанія, производить больше работы, чѣмъ малое питаніе съ большей скоростью рѣзанія;
- 3) сильная струя воды, направляемая прямо на стружку въ томъ мѣстѣ, где она отдѣляется отъ обрабатываемой поверхности рѣзцомъ, позволяетъ увеличить скорость рѣзанія и, слѣдовательно, количество производимой работы отъ 30 до 40%;
- 4) толщина стружки имѣеть гораздо большее вліянія на скорость обработки, чѣмъ какой либо другой изъ элементовъ рѣзанія. Практическій результатъ этого свѣдѣнія выразился въ томъ, что въ текущей практикѣ нашихъ заводовъ введены были рѣзы съ длинными, прямыми рѣжущими ребрами, которые позволяли намъ работать съ грубой подачей при той же скорости рѣзанія, какая достигалась при рѣзцахъ съ закругленными ребрами рѣзанія и при маломъ питаніи; такимъ образомъ для значительной части работы старое правило — грубая подача и малая скорость рѣзанія замѣнились новымъ — грубая подача и большая скорость рѣзанія.

Нѣкоторые изъ своихъ выводовъ Тайлору удалось облечь въ математическія формулы. Формула, дающая зависимость между скоростью рѣзанія, величиною подачи и глубиною рѣзанія при работе надъ сталью нормальными рѣзцами съ закругленными вершинами, имѣеть слѣдующій видъ:

$$V = \frac{c \left(1 - \frac{8}{7(32r)} \right)}{F \left(\frac{2}{5} + \frac{2+12r}{32r} \right) \left(\frac{48}{32r} D \right) \left[\frac{2}{5} + 0,06\sqrt{32r} + \frac{0,8(32r)}{6.(32r)+48D} \right]},$$

въ которой означаютъ:

V — нормальную скорость рѣзанія въ футахъ въ минуту,

F — подачу рѣзца въ дюймахъ,

D — глубину рѣзанія въ дюймахъ,

r — радиусъ закругленія вершины рѣзца,

c — постоянную, зависящую отъ твердости обрабатываемаго металла и качества рѣзца, при чмъ С тѣмъ меныше, чмъ тверже металлъ, и тѣмъ больше, чмъ слабѣе рѣзецъ.

Для работы надъ чугуномъ выведенная формула имѣеть подобную же структуру.

Зависимость между скоростью рѣзанія и толщиной стружки выражена формулой

$$V = \frac{1,54}{t^{\frac{2}{3}}},$$

гдѣ t означаетъ толщину стружки въ дюймахъ. Зависимость между скоростью рѣзанія и шириной стружки слѣдующая:

$$V = \frac{12,22}{L^{\frac{7}{32}}},$$

гдѣ V — скорость рѣзанія въ фут./минут. при 20-ти минутной длительности рѣзанія и L — ширина стружки въ дюймахъ.

Двѣ послѣднія формулы имѣютъ такой видъ, который удобенъ для логарифмированія; благодаря этому эта часть изслѣдованія работы Тайлора имѣеть наибольшее значеніе, такъ какъ въ результатахъ получилась счетная линейка, дающая точное математическое выраженіе вліянія на скорость рѣзанія такихъ факторовъ, какъ форма рѣзца, толщина и ширина стружки, качество обрабатываемаго рѣзцомъ металла, продолжительность рѣзанія и т. п.

Эта часть изслѣдованій Тайлора позволяетъ быстро устанавливать нормальный срокъ, въ который данная работа должна быть исполнена рабочимъ, и выплачивать рабочимъ преміи за болѣе быструю работу. Выгода отъ введенія счетныхъ линеекъ гораздо больше, чѣмъ отъ введенія всѣхъ другихъ усовершенствованій, взятыхъ вмѣстѣ, такъ какъ благодаря этимъ счетнымъ линейкамъ и достигается главная цѣль, изъ-за которой и были предприняты въ 1880 году Тайлоромъ изслѣдованія,—взять контроль и управление ходомъ дѣла изъ рукъ большого числа рабочихъ и передать его вполнѣ въ руки администрації мастерскихъ.

Наконецъ въ 1902 и 1903 году были произведены опыты предыдущаго характера въ Манчестерѣ, въ Англіи. Опыты производились совмѣстно восемью наиболѣе выдающимися англійскими заводами, среди которыхъ были Армстронгъ, Витворгъ и К°, Викерсъ и Максимъ, Джонъ Браунъ и К°, Томасъ Фиртъ и сыновья и др., къ которымъ присоединилось Манчестерское Общество Инженеровъ и Манчестерская Муниципальная Техническая Школа; послѣдняя была представлена д-ромъ J. T. Nicolson'омъ, составившимъ окончательный докладъ объ этихъ испытаніяхъ подъ заглавіемъ „Опытъ съ динамометромъ для рѣзцовъ самоточні“. („Experiments with a Lathe Pool Dynamometer“).

Въ 1901 году комиссія союза нѣмецкихъ инженеровъ произвела рядъ аналогичныхъ испытаній, опубликованныхъ въ „Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure“ въ № отъ 28 сентября 1901 года. Въ бюллетенѣ № 2 Университета въ Иллинойсѣ былъ опубликованъ въ 1905 г. результатъ испытаній, произведенныхъ профессоромъ Брекинрифнемъ и Генри Дэрксомъ, по вопросу о рѣзаніи металловъ.

Результаты, полученные вышеупомянутыми изслѣдователями, не вполнѣ согласуются между собою. По наблюденіямъ однихъ, величина работы, необходимая для снятія одного килограмма стружки, не зависитъ отъ толщины самой стружки, тогда какъ по испытаніямъ другихъ, эта зависимость существуетъ; а именно оказывается, что для снятія одного килограмма стружки тратится тѣмъ меньше работы, чѣмъ толще снимаемый слой. Точно также большинство наблюдателей утверждаетъ, что сопротивленіе рѣзанію не зависитъ отъ скорости движенія рѣзца, что также мало вѣроятно,—а priori можно допустить, что надо повысить усилие, если надо произвести значительную деформацію за предѣломъ упругости, съ особенно значительной скоростью. Подобное разногласіе выводовъ, конечно, объясняется недостаточностью опытовъ, а съ другой стороны—неоднородными условіями, при которыхъ производились опыты.

На основаніи такимъ образомъ полученнаго матеріала были сдѣланы попытки построить теорію рѣзанія, которая сводила бы сложное явленіе рѣзанія къ элементарнымъ формамъ сопротивленія матеріаловъ и въ то же время дала бы возможность установить аналитическую связь между отдельными процессами рѣзанія. Однимъ изъ первыхъ выступилъ на этомъ поприщѣ профессоръ Тиме, который создалъ теорію рѣзанія на основаніи своихъ собственныхъ наблюденій. Затѣмъ, пользуясь опытными данными Жосселя, была предложена теорія рѣзанія профессоромъ Гадолиномъ. Вскорѣ послѣ этого профессоръ Афанасьевъ предложилъ свою теорію рѣзанія, опираясь почти исключительно на опыты Тиме. Наконецъ, послѣдней теоріей въ этой области является теорія профессора Зорыкина, которая, по моему мнѣнію, наиболѣе близко согласуется съ результатами очень точныхъ и многочисленныхъ опытовъ, какъ его, такъ и другихъ, а посему я считаю нужнымъ привести его теорію здѣсь, хотя бы и въ нѣсколько сокращенномъ видѣ.

Теорія рѣзанія. Вообразимъ, что рѣзецъ клиномъ вдавливается въ металль и сжимаетъ нѣкоторую часть послѣдняго по площадкѣ ab (фиг. 6). Измѣреніе, перпендикулярное къ плоскости чертежа, пусть равно единицѣ. На клинъ дѣйствуетъ сила P , подъ дѣйствиемъ которой рѣзецъ подвигается впередъ, но этому движению противодѣйствуетъ сила сжатія металла на площадкѣ ab ; пусть послѣдняя сила будетъ равна Q и направлена нормально къ поверхности ab . Сила Q въ свою очередь вызываетъ силу тренія Qf , направленную параллельно передней грани клина. Кромѣ этого рѣзецъ при работе прижимается къ обрабатываемой поверхности предмета ac , вызывая сопротивленіе R и связанное съ нимъ треніе Rf . При равновѣсіи всѣхъ силъ проекціи послѣднихъ на оси координатъ равны нулю, т. е.

$$\begin{aligned} P &= Qf \cos \alpha + Q \sin \alpha + Rf, \\ R &= Q \cos \alpha - Qf \sin \alpha, \\ P &= Q[2 \cos \alpha + \sin \alpha (1 - f^2)] \end{aligned} \quad (1)$$

Какъ только сила нажатія клиномъ на поверхность ab достигнетъ известной величины, такъ сейчасъ же произойдетъ скальваніе стружки по нѣкоторой поверхности. Скальваніе, конечно, произойдетъ по плоскости наименьшаго сопротивленія металла, а значитъ и сила R , дѣйствующая на рѣзецъ въ этотъ моментъ, должна имѣть наименьшую величину. На элементъ стружки abk дѣйствуютъ двѣ силы Q и Qf . Разложивъ эти силы на силы, дѣйствующія въ плоскости скальванія (ak) и перпендикулярно къ ней (MN), получимъ (фиг. 7)

$$\begin{aligned} A_{ak} &= Q \cos [90 - (\alpha + \beta')] + Q \sin [90 - (\alpha + \beta')] \\ &= Q [\sin (\alpha + \beta') + f \cos (\alpha + \beta')], \\ B_{mn} &= Q [f \sin (\alpha + \beta') - \cos (\alpha + \beta')]. \end{aligned}$$

Сила A_{ak} стремится сдвинуть элементъ стружки въ плоскости ak , чemu препятствуетъ напряженіе сдвига и треніе частицъ о друга, вызываемое дѣйствiемъ силы B_{mn} . При равновѣсіи должно существовать слѣдующее равенство:

$$akT + B_{mn}f = A_{ak};$$

но известно, что

$$ak = \frac{l \text{ (толщина стружки)}}{\sin \beta'},$$

а слѣдовательно, подставляя вмѣсто усилій A_{ak} и B_{mn} ихъ величины, имѣемъ

$$\frac{lT}{\sin \beta'} + Q [ff' \sin (\alpha + \beta') - f' \cos (\alpha + \beta')] = Q [\sin (\alpha + \beta') + f \cos (\alpha + \beta')],$$

откуда

$$\begin{aligned} Q &= \frac{lT}{\sin \beta' [\sin (\alpha + \beta') + f \cos (\alpha + \beta') - ff' \sin (\alpha + \beta') + f' \cos (\alpha + \beta')]} \\ &= \frac{lT}{[(1 - ff') \sin (\alpha + \beta') + (f + f') \cos (\alpha + \beta')]} \sin \beta'. \end{aligned}$$

Вставляя полученное значение Q въ формулу (1), имѣемъ:

$$P = \frac{lT [2f \cos (\alpha + \beta) - f^2 \sin \alpha]}{[(1 - ff') \sin (\alpha + \beta) + (f + f') \cos (\alpha + \beta)] \sin \beta'}. \quad (3)$$

Въ послѣднюю формулу входитъ $\angle \beta'$ и только въ знаменателѣ; опредѣлимъ значеніе этого угла при условіи, что въ моментъ скальванія стружки усиліе P имѣетъ наименьшую величину, а для этого необходимо, какъ это видно изъ формулы (3), чтобы знаменатель для некотораго значенія $\angle \beta'$ имѣлъ максимальную величину, т. е. первая производная знаменателя по β' должна равняться нулю.

$$\begin{aligned} \sin \beta' (1 - ff') \cos (\alpha + \beta') - (f + f') \sin \beta' \sin (\alpha + \beta') + (1 - ff') \cos \beta' \sin (\alpha + \beta') \\ + (f + f')' \cos \beta' \cos (\alpha + \beta') = 0, \\ (1 - ff') \sin (\alpha + 2\beta') + (f + f') \cos (\alpha + 2\beta') = 0, \end{aligned}$$

откуда

$$\tan (\alpha + 2\beta') = - \frac{f + f'}{1 - ff'}. \quad (4)$$

Если значение коефицієнта тренія зам'єнить соотвѣтствующими тангенсами угловъ тренія φ и φ' , то формула перепишется такъ:

$$\operatorname{tang}(\alpha+2\beta') = \frac{\operatorname{tang}\varphi+\operatorname{tang}\varphi'}{1-\operatorname{tang}\varphi \cdot \operatorname{tang}\varphi'},$$

т. е.

$$\alpha+2\beta'=180^\circ-(\varphi+\varphi'), \quad \beta'=90^\circ-\frac{\varphi+\varphi'+\alpha}{2}. \quad (5)$$

При такомъ значеніи β' знаменатель получаетъ дѣйствительно максимальную величину, ибо вторая производная его по β' при f и f' меньше 1 будетъ отрицательна. Дѣйствительно $\beta'=180^\circ-\alpha-\beta$ (см. фиг. 7); подставляя это значеніе угла во вторую производную знаменателя, получимъ: $(1-ff')\cos[-(\alpha+2\beta)]-(f+f')\sin[-(\alpha+2\beta)]=(1-ff')\cos(\alpha+2\beta)+(f+f')\sin(\alpha+2\beta)$.

Послѣднее выраженіе, при f и f' меньшихъ единицы, меньше нуля, ибо $\alpha+2\beta>180^\circ$ ($\beta>\beta'$). Значеніе величинъ φ и φ' не известны, но опытные данные позволяютъ для чугуна взять $\varphi=23^\circ45'$ и $\varphi'=20^\circ15'$, что соотвѣтствуетъ 0,44 и 0,34.

Теперь измѣняя уголъ α , найдемъ въ формулѣ (5) различныя значенія.

$$\begin{array}{ccccc} \alpha=45^\circ & 55^\circ & 65^\circ & 75^\circ & 90^\circ, \\ \alpha+\beta=134,5^\circ & 139,5^\circ & 144,5^\circ & 149,5^\circ & 157^\circ; \end{array}$$

по наблюденіямъ Зворыкина:

$$\alpha+\beta=134,5^\circ \quad " \quad " \quad " \quad 153^\circ,$$

т. е. значеніе $\alpha+\beta$ весьма близко совпадаетъ съ вычисленными по формулѣ, что указываетъ на весьма удачный выборъ угловъ φ и φ' . Теперь вставивъ значеніе φ и φ' въ формулу (3) получимъ:

$$P=\frac{lT(0,88\cos\alpha+0,806\sin\alpha)}{\sin\left(68-\frac{\alpha}{2}\right)\left[0,85\sin\left(68+\frac{\alpha}{2}\right)+0,78\cos\left(68+\frac{\alpha}{2}\right)\right]}; \quad (6)$$

вообще Р есть некоторая $f(\alpha)$. Т.е.

Изъ послѣдней формулы ясно видно, что давленіе на рѣзецъ P зависитъ отъ угла рѣзца (α): чѣмъ больше этотъ уголъ, тѣмъ больше усилие, необходимое для образованія стружки. Особенно убѣдительны въ этомъ отношеніи опыты Зворыкина, гдѣ углы рѣзанія измѣнялись въ широкихъ предѣлахъ, большихъ, чѣмъ можно встрѣтить въ завод-

ской практикѣ. Общій характеръ зависимости можно видѣть изъ слѣдующей таблицы*):

Уголь	45°	50°	55°	60°	65°	70°	75°	80°	85°	90°
Сопротивленіе	1	1,07	1,16	1,23	1,32	1,42	1,53	1,65	1,78	1,94

Изъ таблицы видно, что сопротивленіе возрастаетъ почти пропорціонально возрастанію угла рѣзанія. Можно считать приблизительно, что увеличеніе угла рѣзанія на 1° даетъ повышенія сопротивленія на 2%.

Въ формулѣ (6) такъ подобраны φ и φ' , что она даетъ величину наименьшаго усилия, которое должно быть приложено къ рѣзцу, чтобы снять стружку, толщиною c^m/m и шириной $1^m/m$. Т здѣсь коеффиціентъ крѣпости матеріала при скальваніи, для чугуна $\approx 11,2$ для бронзы $\approx 16,2$, для желѣза $\approx 23,2$ и для стали $\approx 29,2$, на q mm. Хотя изъ послѣдней формулы (6) и слѣдуетъ, что желательно употреблять рѣзцы съ возможно малыми углами рѣзанія, но на практикѣ рѣдко берутъ рѣзецъ съ угломъ менѣе 50°, такъ какъ рѣзецъ съ болѣе острымъ угломъ заѣдаетъ, т. е. стремится врѣзаться въ глубь металла и потому обрабатываемая поверхность получается крайне неровной. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, при особенно твердыхъ металлахъ, чтобы получить гладкую поверхность, приходится брать $\angle \alpha$ не менѣе 90°, хотя это крайне невыгодно.

Тайлоръ на основаніи своихъ наблюденій относительно угла рѣзанія рѣзца пришелъ къ слѣдующимъ заключеніямъ:

а) Для рѣзанія чугуна и твердыхъ сортовъ стали съ содержаніемъ углерода около 0,45% рѣзецъ долженъ имѣть уголъ рѣзанія 68° при заднемъ углѣ рѣзца 8°.

б) Для рѣзанія мягкихъ сортовъ стали съ содержаніемъ углерода менѣе 0,45% уголъ рѣзанія рѣзца долженъ быть 61° при той же величинѣ задняго угла рѣзца ($\angle \gamma$).

с) Для отблесенного чугуна—86—90° при той же величинѣ задняго угла рѣзца.

д) Для стали съ твердостью, равной твердости бандажной стали, $\alpha=74^0$.

е) Въ мастерскихъ, обрабатывающихъ преимущественно мягкие сорта стали съ содержаніемъ углерода 0,10—0,15% экономичнѣе $\angle \alpha$ держать менѣе 61°.

*) Таблица составлена на основаніи опытовъ проф. Зворыкина, при чмъ взяты среднія значенія величины сопротивленія для жесткихъ и вязкихъ металловъ, принимая, что сопротивленіе при $\alpha=45^0$ равно 1; см. „Механическая Технологія“ проф. Г а т ц у к а, стр. 20.

По мнѣнію доктора Никольсона при выборѣ угла рѣзанія для рѣзца необходимо всегда останавливаться на болѣе остромъ изъ нихъ, ю могущимъ однако предохранить рѣзецъ отъ искрашиванія.

Какъ видно изъ формулы (6) въ выраженіе P совсѣмъ не вошелъ задній уголъ рѣзца ($\angle \gamma$),—следовательно, съ теоретической точки зрењія, его величина на процессъ рѣзанія вліянія не оказываетъ. Тѣмъ не менѣе этотъ уголъ необходимъ, иначе рѣзецъ, опираясь широкой поверхностью на обрабатываемую поверхность, будетъ сильно царапать, а иногда и заѣдать ее, особенно если остріе рѣзца притупится. Въ практикѣ задній уголъ обыкновенно колеблется отъ 3 до 15° . При современныхъ большихъ скоростяхъ рѣзанія необходимо серіозно по-заботиться о свободномъ отдѣленіи самой стружки, чтобы она не защемлялась между тѣломъ рѣзца и рѣжущей гранью его, а также не упиралась бы въ державку; съ означенной цѣлью рѣзецъ ставится всегда съ нѣкоторымъ наклономъ по отношенію къ оси обрабатыва-маго тѣла.

Величину этого наклона рѣзца, по мнѣнію Никольсона, желательно имѣть около 30° для того, чтобы уменьшить величину силы боко-вой подачи рѣзца; такъ по изслѣдованію Никольсона при наклонѣ рѣзца къ оси обрабатываемаго предмета въ 30° сопротивленіе боковой подачи измѣняется отъ 1— 10% , а при уклонѣ въ 15° сопротивленіе боковой подачи выростаетъ до 12— 20% отъ полнаго давленія на рѣ-зецъ. Затѣмъ по наблюденіямъ Тайлора указанный наклонъ рѣзца къ оси обрабатываемаго тѣла необходимъ для того, чтобы уменьшить стремленіе стружки отталкивать рѣзецъ отъ обрабатываемаго тѣла, чѣмъ больше будетъ это отталкиваніе (дрожаніе рѣзца), тѣмъ непра-вильнѣе будетъ отдѣлка издѣлій. Эта неправильность особенно замѣт-на въ тѣхъ случаяхъ, когда рѣзецъ и его державка не особенно прочны, и когда глубина стружки мѣняется вслѣдствіе неправильно-сти формы обрабатываемаго предмета. Для обычной мелкой мастерской величина угла наклона рѣзца къ обрабатываемому предмету, по мнѣнію Тайлора, колеблется около 8° .

Значеніе скорости. Вопросъ относительно вліянія скоро-сти на величину сопротивленія стружки срѣзыванію долгое время оста-валось недостаточно выясненнымъ. Большинство изслѣдователей про-изводили опыты при скоростяхъ очень незначительныхъ, мало отлич-ныхъ для нуля, почему и незамѣчали особеннаго вліянія скорости на сопротивленіе рѣзанію. Впрочемъ, Жессель, на основаніи своихъ опы-товъ, пришелъ къ заключенію, что сопротивленіе рѣзца быстро умень-шалось съ увеличеніемъ скорости, достигало минимума при скоростяхъ меньшихъ, чѣмъ обычно примѣняется на практикѣ, а дальше шло опять

быстрое увеличение сопротивления. Если взять за ось абсциссъ скорость, а за ось ординатъ работы, соответствующія одному и тому же вѣсу снятыхъ стружекъ, то законъ измѣненія работъ выразится кривой по формѣ, довольно грубо, подходящей къ параболѣ; за параболу эту кривую принималъ и покойный профессоръ Гадолинъ, въ изслѣдованіяхъ котораго эта зависимость играетъ очень важную роль. Таковъ конечно будетъ законъ и измѣненія усилій сопротивленія рѣзанію.

Пробѣлъ въ свѣдѣніяхъ по части вліянія скорости заполненъ недавно Селлегреномъ опытомъ котораго можно придать большое значеніе, такъ какъ методъ наблюденія его заслуживаетъ полнаго довѣрія, чего нельзя сказать относительно опытовъ Жесселя. Скорость рѣзанія у Селлегрена измѣнялась въ значительныхъ предѣлахъ (отъ 11,5 м|м до 53,7 м|м). Селлегренъ нашелъ, что увеличение скорости для латуни и чугуна влечеть за собою незначительное пониженіе сопротивленія; въ предѣлахъ скоростей, встречающихся въ практикѣ, это уменьшеніе составить $3 - 4\%$. При вязкихъ металахъ, напримѣръ — желѣзѣ, наблюдалось повышение сопротивленія и тоже незначительное, не больше чѣмъ въ первомъ случаѣ, въ предѣлахъ практики приблизительно до 12% .

Въ 1908 году подъ моимъ руководствомъ г.г. студентами Уфтиюжанинымъ и Щедаковымъ въ механическихъ мастерскихъ Томскаго Технологического Института были произведены дипломныя работы по определенію вліянія скорости рѣзанія металловъ на коеффиціентъ рѣзанія.

Предварительно посмотримъ, какіе элементы, кроме заданного, влияютъ на скорость рѣзанія металловъ въ порядкѣ ихъ относительной важности. Чтобы лучшіе охарактеризовать относительную важность этихъ элементовъ, Тайлоръ даетъ для каждого изъ нихъ цифры, представляющія отношеніе между низшимъ и высшимъ предѣлами скорости, поскольку на ней отражется вліяніе каждого элемента; съ этими предѣлами и приходится считаться въ повседневной практикѣ.

а) Качество обрабатываемаго металла, т. е. его твердость или другая качества, вліяющія на скорость. Отношеніе равно 1 въ случаѣ полузакаленной стали или отбѣленнаго чугуна къ 100 въ случаѣ мягкой малоуглеродистой стали.

в) Химическій составъ стали, изъ которой приготовленъ рѣзецъ и его тепловая обработка. Отношеніе равно 1 въ случаѣ рѣзцовъ изъ отпускающейся стали къ 7 въ случаѣ лучшихъ быстрорѣжущихъ рѣзцовъ.

с) Величина питанія. Толщина стружки измѣряется въ то время, когда металлъ сохраняетъ свою первоначальную плотность, а не толщина действительной стружки, металль которой частью уже раздробленъ. Отношеніе равно 1 въ случаѣ толщины стружки въ $\frac{3}{16}$ ", къ $3\frac{1}{2}$ въ случаѣ толщины въ $1\frac{1}{64}$ ".

d) Очертаніе или контуръ рѣжущаго ребра рѣзца главнымъ образомъ потому, что это вліяетъ на толщину стружки. Отношеніе равно 1 въ случаѣ рѣзца для нарѣзыванія винтовой рѣзьбы къ 6 въ случаѣ плоскаго широкаго рѣзца.

e) Поливается ли рѣзецъ обильно струей воды или другой охлаждающей жидкостью. Отношеніе равно 1 въ случаѣ рѣзца, работающаго въ сухую, къ 1,41 въ случаѣ рѣзца, охлаждаемаго водой.

f) Глубина рѣзанія, или половина той величины, на которую уменьшается диаметръ обрабатываемаго предмета. Отношеніе равно 1 при глубинѣ рѣзанія въ $\frac{1}{8}$ ".

g) Продолжительность рѣзанія, т. е. время, въ которое рѣзецъ работаетъ безъ переточки. Отношеніе равно 1 въ случаѣ рѣзца, затачиваемаго каждые $1\frac{1}{2}$ часа, къ 1,207 въ случаѣ рѣзца, затачиваемаго каждыя 20 минутъ.

h) Углы рѣзанія и задній уголъ рѣзца. Отношеніе равно 1 въ случаѣ угла рѣзанія въ 68° къ 1,023 въ случаѣ этого же угла, равнаго 61° .

i) Податливость обрабатываемой вещи и рѣзца вслѣдствіе дрожанія. Отношеніе равно 1 въ случаѣ дрожанія рѣзца къ 1,15 въ случаѣ примѣненія рѣзца, работающаго безъ дрожанія.

Всѣ эти могутъ быть сказано такимъ образомъ:

- a) Твердость обрабатываемаго предмета 1: 100.
- b) Химическій составъ рѣзцовой стали 1: 7.
- c) Толщина стружки 1: $3\frac{1}{2}$.
- d) Очертаніе рѣзца 1: 6.
- e) Охлажденіе рѣзца 1: 1,41.
- f) Глубина рѣзанія 1: 1,36 ($\frac{1}{2}"$ и $\frac{1}{8}"$).
- g) Продолжительность рѣзанія 1: 1,297 ($1\frac{1}{2}$ часа и 20 мин.).
- h) Углы рѣзанія и зазора 1: 1,023 (68° и 61°).
- i) Податливость рѣзца и обрабатываемой вещи
1 (при дрожаніи): 1, 12 (отсутствіе дрожанія).

Приступая къ работе опредѣленія зависимости коефиціента рѣзанія отъ скорости рѣзанія металловъ, мы задались цѣлью разрѣшить два вопроса:

а) Какъ вліяетъ скорость рѣзанія на коефиціентъ рѣзанія при обработки различныхъ металловъ?

б) Какое вліяніе при этомъ оказываетъ глубина рѣзанія и различная подача?

Для того чтобы отвѣтить на эти вопросы, былъ произведенъ рядъ опытовъ по обработкѣ рѣзаніемъ чугуна, желѣза и латуни. Такъ какъ въ этой работе перемѣннымъ факторомъ должна быть только скорость

рѣзанія, то остальные величины предполагали постоянными, выбирая ихъ на основаніи опытныхъ данныхъ, выработанныхъ въ разное время.

Металлы для обработки брались болѣе или менѣе однородными, напримѣръ, чугунные болванки были специально для этого отлиты и отличались плотностью и равномернымъ строеніемъ. Желѣзо употреблялось сварочное отъ одного прута, и его можно было считать настолько однороднымъ, насколько удовлетворительна была прокатка. Опытовъ съ латунью было сдѣлано сравнительно немного, и они ограничились обработкой одной болванки изъ тѣхъ, которые употребляются для работъ въ мастерскихъ Института.

Работа производилась на центровомъ токарномъ станкѣ съ приводомъ отъ отдельного электрическаго двигателя и механической подачей ходовымъ винтомъ. Станокъ былъ совершенно изолированъ отъ другихъ, и наблюденія за поглощаемой мощностью были вполнѣ обеспечены въ своей правильности, что было необходимо, такъ какъ въ связи съ главной работой желательно было попутно опредѣлить коеффиціентъ полезнаго дѣйствія станка.


Инструменты (рѣзы), по химическому составу, употреблялись обыкновенные, углы рѣзанія для различныхъ металловъ были наивыгоднѣйшіе. Для измѣненія скорости, кромѣ ступенчатаго шкива и перебора, въ распоряженіи былъ добавочный приборъ Polysius'а, который позволялъ менять скорость въ большихъ предѣлахъ, но который впослѣдствіи пришлось выключить, такъ какъ при большой нагрузкѣ въ немъ получалось довольно значительное скольженіе ремня между фрикционными тарелками и, следовательно, неравномерная работа.

Приборомъ для измѣренія давленія на рѣзецъ служилъ пружинный динамометръ простого устройства, показанный на прилагаемомъ чертежѣ фиг. 8 таб. IV. Динамометръ прикрепленъ къ верхней доскѣ суппорта и передвигается вмѣстѣ съ суппортомъ отъ ходового винта. Фотографія № 1 изображаетъ токарный станокъ, снятый вмѣстѣ съ динамометромъ для указанныхъ испытаний.

Прежде чѣмъ приступить къ опытамъ, этотъ динамометръ былъ проверенъ, и нанесена новая точная шкала для отчетовъ нагрузки. При производствѣ опытовъ велись наблюденія за нагрузкой при каждой скорости и опредѣлялось число оборотовъ обрабатываемаго предмета въ минуту. Диаметры обрабатываемыхъ предметовъ до и послѣ прохода рѣзы измѣрялись съ точностью до 0,02 м/м. Число оборотовъ въ минуту измѣрялось съ помощью счетчика оборотовъ и секундомѣра, а затрачиваемая энергія съ помощью ваттметра.

Самое производство опытовъ велось слѣдующимъ образомъ: установивъ точно болванку и промѣривъ начальный ея диаметръ, пускали





станокъ въ ходъ и послѣ нѣсколькихъ отсчетовъ числа оборотовъ и нагрузки на рѣзецъ, мѣняли скорость, постепенно переходя отъ меньшихъ къ большимъ, или наоборотъ, и все время слѣдя за приборами. Полученные такимъ образомъ отсчеты давали возможность опредѣлить коеффиціентъ рѣзанія для данной скорости и самую скорость рѣзанія по формуламъ:

$$K = \frac{P}{\omega}, \quad v = \frac{\pi d \cdot n}{60},$$

гдѣ ω есть попѣречное сѣченіе снимаемой стружки въ квадратныхъ миллим. $= \frac{d_0 - d_1}{2} l$, l — подача,

P — нагрузка на рѣзецъ въ kg ,

n — число оборотовъ въ минуту и

d — средній діаметръ снимаемаго слоя.

Послѣ пѣлаго ряда подобныхъ опытовъ и по полученіи различныхъ значеній для коеффиціента рѣзанія, при соответствующихъ скоростяхъ, изъ вышеприведенныхъ формулъ были построены кривыя, для чего брались значения всѣхъ рядовъ отсчетовъ, наиболѣе характерно выражавшія искомую зависимость.

Величины, полученные изъ опытовъ, и построенные по нимъ кривыя.

А. ЧУГУНЪ

1 Таблица отсчетовъ.

P	n	d_0	d_1	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая.								
65,0	90	44,50	42,14	43,32	0,2	0,236	275,4	0,203
67,5	76	—	—	—	—	—	286,0	0,171
68,5	58	—	—	—	—	—	290,3	0,131
69,5	47	—	—	—	—	—	294,5	0,106
70,5	37	—	—	—	—	—	298,7	0,083
71,5	29	—	—	—	—	—	303,0	0,065
72,0	24	—	—	—	—	—	305,1	0,054
2-я кривая.								
62,0	90	44,14	39,66	40,90	0,2	124	0,248	0,194
63,5	76	—	—	—	—	—	236,0	0,162
64,5	58	—	—	—	—	—	260,1	0,124
65,5	46	—	—	—	—	—	264,1	0,098
66,5	36	—	—	—	—	—	268,1	0,077
67,5	29	—	—	—	—	—	273,8	0,062
68,0	24	—	—	—	—	—	275,8	0,051

P	n	d_o	d_i	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
3-я кривая.									
75,0	91	39,66	36,54	38,10	0,2	1,56	0,312	243,8	0,180
76,5	76	—	—	—	—	—	—	245,2	0,150
77,5	57	—	—	—	—	—	—	248,4	0,130
78,5	46	—	—	—	—	—	—	251,6	0,091
79,0	36	—	—	—	—	—	—	253,2	0,071
79,5	29	—	—	—	—	—	—	244,8	0,057
80,0	24	—	—	—	—	—	—	256,4	0,049

См. діаграмму коеф. резанія—табл. черт. IV.

2 Таблица отсчетовъ

P	n	d_o	d_i	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая.									
58,6	88	29,20	27,17	28,18	0,2	1,02	0,204	284,3	0,129
58,5	75	—	—	—	—	—	—	286,8	0,110
59,0	56	—	—	—	—	—	—	289,2	0,082
59,5	46	—	—	—	—	—	—	291,7	0,068
60,0	36	—	—	—	—	—	—	294,1	0,053
61,0	28	—	—	—	—	—	—	299,0	0,041
61,5	24	—	—	—	—	—	—	301,5	0,035
2-я кривая									
55,6	87	30,54	29,20	29,87	0,4	0,67	0,268	207,1	0,135
56,0	74	—	—	—	—	—	—	209,0	0,115
56,5	55	—	—	—	—	—	—	210,8	0,085
57,0	45	—	—	—	—	—	—	212,7	0,070
57,5	36	—	—	—	—	—	—	214,4	0,056
58,0	28	—	—	—	—	—	—	216,4	0,043
58,5	24	—	—	—	—	—	—	218,3	0,037
3-я кривая.									
73,5	85	30,00	30,54	31,17	0,4	1,23	0,492	194,4	0,140
74,5	70	—	—	—	—	—	—	151,4	0,116
75,5	52	—	—	—	—	—	—	153,4	0,086
76,5	43	—	—	—	—	—	—	155,5	0,081
77,5	35	—	—	—	—	—	—	157,5	0,058
78,0	28	—	—	—	—	—	—	158,7	0,046
78,5	22,5	—	—	—	—	—	—	159,5	0,037

См. діаграмму коеф. резанія—табл. IV.

В. ЖЕЛЪЗО.
3 Таблица отсчетовъ.

F	n	d_o	d_i	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая.									
25,5	24	43,28	42,22	42,75	0,2	0,53	0,106	240,4	0,058
25,2	38	—	—	—	—	—	—	237,7	0,084
25,0	56	—	—	—	—	—	—	235,8	0,124
24,5	77	—	—	—	—	—	—	231,1	0,171
24,7	92	—	—	—	—	—	—	233,0	0,204
21,5	180	—	—	—	—	—	—	212,3	0,340
2-я кривая.									
25,0	23	47,40	46,30	46,85	0,2	0,55	0,110	227,3	0,056
24,0	37	—	—	—	—	—	—	218,2	0,090
23,0	53	—	—	—	—	—	—	209,1	0,129
23,5	92	—	—	—	—	—	—	213,6	0,220
21,0	180	—	—	—	—	—	—	190,9	0,439
3-я кривая									
25,3	24	46,30	45,06	45,68	0,2	0,62	0,124	204,0	0,057
24,3	37	—	—	—	—	—	—	196,0	0,088
23,3	58	—	—	—	—	—	—	180,0	0,128
24,0	78	—	—	—	—	—	—	193,5	0,186
24,5	92	—	—	—	—	—	—	196,6	0,219
21,8	174	—	—	—	—	—	—	176,8	0,414

См. диаграмму—табл. черт. IV.

4 Таблица отсчетовъ.

P	n	d_o	d_i	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая.									
49,5	24	30,82	29,88	30,35	0,4	0,188	0,188	263,3	0,038
47,5	28	—	—	—	—	—	—	252,6	0,047
46,5	36	—	—	—	—	—	—	247,3	0,057
45,5	46	—	—	—	—	—	—	242,0	0,073
45,0	57	—	—	—	—	—	—	239,3	0,090
45,0	71	—	—	—	—	—	—	239,3	0,120
46,0	90	—	—	—	—	—	—	244,7	0,142

P	n	d_o	d_i	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
2-я кривая.									
49,0	24	29,88	28,86	29,37	0,4	0,51	0,204	240,2	0,037
47,5	29	—	—	—	—	—	—	232,4	0,044
45,5	36	—	—	—	—	—	—	223,0	0,055
44,5	46	—	—	—	—	—	—	218,1	0,070
43,5	56	—	—	—	—	—	—	213,2	0,086
43,0	76	—	—	—	—	—	—	210,8	0,116
42,0	90	—	—	—	—	—	—	205,7	0,138
3-я кривая.									
46,5	24	25,04	24,00	24,52	0,4	0,52	0,208	223,6	0,031
45,5	29	—	—	—	—	—	—	218,8	0,037
44,0	36	—	—	—	—	—	—	211,5	0,047
42,5	46	—	—	—	—	—	—	204,3	0,059
41,5	56	—	—	—	—	—	—	199,5	0,076
40,5	75	—	—	—	—	—	—	194,7	0,096
39,5	90	—	—	—	—	—	—	190,0	0,115
40,5	17	—	—	—	—	—	—	194,7	0,223

См. диаграмму—табл. черт. IV.

5 Таблица отсчетовъ

P	n	d_o	d_i	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая									
28,0	23	20,66	19,60	20,12	0,2	0,52	0,104	269,1	0,024
27,5	29	—	—	—	—	—	—	264,4	0,030
26,5	37	—	—	—	—	—	—	254,8	0,039
26,0	47	—	—	—	—	—	—	250,0	0,049
26,5	57	—	—	—	—	—	—	254,8	0,060
26,0	76	—	—	—	—	—	—	250,0	0,080
26,0	90	—	—	—	—	—	—	250,0	0,095
25,0	174	—	—	—	—	—	—	240,4	0,183
25,0	200	—	—	—	—	—	—	240,4	0,210
2-я кривая.									
29,0	24	24,00	22,82	23,41	0,2	0,59	0,118	245,7	0,029
29,0	29	—	—	—	—	—	—	245,7	0,035
29,0	36	—	—	—	—	—	—	275,7	0,044
28,5	47	—	—	—	—	—	—	241,5	0,055
28,0	56	—	—	—	—	—	—	237,2	0,068
27,5	77	—	—	—	—	—	—	233,1	0,094
27,0	89	—	—	—	—	—	—	228,8	0,109
26,0	174	—	—	—	—	—	—	220,3	0,212

P	n	d	d_o	d_i	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
3-я кривая.									
47,0	24	22,82	20,64	21,73	0,2	1,09	0,218	215,6	0,027
46,0	29	—	—	—	—	—	—	211,0	0,033
45,5	37	—	—	—	—	—	—	208,7	0,042
45,0	46	—	—	—	—	—	—	206,4	0,052
44,5	57	—	—	—	—	—	—	204,1	0,064
45,0	75	—	—	—	—	—	—	206,4	0,085
44,5	86	—	—	—	—	—	—	204,1	0,101
45,5	174	—	—	—	—	—	—	208,7	0,197

См. диаграмму—табл. черт. IV.

С. ЛАТУНЬ.

6 Таблица отсчетовъ.

P	n	d	d_o	d_i	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$v = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая.									
13,5	268	29,52	28,58	29,01	0,2	0,51	0,102	332,4	0,403
13,74	176	—	—	—	—	—	—	434,8	0,267
14,0	89	—	—	—	—	—	—	137,2	0,136
14,25	56	—	—	—	—	—	—	139,7	0,085
14,25	37	—	—	—	—	—	—	139,7	0,055
14,50	24	—	—	—	—	—	—	142,3	0,036
2-я кривая.									
13,5	276	32,58	31,50	32,04	0,2	0,54	0,108	125,0	0,411
13,75	188	—	—	—	—	—	—	127,3	0,313
14,0	172	—	—	—	—	—	—	129,6	0,187
14,5	89	—	—	—	—	—	—	134,3	0,149
14,5	56	—	—	—	—	—	—	134,3	0,094
14,75	37	—	—	—	—	—	—	136,6	0,052
15,0	24	—	—	—	—	—	—	138,9	0,040
3-я кривая.									
19,0	268	31,50	29,52	30,31	0,2	0,99	0,198	98,5	0,423
19,75	176	—	—	—	—	—	—	99,7	0,272
20,00	90	—	—	—	—	—	—	101,0	0,141
20,25	57	—	—	—	—	—	—	102,3	0,088
20,5	37	—	—	—	—	—	—	103,5	0,058
20,5	24	—	—	—	—	—	—	103,2	0,038

P	n	d_0	d_1	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$r = \frac{\pi d n}{60}$
4-я кривая.									
20,0	265	28,50	26,44	27,47	0,2	1,03	0,206	97,0	0,379
20,5	176	—	—	—	—	—	—	99,5	0,152
20,75	90	—	—	—	—	—	—	100,7	0,129
21,00	57	—	—	—	—	—	—	102,0	0,082
21,25	37	—	—	—	—	—	—	103,2	0,053
21,25	24	—	—	—	—	—	—	103,2	0,034

См. диаграмму—табл. черт. IV.

7 Таблица отсчетовъ

P	n	d_0	d_1	d	l	δ	ω	$k = \frac{P}{\omega}$	$r = \frac{\pi d n}{60}$
1-я кривая.									
18,0	174	26,24	25,08	25,66	0,2	0,58	0,116	155,2	0,231
18,5	90	—	—	—	—	—	—	159,5	0,120
19,0	57	—	—	—	—	—	—	163,8	0,075
19,5	37	—	—	—	—	—	—	168,1	0,049
19,5	24	—	—	—	—	—	—	168,1	0,032
2-я кривая.									
18,0	174	25,08	23,86	24,47	0,2	0,58	0,122	147,5	0,221
19,0	91	—	—	—	—	—	—	155,7	0,116
19,25	76	—	—	—	—	—	—	157,8	0,097
19,5	58	—	—	—	—	—	—	160,0	0,074
19,75	37	—	—	—	—	—	—	161,8	0,044
19,75	24	—	—	—	—	—	—	161,8	0,030
3-я кривая.									
26,0	174	26,86	21,90	22,88	0,2	0,98	0,96	132,7	0,209
26,5	90	—	—	—	—	—	—	135,2	0,107
26,0	76	—	—	—	—	—	—	132,7	0,090
26,0	67	—	—	—	—	—	—	132,7	0,058
26,5	37	—	—	—	—	—	—	135,2	0,044
27,2	24	—	—	—	—	—	—	137,8	0,029

См. діагр.—табл. IV.

Для таблицъ приняты слѣдующія обозначенія:

P —давленіе на рѣзецъ въ kg ; n —число оборотовъ въ минуту; d_0 —діаметръ болванки до обточки въ m/m ; d_1 —діаметръ болванки послѣ обточки въ m/m ; d —средній діаметръ снимаемаго слоя; l —вели-

чины подачи въ m/m ; δ —глубина різання въ m/m ; ϕ —площадь снимаемой стружки въ dm^2 , K —коєффицієнт різання въ kgf/dm^2 . и v —скорость на окружности среднього діаметра снимаемого слоя.

Общий взглядъ на кривыя, выражающія зависимость коєффицієнта різання отъ скорости різання, даетъ возможность замѣтить, что, вообще, коєффицієнт різання металловъ уменьшается съ увеличеніемъ скорости. Кривыя чугуна и латуни особенно характерно выражаютъ это пониженіе (табл. IV). По даннымъ опытовъ съ чугуномъ падение коєффицієнта різання при увеличеніи скорости приблизительно на 0,100 metr. выражается слѣдующимъ процентнымъ отношеніемъ:

Кривая 1, табл. IV	6,60%	}
„ 2, „ IV	5,56%	
„ 3, „ IV	3,48%	
„ 2, „ IV	5,56%	
„ 3, „ IV	6,30%	

Какъ видно изъ приведенныхъ цыфръ и кривыхъ, на паденіе коєффицієнта різання вліяетъ глубина різання и величина подачи; при увеличеніи глубины різання коєффицієнт різання падаетъ медленнѣ, а съ увеличеніемъ подачи—быстро. Это положеніе даетъ возможность сказать, что выгоднѣе работать съ большей подачей, нежели съ значительной глубиной різання при одной и той же скорости.

Кривыя желѣза (табл. 4, кривая 1, 2, 3) даютъ нѣкоторую особенность въ сравненіи съ кривыми другихъ изслѣдованныхъ металловъ. Кривая 1, табл. 4, при скорости въ 0,100 metr. имѣетъ точку, выражающую минимальное значеніе коєффицієнта різання, а затѣмъ, съ увеличеніемъ скорости далѣе, поднимается. Кривая 3, таблица 4—характеризуетъ тоже самое, но при большей скорости и большей глубинѣ різання. Во 2-й кривой табл. 4 ясно этой точки нѣть, но есть точки перегиба. Кривыя табл. 3 общимъ видомъ сходны между собою, но отличаются отъ кривыхъ табл. 4 тѣмъ, что имѣютъ по двѣ характерныхъ точки: первая показываетъ частный *minimum* при скорости около 0,150 metr. въ сек., которая еще можетъ быть взята при обычной работе, а вторая—частный *maximum*. О кривыхъ табл. 5 нельзя вывести определенныхъ заключеній, но въ общемъ онѣ сходны по своему виду съ кривыми табл. 4 и 3.

Кривыя латуни (табл. 6, кр. 1, 2, 3, 4 и табл. 7, кр. 1, 2, 3) по характеру сходны съ кривыми чугуна, но паденіе коєффицієнта різання съ увеличеніемъ скорости не такъ значительно.

Нѣкоторые изъ вышеприведенныхъ кривыхъ даютъ вмѣстѣ съ тѣмъ наглядное понятіе о вліяніи глубины різання и величины подачи на

коэффициентъ рѣзанія. Сравнивая кривыя табл. 1, мы видимъ, что съ небольшимъ увеличеніемъ глубины рѣзанія 2-ая кривая идетъ значительно ниже 1-ой, что указываетъ на паденіе коэффициента рѣзанія; при дальнѣйшемъ увеличеніи глубины рѣзанія кривая 3-я идетъ еще ниже, но разстояніе между кривыми уже не такъ значительно. Рассматривая кривыя, можно уловить, что, при одной и той же скорости и глубинѣ рѣзанія, но двойной подачѣ, кривая 3-я табл. 2 идетъ много ниже, нежели кривая 2-я табл. 1.

Попытки найти аналитическую зависимость между коэффициентомъ рѣзанія и скоростью рѣзанія для чугуна и желѣза, хотя и имѣлось для этого большое количество опытовъ (около 400), не привели ни къ какимъ результатамъ, и поэтому приходится остановиться на мнѣніи Тайлора, который совершенно отрицаетъ существованіе какого-либо опредѣленного закона.

Полное отрицаніе этого закона, надо полагать, все-таки прежде-временно, въ виду того, что точный отсчетъ необходимыхъ данныхъ для вывода вышеозначенныхъ зависимостей пока не возможенъ, такъ какъ для опредѣленія усилия на рѣзецъ большое значеніе имѣеть не-постоянная рѣжущая способность рѣзца. По мѣрѣ производства опыта рѣзецъ притупляется, и коэффициентъ рѣзанія повышается за счетъ уменьшенія работоспособности рѣзца. При работе съ латунью, послѣднее явленіе было особенно ярко замѣтно. Сопротивленіе латуни рѣзанію мечше, чѣмъ другихъ металловъ, и такимъ образомъ рѣжущую способность рѣзца можно было считать болѣе постоянной, и попытка облечь опыты съ латунью въ аналитическую форму привела къ слѣдующей формулѣ:

$$K \sqrt[16]{v} = a = const.,$$
 где a —найденная нами постоянная величина, равна 213,35; K —коэффициентъ рѣзанія и v —скорость рѣзанія.

Для сравненія полученныхъ коэффициентовъ рѣзанія изъ опытовъ и формулы мы можемъ составить слѣдующую таблицу (изъ табл. 7):

Г. скорость.	K получен. изъ опыта.	$K = \frac{a}{\sqrt[16]{v}}$
49	168,1	168,06
76	163,8	164,12
120	159,5	159,19
231	155,2	152,45

При разсчетѣ стакновъ по обработкѣ металловъ, чтобы не поставить рѣзецъ въ тяжелыя условія работы, скорость рѣзанія берутъ въ извѣстныхъ предѣлахъ; при работе рѣзца является сила тренія рѣз-

ца объ обрабатываемый предметъ и отдѣляемую стружку; работа силы тренія возрастаетъ со скоростью рѣзца; слѣдовательно, чтобы предохранить рѣзецъ отъ нагрѣванія, а главное—его лезвіе отъ быстрого затупленія, надо брать подлежащую скорость для перемѣщенія рѣзца. Нормальная скорость рѣзанія колеблется на практикѣ въ слѣдующихъ предѣлахъ:

Закаленный чугунъ	35	m/m	въ секунду
Твердая сталь . . .	50	m/m	"
Чугунъ	75	m/m	"
Желѣзо	100	m/m	"
Мѣдные сплавы .	124	m/m	" ^{*)}

Въ зависимости отъ условій работы рѣзца скорости эти измѣняются, напримѣръ: для фрезъ, гдѣ рѣзецъ не все время находится въ соприкосновеніи съ металломъ, а имѣетъ время для охлажденія, скорость рѣзанія берутъ гораздо больше вышеуказанной.

Приведу для полноты таблицу Rose**), которой можно пользоваться при выборѣ скоростей.

Діаметръ обтачиваемаго предмета.	Сталь.	Желѣзо	Чугунъ.	Бронза.	Мѣдь.
25 m/m и менѣе . . .	100	175	190	600	1750
отъ 25 m/m до 50 m/m	90	125	175	500	—
отъ 50 m/m до 75 m/m	"	"	"	"	"
50—100	"	"	150	400	"
50—125	"	"	"	"	1500
75—150	75	"	"	"	"
100—150	"	115	125	350	1100
125—300	"	"	—	—	1100
150—300	—	100	100	30	"
300—500	—	90	100	"	750

Тайлеръ на основаніи своихъ многочисленныхъ опытовъ для своихъ нормальныхъ рѣзцовъ изъ самозакаливающейся стали состава, ванадія 0,24%, вольфрама 18,19%, хрома 5,47%, углерода 0,674%, марганца 0,11% и кремнія 0,043%, даетъ слѣдующія данныя для скоростей рѣзанія; при этомъ въ таблицахъ, сверху обозначенъ верхній наименьшій размѣръ рѣзца, а другой размѣръ рѣзца вертикальный въ $1 - 1\frac{1}{2}$ раза больше первого; рѣзецъ имѣетъ закругленную рѣжущую кромку.

*) См.—Механическая Технологія профессора Гатцкука, стр. 34—35.

**) См.—Механическая Технологія Гавриленко, стр. 36 (Теорія рѣзанія).

Фиг. 9, 9 а, 9 б, Таб. IV изображаютъ форму нормальныхъ рѣзцовъ Тайлора для различныхъ случаевъ обработки; при этомъ фиг. 9 изображаетъ рѣзецъ для рѣзанія чугуна и твердой стали; фиг. 9 б— для рѣзанія стали мягкой и средней твердости. Если работа рѣзанія металла производится съ охлажденіемъ рѣзца, то ранѣе приведенные скорости рѣзанія для простыхъ углеродистыхъ рѣзцовъ могутъ быть увеличены на 20% для стали и желѣза и на 10% для чугуна:

		Нормальный рѣзецъ 1 ^{1/4} "					Нормальный рѣзецъ 1"		
Глубина рѣзанія въ ин.	Подача въ мин.	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.			Глубина рѣзанія въ ин.	Подача въ мин.	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.		
		Мягкая сталь.	Средняя сталь.	Твердая сталь.			Мягкая сталь.	Средняя сталь.	Твердая сталь.
2,38	0,4	158	78,8	36	2,38	0,4	149	74,6	33,8
	0,79	112,5	55,8	25,3		0,79	103	51,5	23,4
	1,59	78,5	39,3	17,8		1,59	71,6	35,7	16,3
	2,38	63,7	32	14,5		2,39	57,6	28,8	13,1
3,18	0,4	137	68,5	31,1	3,18	0,4	130	65,2	29,6
	0,79	96,5	48,2	21,9		0,79	90	45,1	20,5
	1,59	68,	34,2	15,4		1,59	62,5	31,1	14,2
	2,38	55,5	27,7	12,6		2,38	50,3	25,3	11,4
	3,18	47,8	23,9	10,9		3,18	43,3	21,6	9,8
4,76	0,40	113	56,4	25,6	4,76	0,4	109	54,6	24,8
	0,79	79,2	39,6	18		0,79	75,3	37,8	17,1
	1,59	55,7	27,9	12,7		1,59	52,1	26,1	11,8
	2,38	45,4	22,7	10,3		2,38	42,1	21	9,5
	3,18	39,3	19,7	8,9		3,17	36	18	8,2
	4,76	113	16	7,3		4,76	29	14,5	6,6
6,35	0,40	98	49,1	22,3	6,35	0,4	96	47,8	21,8
	0,79	69,2	34,5	15,7		0,79	66,4	33,2	15,1
	1,59	48,5	24,3	11		1,59	45,7	22,9	10,4
	2,38	39,6	19,8	9		2,38	37,9	18,4	8,3
	3,18	34,2	17,1	7,8		3,18	31,7	15,8	7,7
	4,79	27,8	13,9	6,3					
9,52	0,4	80,5	40,2	18,3	9,52	0,4	80	40,2	18,2
	0,70	56,7	28,4	12,9		0,79	55,4	27,7	12,6
	1,59	39,9	20	9,1		1,59	38,4	19,2	8,7
	2,38	32,6	16,3	7,3		2,38	30,8	15,4	7
	3,18	28,1	14,1	6,3					
12,7	0,40	70,1	35,1	15,9	12,7	0,4	70,6	35,4	16,1
	0,79	49,4	24,7	11,2		0,79	49	24,5	11,2
	1,59	38,8	17,3	7,9		1,59	33,8	17	7,7
	2,38	28,2	14,1	6,4					

Нормальний різець $\frac{7}{8}''$.					Нормальний різець $\frac{3}{4}''$.				
Глубина різання въ mm	Подача въ mm	Скорость різання въ met. минуту.			Глубина різання въ mm	Подача въ mm	Скорость різання въ met. минуту.		
		Мягкая сталь	Средняя сталь	Твердая сталь			Мягкая сталь	Средняя сталь	Твердая сталь
2,38	0,4	145	72,6	32,9	2,38	0,4	147	73,5	33,6
	0,79	99	49,4	22,5		0,79	98,6	49,2	22,4
	1,59	67,7	33,9	15,4		1,59	66,2	33	15,
	2,38	54	26,9	12,2		2,38	52,5	26,2	11,9
3,18	0,4	128	64,1	29,1	3,18	0,4	129	64,7	29,3
	0,79	87,3	43,7	19,8		0,79	86,5	43,3	19,7
	1,59	59,5	29,8	13,5		1,59	58	29	13,2
	2,38	47,6	23,7	10,8		2,38	46,1	23	10,4
	3,18	40,5	20,2	9,2		3,18	39,1	19,5	8,9
4,76	0,4	107	53,7	24,4	4,76	0,4	109	54,6	24,8
	0,79	73,3	36,6	16,6		0,79	73,3	36,6	16,6
	1,59	50	25	11,4		1,59	49,1	24,5	11,2
	2,38	40	20	9,1		2,38	38,8	19,4	8,8
	3,18	34,2	17,1	7,8					
6,35	0,4	95,2	47,6	21,6	6,35	0,4	97,6	48,8	22,2
	0,79	65,	32,6	14,7		0,79	65,6	32,7	14,9
	1,59	44,3	22,1	10,1		1,59	43,9	21,9	10
	2,38	35,4	17,7	8,1					
9,52	0,4	80,6	40,3	18,3	9,52	0,4	84,1	42,1	19,1
	0,79	54,9	27,5	12,5		0,79	56,5	28,2	12,8
	1,59	37,2	18,6	8,5					
12,7	0,4	72,4	36	16,4					
	0,79	49,4	24,6	11,2					

Нормальний різець $\frac{5}{8}''$.					Нормальний різець $\frac{1}{2}''$.				
1,59	2,38	3,18	0,4	0,79	1,59	0,4	0,79	1,59	
			167	109	71,7	142	93,4	61,	136
1,59	2,38	3,18	0,4	0,79	1,59	0,4	0,79	1,59	0,4
			107	73,3	44,3	71,4	46,7	30,5	46,7
			50	37,2	27,5	54,6	41,2	23,8	54,6
			35,4	24,6	18,6	42,7	21,3	12,4	42,7
1,59	2,38	3,18	0,4	0,79	1,59	0,4	0,79	1,59	0,4
			95,2	65,	44,3	127	83,3	54,6	123
			65,	44,3	35,4	83,3	41,5	27,2	77,7
			44,3	35,4	27,2	54,6	42,7	21,3	49,1

Нормальный рѣзецъ $\frac{5}{8}''$						Нормальный рѣзецъ $\frac{1}{2}''$					
Глубина рѣзанія въ м.м.	Подача въ м.м.	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.				Глубина рѣзанія въ м.м.	Подача въ м.м.	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.			
		Мягкая сталь.	Средняя сталь.	Твердая сталь.	Мягкая сталь.			Средняя сталь.	Твердая сталь.		
4,76	0,4	110	55,2	25		4,76	0,4	109	54,6	24,9	
	0,79	72	36,	16,4			0,79	69	34,5	15,7	
	1,59	47,3	23,6	10,7							
6,35	0,4	100	50,	22,7		6,35	0,4	101	50,4	7,6	
	0,79	65,6	32,6	14,9							
14,52	0,4	87,2	43,7	19,8							

Скорость рѣзанія при обработкѣ чугунныхъ изделий.

Нормальный рѣзецъ $1\frac{1}{4}''$						Нормальный рѣзецъ $1''$					
Глубина рѣзанія въ м.м.	Подача въ м.м.	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.				Глубина рѣзанія въ м.м.	Подача въ м.м.	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.			
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.	Мягкий чугунъ.			Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.		
2,38	0,4	73	36,5	21,3		2,38	0,4	68,9	34,5	20,1	
	0,79	58,2	29	17			0,79	54	26,9	15,7	
	1,59	43,3	21,6	12,6			1,59	39,6	19,8	11,5	
	2,38	36	18	10,5			2,38	32,6	16,3	9,5	
	3,18	31,4	15,7	9,2			3,18	28,3	14,1	8,3	
	4,76	25,9	13	7,6			4,76	23	11,5	6,7	
3,18	0,4	65,8	33	19,2		3,18	0,4	62,5	31,1	18,2	
	0,79	52,5	26,3	15,3			0,79	48,8	26,	14,3	
	1,59	39,1	19,5	11,3			1,59	36	17,9	10,5	
	2,38	32,6	16,3	9,5			2,38	29,6	14,8	7,5	
	3,18	28,5	14,2	8,3			3,18	25,6	12,8	7,1	
	4,76	23,4	11,7	6,8			4,76	20,9	10,5	6,1	
4,76	0,4	57	28,5	16,7		4,76	0,4	55,2	27,6	16,1	
	0,79	45,4	22,8	13,3			0,79	43,3	21,6	12,6	
	1,59	33,8	16,9	10			1,59	31,7	15,8	9,2	
	2,38	28,2	14,1	8,2			2,38	26,2	13,1	7,6	
	3,18	22,3	11,1	6,5			3,18	22,6	11,3	6,6	
	4,76	20,2	10,1	5,9			4,76	18,5	9,2	5,4	
6,35	0,4	51,2	25,7	14,9		6,35	0,4	50,3	25,1	14,7	
	0,79	40,8	20,5	11,9			0,79	39,4	19,6	11,4	
	1,59	30,4	15,2	8,9			1,59	24,8	14,4	8,4	
	2,38	25,4	12,7	7,4			2,38	23,7	11,9	9,9	
	3,18	22,3	11,1	6,5			3,18	20,6	10,3	6	
	4,76	18,2	9	5,3			4,76	16,8	8,4	4,9	

Нормальний різець $1\frac{1}{4}''$				
Глубина різання въ т'м	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
9,52	0,4	43,8	21,9	12,8
	0,79	35,1	17,5	10,2
	1,59	25,9	13	7,6
	2,38	22,6	10,8	6,3
	3,18	18,9	9,5	5,5
	4,76	15,5	7,8	4,5

Нормальний різець 1"				
Глубина різання въ т'м	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
9,52	0,4	43,6	21,8	12,8
	0,79	34,2	17,1	9,9
	1,59	25	12,5	7,3
	2,38	20,6	10,3	6
	3,18	17,9	8,9	5,2
	4,76	17,5	8,8	5,1

Нормальний різець $1\frac{1}{8}''$				
2,38	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
19,05	0,4	34,2	17,1	10
	0,79	27,2	13,6	7,9
	1,59	20,2	10,1	5,9
	2,38	16,8	8,4	4,9
	3,18	14,7	7,4	4,3
	4,76	12,1	6	3,5

Нормальний різець $\frac{5}{8}''$				
2,38	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
3,18	0,4	67,6	33,9	19,6
	0,79	51,6	25,7	15,1
	1,59	37,2	18,2	10,9
	2,38	30,4	15,2	8,9
	3,18	26,3	13,2	7,7
	4,76	21,4	10,7	6,3

Нормальний різець $\frac{3}{8}''$				
3,18	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
4,76	0,4	61,6	30,8	18
	0,79	47,6	23,7	13,8
	1,59	34,2	17,1	10
	2,38	28,	14,	8,2
	3,18	24,2	12,1	7,1
	4,76	15,6	9,8	5,7

Нормальний різець $\frac{3}{4}''$				
4,76	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
6,35	0,4	54,3	27,1	15,9
	0,79	41,8	20,9	12,2
	1,59	30,3	15,2	8,8
	2,38	24,7	12,3	7,2
	3,18	21,4	10,7	6,2
	4,76	17,3	8,7	5,1

Нормальний різець $\frac{5}{8}''$				
6,35	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
6,35	0,4	49,7	24,8	14,5
	0,79	38,4	19,2	11,2
	1,59	27,7	13,8	8,1
	2,38	22,6	11,3	6,6
	3,18	19,6	9,8	5,7
	4,76	15,9	7,9	4,6

Нормальний різець $\frac{3}{4}''$				
6,35	Подача въ т'м	Скорость різання въ мет. минуту.		
		Мягкий чугунъ.	Средний чугунъ.	Твердый чугунъ.
6,35	0,4	50,9	25,5	14,9
	0,79	38,4	19,3	11,2
	1,59	27,7	13,8	8
	2,38	22,2	11,1	6,5
	3,18	19,1	9,5	5,6
	4,76	16,5	8,3	4,8

Нормальный рѣзецъ $\frac{7}{8}''$					Нормальный рѣзецъ $\frac{3}{4}''$				
Глубина рѣзанія въ mm	подача въ mm	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.			Глубина рѣзанія въ mm	подача въ mm	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.		
		Мягкій чугунъ.	Средній чугунъ.	Твердый чугунъ.			Мягкій чугунъ.	Средній чугунъ.	Твердый чугунъ.
9,52	0,4	43,9	21,9	12,8	9,52	0,4	45,7	22,9	13,4
	0,79	33,8	16,9	9,8		0,79	34,5	17,3	10,1
	1,59	24,4	12,2	7,1		1,59	24,7	12,3	7,2
	2,38	19,9	9,9	5,8		2,38	20	10	5,8
	3,18	17,2	8,6	5					
	4,76	14	7	4,1					
12,7	0,4	41,2	20,6	12					
	0,79	31,7	15,9	9,3					
	1,59	22,9	11,5	6,7					
	2,38	18,7	9,4	5,5					
	3,18	13,1	6,6	3,8					

Нормальный рѣзецъ $\frac{5}{8}''$					Нормальный рѣзецъ $\frac{11}{16}''$				
Глубина рѣзанія въ mm	подача въ mm	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.			Глубина рѣзанія въ mm	подача въ mm	Скорость рѣзанія въ мет. минуту.		
		Мягкій чугунъ.	Средній чугунъ.	Твердый чугунъ.			Мягкій чугунъ.	Средній чугунъ.	Твердый чугунъ.
2,38	0,4	65,8	32,9	19,2	2,38	0,4	62,8	31,4	18,3
	0,79	48,8	24,4	14,2		0,79	44,8	22,4	13,1
	1,59	33,6	16,8	9,8		1,59	29,7	14,9	8,7
	2,38	26,9	13,5	7,9		2,38	23,2	11,6	6,8
	3,18	23	11,5	6,7		3,18	19,5	9,8	5,7
3,18	0,4	61	30,5	17,9	3,18	0,4	9,52	29,6	17,3
	0,79	45,1	22,6	13,2		0,79	42,1	21,1	12,3
	1,59	31,7	15,8	9,2		1,59	28,4	14,2	8,3
	2,38	25,2	12,6	7,3		2,38	22	11,	6,5
	3,18	21,2	10,6	6,2		3,18	12,7	6,4	3,7
4,76	0,4	55,8	27,9	20,7	4,76	0,4	55,5	27,7	16,2
	0,79	41,2	20,9	12		0,79	39	19,5	11,5
	1,59	28,7	14,3	8,4		1,59	26,2	13,1	7,7
	2,38	23	11,5	6,7		2,38	20,6	10,3	6
	3,18	19,6	9,8	5,7					
6,35	0,4	52,1	26,1	15,3	6,35	0,4	52,7	26,3	15,4
	0,79	38,4	19,3	11,2		0,79	37,2	18,6	10,9
	1,59	26,8	13,4	7,8		1,59	25	12,5	7,3
	2,38	21,5	10,7	6,3					
9,52	0,4	47,6	23,7	13,8					
	0,79	35,4	17,6	10,3					
	1,59	24,3	12,2	7,1					

Вліяніе размъровъ стружки.

Большинство изслѣдователей, занимавшихся определеніемъ сопротивленія рѣзанію, принимало, что усилие пропорціонально ширинѣ стружки. Въ 1908 г. Н. Н. Савинъ *) своими опытными изслѣдованіями въ лабораторіи С. Петербургскаго Политехнікума подтвердилъ послѣднее предположеніе.

Что касается вліянія толщины стружки на коеффиціентъ рѣзанія, то по изслѣдованіямъ разныхъ наблюдателей эта зависимость выражается различно.

По Ioessel'ю усилие пропорціонально L^2 и L (L толщина стружки),

„ Тиме „ „ L и L^k , гдѣ $k > 1$, но значительно < 2 ,

„ Hartig'у „ „ L^x , гдѣ $x < 1$

„ Hassner'у „ „ L^x , гдѣ $x \geq 1$,

„ Зворыкину „ „ $L^{\frac{2}{3}}$, при чёмъ для хрупкихъ металловъ показатель x имѣеть тенденцію увеличиваться до $\frac{3}{4}$, а для пластичныхъ уменьшается до $\frac{1}{2}$.

„ Taylor'у „ „ $L^{\frac{3}{4}}$ для чугуна, $L^{\frac{14}{15}}$ для стали.

Саввинъ нашелъ, что

- 1) стружки подчиняются закону подобія,
- 2) давленіе на рѣзецъ пропорціонально ширинѣ стружки и толщинѣ ея, а слѣдовательно и площасти сїченія стружки.

Для выясненія вышеупомянутой зависимости между коеффиціентомъ рѣзанія и толщиною стружки въ 1909 году въ механическихъ мастерскихъ Томскаго Технологического Института подъ моимъ наблюденіемъ студентами Михаиломъ Тауберомъ и Петромъ Тюленевымъ были произведены опытныя изслѣдованія на строгальномъ станкѣ завода Chemnitzer Maschinenfabrik, при чёмъ для измѣренія давленій на рѣзецъ употреблялся особый динамометръ нижеописываемаго устройства.


*) Н. Савинъ, «О сопротивленіи рѣзанію металловъ».

Къ суппорту строгального станка (фотографіи 2 и 3) привертывается четырьмя болтами подушка *B*, къ которой въ свою очередь неподвижно и тоже болтами прикреплены рычагъ *C* и брусь *D*. Въ послѣднемъ имѣются соотвѣтствующіе прорѣзы для пропуска рычага *F* и помѣщенія шаровыхъ подшипниковъ *E*. Помощью этихъ подшипниковъ рычагъ *F* съ очень незначительнымъ треніемъ вращается около оси *EE'*. Болѣе детально устройство этой части динамометра показано на помѣщенной фиг. 9с. таб. IV. Подвижной рычагъ *F* при своемъ отклоненіи отъ своего первоначального положенія удерживается на извѣстномъ разстояніи отъ неподвижного рычага *C* пружиной *G*, закрѣпленной между верхними концами упомянутыхъ рычаговъ. Въ нижней части рычага *F* имѣется коробкообразное уширение *S*, въ которое вставляется оправка *P*, служащая для закрѣпленія рѣзца. Оправка *F* свободно надѣта на шплинтъ *O*, вставленный въ щеки коробки *S*; вслѣдствіе чѣго при холостомъ ходѣ рѣзецъ съ оправкой нѣсколько откидывается отъ обстрагиваемаго предмета и свободно скользить по его поверхности. Въ рабочее положеніе оправка и рѣзецъ приводятся собственнымъ вѣсомъ и натяженіемъ пружинки *T*.


Очевидно, что при строганіи сила сопротивленія матеріала рѣзанію будетъ оказывать давленіе на рѣзецъ и тѣмъ вызоветъ отклоненіе рычага *F* отъ первоначального его положенія и дастъ растяженіе пружины. Эти отклоненія рычага *F* и растяженіе пружины *G* будутъ пропорціональны давленіямъ на рѣзецъ, а потому и могутъ служить для непосредственнаго ихъ измѣренія. Съ этою цѣлью на неподвижномъ рычагѣ *C* имѣется стрѣлка *L*, свободно вращающаяся около своей оси. Стрѣлка *L* шарнирно соединяется съ тягой *H*, могущей вращаться около шурупа *V*, ввернутаго въ подвижной рычагъ *F*. Такимъ образомъ стрѣлка *L* отклоняется одновременно съ рычагомъ *F*, при чѣмъ нижній конецъ ея указываетъ соотвѣтственныя этимъ отклоненіямъ давленія на рѣзецъ, нанесенные на дугѣ *M*, которая, въ свою очередь, прикреплена неподвижно на рычагѣ *C*.

Введеніе рычаговъ *I* и *K*, видныхъ на прилагаемыхъ фотографіяхъ 2, 3, было обусловлено желаніемъ примѣнить особый приборъ для снятія діаграммъ измѣненія давленія на рѣзецъ въ зависимости отъ его хода, но такъ какъ эти усилія при снятіи стружки одной и той же толщины почти не мѣнялись за время каждого наблюденія, то и не явилось надобности примѣнять этотъ приборъ.

Для уравновѣшиванія движущихся массъ динамометра былъ введенъ между верхними концами рычаговъ *F* и *C* масленный буферъ *R*, видный на прилагаемыхъ фотографіяхъ 2 и 3 и показанный схематически въ разрѣзѣ на фиг. 10, табл. IV. Это желѣзный точеный



Фотогр. 3.



Фотогр. 2.

цилиндръ съ плотно пригнаннымъ поршнемъ, соединенный шарнирно помошью ушка на днищѣ съ верхнимъ концомъ рычага С. Штокъ поршня этого цилиндра, проходя черезъ привернутые къ послѣднему крышку и сальникъ, прикрѣпляется шарнирно съ рычагомъ F помошью навинченной на конецъ штока цилиндрической гайки съ особыми ушками. Обѣ полости цилиндра впереди и сзади поршня соединяются кранами X съ общей коробкой у (см. фот. 3), въ которую черезъ отверстія Z, закрываемыя пробками, наливается масло. Такимъ образомъ при строганіи верхній конецъ рычага F, разстягивая пружину, отклоняется и тянетъ за собою поршень буфера. Поршень же при этомъ сжимаетъ масло, находящееся передъ нимъ, и выдавливаетъ его черезъ краны въ общую коробку. Этимъ достигается плавное отклоненіе рычага F и стрѣлки С отъ ихъ первоначального положенія при строганіи и такое же плавное возвращеніе ихъ обратно при холостомъ ходѣ станка. Во время производства опыта обращалось вниманіе, чтобы въ буферѣ не было воздуха. При соблюденіи этого условія 1) нельзя было оттянуть верхній конецъ рычага F, когда краны X были закрыты; 2) при открытыхъ кранахъ во время самого наблюденія отклоненіе стрѣлки совершалось постепенно безъ замѣтныхъ дрожаній и толчковъ.


Градуированіе прибора производилось послѣ установки его на строгальномъ станкѣ такимъ образомъ: къ столу станка былъ прикрѣпленъ блокъ (черт. 11, табл. IV), черезъ который перекидывался стальной канатъ, одинъ конецъ котораго соединялся съ динамометромъ помошью желѣзной пластинки съ вырѣзами, надѣтой на призматический кусокъ желѣза (черт. 12, таб. IV) и вставленной въ оправку прибора вместо рѣзца, а на другой—навѣшивались грузы. При этомъ замѣчалось отклоненіе стрѣлки L по дугѣ M, на которой непосредственно и наносились соотвѣтствующіе этимъ отклоненіямъ дѣленія въ килограммахъ. Растояніе a (черт. 12) между срединой толщины упомянутой пластинки и нижней плоскостью оправки равнялось 20 м/м, т. е. длины выступающей изъ оправки части рѣзца. Это было сдѣлано для того, чтобы по возможности соблюсти равенство плечъ, на которыхъ дѣйствуютъ силы натяженія каната при градуированіи и сила давленія на рѣзецъ при строганіи испытуемаго бруска.

Относительно описанного динамометра можно сказать, что онъ простъ по устройству, но, къ сожалѣнію, обладаетъ нѣкоторыми существенными недостатками: 1) въ немъ не вполнѣ устранино треніе, которое, не поддаваясь учету, вліяетъ на результатъ опытовъ и уменьшаетъ чувствительность прибора; 2) вмѣстѣ съ измѣненіемъ положенія рычага F мѣняется также положеніе рѣзца относительно обстро-

гиваемаго предмета, т. е. мѣняетсяъ уголъ рѣзанія, что, конечно, тоже должно сказываться въ конечныхъ результатахъ.

Изслѣдованія производились съ двумя материалами: чугуномъ и литьмъ желѣзомъ. Изъ чугуна была отлита толстая квадратная плита съ размѣрами 618×618 m/m, а для опыта съ желѣзомъ былъ взятъ брускъ трехъ дюймоваго квадратнаго сѣченія длиною въ 618 m/m. Въ обоихъ случаяхъ предварительно былъ снятъ поверхностный слой.

Рѣзы показанной на черт. 13, табл. IV формы были приготовлены изъ стали Rapid. Лезвіе ихъ держалось очень хорошо и всего лишь одинъ разъ за все время опытовъ потребовало незначительной поправки. Для чугуна рѣзецъ обладалъ угломъ рѣзанія въ 55^0 , заднимъ угломъ наклона въ 6^0 , при чемъ рѣжущая кромка, будучи перпендикулярна къ направленію движенія рѣзца, составляла съ горизонталью уголъ въ 25^0 . Соответственные углы рѣзца для строганія желѣза составляли 50^0 , 7^0 и 30^0 . Опыты съ чугуномъ и желѣзомъ велись при неизменяющейся скорости рѣзанія, которая вычислялась такимъ образомъ: длина обстрагиваемаго бруска равнялась 618 m/m и это разстояніе рѣзецъ всегда проходилъ въ 4 секунды, слѣдовательно — скорость хода въ 1 секунду $= \frac{0,618}{4} = 0,1545$ метр.



Фотогр. 4.

Расчетъ подачи за одинъ ходъ рѣзца основывался на слѣдующемъ: ходовой винтъ *a* (фотогр. 4), служащий для передвиженія суппорта по

горизонтальному направлению, перпендикулярному длине станка, имѣеть на 25 м/м длины 4 витка,

зубчатое колесо b имѣеть 18 зубцовъ,

" " с " 50 " ,

" " е " 50 " .

Слѣдовательно—при полномъ оборотѣ колеса b суппортъ подвигается поперекъ стола на $\frac{25}{4} = 6,25$ м/м, и въ это время зубчатка C совершаєтъ $\frac{18}{50}$ своего полнаго оборота. При поворотѣ на одинъ свой зубецъ колесо C дѣлаетъ, очевидно, лишь $\frac{1}{50}$ своего полнаго оборота, въ то же время колесо b , а вмѣстѣ съ нимъ и ходовой винтъ a повернутся на $\frac{1}{18}$ всей окружности, а поэтому суппортъ съ рѣзцомъ передвигается въ сторону на $\frac{6,25}{18} = 0,347 \approx 0,35$ м/м отъ прежняго положенія. Очевидно, что при поворотѣ колеса C на 2 зубца и подача увеличится вдвое, т. е. будетъ $= \frac{6,25}{9} = 0,694 \approx 0,7$ м/м. При опытахъ съ желѣзомъ применялась только одна подача въ 0,35 м/м, а при испытаніи съ чугуномъ одни наблюденія велись съ подачей въ 0,35, а другія съ 0,7 м/м.

Ширина стружки, снимаемая за время каждого опыта до обстрогиванія, измѣрялась непосредственно на поверхности изслѣдоваемаго металла, а затѣмъ довольно точно разсчитывалась по подачѣ и числу ходовъ, сдѣланныхъ за это время рѣзцомъ. Это число ходовъ рѣзца за все время снятія стружки извѣстной ширины отмѣчалось числомъ зубцовъ колеса e , мимо которыхъ при этомъ прошла защелка d . Умноженiemъ послѣдняго числа на вышеупомянутую подачу и опредѣлялась вся ширина стружки, снятая за одно наблюденіе.

Измѣреніе толщины стружки во время самихъ опытовъ производилось помошью простого рефлеса и рейки съ нанесенными на ней дѣленіями въ миллиметрахъ и устанавливаемой отвѣсно на платформѣ строгального станка. Помощью этихъ приборовъ опредѣлялись высоты повышенія обстрогиваемой поверхности надъ плоскостью платформы до и послѣ каждого опыта.

Разность отчетовъ и давала толщину снимаемой стружки.

Болѣе точная величина толщины стружки, принятая при построеніи ниже помѣщенныхъ диаграммъ, разсчитывалась по вѣсу металла, собранного во время каждого наблюденія.

Для производства каждого опыта поверхность испытываемаго бруска сравнивалась, на ней отмѣчалась ширина стружки, которую предполагалось сострогать, и измѣрялось упомянутымъ способомъ превышеніе

этой поверхности надъ платформой станка. Эта послѣдняя устанавливалась въ положеніе, соотвѣтствующее началу снятія стружки. Въ то же положеніе приводился и суппортъ съ рѣзцомъ посредствомъ винта *a* (фотогр. 2, 3). Затѣмъ опускался рѣзецъ супортнымъ рѣзцомъ ниже обстрагиваемой поверхности на величину приблизительно равную толщинѣ той стружки, которую предположено было снять. При этомъ защелка *d* ставилась въ рабочее положеніе, и зубцы шестерни *e*, между которыми она въ этотъ моментъ стала, замѣчались мѣломъ. Послѣ всего этого станокъ пускался въ ходъ перекидываніемъ ремня съ холостого шкива на рабочій, снималась стружка намѣченной ширины и замѣчались показанія динамометра. Какъ только рѣзецъ доходилъ до нанесенной на металлѣ черты, станокъ останавливается, при чёмъ всегда эту остановку производили во время холостого хода рѣзца такъ, чтобы рѣзецъ по остановкѣ находился въ испытываемаго бруска. Остановивъ станокъ, замѣчали, гдѣ тогда была защелка *d* и сколько зубцовъ по шестернѣ *e* она прошла съ момента начала опыта. Это число, какъ было ранѣе указано, опредѣляло собой число ходовъ рѣзца и служило для точнаго разсчета ширины снятой стружки. Наконецъ опредѣлялась высота превышенія остроганной поверхности надъ платформой стола, и взвѣшивалась снятая во время опыта стружка.

Всѣ наблюденныя и измѣренныя величины записывались въ особыя таблицы, помѣщенные здѣсь въ концѣ. Незаполненныя во время самаго наблюденія графы этихъ таблицъ заполнялись послѣ результатами соотвѣтствующихъ разсчетовъ.

Всѣ наблюденія были раздѣлены на группы.

Результатомъ каждой группы опытовъ было составленіе діаграммъ, представляющихъ зависимость между полнымъ давленіемъ на рѣзецъ и толщиной стружки. При вычерчиваніи этихъ діаграммъ по оси абсциссъ откладывались различныя толщины стружекъ, а по оси ординатъ соотвѣтствующія имъ давленія. Сопоставляя кривыя, относящіяся къ одному и тому же матеріалу и одной и той же подачѣ, и вычисляя по ихъ ординатамъ для различной толщины стружки (чрезъ каждую 0,1 m/m) среднія ординаты, вычерчиваемъ по послѣднимъ кривую, дающую среднюю зависимость между наблюдаемыми перемѣнными. Эти то послѣднія кривыя и принимались за выражаютія искусмую зависимость измѣненія давленія на рѣзецъ въ связи съ перемѣнной толщины стружки.

ТАБЛИЦА I.

Результаты опыта строгания чугуна съ подачей въ 0,35 м/м. рѣзцомъ, имѣющимъ уголь рѣзанія въ 55° и уголъ наклона въ 6° .

*) При определении толщины сгружки по всему было принято: удельный вес чугуна 6,7 и длина испытуемого бруска 618 м.м.

ТАБЛИЦА II.

Результаты опыта въ строганія чугуна съ подачей въ 0,7 м/м. рѣзломъ, имѣющимъ уголъ рѣзанія въ 55° и уголъ наклона въ 6° .

ТАБЛИЦА III.

Результаты опытов страгания железа съ подачей въ 0,35 м/м резцомъ, имѣющимъ углѣлѣрвзанія въ 50° и уголъ наклона въ 7°.

№ опыта.	Vcнжие по аниамо метры.	Toчка tюнна.	Hнско ходы отбрак.	Bтсн. cтпкъ.	Bтннаже. на сно.	Bспасн. на сно.	Bспасн. на сно.	Bширина стружки	Определение толщины по вѣсу.*	Непосредственное измѣрение толщины.		Отчеты го рейкѣ.	Toчка tюнна.	Hнско ходы отбрак.	Bтсн. cтпкъ.	Bтннаже. на сно.	Bширина стружки	Определение толщины по вѣсу.
										21	22	23	24	25	26	27	28	29
1 142	103,8	102,3	1,5	—	11,55	—	—	21	29	118,6	118,3	0,3	27	13,8	10	9,45	9,30	
2 140	103,8	102,3	1,5	29	9,15	9,15	9	22	123	116,8	115,7	1,1	25	48,92	9	8,75	1,16	
3 122	103,8	102,5	1,3	29	9,15	9,15	9	23	150	117,6	116,1	1,5	25	63,4	9	8,75	1,50	
4 92	103,8	102,8	1,0	29	9,15	9,15	9	24	106	118,3	117,3	1,0	28	46,81	10	9,80	1,0	
5 82	103,8	103,0	0,8	29	7,35	8	8	25	84	118,3	117,5	0,8	22	27,75	8	7,70	0,75	
6 200	101,4	99,4	2,0	21	8,30	8,30	8	26	78	118,3	117,7	0,6	21	25,13	8	7,55	0,70	
7 180	102,2	100,2	2,0	24	9,15	9,15	9	27	50	116,1	115,7	0,4	22	17,78	8	7,70	0,48	
8 150	102,2	100,7	1,5	29	9,15	9,15	9	28	78	116,5	115,9	0,6	16	20,34	6	5,60	0,74	
9 138	102,2	100,9	1,3	22	7,70	8	8	29	140	117,2	116,0	1,2	21	46,59	8	7,35	1,30	
10 150	102,6	101,1	1,5	28	9,80	9,80	10	30	156	117,5	116,9	1,5	26	66,5	9	9,10	1,51	
11 124	102,6	101,4	1,2	28	9,80	9,80	10	31	225	115,3	113,1	2,2	16	58,75	6	5,60	2,18	
12 50	100,7	100,3	0,4	25	8,75	8,75	9	32	195	115,3	113,3	2,0	20	63,0	7	7,0	1,87	
13 64	100,9	103,3	0,6	18	6,30	6,30	7	33	170	115,3	113,7	1,6	24	66,67	8	8,40	1,65	
14 88	101,2	100,3	0,9	22	7,70	7,70	7	34	160	115,3	113,8	1,5	24	61,41	8	8,40	1,52	
15 190	118,9	117,0	1,9	19	59,5	6,65	6	35	150	117,7	116,3	1,4	14	33,83	5	5,60	1,43	
16 140	119,4	117,9	1,5	27	64,0	9,45	10	36	156	112,8	111,5	1,4	12	29,0	5	4,20	1,43	
17 120	119,4	118,2	1,2	27	56,04	10	9,45	37	112	112,8	111,8	1,0	21	38,5	7	7,55	1,09	
18 104	119,4	118,5	0,9	28	46,34	10	9,8	38	88	113,0	112,2	0,8	24	35,5	8	8,40	0,88	
19 78	119,4	118,8	0,6	26	36,84	10	9,1	39	78	113,0	112,2	0,5	18	23,2	7	6,30	0,77	
20 58	119,4	118,9	0,5	18	18,72	6	6,3	40	46	113,5	113,0	0,5	26	20,8	10	9,10	0,47	

*) При определеніи толщины стружки по вѣсу было принято: удѣльный вѣсъ жалѣза 7,8 и длина испытуемаго бруска 618 м.м.

ТАБЛИЦА IV

для вычисленія ординатъ кривой f (диаграммы А, табл. IV) искомой зависимости между давленіемъ на рѣзецъ и толщиной стружки при строганіи чугуна съ подачей въ 0,35 м/м.

Толщина стружки. м/м	Давленія на рѣзецъ, взятыя изъ диаграммы А, какъ ординаты кривыхъ.					Общая сумма давленій для од- ной толщины.	Число слагаемыхъ	Среднее давление на рѣзецъ-орди- ната искомой кривой.	Площадь попе- речного сечения стружки.	Коэффициентъ рѣ- занія (давление на 1 кв. м/м въ кг/кг)
	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>					
0,3	13	17	23	32	—	85	4	21,25	0,105	200
0,4	19	22	29	37	—	107	4	26,75	0,140	191
0,5	24	27	36	43	—	130	4	32,5	0,175	186
0,6	30	32	42	48	—	152	4	38,0	0,210	181
0,7	35	37	48	54	46	220	5	44,0	0,245	179
0,8	41	42	54	59	49	245	5	49,0	0,280	175
0,9	46	47	61	65	52	271	5	54,2	0,315	172
1,0	50	52	67	71	56	296	5	59,2	0,350	169
1,1	55	56	74	78	59	322	5	64,4	0,385	167
1,2	59	62	81	85	65	352	5	70,4	0,420	168
1,3	64	69	88	91	70	382	5	76,4	0,455	168
1,4	70	75	93	97	76	411	5	82,2	0,490	168
1,5	75	79	99	103	81	437	5	87,4	0,525	166
1,6	80	84	105	108	87	464	5	92,8	0,560	166
1,7	86	88	111	116	92	493	5	98,6	0,595	166
1,8	91	93	118	125	98	525	5	105,0	0,630	167
1,9	96	98	126	134	103	557	5	111,4	0,665	167
2,0	100	102	134	144	109	589	5	117,8	0,703	168
2,1	105	107	143	152	115	622	5	124,4	0,735	169
2,2	109	112	152	159	120	652	5	130,4	0,770	170
2,3	114	117	161	166	126	684	5	136,8	0,805	170
2,4	119	123	170	173	132	717	5	143,4	0,840	171

ТАБЛИЦА V

для вычисленія ординатъ кривой m (диаграмма В) искомой зависимости между давленіемъ на рѣзецъ и толщиной стружки при строганіи чугуна съ подачей въ 0,7 м/м.

Толщина стружки. м/м	Давленія на рѣзецъ, взятыя изъ диаграммы В какъ ординаты кривыхъ.					Общая сумма этихъ давленій для одной толщи- ны.	Число слагаемыхъ	Среднее давление на рѣзецъ-орди- ната искомой кривой	Площадь попе- речного сечения стружки.	Коэффициентъ рѣ- занія давления на 1 кв. м/м въ кг/кг
	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>k</i>	<i>l</i>					
0,3	—	30	36	49	61	176	4	44	0,21	209,5
0,4	—	37	43	57	68	205	4	51,25	0,23	183
0,5	—	43	51	64	76	234	4	58,5	0,35	167,1
0,6	—	50	62	73	86	271	4	67,75	0,42	161,3
0,7	—	57	73	90	95	315	4	78,75	0,49	160,7
0,8	—	64	83	98	105	350	4	87,5	0,56	156,25

Толщина стружки m/m.	Давленія на рѣзецъ, взятая изъ діаграммы В какъ ординаты кривыхъ.					Общая сумма этихъ давлений для одной толщи- ны.	Число слагаемыхъ.	Среднее давление на рѣзецъ—орди- натаиском. кривой	Площадь попереч- сечения стружки.	Коэффициентъ рѣ- зания давления на 1 кв. м./м. въ кгр.
	g	h	i	k	l					
0,9	—	71	94	104	112	381	4	95,25	0,63	152,8
1,0	-	87	104	108	117	416	4	104	0,70	148,6
1,1	—	104	113	117	122	456	4	114	0,77	148
1,2	94	113	122	125	130	584	5	116,8	0,84	139
1,3	103	123	130	132	138	626	5	105,2	0,91	115
1,4	111	133	135	139	146	624	5	132,4	0,98	135
1,5	114	142	140	146	154	696	5	139,2	1,05	132,6
1,6	118	158	145	153	162	736	5	147,2	1,12	131,4
1,7	127	165	150	159	170	771	5	154,25	1,19	129,6
1,8	137	166	154	166	180	803	5	160,6	1,26	126,7
1,9	145	167	158	173	191	834	5	166,8	1,33	125,4
2,0	154	168	163	183	202	870	5	174,	1,40	124,3
2,1	164	—	168	186	206	724	4	181	1,47	123,1
2,2	175	—	—	188	208	571	3	190,3	1,55	122,8

ТАБЛИЦА VI

для вычислениі ординатъ кривой t (діаграммы С) искомой зависимости между давлениемъ на рѣзецъ и толщиной стружки при строганіи желѣза съ подачей въ 0,35 м/м.

Толщина стружки въ м/м.	Давленія на рѣзецъ, взятая изъ діаграммы С какъ ординаты кривыхъ.					Общая сумма этихъ давлений для одной тол- щины.	Число слагаемыхъ.	Среднее давление на рѣзецъ орди- ната искомой кривой	Площадь попереч- наго сечения стружки.	Коэффициентъ рѣ- зания давления на 1 кв. м. въ кгр.
	n	o	p	r	s					
0,3	—	—	—	29	—	29	1	29	0,105	276,2
0,4	38	—	50	43	—	131	3	43,6	0,140	311,4
0,5	47	49	57	53	—	206	4	51,25	0,175	292,9
0,6	56	60	64	65	—	245	4	61,25	0,210	291,7
0,7	65	72	72	78	—	287	4	71,75	0,245	292,9
0,8	74	82	80	88	—	386	4	77,2	0,280	275,7
0,9	88	88	88	97	—	449	4	89,8	0,315	255,1
1,0	92	105	100	102	106	505	5	101	0,350	288,6
1,1	103	112	114	112	117	558	5	111,6	0,385	294
1,2	112	118	124	123	127	604	5	120,8	0,420	287,6
1,3	122	128	136	138	140	664	5	132,8	0,455	292,1
1,4	132	140	147	144	148	711	5	142,25	0,490	290,4
1,5	142	152	158	150	156	758	5	151,6	0,525	288,8
1,6	151	163	167	—	—	481	5	160,3	0,560	286,2
1,7	161	173	176	—	—	510	5	170	0,595	286,4
1,8	171	185	187	—	—	543	5	181	0,630	287,8
1,9	180	—	198	—	—	378	2	189	0,665	284,2
2,0	190	—	208	—	—	398	2	199	0,700	284,3
2,1	—	218	—	—	—	218	1	218	0,730	298,6
2,2	—	228	—	—	—	228	1	228	0,770	297,4

Какъ видно изъ прилагаемыхъ ниже діаграммъ (таб. IV и таб. II), эти кривыя очень мало отходять отъ прямой, наклоненной къ оси абциссъ. Нѣкоторыя уклоненія отъ этой прямой можно, навѣрное, объяснить несовершенствомъ измѣрительнаго прибора и недостаточнай точностью способа изслѣдованія.

Во всякомъ случаѣ, рассматривая вышеупомянутые діаграммы, возможно принять, что въ среднемъ давленія на рѣзецъ измѣняются прямо пропорціонально толщинѣ стружки, а такъ какъ при веденіи извѣстной группы опытовъ и построеніемъ къ нимъ относящихъ кривыхъ было положено въ основу условіе неизмѣняемости подачи, то слѣдовательно можно сказать, что давленія на рѣзецъ измѣняются прямо пропорціонально площади поперечнаго сѣченія снятой стружки.

Вліяніе механическихъ свойствъ матеріала.

Что касается зависимости коеффиціента рѣзанія отъ механическихъ свойствъ матеріала, то сравнивая сопротивленіе стружки для разныхъ металловъ (при одинаковыхъ условіяхъ), находимъ, что коеффиціентъ рѣзанія не пропорціоналенъ ни сопротивленію металловъ разрыву, ни сопротивленію срѣзыванію. Напримѣръ, на основаніи опытовъ Зворыкина, профессоромъ Гатцукомъ составлена слѣдующая таблица, изъ которой ясно слѣдуетъ, что никакой пропорціональности не существуетъ, какъ это утверждаетъ Гартъ *):

	Чугунъ.	Бронза.	Свар. жел.	Лит. жел.
Сопротивленіе разрыву kilgr/qmm	10,2	13,8	31,1	35,9
Сопротивленіе срѣзыванію kilgr/qmm . . .	11,2	16,2	23,2	29,2
Коеффиціентъ рѣзанія для толщины стружки = 1 m/m.	56,7	50,5	105,6	159,2
Отношеніе коеффиціента рѣзанія къ сопротивленію разрыву	5,5	3,6	3,4	4,4
Отношеніе коеффиціента рѣзанія къ сопротивленію срѣзанія	5	3,1	4,5	5,4

Изъ опытовъ Гауснера оказалось, что при строганіи трехъ сортовъ желѣза съ различнымъ содержаніемъ углерода отъ 0,17% до 0,48%,

*) См. «Механическую Технологію» Гатцука, стр. 42.

слѣдовательно — металловъ довольно различной твердости и, весьма вѣроятно, различныхъ по сопротивленію разрыву, получался коефиціентъ рѣзанія одинаковой или вѣрнѣе, колебаніе его были настолько незначительны, что ихъ можно цѣликомъ отвести къ погрѣшностямъ опыта.

На основаніи позднѣйшихъ наблюденій, произведенныхъ по обработкѣ металловъ рѣзаніемъ, пользуясь услугами рѣзцовъ изъ самозакаливающихся сортовъ стали, можно съ увѣренностью сказать, что неѣть опредѣленной зависимости между коефиціентами рѣзанія и прочими механическими коефиціентами металла. Общая сводка всѣхъ этихъ наблюденій приведена въ нижеслѣдующей таблицѣ:

Мѣсто производ. опыта.	Матеріалъ.	Рѣзы, которыми работали.	Глубина рѣзанія въ м./м.			Нормал. скорость рѣзанія въ м./мин.	Давленіе стружки въ кг./дм.	Механич. свойства въ мет.	Химический составъ металла въ %.		
			Подача въ м./м.	Подача въ м./м.	Удлиненіе въ %.				Всего С.	Si.	Mn.
Манчестеръ 1903 г.	Мягкая кованная сталь	Разные современ. англійск. рѣзы изъ самозакаливающейся стали съ содержан. хрома, вольфрама или молибдена	4,76	1,59	33,8	18000	4220	29	0,20	0,055	0,605
	Кован. сталь средней твердости.		4,76	1,59	24,4	17000	4500	26	0,28	0,086	0,650
	Твердая кован. сталь.		4,76	1,59	12,5	23600	7320	14	0,51	0,111	0,792
Wm. Sollers C° Филадельфія 1902 г.	Отожженная средней твердости кованая сталь.	Аналогичныхъ же рѣзцовъ, но съ содержаниемъ хрома и вольфрама.	4,76	1,59	19,5	19500	4920	30	0,34	0,183	0,600
Wm. Sollers C° Филадельфія 1902 г.	Мягкій чуг. цилиндр. 330m/m со снятой верх. корой. Тоже, но срѣз залата наруж. кора.	Рѣзы въ быстро рѣжущей стали съ содерж. хрома, вольфрама или молибдена,	4,76	1,59	45,2	7310	—	—	—	1,91	—
	Твер чугун. того же размѣра, но содержит. 15% стальн. лому полый со стѣнкою 50m/m		4,76	1,59	23,2	7310	—	—	—	1,91	—
			4,76	1,59	1,37	11230	1690	—	—	1,91	—

	Глубина різання въ м/п.	Подача въ м/п	Площадь стружки.	Нормальная ско- ростъ різанн. въ м/м	Давленіе стружки въ кг/q см.	Механическ. свойст. метал.	Химіческий составъ ме- талла въ %.					
							Коэффициен. разрыва въ kg/q см	Коэффициен. скжатия въ kg/q см	C. Всего. Связанный углеродъ.	Графитъ.	Si	Mn
Манчестеръ 1900 г:												
Мягкий чугунъ.	4,76	1,59	0,08	30,5	7450	890	4220	3,062	0,459	2,603	3,010	1,180
Средний чугунъ	4,76	1,59	0,0742	14,9	13200	1760	6880	3,305	0,585	2,720	1,703	0,588
Твердый чугунъ	4,76	1,59	0,0757	9,8	12930	1250	6600	3,025	1,150	1,875	1,789	0,348

Коеффицієнти різання, вычисленные различными авторами, сильно разнятся между собою, причину такого разногласія надо искать въ неточностяхъ самихъ опытовъ, а также и въ различныхъ побочныхъ обстоятельствахъ, иногда сильно вліяющихъ на коеффицієнтъ різання.

Для большей наглядности, приведу сравнительную таблицу *) коеффицієнтовъ різання.

Матеріали.	Фишеръ.	Ришаръ.	Гартъ.	Тиме.	Зворы- кинъ.	Гауснеръ.
Чугунъ	70—120	75—90	60—75	52—64	52—62	60—86
Желѣзо сварочное	110—170	125—150	90—112	99—107	93—105	—
Желѣзо литое			—	—	128—141	109—11
Твердая сталь	160—240	125—270	—	152—183	—	—
Бронза	—	65—80	—	49—62	50—60	47—61
Красная мѣдь	—	—	—	—	—	60

*) Коеффицієнти різання даны въ кгг. на кв. м/м. Даннія проф. Фишера—результатъ сравненія опыта Тиме, Смита, Гауснера и Гартинга; по ошибкѣ Фишеръ взялъ числа Тиме безъ поправки на коеф. полезного дѣйствія станка: см. „Zeitschrift des Ver. d. deutsch. Jngenieure“, 1897, № 18, стр. 505.

Даннія Ришара (G. Richard) взяты изъ труда: „Traité des machines utiles“, стр. 1, стр. 203.

Даннія Тиме взяты изъ основъ машиностроенія т. 1, вып. 1, стр. 408 и поправлена на коеф. полезного дѣйствія станка 60°. Даннія Гарта вычислены на основаніи его примѣровъ.

Даннія Зворыкина соотвѣтствуютъ толщинѣ стружки въ 1 м/м и угламъ різання, обычно встречающимся на практикѣ, но несолько округлены.

Числа Гауснера—среднія изъ наблюдений, относящихся къ обычной заводской практикѣ; см. „Механическую Технологію“ проф. Гатцука, стр. 46.

Профессоръ Гатцукъ совѣтуетъ при опредѣленіи давленія на рѣзецъ для толстыхъ стружекъ брать: для чугуна $60 \frac{\text{klgr}}{\text{q mm.}}$, для желѣза сварочнаго или мягкаго литого около $100 \frac{\text{klgr}}{\text{q mm.}}$, а для бронзы, томпака и красной мѣди $60 \frac{\text{klgr}}{\text{q mm.}}$. Помножая эти величины на площадь сѣченія стружки въ кв. м/м, получимъ приблизительное значеніе усилия въ klgr., необходимаго для отдѣленія стружки. При углѣ рѣзанія рѣзца $\alpha > 70$ и толщинѣ стружки тоньше 1 м/м. коеффиціентъ рѣзанія придется нѣсколько увеличить.


Коеффиціентъ рѣзанія металловъ при обработкѣ послѣднихъ рѣзцовъ изъ самозакаливающейся стали нѣсколько отличенъ отъ ранѣе приведенныхъ данныхъ и на основаніи позднѣйшихъ данныхъ, приведенныхъ Тайлоромъ, колеблется въ слѣдующихъ предѣлахъ (Поляковъ, стр. 26, таб. X):

Коеффиціенты рѣзанія при рѣзаніи стали, чугуна и желѣза.


Мѣсто производ- ства испытаній.	Давленіе стружки на рѣзецъ въ kg/qsm.			Давленіе, необходимое для питанія рѣзца.	Давленіе*), отжимающее рѣзецъ въ гор. направл. отъ обработ. предмета.	Вліяніе скоро- сти рѣзанія на давленіе стружки.
Манчестеръ. Проф. Никольсонъ.	Чугун. 7450 до 13200	Сталь 17000 до 23600	Мягкое желѣзо —	0% 0% до 20% отъ давленія стружки на рѣзецъ.	0% 18%—78% отъ давленія стружки на рѣзецъ.	Давленіе на рѣ- зецъ слегка уменьшается съ увеличеніемъ скорости рѣза- нія.
Германія Г. Фишеръ	7000 до 12000	15900 до 23900	11000 до 16900	Равно давленію на рѣзецъ	—	—
Америка изслѣдо- ванія Тайлора.	4900 до 13900	16900 до 20800	—	Равно давленію на рѣзецъ.	—	Никакихъ замѣт- ныхъ измѣненій въ давленіи на рѣзецъ даже при удвоеніи скоро- сти.

Томскъ, 3 го августа 1909 г.


*) Давленіе отжимающее рѣзецъ въ горизонтальномъ направлениі отъ обрабо-
тываемаго предмета.




Джобинов обозначение.




Mewbo




Chang



Менінгіңін
Зіровда!




Нипуберално распределение по гаммаизлукингам




Справочное значение

Нипубералное распределение по гаммаизлукингам 2nd максимум




Справочное значение

Кривые воспроизведения по данным 3^х измерений




Кривые воспроизведения по данным 4^х измерений




Скорость пробания

Кривые, построенные по данным 5° измерений.



Скорости плавания

Кривые, построенные по данным 6° измерений.



Скорости плавания.

Таблица I.

Наглядная зависимость программного графика от параметров:




Схема 15.




Схема 11.




Схема 12.

Схема 10





Диаграмма A.

- Упрощение:*
- Ограничено кривых A и B с д.е. нанесено на основании таблицы № I² при линейной кривой упрощено № I² определено.
 - Ограничено кривые F нанесено на основании таблицы № IV².



Диарсамон В.

- Манометрические кривые:
 а) Органическое кривое № 1. и. п. в. нанесено на основании манометра № 1
 при легком гидростатическом давлении в 100 см.
 б) Органическое кривое № 2. нанесено на основании манометра № 2.




Таблица II.

Діаграммой. С.

Методике: а) Одинакові умови як в табл. V, панесено на основі табл. III², приведено
під час яких проводився опит.

б) Однакові умови і панесено на основі табл. VI³.

