# КЪ ТЕОРИ СИСТЕМЫ: ЖЕЛЪЗО-УГЛЕРОДЪ.

Н. В. ГУТОВСКІЙ.

5

50

# ЧАСТЬ І.

Плавленіе и затвердъваніе желъзо-углерод-сплавовъ (съ 23 фиг. въ текстъ, 6-ю фототип. и 3 литогр. таблицами).



ТОМСКЪ. Сибирское Т-во Печатнаго Дѣла, уг. Дворянской и Ямсв. пер., соб. д. 1914.

# ОГЛАВЛЕНІЕ

## Часть І.

### Плавленіе и затвердъваніе жельзо-углеродъ-сплавовъ.

		Страница.
	Оглавленіе	. III
	Отъ автора	. v
1.	ВВЕДЕНІЕ (процессы затвердъванія и плавленія).	. 1
	А. Затвердѣваніе	. 2
	В. Плавленіе	. 4
11.	ДІАГРАММА СОСТОЯНІЯ ЖЕЛБЗО-УГЛЕРОД СПЛА	ерол-
	ВОВЪ	. 7
III.	ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПОВЪРКА ДІАГРАММЫ СО	
	СТОЯНІЯ ЖЕЛЪЗО-УГЛЕРОД-СПЛАВОВЪ	. 13
	А. Опредиление точекъ начала и конца затвердивани	R
-	сплавовъ	. 13
1.	Кривыя охлажденія	. 13
	1) Причина отсутствія критическихъ точекъ начала за	-
	твердввания гиперэвтектаческихъ сплавовъ	. 16
	2) Отсутствие перелома на кривыхъ охлаждения для опредн	10
п	Мотона ракония	. 10
11		. 44
		. 44
		· 29
	5) Длаграмма состояния желизо-углерод-силавовь	. 31
11		. 3/
	УГЛЕРОЛ.СПЛАВОВЪ	47
	a) Teonia Hevn'a	. 17
	b) Teonia Goerens'a	50-
	с) Опытное изслёдованіе процесса плавленія чугуновъ	. 50
	d) Teonig плавленіє и затвелятьванія путуновь.	. 58
		. 50
		. 04
V	SARTINUEHIE	. 05
		. 00
		. 07
	перечень чилературных в источниковъ	. 08

# ОТЪ АВТОРА.

Настоящая работа была исполнена въ Металлургическомъ Институтѣ Ахенскаго Политехникума въ 1908 и 1909 г. Предварительное сообщеніе о ней было опубликовано въ журналѣ Mettallurgie (1909 г. стр. 731 и 737) въ концѣ 1909-го года. По независящимъ отъ автора обстоятельствамъ полный русскій текстъ появляется въ печати черезъ значительный промежутокъ времени съ момента опубликованія работы въ Германіи. За это время въ спеціальной технической лите ратурѣ появился рядъ работъ, посвященныхъ теоріи желѣзо-углеродсилавовъ. Эти работы частью подгверждаютъ, частью критикуютъ данныя автора и даютъ при этомъ богатый новый матеріалъ, освѣщающій сложную систему желѣзо-углеродъ. Авторъ счелъ болѣе правильнымъ опубликовать исполненную имъ работу въ томъ видѣ, въ какомъ она была закончена въ 1909 г. и сдѣлать къ ней добавленіе (часть II), которое должно заключать въ себѣ обзоръ новаго экспериментальнаго матеріала и критическую оцѣнку новыхъ данныхъ.

# КЪ ТЕОРІИ СИСТЕМЫ: ЖЕЛЪЗО-УГЛЕРОДЪ.

#### Н. В. Гутовскій.

#### ЧАСТЬ І.

# Плавленіе и затвердъваніе желъзо-углерод-сплавовъ.

#### I. Введеніе.

Въ настоящее время можно считать установленными фактами, 1) что желѣзо съ углеродомъ образуетъ химическое соединеніе: карбидъ желѣза Fe<sub>3</sub>C, или такъ называемый цементитъ, и 2) что аллотропическая модификація: γ—желѣзо способно растворять въ себѣ этотъ карбидъ въ опредѣленныхъ въ зависимости отъ температуры количествахъ, образуя твердый растворъ, или такъ называемые смвшанные кристаллы. Эти двѣ характерныя черты системы желѣзо-углеродъ обусловливаютъ собою типъ діаграммы состоянія желѣзо-углеродсплавовъ. Согласно классификаціи В. Roozeboom'a элементы, образующіе между собой химическое соединеніе, растворимое въ жидкой фазѣ и совершенно нерастворимое въ твердой, слѣдуютъ діаграммѣ типа Va<sup>1</sup>), а элементы, образующіе неполный рядъ смѣшанныхъ кристалловъ, принадлежатъ къ діаграммѣ типа V. Діаграмма желѣзо-углерод-спла-



вовъ, совмѣщающихъ въ себѣ признаки типа V и Va, естественно является комбинаціей этихъ двухъ типовъ и поэтому должна имѣть видъ, представленный на фиг. 1.

До настоящаго времени<sup>2</sup>) не удается получить чистыхъ сплавовъ желѣза съ углеродомъ съ содер-

<sup>2</sup>) Относится въ 1909 г. О сплавахъ съ большимъ количествомъ углерода будетъ указано въ части II.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) ч. II, стр. 20.

# КЪ ТЕОРІИ СИСТЕМЫ: ЖЕЛЬЗО-УГЛЕРОДЪ.

жаніемъ углерода больше чѣмъ 6,66<sup>0</sup>/<sub>0</sub>, поэтому при разсмотрѣніи вопросовъ, касающихся желѣзо-углерод-сплавовъ фактически приходится имѣть дѣло лишь съ небольшой областью полной діаграммы: Fe+C-—областью въ предѣлахъ отъ 0<sup>0</sup>/<sub>0</sub> до 6,66<sup>0</sup>/<sub>0</sub> углерода.

Процессъ затвердѣванія и плавленія системы изъ двухъ элементовъ, подчиняющихся діаграммѣ типа фигуры І-ой, несложенъ и происходитъ слѣдующимъ образомъ.

А. Затвердъваніе. Начало затвердъванія всъхъ сплавовъ отъ А до Д совершается при температурахъ, опредѣляемыхъ пересѣченіемъ ординаты состава сплава съ линіями АВ или ВD, носящими названіе, "liquidus". Температура конца затвердѣванія опредѣляется пересѣченіемъ тѣхъ же ординатъ состава съ линіями АЕ и ЕК, "solidus". Такимъ образомъ, процессъ затвердѣназывающимися совершается въ опредѣленномъ интервалѣ ванія температуръ, различномъ для разныхъ по составу сплавовъ, и заключается въ томъ, что изъ жилкаго сплава, по мъръ пониженія температуры выкристаллизовывается затвердѣвающій элементь, наростая количественно и измѣняясь качественно, т. е. по составу. Для болѣе детальнаго уясненія процесса затвердѣванія прослѣдимъ его ходъ у четырехъ сплавовъ, обозначенныхъ римскими цифрами I, II, III, IV. Затвердъвание сплавовъ съ содержаніемъ элемента D отъ 0% до Ое происходитъ слѣдующимъ образомъ: сплавъ I начинаетъ затвердъвать въ точкъ I, т. е. при температурѣ T<sub>1</sub>. При этой температурѣ изъ него начинаютъ выдъляться "смъшанные кристаллы" состава Оа<sub>1</sub>, представляющіе изъ себя твердый растворъ  $Oa_1^0/_0$  элемента D въ  $(100 - Oa_1)^0/_0$  элемента А. По мъръ пониженія температуры выдъляются новыя порціи смъшанныхъ кристалловъ, составъ которыхъ измѣняется, слѣдуя solidus'у АЕ. Вслѣдствіе выдѣленія этихъ смѣшанныхъ кристалловъ, измѣняется составъ и жидкой части (фазы) сплава, передвигаясь вправо по liquidus' y AB; такимъ образомъ, при нѣкоторой температурѣ T<sub>2</sub> сплавъ, при условіи достаточно медленнаго охлажденія, будетъ состоять изъ смѣшанныхъ кристалловъ состава Оа и жидкой фазы состава Ос. При этой температурѣ (и атмосферномъ давленіи) согласно закону фазъ Gibbs'a1) разсматриваемый сплавъ представляетъ униваріантную систему:

F = K - P + 1 = 2 - 2 + 1 = 1,

которая при заданномъ составѣ сплава можетъ находиться въ равновѣсіи только при одной опредѣленной температурѣ. Такое равновѣсіе достигается при условіи достаточно медленнаго охлажденія, такъ какъ

.II mioar an onessay area

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) См. стр. 11.

всю смышанные кристаллы, выдѣлившіеся въ интервалѣ температуръ  $I_1 - T_2$  и отличные по составу отъ кристалловъ точки 4, содержащихъ  $Oa^0/_0$  элемента D, должны имѣть достаточно времени, чтобы сравнять свой составъ съ кристаллами точки 4 на счетъ жидкой части сплава. При послѣдующемъ охлаждени отъ точки 2 внизъ будетъ происходить дальнѣйшее выдѣленіе смѣшанныхъ кристалловъ до тѣхъ поръ, пока сплавъ не достигнетъ температуры  $T_3$  (точки 3), при которой послѣднія капли жидкости затвердѣютъ и весь сплавъ будетъ представлять однородное твердое тѣло—твердый растворъ  $Ob^0/_0$  элемента D въ элементѣ A. Количество смѣшанныхъ кристалловъ и количество жидкой части сплава, находящіяся въ равновѣсіи при какой нибудь данной температурѣ, напримѣръ,  $T_2$ , опредѣляется изъ слѣдующаго установленнаго въ теоріи сплавовъ соотношенія:

кол. смѣш. крист. кол. жидкой фазы  $=\frac{2,5}{4,2}$ 

Это соотношеніе показываеть, что количество смѣшанныхъ кри сталловъ (въ 100 частяхъ сплава), опредѣляемое горизонтальнымъ отрѣзкомъ между ординатой сплава и линіей liquidus'а увеличивается во время процесса затвердѣванія отъ  $O^0/_0$  (точка 1) до  $100^0/_0$  (точка 3). Количество жидкой фазы соотвѣтственнымъ образомъ убываетъ отъ  $100^0/_0$  (точка 1) до  $O^0/_0$  въ точкѣ 3.

Совершенно подобнымъ образомъ идетъ процессъ затвердѣванія и сплавовъ состава отъ  $Oe^0/_0$  до  $Ol^0/_0$  элемента D. Отличіе отъ только что разсмотрѣннаго случая будетъ имѣтъ мѣсто только въ моментъ конца затвердѣванія, когда сплавъ состоитъ изъ смѣшанныхъ кристалловъ предъльнаго состава Oe (точка E) и жидкой фазы эвтектическаго состава Ol въ отношеніи:

 $\frac{\text{см'вш. кристаллы}}{\text{эвтектич. жидк.}} = \frac{10 B}{\overline{E \ 10}}$ 

При эвтектической температур'в  $T_e$  жидкая эвтектическая часть сплава, какъ система нонваріантная, затверд'ветъ при постоянной температур'в и сплавъ II, посл'в окончанія процесса затверд'яванія при температур'в  $T_e$ , будетъ представлять изъ себя см'всь изъ твердой эвтектики и см'яшанныхъ кристалловъ пред'яльнаго состава.

Линія SE на фиг. 1 показываетъ, что растворимость элемента Dвъ элементѣ A (достигши при  $T_e$  своего maximum'a) при пониженіи температуры отъ  $T_e$  уменьшается, а поэтому смѣшанные кристаллы всѣхъ сплавовъ состава отъ  $O^0/_0$  до  $Oe^0/_0$  будутъ выдѣлять (въ затвердѣвшемъ уже состояніи) элементъ D, начиная съ той температуры, которая опредѣляется точкой пересѣченія ординаты ихъ состава съ линіей SE, смѣшанные же кристаллы сплавовъ состава отъ Oe до  $O^*$  будутъ выдѣлять элементъ D, начиная отъ температуры  $T_e$ .

Эвтектическій сплавъ III, представляющій собою при температурѣ. *Te* нонваріантную систему:

$$F = K - P + 1 = 2 - 3 + 1 = 0,$$

затвердиеть при постоянной температури Те.

Наконецъ, силавъ IV будетъ затвердѣвать также, какъ и сплавъ II съ тою лишь разницей, что при температурѣ начала затвердѣванія (точка 11) изъ него будетъ выкристаллизовываться элементъ D и поэтому въ затвердѣвшемъ состояніи сплавъ будетъ представлять смѣсь изъ кристалловъ элемента D и эвтектики B въ отношеніи:

кристаллы 
$$D = \frac{B \ 12}{12 \ K}$$

В. Плавление. Плавление разсматриваемой системы элементовъ совершается въ порядкъ, обратномъ только что разсмотрънному при процессъ. затвердъванія. Силавы начинаютъ плавиться, когда температура ихъ достигаетъ линій АЕ и ЕК. Процессъ плавленія оканчивается на. линіяхь AB и BD. Такимъ образомъ, плавленіе происходитъ въ опредѣленномъ интервалѣ температуръ. У сплавовъ, не содержащихъ эвтектики, смѣшанные кристалы плавятся, выдѣляя изъ себя жидкую фазу, составъ которой, а равнымъ образомъ и составъ самихъ кристалловъ съ повышеніемъ температуры измѣняется, слѣдуя линіямъ liquidus'а и solidus'а совершенно такъ же, какъ это было показано для процесса затвердъванія. Такъ напримъръ, сплавъ І начнетъ плавиться въ точкѣ 3. Въ точкѣ 2 (при температурѣ T<sub>2</sub>) онъ будетъ состоять изъ смѣшанныхъ кристалловь состава Оа и жидкой фазы состава Ос. Въ точкъ I процессъ плавленія окончится. Въ сплавахъ, содержащихъ эвтектику (сплавы типа II, IV), первоначально плавится при постоянной температурѣ эвтектика, а затѣмъ въ ней начинаютъ растворяться смѣшанные кристалы (или элементъ D). Процессъ плавленія совершается въ опредъленномъ для каждаго сплава интервалъ температуръ при измѣняющемся составѣ жидкой фазы и смѣшанныхъ кристалловъ.

Изъ разсмотрѣнія процессовъ затвердѣванія и плавленія слѣдуетъ, что всѣ сплавы начинаютъ затвердѣвать при различныхъ въ зависимости отъ состава сплава температурахъ, лежащихъ на линіяхъ ABи BD. Затвердѣваніе оканчивается при различныхъ температурахъ (solidus AE) у сплавовъ, не содержащихъ эвтектики, и при постоянной температурѣ  $T_e$  (линія EK) у сплавовъ, содержашихъ эвтектику. И обратно: процессъ плавленія начинается при различныхъ температурахъ (solidus AE) у сплавовъ безъ эвтектики и при ностоянной эвтектической температурѣ  $T_e$  у сплавовъ съ эвтектикой. Конецъ плавле нія различныхъ сплавовъ совершается при различныхъ температурахъ (линіи AB и BD).

Изложенный выше ходъ процессовъ плавленія и затвердѣванія является идеальныма и можетъ имѣть мѣсто только тогда, когда 1) сплавъ нагрѣвается или охлаждается достаточно медленно для того, чтобы процессы растворенія и диффузіи имѣли время совершиться въ ихт полномъ объемф, 2) когда приняты мѣры для предотвращенія явленія переохлажденія и 3) когда элементы, входящіе въ составъ сплава, какъ напримѣръ химическое соединеніе *D*, не подвергаются разложенію при высокихъ температурахъ періода затвердѣванія или плавленія.

I. Процессъ затвердѣванія отклоняется, обыкновенно, отъ разсмотрѣннаго идеальнаго хода въ томъ смыслѣ, что выдѣляющіеся смѣшанные кристаллы не успѣваютъ, вслѣдствіе недостаточно медленнаго охлажденія, выравнивать свой составъ съ кристачлами послѣдующихъ выдѣленій и поэтому 1) затвердѣвшій твердый растворъ не представляется совершенно однороднымъ и 2) измѣненіе количества жидкой фазы не слѣдуеть условіямъ равновѣснаго состоянія системы, т. е. при данной температурѣ ея остается болѣе, чѣмъ этого требуетъ теоретическая діаграмма. Однако, путемъ очень медленнаго охлажденія или соотвѣтствующаго отжига можно уничтожить указанное явленіе неоднородности въ такой мѣрѣ, что полученный сплавъ (твердый растворъ) можно практически считать совершенно однороднымъ.

II. Явленія переохлажденія, вообще говоря, не затемняютъ картины процесса затвердѣванія, и ихъ удается устранить медленнымъ охлажденіемъ и прививкой (*Impfen*) кристалловъ.

III. Весьма серьезную роль для правильнаго хода процессовъ затвердѣванія и плавленія имѣетъ третье изъ указанныхъ условій: нестойкость химическаго соединенія при высокихъ температурахъ. Такая нестойкость лежитъ въ природѣ составляющихъ сплавъ элементовъ; ее при извѣстныхъ условіяхъ нельзя предотвратить: химическое соединеніе разлагается и реакція разложенія совершенно нарушаетъ разсмотрѣнный выше теоретическій ходъ затвердѣванія. Послѣднее имѣегъ какъ разъ мѣсто въ желѣзо-углерод-сплавахъ.

Въ системѣ Fe+C химическое соединеніе – карбидъ желѣза (Fe<sub>3</sub>C) нестоекъ при высокихъ температурахъ области плавленія и затвердѣванія. Онъ распадается на составляющіе его элементы согласно формулѣ:

 $Fe_{3}C = 3 Fe + C.$ 

Освобождающійся углеродъ выдѣляется въ видѣ графита или углерода отжига, и такимъ образомъ процессъ затвердѣванія сопровождается проиессомъ прафитовыдпленія. Но выдѣляющееся желѣво 3 Fe (въ видѣ модификаціи  $\gamma$ ) при температурѣ распаденія карбида не остается интактнымъ по отношенію къ углероду и карбиду и образуетъ съ ними твердый растворъ, измѣняя такимъ образомъ составъ общей массы смѣшанныхъ кристалловъ. Обѣ указанныя реакціи: распаденіе карбида и науглероживаніе желѣза (цементація) совершаются съ опредѣленной скоростью и поэтому процессы затвердѣванія и плавленія усложняются еще болѣе вслѣдствіе вліянія на ихъ протеканіе скорости охлажденія и нагрѣванія системы.

6

Процессы плавленія и затвердѣванія въ системѣ желѣзо-углеродъ настолько сложны, а экспериментальное изслѣдованіе ихъ представляетъ столько непреодолимыхъ трудностей, что до настоящаго време и, весмотря на большое число работъ, посвященныхъ изученію этой системы, не существуетъ теоріи, которая съ полной ясностью и неопровержимостью освѣщала бы и объясняла всѣ темныя, неясныя и потому спорныя явленія, наблюдаемыя при плавленіи и затвердѣваніи чугуновъ. Въ виду теоретической и практической важности пониманія сущности явленій, происходящихъ при термической обработкѣ наиболѣе распространенныхъ въ техникѣ металловъ желѣза, стали и чугуна, авторъ полагаетъ, что экспериментальныя изслѣдованія въ этой области необходимы, и это побуждаетъ его опубликовать данныя произведенныхъ имъ опытовъ, имѣвшихъ въ виду разъясненіе вопроса плавленія и затвердѣванія желѣзо-углерод-сплавовъ.

ны процесса затвердиваны, й пур унается устранить медленнымъ

THIL BOORMS CEPASSARIO POIL ANY HERRANHERO XOAS HOORECCORE 32.

вания. Опъ распадается на составляющие его элементы ссіласно дюр-

II. Діаграмма состоянія жельзо-углерод-сплавовь.

огебоот'я, нашли точки, привалежація линіянь аб и то, отегтетвіе

Діаграмма состоянія желѣзо-углерод-силавовъ была впервые опубликована въ 1899 г. Roberts-Austen'омъ <sup>3</sup>) \*) Въ 1900 г. появилась знаменитая работа Bakhuis Roozeboom'a: "Eisen und St-hl vom Standpunkte der Phasenlehre"<sup>4</sup>), въ которой В. Roozeboom на основаніи разработанной имъ теоріи твердыхъ растворовъ сопоставилъ данныя Osmond'a и R Austen'a и, приведя имѣющійся экспериментальный матеріалъ въ стройный порядокъ, предложилъ новый видъ діаграммы, изображенный на фиг. 2. (Фиг. 2 представлена въ томъ видѣ, въ какомъ она помѣщена въ работѣ Carpenter'a и Keeling'a<sup>5</sup>).



Въ этой діаграммѣ которую необходимо признать фундаментомъ для послѣдующаго развитія, теоріи желѣзо - углеродсплавовъ, В. Roozeboom. провелъ линіи АЕ', ЕГи от на основании исключительно теоретическихъ соображеній о ходѣ процесса затвердъванія. Изъ этихъ линій линія конца затвердъванія Аа до сихъ поръ не получила экспериментальнаго подтвержденія, такъ какъ данныя Carpenter'a и Keeling'a, вслъдствіе отсутствія въ работѣ кривыхъ ИХЪ охлажденія, нельзя признать вполнѣ достовѣрными. Это предположение о нелостовърности данныхъ



названныхъ изслѣдователей тѣмъ болѣе вѣроятно, что онч, поставивши своей задачей экспериментально подтвердить діаграмму *В. Ro*ozeboom'a, нашли точки, принадлежащія линіямъ *a E и mo*, отсутствіе которыхъ въ діаграммѣ съ несомнѣнностью доказано позднѣйшими изслѣдователями.

Линія *EF*, которая по предположенію *B. Roozeboom*'а должна соотвѣтствовать образованію карбида по реакціи:

#### Графитъ + Мартенситъ = карбидъ желѣза ( $Fe_3C$ ),

подверглась критикъ со стороны цълаго ряда изслъдователей, такъ какъ предложенное В. Roozeboom'омъ объяснение образования карбида желѣза противорѣчило даннымъ практики и экспериментальныхъ наблюденій. Самъ В. Roozeboom въ 1904 г., въ письмѣ по поводу работы Carpenter'а и Keeling'а отказался отъ предложеннаго имъ ранъе толкованія линіи ЕГ, но оставиль эту линію вь своей діаграммѣ, указывая, что она должна соотвътствовать выдълению цементита изъ смъ. шанныхъ кристалловъ съ 2% С. Однако, новъйшія изслъдованія и въ особенности работы Wüst'a<sup>6</sup>) съ совершенной очевидностью доказали, что линія ЕГ, а также и то въ діаграммѣ желѣзо-углерод-сплавовъ не существуютъ. Съ исчезновеніемъ линіи ЕГ теряетъ свой смыслъ существование отрѣзка aE, который по В. Roozeboom'у долженъ изображать предълъ растворимости графита въ смъшанныхъ кристаллахъ. Обыкновенно эта линія, о чемъ ниже будетъ рѣчь, въ новѣйшихъ діаграммахъ протекаетъ самостоятельно, лѣвѣе SE-почти ей параллельно.

Пунктирныя линіи на діаграммѣ *В. Roozeboom*'а относятся къ случаю переохлажденія системы, при которомъ конецъ затвердѣванія совершается при болѣе низкой температурѣ.

Если внести въ діаграмму *В. Roozeboom*'а только что указанныя и безусловно необходимыя измѣненія, то она приметъ видъ, предложен ный *С. Benedicks*'омъ и представленный на фиг. 3.

Значеніе сплошныхъ и пунктирныхъ линій въ этой діаграммѣ слѣдующее\*). По мнѣнію *В Roozeboom*'а, поддерживаемому *Heyn*'омъ, *Benedicks*'омъ и друг., при охлажденіи желѣзо-углерод-сплавовъ необходимо различать два случая: медленное охлажденіе и быстрое охлажденіе (переохлажденіе). При медленномъ охлажденіи по линіи *AB* выдѣляются смѣшанные кристаллы  $K_g$ , представляющіе твердый растворъ элементарнаго углерода въ  $\gamma$ —желѣзѣ. По линіи *BD* выдѣляется

<sup>\*)</sup> Значеніе линій *BD*, *B'D'* и другихъ на фиг. 2 и 3 одинаково, пунктирныя же ихъ обозначенія обратны другъ другу.

элементарный углеродъ въ видъ графита. Точка В соотвътствуетъ эвтектикъ:



смѣшанные кристаллы  $K_q$  + графитъ.

Фиг. 3.

Линія *Еа* указываетъ предълъ растворимости элементарнаго углерода въ у — желъзъ.

При быстромъ охлажденіи по линіи AB выдѣляются смѣшанные кристаллы  $K_c$  твердаго раствора карбида желѣза (цементита) въ  $\gamma$ —желѣзѣ. По линіи B'D' выдѣляется цементитъ и въ точкѣ B' образуется эвтектика:

смѣшанные кристаллы Кс + цементитъ.

Линія SE' даетъ предѣлъ насыщенія γ — желѣза цементитомъ. Продуктомъ такого быстраго охлажденія является извѣстный въ техникѣ бѣлый чугунъ.

Полученные быстрымъ охлажденіемъ сплавы считаются неустойчивыми—метастабильными, имѣющими стремленіе принять стабильную форму, въ которой углеродъ находится въ элементарномъ вилѣ и которая получается въ практикѣ при медленномъ охлажденіи. Въ виду того, что растворимость стабильной формы какого нибудь элемента, въ данномъ случаѣ углерода—согласно закону Le Chatelier меньше растворимости метастабильной формы, то линія Еа должна по теоретическимъ требованіямъ находиться лѣвѣе линіи SE', Практически положение линии Еа не установлено.

Необходимо отмѣтить, что діаграмма В. Roozeboom'а подверглась критикѣ со стороны цѣлаго ряда изслѣдователей\*). Въ нее внесены различныя дополненія и измізненія, но основной пунктъ критикивопросъ о появлении графита - остается и до сихъ поръ спорнымъ.

По этому вопросу изслѣдователи раздѣлились на двѣ группы. Изъ нихъ одни\*\*) являются сторонниками такъ называемой "двойной" діаграммы типа, показаннаго на фиг. 3: они разсматриваютъ графитъ какъ продуктъ первичнато выдъленія углерода по линіи BD (фиг. 3) и темъ самымъ признаютъ существование смѣшанныхъ кристалловъ Ка и эвтектики:  $K_g$  + графитъ, полагая, что выдъленіе цементита по линіи B'D' и образование эвтектики: Кс + цементитъ имѣютъ мѣсто лишь при быстромъ охлаждении. Они такимъ образомъ считаютъ необходимымъ существование двухъ діаграммъ: одной для случая медленнаго охлажденія (стабильная система: пунктирныя линіи на фиг. 3) и другой для случая быстраго охлажденія (метастабильная система — сплошныя линіи).



<sup>\*)</sup> Изъ числа изслъдователей, занимавшихся изучениемъ діаграммы желъзоуглерод-сплавовъ, необхолимо отмѣтить слъдующиха: Stanfield<sup>8</sup>), Heyn<sup>9</sup>), G. Cha rpy10) \*\* Benedicks<sup>7</sup>), Goerens<sup>11</sup>), Ruer<sup>1</sup><sub>2</sub>), Howe<sup>13</sup>), Bummopdis <sup>14</sup>) и др. \*\*) Представителями этой группы являются: Heyn, Benedicks, Howe. \*\*\*) Представители ся: Goerens, Wüst.

сталлы K<sub>e</sub>, т. е. кристаллы твердаго раствора цементита въ ү-желѣзѣ; по линіи *BD всегда* выдѣляется цементитъ (первичный). Существуетъ только одна эвтектика (Ледебуритъ):

# см. кристаллы $K_c$ + цементитъ,

XOXA SATEODATERATIS

которая затвердѣваетъ при постоянной температурѣ 1130°. Но въ виду того, что цементитъ, не находящійся въ жидкомъ или твердомъ растворъ, весьма нестоекъ при температурахъ близкихъ къ затвердѣванію эвтектики, то онъ сейчасъ же послѣ своего выдѣленія распадается на составныя части:

## $Fe_3 C = 3 Fe + C.$

Элементарный углеродъ (С) вылѣляется въ видѣ графита. Распаленію подвергается какъ первичный цементитъ, вылѣлившійся по линіи BD (фиг. 4), такъ и цементитъ эвтектики. Распаденіе тѣмъ полнѣе, чѣмъ медленнѣе совершается охлажденіе. Для того чтобы предотвратить распаденіе и получить бѣлый чугунъ, необходимо сплавъ охладить быстро и именно такъ быстро, чтобы скорость охлажденія была больше скорости реакціи распаденія цементита. По теоріи Goerens'а не существуетъ первичнаго выдѣленія элементарнаго углерода, а потому не должно существовать ни смѣшанныхъ кристалловъ  $K_g$  ни эвтектики  $K_g$  + графитъ. Появленіе графита въ сплавахъ есть явленіе распаденія цементита. Отсюда, какъ логическое слѣдствіе, вытекаетъ ненадобность существованія двухъ отдѣльныхъ діаграммъ для стабильной и метастабильной системы, такъ какъ первая изъ нихъ получается путемъ распаденія второй въ случаѣ медленнаго охлажденія.

Само собой понятно, что объясненіе процессовъ затвердѣванія и плавленія существенно должно отличаться въ зависимости отъ того, какую изъ существующихъ теорій принять за основаніе.

Не входя въ подробную критику различныхъ теорій, что будетъ имѣть мѣсто во II части настоящей работы, авторъ считаетъ необходимымъ кратко указать тѣ основанія, которыя заставляютъ его быть сторонникомъ теоріи *Goerens*'а, а поэтому въ дальнѣйшемъ излагать процессы плавленія и затвердѣванія, исходя изъ теоріи "одной" діаграммы.

Теорія "одной" діаграммы не противорѣчитъ даннымъ практики о затвердѣваніи и плавленіи чугуновъ, наоборотъ, она легко разрѣшаетъ темныя стороны этихъ сложныхъ процессовъ. Многочисленныя данныя экспериментальныхъ изслѣдованій согласуются съ этой теоріей. Изслѣдованія автора<sup>15</sup>) совмѣсто съ *Goerens*'омъ о графитообразованіи подтвердили основное положеніе теоріи о распаденіи карбида въ моментъ затвердѣванія эвтектики. Наоборотъ, теорія двойной діаграммы до сихъ поръ не подтверждена экспериментально: не опредѣлены точно кривыя соотвѣтствующаго стабильнаго и метастабильнаго хода затвердѣванія, не установлена эвтектика: графитъ + смѣшанные кристаллы  $K_g$ , не указана разница между кристаллами  $K_g$  и  $K_c$  и не доказано выдѣленіе графита по линіи BD (фиг. 3).

Какъ было упомянуто выше, въ діаграммѣ желѣзо-углерод-сплавовъ линія AE (фиг. 4) не подтверждена экспериментальными данными. Равнымъ образомъ не получила экспериментальна о подтвержденія и линія BD. Прочія же линіи были систематически провѣрены лишь въ работѣ Carpenter'a и Keeling'a<sup>5</sup>). Поэтому, при изслѣдованіи процессовъ плавленія и затвердѣванія, авторъ считалъ необходимымъ въ первую очередь произвести провѣрку той части діаграммы состоянія желѣзоуглеродъ-сплавовъ, которая имѣетъ отношеніе къ разсматриваемымъ процессамъ.

тить распаление и получиты былий чугундо ностольно сналов, адларить обыстро и чижение такъ былотро, атобы скорость одлание было больше

цементита! Отерда, какъ логическое следотние, витекаетъ ценалобность

Не входя въ подробную критику различных теорій, что булать

явиыять пратко указать то основанія, который заставляють его быть стороливношть теорія *Gerens*'я, а поэтому въ дальнайщемъ налагать процессы плавленія и затвердіванія, исходя наъдстворія "одной"

затвердъвани и плавлении чугуновъ, наоборотъ, она легион разръ-

вания подтвердиля основное положение теория о распадения карбида

#### III. Экспериментальная повърка діаграммы состоянія жельзо-углеродсплавовъ.

А. Опредпление точекъ начала и конца затвердъвания сплавовъ.

## I. Кривыя охлажденія.

Для. провѣрки линій AB, BD, AE и EC (фиг. 4) были сняты кривыя охлажденія со сплавовъ съ различнымъ содержаніемъ углерода. Для приготовленія сплавовъ служили слѣдующіе матеріалы:

1) Шведскій бѣлый чугунъ:  $C = 3,746^{\circ}/_{\circ}, Si = 0,024^{\circ}/_{\circ}, Mn = 0,180^{\circ}/_{\circ}, P = 0,024^{\circ}/_{\circ}, uS = 0,0076^{\circ}/_{\circ}.$ 2) Шведское желѣзо (Nageleisen):

 $C = 0,040^{\circ}/_{\circ}, Si = 0,023^{\circ}/_{\circ}, Mn = 0.090^{\circ}/_{\circ}, P = 0,032^{\circ}/_{\circ}$  и  $S = 0,005^{\circ}/_{\circ}.$ 

3) Чистый графитъ (Graphit puriss. v. Merck).

Исходные матєріалы сплавлялись въ криптолевой печи, конструкція которой изображена на фиг. 5\*)



Фиг. 5.

Печь представляетъ изъ себя желѣзный ящикъ ff, набитый огнеупорной шамотовой массой E. Внутренняя часть ея покрыта слоемъ магнезита D. Тигель A помѣщается въ цилиндрѣ P изъ марквардской массы, которая предохраняетъ тигель отъ соприкосновенія съ криптолемъ, заполняющимъ пространство между P и D. Токъ подводится въ печь посредствомъ двухъ угольныхъ электродовъ, сдѣланнныхъ подвижными – для лучшей регулировки соприкосновенія ихъ съ слоемъ криптоля. Цилиндръ P закрывается дискомъ G, а вся печь

\*) Wüst (16) crp. 76.

снабжена крышкой *Н*. Снизу черезъ трубку *В* въ печь можно вводить какой-нибудь газъ, въ атмосферѣ котораго ведется опытъ\*).

Снятіе кривыхъ производилось слѣдующимъ образомъ. Когда сплавъ достигалъ температуры 1500°, тигель быстро вынимался изъ печи и помѣщался въ сосудъ съ подогрѣтымъ до 500° трипелемъ. Въ сплавъ вводился черезъ отверстіе въ крышкѣ тигля термо-элементь Le Chatelier, который при помощи опорнаго кольца на предохранительной трубкѣ устанавливался по оси тигля на разстоянии отъ дна, равномъ половинѣ высоты королька. Вѣсъ корольковъ равняется  $\infty$  150 gr.. Для снятія кривыхъ былъ взятъ новый термо-элементъ фирмы Heraeus съ провѣрочнымъ свидѣтельствомъ, по даннымъ котораго въ показанія температуръ были введены соотвѣтствующія поправки.

Съ каждаго сплава снимались двъ кривыхъ: одна типа Osmond'a при помощи хронографа Richards'a\*\*) и другая обыкновенная при наблюдении скорости охлаждения по секундом вру.

Кривыя Osmond'a, при отмѣткѣ хронографа черезъ каждыя 10°, даютъ возможность опредѣлять температуру критическихъ остановокъ только съ точностью 10°, но такъ какъ эти кривыя отчетливо обозначаютъ критическія остановки, то онѣ снимались для контроля обыкновенныхъ кривыхъ, которыя болње точно даютъ температуру критическихъ точекъ, но менъе ясно ихъ изображаютъ. Послъднія кривыя въ количествъ девяти представлены на фиг. 6.

Составъ полученныхъ сплавовъ, температуры критическихъ остановокъ и продолжительность ихъ даны въ слѣдующей таблицѣ І. См. таблицу I на стр. 15.

Изъ разсмотрѣнія кривыхъ охлажденія слѣдуетъ:

1) что на нихъ ясно отмѣчены.

а) Точки линіи АВ—начала затвердѣванія сплавовъ.

b) Точки линіи EC, опредѣляющей конецъ затвердѣва нія эвтектики

и с) Точки линіи РК-образованія перлита.

2) что кривыя не дають никакихъ указаній относительно:

а) температуръ начала затвердъванія гиперэвтектическихъ сплавовъ (линія BD).

и b) температуръ конца затвердъванія доэвтектическихъ сплавовъ отъ 0<sup>3</sup>/о до 2<sup>0</sup>/о С (линія AE).

(\*) Въ настоящихъ опытахъ послёднее приспособление не использовалось, такъ какъ плавка велась въ атмосферѣ воздуха. \*) Witt (16) crp. 76.

нихъ подвижными-для лучшей регулировки соприкосновения яхъ

\*\*) Описаніе смотр. Goereus (17) стр. 16.



ТАБЛИЦА 1*)													
refism	ana a	Химическій составъ.						Температура остановокъ °С.			CALL	ist in current in current in the intervent in the intervent in the intervent in the intervent in the intervent in the intervent in the intervent interven	
Сплавъ №	Весь С 0 0	Гра- фитъ <sup>0</sup>  0	Si 0]0	Mn o <sub>lo</sub>	P 0 0	S 0 0	Начало затвер- деванія.	Эвтектика (ледебурить).	Эвтектоидъ (Ar.)	Продолжительнос эвтектической ост новки въ сек.	МикрофотогГафія фигура №	Краткое описаніе строенія сплавовъ.	
I	0,577	- and	0,028	0,132	0,030	0,005	1465°	out and	701°	Tongan	7	Ферритъ п перлитъ.	
IJ	1,071	on an	0,030	0,125	0,032	0,005	1429°	uribo	703°		8	Перлитъ.	
III	1,632		0,041	0,141	0,028	0,006	1381°	L CH	708°	- A-	9	Перлить и вторичный цементить.	
IY	1,762	artic	0,045	0,143	0,026	0,005	1369°	2 S	710°	- 100	= 10	Перлитъ съ вторичнымъ цемезтигомъ. Слѣды ледебујита.	
r	2,165	0,282	0,045	0,160	0,022	0,006	1340°	1093°	709°	25	11	Количество ледебурита увеличивается.	
VI	2,795	0,611	0,060	0,171	0,024	0,006	1272°	1123°	709°	110	12	Бѣлый чугунъ.	
vn	3,677	2,263	0,064	0,172	0,023	0,007	1199°	1130°	710°	250	13	Сёрый чугунъ.	
VIII	4,626	3,413	0,090	0,181	0,024	0,007	en pu	1134°	710°	260	14	Стрый чугунъ. Грубыя графиловчя пластинки.	
TX	4,940	3,910	0,091	0,180	0,024	0,007	THay	1134°	715°	225	15	Сёрый чугунь.	
19. IS	o T	HOL	TO TO	TO	NO	P	Di lo		-	NO.	HE C		

\*) Строеніе сплавовъ І-ІХ представлено на таблицахъ микрофотографій (Фиг. 7-15).

10

\*

Отсутствіе на кривыхъ охлажденія критическихъ остановокъ для построенія линій *BD* и *AE* фактъ давно наблюдаемый. Этихъ остановокъ совсѣмъ не было въ опытахъ автора, несмотря на тщательную съемку кривыхъ при пользованіи самыми тонкими изъ кварца предохранительными трубками, при медленномъ охлажденіи и достаточно большомъ количествѣ сплава.

1) Причина отсутствія критическихъ точекъ начала затвердпванія пиперэвтектическихъ сплавовъ можетъ быть объяснена различно.

a) Если придерживаться теоріи графитообразованія Goereus'a и принять во вниманіе утвержденіе Osmond'a объ эндотермичности реакцій распаденія карбида желѣза, то отсутствіе критическихъ остановокъ можно объяснить тѣмъ, что теплота освобождающаяся при выдѣленіи кристалловъ карбида, компенсируется теплотой, идущей на ихъ распаденіе, которое совершается тотчасъ по ихъ выдѣленіи. Но утвержденіе Osmond'a объ эндотермичности реакціи распаденія карбида подлежитъ сомнѣнію, такъ какъ большинство изслѣдователей (Moissan, Mylius, Schoene и Förster, Saniter, Frost, Hautfeuille) считаютъ эту реакцію экзэтермической, а потому и вышеуказанное объясненіе справедливо только постольку, поскольку является вѣрнымъ утвержденіе Osmond'a.

b). Разсмотрѣніе теоретическаго процесса затвердѣванія сплавовъ даетъ нѣкоторыя указанія, позволяющія утверждать, что точки начала затвердѣванія гиперэвтектическихъ сплавовъ должны быть выражены на кривыхъ охлажленія слабо, а поэтому онѣ обыкновенно и ускользаютъ отъ термическаго анализа.

Дѣйствительно, критическая точка начала затвердѣванія, или такъ называемый переломъ кривой, обусловливается исключительно выдѣленіемъ теплоты кристаллизаціи. Само собой понятно, что этотъ переломъ будетъ тѣмъ яснѣе, чѣмъ больше выдѣляется теплоты въ начальный моментъ и въ періодъ кристаллизаціи. Количество же этой теплоты зависитъ отъ слѣдующихъ факторовъ:

- 1) отъ теплоты кристаллизаціи даннаго тѣла,
- 2) отъ способности тѣла къ переохлажденію,
- 3) отъ состава сплава и наклона liquidus'а.

Относительно перваго изъ этихъ факторовъ по отношенію къ желѣзо-углерод-сплавамъ точно ничего неизвѣстно. Отсутствіе критическихъ точекъ заставляетъ предполагать, что теплота кристаллизаціи карбида желѣза незначительна.

Отсутствіе критическихъ точекъ говоритъ и за то, что гиперэвтектическіе сплавы въ моментъ затвердъванія не склонны къ переохлажденію. А такъ какъ переохлажденіе тѣлъ зависитъ отъ двухъ причинъ: отъ незначительной величины скорости самопроизвольной кристаллизаціи  $(c. c. k.)^*$ ) и отъ малой скорости развитія кристаллизаціи (c. k.), а также отъ относительнаго положенія maximum'a c. c. k. относительно кривой c. k., то надо полагать, что c. c. k. и c. k. карбида значительны, а положеніе maximum'a c. c. k. находится при температурѣ, при которой величина c. k. достаточно велика, чтобы переохлажденіе не имѣло мѣста.



Наконецъ по поводу третьяго фактора необходимо указать слѣдующее:

Допустимъ\*\*) для простоты разсмотрѣнія, ьто liquidus BD представляетъ собою прямую линію, составляющую уголъ  $\alpha$  съ осью ординатъ (фиг. 16); пусть  $bd = dg = 1^{\circ}$ . тогда  $ed = tg \alpha$ ,  $gh = 2 tg \alpha$ , и количества кристалловъ, выдъляющихся изъ сплава a, при охлажденіи его на одинъ и на два градуса, выразътся слѣдующимъ образомъ:

$$\frac{ed}{ce} = \frac{tg\,\alpha}{tg\,\alpha + x} \quad n \quad \frac{hg}{ht} = \frac{2\,tg\,\alpha}{2\,tg\,\alpha + x}$$

и при охлажденіи на *n*°:

$$\frac{ntg x}{ntg \alpha + x}$$

Послѣднее выраженіе показываетъ, 1) что при данномъ составѣ xколичество кристалловъ, выдѣляющихся при охлажденіи сплава на 1°, постепенно уменьшается; 2) что при перемѣнномъ составѣ сплава ко личество кристалловъ, выдѣляющихся въ первый моментъ затвердѣванія тѣмъ больше, чѣмъ x меньше, т. е. чѣмъ ближе сплавъ по своему составу приближается къ чистому компоненту, и 3), что количество кристалловъ, выдѣляющихся въ первый моментъ затвердѣванія, тѣмъ больше, чѣмъ больше уголъ  $\alpha$ , т. е. чѣмъ положе протекаетъ liquidus-

Само собой понятно, что переломъ на кривой охлажденія выражается тѣмъ яснѣе, чѣмъ больше выдѣляется кристалловъ въ первые моменты затвердѣванія.

стр. 275 и (18) стр. 131.

La abra an C B M

(19) CTD

точки (условіе 2·е) и что, повидимому, *liquidus* круто подымается вверхъ (условіе 3). Хотя положеніе *liquidus*'а точно и не опредѣлено, но ему на діаграммахъ придаютъ видъ круто подымающейся вверхъ линіи, что и должно отвѣчать дѣйствительности.

Какъ разъ оба указанныя обстоятельства обусловливаютъ незначительное количество кристалловъ, выдѣляющихся въ первые моменты Затвердѣванія; теплота выдѣленія такого незначительнаго количества кристалловъ недостаточна для того, чтобы дать ясный переломъ на кривой охлажденія, и поэтому методъ термическаго анализа для опредѣленія линіи *BD* не даетъ положительныхъ результатовъ.

2) Отсутствіе перелома на кривых с охлажденія для опредъленія конца затвердъванія доэвтектических сплавов, т.е. для построенія линіи

AE, находитъ свое объяснение въ слѣдующихъ соображенияхъ.

Прослѣдимъ подобно предыдущему теоретическій ходъ затвердѣванія сплавовъ, образующихъ твердые растворы\*). Допустимъ, что *liquidus* и solidus представляютъ изъ себя прямыя линіи (фиг. 17). Пусть bd = dg == 1°, тогда:  $de = tg \alpha$ ,  $gh = 2 tg \alpha$ и количества смѣшанныхъ кристалловъ, выдѣляющихся при охлажденіи на 1° и 2°, послѣдоваельно равны:



$$\frac{de}{ec} = \frac{tg\alpha_1}{tg\alpha_1 + (x - x_1)} \quad \mathbf{u} \quad \frac{gh}{fh} = \frac{2 \ tg\alpha_1}{2 \ tg\alpha_1 + (x - x_2)}$$

и количество кристалловъ, выпадающихъ при понижении температуры на n° отъ точки b, равно:

$$\frac{\operatorname{ntg} \alpha_1}{\operatorname{ntg} \alpha_1 + (x - x_n)}$$

Изъ чертежа фиг. 17 слъдуетъ, что:

 $x - x_1 = (m - 1) tg \alpha_2; x - x_2 = (m - 2) tg \alpha_2$  и  $x - x_n = (m - n) tg \alpha_2$ . Подставивъ значенія  $x - x_1, x - x_2$  и  $x - x_n$  въ первыя три равенства, получимъ:

. 878 A (10) or 196

\*) См. (14) стр. 283.

$$\frac{de}{ec} = \frac{tg \,\alpha_1}{tg \,\alpha_2 \left[m - (1 - \frac{tg \,\alpha_1}{tg \,\alpha_2})\right]}; \quad \frac{gh}{fh} = \frac{2 \ tg \,\alpha_1}{tg \,\alpha_2 \left[m - 2 \left(1 - \frac{tg \,\alpha_1}{tg \,\alpha_2}\right)\right]}$$

$$nta \,\alpha_1$$

$$\frac{n t g \alpha_1}{t g \alpha_2 \left[ m - n \left( 1 - \frac{t g \alpha_1}{t g \alpha_2} \right) \right]}.$$

Изъ этихъ выраженій видно, что количество кристалловъ, выдъляющихся во время процесса затвердъванія, зависить отъ угловъ α<sub>1</sub> и α<sub>2</sub>, т. е. отъ характера и взаимнаго положенія liquidus'а и solidus'a.

Если  $\alpha_1 > \alpha_2$ , то величина 1 —  $\frac{tg \, \alpha_1}{tg \, \alpha_2}$  меньше единицы и поэтому зна-

менатель въ разсматриваемыхъ выраженіяхъ по мѣрѣ пониженія температуры увеличивается, т. е. количества кристалловъ, выпадающихъ при понижении температуры сплава на 1°, послѣдовательно уменьшаются.

При  $\alpha_1 < \alpha_2$  наблюдается обратное явленіе: знаменатель дробей уменьшается, а потому количества выпадающихъ кристалловъ при пониженіи температуры на 1° увеличиваются. И, наконецъ, если  $\alpha_1 = \alpha_2$ , то количество кристалловъ, выдѣляющихся при пониженіи температуры на 1° остается постояннымъ во все время процесса затвердъванія и равно:

1

m in Rinerand



Фиг. 18.

жденія графически представлено на фиг. 18, на которой помъщенъ рядъ теоретическихъ кривыхъ охлажденія для системы двухъ элементовъ, обладающихъ полной растворимостью другъ въ другѣ въ жидкомъ, какъ такъ и въ твердомъ состояніи.

Для первыхъ трехъ кривыхъ  $\alpha_1 > \alpha_2$ , т. е. вѣтви liquidus'a и solidus'a расходятся, поэтому нарастание кристалловъ въ течение процесса. затвердѣванія bc количественно уменьшается. Слѣдствіемъ этого является: ясно выраженное начало затвердѣванія (точка b), выпуклый относительно оси z переломъ кривой (bc) и мало замътный переходъперелома bc въ кривую ck.

Кривая IV отвѣчаетъ равенству угловъ  $\alpha_1$  и  $\alpha_2$  и поэтому переломъ bc получается на ней въ видѣ прямой линіи.

Наконецъ, кривыя V—VII отвѣчаютъ области діаграммы, гдѣ вѣтви liquidus'а и solidus'а сходятся, т. е. углы  $\alpha_1 < \alpha_2$ , а слѣдовательно нарастаніе кристалловъ по мѣрѣ пониженія температуры возрастаетъ. Переломы bc на кривыхъ получаются вогнутыми къ оси z. Точка начала затвердѣванія b обозначается на кривыхъ охлажденія неясно, наоборотъ, конецъ затвердѣванія (точка c) отмѣчается болѣе ръзко, чѣмъ въ кривыхъ первой категоріи.

Изъ изложеннаго слѣдуетъ, что опредѣленіе solidus'а при помощи кривыхъ охлажденія возможно только въ такихъ участкахъ діаграммы состоянія, гдѣ кривыя liquidus'a и solidus'a сходятся. Если эти кривыя расходятся, то теплота кристаллизаціи въ послѣдніе моменты затвердѣванія такъ незначительна, что переломъ bc незамютно переходитъ въ кривую ck, и точка конца затвердѣванія не получается отчетливо.

Въ желѣзо-углерод-сплавахъ *liquidus* и *solidus* являются расходящимися линіями, и поэтому совершенно понятно, что на кривыхъ I—IV фигуры 6 совершенно нѣтъ точекъ конца затвердѣванія.

Профес. Tammann<sup>\*</sup>) предлагаетъ для опредѣленія конца затвердѣванія по кривымъ охлажденія пользоваться точкой перегиба кривой, которая получается при переходѣ выпуклой части bc въ вогнутую ck и несомнѣнно лежитъ близко отъ теоретическаго конца затвердѣванія. Но такъ какъ этотъ перегибъ, согласно указаніямъ Tammann'a всегда лежитъ на кривой немного ниже конца затвердѣванія, то онъ предлагаетъ уменьшать наблюдаемый на кривыхъ интервалъ кристаллизаціи (отъ начала кристаллизаціи до точки перегиба) на нѣкоторую величину  $\Delta J$ , опредѣляемую изъ слѣдующей формулы:

$$\Delta J = \frac{1}{100} [(100 - x) J_{\rm A} + x J_{\rm B}],$$

въ которомъ:  $J_A$  и  $J_B$  обозначаютъ кажущіеся интервалы затвердѣванія чистыхъ компонентовъ и x—составъ сплава въ вѣсовыхъ частяхъ элемента B.

Однако способъ *Таттапп*'а въ приложении къ желѣзо-углеродсплавамъ непримѣнимъ, потому что для нихъ неизвѣстенъ интервалъ затвердѣванія карбида желѣза.

\*) см. (12) стр. 292

Непримѣнимъ этотъ способъ, по мнѣнію автора. и еще потому, что вообще на кривыхъ охлажденія невозможно точно опредѣлить точку перегиба: при опредѣленіи температуры конца затвердѣванія по точкѣ перегиба легко сдѣлать ошибку въ десяткѣ градусовъ. Кромѣ того, положеніе точки перегиба на кривой охлажденія зависитъ, по мнѣнію автора\*), отъ взаимоотношенія между массой изслѣдуемаго сплава и массой тигля и печи, въ которыхъ производятся опыты, и эта точка можетъ мѣнять свое положеніе въ зависимости отъ условій опыта, при чемъ точка перегиба по изслѣдованію автора, лежитъ всегда выше конца затвердѣванія сплава.

Къ вышеизложенному о непримѣнимости термическаго анализа для отысканія solidus'а AE въ діаграммѣ желѣзо-углерод-сплавовъ необходимо еще добавить, что кривая АЕ, если бы ее и можно было отыскать при помощи термическаго анализа, соотвѣтствовала бы концу затвердѣванія сплавовъ только въ томъ случаѣ, если процессъ затвердтванія протекаеть идеально, т. е. когда этоть процессь совершается настолько медленно, что выдъляющіеся смъшанные кристаллы имѣютъ достаточно времени, чтобы принять составъ, соотвѣтствующій равнов сному состоянію между ними и остающейся жидкой фазой сплава. Для установленія такого равновесія требуется особенно медленное охлажденіе. При снятіи же кривыхъ охлажденія нельзя уменьшить скорость охлажденія ниже нѣкоторой опредѣленной величины, иначе на кривыхъ охлажденія не могутъ быть обнаружены критическія точки. Такимъ образомъ, идеальныя условія охлажденія изъ чисто экспериментальныхъ соображений никогда въ дъйствительности не могутъ быть выполнены, въ результатъ чего температура конца кри-



сталлизаціи, опредѣляемая по кривымъ ох-Элажденія, будетъ ниже той, при которой кристаллизація теоретически должна окончиться. Послѣднее находитъ себѣ объясненіе въ слѣдующемъ.

На фиг. 19 линія Cd D представляеть liquidus системы  $C + D^{**}$ ). Пунктирная линія  $Cd_1 D$  — solidus въ его теоретическомъ положеніи. При идеальныхъ условіяхъ охлажденія какой-нибудь сглавъ S долженъ ъ точкѣ  $d_1$ , и составъ жидкой фазы

окончательно затвердъть въ

\*) Изслѣдованіе автора: "Теоретическія и практическія кривыя охлажденія" подготовляется къ печати. \*\*) См. (14) стр. 287. сплава въ моментъ окончанія затвердѣванія опредѣлится точкой  $e_1$ . Но вслѣдствіе недостаточно медленнаго охлажденія все теоретически необходимое количество кристалловъ не успѣетъ въ интервалѣ  $d - d_1$ выдѣлиться, а первоначально выдѣлившіеся кристаллы не уравняютъ свой составъ съ кристаллами послѣдняго момента затвердѣванія, въ разультатѣ чего при температурѣ  $T_1$  останется нѣкоторое количество жидкой фазы и процессъ затвердѣванія не окончится въ точкѣ  $d_1$  а будетъ продолжаться до нѣкоторой точки  $d_2$ . Иными словами, solidus  $C d_2 D$ , полученный экспериментально на основаніи кривыхъ охлажденія, будетъ выпуклѣе теоретическаго и будетъ указывать температуры окончанія затвердѣванія *ниже* тѣхъ, которыя должны быть при идеальныхъ условіяхъ охлажденія.

Всѣ вышеуказанныя соображенія относительно непримѣнимости термическаго метода для опредѣленія solidus'a AE побудили автора воспользоваться для послѣдней цѣли металлографическимъ методомъ*методомъ закалки*, позволяющимъ путемъ быстраго охлажденія фиксировать строеніе сплавовъ при высокихъ температурахъ и изучать его подъ микроскопомъ.

#### II. Методъ закалки.

Методъ закалки для опредѣленія конца затвердѣванія сплавовъ, образующихъ твердые гастворы, впервые успѣшно примѣнили Heycock и Neville<sup>\*</sup>) при изученіи сплавовъ мѣди и олова. Имъ пользовались также Scherpherd <sup>\*\*</sup>) (Cu + Zn), Carpenter и Edwards <sup>\*\*\*</sup>) (Cu + Al) и Guillet <sup>\*\*\*\*\*</sup>) (сплавы аллюминія), такъ какъ во всѣхъ этихъ случаяхъ кривыя охлажденія не давали достаточныхъ данныхъ для построенія solidus'a.

Возможность опредѣлить положеніе solidus'а при помощи метода закалки основана на слѣдующемъ. Очень быстрое охлажденіе задерживаетъ измѣненія структуры, происходящія при медленномъ охлажденіи. Такимъ образомъ, закаливъ испытуемый образецъ при какой-нибудь высокой температурѣ, можно получить ту его структуру, которую образецъ имѣлъ при температурѣ закалки. Въ твердыхъ растворахъ плавленіе происходитъ въ опредѣленномъ интервалѣ температуръ. Начало плавленія характеризуется либо оплавленіемъ кристалловъ по

<sup>\*)</sup> Heycock & Neville. Phylos. Trans. 1903 (202) crp. 1.

<sup>\*\*)</sup> Scherpherd. Journ. of phys. Chem. VII (1904) crp. 421.

<sup>\*\*\*)</sup> Carpenter & Edwards. 2 Raport au Comité des alliages 1907, ЯНВ.

<sup>\*\*\*\*)</sup> Guillet. Revue de Métall. 1906 crp. 567.

поверхности, либо появленіемъ капель жидкости въ самихъ кристаллахъ. Поэтому, если произвести рядъ послѣдовательныхъ закалокъ



рядъ послѣдовательныхъ закалокъ (фиг. 20) при постепенно повышающейся температурѣ, нагрѣвая образецъ при каждой данной температурѣ достаточное время для того, чтобы процессъ плавленія могъ начаться, то всегда можно найти двѣ такія температуры (точки 3 и 4), при которыхъ: въ точкѣ 3 плавленіе еще не началось, а въ точкѣ 4—процессъ плавленія ясно обнаружился. Тогда температура начала плавленія будетъ находиться между точками 3 и 4, или, другими словами, между этими точками пройдетъ линія solidus'а.

Этотъ методъ имѣетъ преимущество передъ термическимъ методомъ

6

въ томъ отношеніи, что онъ не даетъ ложнаго положенія solidus'а, какъ это было указано при разсмотрѣніи фиг. 19. Дѣйствительно, если сплавъ, отъ котораго взятъ испытуемый образецъ, охлаждался недостаточно медленно, вслѣдствіе чего либо смѣшанные кристаллы получились неоднороднаго состава, либо въ сплавахъ лѣвѣе точки *Е* (фиг. 20) появилась эвтектика *B*, то при достаточно продолжительномъ нагрѣвѣ образца во время опыта закалки, составъ смѣшанныхъ кристалловъ, выравняется, эвтектика разсосется, и структурно-составляющія сплава будутъ находиться при температурѣ закалки въ томъ близкомъ къ теоретическому равновѣсіи, которое необходимо для опредѣленія начала плавленія и точнаго построенія линіи *AE*.

Опыты закалки можно было бы производить и инымъ путемъ, приближающимъ ихъ болѣе къ способу опредѣленія solidus'а при помощи кривыхъ охлажденія, а именно: можно было бы нагрѣвать испытуемый образецъ до расплавленія и затѣмъ очень медленно охлаждать его до температуры закалки.

Съ теоретической точки зрѣнія нѣтъ разницы между этими двумя способами, преслѣдующими одну и ту же цѣль—полученіе равновѣснаго состоянія сплава въ моментъ закалки, потому что совершенно безразлично, какъ установится равновѣсіе системы при данной температурѣ, путемъ ли постепеннаго нагрѣванія образца до этой температуры, или посредствомъ медленнаго охлажденія его отъ нѣкоторой высшей температуры. Но практически второй способъ представляетъ непреодолимыя экспериментальныя трудности: для него требуется высокая первоначальная температура нагрѣва, при когорой трудно избѣжать измѣненія состава образца отъ окисленія. Для сплавовъ съ незначительнымъ содержаніемъ углерода такой высокой температуры нельзя достичь въ горизонтальныхъ печахъ *Heraeus*'а, которыми приходится пользоваться для опытовъ закалки, такъ какъ печи другихъ системъ по своей конструкціи не позволяютъ обставить опыты закалки всѣми мѣрами предосгорожности, необходимыми для предотвращенія измѣненія состава образца и охлажденія его во время закалки. Кромѣ того, невозможно практически осуществить идеально медленное и во всѣхъ опытахъ равномѣрное охлажденіе образца до температуры закалки, а несоблюденіе послѣдняго условія липаетъ этотъ способъ закалки всякаго его значенія.

Наоборотъ, первый способъ закалки не представляетъ затрудненій для своего практическаго осуществленія: въ печахъ *Heraeus*'а легко точно установить температуру и держать ее долгое время постоянной. Когда температура печи установилась, въ нее можно быстро внести испытуемый образецъ, продержать его въ печи при постоянной температурѣ опредѣленное время и затѣмъ быстро закалить.

Опыты закалки были примѣнены авторомъ впервые при изучени процесса затвердѣванія чугуновъ въ связи съ графитовыдѣленіемъ и дали удовлетворительные результаты. Однако принятый ранѣе порядокъ производства опытовъ\*) въ настоящей работѣ нѣсколько видоизмѣненъ съ цѣлью увеличить точность опредѣленія температуры закалки и предотвратить случайное окисленіе образцовъ.





Устройство лодочки для опытовъ закалки представлено на фиг. 21 На ней буквою А схематически изображена часть горизонтальной

\*) См. (20) и (15

электрической печи Heraeus'а. В-труба изъ глазированнаго фарфора. вставленная въ печь для предохраненія нагрѣвающаго цилиндра печи отъ случайныхъ поврежденій и для возможности производить нагръвъ образцовъ въ атмосферъ азота. Лодочка ав-размъромъ: 12 × 12 × 17mm слѣлана изъ платины; съ правой стороны въ нее впаяна платиновая трубка cd, лѣвый конецъ которой с запаянъ. Въ эту трубку плотно входить предохранительная трубка термоэлемента, внѣшній діаметръ которой равенъ  $d_1 = 3$ mm. и внутренній  $-d_2 = 1,2$ mm. Въ нее вставленъ термоэлементъ Le Chatelier, платиновая проволока котораго пом'вщена, во внутреннюю изолирующую трубку размера:  $d'_1 = 0.8 \text{ mm.} d'_2 = 0.4 \text{ mm.}$  Конецъ внѣшней предохранительной трубки незапаянъ и такимъ образомъ спай термоэлемента остается открытымъ, что въ большой степени повышаетъ точность измъренія температуръ. Концы проволокъ термоэлемента соединены съ милливольтметромъ Simens и Halscke. На выступающій правый конець d платиновой трубки плотно надъта фарфоровая толстостънная трубка т, исполняющая роль ручки для держанія платиновой лодочки; на концъ трубки т намотана изъ азбестоваго шнура пробка S для правильной установки лодочки въ серединѣ печи. Лодочка съ внутренней стороны обмазана слоемъ магнезіи.

Для предотвращенія окисленія образцовъ (пробъ), нагрѣвъ ихъ производился подъ прикрытіемъ слоя расплавленной соли. Для опытовъ въ зависимости отъ температуры закалки примѣнялись:

KCl 1	семпература	плавленія*)	$T = 790^{\circ}$
NaCl	"	>>	$T = 820^{\circ}$
BaCl <sub>2</sub>	"	22	$T = 960^{\circ}.$

Оцыты закалки велись слѣдующимъ образомъ: въ печь, нагрѣтую до опредѣленной температуры, осторожно вводилась лодочка, наполненная соотвѣтствующею солью. Когда соль расплавлялась и температура  $T^{\circ}$  печи точно устанавливалась, лодочка вынималась изъ печи, въ нее помѣщалась проба p (фиг. 21), и лодочка вдвигалась обратно. Во время этой манипуляціи температура лодочки опускалась на 100°— 200°, затѣмъ въ 3-4 минуты достигала прежней величины  $T^{\circ}$ . Пробы при этой постоянной температурѣ продерживались въ печи въ теченіе 7 минутъ, затѣмъ лодочка быстро вынималась и содержимое ея проба и соль) опрокидывалось въ сосудъ съ водою (6°C\*\*), стоящій непосредственно у отверстія печи. Сосудъ для воды представлялъ изъ

<sup>\*)</sup> Physikalisch-Chemische Tabellen v. Landolt-Börnstein 1907 r.

<sup>\*\*)</sup> Температура воды въ водопроводъ зимою.

себя цилиндръ въ 10 ст. діаметромъ и въ 1 т. высотою. Общее расположение приборовъ во время опытовъ закалки изображено на фиг. 22.

Для полученія быстрой и полной закалки необходимо, чтобы пробы были возможно наименьшихъ размѣровъ, достаточныхъ лишь для изготовленія шлифа и притомъ пробы такой формы, которая при данномъ объемѣ представляетъ наибольшую поверхность охлажденія\*).

6

d

Фиг. 23.

Пробы въ настоящихъ опытахъ въсили около 1 д. Онѣ получались изъ корольковъ I-VII отрѣзаніемъ отъ нихъ на токарномъ станкѣ двухъ шайбъ: ab и cd a (фиг. 23) толщиною въ 2 mm. и разръзаніемъ этихъ с шайбъ на 8 частей. Стружки, получавшіяся при отрѣзаніи шайбъ (заштрихованныя части на фиг. 23), шли для опредѣленія химичесчаго состава корольковъ.

Для провѣрки пригодности и точности предложеннаго способа измъренія температуры закалки пробъ, а также для нахожденія времени нагрѣва пробъ, необходимаго для установленія равновѣсія. были продѣланы предварительные опыты.

Устройство лодочки гарантировало, что температура пробы соотвѣтствуетъ температурѣ расплавленной соли; температура же соли изм'врялась термоэлементомъ, спай котораго находился у самаго конца платиновой трубочоки са, окруженной расплавленной солью. Возникалъ вопросъ, не успѣваетъ ли проба во время выниманія лодочки изъ печи (до момента погруженія пробы въ воду) немного охладиться. Наблюденія за стрѣлкой милльвольтметра показали, что во время этой операціи, продолжавшейся менѣе 1/2 сек., стрѣлка не давала колебанія. Это должно служить доказательствомъ, что охлажденія всего закалочнаго прибора, а слѣдовательно и пробы, — охлажденія, которое могъ бы зарегистрировать примѣнявшійся для опытовъ точной милльвольтметръ, не было, слѣдовательно, закалка производилась практически точно при измѣряемой термоэлементомъ температурѣ.

Благодаря нагрѣву пробъ въ средѣ расплавленной соли, а также пропусканію струи азота въ трубку В (фиг. 21) не имѣло также мѣста окисленіе, т. е. измѣненіе состава пробъ, что было провѣрено

<sup>\*)</sup> Примънение большихъ образцовъ для закалки, (работы Heyn'a и Bayer'a и Goerens'a), имъетъ своимъ слъдствіемъ частичный отпускъ во время самой закалки, сопровождающійся появлен емъ въ закаленныхь образцахъ тростита. Тростить, свидфтельствуя о неполной закалкъ, затемняетъ и искажаетъ строеніе металла, которое послѣдній долженъ былъ бы имъть при данной температурѣ при условіи идеально быстрой закалки. Въ опытахъ закалки автора троститовая структура не наблюдалась.



какъ анализомъ пробъ послѣ закалки, такъ и микроскопическимъ изслѣдованіемъ шлифованной поверхности нѣсколькихъ пробъ послѣ закалки.

На основаніи предшествующихъ работъ автора продолжительность нагрѣва пробъ при температурѣ закалки была принята въ 7 минутъ.

Для провѣрки, является ли семиминутный нагрѣвъ достаточнымъ для установленія структурнаго равновѣсія пробъ, были сдѣланы слѣдующіе опыты. Послѣ того, какъ для сплава IV (при 7-минутномъ нагрѣвѣ) была установлена температура плавленія  $T_l$  и ниже ея лежащая температура  $T_s$ , при которой проба не начинала плавиться, былъ продѣланъ рядъ закалокъ при температурахъ  $T_l$  и  $T_s$  съ нагрѣвомъ пробъ въ теченіе I, 3, 5, 7, 10, 20 и 30 минутъ. Эти опыты показали, что при температурѣ  $T_s$  начало плавленія не наступило и послѣ получасового нагрѣва пробы и, наоборотъ, при температурѣ  $T_l$  процессъ плавленія обнаруживался послѣ трехъ минутъ нагрѣва и вполнѣ устанавливался послѣ 5 минутъ. Принятый нагрѣвъ въ 7 минутъ являлся такимъ образомъ вполнѣ достаточнымъ, такъ какъ нагрѣвы бслѣе продолжительные никакихъ измѣненій въ строеніе пробы не вносили.

Подобной же провъркъ съ продолжительностью въ 15 минутъ были одвергнуты при температурахъ  $T_l$  и  $T_s$  и остальные сплавы.

Для опытовъ закалки былъ взятъ новый термоэлементъ Le Chatelier съ свидѣтельствомъ отъ Королевской Физической Лабораторіи въ Берлинѣ. Въ теченіе опытовъ послѣ каждыхъ пяти закалокъ термоэлементъ повѣрялся на золото (температура плавленія 1063°). Соотвѣтствующія корректуры вносились въ отчитываемыя температуры, а также принималась во вниманіе температура холоднаго спая термоэлемента, помѣщеннаго въ стеклянныхъ трубкахъ въ проточную воду.

При соблюденіи всѣхъ вышеуказанныхъ предосторожностей были произведены 35 опытовъ закалки, результаты которыхъ сведены въ слѣдующую таблицу II: См. табл. II на 28 стр.

> Примљчаніе: Какъ пэказываетъ нумерація пробъ, первая серія опытовъ была произведена надъ сплавомъ IV, при чемъ начальная температура закалки была выбрана выше теоретической линіи AE (ср. фиг. 4). Полученные результаты были провѣрены и подтверждены опытами серіи II. Затѣмъ были произведены опыты серіи III и IV. Опытовъ этихъ четырехъ серій было достаточно для опредѣленія положенія solidus'а AE, но для болѣе точнаго нахожденія выпуклости solidus'а былъ приготовленъ сплавъ X съ  $0.827^{0}/_{0}$

•SH 4	мияре	Рипоноо	дани	П СТАБЛИЦА II. ПООТ ПООТ ПИОСНАВНО СУЛСТ
Cepia A	II posa Ne	Т <sup>о</sup> Темиература пробы вь моменть закалки.	фигура №	на основания виненова виненова виненова виненова виненования виненования виненования виненования виненования в Примѣчанія. Винатупницию на каторала видузора вид
Сплавь IV 1,762000 С.	1 2 3 4 5 6 7 8 9	1227 1204 1185 1167 1153 1143 <b>1140</b> 1130 1120	25 24	Снаружи оплавлена, подъ микроскопомъ частичное плавлечіе. Частичное плавленіе только подъ микроскопомъ. Слѣды процесса плавленія. Плавленія вѣтъ. 22 23
Сплавь III 1,6320 0 С. Н	10 11 12 13 14 15	1218 1198 1172 1154 <b>1139</b> 11 <b>30</b> .	$\begin{cases} 27\\ 28\\ 26 \end{cases}$	Снаружи оплавлен, подъ микроскопомъ частичное плавленіе. Плавленіе подъ микроскопомъ. Слѣды процесса плавленя. Плавленія нѣтъ
CHARBE II 1,0710/0 C.	$     \begin{array}{r}       16 \\       17 \\       18 \\       19 \\       20 \\       21 \\       22 \\       23 \\       24 \\       25 \\       26 \\     \end{array} $	1310 1300 1285 1265 1243 1228 1207 1155 1170 1150 1130	30 29	Снаружи оплавлена, подъ микроскопамъ частичное плавленіе. Частичное плавленіе только подъ микроскоочь. Слѣды процесса плавленія. Плавленія нѣтъ. 27 27 27 27
Силавъ I 0,57700 с. Л	27 28 29 30 31	<b>1</b> 365 1345 <b>1318</b> <b>1290</b> 1270	34 { 31 32	Снаружи оплавлена. Плавленіе подъ микроскопомъ. Слѣды процесса плавленія. Плавленія нѣтъ. 27 27
Curabr X 0,8270 0 C.	32 33 34 35	1248 1 <b>228</b> 1 <b>208</b> 1186	in II av pin ava ava ava ava ava ava	Плавленіе подъ макроскопомъ. Савды процесса плавленія. Плавлевія нътъ. 27 7

#### С, и съ этимъ сплавомъ было произведено еще четыре опыта серіи V.

2) Микроскопическое изсладование. Въ пробахъ, температура закалки которыхъ лежала значительно выше линіи АЕ, процессъ плавленія можно было установить по внѣшнему виду пробъ, такъ какъ поверхность ихъ представляла совершенно ясные слѣды наружнаго оплавленія (пробы № 1, 10, 16 и 27.) Въ остальныхъ пробахъ наружный осмотръ не давалъ заключенія о началѣ процесса плавленія; для уста. новленія его всѣ пробы были отшлифованы, протравлены 4 % растворомъ азотной кислоты въ амильалкоголѣ и изслѣдованы подъ микроскопомъ. Это изслѣдованіе дало возможность точ о установить началопроцесса плавленія и показало, что плавленіе смѣшанныхъ кристалловъ совершается какъ съ поверхности, такъ и въ толщѣ ихъ. Въ послѣднемъ. случав возникають особыя точки или центры плавленія, которые, увеличиваясь и нарастая въ радіальномъ направлении, образуютъкапли. Расплавленныя части пробъ представляютъ очертание разливающейся жидкости, имѣютъ въ большинствѣ случаевъ эвтектическую структуру и поэтому совершенно ясно отличаются отъ еще нераспла. вившагося металла.

Нѣкоторые наиболѣе характерные примѣры строенія пробъ, до и послѣ начала процесса плавленія, представлены на фиг. 24-34 (фот. таблицы III и IV). Фиг. 24 представляетъ структуру пробы № 9, закаленной при 1120°. Шлифъ состоитъ изъ большихъ кристалловъ (аустенита), пронизанныхъ бѣлыми ланцетовидными включеніями (мартенсита). Между кристаллами аустенита наблюдаются трещины (черныя полосы на фиг. 24), возникшія всл'вдствіе быстрой закалки. Строеніе пробы № 9 характерно для стали, быстро закаленной при высокой температурѣ. Никакихъ признаковъ процесса плавленія на фиг. 24 нътъ. Фиг. 25 представляетъ структуру той же пробы послъ закалки при 1167°. На ней совершенно ясно выраженъ процессъ плавленія смѣшанныхъ кристалловъ (аустенита). Съ лѣвой стороны видна вертикально расположенная полоса эвтектическаго вида. По своему строенію (эвтектика) и по внѣшнему очертанію она несомнѣнно представляетъ расплавившуюся часть шлифа. Въ серединѣ фиг. 25 и немного ниже середины видны два центра плавленія. Правый нижній указываетъ радіальное распространеніе процесса плавленія въ толщѣ кристалловъ: полоса слѣва-оплавленіе кристалловъ съ поверхности (междукристальное плавление). Фиг. 25 ясно доказываетъ, что при температурѣ въ 1167°, т. е. при температурѣ лежащей ниже теоретическаго solidus'a AE, процессъ плавленія уже начался. DOT'S TREE. ENTER AND

Структура фиг. 26 принадлежитъ пробѣ № 15, закаленной до начала процесса плавленія (T зак. = 1130°) и представляетъ изъ себя переходную стадію отъ аустенита къ мартенситу. На фиг.27 изображено строеніе той же пробы № 15 послѣ закэлки при 1154° (значительно ниже теоретической линіи AE). Въ центрѣ микрофотографіи находится ясно очерченное, отличающееся отъ структуры остального поля шлифа, свѣтлое включеніе. Такія включенія наблюдаются по всему шлифу. Очертаніе этого включенія характерно для жидкаго металла. При увеличеніи въ 800 разъ (фиг. 28) строеніе включенія—эвтектическое. Это показываетъ, что включеніе представляетъ собой расплавившуюся часть пробы. Такимъ образомъ, фиг. 27 и 28 доказываютъ, что при температурѣ закалки въ 1154° процессъ плавленія, въ видѣ поверхностнаго оплавленія кристалловъ, уже начался.

Фиг. 29 изображаетъ строеніе пробы № 25, закаленной передъ началомъ процесса плавленія при температурѣ 1150°. Фиг. 30 представляетъ строеніе той же пробы, закаленной при 1228°. На послѣдней видны четыре островка бълаго цвъта, по своимъ очертаніямъ несомнѣнно принадлежащіе расплавившемуся металлу. Строеніе этихъ островковъ не представляется, однако, эвтектическимъ. Характернымъ въ нихъ является бахромовидное очертаніе контура, которое наблюдается какъ на фиг. 30, такъ и на слъдующихъ двухъ фиг. 31 и 32, изображающихъ строеніе пробы № 29, закаленной при 1318°. Бахромовидные края островка особенно ясны на послъдней фиг., снятой при увеличении въ 600 разъ. Это явление въ связи съ отсутствиемъ эвтектическаго строенія островковъ находить себѣ объясненіе въ слѣдующемъ: процессъ плавленія, какъ это было указано выше, состоитъ въ томъ, что сплавъ опредѣленнаго состава распадается на кристаллы съ меньшимъ содержаніемъ углерода и жидкую фазу съ большимъ содержаніемъ углерода, чѣмъ у сплава.

Это распаденіе твердаго раствора совершается вслѣдствіе диффузіи не моментально; проявляясь преимущественно съ поверхности кристалловъ, оно распространяется внутрь ихъ постепенно. Поэтому въ плоскостяхъ спайности кристалловъ появляются первыя капли жидкости, а сами кристаллы съ поверхности становятся бѣднѣе углеро-'домъ.

Такимъ образомъ, какой-нибуць сплавъ съ  $a^{0}_{0}$  углерода (фиг. 20) при нѣкоторой температурѣ 4 выдѣлитъ жидкую фазу состава  $k^{0}_{0}$ углерода. При быстромъ охлажденіи (при закалкѣ) жидкая фаза не успѣетъ разсосаться твердыми кристаллами и потому будетъ затвердѣвать такъ, какъ затвердѣвалѣ бы сплавъ K, т. е. будетъ выдѣлять смѣшанные кристаллы, приближаясь сама къ эвтектическому составу В. Этотъ процессъ затвердѣванія совершается очень быстро и настолько быстро, что его, какъ это показали опыты, не можетъ предотвратить и закалка. Выдѣляющеся въ жидкой фазѣ смѣшанные кристаллики, а равнымъ образомъ и кристаллики эвтектики притягиваются окружающими ихъ мощными кристаллами твердаго металла и пристаютъ къ послѣднимъ, вслѣдствіе чего микроскопически маленькая капля жидкости теряетъ эвтектическую структуру, а края ея, нося слѣды перемѣщенія кристалловъ, становятся бахромовидными.

Если это объясненіе справедливо, то застывшая капля должна представлять по своей структурѣ вторую составляющую эвтектику, т. е. цементит, который по теоріи сплавовъ не можетъ появляться какъ структурно составляющая въ сплавахъ съ содержаніемъ углерода меньшимъ, чѣмъ  $0,9^0/_0$ .

Для пров'єрки высказаннаго предположенія о природ'є б'єлыхъ островковъ, видимыхъ на фигурахъ 30, 31 и 32, вс'є пробы на которыхъ такіе островки были обнаружены, подвергались травленію спеціальнымъ для цементита реактивомъ: пикратомъ натрія,\*) который окрашиваетъ цементитъ въ чернокоричневый цв'єтъ. На фиг. 33 представлены снимки шлифовъ фиг. 30 и 31 посл'є протравки пикратомъ натрія. На ней ясно видно, что упомянутые островки, приняли черную окраску\*\*). Это является доказательствомъ, что островки состоятъ изъ цементита. Появленіе цементита въ сплавахъ съ меньшимъ, чѣмъ  $0,9^{0/}$ , содержаніемъ углерода есть результатъ нарушенія правильнаго хода процесса затвердѣванія вслѣдствіе закалки.

Фиг. 32 и 34 представляють наглядное доказательство *meopiu* образованія жидкой фазы на счеть углерода смѣшанныхъ кристалловъ: на фиг. 32 островокъ расплавившагося металла окруженъ свѣтлой каймой бѣднаго углеродомъ желѣза. Еще яснѣе это видно на фиг. 34, на которой сфотографировано такое мѣсто шлифа, въ которомъ процессъ плавленія только начинается: кристаллы по поверхности обезуглерожены, и между ними образуются участки раздробленныхъ кристалликовъ, которые въ дальнѣйшемъ плавятся.

3) Діаграмма состоянія жельзо-углерод-сплавовъ. На основаніи кривыхъ охлажденія фиг. 6 и результатовъ опытовъ закалки построена діаграмма состоянія желѣзо-углерод-сплавовъ, изображенная на фиг. 35.

<sup>\*)</sup> См. (17) стр. 119.

<sup>\*\*).</sup> На правой части фиг. 33 удалось сфотографировать точно середину фиг. 31.


Сплошныя линіи діаграммы представляютъ результаты опытовъ автора. Линіи штрихового пунктира проведены по даннымъ проф. *Heyn*'а (<sup>21</sup>)



и пунктиръ мелкими черточками представляетъ линіи экспериментально еще неустановленныя. Для точки плавленія чистаго желѣза принята на діаграммѣ температура въ 1505° C, согласно даннымъ Carpenter'a (<sup>22</sup>) и Müller'a (<sup>23</sup>).

Положеніе эвтектической точки В провѣрено и установлено при 4,2°/0 С. Для послѣдней цѣли авторъ получилъ отъ проф. Goerens'a сплавъ съ хорошо выраженной эвтектической структурой, изображенной на фиг. 36.

Анализъ этого сплава далъ слѣдующіе результаты:

1.	4,144	4.	4,174
2.	4,240	5.	4,213
3.	4,239	6.	4,182
	,	101	1 0001

въ среднемъ:  $4,194 = \infty \frac{4,20^{\circ}/_{\circ}}{C}$ .

Температура эвтектической линіи *EC*, въ согласіи съ предшествующими изслѣдованіями автора, получена при 1134°.

Положеніе точки *Е установлено при* 1,70% *С*, что значительно отличается отъ принятаго до сихъ поръ положенія точки *Е* при 2% *С*, и приближается къ первоначальнымъ даннымъ *R. Austen*'а. Для перемѣщенія точки *Е* влѣво служили слѣдующія основанія.

Микроскопическое изслѣдованіе сплава IV съ  $1,762^{\circ}/_{0}C$  обнаружило слѣды эвтектики (см. фиг. 37 и 10), характеризующейся своеобразнымъ для эвтектики скопленіемъ пластинокъ цементита. Совершенно ясно такія эвтектическія скопленія наблюдаются въ сплавѣ V съ  $2,165^{\circ}/_{0}C$  (фиг. 11), въ которомъ, согласно до сихъ поръ принимаемому положенію точки E при  $2^{\circ}/_{0}C$ , должны были бы находиться лишь слѣды эвтектики. Однако, нахожденіе эвтектики въ этихъ сплавахъ не можетъ еще считаться достаточнымъ основаніемъ для перемѣщенія точки E влѣво, такъ какъ, согласно объясненію B. Roozeboom'a\*), въ сплавахъ, близкихъ къ  $2^{\circ}/_{0}C$  можно иногда наблюдать эвтектику, появляющуюся вслѣдствіе недостаточно медленнаго охлажденія сплава: такое охлажденіе препятствуетъ выравненію состава смѣшанныхъ кристалловъ; жидкая фаза остается въ избыткѣ и можетъ наблюдаться въ такихъ сплавахъ, въ которыхъ теоретически она существовать не должна (ср. объясненіе на стр. 21 и 22 къ фиг. 19).

Однако, сплавъ съ такой эвтектикой находится въ неустойчивомъ равновѣсіи, и она необходимо должна разсосаться при нагрѣвѣ сплава до опредѣленной температуры.

Для того чтобы рѣшить вопросъ, является ли эвтектика въ сплавахъ съ 2% С структурно-составляющей или продуктомъ недостаточно медленнаго охлажденія, былъ сдѣланъ слѣдующій повѣрочный опыть: былъ приготовленъ сплавъ съ 2% С и изъ него вырѣзанъ плоскій шлифъ. Строеніе шлифа представлено на фиг. 38 и показываеть несомнѣнное присутствіе эвтектики. Надъ одной половиной этого шлифа былъ произведенъ химическій анализъ, который далъ содержаніе углерода  $C = 2,006^{\circ}/_{0}$ , а другая половина была разрѣзана на четыре части и подверглась слѣдующей термической обработкѣ. Всѣ четыре пробы были помѣщены въ печь *Heraeus*'а, нагрѣты въ струѣ азота до 1140° и при этой температурѣ продержаны 15 минутъ. Затѣмъ одна проба закалена, а остальныя оставлены медленно охлаждаться. Черезъ 5 минутъ при температурѣ 1135° закалена 2-я проба, еще черезъ пять минутъ при 1130° закалена 3-я проба, четвертая же оставлена медленно охлаждаться вмѣстѣ съ печью. Всѣ четыре пробы показали присутствіе эвтектики въ томъ же количествѣ, въ какомъ она находится на фиг. 38, а это служитъ доказательствомъ того, что въ сплавѣ съ  $2^{0}/_{0}$  С эвтектика является структурно составляющей, т. е. что точка E лежитъ лѣвѣе  $2^{0}/_{0}$  углерода.

Для болѣе точнаго опредѣленія положенія точки E былъ примѣненъ кромѣ микроскопическаго изслѣдованія и термическій методъ *Tammann*'а (<sup>24</sup>). Со сплавовъ V, VI и VII и чугуна съ 3,868<sup>0</sup>/<sub>0</sub> C были сняты кривыя охлажденія. Опыты производились въ криптолевой печи *Friedrich*'а. \*)

Вѣсъ корольковъ равнялся 30 gr. Для снятія кривыхъ были примѣнены самыя тонкія предохранительныя трубки, изготовляемыя въ институтѣ проф. *Таттапп*'а. Отчетъ температуры совершался черезъ каждыя 10 секундъ. Данныя этихъ опытовъ сведены въ таблицу III; кривыя схлажденія изображены на фиг. 39. При опредѣленіи продол-

ete al a mooi	Содержаніе	Остан	Продолжи-			
Сплавъ.	<b>углерода.</b> 0/ <sub>0</sub>	Начало затвердѣ ванія.	Эвтектика.	Эвтектоидъ (Ат <sub>1</sub> ).	тектической остановки въ секундахъ.	
Roanskonok	rtomon	а набытить в	a Rorestoo	asam rentr	a irionakı,	
a	3.801	1180	1134	706	110	
· b	3.596 /	1199	1130	707	92	
С	2.742	1282	1125	708	52	
a d	1.913	1358	1066	710	13	

# ТАБЛИЦА III.

\*) См. описание въ Metallurgie 1907 стр. 781 и 1908 стр. 530.



жительности эвтектической остановки кривыя охлажденія были идеализированы, какъ это видно изъ фиг. 39.

Полученныя величины остановокъ нанесены въ видѣ ординатъ на фиг. 35. Соединяющая концы ординатъ прямая be почти точно приходитъ въ пунктъ E съ содержаніемъ углерода въ 1.7%.

Подобная провѣрка положенія точки была сдѣлана и по кривымъ охлажденія исходныхъ сплавовъ V—IX, но при пользованіи этими кривыми она является менѣе точной, такъ какъ вѣсъ сплавовъ не былъ совершенно одинаковъ, почему для полученія продолжительности эвтектическихъ остановокъ пришлось ввести соотвѣтствующую корректуру. Проведенная на фиг. 35 подъ эвтектической линіей EC двѣ кривыя Eo и oC представляютъ измѣненіе продолжительности эвтектическихъ остановокъ сплавовъ V—IX. Кривая Eo показываетъ, что точка E несомнѣнно лежитъ лѣвѣе  $2^0/0$  углерода.

Результаты только что описанныхъ опытовъ и упомянутыхъ выше данныхъ микроскопическаго изслѣдованія послужили основаніемъ для установленія точки *E* при 1,7% углерода.

Обращаясь къ діаграммѣ фиг. 35, необходимо указать, что эвтектическая линія *EC* проведена на ней согласно теоретическимъ требованіямъ горизонтально при температурѣ 1134° хотя эвтектическія остановки на кривыхъ V, VI и VII (фиг. 6), (тоже и на кривой *d* фиг. 39) получились при болѣе низкихъ температурахъ. Что эти остановки являются дѣйствительно эвтектическими, слѣдуетъ съ несомнѣнной ясностью изъ микроскопическаго изслѣдованія сплавовъ, принадлежащихъ упомянутымъ кривымъ: во всѣхъ сплавахъ съ такой остановкой наблюдалась эвтектика: смѣшанные кристаллы +  $Fe_3 C$  (ледебуритъ); пониженіе же эвтектической остановки необходимо объяснить переохлажденіемъ\*), которое обнаруживается тѣмъ рѣзче, чѣмъ меньше содержаніе углерода въ сплавѣ. Явленіе переохлажденія въ бѣлыхъ чугунахъ фактъ общеизвѣстный. Можно думать, что такія пониженныя эвтектическія остановки были приняты *Carpenter*'омъ и *Keeling*'омъ за точки, принадлежащія кривымъ *aE* и *E' F'* (фиг. 2).

Что касается линіи *BD*, то цѣлый рядъ опытовъ закалки цля опредѣленія этой линіи не далъ положительныхъ результатовъ, поэтому на діаграммѣ фиг. 35 она, какъ неизвѣстная, проведена пунктиромъ\*\*).

Заканчивая этимъ описаніе опытовъ закалки, необходимо указать, что принятый методъ закалки далъ возможность опредѣлить только неизвъстную линію AE, положеніе которой установлено при значительно низшихъ температурахъ, чъмъ это до сихъ поръ принималось. Точность сдѣланнаго опредѣленія, конечно, находится въ непосредственной зависимости отъ точности измѣренія температуры закалки и отъ того, насколько удалось въ примѣненномъ методѣ достичь структурно равновѣснаго состоянія пробъ, т. е. полной однородности смѣшанныхъ кристалловъ.

Абсолютной точности въ исполненіи обоихъ условій достичь невозможно. Практически же они были выполнены: конструкція закалочнаго аппарата гарантировала возможную точность измѣренія температуры закалки; микроскопическое изслѣдованіе пробъ показало ихъ полную однородность, а поэтому экспериментально опредѣленная линія начала плавленія сплавовъ отъ  $0^0/_0$  до  $1,7^0/_0$  С должна отличаться отъ истиннаго положенія solidus'а AE лишь незначительно, и во всякомъ случаѣ не больше, чѣмъ и прочія экспериментально опредѣленныя линыя линія діаграммы состоянія желѣзо-углерод-сплавовъ.

Если принять во вниманіе, что существующіе сорта углеродистой стали никогда не обладаютъ теоретически необходимой однородностью структуры, то полученная авторомъ линія *AE практически точно* опредѣляетъ температуры начала плавленія стали. Новое пониженное положеніе линіи *AE* имѣетъ большое техническое значеніе въ вопро-

<sup>\*)</sup> Подобное явленіе перерхлажденія наблюдать и Goercke при изслідованім системы Fe + P (Metallurgie 5, 1908 сгр. 624).

<sup>\*\*)</sup> Для нахожденія этой линіи автогомъ производятся дальные шіе опыты.

сѣ безопаснаго нагрѣва стали, такъ какъ согласно теоріи Stausfild'a (25) пережогъ стали обнаруживается съ того момента, когда сталь начинаетъ плавиться, т. е. переходитъ черезъ линію AE въ область AEB ліаграммы (фиг. 35).

## В. Опыты цементации.

I. Въ процессахъ плавленія и затвердѣванія желѣзо-улерод-сплавовъ цементація и распаденіе карбида желѣза играютъ важную роль, такъ какъ отъ нихъ существенно зависитъ перемѣнный при высокихъ температурахъ составъ смѣшанныхъ кристалловъ, образующихъ основную массу стали и чугуна.

Согласно діаграммѣ состоянія желѣзо-углерод-сплавовъ (фиг. 35) максимальное количество "углерода", которое способно растворить въ твердомъ состояніи 7—желѣзо, опредѣляется линіей SE. Положеніе этой линіи до сихъ поръ остается невыясненнымъ, такъ какъ въ вопросѣ о растворимости "углерода" мнѣнія изслѣдователей расходятся въ зависимости отъ того, принимаютъ ли они двѣ діаграммы или одну діаграмму для желѣзо-углерод.сплавовъ.

Въ первомъ случаѣ, вслѣдствіе того, что элементарный углеродъ, какъ стабильная форма, долженъ обладать меньшей растворимостью въ желѣзѣ, чѣмъ метастабильная форма — карбидъ желѣза, необходимо должны существовать и двѣ линіи растворимости углерода въ γ — желѣзѣ: S'E' и SE: первая, указывающая предѣлъ растворимости элементарнаго углерода и вторая — карбида желѣза въ γ — желѣзѣ, при чемъ линія S'E', согласно вышеуказанному, должна протекать на всемъ протяженіи лѣвѣе линіи SE.

Во второмъ случаѣ предполагается, что элементарный углеродъ не растворяется непосредственно въ желѣзѣ, а образуетъ карбидъ желѣза, который и входитъ въ твердый растворъ. При такомъ предположеніи для опредѣленія растворимости "углерода" въ желѣзѣ достаточно одной линіи SE, представляющей собою предѣлъ насыщенія  $\gamma$ —желѣза карбидомъ желѣза, такъ какъ науглероживаніе желѣза элементарнымъ углеродомъ, т. е. цементація, въ предѣлахъ температуръ отъ 700° до 1134° возможна лишь въ такой мѣрѣ, въ какой желѣзо способно растворить образующійся во время цементаціи карбидъ желѣза.

Объясненіе процесса цементаціи, основанное на теоріи "двухъ діаграммъ", представляетъ неясности. Трудно, напримѣръ, объяснить, почему углеродъ, растворившись въ желѣзѣ какъ таковой, выдѣляется при послѣдующемъ охлажденіи изъ раствора въ видѣ карбида желѣза. Проф. *Howe* \*), защитникъ разсматриваемой теоріи, считаетъ "естественнымъ", что выдѣленіе раствореннаго элементарнаго углерода совершается въ видѣ метастабильной формы цементита. Онъ пишетъ: "первоначально возникающія маленькія частички графита, которыя образуются при обратномъ выдѣленіи его изъ раствора, производятъ сильное давленіе на окружающую ихъ среду, вслѣдствіе чего\*\*) дальнѣйшее выдѣленіе углерода происходитъ уже въ формѣ цементита. Превращеніе графита въ цементитъ обозначаетъ только то, что часть элементарнаго углерода при нагрѣваніи растворяется (какъ таковая), а при послѣдующемъ охлажденіи снова выдѣляется въ формѣ цементита".

Если изобразить предполагаемый *Howe* процессъ выдѣленія цементита графически, то онъ долженъ представиться въ слѣдующемъ видѣ (фиг. 40):

Положимъ, что желѣзо, растворившее 3 въ себѣ опредѣленное количество k 0/0 элементарнаго углерода, начинаетъ охлаждаться. Тогда въ точкъ а произойдетъ выдѣленіе "маленькихъ частичекъ графита". Затъмъ, вслъдствіе возникщаго отъ выдъленія графита давленія, начнетъ выдъляться цементитъ. Но выдъление цементита не можетъ начаться только въ точкѣ b, въ ксторой ордината сплава пересвчетъ линію SE. Такимъ образомъ, предполагаемый Howe M процессъ выдѣленія цементита требуетъ, чтобы цементированная гиперэвтектическая сталь содержала прафить (выдълившійся на участкѣ a, b) и цементитъ. Однако, многочисленныя наблюденія надъ цементирован. ной сталью свидѣтельствуютъ объ отсут-



ствіи въ ней 'графита, что является опроверженіемъ предлагаемаго *Howe* объясненія процесса образованія цементита.

Дальнѣшимъ затрудненіемъ въ объясненіи процесса цементаціи съ точки зрѣнія теоріи двухъ діаграммъ является тотъ фактъ, что желѣ зо во время цементаціи поглощаетъ больше углерода, чѣмъ это соотвѣтствуетъ предѣлу насыщенія его элементарнымъ углеродомъ, т. е.

\*) См. (13) сгр. 106.

\*\*) Вліяніе дарленія на обдазованіе цементита. *Ноwe* основываеть на извѣстномъ закопѣ Le Chatelier (м. (13) сносва 16 на стр. 79). линіи S'E', а при нѣкоторыхъ условіяхъ получается даже чистый карбидъ желѣза.

Для объясненія этихъ явленій *Howe* предлагаетъ новую теорію процесса цементаціи, которая сводится къ слѣдующему. Цементація совершается волнообразно, вслѣдствіе происходящихъ незначительныхъ колебаній температуры. При пониженіи температуры изъ насыщеннаго цементирующимъ веществомъ (графитомъ) аустенита происходитъ выпаденіе цементита, вслѣдствіе чего аустенитъ перестаетъ быть насыщеннымъ относительно графита. При послѣдующемъ повышеніи температуры аустенитъ, ненасыщенный теперь относительно графита, вновь растворяетъ его. Опять слѣдуютъ пониженіе температуры съ выпаденіемъ цементита, повышеніе съ раствореніемъ графита и т. д.

Во время періодовъ повышенія температуры происходитъ также и обратное раствореніе выпавшаго цементита, но въ слояхъ, соприкасающихся съ цементирующимъ веществомъ, это раствореніе количественно больше, чѣмъ въ послѣдующихъ слояхъ, а это заставляетъ цементитъ диффундироватъ отъ поверхности къ центру при каждомъ повышеніи температуры. Результатомъ такихъ колебаній температуры и связаннаго съ ними поглощенія графита внѣшними слоями и передачи цементита отъ периферіи къ центру получается науглероживаніе желѣза въ степени большей, чѣмъ эго слѣдуетъ по діаграммѣ состоянія для стабильной системы.

Относительно изложенной теоріи *Howe* необходимо сказать слѣдующее. Она основана на двухъ предположеніяхъ: 1) что во время цементаціи происходятъ постоянныя незначительныя колебанія температуры и 2) что во время періода повышенія температуры выпавшій цементитъ не успѣваетъ раствориться и поэтому аустенитъ получаетъ возможность вновь растворить нѣкоторое количество графита.

Оба эти предположенія не подтверждены экспериментально. Обращаясь къ фиг. 40, мы видимъ, что насыщенный графитомъ внѣшній слой цементируемаго предмета (точка a) можетъ начать выдѣленіе цементита, согласно вышеизложенному объясненію *Howe*, только въ точкѣ b. Интервалъ температуръ между точками a и b при большомъ раз стояніи между линіями S'E' и SE, какъ это принимаетъ *Howe*, долженъ быть значительнымъ. Значительныя (постоянныя) колебанія температуры при процессѣ цементаціи едва ли могутъ имѣть мѣсто. Кромѣ того, во время повышенія температуры отъ b до a, даже въ томъ случаѣ если бы выдѣлившійся цементптъ не успѣлъ вновь раствориться, все же аустенитъ поверхностнаго слоя не можетъ растворять графита, т. к. во всемъ интервалѣ b-a онъ является относительно графита пересыщеннымъ. Такое раствореніе можетъ произойти только при повышеніи температуры выше точки *а*, но это невозможно, такъ какъ температура цементаціи предполагается постоянной.

Второе предположение о томъ, что цементитъ во время періода повышенія температуры не успѣваетъ раствориться и что вслѣдствіе этого успѣваетъ раствориться графитъ въ аустенитѣ противорѣчитъ даннымъ практики закалки и цементація стали, изъ которыхъ извѣстно что раствореніе пементита въ желѣзѣ (цереходъ перлита въ аустенитъ) происходитъ горазно быстрѣе, чѣмъ раствореніе (по *Howe*) элементарнаго углерода въ желѣзѣ (процессъ цементаціи).

Изложенную теорію цементаціи Howe предложилъ главнымъ образомъ для объясненія возможности полученія карбида  $Fe_3C$  изъ чистаго желѣза путемъ цементаціи (опыты Margueritte (<sup>26</sup>), P. Charpy (<sup>27</sup>), Howe и Offerhaus'a\*). Но какъ разъ къ этимъ опытамъ изложенная теорія не можетъ имѣть примѣненія, такт какъ она разсматриваетъ явленія цементаціи, т. е. науглероживанія элементарнымъ углеродомъ при температурахъ выше 700°, при которыхъ вопросъ о растворимости углерода въ желѣзѣ играетъ первенствующую роль, между тѣмъ какъ въ упомянутыхъ опытахъ науглероживаніе производилось не элементарнымъ углеродомъ, а окисью углерода и ціанистымъ каліемъ при температурѣ ниже 700°, т. е. въ той области температуръ, гдѣ цементитъ совершенно не растворимъ въ желѣзѣ. Полученіе цементита при этихъ условіяхъ необходимо разсматривать какъ опредѣленную химическую реакцію образованія карбида желѣза, не имѣющую отньшенія къ теоріи цементаціи проф. Howe.

Процессъ цементаціи получаетъ удовлетворительное объясненіе, если, какъ это было указано выше, предположить, что раствореніе элементарнаго углерода въ желѣзѣ происходитъ путемъ образованія карбида желѣза. Въ такомъ случаѣ, цементація желѣза при данной температурѣ между 700° и 1134° можетъ происходить лишь до тѣхъ поръ, пока желѣзо не будетъ насыщено карбидомъ желѣза, т. е. перемѣщеніе фигуративной точки состава желѣза слѣва направо будетъ продолжаться до встрѣчи ея съ линіей SE. Этого требуетъ теорія одной діаграммы, это подтверждаютъ и нѣкоторыя экспериментальныя данныя.

Предлагаемое объясненіе процесса цементаціи не находится въ противорѣчіи и съ тѣмъ обстоятельствомъ, что карбидъ желѣза при температурахъ выше 700° является нестойкимъ соециненіемъ, т. е. что реакція:

\*) Metallurgie т. VI (1909) стр. 82.

# $Fe_3 C \stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} 3 Fe + C$

при температурѣ выше 700° можетъ итти слѣва направо. Дѣйствительно, свободный карбидъ при температурѣ выше 700° распадается; (на этомъ основанъ процессъ полученія ковкаго чугуна), но карбидъ, находящійся въ растворю, распаденію не подвергается, и поэтому образованіе карбида выше 700° можетъ происходить при условіи, если образующійся карбидъ растворяется въ окружающемъ его желѣзѣ. Такой ходъ не противорѣчитъ законамъ миліи. Такимъ образомъ, движеніе реакціи:

# $Fe_3 C \stackrel{\rightarrow}{\leftarrow} 3 Fe + C$

справа налѣво можетъ итти до тѣхъ поръ, пока все желѣзо не окажется насыщеннымъ карбидомъ. Движеніе же реакціи слѣва направо, т. е. распаденіе цементита, возможно только для цементита свободнаго, не находящагося въ растворѣ\*).

II. Изъ высказаннаго положенія о процессѣ цементаціи слѣдуетъ, что науглероживаніе желѣза при данной температурѣ (между 700° и 1134°) должно окончиться въ тотъ моментъ, когда желѣзо окажется насыщеннымъ по отношенію цементита.

На діаграммѣ состоянія (фиг. 35) линія *SE*, показывающая предѣлъ растворимости цементита въ γ—желѣзѣ, опредѣлена проф. *Неуп*'омъ только на протяженіи, обозначенномъ удлиненнымъ пунктиромъ. Дальнѣйшее теченіе этой линіи неизвѣстно. Если соединить точку *E*, опредѣленную авторомъ при 1,7% *C*, съ концомъ линіи *Heyn*'а, то получается плавная кривая *SE*, которая и должна опредѣлять конецъ цементаціи для различныхъ температуръ.

Для провѣрки положенія неизвѣстной части вѣтви линіи SE были произведены опыты цементаціи и отжига, имѣвшіе своей цѣлью опредѣлить то максимальное количество связаннаго углерода, которое можетъ

<sup>\*)</sup> Это распаленіе имѣетъ мѣсто при графигообразованія, а также и при отжитѣ бѣлаго чугуна. Оно совершается тѣмъ быстрѣе, чѣмъ выше температура и только до тѣхъ поръ, пока имѣется свободный цементигт. Бѣлый чугунъ п слѣ отжига долженъ представлять изъ себя конгломерать изъ углерода отжига и металлической массы, содержащій въ себѣ столько связаннаго углерода, сколько соотвѣтствуетъ предѣлу насыщенія желѣза цементитомъ при температурѣ отжига. Если въ практикѣ наблюдаются случаи, гдѣ коркія отливки содержатъ значительно меньше связаннаго углерода, чѣмъ этого требуетъ діаграмма состоянія, или совсѣмъ не содержать его, то это объясняетзя вліяніемъ кремнія (опыты Wüst'a <sup>28</sup>), который способствуетъ распаденію карбида, понижая способность желѣза растворять его, а также непосредственнымъ выгораніемъ карбида изъ твердаго раствора при окислительномъ отжигѣ (теорія Hadfield'a <sup>29</sup>). Распаденію карбида способствуетъ, повидимому, уменьшеніе давленія среды, на что указываютъ опыты отжига чугуна въ безвоздушномъ пространствѣ (Wüst <sup>30</sup>).

образоваться въ желѣзѣ путемъ цементаціи его элементарнымъ углеродомъ. При этомъ для подтвержденія высказанныхъ положеній интересно было прослѣдить различныя формы цементаціи, а именно: внѣшнюю цементацію—при помощи цементирующаго вещества (углерода) и внутреннюю—посредствомъ графита въ сѣромъ чугунѣ и посредствомъ углерода отжига—въ бѣломъ отожженномъ чугунѣ, —въ послѣднемъ случаѣ для провѣрки предѣла распаденія свободнаго цементита.

Поэтому для опытовъ цементаціи были взяты слѣдующіе матеріалы:

1) Шведское желѣзо  $(N. E.): C = 0.041^{0}/_{0}$ 

2) Бѣлый шведскій чугунъ (S. R.):  $C = 3,746^{0}/_{0}$ ; граф. =  $0^{0}/_{0}$ ;

3) Сѣрый мелкографитистый чугунъ, полученный изъ предыдущаго бѣлаго путемъ переплавки: \*)  $C = 3,674^{0}/_{0}$ ; граф.  $= 2,263^{0}/_{0}$  и связ.  $C = 1,411^{0}/_{0}$ .

Опыты цементаціи производились въ горизонтальной печи *Heraeus*'а. Результаты опытовъ сведены въ слѣдующую таблицу IV: См. таб. IV на стр. 43.

Въ опытахъ № 36—41 производилась цементація (графитомъ) желѣзныхъ цилиндриковъ (d = 8 mm., h = 20 mm), помѣщенныхъ въ графитовые тигли. Эти опыты не дали положительныхъ результатовъ. Они лишь показали, что цементація при условіяхъ опытовъ идетъ очень медленно и что она тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше температура цементаціи \*\*).

Въ опытахъ 42-43 былъ примѣненъ костяной уголь, и цементаціи подвергались одновременно всѣ три матеріала. Въ этихъ двухъ опытахъ цементація цилиндриковъ оказалась также незначительной, несмотря на 24-часовой нагрѣвъ, и поэтому опыты съ цилиндриками были оставлены. Опытъ 42 показалъ, что цементитъ бѣлаго чугуна не разложился при 1080° даже послѣ 3-хъ часового нагрѣва, это, въ согласіи съ опытами *Tiemanns*'а (<sup>31</sup>), указываетъ, что распаденіе цементита ниже 1100° идетъ медленно. Въ опытѣ 43 послѣ 24-хъ часового нагрѣва цементитъ распался, и какъ показало микроскопическое изслѣдованіе, весь безъ остатка, при чемъ количество связаннаго углерода получилось по анализу равнымъ 1,607°/0, что согласно линіи SE, соотвѣтствуетъ растворимости цементита въ желѣзѣ при 1080°.

<sup>\*)</sup> При переплавкъ намъренно былъ ускоренъ интервалъ затвердъравія и замедлено послѣдующее охлажденіе, вслѣдствіе чего графитъ получился въ видѣ тонкихъ и мелкихъ пластинокъ.

<sup>\*\*)</sup> Вліяніе температуры на скорость цементаціи подробно изслѣтовали Giolitti и Carnevalli (Giess.-Zeit. 1909 № 1 и 2).

Т'АБЛИЦА IV.

ORBITE No	Marepiaut.	Продолжитель- ность опыта въ часахъ.	Температура опыта Г°С.	Ан Общій <i>С.</i> 0/0	али Гра- фить. 0/0	3 ъ. Связ. <i>С</i> , 0/0	Способъ охла- жденія.	Примѣчанія.
36 37 38 39 40 41	N. E. N. E. N. E. N. E. N. E.	1 3 17 1 3 24	1050 1040—50 1040—50 1100 1100—05 1100—10				Охлаждены медленно.	Нец ементированъ. Немного цементированъ съ краю. Цементированъ съ кгаю. Немного цементированъ съ краю. ,, ,, ,, ,, Цементація не проникла до середины.
42 43	N. E. S. R. G. R. N. E. S. R. G. R.	3	1080—90 1080—90	 3,672 0,559 3,726 	 2,084 2,119 	 1,592  1,607 	Закалены.	Немного цементировань съ краю. Цементитъ не разложился. Цементированъ только съ краю. Полное разложеніе цементита. Обго; ѣлъ съ краевъ.
444 455 466 457 488 489 500 551	N. E N. E G. R N. E N. E N. E N. E N. E N. E N. E N. E	1         3         5         3         5         3         5         3         5         3         5         3         5         3         5         3         5         3         5         3         5         13         15         15	$ \begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$	<ul> <li>1,635</li> <li>1,659</li> <li>3,672</li> <li>1,661</li> <li>1,213</li> <li>1,258</li> <li>1,257</li> <li>1,455</li> <li>1,595</li> </ul>	2,021	1,635 $1,659$ $1,651$ $1,661$ $1,213$ $1,258$ $1,257$ $1 455$ $1.595$	Закалены.	При опытахъ цементаціи № 41—51 (со стружками) микроскопическое изслѣдованіе пробъ не могло быть произведено.
6	3 S. R	2. 1/4	1135	3,531	1,818	1,713	0.7	Цементитъ разложился, начало плавленія.

Въ опытахъ 44--51 для ускоренія процесса цементаціи примѣнялась смѣсь и 60% сахарнаго угля и 40% углекислаго барія и цементированію подвергались желѣзныя стружки\*).

Эти опыты показали, что (въ условіяхъ опытовъ) цементація при  $940^{0}-950^{0}$  достигаетъ своего предѣла въ теченіе 8 часовъ (опыты 46-48), такъ какъ при цементаціи въ продолженіи 13 часовъ количество поглощеннаго углерода не увеличилось. Цементація при температурѣ  $1115^{0}-1120^{0}$  заканчивается черезъ три часа (опыты 44-46). Опыты 50 и 51, какъ контрольные, были произведены продолжительностью въ 15 час., но и при этихъ условіяхъ количество поглощеннаго углерода оказалось соотвѣтствующимъ линіи SE.

Въ опытахъ 42 (G. R.) и 45 (G. R.) цементація произошла главнымъ образомъ насчетъ графита чугуна: содержаніе графита умень-

шилось, количество связаннаго углерода (1,411°/<sub>0</sub>) возросло: въ первомъ случаѣ до 1,592°/<sub>0</sub> и во второмъ до 1,651°/0. Эти два опыта въ сравненіи съ опытами 36—41 показали, что внутренняя цементація идетъ значительно быстрѣе внѣшней, что и понятно, такъ какъ цементирующее вещество—графитъ въ первомъ случаѣ распредѣленъ по всей массѣ металла.

Наконецъ, опыты 43 (S. R.) и 63 (изъ слѣдующей серіи) удостовѣрили: 1), что распаденію подвергается только свободный цементить: въ опытѣ 43 (S. R.) количество оставшагося вь чугунѣ связаннаго углерода (цементита) соответствуетъ предѣлу насыщенія желѣза цементитомъ при данной температурѣ, и 2) что распаденіе цементита происходитъ гораздо быстрѣе при высокихъ температурахъ (1135°), чѣмъ при болѣе низкихъ, напримѣръ (1080°).

Результаты опытовъ № 42, 43, 45, 46, 49, 50, 51 изображены графически на фиг. 41,



\*) исключая опыта 45 (G. R.), въ которомъ, какъ и въ опытѣ 42 (G. R.) чугунъ былъ въ видѣ цилиндрика указанныхъ размѣровъ. изъ которой видно, что точки, представляющія количество углерода, поглащеннаго желѣзомъ при цементаціи, расположились по кривой, которая практически точно является продолженіемъ кривой Se, послѣдняя же по опытамъ Heyn'a представляетъ линію предѣла растворенія цементита въ γ—желѣзѣ.

Результаты описанныхъ опытовъ, подтверждая высказанное положеніе о ходѣ процесса цементаціи, находятся въ согласіи съ изслѣдованіи Royston'a (<sup>32</sup>), который подвергая внутренней цементаціи при температурѣ 1030° ковкій чугунъ и производя при той же температурѣ отжигъ бѣлаго чугуна получилъ въ обоихъ случаяхъ содержаніе связаннаго углерода, равное  $1,5^{0}/_{0}$ . Они, однако, значительно отличаются отъ результатовъ опытовъ другихъ изслѣдователей, напримѣръ, *Charpy* и Grenet (<sup>33</sup>), Heyn и Bauer (<sup>34</sup>), Charpy (<sup>35</sup>), Benedicks (<sup>36</sup>) и Hadfield (<sup>29</sup>).

По даннымъ перечисленныхъ авторовъ (кромѣ *Hadfield*'а), растворимость элементарнаго углерода меньше, по даннымъ *Hadfield*'а больше, чѣмъ въ опытахъ автора.

Относительно изслѣдованій *Charpy* и *Grenet*, *Heyn*'а и *Bauer*'а необходимо указать, что магеріалы, которыми они пользовались, содержали значительное количество кремнія, который, какъ извѣстно, понижаетъ растворимость цементита въ желѣзѣ, поэтому полученныя ими данныя не могутъ служить для опредѣленія линіи *SE*.

Въ опытяхъ Charpy (<sup>35</sup>) не указаны условія опытовъ. Необходимость снятія передъ анализомъ въ опытахъ (a) слоя въ 2 mm толщиною позволяетъ предположить, что во время нагрѣва произошло окисленіе (обезуглероживаніе). О такомъ окисленіи упомянуто при описаніи опытовъ серіи b. Такъ какъ при окислительномъ отжигѣ по тесріи Hadfield'а выгораетъ непосредственно цементитъ, то можно предположить, что окисленіе въ опытахъ уменьшило содержаніе связаннаго углерода въ чугунѣ, вслѣдствіз чего "растворимость графита въ желѣзѣ при 1000°" получилась только въ 1,00<sup>0</sup>/<sub>0</sub> C.

Benedicks не опредѣлялъ въ своихъ опытахъ растворимость графита въ желѣзѣ аналитически. Для температуры въ  $910^{\circ} \pm 10^{\circ}$  онъ считаетъ ее по виду структуры равной отъ  $0,9^{0}/_{0}$  до  $1,2^{0}/_{0}C$ . Послѣдняя цифра близко подходитъ къ даннымъ автора.

Наконецъ, по опредѣленію Hadfield`а растворимость цементита въ желѣзѣ при 960° равна  $1,63^{\circ}/_{0}C$ , что значительно превышаетъ данныя автора. Однако, едва ли эта цифра правильна: Hadfield цементировалъ сталь съ  $1,64^{\circ}/_{0}C$  въ древесномъ углѣ при температурѣ 960°. По окончаніи цементаціи содержаніе связаннаго углерода въ стали не измѣнилось, откуда Hadfield заключаетъ, что  $1,63^{\circ}/_{0}C$  (данное анализа послѣ цементаціи) и есть предѣлъ насыщенія желѣза цементитомъ. Если, однако, принять во вниманіе, что сталь съ  $1,64^{\circ}/_{0}C$  при температурѣ  $960^{\circ}$  можетъ состоять изъ аустенита, насыщеннаго цементитомъ при данной температурѣ и избыточнаго цементита, не вошедшаго въ растворъ, то естественно, что количество углерода, не могло быть увеличено цементаціей. Анализъ же стали не могъ дать истинной величины растворимости цементита въ аустенитѣ, такъ какъ въ количество углерода  $1,63^{\circ}/_{0}$  вошло неизвѣстное количество углерода рода цементита, оставшагося въ избыткѣ.

Grenet (22). (Ilenia a Easter (24). Charman 234

C'ar antimoment and inscretaring astrony of

the states or 3 1923 such 9000 not

apharto vracopas mensure an arritanta Baddatha

CENTRET I DEGLEDINGTON TO BE BEERS ENCLOSED TO BE CONTROL

# IV. Теорія плавленія и затвердъванія жельзо-углерод-сплавовъ.

Послѣ всѣхъ вышеизложенныхъ опытовъ, имѣвшихъ своею цѣлью провѣрку діаграммы состоянія желѣзо-углерод сплавовъ, отысканіе недостаюшихъ въ ней линій и разсмотрѣніе явленій цементаціи и отжига, какъ процессовъ участвующихъ въ плавленіи и затвердѣваніи чугуна и стали, представляется возможнымъ перейти къ изслѣдованію самихъ процессовъ плавленія и затвердѣванія.

По настоящее время въ литературѣ извѣстны двѣ теоріи плавленія и затвердѣванія чугуна: теорія *Heyn*'а и теорія *Goerens*'а.

Эти двѣ теоріи согласуются другъ съ другомъ въ разсмотрѣніи процесса плавленія и затвердѣванія бѣлаго чугуна. Оба названныхъ автора признаютъ этотъ процессъ обратимымъ, вслѣдствіе чего они принимаютъ, что температуры плавленія и затвердѣванія бѣлаго чугуна совпадаютъ другъ съ другомъ.

По отношенію къ сърому чугуну объ теоріи хотя и признають процессы плавленія и затвердъванія съраго чугуна необратимыми, но совершенно различно излагаютъ самый ходъ этихъ процессовъ.

# a) Теорія *Heyn*'а.

Проф. *Heyn* (<sup>37</sup>) предложилъ въ 1906 году объяснение процессовъ илавления и затвердъвании бълаго и съраго чугуновъ и въ 1907 году въ работъ совмъстно съ *Bauer*'омъ (<sup>34</sup>) развилъ высказанныя ранъе положения, подкръивъ ихъ экспериментальными данными.

Въ работѣ 1906 года *Неуп* слѣдующимъ образомъ излагаетъ процессы затвердѣванія чугуновъ.

Бѣлый чугунъ затвердѣваетъ съ переохлажденіемъ, слѣдуя діаграммѣ состоянія, т. е. первоначально выдѣляются смѣшанные кристаллы (случай гипоэвтектическаго чугуна), затѣмъ затвердѣваетъ при 1130° эвтектика: смѣшанные кристаллы + цементитъ, далѣе изъ смѣшанныхъ кристалловъ выдѣляется вторичный цементитъ и наконецъ, при 700° образуется перлитъ.

Сѣрый же чугунъ обнаруживаетъ значительныя отклоненія отъ теоретическаго хода затвердѣванія, вслѣдствіе образованія графита: при затвердѣваніи его сначала выдѣляются смѣшанные кристаллы, затѣмъ при температурѣ 1130°(t<sub>2</sub>) затвердѣваетъ эвтектика: смѣшанные кристаллы + цементитъ. Въ виду же того, что цементитъ какъ свободный, такъ и находящійся въ растворь не подвергается разложенію только при температурахъ  $t_x^*$ ), высшихъ чѣмъ  $t_2$ , то существованіе его при температурахъ низшихъ  $t_2$  возможно только вслѣдствіе переохлажденія, которое предотвращаетъ его отъ распаденія на графитъ и желѣзо (бѣлые чугуны). Это распаденіе (т. е. графитовыдѣленіе) можетъ быть полнымъ или част чнымъ, если переохлажденіе при помощи какого-нибудь фактора (Anreiz) будетъ уничтожено. Неуп предполагаетъ, что разрушеніе переохлажденія, т. е. начало графитовыдѣленія происходитъ при температурѣ ниже  $t_2$ , т. е. посль затвердъванія эвтектики, и изображаетъ этотъ моментъ рисункомъ 8 d' (фиг. 42): въ массѣ мартенсита (S) появляются два зародыша (Keim) графита.



Фиг. 42.

При дальнѣшемъ пониженіи температуры эти маленькія пластинки графита растуть, вытянивая унеродъ изъ окружающаю ихъ мартенсита; вслѣдствіе этого вокругъ нихъ образуется площадка бѣднаго углеродомъ желѣза (рис. 8 d"). Наростаніе пластинокъ графита продолжается до температуры 700<sup>0</sup> (а быть можетъ и еще ниже).

Въ работѣ 1907 года *Неуп*, подтверждая вышеизложенныя положенія, останавливается болѣе подробно на процессахъ плавленія чугуновъ, иллюстрируя ихъ діаграммой, представленной на фиг. 43.

*Heyn* (<sup>9</sup>) различаетъ двѣ системы:

устойчивую b: желѣзо + графитъ и неустойчивую a: желѣзо + карбидъ.

Сѣрый чугунъ представляетъ изъ себя устойчивую систему, бѣлый-неустойчивую.

Процессы плавленія и затвердѣванія согласно діаграммѣ фиг. 43 происходятъ слѣдующимъ образомъ:

Жидкій чугунъ долженъ былъ бы затвердѣть въ области температуръ tb въ видѣ устойчивой системы b. "Однако при этой температу-

\*) См. (37) стр 1389.



ниже лежашей области температуръ ta въ вилъ неустойчивой системы а". Если теперь при темнературахъ ниже области ta не появится фактора, способнаго уничтожить переохлажденіе, то чугунъ затвердветъ въ видв бвлаго, а процессъ затвердѣванія изобразится на фиг. 43 (А) сплошной стрѣлкой 1-2. Если такой чугунъ нагрѣвать, и если во время нагрѣванія не наступитъ перехода въ устойчивую систему, то чугунъ расплавится, слѣдуя пунктирной стрѣлкѣ 2'-1', при чемъ процессы затвердъванія и плавленія будутъ происходить при одной и той же темпера-

турѣ, т. е. они будутъ обратимыми.

Если же послѣ затвердѣванія чугуна въ неустойчивую систему появится факторъ, который уничтожитъ переохлаждедіе, то затвердѣваніе, (съ графитовыдѣленіемъ) пойдетъ по сплошной стрѣлкѣ 1—2—3 (фиг. 43 В), въ результатѣ чего получится устойчивая система b—сѣрый чугунъ.

Плавленіе сѣраго чугуна будетъ происходить по пунктирной стрѣлкѣ 3'-1', т. е. цѣликомъ въ области устойчиваго равновѣсія, такъ какъ нѣтъ никакихъ основаній для того, чтобы сѣрый чугунъ перешелъ въ область неустойчиваго разновѣсія, а потому температура плавленія сѣраго чугуна (область  $t_b$ ) будетъ выше температуры его затвердѣванія ( $t_a$ ), что и согласуется съ данными практики.

Существенными чертами вышеизложенной теоріи *Heyn*'а являются слѣдующія:

1) Плавленіе и затвердѣваніе бѣлаго чугуна слѣдуетъ діаграммѣ состоянія.

2) Плавленіе и затвердѣваніе сѣраго чугуна отклоняется отъ нея вслѣдствіе графитовыдѣленія.

3) Графитовыдѣленіе начинается посль затвердѣванія эвтектики смѣшанные кристаллы + цементитъ, является слѣдствіемъ уничтоженія переохлажденія при помощи нѣкотораго фактора и оканчивается около 700<sup>0</sup>.

4) Пластинки графита зарождаются въ смѣшанныхъ кристаллахъ (мартенситъ) и растутъ насчетъ углерода послѣднихъ.

5) Эвтектика: смѣшанные кристаллы + цементитъ, повидимому, совсѣмъ не принимаетъ участія въ графитообразованіи или же участвуетъ въ немъ косвенно, отдавая свой цементитъ черезъ толщину кристалловъ пластинкамъ графита.

Изложенная теорія, не осв'ящая достаточно ясно разныхъ сторонъ процессовъ плавленія и затвердъванія чугуновъ, возбуждаетъ, по мнѣнію автора, сомнѣніе въ правильности нѣкоторыхъ своихъ положеній, такъ какъ:

1) она не подтверждена въ надлежащей мѣрѣ экспериментально,

2) не принимаетъ во вниманіе двухъ существенныхъ факторовъ: цеметаціи и скорости нагрѣва (и охлажденія), несомнѣнно вліяющихъ на процессы плавленія и затвердѣванія чугуновъ,

и 3) такъ какъ опытныя изслѣдованія Goerens'a и автора по вопросу о графитообразовани, находятся въ противорѣчіи съ пунктами 3, 4 и 5, утверждающими, что *прафитъ зарождается въ мартенситъ* послъ затвердъванія эвтектики, цементитъ которой только косвенно участвуетъ въ образованіи пластинокъ графита.

#### b) Teopiя Goerens'a.

Проф. Goerens разсматриваеть процессъ илавленія и затвердѣванія бѣлаго чугуна, какъ обратимый и протекающій теоретитески правильно. Полученіе бѣлаго чугуна (въ чистыхъ желѣзо-углерод силавахъ) возможно, однако, только при условіи быстраго охлажденія, которое препятствуетъ распаденію цементита на составныя части: желѣзо и графитъ.

Если же охлажденіе идетъ медленно, то цементитъ, выдѣляющійся во время затвердѣванія эвтектики (а также первичный цементитъ, выдѣляющійся по линіи *BD*), подвергается распаденію и, въ зависимости отъ скорости охлажденія, получается или сѣрый, или половинчатый чугунъ.

Такимъ образомъ, согласно теоріи Goerens'a, прафитовыдъленіе есть распаденіе цементита и, главнымъ образомъ, цементита эвтектики, такъ какъ распаденіе первичнаго цементита даетъ графитъ въ форм'є такъ называемой "сп'єли." Графитовыд'єленіе поэтому совпадаеть съ интерваломъ затвердівванія эвтектики, и, чёмъ этотъ интервалъ продолжительніе, чёмъ, сл'єдовательно, схлажденіе медленніе, тёмъ полн'є совершается графитовыд'єленіе, тёмъ груб'єе, т. е. больше по величинѣ, получаются пластинки графита. Если распаденіе цементита въ періодъ затверд'єванія эвтектики, несмотря на медленное охлажденіе, не произошло полностью, то возможно распаденіе его и посль окончанія затверд'єванія эвтектики, но тогда продуктомь распаденія будетъ углеродъ въ формѣ углерода отжига.

Для процесса плавленія страго чугуна Goerens продлагаетъ слъ-



дующее объяснение (фиг. 44):

Металлическая масса сѣраго чугуна представляетъ изъ себя сталь, по этому температура плавленія чугуна должна зависѣть отъ количества содержащагося въ немъ связаннаго углерода.

Положимъ, что имѣется чугунъ съ 1, 8 <sup>0</sup>/<sub>0</sub> связаннаго углерода. При нагрѣваніи такого чугуна онъ начнетъ плавиться въ точкѣ *c*, т. е. въ

точкѣ пересѣченія ординаты состава его металлической массы съ линіей AE. Съ этого момента онъ вступаетъ въ область ABE, въ которой смѣшанные кристаллы находятся въ равновѣсіи съ богатой углеродомъ жидкой фазой. При незначительномъ повышеніи температуры, напримѣръ, до  $T^0$ , однородная твердая масса распадается на жидкую фазу съ  $a^0/_0$  С и на смѣшанные кристаллы съ  $d^0/_0$  С. Такъ какъ при температурѣ  $T^0$  жидкая фаза можетъ растворить до  $e^0/_0$  С, то она будетъ имѣть стремленіе растворять графитъ, образуя при этомъ карбидъ. Вслѣдствіе этого создавшееся для температуры  $T^0$ равновѣсіе нарушится; оно можетъ возстановиться только въ томъ случаѣ, если смѣшанные кристаллы тоже будутъ измѣнять свой составъ до тѣхъ поръ, пока они не окажутся въ равновѣсіи съ жидкой фазой новаго состава.

Если предположить, что жидкая фаза *а* растворитъ въ себѣ углеродъ до содержанія его въ  $f^{0}/_{0}$ , то съ жидкостью такого состава могутъ находиться въ равновѣсіи только смѣшанные кристаллы, содержащіе  $h^{0}/_{0}$  С, что ясно изъ графическаго построенія, сдѣланнаго на фиг. 44.

Такимъ образомъ, для возстановленія равновѣсія, нарушеннаго тѣмъ, что жидкая фаза растворила нѣкоторое количество графита, смѣшанные кристаллы должны увеличить содержаніе углерода, растворивъ часть карбида, заключающагося въ жидкой фазѣ. Вслѣдствіе этого жидкая фаза станетъ бѣднѣе углеродомъ и получитъ снова возможность растворить нѣкоторое количество графита и т. д.

Такой кругооборотъ будетъ повторяться до тѣхъ поръ, пока для данной температуры не установится нѣкоторое равновѣсное состояніе.

Само собою понятно, что чѣмъ меньше сѣрый чугунъ будетъ содержать связаннаго углерода, тѣмъ выше будетъ лежать точка с, т. е. тѣмъ выше будетъ температура плавленія даннаго чугуна, что и согласуется съ опытными ислѣдованіями.

Въ основъ изложенной теоріи плавленія съраго чугуна лежитъ предположеніе, что для установленія равновъсія между смѣшанными кристаллами и жидкой фазой температура сплава должна то опускаться, то подыматься. Если принять во вниманіе, что насыщеніе жидкой фазы углеродомъ отъ *a* до*f* не можетъ, какъ это предполагаетъ *Goerens*, совершаться при постоянной температуръ, такъ какъ жидкій сплавъ въ данномъ случаѣ находится въ области *ABD*, т. е. въ области диваріантнаго равновъсія, то размахи колебанія температуры должны быть больше, чѣмъ на это указываетъ *Goerens*, а это едва-ли отвѣчаетъ дѣйствительности. Кромѣ того, въ теоріи *Goerens*'а не принята во вниманіе скорость нагрѣванія, которая не можетъ не отражаться на ходѣ внутренней цементаціи. Оба эти обстоятельтва заставляютъ сомпѣваться, чтобы плавленіе сѣраго чугуна дѣйствительно совершалось такъ, какъ это предполагаетъ *Goerens*.

Теорія *Heyn*'а и особенно *Goerens*'а дають много важныхь указаній для уясненія процессовь плавленія и затвердѣванія чугуновь. Онѣ, однако, въ нѣкоторыхъ своихъ положеніяхъ не подтверждены экспериментально, онѣ высказываютъ предположенія, которыя едва-ли имѣютъ мѣсто въ дѣйствительности, онѣ, наконецъ, не принимаютъ во вниманіе вліянія скорости нагрѣва въ процессѣ плавленія сѣрыхъ чугуновъ. Все это вмѣстѣ взятое лищаетъ эти теоріи ихъ полной приложимости для разъясненія нѣкоторыхъ вопросовъ въ процессахъ плавленія и затвердѣванія чугуновъ и требуетъ дальнѣйшаго изученія упомянутыхъ процессовъ.

Съ означенной цѣлью авторомъ были произведены слѣдующіе опыты.

с) Опытное изслъдование процесса плавления чугуновъ.

Изслѣдованіе измѣненія структуры и химическаго состава бѣлаго и сѣраго чугуновъ при постепенномъ нагрѣваніи ихъ вплоть до рас-

52

плавленія было произведено при помощи метода закалки. Обстановка опытовъ была такая же, какъ и при опредѣленіи линіи AE; пробы (для выполненія химическаго анализа), вѣсили 10 gr.

Матеріалы, примѣненные для опытовъ, были слѣдующаго состава:

Бѣлый шведскій чугунъ:  $C = 3,746^{\circ}/_{\circ}; Si = 0,032^{\circ}/_{\circ}; Mn = 0,18^{\circ}/_{\circ}; P = 0,024^{\circ}/_{\circ}$ и  $S = 0,0076^{\circ}/_{\circ}$ и сѣрый чугунъ:

общее  $C = 3,674^{\circ}/_{\circ}$  и граф.  $= 2,263^{\circ}/_{\circ}$ 

полученный переплавкой\*) бѣлаго чугуна указаннаго состава.

Продолжительность нагръва пробъ при различныхъ температурахъ была установлена на основаніи предыдущихъ опытовъ автора (<sup>15</sup>) при изслъдованіи процесса графитовыдъленія.

Всѣ пробы послѣ закалки были отшлифованы и изслѣдованы подъ микроскопомъ и затѣмъ въ нихъ было опредѣлено химическимъ анализомъ общее содержаніе углерода и графита.

Данныя и результаты опытовъ сведены въ таблицу V: См. таб. V на стр. 54.

Результаты опытовъ изображены также графически на фиг. 45 и 46 Кривая фиг. 45 представляетъ измѣненіе содержанія графита въ



сѣромъ чугунѣ при медленномъ нагрѣвѣ его вплоть до расплавленія. Эта кривая съ несомнѣнностью указываетъ, что количество графита постепенно убываетъ, т. е. что во время процесса нагрѣванія и плавленія чугуна происходитъ *внутренняя цементація.* Изъ фиг. 45

видно также, что при скорости нагрѣванія, имѣвшей мѣсто въ опытахъ, металлическая масса чугуна не мѣняетъ своего состава вплоть до 1000°. Начиная съ этой температуры, наблюдается цементирующее ТАБЛИЦА V.

	* you	пробы калки	To	Анализъ.				o origionamiz minomooiaas art.		
	Oumte No	Темнература въ моментъ за T° C.	Продолжител нагрѣва при въ минутахъ.	0бщій С 0/0	Гра- фитъ 0/0	Свя- занный С 0/0	Фигура Ж	Структура закаленыхъ пробъ.		
H Ъ.	52	1000	30	3,593	2,212	1,38 <b>1</b>		Мартенсить и графитъ.		
y	53	1070	25	in Tim	2,011	an <u>n</u> ed	NIM	Вайдэж атоог, тэтижловоо		
y r	54	1120	20	3,498	1,794	1,704	94) U (98,64)	Аустенить и графить.		
Ъ	55	1130	15		1,643	R No.	47	Х-структура и графитъ.		
й	56	1140	12		1,485	q_n	off a	Х-структура, графить и ледебурить.		
Ы	57	1150	12	3,506	0,726	2,780	48	Количество ледебурита увеличилось.		
å p	58	1160	10	us <u>n</u> ug	Слѣды			Бёлый чугунъ.		
C	59	1175	10	3,496	Яłтъ	3,496	meda			
	19.9		106.00	19,834						
H T,	60	1050	40	3,621	Нѣтъ	3,621	in the second se	Бѣлый чугупъ.		
y	61	1120	20	Papel Racel	Слѣды		1000	27 27		
y r	62	1130	15	ROLLS 1	0,420			39 37		
Ь	63	1135	15	3,531	1,818	1,713	49	Х-структура и элем. углеродъ.		
щ	64	1140	12	C9	1,741			X-структура, элем. углеродь и-ледебурить.		
BI	65	1150	12	3,560	1,024	<b>2,</b> 536	50	Количество ледебурита увеличилось.		
Ъ Л	66	1160	10	ा भाषा राष्	Слѣды	TORM.		Бѣлый чугунъ.		
B	67	1175	10	3,561	Нѣтъ	3,561	7.94] 9788	1040 T 800 TC 400 A 800		
1	legal i	i wr	rebar	ingal i	uncte	neane	10.75	The sector intern. 107 March 100		

дѣйствіе графита\*), которое проявляется тѣмъ сильнѣе, чѣмъ выше температура, достигая своего maximum'a между 1120°-1150°.

Фиг. 47 (опыть 55) представляеть строеніе сфраго чугуна передь началомъ плавленія. Чугунъ состоитъ изъ маленькихъ пластинокъ графита, лежащихъ въ основной массѣ, напоминающей собою аустенитъ. Структура этой массы, представляющая собою однородные кристаллы, пронизанные правильно расположенными тонкими коричневаго цвѣта иглами, была названа въ предшествующей работѣ Goerens'a и автора (<sup>15</sup>) "чисто аустенитовой". Въ виду того, однако, что эта структура начительно отличается отъ недавно опубликованныхъ Maurer' омъ (<sup>38</sup>) структуръ нормальнаго аустенита, и въ тоже время непохожа ни на одинъ изъ извѣстныхъ уже структурныхъ элементовъ желѣзо-углеродсплавовъ, – она въ дальнѣйшемъ будетъ именоваться X структурой.

Фиг. 48 (опытъ 57) показываетъ строеніе страго чугуна въ періодъ плавленія (T зак. = 1150<sup>0</sup>). Характерная структура страго чугуна пропала. Вмъсто нея на фиг. 48 видны смъщанные кристаллы и ледебуритъ, т. е. структура бълаго чугуна.

Анализъ пробы опыта 58 далъ слѣды графита, что указываетъ на окончаніе при температурѣ около 1160<sup>0</sup> внутренняго процесса цементаціи.

Итакъ, настоящая серія опытовъ доказываетъ, что при плавленіи сѣраго чугуна идетъ внутренній процессъ цементаціи графитомъ. Образованіе цементита и раствореніе его въ  $\gamma$ —желѣзѣ совершается какъ въ области твердыхъ растворовъ, т. е. въ площади AESGAна фиг. 35 (опыты 52–55), такъ и во время періода плавленія, когда чугунъ находится въ  $\Delta ABE$  (опыты 56–58).



Изслѣдованіе процесса плавленія бѣлаго чугуна показало, что въ условіяхъ опытовъ цементитъ бѣлаго чугуна при тем пературѣ, близкой къ эвтектической(1134<sup>0</sup>) распадается на свои с оставныя части. Это явленіе наглядно изображаетъ фиг. 46. На ней видно, что линія,

\*) Понятно, что цементація должна проявляться тёмъ больше, чёмъ медленнёе идеть нагрёваніе. Возможно, что при болёе медленномъ чёмъ въ опытахъ нагрёвё пементирующее дёйствіе графита начинается ниже 1000°. представляющая содержаніе элементарнаго углерода въ бѣломъ чугунѣ дѣлаетъ при 1120<sup>0</sup> рѣзкій скачекъ вверхъ, т. е. что до 1120<sup>°</sup> бѣлый чугунъ не содержалъ элементарнаго углерода, а, начиная съ этой температуры, химическій анализъ обнаружилъ появленіе элементарнаго углерода.

Какъ показали опыты, распаденіе цементита совершается очень быстро въ интервалѣ 1120°—1135°.

При 1135<sup>0</sup> (опытъ 63), т. е. при температурѣ начала плавленія (эвтектической), весь избыточный цементить разложился, такъ какъ количество связаннаго углерода въ чугунѣ (1,713%) соотвѣтствуетъ предѣлу растворенія цементита въ ү-желѣзѣ при эвтектической температурѣ. Такимъ образомъ, передъ началомъ плавленія бѣлый чугунъ представляетъ изъ себя смѣсь изъ кристалловъ Х-структуры и элементарнаго углерода (графита или углерода отжига), какъ это подтверждаетъ фиг. 49, т. е. переходить въ стадію съраго чугуна, послѣ чего уже начинается процессъ плавленія. Естественно, что въ дальнъйшемъ процессъ плавленія бълаго чугуна не можетъ отличаться отъ съраго, такъ какъ явленія внутренней цементаціи должны быть въ томъ и другомъ случаѣ одни и тѣже. Это подтверждаетъ и видъ вѣтви de кривой (фиг. 46), которая подобна соотвѣтствующей части св кривой свраго чугуна на фиг. 45. Объ этомъ говоритъ и структура чугуна на фиг. 50 (опытъ 65, Тзак. = 1150°), которая ничъмъ не отличается отъ структуры съраго чугуна, изображенной на фиг. 48. (T зак.  $= 1150^{\circ}).$ 

Итакъ, вторая серія опытовъ даетъ указаніе на то, что при плавленіи бѣлаго чугуна въ зависимости отъ скорости нагрѣва можетъ имѣть мѣсто распаденіе цементита (частичное или полное). Надо предполагать, что при медленномъ нагрѣвѣ чугуна въ технической плавкѣ такое распаденіе цементита совершается, а потому бълый чугунъ при плавленіи проходитъ стадіи съраю чугуна и самый процессъ плавленія не является обратимымъ, какъ это предполагаютъ теоріи Heyn'a и Goerens'a.

Изъ предыдущихъ опытовъ выяснилось, что передъ плавленіемъ и въ періодъ плавленія чугуна совершается внутренняя цементація. Такъ какъ процессъ цементаціи требуетъ для своего совершенія опредѣленнаго промежутка времени, то не можетъ подлежать сомнѣнію, что скорость нагрѣва чугуна должна вліять на процессъ плавленія чугуна въ томъ смыслѣ, что плавленіе чугуна, должно начинаться при тѣмъ болѣе низкой температурѣ, чѣмъ медленнѣе идетъ нагрѣваніе.

Для провѣрки этого положенія были произведены слѣдующіе опыты плавленія чугуна съ различной скоростью.





Въ криптолевую печь, (описанную на стр. 14), нагрѣтую до нѣкоторой постоянной, но различной въ различныхъ опытахъ температуры, помѣщался тигель съ мелкораздробленнымъ бѣлымъ чугуномъ, указаннаго выше (стр. 53) состава. Температура печи (1200°, 1300°, 1400°, 1500° и 1600°), остававшаяся неизмѣнной во время опыта снятія кривой нагрѣванія, обусловливала опредѣленную скорость процесса плавленія. Послѣ того какъ плавленіе оканчивалось, тигель изъ печи вынимался, помѣщался въ подогрѣтый до 500° трипелъ и съ чугуна снималась кривая охлажденія.

Вслѣдъ за этимъ съ того же чугуна, который вслѣдствіе переплавки дѣлается сѣрымъ\*), при этой же температурѣ печи снималась кривая нагрѣванія и затѣмъ кривая охлажденія.

На фиг. 51 и 52 представлены характерныя кривыя, полученныя при этихъ опытахъ, данныя о которыхъ помѣщены въ таблицѣ VI.

		H	агръ	Охлажденіе.						
A Në	Скор нагрѣва интер 900°—1 въ сек на 1	ость анія въ рвалѣ 100° С ундахъ 00°.	Темпер начала п. °(	атура лавленія 7.	Продо тельност тиче останов секун	)ЛЖИ- 75 ЭВТЕК- СКОЙ ВКИ ВЪ (ДАХЪ.	Нач затвер, о	нало дѣванія С.	Температура эвтектической остановки °С.	
Крива	Бѣдый чугунъ. Сфрый чугунъ.		Бѣлый чугунъ.	Сѣрый чугунъ.	Бѣлый чугунъ.	Сѣрый чугунъ.	Цѣлый чугунъ	Сфрый чугунъ.	Бѣлый чугунъ.	Сфрый 1угунъ.
				naen a	1. La	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1	lano		nieso sieno	Contraction
1	45		1145	BOZ_A	76		1194	u - y 18	1134	
2	_	57	North State	1150	a dine	158	and the	1198		1135
3	61	_	1141		68	-	1200	.2.91	1133	1.8 4 9
4	normen	64	Tito	1149		172		1199	Honon	1134
5	80		<b>1</b> 139	10	226		1198	-XOII OTen As	1132	
6	_	93		1144		240		1200	cinep	1134
7	90		?	<u> </u>	216		1201		1134	1 1
8	en -m	105	aroan	1134		240 `	enettes	1198		1136
9	177	po-6	?	Rent P	410?		1200		1134	
10	any_en	148	ono <u>ni</u> ne	1134	y ale <u>m</u> pa	390	NR -	1199		1132
	2MONALA	10071 10	a dicit a	ng no yai	, AU(21.6	Pag al	0. <b>K 6</b> 1. Z 0	2000/20	an d sog	

#### ТАБЛИЦА VI.

\*) Въ чемъ убѣждались разбитіемъ королька.

Видъ кривыхъ и данныя таблицы VI подтверждаютъ высказанное предположение о вліянии скорости нагрѣва на процессы плавления сѣраго и бѣлаго чугуновъ: температура начала плавления лежитъ тъмъ выше, чъмъ быстръе совершается нагръвание чугуна. Это вліяние у сѣраго чугуна выражается рѣзче, чѣмъ у бѣлаго.

Что касается кривыхъ охлажденія, то они у обоихъ чугуновъ имѣютъ одинаковый видъ, внѣ зависимости отъ скорости ихъ нагрѣванія. Это и естественно, такъ какъ скорость охлажденія во всѣхъ опытахъ была практически одинаковая, такъ что бѣлый чугунъ при данной скорости охлажденія превращался въ сѣрый. (Полученіе бѣлаго чугуна могло бы имѣть мѣсто только при болѣе быстромъ охлажденіи, при которомъ цементитъ не получилъ бы возможности разложиться въ періодъ затвердѣванія эвтектики). \*)

Настоящіе опыты въ связи съ результатами предшествующихъ работъ автора, позволяютъ предложить слѣдующее объясненіе процессовъ плавленія и затвердѣванія чугуновъ.

d) Теорія плавле нія и затвердъва нія чугуновъ.

Плавленія
 съраго чугуна.

Предположимъ, что чугунъ, подвергающійся плавленію, содержитъ  $p^0/_0$ углерода(фиг. 53). Количество а химически связан-



\*) Кроив сыстроты охлажденія распаденіе цемептита можеть, повидимому, находиться въ зависимости отъ несовпаденія максимальныхъ величинъ С. К. и С. С. К., регулирующихъ собою процессъ кристаллизаціи [см. Tammann (18)]. наго углерода равняется а <sup>0</sup>/<sub>0</sub>\*\*). Разность (*p*-*a*)<sup>0</sup>/<sub>0</sub> представляетъ содержаніе графита.

Такой чугунь необходимо разсматривать какъ сталь съ а 0/0 С, пронизанную пластинками графита. Если бы графитъ не оказывалъ при высокихъ температурахъ цементирующаго дъйствія, то началоплавленія разсматриваемаго чугуна произошло бы въ точкѣ пересѣченія ординаты а съ линіей AE (reopin Goerens'a). Если бы графить и въ дальнъйшемъ не оказывалъ вліянія, то мы имъли бы случай плавленія стали, протекающій теоретически правильно, какъ это было изложено на стр. (случай I). Но при нагръвании съраго чугуна фактически имъетъ мъсто внутренняя цементація, поэтому фигуративная точка состава металлической массы чугуна будетъ перемѣщаться по вертикали вверхъ только до нѣкоторой точки b, начиная съ которой составъ металлической массы чугуна будетъ измѣняться вслѣдствіе внутренней цементаціи, и фигуративная точка состава пойдетъ по одному изъ путей обозначенныхъ цифрами: 1, 2 .... п. Положеніе точки b и кривыхъ: 1, 2.... n зависитъ отъ скорости нагрѣванія. Чѣмъ скорость нагрѣванія больше, тѣмъ выше лежитъ точка b, тѣмъ круче путь b-n, тѣмъ выше температура начала плавленія чугуна, представляющая изъ себя точку пересѣченія одного изъ путей *b*-*n* съ линіей *AE*.

Каковъ бы ни былъ составъ металлической массы сѣраго чугуна (или вообще составъ чугуна), всегда можно предположить такую скорость нагрѣванія, при которой фигуративная точка состава будетъ передвигаться по нѣкоторому пути, пересѣкающему линію AE въ точкѣ E, т. е. начало плавленія будетъ совпадать съ эвтектической температурой (1134<sup>0</sup>), а потому утвержденіе предыгущихъ теорій, что сѣрый чугунъ всегда плавится при температурѣ высшей, чѣмъ бѣлый, теоретически неправильно.

Съ того момента, когда фигуративная точка перейдетъ въ треугольникъ ABE (положимъ по пути b-2), металлическая масса чугуна начнетъ плавиться, т. е. произойдетъ распаденіе ея на твердую фазу (смѣшанные кристалы) состава  $f^{0}/_{0}$  С и жилкую фазу состава  $k'^{0}/_{0}$  С. Въ дальнѣйшемъ процессъ плавленія не можетъ итти, какъ у стали, т. е. по вертикали вверхъ, вслѣдствіе присутствія лишней твердой фазы—графита, проявляющаго свое цементирующее дѣйствіе.

Всѣ кривыя нагрѣванія сѣраго чугуна показали отчетливо остановку съ горизонтальнымъ участкомъ. Такая остановка свидѣтель-

<sup>\*\*)</sup> Количество связаннаю углерода въ чугунахъ колеблется. Оно часто бываетъ менъс 0,90/0 что, однако, не вліяетъ на сущность предлагаемаго объясненія: процесса плавленія.

ствуетъ о томъ, что при плавленіи сѣраго чугуна происходитъ нѣкоторый процессъ при постоянной температурѣ, теченіе котораго возможно предположить лишь въ томъ случаѣ, если составъ принимающихъ въ немъ участіе фазъ осгается постояннымъ. Слѣдовательно, на горизонтальномъ участкѣ кривыхъ нагрѣванія составъ фазъ: жидкой k', твердой f и графита не мъняется, измъняются лишь ихъ колииества.

Графически этотъ періодъ процесса плавленія изобразится тѣмъ, что фигуративная точка состава будетъ передвигаться по горизонтали отъ f къ e, и это движеніе будетъ совершаться до тѣхъ поръ, пока одна изъ фазъ, а именно графитъ, не израсходуется, т. е. *пока не окончится внутречняя цементація*. Послѣднее совершится въ точкѣ e, соотвѣтствующей исходному составу чугуна ( $p^0/_0$  углерода). Начиная отсюда, процессъ плавленія пойдетъ теоретически правильно по вертикали eg вверхъ. Температура окончанія плавленія чугуна опредѣлится пересѣченіемъ ординаты состава его съ линіей AB, т. е. точкой g.

Такимъ образомъ, въ плавленіи сѣраго чугуна слѣдуетъ различать три періода:

1) цементація твердаго металла,

2) образованіе жидкой фазы путемъ цементаціи,

3) собственно плавление.

Въ первомъ періодъ движеніе фигуративной точки состава металлической массы происходитъ отъ a до f, во второмъ отъ f до e и въ третьемъ отъ e до g.

Теченіе процесса внутренней цементаціи въ первомъ періодѣ обусловливаетъ собою температуру (начала) плавленія чугуна, которая является, такимъ образомъ, для чугуна одного и того же состава величиной перемљиной, зависящей отъ скорости нагръванія.

Температура конца плавленія сѣраго чугуна зависитъ отъ совокупности теченій второго и третьяго періодовъ, а такъ какъ въ теченіи этихъ періодовъ возможны нѣкоторыя отклоненія отъ описаннаго хода, то и температура конца плавленія сѣраго чугуна даннаго состава является также величиной непостоянной.

На самомъ дѣлѣ, въ теченіи второго періода происходитъ образованіе жидкой фазы путемъ цементаціи. Это происходитъ, надо полагать, такъ, что пластинка графита науглероживаетъ окружающій ее смѣшанный кристаллъ (состава f) до тѣхъ поръ, пока онъ не достигнетъ состава жидкости фазы k, послѣ чего смѣшанный кристаллъ плавится. При этомъ нѣкоторыя пластинки графита могутъ оказаться окруженными только жидкимъ металломъ, а тогда возможно, что онѣ, вслѣдствіе малаго удѣльнаго вѣса, всплывутъ на поверхность и выдѣлятся въ формѣ спѣли\*). Каждая такая пластинка, всплывавшая на поверхность уменьшаетъ содержаніе углерода въ чугунѣ, поэтому фигуративная точка состава при движеніи отъ f вправо не дойдетъ до точки e: третій періодъ начнется *раньше*, и температура конца плавленія будетъ лежатъ выше точки g, т. е. не будетъ уже опредѣляться точкой пересѣченія линіи AB съ ординатой исходнаго состава чугуна.

Возможны и такіе случаи, гдѣ третій періодъ плавленія будетъ отсутствовать:

Безъ нарушенія хода плавленія (если не считать образованія спѣли) это будетъ имѣть мѣсто, напримѣръ, для чугуна состава  $k^{**}$ ) (и правѣе k). Для этого чугуна второй періодъ плавленія (движеніе отъ точки f вправо) можетъ закончиться какъ разъ въ точкѣ k', т. е. съ окончаніемъ второго періода совпалаетъ и конецъ плавленія.

Съ нарушеніемъ описаннаго хода плавленія это можетъ быть въ томъ случаѣ, если первый періодъ (для чугуна состава  $p^{***}$ ), окончится въ какой нибудь точкѣ f'. Тогда конецъ второго періода произойдетъ въ точкѣ g', т. е. лѣвѣе ординаты состава p. Третій періодъ будетъ отсутствовать. Начиная съ точки g', чугунъ будетъ находиться въ области жидкихъ сплавовъ, а потому перемѣщеніе фигуративной точки его состава вплоть до окончанія внутренней цементаціи на счетъ оставшагося графита пойдетъ по нѣкоторому пути g's'. Конецъ внутренней цементаціи долженъ находиться въ точкѣ s', но такъ какъ на пути g's' несомнѣнно будетъ имѣть мѣсто выдѣленіе спѣли, то положеніе точки s' является неопредѣленнымъ.

Указанное выше явленіе выдѣленія спѣли мсжетъ служить объясненіемъ общеизвѣстнаго факта отбѣливанія (обезуглероживанія) сѣраго чугуна при повторной переплавкѣ.

Принимая во вниманіе все сказанное о процессѣ плавленія сѣраго чугуна, необходимо высказать заключеніе, что температуры начала и конца плавленія сѣраго чугуна являются зависимыми отъ количества связаннаго углерода въ чугунѣ, отъ скорости нагрѣва и отъ неподдающагося учету вліянія—образованія спѣли. *Температура начала и* конца плавленія чугуна одного и того же состава могутъ мъняться въ зависимости отъ двухъ послъднихъ факторовъ.

- \*\*) въ предполсжения, что рервый періодъ плавленія пойдеть по пути b-f.
- \*\*\*) Количество химически связаннаго углегрода предположено равнымъ а'.

<sup>\*)</sup> Пластинки спѣли могуть либо сстаться какъ таковыя, либо скорѣть, что чаще и бываеть.

#### 2) Плавленіе бѣлаго чугуна.

Процессъ плавленія бѣлаго чугуна не отличается значительно отъ только что разсмотрѣннаго хода плавленія сѣраго чугуна. При медленномъ нагрѣвѣ, который имѣетъ мѣсто въ технической плавкѣ, должно происходить, какъ это показали опыты, распаденіе цементита\*) передъ началомъ плавленія, т. е. бѣлый чугунъ принимаемъ структурныя формы сѣраго чугуна.

Если плавится бѣлый чугунъ состава  $p^{-0}/_0 C$  (фиг. 53), то фигуративная точка его состава будетъ передвигаться при нагрѣваніи по ординатѣ p вверхъ вплоть до нѣкоторой точки c. Въ этой точкѣ начнется распаденіе свободнаго цементита, вслѣдствіе чего бѣлый чугунъ раздѣлится на металлическую массу съ нѣкоторымъ содержаніемъ связаннаго углерода (точка d) и элементарный углеродъ. При дальнѣйшемъ нагрѣвѣ начнется внутренній процессъ цементаціи, вслѣдствіе котораго фигуративная точка состава пойдетъ по нѣкоторому пути, проведенному въ видѣ наклонной кривой изъ точки d. Когда эта кривая пересѣчетъ линію AE, начнется процессъ цавленія, и дальнѣйшій ходъ его будетъ совершаться *такъ же*, какъ и въ сѣромъ чугунѣ.

Всяѣдствіе того, что скорость нагрѣванія оказываеть вліяніе на положеніе точекъ с и d и на теченіе внутренней цементаціи перваго періода, начало температуры плавленія бълаго чулуна такъ же, какъ и сѣраго чугуна, зависите оте скорости нагръванія, о чемъ и свидѣтельствуютъ кривыя нагрѣванія фиг. 51. Однако это вліяніе не должно сказываться рѣзко, такъ какъ составъ металлической массы (положеніе точки d) при нормальныхъ скоростяхъ нагрѣванія не можетъ сильно отклоняться отъ точки E. При медленномъ нагрѣвѣ точка dможетъ совпадать съ точкой E, т. е. температура плавленія бѣлаго чугуна совпадетъ съ температурой затвердѣванія его, что часто и наблюдается (Heyn, Goerens).

Что касается температуры окончанія плавленія бѣлаго чугуна, то она въ виду указанныхъ соображеній будетъ опредѣляться точкой пересѣченія ординаты состава чугуна (p) съ линіей AB, если, конечно, въ теченіе второго періода не произойдетъ нарушеній процесса плавленія (выдѣленіе спѣли).

<sup>\*)</sup> Вопрось о томъ, происхолитъ ли при нёкоторой большей скорости нагрёва плавленіе бёлаго чугуна безъ распаденія цементита, осгается открыт ямъ. По мифнію автора, распаденіе цементита (частичное или полное) всегда должно имёть місто, такъ какъ скорость нагріва технически невозможно значительно увеличить протикъ той, которая быта вь опытахъ. Плавленіе безъ разложенія возможно, однако, явъ присутствіи примісей, наприміръ Mn.

Изъ разсмотрѣнія процесса плавленія бѣлаго чугуна вытекаетъ, что этотъ процессъ такъ же, какъ и процессъ плавленія съраго чугуна, необратимый.

#### 3) Процессы затвердъванія.

Что касается процессовъ затвердъванія бълаго и съраго чугуновъ, то въ объясненіи ихъ авторъ всецъло присоединяется къ теоріи проф. Goerens'a.

Если (чистый) чугунъ затвердѣваетъ (охлаждается) быстро, то цементитъ не распадается, процессъ затвердѣванія слѣдуетъ діаграммѣ состоянія: получается бѣлый чугунъ: Fec + Fe<sub>3</sub> C.

Если чугунъ того же самаго состава затвердѣваетъ медленно, то свободный, выдѣляющійся въ періодъ затвердѣванія ледебурита, цементитъ, распадается — происходитъ графитовыдѣленіе — и чугунъ получается сѣрымъ ( $Fe_c + Fe_3 C$ ) + C.

Въ гипоэвтектическихъ чугунахъ графитъ является продуктомъ распаденія цементита эвтектики (ледебурита): смѣшанные кристаллы + Fe<sub>3</sub> C. Въ виду того, что форма и расположеніе пластинокъ графита напоминаютъ собою эвтектическую структуру, что побудило нѣкоторыхъ изслѣдователей, несмотря на отсутствіе къ этому экспериментальныхъ данныхъ, считать такой графитъ эвтектическимъ, авторъ предлагаетъ называть графитъ, происшедшій отъ распаденія ледебурита, псевдоэвтектическимъ графитомъ.

Въ гиперэвтектическихъ чугунахъ графитъ образуется:

1) Вслѣдствіе распаденія первичнаго, выдѣляющагося по линіи *BD* цементита. Этотъ графитъ предлагается назвать *псевдопервичнымъ* графитомъ.

2) Вслѣдствіе распаденія цементита ледебурита (псевдоэвтектическій графить).

Исевдопервичный графить часто появляется въ формѣ спѣли. По предположенію проф. Goerens'а это происходить слѣдующимъ образомъ: образовавшіяся вслѣдствіе распаденія первичнаго цементита сравнительно крупныя пластинки окружены первоначально продуктомъ своего распаденія 3 Fe и такимъ образомъ могутъ плавать въ жидкомъ металлѣ. Но окружающее ихъ желѣзо постепенно науглероживается и расплавляется, поэтому пластинки графита, освободившіяся отъ своей оболочки, подымаются вслѣдствіе малаго удѣльнаго вѣса вверхъ и выдѣляются изъ чугуна въ видѣ спѣли.

Процессъ образованія спѣли долженъ имѣть своимъ слѣдствіемъ измѣненіе состава чугуна въ сторону уменьшенія общаго содержанія

углерода. Какъ показали опыты автора для опредѣленія линіи *BD* при переплавкѣ маленькихъ количествъ гиперэвтектическаго сѣраго чугуна (въ лодочкѣ) всегда получается чугунъ близкій къ эвтектическому составу, что и подтверждаетъ вышесказанное. Образованіе спѣли, какъ во время плавленія, такъ и во время затвердѣванія и сгораніе ея, ясно наблюдались во время этихъ опытовъ.

Образованіе спѣли можетъ, наоборотъ, послужитъ причиной и мѣстнаго увеличенія количества углерода.

Если затвердѣвающій чугунъ покрылся коркой, то пластинки спѣли не выходятъ изъ чугуна, а скопляются у его поверхности. Такое скопленіе пластинокъ (иногда вмѣстѣ съ ихъ оболочкою) имѣетъ мѣсто и у стѣнокъ тигля. Происходитъ какъ бы явленія ликваціи графита, которое имѣетъ своимъ слѣдствіемъ мѣстное увеличеніе содержанія углерода въ сплавѣ и нарушеніе нормальной его структуры\*).

Согласно изложенному ходу затвердѣванія сѣраго чугуна количество связаннаго углерода въ немъ, въ случаѣ полнаго распаденія цементита, теоретически должно соотвѣтствовать предѣлу насыщенія желѣза цементитомъ при эвтектической температурѣ, т. е. количественно равняться  $1,7^{0}/_{0}C$ . Между тѣмъ въ дѣйствительности количество связаннаго углерода вообще меньше, а въ техническихъ сѣрыхъ чугунахъ оно бываетъ и меньше  $0,9^{0}/_{0}$ , (эти чугуны заключаютъ въ своей структурѣ свободный ферритъ). Послѣднее обстоятельство находитъ свое объясненіе въ слѣдующемъ.

При распаденіи цементита продуктъ распаденіи 3Fe можетъ полностью насытиться углеродомъ только при условіи очень медленнаго охлажденія. Практически же охлажденіе идетъ быстрѣе, чѣмъ этого требуютъ теоретическія условія, а потому 3Fe не успѣваетъ насытиться до своего предѣла, и чугунъ содержитъ меньше 1,7% связаннаго углерода и больше, чѣмъ это требуется по теоріи, графита. Неполнотѣ насыщенія способствуютъ нѣкоторыя примѣси и особенно кремній, поэтому въ графитистыхъ, а слѣдовательно и кремнистыхъ чугунахъ количество связаннаго углерода незначительно, что и обусловливаетъ образованіе свободнаго феррита, который имѣетъ стремленіе выдѣляться вокругъ включеній вообще, а въ данномъ случаѣ вокругъ пластинокъ графита.

Въ заключение авторъ считаетъ возможнымъ упомянуть о двухъ опытахъ (изъ серіи опытовъ для опредѣленія линій *BD*), которые иллюстрируютъ процессъ графитовыдѣленія согласно теоріи одной діаграммы:

<sup>\*)</sup> Повидимому такое мѣстное скопленіе углерода представляеть образець чугуна въ работь Goerens'a (<sup>11</sup>) на фиг. 107, якляющейся примъромъ псевдоэвтектической структуры скраго чугуна.

1) Сплавъ съ 5,307% С былъ закаленъ передъ началомъ затвердъванія. Строеніе его представлено на фиг. 54. Если бы графитъ былъ первичнымъ продуктомъ выдѣленія, то онъ долженъ былъ бы лежать непосредственно въ эвтевтикъ. Фиг. 54 однако ясно показываетъ, что каждая пластинка графита окружена оболочкой изъ углеродистаго желѣза, что говоритъ за то, что графитъ есть продуктъ распаденія пементита

2) Были приготовлены два сплала съ 4,611°/0 С и съ 4,513°/0 С. Изъ нихъ первый былъ охлажденъ медленно, а второй быстро. Въ первомъ (фиг. 55) видны крупныя пластинки графита, во второмъ (фиг. 56) кристаллы цементита. Сравнение величины и взаимнаго положенія кристалловъ цементита и пластинокъ графита на объихъ фигурахъ говоритъ за то, что вторыя, повидимому, произошли изъ первыхъ.



## V. Заключеніе.

1) Путемъ термическаго анализа провърены линіи АВ, ЕС и РК діаграммы состояніяжелѣзо-углерод сплавовъ.

2) При помощи способа закалки положеніе линіи АЕ (при болѣе низкихъ температурахъ, чѣмъ это до сихъ поръ принималось).

3) Точка Е на основаніи термическихъ и микроскопическихъ изслѣдованій установлена при 1.7 °/0 С. Пунктъ *В*-при 4,2°/<sub>0</sub> С и эвтектическая температура—при 1134<sup>0</sup>.

4) При помощи опытовъ цементаціи установлена верхняя часть линіи SE.

5) На основании данныхъ первыхъ четырехъ пунктовъ діаграмма состоянія желѣзо-6% углерод сплавовъ имѣетъ видъ, представленный на фиг. 57.
На основаніи этой діаграммы составлена слѣдующая таблица (табл.. VII) теоретическихъ температуръ затвердѣванія желѣзо-углерод-сплавовъ.

Содержаніе углерода	Начало затвердъванія	Конецъ затвердъванія	
0/0. 0/0.	113 ± 49 ° <i>C</i>	ensorone °C.	
графита, во второиз	крупния пластинки	epsons (daf. 55) shas	
Чистое жельзо по Stansfield'y.	1505	part of superiors the	
	1472	1329	
1,0	1433	1187	
1,5	1393	1142	
2,0	1348	1134	
2,5	1303	1134	
3,0 Long PC	1257	1134	
3,5	1209	1134	
4,0	1156	1134	
4,2 4,2	1134	1134	
4,5	?	1134	
parti the ore smap irraig		Senta in the sent for setu	

ТАБЛИЦА VII.

6) На основаніи опытовъ установлено, 1) что скорость нагрѣва имѣетъ вліяніе на температуру начала плавления чугуновъ, 2) что во время процесса плавленія совершается внутренняя цементація и 3) что въ бѣломъ чугунѣ передъ началомъ плавленія происходитъ распаденіе свободнаго цементита

и 7) предложена новая теорія плавленія чугуновъ.

Конецъ 1-й части.

Томскъ 21 Мая 1912 г.

# ТАБЛИЦА МИКРОФОТОГРАФІЙ.

The standard state of the state of the state	Фигура.	Опыть.	Culaby.	II po6a.	Температура закалки T° C.	0/0 C.	При <sup>®</sup> мѣчанія.
		100 1	Seat	131 21	allo	f the	a.8) Roberts-Austen, Fifth Report
		Carp		Der E			The Metallographist II crp 186.
	7	19-16	I Iot	In <del>g i</del> t	in the	0,577	Охлажденъ медленно.
1	8	Tam	II	Tabe		1,071	lebre. Z. t. phys. Cher. c. 7, 1900
and there	9		111	1. 79		1,632	. 5) Carpenter und Meelung. "The rat
「「「「「」」	10	Signi	IV	D <del>H</del> e The	burn	1,762	
The second second	11		r	05.11	· exp.	2,165	······································
Sec. St.	12	Mar	1V	C C		2,795	
Participan I	13	18776-	VII	TRI		3,677	in the second state of the
Ser 19	14	7- (	VIII	Toto	logi	4,626	furen des systems Eisen Kohlenstoff
and the second	15	STO .	IX	ion 1	uloa I	4,940	8) Stanfield. The present position
	24		STR.	9	1120	1,762	rised non Journ. of the ir, a. st. In
,	25	Jasen	17-19	4	1167	1,762	9) Heyn. Labite und metastabile
	26	bi <u>a</u> hl	10 <u>-</u> 15	15	1130	1,632	stofflegierungen. Z. f. Elektrochemie.
のないの	27	8481	is grait	13	1154	1,632	all G. Charmy Sur le diagramme
The second	28	ung -	10 <u>1</u>	13	1154	1,6 <b>8</b> 2	Comp. rend. 1905, 741, crp. 948.
A. APART	29	Red II	10098	25	1150	1,071	- 11) Goerens, Uther den augenblich
1000	30	un <del>ei</del> ge	m <u>a</u> a	21	1228	1,071	der Erstamungs und Erkaltungsprozess
	3:1		_	29	1318	0,577	Meiall. 1906. crp. 775 n 1907, crp.
	32		n <u>a</u> s:	29	1318	0,577	.esugared and the lographie in der
	33	-	-	21 и 29		139	Протравлена пикратомъ натрія.
1	34		e <u>ns</u> to	27	1365	0,577	133 Howe Das Austandsdragram
Tan and	36	Sot.		10000	-		Вдоль и поперекъ шлифа эвтектики (ледебурита).
and the second	37	1. Com	14 14 7 70 14	1 The	-	1,762	in the second second second second second
Strates	38	STREE		2001	Hetel	2,006	Tal overens and secondary harber
	47	55	TTTE	etod	1130		the F Bras Berling auto Finitus
-	48	.57	8. <del>-</del>	. 472	1150		Eisen Kohlenstoff Metall, 1908, ern 7
-	49	63	日一日	087	1135	3,531	17) Goerens, Employed and Lead
	50	65	list .	8001)	1150	3,560	18) Tammann Kristallisieren und
-	54	日学教	Re Alg	10-10	ditte in	5,307	19) E. Roozeboom. Heterogene Gi
	55	1906	<u>er</u> p.		-	4,611	Охлаждена медленно.
100 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	56	01000 010000	LTTOR	0.000 C	1 anori	4,513	Закалена.
A la la la	R	Shitad	ubin <sup>411</sup>	DIGGIT	halie	to had	поторини из илегониций перечой приведе
1							TTREE TO REALESS OF THE PARTY O

#### Перечень литературныхъ источниковъ, на которые сдъланы ссылки въ работъ\*).

1) Heyn und Bauer. Metallographie ч. I и II Изд. Goeschen (1909).

2) A. Findlay. Einführung in die Phasenlehre (1907). Leipzig.

3) Roberts-Austen. Fifth Report of the alloys Research Comittee. The Metallographist II crp. 186.

4) *B. Roozeboom.* Stahl und Eisen vom Standtpunkte der Phasenlehre. Z. f. phys. Chemie т. 34, 1900 стр. 437.

5) Carpenter und Keeling. The range of solidification and critical range of iron-carbon alloys. Journ. of the Iron and Steel Inst. 1904 I стр. 224.

6) F. Wüst. Beitrag zum Kenntniss der Eisenkohlenstofflegierungen höheren Kohlenstoffgehaltes. Metallurgie 1906 crp. 1.

7) C. Benedicks. Ueber das Gleichgewicht und die Erstarrungsstrukturen des systems Eisen-Kohlenstoff. Metall. 1906 crp. 393.

8) Stanfield. The present position of the solution theorie of carburised iron. Journ. of the Ir. a. st. Inst. 1900, II, стр. 317.

9) Heyn. Labile und metastabile Gleichgewichte der Eisenkohlen stofflegierungen. Z. f. Elektrochemie, 1904, crp. 491.

10) G. Charpy. Sur le diagramme d'équilibre des alliages fer carbon. Comp.-rend. 1905, 141, стр. 948.

11) Goerens. Ueber den augenblicklichen Stand unserer Kenntnisse der Erstarrungs-und Erkaltungsprozesse der Eisenkohlenstofflegierungen. Metall. 1906, стр. 175 и 1907, стр. 137, 173.

12) Ruer. Metallographie in der elementaren Darstellung (1907). crp. 212.

13) Howe. Das Zustandsdiagramm des Eisen-Kohlenstoffs. Metall. 1909, стр. 65.

14) Витторфъ. Теорія сплавовъ (1909) С.-Петербургъ.

15) Goerens und Gutowsky. Experimentelle Studie über den Erstarrungs-und Schmelzvorgang bei Roheisen. Metall. 1908, crp. 137.

16) F. Wüst. Beitrag zum Einfluss des Phosphors auf das System Eisen-Kohlenstoff. Metall. 1908, crp 76.

17) Goerens. Einführung in die Metallographie (1906). Halle.

18) Tammann. Kristallisieren und Schmelzen (1903) Leipzig.

19) B. Roozeboom. Heterogene Gleichgewichte т. II (1904). Braunschweig.

\*) Въ текстъ работы надъ фамиліями изслъдователей поставлены номера, подъ которыми въ настоящемъ перечиъ приведено названіе работы изслъдователя и мъсто появленія ся въ печати. 20) Gutowsky. Experimentelle Untersuchung über den Erstarrungsund Schmelzvorgang bei technischem Roheisen. Metall. 1908, стр. 463.

21) Heyn. Bericht über die mikroskopische Untersuchung der vom Sonderausschuss für Eisenlegierungen des Vereins zur Beförderung des Gewerbefleisses hergestellten Legierungen. Verh. d. Ver. z. Bef. d. Gewerbefl. 1904, crp. 355.

22) Carpenter. Der Erstarrungspunkt des Eisens. Metall. 1908, стр. 679.

23) Müller. Ueber die Darstellung des Elektrolyteisens, dessen Zusammensetzung und thermische Eigenschaften. Metall. 1909, стр. 145.

24) Tammann. Ueber die Anwendung der thermischen Analyse. Z. f. anorg. Ch. 47 (1905) crp. 289.

25) Stanspield. The burning and overheating of steel. Journ. of the Ir. a. St. Inst. 1903. II, ctp. 433.

26) Margueritte. Cémentation du fer par le charbon et par l'oxyde de carbone. Compt.-rend. 59 (1864) crp. 726.

27) P. Charpy. Note of cémentation. Ir. and Steel Magaz. 1904, crp. 305.

28) Wüst und Schlosser. Der Einfluss von Kohlenstoff, Silicium, Mangan, Schwefel und Phosphor auf die Bildung der Temperkohle im Eisen. Stahl u. Eisen, 1904, crp. 1120.

29) *Hadfield*. Die physikalisch-chemischen Vorgänge, welche mit der Entkohlung von Eisenkohlenstofflegierungen verknüpft sind. Metall. 1909. crp. 358.

30) F. Wüst. Ueber Theorie des Glühfrischens. Metall. 1908, стр. 7.

31) *Tiemanns*. The temperatures limits for the Separation of graphite from martensite in pur cast-iron. Metallogr. X (1901) crp. 319.

32) Royston. The relation of carbon to iron at high temperatures. Journ. of the Ir. a. St. Inst. 1897, I, стр. 166.

33) Charpy et Grenet. Sur l'équilibre des systemes fer-carbone. Bull. de la Soc. de l'encom. p. l'ind. nation. 1902 crp. 399.

34) Heyn und Bauer. Zur Metallographie des Roheisens. St. u. Eisen, 1907 r. crp. 1568.

35) G. Charpy. Sur la solubité du Graphit dans le fer. Rev. de Métall., 1908, стр. 77.

36) Benedicks. Ueber die Löslichkeit des Graphits im Eisen. Metall. 1908, crp. 41.

37) *Heyn.* Metallographische Untersuchung für Giessereiwesen. St. u. Eisen, 1906, стр. 1295.

38) Maurer. Untersuchung über das Härten und Anlassen von Eisen und Stahl. Metall. 1909, стр. 33.

# опечатңи.

Стран.	Строка.	Напечатано.	('лъдуетъ.
4	7 св.	также	такъ жэ
5	20 св.	слѣдуеть	олѣдуетъ
7	5 СВ.	B. Rooseboom	B. Roozeboom
10 11 14	1 и 3 сн.	Goereus	Goerens
17	9 св.	77 79	37 39
17	12 св.	hTO #	что
29	11 св.	O POT	ОНРОТ
31	11 св.	эвтектику,	Эвтектики
37	1 св.	Stausfild'a	Stansfield'a
39	17 св.	<b>ди</b> ффундироватъ	лиффундировать-
41	6 сн.	содоржать	содержатъ
44	6 св.	4648	47-49
48	6 Св.	час чвымъ	частичнымъ
50	19 св.	цеметаціи	цементаціи
50	13 <b>с</b> н.	теоретитески	теоретически.
52	12 св.	исл'вдованіями	изсл Фдованіями
53	5 сн.	фиг. 45	фиг. 46
55	4 сн.	46	45
55	10 св.	вачительно	значительно
58	6 св.	ОНИ	онѣ
58	9 сн.	плавленія	плавлен <b>іе</b>
59	3 св.	чугунь	чугунъ
59	10 св.	отр.	стр. 4
61	3 св.	всплывавшая	I СПЛЫ ВШАЯ
61	15 св.	поріода	періода
62	6 св.	принамаемъ	принимаетъ.



```
Таблица 11.
```



## Н. Гутовскій Къ теоріи системы: желѣзо-углеродъ.



# Н. Гутовскій. Къ теоріи системы: желёво-углеродъ.



#### Н. Гутовскій. Къ теоріи системы: желѣзо-углеродъ.



## Н. Гутовскій. Къ теорія системы: желізо-углеродъ.

Таблица VI.



### Н. Гутовскій. Къ теоріи системы: желізо-углеродъ.