2018 г. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ). – Томск: Изд-во ТПУ, 2018. – [С. 39-45].

4. Artamonov E. V., Chernyshov M. O., Pomigalova T. E. Improving the Performance of Composite Bits with Replaceable Inserts // Russian Engineering Research, 2017, Vol. 37, No. 4, pp. 348-350.

Чжан Цинжун (Китай), Шэ Лу (Китай), Го Таоюй (Китай), Козлов Виктор Николаевич (Россия)

Томский политехнический университет, г. Томск

Научный руководитель: Козлов Виктор Николаевич, канд. техн. наук, доцент

РАСЧЁТ НАПРЯЖЕНИЙ В РЕЖУЩЕМ ИНСТРУМЕНТЕ В НАЧАЛЕ РЕЗАНИЯ

Многие режущие инструменты начинают резание с врезанием в заготовку сразу по всей длине режущей кромки, например при врезании в коническую поверхность, оставшуюся от предыдущей обработки (рис. 1 а), или при фрезеровании торцовыми фрезами.

Это приводит к резкому увеличению нагрузки на него, что усугубляется наличием фаски износа по задней поверхности длиной h_3 (рис. 1 б).



Рис. 1. Контакт главной режущей кромки с заготовкой по всей её длине в начале резания (а) и фаска износа по задней поверхности длиной **h**з и с задним углом на ней α_φ = 0...-3°(б)

Поэтому инструмент часто ломается или выкрашивается на режущей кромке ещё до начала образования стружки. Для расчёта инструмента на прочность в этот период необходимо знать распределение контактных напряжений на его рабочих поверхностях [1-4].

Для изучения динамики изменения сил резания в период врезания использовался токарный резец с главным углом в плане ϕ =45°, главным передним углом $\gamma=0^{\circ}$, главным задним углом $\alpha=12^{\circ}$, вспомогательным углом в плане $\varphi_1=45^{\circ}$, углом наклона главной режущей кромки $\lambda=0^{\circ}$, радиусом при вершине r=0,02 мм при продольной подаче *s* (мм/об) (рис. 1 а).

На задней поверхности затачивалась искусственная фаска различной длиной h_3 с постоянным задним углом $a_h=0^\circ$, имитирующая износ по задней поверхности. Радиус округления режущей кромки был равен минимально возможным при заточке на остро ($\rho=0,003$ мм).

Врезание происходило в заготовку из стали 40Х, имеющую коническую поверхность, оставшуюся после отключения подачи в предыдущем эксперименте (предыдущая поверхность резания) с углом в плане $\varphi=45^{\circ}$, что обеспечивало контакт резца сразу по всей длине режущей кромки в начальный момент её касания. Исследования выполнялись с постоянной скоростью резания v = 120 м/мин, обеспечивающей отсутствие нароста на передней поверхности, и различными подачей s = 0,07-0,52 мм/об и глубиной резания t = 1-4 мм.

Измерения составляющих сил резания выполнялись с помощью токарного динамометра Kistler. При точении измерялась средняя температура резания с помощью инфракрасного термометра MS-5630 (t °C) и контролировалась термо-ЭДС (μ A) с помощью естественной термопары.

Исследование распределения контактных напряжений на искусственной фаске износа по задней поверхности выполнялось **методом переменной длины фаски** износа h_3 с задним углом на ней $\alpha_h = 0^{\circ}$. Достоверность определялась сравнением величины нормальной $N_{h \ 3n}$ и касательной $F_{h \ 3n}$ сил (H) на фаске задней поверхности, рассчитанных по полученным эпюрам контактных напряжения, с величиной этих сил, полученных при измерении $N_{h \ 3\kappa cn}$ и $F_{h \ 3\kappa cn}$ сил (H) при различной длине фаски h_3 .

Наши исследования показали, что при врезании в стальную заготовку происходит резкое увеличение почти в 2 раза составляющих сил резания по сравнению с установившемся резанием (рис. 2). После появления стружки на передней поверхности происходит быстрое уменьшение сил резания. Такие же процессы происходят при встречном фрезеровании, когда в начальный момент врезания зуба фрезы толщина среза a (мм) равна нулю.



Рис. 2. Изменение составляющих силы резания P_z , P_y и P_x (H) при врезании. Сталь 40X - T15K6. s = 0,07 мм/об, v = 120 м/мин, t = 1,8 мм. Ордината – составляющие силы резания (H); абсцисса – время от момента касания конической поверхности заготовки τ (c)

Удельная нормальная контактная нагрузка на фаске задней поверхности q_{Nh} (МПа) (нормальное контактное напряжение σ_h (МПа) при $\Delta h_3 \rightarrow 0$ мм) на фаске рассчитывалось как отношение приращения нормальной силы на фаске задней поверхности $\Delta N_h = \Delta P_{xy}$ (Н) к приращению площади фаски задней поверхности $q_{Nh} = \Delta N_h / (\Delta h_3 \cdot b)$, где Δh_3 – приращение длины фаски (мм), b – ширина контакта фаски резца с поверхностью заготовки и рассчитывается по известной формуле $b = t/\sin\varphi$ (мм).

На гистограммах удельных нормальных q_{Nh} и касательных q_{Fh} контактных нагрузок у режущей кромки нет участка с большой величиной контактной нагрузки (рис. 3).



Рис. 3. Распределение нормальных **q**_{Nh} (a) и касательных **q**_{Fh} (б) контактных нагрузок (МПа) на фаске задней поверхности и величина удельных нормальных контактных нагрузок на передней поверхности q_{Nr} (МПа) (б) рядом с режущей кромкой при **врезании**. Сталь 40X – T15K6. s = 0,07 мм/об, v = 120 м/мин, t = 1,8 мм Абсцисса – расстояние от режущей кромки вдоль фаски износа по задней поверхности x_{h i} (мм)

При врезании рядом с режущей кромкой на небольшом участке передней поверхности длиной $c_{\rm вр}$ действуют большие удельные контактные нагрузки q_{Nr} (контактные напряжения σ_{ep}), направленные перпендикулярно передней поверхности (рис. 4). Сила трения на указанном участке мала, т.к. на этом участке в момент формирования стружки нет движения стружки вдоль передней поверхности, поэтому $q_{Fr}=0$ МПа.



Рис. 4. Модель режущего клина и его нагружение контактными напряжениями при врезании при обработке стали

Исследования, выполненные по результатам наших экспериментов и расчётам, показали, что при наибольшей силе P_z (рис. 2) длина контакта передней поверхности с заготовкой при врезании $c_{\rm Bp} \approx \rho + 0,1 \cdot a_{\rm Bp}$, где $a_{\rm Bp}$ – толщина среза при врезании (мм), т.е. толщина слоя металла заготовки в зоне стружкообразования, уходящего под заднюю поверхность инструмента. На гистограммах указана $c_{\rm Bp} \approx 0,1$ мм.

Наши эксперименты показывают, что на этом участке передней поверхности практически отсутствует касательная сила, поэтому при расчёте методом конечных элементов участок $c_{\rm Bp}$ нагружаем только нормальной к передней поверхности **удельной** контактной нагрузкой $q_{Nr} = N_{\rm Bp}/(c_{\rm Bp} \cdot b)$, где $N_{\rm Bp}$ – нормальная к передней поверхности сила на участке длиной $c_{\rm Bp}$; b – длина контакта режущей кромки с поверхности стью резания при врезании ($b = t/\sin\varphi$). При переднем угле $\gamma=0^{\circ}$ и угле наклона главной режущей кромки $\lambda=0^{\circ} N_{\rm Bp} = P_{z \, \Pi \, Bp}$.

По нашему мнению при врезании на радиусном участке режущей кромки появляется **застойная зона**, под силовым действием которой происходит прогиб поверхности резания. Восстанавливающаяся поверхность этого прогиба давит на поверхность фаски задней поверхности и вызывает появление на ней контактных напряжений. Чем дальше от режущей кромки, тем больше будет величина этого восстановления, тем больше будут контактные напряжения (удельные контактные нагрузки), что и наблюдается на рис. 3.



Рис. 5. Распределение контактных напряжений на фаске задней поверхности (МПа) при врезании при учёте силового взаимодействия резца и заготовки на радиусном участке режущей кромки. Сталь 40X - T15K6, t= 2 мм, v= 120 м/мин. Ордината – нормальные σ_h и касательные τ_h контактные напряжения (МПа) на фаске задней поверхности; абсцисса – расстояние от режущей кромки вдоль фаски износа по задней поверхности x_{h i} (мм)

Эпюры контактных напряжений на фаске задней поверхности, представленные на рис. 5, объясняют повышенный износ при обработке с малыми подачами и увеличение вероятности поломки режущего инструмента при увеличении длины фаски износа по задней по-

верхности более 0,8 мм. При подаче *s*=0,07 мм/об контактные напряжения у режущей кромки больше, чем при большей подаче *s*=0,52 мм/об.

Расчёт напряжений в режущем клине резца методом конечных элементов с использованием программы ANSYS показал, что при малых подачах (s = 0,07 мм/об) и длинах фаски задней поверхности ($h_3 = 0,13$ мм) в режущем клине при врезании возникают напряжения сжатия ($\sigma_x = -173$ МПа, ось ОХ направлена перпендикулярно к фаске и от неё, т.е. вправо) (рис. 6 а). При этом наибольшие эквивалентные напряжения ($\sigma_{3KB} = 811$ МПа) (рис. 6 б) в 5 раз меньше предельно допустимых.



a) σ_x (МПа), $h_3 = 0,13$ мм, s = 0,07 мм/об



б) σ_{экв} (МПа), h₃ = 0,13 мм, s = 0,07 мм/об



в) σ_x (МПа), $h_3 = 0.95$ мм, s = 0.11 мм/об



г) $\sigma_{_{3KB}}$ (МПа), $h_3 = 0.95$ мм, s = 0.11 мм/об

Рис. 6. Распределение нормальных σ_x и эквивалентных $\sigma_{3\kappa B}$ напряжений (МПа) в режущем клине резца при врезании. Сталь 40Х- T15K6; $t = 2 \text{ мм}; v = 2 \text{ м/c}, \rho = 3 \text{ мкм}$

При большом допускаемом износе $h_3=0.95$ мм была определена оптимальная подача s = 0.34 мм/об с точки зрения прочности режущего клина.

Выводы

При образовании сливной стружки с увеличением подачи наибольшие контактные напряжения удаляются от режущей кромки,

что приводит к уменьшению интенсивности износа по задней поверхности;

Во время обработки стали при врезании даже с небольшой подачей (s=0,23 мм/об) на передней поверхности резца, не имеющего износа по задней поверхности, у режущей кромке возникают большие растягивающие напряжения ($\sigma_x=3438$ МПа). Эквивалентные напряжения в этой области существенно больше ($\sigma_{3\kappa B}=5174$ МПа), что увеличивает вероятность выкрашивания режущей кромки;

При врезании даже с небольшой подачей *s*=0,23 мм/об на передней поверхности резца, имеющего небольшой износ по задней поверхности h_3 =0,29 мм, у режущей кромке растягивающие уменьшаются (σ_x =2079 МПа). Эквивалентные напряжения в этой области также уменьшаются ($\sigma_{3\kappa B}$ =4290 МПа), что уменьшает вероятность выкрашивания режущей кромки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Контактные нагрузки на режущих поверхностях инструмента/Полетика М.Ф. – Москва: Машиностроение, 1969. – 148 с.
- Развитие науки о резании металлов /В.Ф. Бобров, Г.И. Грановский, Н.Н. Зорев и др. – Москва: Машиностроение, 1967. – 416 с.
- Kozlov V., Zhang J., Cui J., Bogolyubova M. Split Cutter Method for Contact Stresses Research over Flank Surface of a Cutter // Key Engineering Materials. Trans Tech Publications, Switzerland. – 2017. v. 73, pp. 252-257.
- Методика измерения контактных напряжений на поверхностях резца [Электронный ресурс] / В. Н. Козлов [и др.]; науч. рук. В. Н. Козлов // Молодежь и современные информационные технологии : сборник трудов XIV Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, г. Томск, 7-11 ноября 2016 г. в 2 т. / Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт кибернетики (ИК) ; под ред. В. С. Аврамчук [и др.]. – Томск: Изд-во ТПУ, 2016. - Т. 2. - с. 350-352.
- Hu, J., Chou, Y.K. Characterizations of cutting tool flank wear-land contact. Wear, V. 263, Iss. 7-12, SPEC. ISSS., 10 September 2007, P. 1454-1458.