Том 209

1976

МИКРОСТРУКТУРА И СВОЙСТВА ЖЕЛЕЗОКОБАЛЬТВОЛЬФРАМОВЫХ СПЛАВОВ, ЗАКАЛИВАЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ЛИТЬЯ

А. Д. КЛЕМЕНТЬЕВ

(Представлена научным семинаром кафедр металловедения, оборудования и технологии термической обработки металлов; технологии металлов; оборудования и технологии сварочного производства)

В исследованиях [1, 2], посвященных разработке литых режущих дисперсионно-твердеющих железокобальтвольфрамовых сплавов, были обнаружены некоторые закономерности связи структуры со свойствами данных сплавов. Последующие исследования [3, 4] указали на наличие более сложной зависимости свойств от структуры.

Данная статья посвящена исследованиям микроструктуры, влияющих на нее факторов и связи со свойствами, важными для оценки режущей способности сплавов, закаливающихся в процессе литья.

Сплавы выплавлялись в вакуумной индукционной печи, разливка производилась внутри печи в металлическую форму. Закаленные при отливке сплавы подвергались только отпуску. Непременным условием такого технологического процесса является, самозакаливание сплавов, предъявляющее особые требования к химическому составу и условиям охлаждения сплавов в процессе отливки.

Общую картину влияния на микроструктуру химического состава и превращений в сплавах можно представить по схематизированной пространственной диаграмме состояния основных компонентов сплава, построенной по данным [5], приведенной на рис. 1 для интервала тем-

ператур от 20 до 1300°С.

Обширные области α- и Υ-состояния сплавов разделены узкой промежуточной областью, имеющей широкий перегиб на уровне температур порядка 950°C. При этом Y-область оказывается сильно расширенной при высоких, а α-область, соответственно, расширенной при низких температурах. В результате получается большая область сплавов, имеющих Υ-α-превращение и очень узкая, примыкающая к Fe-W-

стороне диаграммы область чисто ферритных сплавов.

Поверхность предельной растворимости вольфрама в сложном твердом растворе образует узкую область, расположенную вдоль всей Fe-Co-стороны диаграммы. Сужение этой области с понижением температуры указывает на наличие большой области сплавов, склонных к дисперсионному твердению за счет выделения вольфрамидов железа и кобальта (Ө-фазы). Разновидности фазового строения дисперсионнотвердеющих сплавов в состоянии закалки могут быть следующие (рис. 1). Сплавы без Т- α-превращения, ферритные типа 1—1 и аустенитные типа 3—3. Сплавы с Υ-α-превращением без избыточной фазы типа 2—2 и с избыточной фазой типа 4—4. Кроме того, могут быть сплавы, содержащие одновременно α- и Υ-фазы, а также с избыточной фазой или без нее. К этому следует добавить широкие возможности вариаций структурных составляющих, а следовательно и многообразия микроструктур и обусловливаемых ими свойств сплавов.

Рассмотрим действие присадок на изучаемые сплавы. Как было показано [1], в качестве режущих должны быть использованы сплавы, структура которых может быть усовершенствована за счет перекристал-

лизации, то есть сплавы, испытывающие Υ-α-превращение.




Рис. 1 Схематизированная тройная диаграмма состояния (по данным [5])

В качестве исходного сплава для введения присадок был выбран сплав, по составу отвечающий точке c' диаграммы состояния (рис. 1). Этот сплав испытывает Υ - α -превращение при относительно небольшой концентрации кобальта и вольфрама (по 20%), но обладает достаточно высокой степенью дисперсионного упрочнения. Положение его на стыке основных областей состояния сплавов позволяет легко оценивать влияние присадок на микроструктуру. При легировании сплав будет как бы перемещаться в соседние области диаграммы, при этом будет изменяться и температура Υ - α -превращения.

На выбор легирующих элементов должно накладываться важное ограничение: они не должны ухудшать условий дисперсионного твердения сплавов. С этой целью была разработана гипотеза [6], позволяющая оценивать элементы по их влиянию на количество избыточной фазы, участвующей в дисперсионном упрочнении сплава и дающая возможность целесообразно изменять соотношение элементов в сложном твердом растворе. Гипотеза нашла хорошее качественное подтверждение на широком круге систем дисперсионно-твердеющих сплавов и в наших экспериментальных исследованиях.

Была показана возможность использования без ограничения никеля, значительных концентраций марганца, хрома, кремния, ванадия, небольших присадок титана, ниобия, тантала, бериллия и только в качестве модификаторов бора и циркония. При условии снижения в сплаве концентрации вольфрама могут быть увеличены размеры присадок хрома, марганца, кремния, ванадия и, что важно с точки зрения замены вольфрама, также — титана, ниобия, тантала и бериллия. Молибден аналогичен вольфраму и может использоваться в широких пределах для его замены.

Другим важным критерием оценки присадок является их влияние на устойчивость областей существования α - и Υ -фаз. Применительно к исследуемым сплавам достаточно хорошо оправдывается положение [7], что элементы с меньшим числом электронов в недостроенной d-обслочке стабилизируют низкотемпературную фазу, а с большим — высокотемпературную фазу при условии соответствия типов кристаллических решеток модификаций растворителя и легирующего элемента. Отсюда стабилизируют α -фазу: W, Mo, Si, Cr, V, Ti, Be и др; стабилизируют Υ -фазу: Co, Ni, Mn (Mn представляет исключение из приведенного правила).

Элементы, расширяющие область устойчивости Υ -фазы и имеющие близкие к железу атомные размеры (Ni, Mn), способствуют некоторому уменьшению количества второй фазы, что соответствует (рис. 1) перемещению сплава из точки c' в зону Υ -области (сплав типа 2-2). При этом должна понизиться температура Υ - α -превращения. При значительном легировании этими элементами возможно полное выклинивание α -фазы (сплав типа 3-3). С введением элементов, снижающих общую взаимную растворимость их в твердом растворе, должна появиться избы-

точная фаза в состоянии закалки (сплав типа 4—4).

Элементы, расширяющие область устойчивости α -фазы, незначительно превышающие по размерам своих атомов железо (Cr, V, Si и др.), вызывают тенденцию к повышению количества второй фазы, что соответствует перемещению сплава в зону $\alpha+\Theta$ -области, в то же время сдвигая Υ - α -превращение в зону более высоких температур. Такие же элементы со значительно большими атомными размерами (Ti, Nв, Ta) резко увеличивают количество избыточной фазы. При полном выклинивании Υ -фазы получаются чисто ферритные сплавы. Комбинируя элементы противоположного влияния на устойчивость α - и Υ -фаз, можно варьировать фазовый состав сплавов.

Гамма-альфа-превращение оказывает влияние на закаливаемость сплавов. При этом превращении возникают структурные напряжения, способствующие распаду твердого раствора. Следует иметь в виду и различие в растворимости элементов в α- и Υ-фазах. Кроме того, сдвиг Υ-α-превращения в область более высоких температур с большей диффузионной подвижностью атомов стимулирует преждевременный распад твердого раствора, а снижение этой температуры способствует сохранению пересыщенного состояния твердого раствора. Закаливаемость спла-

вов зависит также от технологии литья [4].

Как показали исследования, чем полнее закалка, тем меньше исходная твердость и выше степень дисперсионного упрочнения, больше

прочность на изгиб и лучше режущие свойства.

Микроструктура сплавов в исходном виде отражает первичную дендритную кристаллизацию (рис. 2). Границы зерен извилистые, в некоторых сплавах возникают участки мелковетвистых дендритов (рис. 2, а). Избыточная фаза располагается в виде сплошных пограничных выделений или точечных скоплений по границам зерен, особенно в изрезанных участках структуры (рис. 2, б). В ряде случаев картина маскируется распадом твердого раствора.

Связь микроструктуры со свойствами такова: модифицирование, приводящее к получению более мелкозернистой структуры с компактной формой первичных кристаллов [3], наиболее эффективно повышает механические и режущие свойства. Наличие в сплаве избыточной сплошной пограничной фазы снижает прочность на изгиб, резко ухудшает режущие свойства. Возникают крупные сколы режущей кромки инструмента. Разветвленность кристаллов ухудшает свойства, вызывает их неравномерность [4].

При появлении в стыках дендритов мелковетвистых участков (рис. 2) возникает значительная неравномерность свойств (особенно хорошо обнаруживаемая при исследовании микротвердости) как в отдельных участках, так и по сечению отливки. Механические и режущие свойства ухудшаются по направлению к центральной части отливки.

Участки разветвлений дендритов являются местами сосредоточения частиц избыточной фазы и всевозможных дефектов, в частности, усадочной и газовой пористости. Другим обстоятельством, способствующим ухудшению свойств в этих участках, является склонность к преждевременному распаду твердого раствора в тонких ветвях дендритов. Даже при достижении на поверхности отливки хорошей закалки сплошных участков дендритов в разветвленных участках имеет место частичный преждевременный распад твердого раствора. В этих условиях даже весьма незначительное изменение закаленности сплава по сечению отливки приводит к тому, что во внутренией ее части микронеоднородность свойств оказывается выражена более резко, а с ней возрастает и разница в свойствах в различных участках сечения отливки. Эта неравномерность свойств усиливается после отпуска сплавов.

В сплавах с разветвленной структурой дендритов (рис. 2) снятие вакуума при разливке сплавов снижает неравномерность свойств по




Рис. 2. Микроструктура сплавов в исходном литом состоянии, X 86: а — 20 % Со, 10 % W, 10 % Мо, 0,1 %, 6 — 20 % Со, 10 % W, 10 % Мо, 0,5 Nb.

сечению отливки. Это может быть объяснено как уменьшением пористости вследствие увеличения давления при кристаллизации, так и, возможно, улучшением сквозной закалки сплава за счет несколько большей скорости охлаждения отливки в воздухе по сравнению с охлаждением в вакууме.

Отсюда вытекает целесообразность использования методов литья с применением давления на кристаллизующийся металл, а также имеющей очевидные экономические преимущества наплавочной технологии, поскольку повышение свойств исследуемых сплавов легче достигается в тонких слоях поверхности отливки.

В тех случаях, когда микроструктура свидетельствует о преждевременном распаде твердого раствора в процессе закалки, механические и режущие свойства ухудшаются (при этом повышается твердость после закалки, но снижается степень дисперсионного упрочнения). Наиболее неблагоприятно сказывается снижение закаленности на сплавах с неоднородной структурой, особенно при наличии в структуре избыточной фазы.

Отпуск в сплавах с благоприятной структурой снижает прочность на изгиб на $25 \div 30\%$ и значительно больше — в сплавах с неоднородной

структурой.

ЛИТЕРАТУРА

1. А. Д. Клементьев. Исследование литых дисперсионно-твердеющих режущих сплавов. Известия вузов. МВО СССР, Черная металлургия, № 3, изд. Сиб. металлургического института, 1959.

2. А. Д. Клементьев. Литые дисперсионно-твердеющие режущие сплавы. Современные конструкции режущих инструментов. Труды конференции инструментальщиков Западной Сибири, сб. 1, М., ЦИНТИАМ, 1962.

3. А. Д. К лементьев. Модифицирование железокобальтвольфрамовых сплавов.

Известия ТПИ, т. 157, Томск, 1970.

4. А. Д. Клементьев. Исследование неравномерности свойств в сечении отливки из железокобальтвольфрамомолибденовых сплавов. Известия ТПИ, т. 173, Томск, 1970. 5. W. Köster und W. Tonn. Das System Eisen-Kobalt-Wolfram. Archiv für das

Eisenhüttenwesen, N 8, 1932.

6. А. Д. Клементьев. О растворимости элементов в дисперсионно-твердеющих сплавах. Известия ТПИ, т. 107, Томск, 1963.
7. А. Д. Швопе. Роль структуры в вопросах конструирования сплавов. Структура металлов и сплавов (с англ.), сб., М., Металлургиздат, 1957.