

ИЗВѢСТИЯ  
Томского Технологического Института  
Императора Николая II.  
т. 11. 1908. № 3.

I.

В. Н. Пинегинъ.

ОПЫТНОЕ ИЗСЛЕДОВАНИЕ КОЭФФИЦЕНТА ПУАССОНА ДЛЯ ЧУГУНА.

*Съ приложениемъ 9 таблицъ чертежей.*

1—67.

## ОПЫТНОЕ ИЗСЛЕДОВАНИЕ

коэффициента Пуассона для чугуна.

Какъ это не странно, вопросъ о Пуассоновскомъ коэффициентѣ, не смотря на всю свою важность въ теоріи сопротивленія матеріаловъ, если и обращалъ на себя иѣкоторое вниманіе со стороны экспериментаторовъ, то во всякомъ случаѣ не достаточно сильное, благодаря чему онъ и до сихъ поръ является весьма мало изслѣдованнымъ. Конечно, для такихъ матеріаловъ, какъ сталь или желѣзо, подчиняющихся закону Гука, еще можно считать коэффициентъ Пуассона болѣе или менѣе установленнымъ, хотя и для этихъ матеріаловъ совершенно, напр., не изслѣдованъ вопросъ о вліяніи на коэффициентъ перемѣнной нагрузки, повторяемости ея и проч. Для другихъ же матеріаловъ, въ особенности не подчиняющихся закону Гука, какъ, напр., чугунъ, камни, свѣдѣнія о коэффициентѣ Пуассона чрезвычайно смутны и разнорѣчивы; между тѣмъ для этихъ матеріаловъ изученіе коэффициента Пуассона приобрѣаетъ особое значеніе, такъ какъ это изученіе будетъ способствовать изученію вообще упругихъ свойствъ самихъ матеріаловъ, и напр., такъ называемый, степенной законъ, данный впервые Bülfinger'омъ <sup>1)</sup> (въ 1729 г.) и получившій въ настоящее время название закона Schüle и Bach'a, будетъ имѣть полное значеніе только послѣ разрѣшенія вопроса о Пуассоновскомъ коэффициентѣ <sup>2)</sup>.

Какъ известно, опредѣленіе коэффициента Пуассона производится двумя путями: непосредственнымъ опредѣленіемъ этого коэффициента, опредѣляя отдѣльно поперечные расширенія или сжатія и соответствующія имъ продольныя сжатія или удлиненія, и бера ихъ отношенія, или косвеннымъ путемъ—изъ опытовъ изгиба или скручивания.

Первый путь, конечно, болѣе надеженъ, да даже и единственno вѣренъ и возможенъ для всесторонняго изслѣдованія коэффициента. Между тѣмъ, такихъ непосредственныхъ изслѣдований коэффициента производилось очень немногого. Cagniard

<sup>1)</sup> См. Mehmke, „Zum Gesetz der elastischen Dehnungen“. Zeitschrift für Mathematik und Physik (бegründet von Schlömilch). 1897.

<sup>2)</sup> См. Föppl, „Festigkeitslehre“. 1905. S. 51.

de La Tour (см. Pogg. Ann. Bd. 12.1828. р. 516) быть, кажется, первымъ изслѣдователемъ такого рода, опредѣливъ коэффиціентъ Пуассона для латунной проволоки. За нимъ слѣдовали Fr. Neumann<sup>1)</sup> и Wertheim<sup>2)</sup>; первый опредѣлялъ коэффициентъ для желѣзной проволоки, второй для стеклянныхъ и латунныхъ трубокъ. Всѣ трое опредѣляли собственно объемные измѣненія изслѣдуемыхъ образцовъ, и отсюда уже выводили коэффициентъ Пуассона. Этому же методу слѣдовали позднѣе Götz и Kurz<sup>3)</sup> и еще позднѣе Cardami<sup>4)</sup>, работавшіе также съ проволоками. S. Röntgen<sup>5)</sup> опредѣлялъ коэффициентъ Пуассона для каучука. Наконецъ, изъ изслѣдователей коэффициента путемъ непосредственного опредѣленія поперечныхъ и продольныхъ деформацій можно указать на Bauschinger'a<sup>6)</sup> и Morrow'a<sup>7)</sup>, которые для опредѣленія поперечныхъ расширеній и сжатій примѣнили свои специально для этой цѣли сконструированные зеркальные приборы.

Изъ изслѣдователей коэффициента Пуассона косвеннымъ путемъ слѣдуетъ указать на Kirchhofa<sup>8)</sup>, Okatow'a<sup>9)</sup>, Cornu<sup>10)</sup>, Schneebelli<sup>11)</sup>, Mallock'a<sup>12)</sup>, Straubel'a<sup>13)</sup> и нѣк. др.<sup>14)</sup>.

Но, къ сожалѣнію, всѣ эти изслѣдованія не являются полными, охватывающими разсматриваемый вопросъ со всѣхъ сторонъ; они дали только нѣсколько значеній коэффициента для нѣкоторыхъ весьма немногихъ матеріаловъ, но изслѣдованія, которое выяснило бы, подъ вліяніемъ какихъ причинъ

<sup>1)</sup> См. Vorlesungen über Elasticit t von F. Neumann. Leipzig. 1883.

<sup>2)</sup> Wertheim. Memoire sur l'equilibre des corps solides homog nes. Ann. de Chimie et de Physik. 1848. T. 23, p. 53.

<sup>3)</sup> N. Götz u. A. Kurz. Messungen der durch Anspannen von Dr hten bewirkten Quercontraction.

Repertorium der Physik. Herausgegeben von Dr. Exner. 22 Bd. 1886. S. 9. 274. 511.

<sup>4)</sup> P. Cardami. Ueber die directe Bestimmung des Poissonschen Koefficienten an Dr hten. Phis. Zeitschrift. Bd. 4. S. 144, 449. 1903.

<sup>5)</sup> R ntgen. Ueber das Verh lttniss der Quercontraction zur L ngendilatation bei Kautschuk. Pogg. Ann. Bd. 159. S. 601. u. ff.

<sup>6)</sup> Bauschinger. Ueber die Quercontraction und—Dilatation bei der L ngenausdehnung und—Zusammendr ckung prismatischer K rper. Der Civilingenieur. Bd. XXV, 1879. S. 81—124.

<sup>7)</sup> J. Morrow. On an Instrument for Measuring the Lateral Contraction of Tie-bars and on the Determination of Poisson's Ratio. Phil. Mag. (Ser. 6) Vol. 6 (1903) S. 417.

<sup>8)</sup> Kirchhof. Ueber das Verh lttniss der Quercontraction zur L ngendilatation bei St ben von federhartem Stahle. Pogg. Ann. Bd. 108 (1859). S. 369—392.

<sup>9)</sup> Okatow. Ueber das Verh lttniss der Quercontraction zur L ngendilatation bei Stahlst ben. Pogg. Ann. Bd. 119 (1863) S. 11, или по-русски: Теорія равновесія и движенія упругой проволоки. Спб. 1867.

<sup>10)</sup> Cornu. M thode optique pour l'etude de la d formation de la surface ext rieure des solides  lastiques. C. R. t. 69 (1869).

<sup>11)</sup> Schneebelli. Ueber das Verh lttniss der Quercontraction zur L ngendilatation. Pogg. Ann. Bd. 149 (1870) S. 598—621.

<sup>12)</sup> A. Mallock. The Measurement of the Ratio of Lateral Contraction to Longitudinal Extension in a Body under Strain. Proc. Royl. Soc. Vol. 29 (1879).

<sup>13)</sup> Straubel. Ueber die Elasticit tszahlen und Elasticit tsmoduln des Glases. Wied. Ann. Bd. 68 (1899).

<sup>14)</sup> Указаніе на литературу можно найти у Хвольсона: Курсъ физики, томъ I, стр. 632.

[для иныхъ сколькихъ тѣль, правда, было изслѣдовано вліяніе повышенія температуры до  $100^{\circ}$  на коэффиціентъ Пуассона Воскомъ (W. A. 1894) и Smoluchowskимъ (Wien. Ber. 1894)] величины этого коэффиціента измѣняются, и измѣняются ли они вообще для данного материала, не было сдѣлано. Конечно, произвести такую работу, какъ всестороннее изслѣдованіе коэффиціента Пуассона для всѣхъ материаловъ, играющихъ ту или другую роль въ техникѣ, есть задача чрезвычайно большая и врядъ ли исполнимая для одного человѣка; поэтому, приступая къ своей работе, я не имѣлъ въ виду такую обширную задачу; моя цѣль была болѣе скромная: во-первыхъ, я занялся изслѣдованіемъ коэффиціента Пуассона только для одного материала—чугуна, а во-вторыхъ, и для этого материала не такъ легко разрѣшить вопросъ полностью; я быль бы вполнѣ удовлетворенъ, если бы мнѣ удалось выяснить, хотя немнога, зависимость коэффиціента Пуассона отъ нагрузки, ея перемѣны и повторяемости.

Приступая къ изслѣдованію, мнѣ прежде всего пришлось заняться вопросомъ о приборѣ для измѣренія поперечныхъ расширеній и сжатій, такъ какъ такого прибора, удовлетворяющаго въ одно время требованію чувствительности и требованію удобства обращенія, у меня не было подъ рукой. Остановившись на идеѣ Martens'a измѣрять увеличенія и уменьшенія длины посредствомъ вращенія зеркалъ, насаженныхъ па стальныя призмочки, одно ребро которыхъ остается неподвижнымъ, другое же двигается вмѣстѣ съ деформируемымъ тѣломъ, идеѣ, по моему мнѣнію, чрезвычайно простой, по въ то же время и чрезвычайно остроумной, я сконструировалъ приборъ, который и изображенъ на прилагаемомъ чертежѣ (см. черт. 1).

Двѣ поперечины I, I, имѣющія приблизительно форму тѣла равнаго сопротивленія на изгибъ, соединяются посредствомъ болтовъ II II, на которые надѣты цилиндрики a, a... опредѣленной длины, устанавливающіе требуемое разстояніе между поперечинами.

Чрезъ поперечины проходятъ поршеньки b, b, которые, вслѣдствіе давленія на нихъ пружинъ c, c, нажимаютъ постоянно на испытуемое тѣло d, и этого одного давленія вполнѣ достаточно для того, чтобы весь приборъ удержать на испытуемомъ тѣлѣ въ любомъ мѣстѣ и любомъ положеніи. На продолженія поршеньковъ упираются однимъ остріемъ призмочки s, s зеркалъ, аналогичныхъ зеркаламъ въ приборѣ Martens'a, другія же острія призмочекъ упираются въ соотвѣтствующія углубленія стальныхъ пластинокъ f, f, нажимаемыхъ по желанію болѣе или менѣе сильно (лучше слабѣ) посред-

ствомъ пружинокъ р, р, и гаекъ г, г. При расширениі или сжатіі испытуемаго тѣла d, поршеньки будуть соответственно двигаться въ ту или другую сторону, а слѣдовательно будутъ заставлять вращаться призмочки s, s, а съ ними и зеркала, по отклоненію свѣтового луча которыми по шкалѣ можно будетъ опредѣлять величину самой деформациіи испытуемаго тѣла. Вся установка зеркалъ, опредѣленіе ошибокъ и возможное предотвращеніе ихъ таковы же, что и въ приборѣ Martens'a.

Вышеупомянутыхъ цилиндриковъ а, а... необходимо имѣть при аппаратѣ достаточное количество, различной длины, чтобы при различныхъ испытуемыхъ образцахъ длины выдающихся частей поршеньковъ b, b, по возможности были всегда одинаковы, чѣмъ достигается также одинаковое надавливаніе поршеньковъ на испытуемое тѣло. Для уменьшенія вѣса прибора поперечины и цилиндрики изготовлены изъ аллюминія.

Необходимо замѣтить, что по первоначальному моему проекту вся рама I, I, II, II (поперечина вмѣстѣ съ болтами) представляла одно цѣлое; для установлениія же при образцахъ съ различными поперечными размѣрами всегда постояннаго надавливанія предполагались различной длины поршеньки или при однихъ и тѣхъ же поршенькахъ особые пустотѣлые цилинды, въ которыхъ бы помѣщались съ пружинами поршеньки; цилинды же закрѣплялись бы въ любомъ положеніи посредствомъ нажимныхъ винтовъ въ гнѣздахъ рамы. По совѣту проф. Meyerg'a (проф. Шарлоттенбургскаго Политехникума), въ лабораторіи котораго производилась настоящая работа, и на средства которой заказанъ былъ этотъ приборъ, я видоизмѣнилъ приборъ въ указанномъ смыслѣ<sup>1)</sup>). Весь приборъ вмѣстѣ съ зеркалами вѣситъ только 392 гр. Самые опыты, имѣвшіе цѣлью первоначально только изслѣдованіе коэффиціента Пуассона при сжатії чугунныхъ брусковъ, производились мною весною 1906 года, а впослѣдствіи—въ 1907 году—были распространены и на растяженіе чугунныхъ брусковъ, а также и на изслѣдованіе зависимости коэффиціента Пуассона отъ перемѣны нагрузки.

Материаломъ служилъ обыкновенный сѣрый чугунъ, употребляющійся для отливки машинныхъ частей; для сжатія образцы были различного сѣченія и въ большинствѣ случаевъ это были образцы, оставшіеся отъ другихъ моихъ опытовъ (См. Versuche über den Zusammenhang von Biegungsfestigkeit und Zugfestigkeit bei Gusseisen. Z. d. V. d. I. 1906, Heft 50, или Mitteilungen über Forschungsarbeiten, 1907, Heft 48). Среди нихъ

<sup>1)</sup> Въ настоящее время приборъ этотъ изготовленъ г. Amsler'омъ (Schafhausen) также для Механической лабораторіи Томскаго Технологическаго Института.

были образцы, подвергавшиеся уже сжатию, были образцы, выдѣланные изъ объектовъ, служившихъ для опытовъ съ растяженіемъ, были, наконецъ, образцы и совсѣмъ неподвергавшиеся никакимъ деформаціямъ. Но всѣ эти образцы были отлиты изъ одного ковша, и были следовательно, насколько это возможно, одного состава <sup>1)</sup>). Поэтому являлась возможность сравнить вліяніе предварительныхъ деформацій на измѣненія Пуассоновскаго коэффициента.

При образцахъ съ прямоугольнымъ сѣченіемъ измѣренія поперечныхъ расширений производились по тремъ направленіямъ: по осамъ симметріи и по діагоналямъ, а при образцахъ круглыхъ—по двумъ направленіямъ (діаметрамъ, отклоненнымъ другъ отъ друга на 90°). Все это давало возможность выяснить измѣненія поперечныхъ деформацій, а слѣд. и Пуассоновского коэффициента, въ зависимости отъ формы образца и направлениія измѣренія поперечныхъ расширений.

Чтобы дать болѣе ясное представлениѣ о формѣ и числѣ образцовъ, имѣвшихся въ моемъ распоряженіи для сжатія, приведу ихъ перечень и главные размѣры:

2 образца прямоугольного сѣченія ( $7,97 \times 7,98$  см. и  $7,98 \times 7,99$  см.) и длиной—одинъ 25 см., а другой 28 см.

1 образецъ круглый, діаметромъ 7,8 см., длиною 25 см. Эти три образца не подвергались предварительно никакимъ деформаціямъ.

2 круглыхъ образца, діаметромъ 6 см., длиной 34 см.

1 круглый образецъ, діаметромъ 4,7 см. и длиной 34 см.

3 образца прямоугольного сѣченія ( $4,5 \times 5$  см.) и длиной—два 34 см., одинъ 25 см.

Эти образцы подвергались раньше сжатію.

2 круглыхъ образца, діаметромъ 4,7 см. и длиной—одинъ 34 см., другой 25 см.

3 образца прямоугольного сѣченія ( $2,4 \times 5$  см.) и длиной—два 34 см., а одинъ 25 см.

Эти образцы подвергались предварительно растяженію.

Наконецъ, для опытовъ съ растяженіемъ и перемѣнной нагрузкой я имѣлъ четыре образца тоже съраго чугуна, но уже другої отливки и выработанныхъ въ формѣ, изображеной на прилагаемомъ чертежѣ № 2.

Опыты надъ сжатіемъ производились на машинѣ Pohlmeier'a, а опыты надъ растяженіемъ на машинѣ Werder'a; форма брусковъ на растяженіе давала возможность переносить бруски со-

<sup>1)</sup> Для констатированія возможной однородности образцовъ, послѣ ихъ отливки и обработки было произведено опредѣленіе ихъ удѣльного вѣса; колебанія въ удѣльномъ вѣсѣ оказались весьма незначительны: отъ 7,00 до 7,05.

всѣми находившимися на нихъ приборами прямо съ одной ма-  
шины на другую, подобно тому, какъ это дѣлалъ Berner<sup>1)</sup>  
при своихъ опытахъ надъ вліяніемъ неремѣнной нагрузки на  
удлиненія и сжатія брусковъ. Продольные удлиненія и сжатія  
опредѣлялись приборомъ Martens'a. Въ виду того, что въ описан-  
номъ приборѣ для опредѣленія поперечныхъ деформаций  
каждое изъ зеркалъ давало только часть полной деформации  
брусковъ (полная деформація=суммъ показаній обоихъ зер-  
каль), да къ тому же и самыя деформаціи очень незначительны,  
для получения болѣе или менѣе значительныхъ отсчетовъ  
по шкаламъ являлось необходимымъ увеличивать разстоянія  
шкалъ отъ зеркалъ; поэтому, въ то время, какъ для аппарата  
Martens'a разстоянія брались съ такимъ расчетомъ, что отно-  
шеніе ширины зеркальной призмочки къ разстоянію зеркала  
отъ шкалы равнялось 250, то же самое отношеніе для опредѣ-  
ленія поперечныхъ расширеній и сжатій равнялось 500, т. е.,  
другими словами, въ послѣднемъ случаѣ разстоянія шкалы  
отъ зеркала были приблизительно вдвое больше, чѣмъ въ пер-  
вомъ; хотя дѣленія шкалы и казались въ этомъ случаѣ не-  
много меньше, но отсчеты могли быть произведены съ такою  
же точностью, какъ и отъ зеркалъ прибора Martens'a.

Самыя нагрузки брусковъ производились двоякимъ спосо-  
бомъ: или бруски нагружались ступенями чрезъ опредѣленное  
число тоннъ (ступени выбирались съ такимъ расчетомъ, что-  
бы для всѣхъ брусковъ нагрузки на кв. ст. площади съченія  
приблизительно были одинаковы) съ выдержкой нагрузки на  
каждой ступени въ теченіе опредѣленнаго промежутка време-  
ни (5 минутъ), или же брускъ нагружался до опредѣленной  
величины, затѣмъ разгружался до первоначальной нагрузки  
(обыкновенно очень малой, необходимой только для того, чтобы  
правильно установить приборы) и затѣмъ опять нагружал-  
ся на столько же, какъ и въ первый разъ; затѣмъ, опять раз-  
гружался и снова нагружался, и такъ повторялось до тѣхъ  
поръ, пока показанія зеркалъ въ выбранномъ интервалѣ на-  
грузки не дѣлались постоянными, и брускъ, такимъ образомъ,  
не приводился въ „установившееся состояніе“. Затѣмъ, интер-  
валъ нагрузки увеличивался, опытъ повторялся подобно пре-  
дыдущему и т. д. При первомъ способѣ нагрузки, послѣ доведенія  
ея до опредѣленной величины, брускъ разгружался, а затѣмъ  
снова нагружался до той же величины, и такъ повторялось до тѣхъ  
поръ, пока брускъ не приводился въ „уста-  
новившееся состояніе“. Понятно, что только послѣ доведе-

<sup>1)</sup> O. Berner. Untersuchungen über den Einfluss der Art und der Wechsels der Belas-  
tung auf die elastischen und bleibenden Formänderungen. 1903.

нія образца до такого состоянія можно было уже сравнивать между собой измѣренія деформацій въ различныхъ направленихъ сѣченія бруска.

Во все время производства опытовъ наблюдалось, чтобы температура въ испытательномъ залѣ держалась постоянной, для чего приходилось регулировать все время отопление по термометру, находившемуся около испытываемаго бруска.

Нагрузки производились сравнительно медленно; наблюдалось, чтобы промежутки времени, необходимые для нагрузки образца съ одной ступени на другую, были по возможности одинаковы, а при второй формѣ нагрузокъ эти промежутки должны были возрастать пропорціонально увеличению интервала. При подсчетѣ нагрузки на см.<sup>2</sup> площаи поперечного сѣченія принимались во вниманіе ошибки машинъ, каковыя были определены еще раньше посредствомъ контрольного образца, причемъ оказалось, что машина Werder'a давала на 3,28% меньшія нагрузки, чѣмъ слѣдовало, а машина Pohlmeuer'a на 1,37% большія нагрузки. Послѣ того, какъ аппараты были установлены на образцахъ, выжидалось 15 минутъ, прежде чѣмъ начинать опыты, чтобы аппараты успѣли принять температуру окружающаго воздуха. Отсчеты при ступенчатой формѣ нагрузки производились на каждой ступени 2 раза: въ моментъ установки нагрузки и послѣ 5-ти минутной выдержки той же нагрузки. Въ таблицахъ приведены данія послѣднихъ отсчетовъ, какъ наиболѣе вѣрныхъ.

При подсчетѣ самыхъ деформацій вводились поправки отсчетовъ, необходимыя для уничтоженія вліянія увеличенія пути, проходимаго отраженнымъ лучемъ при отклоненіи зеркала отъ своего первоначального положенія.

При подсчетѣ нагрузокъ при опытахъ на сжатіе принимались во вниманіе какъ половина собственнаго вѣса бруска, такъ и вѣсъ находившихся на немъ приборовъ.

Изложеніе результатовъ опытовъ ведется въ томъ порядкѣ, въ какомъ они производились; прежде всего поэтому приводятся данія первой серии опытовъ—по изслѣдованию деформацій при сжатіи брусковъ. Въ виду вообще малаго изслѣдованія поперечныхъ деформацій въ таблицахъ приводятся полностью всѣ данія опытовъ.

Сперва приводятся результаты, полученные для образцовъ, не подвергавшихся ранѣе никакимъ деформаціямъ, затѣмъ для образцовъ, подвергавшихся уже ранѣе сжатію, и, наконецъ, для образцовъ, подвергавшихся ранѣе растяженію. Въ таблицахъ какъ продольныя деформаціи, такъ и поперечныя приведены въ  $\frac{1}{100000}$  см., т. е. увеличенными въ 10<sup>5</sup> разъ.

## ОБРАЗЕЦЪ № 1.

Площадь поперечного сечения  $\omega = 7,97 \times 7,98 = 63,6$  кв. см.Полная длина  $L = 25$  см.Длина для измѣрения продольныхъ удлиненій  $l = 10$  см.Собственный вѣсъ  $G = 11,12$  kgr.

Таблица № 1.

Интервалы нагрузки въ kgr.		На машинѣ.	Kg. / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Продольн. сжатія на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon = 165$ .	Разность сжатій въ уст. сост. при раз- лич. интер. нагрузк.	Попер. расш. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varphi = 105$ .	Разность пол. рас- шир. при уст. сост при раз. инт. нагр.	Температура $C^{\circ}$ .	Коэффициентъ Пуассона.	
Для разн. стей интер- валовъ.	Для цѣльыхъ интерваловъ нагрузки.									
500—5.000	7,844—77,63		8,7		1,63		1,63	17,2	—	0,187
"	"		8,2		1,51		1,51	—	—	—
"	"		7,3		1,25		1,25	—	—	—
"	"		7,3		1,25		1,25	—	0,171	0,171
500—10.000	7,844—155,2		17,0		3,23		3,23	17,2	—	0,190
"	"		16,2		2,90		2,90	—	—	—
"	"		16,0		2,88		2,88	—	—	—
"	"		16,0		2,88		2,88	—	—	—
500—15.000	7,844—232,7		25,6		4,94		4,94	17,2	0,187	0,180
"	"		24,7		4,71		4,71	—	—	—
"	"		24,7		4,64		4,64	—	—	—
"	"		24,8		4,64		4,64	—	—	—
"	"		24,7		4,64		4,64	—	—	—
500—20.000	7,844—310,2		34,3		6,75		6,75	17,4	0,202	0,188
"	"		33,7		6,59		6,59	—	—	—
"	"		33,6		6,59		6,59	—	—	—
"	"		33,5		6,53		6,53	—	—	—
"	"		33,5		6,53		6,53	—	—	—
500—25.000	7,844—387,8		43,1		8,66		8,66	17,6	0,215	0,195
"	"		42,4		8,60		8,60	—	—	0,201
"	"		42,4		8,54		8,54	17,6	—	—
"	"		42,3		8,54		8,54	—	—	—
"	"		42,3		8,54		8,54	—	—	—
500—30.000	7,844—465,3		52,1		10,74		10,74	17,4	0,228	0,202
"	"		51,4		10,61		10,61	—	—	—
"	"		51,3		10,61		10,61	—	—	—
"	"		51,2		10,55		10,55	—	—	—
"	"		51,2		10,55		10,55	2,01	17,2	0,226
500—35.000	7,844—542,9		61,2		12,84		12,84	0,226	0,206	0,209
"	"		60,3		12,69		12,69	—	—	—
"	"		60,1		12,62		12,62	—	—	—
"	"		60,1		12,56		12,56	—	—	—
"	"		60,0		12,56		12,56	—	—	—
"	"		60,0		12,56		12,56	2,01	17,0	0,228
500—40.000	7,844—620,4		70,9		14,95		14,95	0,228	0,209	0,211
"	"		69,4		14,76		14,76	—	—	—

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg. / см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска	Продолг. сжатія на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon. 165.$	Разность сжатій въ уст. состояніи при разл. инт. нагрузк.	Попер. расп. при $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon. 105.$	Разность пол. расп. при уст. состояніи при разл. инт. нагрузк.	Коэффиціентъ Пуассона.	
								Для различн. интерваловъ.	Для цѣльныхъ интерваловъ.
500—40.000	7,844—620,4		69,0	—	14,70	—	—	0,243	0,214
	"		68,9	—	14,70	—	—		
	"		68,8	—	14,70	—	—		
	"		68,8	8,8	14,70	2,14	—		
500—45.000	7,844—697,9		79,9	—	17,26	—	—	0,216	0,216
	"		78,4	—	17,11	—	—		
	"		78,0	—	17,09	—	—		
	"		77,9	—	16,96	—	—		
	"		77,8	—	16,90	—	—		
	"		77,7	—	16,90	—	—		
	"		77,7	8,9	16,90	2,20	—		
	"		77,7	—	19,41	—	—		
500—50.000	7,844—775,5		89,1	—	19,22	—	—	0,218	0,218
	"		87,2	—	19,16	—	—		
	"		86,9	—	19,16	—	—		
	"		86,7	—	19,10	—	—		
	"		86,8	—	19,10	—	—		
	"		86,7	—	19,10	—	—		
	"		86,7	—	19,10	—	—		
	"		86,7	9,0	19,10	2,20	—		

Этотъ же брускъ на другой день былъ подвергнутъ новому испытанию, причемъ измѣреніе поперечного расширенія было произведено по направлению, перпендикулярному первоначальному направлению, а нагрузки производились ступенями съ выдержкой ихъ на каждой ступени въ теченіе 5 минутъ; результаты изложены въ слѣдующей таблицѣ:

Таблица № 2.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg / см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon. 165.$	Разность продольныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon. 105.$	Разность поперечныхъ расширений.	Температура С°.		Коэффиціентъ Пуассона.
								Для различн. прод. сжат. и поп. расп.	Для поп. сжат. и расп. расширений.	
500	7,884	—	—	—	—	—	—	—	—	—
5000	77,63	7,3	7,3	1,38	1,38	1,38	18,0	0,189	0,189	—
10.000	155,2	15,9	8,6	3,01	1,63	—	—	0,190	0,189	0,189
15.000	232,7	24,7	8,8	4,89	1,88	1,88	17,9	0,214	0,198	—
20.000	310,2	33,6	8,9	6,90	2,01	2,01	18,0	0,226	0,205	—
25.000	387,8	42,7	9,1	8,96	2,06	2,06	—	0,226	0,210	—
30.000	465,3	51,7	9,0	11,03	2,07	2,07	17,9	0,230	0,214	—
35.000	542,9	60,8	9,1	13,16	2,13	2,13	—	0,234	0,219	—
40.000	620,4	69,9	9,1	15,29	2,13	2,13	17,8	0,234	0,219	—
45.000	697,9	79,0	9,1	17,42	2,13	2,13	17,8	0,234	0,220	—

## ОБРАЗЕЦЪ № 2.

Площадь поперечного сечения  $\omega = 7,98 \times 7,99 = 63,76 \text{ см}^2$ .Полная длина  $L = 27,9 \text{ см}$ .Длина для измѣрения удлиненій  $l = 15 \text{ см}$ .Собственный вѣсъ образца  $G = 12,53 \text{ кгвр}$ .

Таблица № 3.

Интервалы нагрузки въ кгвр.	На машинѣ.	Kg. / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Продольн. сжатія на 1 см. длины вѣ. $\frac{1}{100000} \text{ см.длины} \cdot 10^5$	Разность сжатій вѣ. уст. состояніи при раз- лич. интерв. нагрузк.	Попер. расп. пр. х на 1 см. длины вѣ. $\frac{1}{100000} \text{ см.длины} \cdot 10^5$	Разность пол. рас- пир. при уст. состояніи при разн. инт. нагрузк.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
								Для разн.- стей интер- валовъ.	Для цѣлыхъ интерваловъ нагрузки.
500—5.000	7,837—77,45	7,40	—	—	1,32	—	18,0	—	0,178
“	“	7,28	—	—	1,25	—	—	—	—
“	“	7,20	—	—	1,25	—	—	—	—
“	“	7,20	—	—	1,25	—	—	0,174	0,174
500—10.000	7,837—154,8	16,25	—	—	3,25	—	—	—	0,201
“	“	15,72	—	—	3,16	—	—	—	—
“	“	15,60	—	—	3,14	—	—	—	—
“	“	15,60	8,40	—	3,14	1,89	18,0	0,225	0,201
500—15.000	7,837—232,1	25,13	—	—	5,15	—	—	—	0,205
“	“	24,40	—	—	5,08	—	—	—	—
“	“	24,20	—	—	5,15	—	—	—	—
“	“	24,13	—	—	5,15	—	—	—	—
“	“	24,07	—	—	5,08	—	—	—	—
“	“	24,07	8,47	—	5,08	1,94	18,0	0,229	0,211
500—20.000	7,837—309,5	33,93	—	—	7,09	—	—	—	0,209
“	“	33,13	—	—	7,09	—	—	—	—
“	“	32,87	—	—	7,01	—	—	—	—
“	“	32,73	—	—	7,01	—	—	—	—
“	“	32,73	8,66	—	7,01	1,93	18,1	0,223	0,214
500—25.000	7,837—386,8	42,53	—	—	9,08	—	—	—	0,214
“	“	41,87	—	—	9,02	—	—	—	—
“	“	41,60	—	—	9,02	—	—	—	—
“	“	41,47	—	—	9,02	—	—	—	—
“	“	41,47	8,74	—	9,02	2,01	18,2	0,230	0,218
500—30.000	7,783—464,2	51,25	—	—	11,08	—	—	—	0,216
“	“	50,60	—	—	11,08	—	—	—	—
“	“	50,40	—	—	11,08	—	—	—	—
“	“	50,27	—	—	11,02	—	—	—	—
“	“	50,20	—	—	11,02	—	—	—	—
“	“	50,20	8,73	—	11,02	2,00	18,1	0,229	0,220
500—35.000	7,837—541,5	60,47	—	—	13,14	—	—	—	0,217
“	“	59,13	—	—	13,08	—	—	—	—
“	“	59,00	—	—	13,02	—	—	—	—
“	“	58,93	—	—	13,02	—	—	—	—
“	“	58,93	—	—	13,02	2,00	18,0	0,229	0,221
500—40.000	7,837—618,9	69,07	—	—	15,14	—	—	—	0,220

Интервалы нагрузки въ klgr								Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Продольн. сжатія на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon = 1\text{C}5$ .	Разность сжатій въ уст. соотв. при различн. интегр. нагрузк.	Попер.расп., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon = 1\text{C}5$ .	Разность пол. расп. при уст. сост при раз. инт. нагр.	Температура С°.	Для разн-стей интерваловъ.	Для цѣльыхъ интерваловъ нагрзки.	
500—40.000	7,837—618,9	68,20	—	15,02	—	—	—	—	
..	..	68,00	—	14,95	—	—	—	—	
..	..	67,87	—	15,02	—	—	—	—	
..	..	67,80	—	15,02	—	—	—	—	
..	..	67,73	—	15,02	—	—	—	—	
..	..	67,73	8,80	15,02	2,00	—	—	—	
500—45.000	7,837—696,2	77,93	—	17,27	—	18,0	0,227	0,222	
..	..	77,13	—	17,15	—	—	—	—	
..	..	76,87	—	17,02	—	—	—	—	
..	..	76,73	—	17,02	—	—	—	—	
..	..	76,67	—	17,02	—	—	—	—	
..	..	76,67	8,94	17,02	2,00	—	—	—	
500—50.000	7,837—773,6	87,20	—	19,40	—	17,9	0,224	0,223	
..	..	86,33	—	19,27	—	—	—	—	
..	..	86,00	—	19,15	—	—	—	—	
..	..	85,87	—	19,09	—	—	—	—	
..	..	85,80	—	19,09	—	—	—	—	
..	..	85,73	—	19,09	—	—	—	—	
..	..	85,73	9,06	19,09	2,05	—	—	—	

Для того же бруска, при измѣрениі поперечныхъ расширеній въ направлении, перпендикулярномъ къ только что принятому, были получены такие результаты:

Таблица № 4.

Нагрузка въ klgr.						Коэффициентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon = 1\text{C}5$ .	Разность продольныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon = 1\text{C}5$ .	Разность поперечныхъ расширеній.	Температура С°.	Для разн-стей прод. сжат. и попер.расп.	Для полн. сжатий и расширеній.
500	7,837	—	—	—	—	17,8	—	—
5.000	77,45	7,20	7,20	1,19	1,19	—	0,165	0,165
10.000	154,8	15,60	8,40	3,07	1,88	17,8	0,224	0,197
15.000	232,1	24,33	8,73	4,95	1,88	—	0,216	0,204
20.000	309,5	33,07	8,74	6,95	2,00	17,9	0,229	0,206
25.000	386,8	41,87	8,80	8,96	2,01	17,9	0,228	0,214
30.000	464,2	50,67	8,80	10,97	2,01	—	0,228	0,216
35.000	541,5	59,60	8,93	13,03	2,06	17,8	0,230	0,218
40.000	618,9	68,60	9,00	15,10	2,07	17,8	0,230	0,219
45.000	696,2	77,60	9,00	17,23	2,13	—	0,237	0,222

## ОБРАЗЕЦЪ № 3.

$$\text{Площадь поперечного сечения } \omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{3,14 \cdot 7,75^2}{4} = 47,15 \text{ см.}^2$$

Полная длина бруска  $L=25$  см.

Длина для измѣрения продольныхъ удлиненій  $l=10$  см.

Собственный вѣсъ бруска  $G=8,26$  kgr.

Таблица № 5.

Интервалы нагрузки въ kgr.		На машинѣ.	Kg. / см. 2, принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Продольн. сжатія на 1 см длины въ 10000 см или $\varepsilon = 165$ .	Разность сжатій въ уст. состояніи при различн. ингер. нагрузк.	Попер. расп. прих на 1 см. длины въ 10000 см или $\varepsilon = 105$ .	Разность пол. распир. при уст. состояніи при разн. инт. нагрузк.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
Начало	Конецъ								Для разн. стей ингер. вѣзовъ.	Для пѣльхъ интерваловъ, нагрузки.
500—5.000	10,56—104,7	10,5	—	2,03	—	18,0	—	—	0,194	—
“	“	9,8	—	1,96	—	—	—	—	—	—
“	“	9,7	—	1,87	—	—	—	—	—	—
“	“	9,7	9,7	1,87	1,87	—	—	—	0,193	0,193
500—10.000	10,56—209,3	22,0	—	4,33	—	18,2	—	—	0,197	—
“	“	21,3	—	4,20	—	—	—	—	—	—
“	“	21,2	—	4,13	—	—	—	—	—	—
“	“	21,1	—	4,13	—	—	—	—	—	—
“	“	21,1	11,4	4,13	2,26	—	—	—	0,198	0,196
500—15.000	10,56—313,9	34,0	—	6,84	—	18,2	—	—	0,201	—
“	“	32,9	—	6,59	—	—	—	—	—	—
“	“	32,8	—	6,64	—	—	—	—	—	—
“	“	32,7	—	6,59	—	—	—	—	—	—
“	“	32,7	11,6	6,59	2,46	—	—	—	0,212	0,202
500—20.000	10,56—418,5	45,8	—	9,59	—	18,2	—	—	0,209	—
“	“	44,9	—	9,49	—	—	—	—	—	—
“	“	44,6	—	9,36	—	—	—	—	—	—
“	“	44,4	—	9,23	—	—	—	—	—	—
“	“	44,4	11,7	9,23	2,64	—	—	—	0,226	0,208
500—25.000	10,56—523,1	58,0	—	12,52	—	—	—	—	0,216	—
“	“	56,4	—	12,20	—	—	—	—	—	—
“	“	56,3	—	12,13	—	—	—	—	—	—
“	“	56,1	—	12,13	—	—	—	—	—	—
“	“	56,1	11,7	12,13	2,90	—	—	—	0,248	0,216
500—30.000	10,56—627,7	69,5	—	15,42	—	18,0	0,248	0,222	—	—
“	“	68,1	—	15,03	—	—	—	—	—	—
“	“	68,1	—	14,90	—	—	—	—	—	—
“	“	67,8	—	15,03	—	—	—	—	—	—
“	“	67,8	11,7	15,03	2,90	—	—	—	0,248	0,222
500—35.000	10,56—732,2	81,6	—	18,45	—	17,9	0,248	0,226	—	—
“	“	80,0	—	18,20	—	—	—	—	—	—
“	“	79,7	—	18,06	—	—	—	—	—	—
“	“	79,5	—	18,06	—	—	—	—	—	—
“	“	79,5	11,7	18,06	3,03	—	—	—	0,259	0,227
500—40.000	10,56—836,8	93,3	—	21,49	—	17,8	0,259	0,230	—	—
“	“	91,7	—	20,97	—	—	—	—	—	—

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg. / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюка.	Продольн. сжатія на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon = 10^5$ .	Разность сжатій въ уст. соот. при раз- лич. инт. нагрузк.	Попер. расп. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon = 10^5$	Разность пол. рас- шир. при уст. сост при раз. инт. нагр.	Температура С°.		Коэффиціентъ Пуассона.
На машинѣ.	На машинѣ.							Для разн.- стей интер- валовъ.	Для пѣльыхъ инт. нагрузк.	
500—40.000	10,56—836,8	91,4	—	20,97	—	—	—	—	—	—
“	“	91,3	—	21,10	—	—	—	—	—	—
“	“	91,2	—	21,10	—	—	—	—	—	—
“	“	91,2	11,7	21,10	3,04	—	—	—	—	—
500—45.000	10,56—941,4	104,5	—	24,32	—	—	—	—	—	—
“	“	102,9	—	24,20	—	—	—	—	—	—
“	“	103,0	—	24,06	—	—	—	—	—	—
“	“	102,9	—	24,13	—	—	—	—	—	—
“	“	102,9	11,7	24,13	3,03	—	—	—	—	—
500—50.000	10,56—1046	117,2	—	27,54	—	—	—	—	—	—
“	“	115,4	—	27,41	—	—	—	—	—	—
“	“	115,0	—	27,38	—	—	—	—	—	—
“	“	114,9	—	27,35	—	—	—	—	—	—
“	“	114,8	—	27,35	—	—	—	—	—	—
“	“	114,7	—	27,35	—	—	—	—	—	—
“	“	114,7	11,8	27,35	3,22	—	—	—	—	—
						17,8	0,259	0,235	0,235	0,235
						17,8	0,273	0,238	0,238	0,238

## О Б Р А З Е Ц Т Ъ № 4.

Площадь поперечного сечения  $\omega = 4,455 \cdot 5,02 = 22,364$  см.<sup>2</sup>.Полная длина бруска  $L = 34$  см.Длина для измѣренія продольныхъ сжатій  $l = 15$  см.Собственный вѣсъ бруска  $G = 5,35$  klgr.Брускъ подвергался уже раньше сжатію до нагрузки  $P = 51290$  kg. ( $2293 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ )  
Для измѣренія поперечныхъ расширеній взять размѣръ 5,02 см.

Таблица № 6.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg. / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюка.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon = 10^5$ .	Разность п.одоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon = 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.		Коэффиціентъ Пуассона.
На машинѣ.	На машинѣ.							Для разн.- стей интер- валовъ.	Для пѣльыхъ инт. нагрузк.	
500	22,19	—	—	—	—	—	—	18,6	—	—
4.000	176,6	16,70	16,70	3,78	3,78	18,2	0,226	0,226	—	—
8.000	353,0	37,00	20,30	8,76	4,98	18,3	0,245	0,237	—	—
12.000	529,4	57,47	20,47	13,84	5,08	18,2	0,248	0,241	—	—
16.000	705,8	78,00	20,53	18,92	5,08	18,2	0,247	0,243	—	—
20.000	882,3	98,60	20,60	24,30	5,38	18,2	0,261	0,247	—	—
24.000	1059	119,20	20,60	29,88	5,58	18,1	0,271	0,251	—	—
28.000	1235	139,93	20,73	35,76	5,88	18,1	0,284	0,256	—	—
32.000	1412	160,73	20,80	41,83	6,07	18,1	0,291	0,260	—	—
36.000	1588	181,67	20,94	47,91	6,08	18,1	0,290	0,264	—	—
40.000	1764	203,13	21,46	54,18	6,27	18,1	0,292	0,267	—	—

Тотъ же брускъ при повтореніи опыта далъ такіе результаты:

Таблица № 7.

На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
	На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.						Для разнос. прод. сжат. и попер.расп.	Для полн. сжатий и расширений.
500	22,19	—	—	—	—	—	18,0	—	—
4.000	176,6	16,10	16,10	3,78	3,78	18,0	0,235	0,235	
8.000	353,0	35,87	19,77	8,76	4,98	18,0	0,252	0,244	
12.000	529,4	55,80	19,93	13,94	5,18	18,0	0,260	0,250	
16.000	705,8	75,80	20,00	19,12	5,18	18,0	0,259	0,252	
20.000	882,3	95,87	20,07	24,60	5,48	17,9	0,273	0,257	
24.000	1059	115,94	20,07	30,08	5,48	17,9	0,273	0,259	
28.000	1235	136,07	20,13	35,66	5,58	17,9	0,277	0,260	
32.000	1412	156,40	20,33	41,54	5,88	17,9	0,289	0,265	
36.000	1588	176,80	20,49	47,52	5,98	17,9	0,293	0,269	
40.000	1764	197,40	20,60	53,50	5,98	17,8	0,290	0,271	

Послѣ сжатія того же бруска въ 3-й разъ было получено:

Таблица № 8.

На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
	На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.						Для разнос. прод. сжат. и попер.расп.	Для полн. сжатий и расширений.
500	22,19	—	—	—	—	—	—	—	—
4.000	176,6	15,93	15,93	3,39	3,39	19,8	0,213	0,213	
8.000	353,0	35,46	19,53	8,47	5,08	19,8	0,260	0,239	
12.000	529,4	55,33	19,87	13,75	5,28	19,7	0,265	0,248	
16.000	705,8	75,20	19,87	19,32	5,57	19,4	0,280	0,256	
20.000	882,3	95,20	20,00	24,90	5,58	19,2	0,279	0,261	
24.000	1059	115,20	20,00	30,58	5,68	19,1	0,284	0,265	
28.000	1235	135,20	20,00	36,45	5,87	19,0	0,293	0,270	
32.000	1412	155,40	20,20	42,33	5,88	19,0	0,291	0,272	
36.000	1588	175,73	20,33	48,31	5,98	19,0	0,294	0,275	
40.000	1764	196,13	20,40	54,38	6,07	19,0	0,297	0,277	

Наконецъ, для того же бруска, когда для измѣрения поперечныхъ расширеній былъ взятъ размѣръ 4,455 см., было получено:

Таблица № 9.

Нагрузка въ klgr.		Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon=1,6\%$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon=1,05\%$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.							Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	22,19	—	—	—	—	18,2	—	—
4.000	176,6	16,33	16,33	3,59	3,59	18,4	0,220	0,220
8.000	353,0	36,26	19,93	8,08	4,49	18,7	0,226	0,223
12.000	529,4	56,26	20,00	13,24	5,16	18,7	0,258	0,235
16.000	705,8	76,26	20,00	18,62	5,38	18,6	0,269	0,244
20.000	882,3	96,26	20,00	24,00	5,38	18,6	0,269	0,249
24.000	1059	116,19	19,93	29,39	5,39	18,6	0,271	0,253
28.000	1235	136,12	19,93	35,11	5,72	18,6	0,287	0,258
32.000	1412	156,12	20,00	40,95	5,84	18,5	0,291	0,262
36.000	1588	176,25	20,13	46,79	5,84	18,4	0,290	0,265
40.000	1764	196,45	20,20	52,96	6,17	18,3	0,305	0,269

## ОБРАЗЕЦЪ № 5.

Площадь поперечного сечения образца  $\phi=4,475 \times 5,02=22,46$  см.<sup>2</sup>.

Полная длина образца  $L=34$  см.

Длина для измѣрения продольныхъ сжатій  $l=10$  см.

Собственный вѣсъ бруска  $G=5,37$  klgr.

Брускъ подвергался уже ранѣе сжатію до нагрузки  $P=51,290$  klgr. (2,283 klgr./см.<sup>2</sup>); для измѣрения поперечныхъ расширеній взять размѣръ 5,02 см.

Таблица № 10.

Нагрузка въ klgr.		Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon=1,05\%$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon=1,05\%$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.							Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	22,09	—	—	—	—	18	—	—
4.000	175,8	17,6	17,6	3,48	3,48	—	0,198	0,198
8.000	351,4	37,8	20,2	7,99	4,51	18,1	0,224	0,211
12.000	527,0	58,0	20,2	12,76	4,77	18,2	0,236	0,220
16.000	702,6	78,1	20,1	17,83	5,07	18,1	0,251	0,228
20.000	878,2	98,2	20,1	23,41	5,58	17,9	0,278	0,238
24.000	1054	118,4	20,2	28,99	5,58	17,9	0,276	0,245
28.000	1229	138,5	20,1	34,57	5,58	18,0	0,278	0,250
32.000	1405	159,0	20,5	39,88	5,31	18,0	0,260	0,251
36.000	1581	179,5	20,5	45,71	5,83	18,0	0,285	0,255
40.000	1757	200,4	20,9	51,54	5,83	18,0	0,279	0,257

Послѣ четырехкратнаго повторенія опыта было получено:

Таблица № 11.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.								Для разнос. прод. сжат. и попер. расст.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	22,09	—	—	—	—	—	—	18	—	—
4.000	175,8	16,4	16,4	3,19	3,19	—	0,195	0,195	—	—
8.000	351,4	36,3	19,9	7,44	4,25	18	0,214	0,205	—	—
12.000	527,0	56,3	20,0	12,21	4,77	18,1	0,239	0,217	—	—
16.000	702,6	76,3	20,0	17,52	5,31	18,1	0,265	0,229	—	—
20.000	878,2	96,3	20,0	23,10	5,58	18,1	0,279	0,240	—	—
24.000	1054	116,4	20,1	28,68	5,58	18,1	0,278	0,246	—	—
28.000	1229	136,4	20,0	34,26	5,58	18,0	0,279	0,251	—	—
32.000	1405	156,4	20,0	39,84	5,58	18,1	0,279	0,255	—	—
36.000	1581	176,6	20,2	45,67	5,83	18,0	0,289	0,259	—	—
40.000	1757	197,1	20,5	51,50	5,83	18,1	0,285	0,261	—	—

Когда для измѣренія поперечныхъ расширеній взять былъ размѣръ 4,475 см., то получено было:

Таблица № 12.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.								Для разнос. прод. сжат. и попер. расст.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	22,09	—	—	—	—	—	—	17,2	—	—
4.000	175,8	16,7	16,7	3,58	3,58	—	0,214	0,214	—	—
8.000	351,4	36,7	20,0	8,05	4,47	17,2	0,224	0,219	—	—
12.000	527,0	56,7	20,0	13,12	5,07	17,1	0,254	0,231	—	—
16.000	702,6	76,9	20,2	18,48	5,37	16,9	0,266	0,240	—	—
20.000	878,2	97,0	20,1	23,84	5,37	16,8	0,267	0,246	—	—
24.000	1054	117,0	20,0	29,20	5,37	17,0	0,268	0,250	—	—
28.000	1229	137,0	20,0	34,56	5,37	17,1	0,268	0,252	—	—
32.000	1405	157,0	20,0	40,23	5,67	17,3	0,283	0,256	—	—
36.000	1581	177,0	20,0	46,20	5,67	17,5	0,298	0,261	—	—

Послѣ повторенія опыта:

Таблица № 13.

Нагрузка въ klgr.		Кг./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.								Для разнос. прод. сжат. и по расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	22,09	—	—	—	—	—	19,2	—	—
4.000	175,8	16,6	16,6	3,28	3,28	—	0,198	0,198	0,198
8.000	351,4	36,5	19,9	7,75	4,47	19,2	0,225	0,212	0,212
12.000	527,0	56,5	20,0	12,37	4,62	19,3	0,231	0,219	0,219
16.000	702,6	76,5	20,0	16,99	4,62	19,3	0,231	0,222	0,222
20.000	878,2	96,5	20,0	22,36	5,37	19,2	0,268	0,232	0,232
24.000	1054	116,5	20,0	27,73	5,37	19,3	0,268	0,238	0,238
28.000	1229	136,4	19,9	33,10	5,37	19,4	0,270	0,242	0,242
32.000	1405	156,2	19,8	38,77	5,67	19,2	0,286	0,248	0,248
36.000	1581	176,1	19,9	44,44	5,67	19,3	0,285	0,253	0,253

## ОБРАЗЕЦЪ № 6.

Площадь поперечного сечения образца  $\omega = 4,49 \times 5,02 = 22,54$  см.<sup>2</sup>.

Полная длина образца  $L = 25$  см.

Длина для измѣрения продольныхъ сжатій  $l = 10$  см.

Собственный вѣсъ бруска  $G = 3,94$  klgr.

Брускъ подвергался уже ранѣе сжатію до нагрузки въ 51.290 klgr ( $2276 \frac{\text{kg}}{\text{cm}^2}$ ). При измѣрениі поперечныхъ расширеній по направлению большаго размѣра (5,02 см.), были получены такие результаты:

Таблица № 14.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Продольн. сжатія на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность сжатій въ уст. состояніи при раз- лич. интер. нагрузк.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. рас- шир. при уст. состояніи при раз. инт. нагр.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kг./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.						Для разно- стей интер- валовъ.	Для цѣлыхъ интерваловъ нагрузки.
500—4.000	21,99—175,1	17,7	—	3,69	—	18,4	—	0,209
"	"	17,2	—	3,59	—	—	—	—
"	"	17,1	—	3,59	—	—	—	—
"	"	17,1	—	3,59	—	—	0,210	0,210
500—8.000	21,99—350,2	38,2	—	8,22	—	18,4	—	0,215
"	"	37,5	—	7,98	—	—	—	—
"	"	37,4	—	7,98	—	—	0,216	0,213
"	"	37,4	20,3	7,98	4,39	—	—	—

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg. / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Продолн. сжатія на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $0,05$ .	Разность сжатій въ уст. состояніи при раз- лич. интенсивн. напр.	Попер. расп. при на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $0,05$ .	Разность пол. рас- шир. при уст. состояніи при разн. инт. напр.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
Наименование	Номера								Для разн.- стей интер- валовъ.	Для цѣлыхъ интерваловъ
500—12.000	21,99—525,2		58,4	—	12,92	—	—	18,4	—	0,221
"	"		57,9	—	12,82	—	—	—	—	—
"	"		57,6	—	12,76	—	—	—	—	—
"	"		57,6	20,2	12,76	4,78	—	—	0,236	0,221
500—16.000	21,99—700,2		78,5	—	17,76	—	—	18,5	—	0,226
"	"		78,0	—	17,58	—	—	—	—	—
"	"		77,8	—	17,58	—	—	—	—	—
"	"		77,8	20,2	17,58	4,82	—	—	0,239	0,226
500—20.000	21,99—875,3		98,8	—	23,00	—	—	18,5	—	0,233
"	"		98,3	—	22,80	—	—	—	—	—
"	"		98,2	—	22,75	—	—	—	—	—
"	"		98,0	—	22,75	—	—	—	—	—
"	"		98,0	20,2	22,75	5,17	—	—	0,256	0,232
500—24.000	21,99—1050		118,9	—	28,59	—	—	18,6	—	0,240
"	"		118,4	—	28,39	—	—	—	—	—
"	"		118,3	—	28,29	—	—	—	—	—
"	"		118,2	—	28,29	—	—	—	—	—
"	"		118,2	20,2	28,29	5,54	—	—	0,275	0,240
500—28.000	21,99—1225		139,7	—	34,06	—	—	18,5	—	0,244
"	"		138,8	—	33,96	—	—	—	—	—
"	"		138,5	—	33,87	—	—	—	—	—
"	"		138,4	—	33,87	—	—	—	—	—
"	"		138,4	20,2	33,87	5,58	—	—	0,276	0,245
500—32.000	21,99—1400		159,9	—	39,64	—	—	18,5	—	0,248
"	"		159,0	—	39,54	—	—	—	—	—
"	"		158,8	—	39,44	—	—	—	—	—
"	"		158,7	—	39,44	—	—	—	—	—
"	"		158,6	—	39,44	—	—	—	—	—
"	"		158,6	20,2	39,44	5,57	—	—	0,276	0,248
500—36.000	21,99—1575		180,2	—	45,82	—	—	18,5	—	0,254
"	"		179,2	—	45,72	—	—	—	—	—
"	"		179,1	—	45,72	—	—	—	—	—
"	"		179,0	—	45,62	—	—	—	—	—
"	"		178,9	—	45,62	—	—	—	—	—
"	"		178,9	20,3	45,62	6,18	—	—	0,305	0,255

При измѣрѣніи поперечныхъ расширеній въ направлениі, перпендикулярномъ къ раньше взятоому, получено было:

Таблица № 15.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины вѣ- $\frac{1}{10000}$ ст.млн. $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины вѣ- $\frac{1}{10000}$ ст.млн. $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
									Для разнос. прод. сжат. и попер.расп.	Для полн. сжатий и расширеній.
500	21,99	—	—	—	—	—	—	17,8	—	—
4.000	175,1	17,2	17,2	3,67	3,67	17,9	0,214	0,214	—	—
8.000	350,2	37,6	20,4	8,13	4,46	17,9	0,219	0,215	—	—
12.000	525,2	57,8	20,2	13,25	5,12	18,0	0,254	0,230	—	—
16.000	700,2	78,1	20,3	18,37	5,12	17,9	0,253	0,235	—	—
20.000	875,3	98,4	20,3	23,83	5,46	17,9	0,269	0,242	—	—
24.000	1050	118,7	20,3	29,29	5,46	17,8	0,269	0,246	—	—
28.000	1225	139,4	20,7	33,86	5,57	17,8	0,269	0,250	—	—
32.000	1400	160,2	20,8	40,65	5,79	17,7	0,278	0,254	—	—
36.000	1575	181,1	20,9	46,78	6,13	17,7	0,294	0,259	—	—

Наконецъ, при измѣрѣніи поперечныхъ расширеній по діагонали сѣченія, получили:

Таблица № 16.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины вѣ- $\frac{1}{10000}$ ст.млн. $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины вѣ- $\frac{1}{10000}$ ст.млн. $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
									Для разнос. прод. сжат. и попер.расп.	Для полн. сжатий и расширеній.
500	21,99	—	—	—	—	—	—	18,0	—	—
4.000	175,1	17,2	17,2	3,59	3,59	18,0	0,209	0,209	—	—
8.000	350,2	37,6	20,4	7,78	4,19	18,0	0,206	0,207	—	—
12.000	525,2	58,0	20,4	12,35	4,57	18,0	0,224	0,213	—	—
16.000	700,2	78,3	20,3	17,51	5,16	17,9	0,254	0,223	—	—
20.000	875,3	98,6	20,3	22,97	5,46	17,9	0,269	0,233	—	—
24.000	1050	119,0	20,4	28,43	5,46	18,0	0,268	0,239	—	—
28.000	1225	139,5	20,5	33,89	5,46	17,9	0,266	0,243	—	—
32.000	1400	160,1	20,6	39,35	5,46	17,9	0,265	0,246	—	—
36.000	1575	180,7	20,6	44,97	5,62	17,8	0,273	0,249	—	—
40.000	1750	201,8	21,1	51,19	6,22	17,8	0,295	0,254	—	—

## О Б Р А З Е Ц Ъ № 7.

Площадь поперечного сечения образца  $\omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 4,69^2}{4} = 17,29 \text{ см.}^2$ .

Полная длина образца  $L = 34 \text{ см.}$

Длина для измѣрения продольныхъ сжатій  $l = 15 \text{ см.}$

Собственный вѣсъ бруска  $G = 4,25 \text{ кгрг.}$

Брускъ былъ ранѣе уже подвергнутъ сжатію до нагрузки  $Q = 38,470 \text{ кгрг. (2225 кгрг/см.}^2\text{)}$ .

Таблица № 17.

На машинѣ.	Нагрузка въ кгрг.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 сп. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .		Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 сп. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .		Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.
			Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.		Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.			
500	28,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.000	171,4	15,67	15,67	3,20	3,20	17,4	0,204	0,204	—	—
6.000	342,5	35,67	20,00	8,21	5,01	—	0,251	0,230	—	—
9.000	513,7	56,07	20,40	13,32	5,11	17,7	0,251	0,237	—	—
12.000	684,8	76,40	20,33	18,43	5,11	17,4	0,251	0,241	—	—
15.000	855,9	96,73	20,33	23,75	5,32	17,6	0,261	0,246	—	—
18.000	1027	117,13	20,40	29,18	5,43	17,6	0,266	0,250	—	—
21.000	1198	137,47	20,34	34,82	5,64	17,5	0,277	0,254	—	—
24.000	1369	158,00	20,53	40,79	5,97	17,4	0,291	0,258	—	—
27.000	1540	178,93	20,93	46,97	6,18	17,4	0,295	0,262	—	—
30.000	1712	200,47	21,53	53,26	6,29	17,4	0,292	0,266	—	—

Затѣмъ брускъ былъ подвергнутъ сжатію еще три раза: ограничиваясь только послѣднимъ изъ этихъ трехъ опытовъ, приводимъ результаты его:

Таблица № 18.

На машинѣ.	Нагрузка въ кгрг.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 сп. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .		Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 сп. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .		Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.
			Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.		Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.			
500	28,67	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.000	171,4	15,47	15,47	3,84	3,84	16,0	0,248	0,248	—	—
6.000	342,5	35,40	19,93	8,95	5,11	15,9	0,256	0,253	—	—
9.000	513,7	55,33	19,93	14,06	5,11	15,8	0,256	0,254	—	—
12.000	684,8	75,27	19,93	19,17	5,11	15,8	0,256	0,255	—	—
15.000	855,9	95,20	19,93	24,60	5,43	15,8	0,273	0,258	—	—
18.000	1027	115,07	19,87	30,03	5,43	15,7	0,274	0,261	—	—
21.000	1198	134,94	19,87	35,67	5,64	15,7	0,284	0,265	—	—
24.000	1369	154,81	19,87	41,43	5,76	15,6	0,290	0,267	—	—
27.000	1540	174,74	19,93	47,19	5,76	15,5	0,289	0,270	—	—
30.000	1712	195,00	20,26	53,37	6,18	15,3	0,305	0,274	—	—

## ОБРАЗЕЦ № 8.

Площадь поперечного сечения образца  $\omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi \cdot 5,995^2}{4} = 28,21 \text{ см.}^2$ .

Полная длина образца  $L=34 \text{ см.}$

Длина для измерения продольныхъ сжатий  $l=15 \text{ см.}$

Собственный вѣсъ бруска  $G=6,76 \text{ klgr.}$

Брускъ уже рабѣе подвергался сжатію до нагрузки въ  $P=79.000 \text{ klgr.}$   
( $2800 \text{ klgr./cm.}^2$ ).

Таблица № 19.

На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .		Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расн., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .		Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффицентъ Пуассона.
			Пол.расн., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .	Для разнос. прод. сжат. и поп. расн.		Пол.расн., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .	Для полн. сжатий и расширений.			
500	17,62	—	—	—	—	—	—	19,0	—	—
5.000	175,0	16,40	16,40	4,25	4,25	—	0,259	0,259	0,259	0,259
10.000	349,8	35,80	19,40	9,26	5,01	19,1	0,259	0,259	0,259	0,259
15.000	524,6	55,20	19,40	14,27	5,01	19,2	0,259	0,259	0,259	0,259
20.000	699,4	74,53	19,33	19,44	5,17	19,3	0,267	0,261	0,261	0,261
25.000	874,2	93,86	19,33	25,11	5,67	19,3	0,293	0,268	0,268	0,268
30.000	1049	113,13	19,27	30,78	5,67	19,7	0,294	0,272	0,272	0,272
35.000	1224	132,40	19,27	36,53	5,75	19,9	0,298	0,275	0,275	0,275
40.000	1399	151,60	19,20	42,28	5,75	19,9	0,300	0,280	0,280	0,280
45.000	1573	170,93	19,33	48,29	6,01	19,9	0,311	0,283	0,283	0,283
50.000	1748	190,46	19,53	54,63	6,34	19,8	0,325	0,286	0,286	0,286

При повтореніи опыта получили:

Таблица № 20.

На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .		Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расн., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .		Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффицентъ Пуассона.
			Попер.расн., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .	Для разнос. прод. сжат. и поп. расн.		Попер.расн., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000} \text{ см. или } \pm 10\%$ .	Для полн. сжатий и расширений.			
500	17,62	—	—	—	—	—	—	20,6	—	—
5.000	175,0	16,47	16,47	2,75	2,75	20,7	0,167	0,167	0,167	0,167
10.000	349,8	35,54	19,07	7,59	4,84	20,7	0,254	0,213	0,254	0,213
15.000	524,6	54,61	19,07	13,01	5,42	20,5	0,284	0,238	0,284	0,238
20.000	699,4	73,61	19,00	18,43	5,42	20,8	0,285	0,251	0,285	0,251
25.000	874,2	92,68	19,07	23,93	5,50	20,8	0,288	0,258	0,288	0,258
30.000	1049	111,75	19,07	29,60	5,67	—	0,296	0,265	0,296	0,265
35.000	1224	130,68	18,93	35,10	5,50	20,9	0,291	0,269	0,291	0,269
40.000	1399	149,41	18,73	40,77	5,67	—	0,303	0,273	0,303	0,273
45.000	1573	168,14	18,73	46,78	6,01	20,8	0,321	0,278	0,321	0,278
50.000	1748	187,07	18,93	52,95	6,17	20,8	0,326	0,283	0,326	0,283

Наконецъ, послѣ третьаго раза нагрузкіи, имѣли:

Таблица № 21.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расщ., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Коэффиціентъ Шуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.							Для разнос. прод. сжат. и поп. расщ.	Для полн. сжатій и расширений.
500	17,62			—	—	—	21,2	—	—
5.000	175,0	16,33	16,33	4,25	4,25	21,2	0,260	0,260	
10.000	349,8	35,20	18,87	9,26	5,01	—	0,266	0,263	
15.000	524,6	54,20	19,00	14,60	5,34	21,0	0,281	0,269	
20.000	699,4	73,20	19,00	20,02	5,42	21,2	0,285	0,273	
25.000	874,2	92,20	19,00	25,69	5,67	21,2	0,298	0,278	
30.000	1049	111,07	18,87	31,44	5,75	21,1	0,304	0,283	
35.000	1224	129,94	18,87	37,19	5,75	21,1	0,304	0,286	
40.000	1399	148,81	18,87	43,03	5,84	21,0	0,309	0,289	
45.000	1573	167,54	18,73	49,12	6,09	20,8	0,325	0,293	
50.000	1748	186,47	18,93	55,29	6,17	20,8	0,326	0,296	

## ОБРАЗЕЦЪ № 9.

$$\text{Площадь поперечнаго сеченія образца } \omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} \cdot 5,993^2 = 28,194 \text{ см.}^2.$$

Полная длина образца  $L=34$  см.

Длина для измѣренія продольныхъ сжатій  $l=15$  см.

Собственный вѣсъ бруска  $G=6,76$  klgr.

Брускъ уже ранѣе подвергался сжатію до нагрузкіи въ  $P=64100$  klgr. (2273 klgr./см. <sup>2</sup>).

Таблица № 22.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расщ., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Коэффиціентъ Шуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.							Для разнос. прод. сжат. и поп. расщ.	Для полн. сжатій и расширений.
500	17,75			—	—	—	16,6	—	—
5.000	175,0	16,93	16,93	3,75	3,75	16,6	0,222	0,222	
10.000	350,0	37,20	20,27	8,84	5,09	16,7	0,251	0,238	
15.000	524,9	57,47	20,27	14,11	5,27	16,7	0,260	0,245	
20.000	699,7	77,80	20,33	19,44	5,33	16,8	0,263	0,250	
25.000	874,6	98,07	20,27	24,86	5,42	16,8	0,267	0,254	
30.000	1050	118,33	20,26	30,62	5,76	16,8	0,284	0,259	
35.000	1224	138,67	20,34	36,46	5,84	16,8	0,287	0,263	
40.000	1399	159,13	20,46	42,47	6,01	16,8	0,295	0,266	

При повторении опыта, было получено:

Таблица № 23.

Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффициентъ Шуассона.	
На машинѣ.	Kg / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.						Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.
500	17,75	—	—	—	—	16,9	—	—
5.000	175,0	16,77	16,77	3,00	3,00	16,9	0,179	0,179
10.000	350,0	36,64	19,87	8,01	5,01	16,9	0,252	0,219
15.000	524,9	56,57	19,93	13,02	5,01	16,9	0,251	0,230
20.000	699,7	76,50	19,93	18,19	5,17	16,9	0,259	0,238
25.000	874,6	96,37	19,87	23,61	5,42	16,9	0,273	0,245
30.000	1050	116,24	19,87	29,12	5,51	16,9	0,277	0,251
35.000	1224	136,04	19,80	34,54	5,42	16,9	0,274	0,254
40.000	1399	155,91	19,87	40,38	5,84	16,9	0,294	0,259
45.000	1574	176,44	20,53	46,39	6,01	16,9	0,293	0,263
50.000	1749	197,17	20,73	52,56	6,17	16,9	0,297	0,266

Послѣ четвертаго раза нагрузки:

Таблица № 24.

Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.						Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.
500	17,75	—	—	—	—	16,6	—	—
5.000	175,0	16,73	16,73	3,88	3,88	—	0,232	0,232
10.000	350,0	36,53	19,80	8,56	4,68	16,7	0,236	0,234
15.000	524,9	56,47	19,94	13,56	5,00	16,7	0,251	0,240
20.000	699,7	76,33	19,86	18,73	5,17	16,7	0,260	0,245
25.000	874,6	96,20	19,87	23,99	5,26	16,8	0,265	0,249
30.000	1050	115,93	19,73	29,41	5,42	16,8	0,275	0,254
35.000	1224	135,73	19,80	34,92	5,51	17,0	0,279	0,257
40.000	1399	155,59	19,86	40,59	5,67	17,0	0,285	0,261
45.000	1574	175,46	19,87	46,35	5,76	17,0	0,290	0,265

Послѣ 5-го повторенія опыта было получено:

Таблица № 25.

Нагрузка въ klgr.						Коэффициентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ 1 10000 см. или ε.10 <sup>5</sup> .	Разность продольныхъ сжатий.	Попер.расп.,прих. на 1 см. длины въ 1 10000 см. или q.10 <sup>5</sup> .	Разность поперечныхъ расширеній.	Температура С°.	Для разнос. прод. сжат. и поп.расп.	Для полн. (сжатий и расширеній).
500	17,75	—	—	—	—	17,0	—	—
5.000	175,0	17,07	17,07	4,01	4,01	17,0	0,235	0,235
10.000	350,0	36,93	19,86	8,84	4,83	17,0	0,243	0,240
15.000	524,9	56,80	19,87	14,02	5,17	17,0	0,260	0,246
20.000	699,7	76,67	19,87	19,27	5,26	17,0	0,265	0,251
25.000	874,6	96,53	19,86	24,61	5,34	17,0	0,269	0,255
30.000	1050	116,26	19,73	30,04	5,43	17,0	0,276	0,258
35.000	1224	135,99	19,73	35,62	5,58	17,0	0,282	0,262
40.000	1399	155,79	19,80	41,30	5,67	17,0	0,286	0,265
45.000	1749	175,66	19,87	46,97	5,68	16,9	0,285	0,268

## О Б Р А З Е Ц Ъ № 10.

$$\text{Площадь поперечнаго сѣченія образца } \omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} 4,70^2 = 17,32 \text{ см.}^2$$

Полная длина образца  $L=34$  см.

Длина для измѣренія продольныхъ сжатій  $l=15$  см.

Собственный вѣсъ образца  $G=4,26$  klgr.

Какъ этотъ образецъ, такъ и слѣдующій образецъ № 11 не подвергались непосредственному растяженію, но выработаны изъ части балки, растягивающейся во время ея изгиба.

Таблица № 26.

Нагрузка въ klgr.						Коэффициентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ 1 10000 см. или ε.10 <sup>5</sup> .	Разность продольныхъ сжатий.	Попер.расп.,прих. на 1 см. длины въ 1 10000 см. или q.10 <sup>5</sup> .	Разность поперечныхъ расширеній.	Температура С°.	Для разнос. прод. сжат. и поп.расп.	Для полн. сжатий и расширеній.
500	28,62	—	—	—	—	19,7	—	—
3.000	171,0	15,93	15,93	2,84	2,84	—	0,178	0,178
6.000	341,8	35,87	19,94	7,66	4,82	—	0,241	0,214
9.000	512,6	56,20	20,33	12,77	5,11	19,1	0,252	0,227
12.000	683,5	76,60	20,40	17,88	5,11	19,7	0,251	0,234
15.000	854,3	97,00	20,40	23,12	5,24	20,0	0,257	0,239
18.000	1025	117,40	20,40	28,37	5,25	20,1	0,257	0,241
21.000	1196	137,87	20,47	34,19	5,82	20,0	0,285	0,248
24.000	1367	158,40	20,53	40,15	5,96	19,9	0,290	0,253
27.000	1538	179,33	20,93	46,39	6,24	19,8	0,299	0,259
30.000	1708	200,93	21,60	52,91	6,52	19,8	0,302	0,263

Послѣ четырехкратнаго повторенія опыта было получено:

Таблица № 27.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины изъ $\frac{1}{10000}$ см.или $\pm 10^{-5}$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп.,прих. на 1 см. длины изъ $\frac{1}{10000}$ см.или $\pm 10^{-5}$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Коэффицентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.							Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.
500	28,62	—	—	—	—	—	20,0	—	—
3.000	171,00	15,47	15,47	3,40	3,40	20,0	0,219	0,219	0,219
6.000	341,8	35,27	19,80	7,94	4,54	—	0,229	0,225	0,225
9.000	512,6	55,14	19,87	13,05	5,11	19,9	0,257	0,236	0,236
12.000	683,5	75,07	19,93	18,44	5,39	19,8	0,270	0,245	0,245
15.000	854,3	94,94	19,87	23,53	5,39	19,8	0,271	0,251	0,251
18.000	1025	114,81	19,87	29,22	5,39	20,0	0,271	0,255	0,255
21.000	1196	134,74	19,93	34,75	5,53	20,2	0,278	0,258	0,258
24.000	1367	154,74	20,00	40,28	5,53	20,7	0,276	0,260	0,260
27.000	1538	174,67	19,93	45,81	5,56	20,6	0,278	0,262	0,262
30.000	1708	194,87	20,20	51,77	5,96	20,5	0,295	0,265	0,265

Наконецъ, при измѣреніи поперечныхъ расширений въ направленіи, перпендикулярномъ къ предыдущему, получили:

Таблица № 28.

Нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. расп.,прих. на 1 см. длины изъ $\frac{1}{10000}$ см.или $\pm 10^{-5}$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп.,прих. на 1 см. длины изъ $\frac{1}{10000}$ см.или $\pm 10^{-5}$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Коэффицентъ Пуассона	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.							Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширений.
500	28,62	—	—	—	—	—	18,0	—	—
3.000	171,0	15,67	15,67	3,55	3,55	—	0,226	0,226	0,226
6.000	341,8	35,34	19,67	8,51	4,96	18,0	0,252	0,241	0,241
9.000	512,6	55,34	20,00	13,62	5,11	18,0	0,256	0,246	0,246
12.000	683,5	75,34	20,00	18,73	5,11	18,0	0,256	0,248	0,248
15.000	854,3	95,34	20,00	24,12	5,39	18,0	0,269	0,254	0,254
18.000	1025	115,27	19,93	29,80	5,68	17,8	0,285	0,259	0,259
21.000	1196	135,27	20,00	35,48	5,68	17,7	0,284	0,262	0,262
24.000	1367	155,27	20,00	41,29	5,81	17,7	0,290	0,266	0,266
27.000	1538	175,27	20,00	47,10	5,81	17,7	0,290	0,269	0,269
30.000	1708	195,40	20,13	53,20	6,10	17,4	0,303	0,273	0,273

## ОБРАЗЕЦЪ № 11.

Площадь поперечного сечения образца  $\omega = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi}{4} 4,69^2 = 17,28 \text{ см.}^2$ .

Полная длина образца  $L = 25 \text{ см.}$

Длина для измерения продольных сжатий  $l = 10 \text{ см.}$

Собственный весъ образца  $G = 3,04 \text{ kgr.}$

Таблица № 29

На машинѣ.	Интервалы нагрузки въ kgr.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ 100000 см. или $\pm 10^5$ .	Разность сжатий въ уст. состоян. при различ. интерв. нагруз.		Попер.расч., прих. на 1 см. длины въ 100000 см. или $\pm 10^5$ .	Разность пол. расшир. при уст. состоян. при разл. инт. нагруз.		Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
				При разл. инт. нагруз.	При разл. инт. нагруз.		Для разл. инт. нагруз.	Для полн. инт. нагруз.		Для разл. инт. нагруз.	Для полн. инт. нагруз.
500—3.000	28,67—171,4	15,8	—	2,78	—	16,5	—	—	—	0,176	—
“	“	15,1	—	2,66	—	—	—	—	—	—	—
“	“	15,1	—	2,56	—	—	—	—	—	—	—
“	“	15,1	—	2,56	—	—	—	—	—	0,170	0,170
500—6.000	28,67—342,7	34,5	—	7,04	—	16,5	—	—	—	—	0,204
“	“	33,7	—	6,82	—	—	—	—	—	—	—
“	“	33,9	—	6,82	—	—	—	—	—	—	—
“	“	33,7	—	6,82	—	—	—	—	—	—	—
“	“	33,7	18,6	6,82	4,26	16,6	0,229	0,203	—	—	0,225
500—9.000	28,67—514,0	53,6	—	12,08	—	—	—	—	—	—	—
“	“	52,9	—	12,13	—	—	—	—	—	—	—
“	“	52,8	—	11,83	—	—	—	—	—	—	—
“	“	52,8	19,1	11,83	5,01	—	0,262	0,225	—	—	0,235
500—12.000	28,67—685,2	73,0	—	17,19	—	16,6	—	—	—	—	—
“	“	72,2	—	17,09	—	—	—	—	—	—	—
“	“	71,9	—	17,05	—	—	—	—	—	—	—
“	“	71,8	—	16,95	—	—	—	—	—	—	—
“	“	71,8	19,0	16,95	5,12	—	0,270	0,236	—	—	—
500—15.000	28,67—856,5	91,5	—	22,29	—	16,6	—	—	—	—	0,244
“	“	91,1	—	22,17	—	—	—	—	—	—	—
“	“	90,8	—	22,17	—	—	—	—	—	—	—
“	“	90,8	—	22,07	—	—	—	—	—	—	—
“	“	90,8	19,0	22,07	5,12	—	0,270	0,244	—	—	—
500—18.000	28,67—1028	110,5	—	27,82	—	16,6	—	—	—	—	0,251
“	“	109,9	—	27,72	—	—	—	—	—	—	—
“	“	109,8	—	27,51	—	—	—	—	—	—	—
“	“	109,8	—	27,40	—	—	—	—	—	—	—
“	“	109,8	19,0	27,40	5,33	—	0,281	0,249	—	—	—
500—21.000	28,67—1199	129,5	—	32,26	—	16,7	—	—	—	—	0,249
“	“	128,9	—	33,05	—	—	—	—	—	—	—
“	“	128,6	—	32,94	—	—	—	—	—	—	—
“	“	128,7	—	32,84	—	—	—	—	—	—	—
“	“	128,7	18,9	32,84	5,44	16,7	0,288	0,255	—	—	—

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность сжатій въ уст. соот. при раз- лич. попер. нагрузк.	Попер. расст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность пои. рас- шир. при уст. сост. при разл. длит. напр.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	На машинѣ.								Для разнос. интерва- ловъ.	Для полн. интерва- ловъ.
500—24.000	28,67—1370	148,4	—	38,71	—	—	—	—	0,260	0,260
	“	147,9	—	38,59	—	—	—	—		
	“	147,8	—	38,59	—	—	—	—		
	“	147,7	—	38,38	—	—	—	—		
	“	147,8	—	38,38	—	—	—	—		
	“	147,7	—	38,38	—	—	—	—		
	“	147,7	19,0	38,38	5,54	—	—	—		
500—27.000	28,67—1542	167,7	—	44,37	—	—	—	—	0,265	0,265
	“	167,1	—	44,26	—	—	—	—		
	“	167,0	—	44,20	—	—	—	—		
	“	166,9	—	44,16	—	—	—	—		
	“	166,9	—	44,14	—	—	—	—		
	“	166,9	19,2	44,14	5,76	—	—	—		
	“	187,9	—	50,44	—	—	—	—		
500—30.000	28,67—1713	186,9	—	50,44	—	—	—	—	0,269	0,269
	“	186,5	—	50,33	—	—	—	—		
	“	186,4	—	50,22	—	—	—	—		
	“	186,3	—	50,11	—	—	—	—		
	“	186,2	—	50,11	—	—	—	—		
	“	186,2	19,3	50,11	5,97	—	—	—		
	“	186,2	19,3	50,11	5,97	16,8	0,309	0,269		

## О Б Р А З Е Ц ТЪ № 12.

Площадь поперечного съченія образца  $\omega = 5,02 \cdot 2,42 = 12,14$  см.Полная длина образца  $L = 34$  см.Длина для измѣренія продольныхъ сжатій  $l = 15$  см.Собственный вѣсъ образца  $G = 2,87$  klgr.Образецъ раньше подвергался растяженію до нагрузки въ 13940 klgr. (1149 klgr/cm.<sup>2</sup>).

Таблица № 30.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность ш. одоль- ныхъ сжатій.	Попер.расст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	На машинѣ.								Для разнос. прод. сжат. и поп. расст.	Для полн. сжатій и расширеий.
500	40,78	—	—	—	—	—	—	14,6	—	—
2.000	162,7	15,60	15,60	2,99	2,99	—	—	0,192	0,192	0,192
4.000	325,2	37,87	22,27	7,18	4,19	14,6	0,188	0,189	—	—
6.000	487,8	63,14	25,27	11,87	4,69	14,6	0,186	0,188	—	—
8.000	650,3	93,54	30,40	17,35	5,48	—	0,180	0,186	—	—
10.000	812,8	124,67	31,13	23,13	5,78	14,5	0,185	0,186	—	—
12.000	975,4	155,27	30,60	29,31	6,18	14,3	0,202	0,189	—	—
14.000	1138	185,34	30,07	36,39	7,08	14,2	0,235	0,196	—	—
16.000	1300	215,87	30,53	43,97	7,58	14,2	0,248	0,204	—	—

При повтореніи опыта было получено:

Таблица № 31.

Нагрузка въ кгрг.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Нагрузка въ кгрг.								Для разлос. прод. сжат. и попр. расп.	Для полн. сжатій и расширений.	
500	40,78	—	—	—	—	—	—	16,5	—	—	
2.000	162,7	13,93	13,93	2,79	2,79	—	—	0,200	0,200	—	
4.000	325,2	33,20	19,27	6,67	3,88	16,8	0,201	0,201	—	—	
6.000	487,8	52,67	19,47	11,06	4,39	16,8	0,225	0,210	—	—	
8.000	650,3	71,60	18,93	15,64	4,58	16,2	0,242	0,219	—	—	
10.000	812,8	90,40	18,80	20,22	4,58	15,8	0,244	0,223	—	—	
12.000	975,4	109,33	18,93	25,00	4,78	15,6	0,253	0,229	—	—	
14.000	1138	128,40	19,07	29,88	4,88	15,5	0,256	0,232	—	—	
16.000	1300	148,67	20,27	34,96	5,08	15,3	0,251	0,235	—	—	
18.000	1462	176,87	28,20	42,54	7,58	15,3	0,269	0,240	—	—	

При повтореніи опыта въ 5-ый разъ было получено:

Таблица № 32.

Нагрузка въ кгрг.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Нагрузка въ кгрг.								Для разнос. прод. сжат. и попр. расп.	Для полн. сжатій и расширений.	
500	40,78	—	—	—	—	—	—	17,7	—	—	
2.000	162,7	13,60	13,60	2,99	2,99	—	—	0,220	0,220	—	
4.000	325,2	32,40	18,80	7,48	4,49	17,0	0,239	0,231	—	—	
6.000	487,8	51,27	18,87	12,17	4,69	16,8	0,249	0,236	—	—	
8.000	650,3	69,97	18,70	16,75	4,58	16,5	0,245	0,240	—	—	
10.000	812,8	88,54	18,57	21,33	4,58	16,5	0,247	0,241	—	—	
12.000	975,4	106,87	18,33	25,91	4,58	16,5	0,250	0,243	—	—	
14.000	1138	125,10	18,33	30,50	4,59	16,4	0,251	0,245	—	—	
16.000	1300	143,50	18,40	35,09	4,59	16,4	0,250	0,245	—	—	
18.000	1462	162,63	19,13	39,97	4,88	16,3	0,255	0,246	—	—	

Опытъ, произведенный въ шестой разъ, далъ такіе результаты:

Таблица № 33.

Нагрузка въ кгс.		На машинѣ.	Kg / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .		Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер. расп. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	kg / см. <sup>2</sup>			Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .	Попер. расп. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .					Для разнос. прод. сжат. и попер. расп.	Для полн. сжатий и расширений.
500	40,78	—	—	—	—	—	—	—	16,1	—	—
2.000	162,7	13,67	13,67	2,79	2,79	—,0	0,204	0,204	16,0	0,232	0,220
4.000	325,2	32,54	18,87	7,18	4,39	16,0	0,232	0,225	16,0	0,232	0,227
6.000	487,8	51,41	18,87	11,57	4,39	16,0	0,232	0,230	16,0	0,245	0,235
8.000	650,3	70,28	18,87	15,96	4,39	16,0	0,232	0,237	16,0	0,250	0,235
10.000	812,8	88,95	18,67	20,54	4,58	16,0	0,245	0,239	16,0	0,254	0,237
12.000	975,4	107,28	18,33	25,13	4,59	16,0	0,250	0,239	16,0	0,253	0,240
14.000	1138	125,41	18,13	29,72	4,59	16,0	0,254	0,239	15,9	0,248	0,239
16.000	1300	143,94	18,53	34,31	4,59	16,0	0,253	0,240	16,0	0,253	0,240
18.000	1462	162,81	18,87	39,09	4,78	—	—	—	—	—	—

Затѣмъ приборъ былъ переставленъ на широкія грани образца, слѣдовательно размѣръ, служившій для измѣренія поперечныхъ расширений, сдѣлался равнымъ 2,42 см.; при опыте съ этимъ расположениемъ прибора получено было:

Таблица № 34.

Нагрузка въ кгс.		На машинѣ.	Kg / см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .		Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер. расп. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	kg / см. <sup>2</sup>			Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .	Попер. расп. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 105$ .					Для разнос. прод. сжат. и попер. расп.	Для полн. сжатий и расширений.
500	40,78	—	—	—	—	—	—	—	16,0	—	—
2.000	162,7	14,20	14,20	2,89	2,89	16,0	0,204	0,204	16,1	0,216	0,211
4.000	325,2	33,27	19,07	7,02	4,13	16,1	0,216	0,220	16,1	0,237	0,220
6.000	487,8	52,47	19,26	11,57	4,55	16,2	0,240	0,226	16,2	0,257	0,235
8.000	650,3	71,40	18,93	16,11	4,54	16,2	0,253	0,231	16,2	0,258	0,241
10.000	812,8	90,20	18,80	20,86	4,75	16,2	0,257	0,239	16,2	0,257	0,243
12.000	975,4	108,67	18,47	25,61	4,75	16,1	0,257	0,239	16,1	0,257	0,243
14.000	1138	127,14	18,47	30,36	4,75	16,1	0,257	0,239	16,1	0,257	0,243
16.000	1300	145,54	18,40	35,11	4,75	16,1	0,258	0,241	16,1	0,257	0,243
18.000	1462	164,81	19,27	40,07	4,96	16,1	0,257	0,243	—	—	—

Опытъ при этомъ расположениі прибора былъ еще разъ повторенъ, причемъ получили:

Таблица № 35.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе опибо- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 105$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ ст. или $\pm 105$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.								Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатий и расширений.
500	40,78	—	—	—	—	—	—	15,9	—	—
2.000	162,7	13,87	13,87	2,89	2,89	—	—	0,208	0,208	—
4.000	325,2	32,54	18,67	7,02	4,13	15,8	0,221	0,216	—	—
6.000	487,8	51,61	19,07	11,36	4,34	15,7	0,227	0,220	—	—
8.000	650,3	70,41	18,80	15,91	4,55	15,7	0,242	0,226	—	—
10.000	812,8	88,74	18,33	20,87	4,96	15,3	0,271	0,235	—	—
12.000	975,4	107,07	18,33	25,83	4,96	15,3	0,271	0,241	—	—
14.000	1138	125,34	28,27	30,79	4,96	15,3	0,272	0,246	—	—
16.000	1300	143,61	18,27	35,75	4,96	15,3	0,272	0,250	—	—

Наконецъ, при измѣреніи поперечныхъ расширений по направлению діагонали съченія, получено было:

Таблица № 36.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе опибо- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 105$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ ст. или $\pm 105$ .	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.								Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатий и расширений.
500	40,78	—	—	—	—	—	—	14,8	—	—
2.000	162,7	14,27	14,27	2,78	2,78	14,8	0,195	0,195	—	—
4.000	325,2	33,20	18,93	7,02	4,24	14,8	0,224	0,212	—	—
6.000	487,8	52,53	19,33	11,26	4,24	14,8	0,220	0,215	—	—
8.000	650,3	71,40	18,87	15,59	4,33	14,8	0,230	0,218	—	—
10.000	812,8	90,17	18,77	20,19	4,60	14,8	0,245	0,224	—	—
12.000	975,4	108,80	18,63	24,88	4,69	14,8	0,252	0,229	—	—
14.000	1138	127,13	18,33	29,57	4,69	14,8	0,256	0,233	—	—
16.000	1300	145,46	18,33	34,35	4,78	14,8	0,261	0,236	—	—

Опытъ былъ повторенъ еще разъ, и на этотъ разъ было получено:

Таблица № 37.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продольныхъ сжатий.	Попер.расл., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Разность поперечныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Коэффиціентъ Пуассона.									
500	40,78	—	—	—	—	—	—	14,5	—	—
2.000	162,7	14,00	14,00	2,78	2,78	14,6	0,198	0,198	0,198	0,198
4.000	325,2	32,93	18,93	6,84	4,06	—	—	0,215	0,208	0,208
6.000	487,8	51,86	18,93	10,99	4,15	14,6	0,220	0,213	0,213	0,213
8.000	650,3	70,73	18,87	15,41	4,42	14,6	0,234	0,218	0,218	0,218
10.000	812,8	89,53	18,80	19,92	4,51	14,6	0,240	0,223	0,223	0,223
12.000	975,4	107,93	18,40	24,52	4,60	14,6	0,250	0,227	0,227	0,227
14.000	1138	126,33	18,40	29,03	4,51	14,6	0,245	0,230	0,230	0,230
16.000	1300	144,80	18,47	33,72	4,69	14,6	0,254	0,228	0,228	0,228
18.000	1462	164,07	19,27	38,59	4,87	14,8	0,253	0,235	0,235	0,235

## О Б Р А З Е Ц Ъ № 13.

Площадь поперечнаго сечения образца  $\omega = 5,01 \times 2,42 = 12,124$  см.<sup>2</sup>.

Полная длина образца  $L = 34$  см.

Длина для измѣрения продольныхъ сжатий  $l = 15$  см.

Собственный вѣсъ образца  $G = 2,88$  klgr.

Образецъ подвергался раньше растяженію до нагрузки въ 14.770 klgr. (1.218 klgr./см.<sup>2</sup>). Для измѣрения поперечныхъ расширеній принятъ сперва размѣръ 5,01 см.

Таблица № 38.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продольныхъ сжатий.	Попер.расл., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Разность поперечныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Коэффиціентъ Пуассона.									
500	40,83	—	—	—	—	—	—	17,0	—	—
2.000	162,9	15,07	15,07	2,99	2,99	16,8	0,198	0,198	0,198	0,198
4.000	325,7	36,27	21,20	7,18	4,19	16,8	0,198	0,198	0,198	0,198
6.000	488,4	58,73	22,46	11,47	4,29	16,8	0,191	0,196	0,196	0,196
8.000	651,0	84,60	25,87	16,27	4,80	16,8	0,186	0,193	0,193	0,193
10.000	813,7	114,00	29,40	22,55	6,28	16,8	0,214	0,198	0,198	0,198
12.000	976,4	144,53	30,53	29,14	6,59	16,8	0,216	0,202	0,202	0,202
14.000	1139	173,83	29,30	35,93	6,79	16,8	0,231	0,207	0,207	0,207
16.000	1302	202,76	28,93	42,92	6,99	16,8	0,242	0,212	0,212	0,212

При повтореніи опыта, было получено:

Таблица № 39.

Нагрузка въ klgr.		Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon.105.$	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп.,прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\eta.105.$	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.								Для разнос. прод. сжат. и поп.расп.	Для полн. сжатий и расширеній.
500	40,83	—	—	—	—	—	—	—	—
2.000	162,9	13,27	13,27	2,59	2,59	16,3	0,195	0,195	—
4.000	325,7	32,14	18,87	6,38	3,79	16,3	0,201	0,198	—
6.000	488,4	51,21	19,07	10,77	4,39	16,2	0,230	0,210	—
8.000	651,0	69,94	18,73	14,96	4,19	16,2	0,224	0,214	—
10.000	813,7	88,61	18,67	19,25	4,29	16,1	0,230	0,217	—
12.000	976,4	107,28	18,67	23,64	4,39	16,1	0,235	0,220	—
14.000	1139	125,75	18,47	28,03	4,39	16,0	0,238	0,223	—
16.000	1302	146,08	20,33	32,82	4,79	16,0	0,236	0,225	—

При измѣрениі поперечныхъ расширений въ направлениі (размѣръ 2,42 см.), перпендикулярномъ предыдущему, получили:

Таблица № 40.

Нагрузка въ klgr.		Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon.105.$	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Попер.расп.,прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\eta.105.$	Разность попереч- ныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.								Для разнос. прод. сжат. и поп.расп.	Для полн. сжатий и расширеній.
500	40,83	—	—	—	—	—	15,8	—	—
2.000	162,9	13,53	13,53	2,69	2,69	15,8	0,199	0,199	—
4.000	325,7	32,33	18,80	7,03	4,34	15,8	0,231	0,218	—
6.000	488,4	51,00	18,67	11,57	4,54	15,8	0,243	0,226	—
8.000	651,0	69,47	18,47	15,91	4,34	15,8	0,235	0,229	—
10.000	813,7	87,80	18,33	20,25	4,34	15,8	0,237	0,231	—
12.000	976,4	106,07	18,27	24,59	4,34	15,8	0,238	0,232	—
14.000	1139	124,14	18,07	28,93	4,34	15,8	0,240	0,233	—
16.000	1302	142,74	18,60	33,87	4,96	15,8	0,267	0,237	—

При измѣрениі поперечныхъ расширеній по діагонали съченія, получили:

Таблица № 41.

Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.						Для разнос. прод. сжат. и попер. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	40,83	—	—	—	—	16,0	—	—
2.000	162,9	13,80	13,80	3,08	3,08	16,0	0,223	0,223
4.000	325,7	32,90	19,10	7,34	4,26	15,0	0,223	0,223
6.000	488,4	51,83	18,93	11,60	4,26	16,0	0,225	0,224
8.000	651,0	70,56	18,73	16,03	4,43	16,0	0,236	0,227
10.000	813,7	89,09	18,53	20,56	4,53	16,0	0,245	0,231
12.000	976,4	107,42	18,33	25,07	4,53	16,0	0,247	0,234
14.000	1139	125,62	18,20	29,50	4,43	15,9	0,244	0,235
16.000	1302	143,82	18,20	34,03	4,53	15,9	0,249	0,236

## ОБРАЗЕЦЪ № 14.

Площадь поперечного съченія образца  $\omega=5,02 \cdot 2,43=12,17$  см. <sup>2</sup>.

Полная длина образца  $L=25$  см.

Длина для измѣренія продольныхъ сжатій  $l=10$  см.

Собственный вѣсъ образца  $G=2,11$  klgr.

Образецъ ранѣе подвергался растяженію до нагрузки въ 13.430 klgr. (1103 klgr./см. <sup>2</sup>).

Для измѣренія поперечныхъ расширеній взять сперва размѣръ 5,02 см.

Таблица № 42.

Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.						Для разнос. прод. сжат. и попер. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	40,65	—	—	—	—	14,8	—	—
2.000	162,2	19,30	19,30	2,79	2,79	—	0,145	0,145
4.000	324,2	51,80	32,50	7,17	4,38	14,8	0,135	0,138
6.000	486,3	96,40	44,60	12,85	5,68	14,7	0,127	0,134
8.000	648,3	145,10	48,70	19,03	6,18	14,7	0,127	0,131
10.000	810,3	193,00	47,90	26,50	7,47	14,7	0,156	0,137
12.000	972,4	235,40	42,40	34,37	7,87	14,7	0,186	0,146
14.000	1134	274,10	38,70	42,34	7,97	14,6	0,206	0,154
16.000	1296	320,40	46,30	50,91	8,57	14,5	0,185	0,158

При повтореніи опыта было получено:

Таблица № 43.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10\%$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Полер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10\%$ .	Разность попере- чныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.								Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	40,65	—	—	—	—	—	—	16,6	—	—
2.000	162,2	16,3	16,3	2,69	2,69	16,5	0,165	0,165	—	—
4.000	324,2	39,1	22,8	7,07	4,38	16,4	0,192	0,181	—	—
6.000	486,3	61,4	22,3	11,75	4,68	16,2	0,210	0,192	—	—
8.000	648,3	83,1	21,7	16,73	4,98	16,0	0,230	0,201	—	—
10.000	810,3	104,6	21,5	21,71	4,98	15,8	0,232	0,207	—	—
12.000	972,4	125,9	21,3	26,89	5,18	15,8	0,243	0,214	—	—
14.000	1134	147,2	21,3	31,87	4,98	15,6	0,234	0,216	—	—
16.000	1296	171,0	23,8	37,45	5,58	15,6	0,235	0,219	—	—

При опыте въ четвертый разъ результатъ оказался такой:

Таблица № 44.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ бруска.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10\%$ .	Разность продоль- ныхъ сжатий.	Полер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10\%$ .	Разность попере- чныхъ расширений.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Нагрузка въ klgr.								Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	40,65	—	—	—	—	—	—	15,1	—	—
2.000	162,2	16,4	16,4	2,69	2,69	15,2	0,164	0,164	—	—
4.000	324,2	39,1	22,7	7,07	4,38	15,2	0,193	0,181	—	—
6.000	486,3	61,2	22,1	11,55	4,48	15,2	0,203	0,189	—	—
8.000	648,3	82,7	21,5	16,13	4,58	15,2	0,213	0,195	—	—
10.000	810,3	103,9	21,2	20,81	4,68	15,2	0,221	0,200	—	—
12.000	972,4	124,6	20,7	25,69	4,88	15,2	0,236	0,206	—	—
14.000	1134	145,2	20,6	30,57	4,88	15,2	0,237	0,211	—	—
16.000	1296	166,7	21,5	35,65	5,08	15,3	0,236	0,214	—	—

Затѣмъ, для измѣренія поперечныхъ расширеній принято было направленіе (размѣръ 2,43 см.), перпендикулярное предыдущему, причемъ получили:

Таблица № 45.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюка.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
500	40,65								—	—
2.000	162,2	17,4	17,4	2,89	2,89	15,2	0,166	0,166		
4.000	324,2	40,9	23,5	7,22	4,33	15,2	0,185	0,177		
6.000	486,3	63,8	22,9	11,76	4,54	15,2	0,198	0,184		
8.000	648,3	85,9	22,1	16,71	4,95	15,2	0,224	0,194		
10.000	810,3	107,4	21,5	21,86	5,15	15,2	0,240	0,203		
12.000	972,4	128,7	21,3	27,01	5,15	15,2	0,242	0,210		
14.000	1134	149,9	21,2	32,16	5,15	15,2	0,243	0,215		
16.000	1296	172,5	22,6	37,52	5,36	15,1	0,238	0,217		

А при повтореніи:

Таблица № 46.

Нагрузка въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюка.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона	
500	40,65								—	—
2.000	162,2	16,6	16,6	2,89	2,89	15,4	0,174	0,174		
4.000	324,2	39,5	22,9	7,22	4,33	15,4	0,190	0,183		
6.000	486,3	61,6	22,1	11,76	4,54	15,4	0,205	0,191		
8.000	648,3	83,1	21,5	16,71	4,95	15,3	0,230	0,201		
10.000	810,3	104,3	21,2	21,45	4,74	15,3	0,224	0,205		
12.000	972,4	125,1	20,8	26,40	4,95	15,3	0,238	0,211		
14.000	1134	145,8	20,7	31,76	5,36	15,3	0,259	0,218		
16.000	1296	166,9	21,1	37,12	5,36	15,3	0,254	0,222		

При измѣрѣніи поперечныхъ расширеній по діагонали съченія, было получено:

Таблица № 47.

Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $9 \cdot 10^5$ .	Разность продоль- ныхъ сжатій.	Попер.-расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $9 \cdot 10^5$ .	Разность попереч- ныхъ расширеній.	Температура С°.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины и собств. вѣсъ брюска.						Для разнос. прод. сжат. и поп. расп.	Для полн. сжатій и расширеній.
500	40,65	—	—	—	—	—	—	—
2 000	162,2	16,8	16,8	2,71	2,71	18,2	0,161	0,161
4.000	324,2	39,4	22,6	6,51	3,80	18,3	0,168	0,165
6.000	486,3	61,9	22,5	10,67	4,16	18,3	0,185	0,173
8.000	648,3	83,5	21,6	15,10	4,43	18,3	0,205	0,181
10.000	810,3	104,4	20,9	19,71	4,61	18,3	0,221	0,188
12.000	972,4	125,0	20,6	24,41	4,70	18,4	0,228	0,195
14.000	1134	145,5	20,5	29,20	4,79	18,5	0,234	0,201
16.000	1296	166,8	21,3	34,08	4,88	18,5	0,230	0,204

Таковы результаты, полученные изъ опытовъ сжатія различной формы брусковъ. Мы привели значенія коэффиціента Пуассона какъ для различныхъ величинъ нагрузокъ, такъ и для ихъ разностей. Уже одного взгляда на даниія, приведенные въ таблицахъ, достаточно, чтобы видѣть, что коэффиціентъ Пуассона для различныхъ величинъ нагрузокъ при одномъ и томъ же опыте есть величина **не постоянная**; она увеличивается съ увеличеніемъ нагрузки; но тѣ же даниія таблицъ говорятъ, что разности увеличенія коэффиціента Пуассона съ увеличеніемъ нагрузки уменьшаются, и, такимъ образомъ, величина этого коэффиціента стремится какъ бы къ нѣкоторому предѣлу. Буквально тоже самое можно сказать обѣ измѣненіи этого коэффиціента и въ томъ случаѣ, когда весь опытъ повторяется или когда повторяется только нагрузкa въ данномъ интервалѣ; при всякомъ такомъ повтореніи происходитъ увеличеніе коэффиціента до известного предѣла. Но при этомъ предѣль этой и начальныи величины коэффиціента (при малыхъ напряженіяхъ) не одинаковы при различныхъ состояніяхъ чугуна: они зависятъ отъ того, былъ ли брускъ прежде сжатія растянутъ, сжатъ или онъ не подвергался предварительно никакимъ деформаціямъ; чтобы яснѣе представить себѣ эту зависимость коэффиціента отъ нагрузкa образца и состоянія матеріала, дан-

ныя вышеприведенныхъ таблицъ изображены графически (черт. 3,4). При этомъ графическомъ изображеніи по оси абсциссъ откладываются напряженія образцовъ, а по оси ординатъ соотвѣтствующія этимъ напряженіямъ значенія коэффиціента Пуассона; масштабъ принятъ для напряженій:  $1 \text{ m/m} \approx 5 \text{ klg/cm.}^2$ , а для коэффиціента  $1 \text{ m/m} \approx 0,002$ .

На прилагаемомъ чертежѣ (черт. 3,4) и даются полученные такимъ образомъ кривыя коэффиціента Пуассона; не нанесены на немъ только кривыя для образцовъ № 10 и № 11, такъ какъ эти образцы при прежнихъ опытахъ были уже сильно сжаты послѣ растяженія (послѣ того, какъ они были выработаны изъ балокъ), а по тому и данныя для этихъ образцовъ не соотвѣтствуютъ первичному состоянію материала.

Достаточно взглянуть теперь на нанесенные кривыя, чтобы видѣть, что кривыя коэффиціента Пуассона, полученные отъ образцовъ, не подвергавшихся предварительно никакимъ деформаціямъ, занимаютъ среднее положеніе между кривыми отъ образцовъ, предварительно сжатыхъ или растянутыхъ, причемъ кривыя коэффиціента, полученные отъ сжатыхъ предварительно образцовъ, лежать выше, величины коэффиціента, слѣдовательно, больше, а кривыя коэффиціента, полученные отъ растянутыхъ предварительно образцовъ, лежать ниже, значенія коэффиціента, слѣдовательно, меньше чѣмъ для образцовъ, не подвергавшихся предварительно никакимъ деформаціямъ. Если подсчитать среднія значенія коэффиціента для этихъ 3 родовъ образцовъ, то окажется, что для трехъ наиболѣе характерныхъ нагрузокъ получимъ такія значенія коэффиціента:

Таблица № 48.

Нагрузка на см. <sup>2</sup>	Коэф. для образцовъ, подвергавшихся пред- варительно сжатию.	Коэф. для образцовъ, не подвергавшихся пред- варительно никакимъ деформаціямъ.	Коэф. для образцовъ, подвергавшихся пред- варительно растя- женію.
175	0,227 (0,220)	0,193 (0,198)	0,188 (0,178)
650	0,247 (0,241)	0,220 (0,219)	0,208 (0,170)
1300	0,265 (0,258)	—	0,223 (0,191)

Здѣсь цифры не въ скобкахъ соотвѣтствуютъ среднимъ значеніямъ коэффиціента, полученнымъ уже послѣ многократныхъ повтореній опыта („установившееся состояніе“ образцовъ).

Цифры же въ скобкахъ соотвѣтствуютъ начальнымъ опыта („неустановившееся состояніе“).

Тѣ же діаграммы показываютъ, что для брусковъ, предварительно подвергнутыхъ растяженію, коэффиціентъ Пуассона сперва уменьшается до нагрузки, немного большей половины предварительно растягивающей силы, а затѣмъ начинаетъ увеличиваться и при нагрузкѣ, немного меньшей растягивающей силы, становится равной тому значенію, которое имѣть при начальныхъ нагрузкахъ, а затѣмъ продолжаетъ еще увеличиваться. Но уже первое же повтореніе опыта мѣняетъ совершенно картину, и коэффиціентъ Пуассона, какъ и для другихъ образцовъ, постоянно увеличивается съ увеличеніемъ нагрузки.

Предѣль, къ которому стремится коэффиціентъ Пуассона при увеличеніи нагрузки и при повтореніи нагрузокъ, можно считать равнымъ 0,3, по крайней мѣрѣ къ этой величинѣ весьма близки значения коэффиціента, полученные нами для образцовъ, предварительно сильно сжатыхъ; для образцовъ же предварительно растянутыхъ и такихъ, которые не подвергались никакимъ деформаціямъ, предѣлъ этотъ, по нашимъ опытамъ, ниже 0,3 и выше 0,21.

Что касается вопроса о томъ, вліяетъ ли направленіе измѣренія поперечныхъ расширеній при данной формѣ образца на величину коэффиціента Пуассона, то наши опыты не дали какой либо рѣзкой разницы въ величинѣ поперечныхъ расширеній для различныхъ направлений съченія: если и есть нѣкоторое различіе, то оно настолько незначительно, что не выходитъ за предѣлы возможныхъ при опытахъ ошибокъ наблюденія. И такъ, намъ кажется, резюмируя сказанное, мы можемъ установить такія положенія:

- 1) Коэффиціентъ Пуассона для чугуна при сжатіи есть величина перемѣнная, зависящая отъ величины нагрузки и числа повтореній нагрузки.
- 2) Коэффиціентъ Пуассона при сжатіи увеличивается съ увеличеніемъ нагрузки и числа повтореній нагрузки, приближаясь къ нѣкоторому предѣлу, близкому къ 0,3.
- 3) Вообще же коэффиціентъ Пуассона большие для брусковъ, подвергнутыхъ предварительно сжатію и меньше для брусковъ, предварительно растянутыхъ, чѣмъ для брусковъ, не подвергавшихся предварительно никакимъ деформаціямъ.
- 4) Направленіе измѣренія поперечныхъ расширеній при данномъ съченіи не имѣеть замѣтнаго вліянія на величину коэффиціента.

Перехожу теперь къ опыту по изслѣдованию коэффициента Пуассона при растяжении чугунныхъ брусковъ, а также по изслѣдованию измѣненія этого коэффициента отъ перемѣны нагрузки.

Для этихъ опытовъ, какъ я уже говорилъ выше, имѣлось въ моемъ распоряженіи 4 образца № 15, 16, 17, 18, изображенные на чертежѣ 2.

Съ двумя изъ этихъ брусковъ № 16 и 17 начаты были опыты на растяжение, а съ двумя другими № 15 и 18 опыты на сжатіе.

Опыты въ томъ и другомъ случаѣ велись съ повтореніемъ нагрузки въ извѣстномъ интервалѣ до полнаго приведенія бруска въ „установившееся состояніе“.

Въ виду того, что желательно было сохранить бруски на нѣсколько опытовъ, нагрузка доводилась приблизительно только до 650 klg/cm.<sup>2</sup> Послѣ первого ряда опытовъ бруски мѣнялись своими ролями, и уже съ брусками № 15 и № 18 велись опыты на растяжение, а съ брусками № 16 и № 17 на сжатіе; послѣ второго ряда опытовъ опять бруски № 16 и № 17 растягивались, а бруски № 15 и № 18 сжимались и т. д.; всего съ брусками № 16 и № 17 было произведено опытовъ на растяжение—4 и опытовъ на сжатіе—3, а съ брусками № 15 и 18 опытовъ на сжатіе—3 и опытовъ на растяжение—2.

Опыты велись на тѣхъ же машинахъ и съ тѣми же предосторожностями, что и выше описанные; точно также и поправки въ отчетахъ нагрузокъ и деформаций дѣлались тѣ же самыя, только въ виду того, что эти опыты совершались чрезъ полгода послѣ опытовъ на сжатіе, а за это время машина Werder'a была тщательно вывѣрена и установлена, то ошибка, даваемая ею, оказалась крайне ничтожной (менѣе 1%), почему и не считалось необходимымъ вводить поправку при вычислениіи нагрузки на см.<sup>2</sup> поперечнаго сеченія образцовъ при опытахъ на растяжение; машина Pohlmeuer'a давала прежнюю ошибку въ 1,37%. Графическое изображеніе данныхъ таблицъ дается только для „установившагося состоянія“ образцовъ, когда данные опытовъ наиболѣе достовѣрны, почему и вычисленія коэффициента Пуассона произведены только для этого состоянія.

Результаты этихъ опытовъ приведены въ слѣдующихъ таблицахъ.

## ОПЫТЫ НА РАСТЯЖЕНИЕ.

## ОБРАЗЕЦ № 17.

Площадь поперечного сечения образца  $\omega = 2,396 \times 4,96 = 11,88$  см.<sup>2</sup>.

Длина для измерения продольных расширений и сжатий  $P = 15$  см.

Размер для измерения поперечных сжатий и расширений взять  $a = 4,96$  см.

Таблица № 49.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Кг./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\pm 10^6$	Разность исп. сжа- тий въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	На машинѣ.						Для разно- стей инт- валовъ.	Для пол- ныхъ инт- валовъ.
500—2.000	42,09—168,4	12,27	—	2,92	—	—	—	—
“	“	11,47	—	2,02	—	—	—	—
“	“	11,47	—	1,92	—	—	—	—
“	“	11,47	11,47	1,92	1,92	—	0,168	0,168
500—4.000	42,09—336,7	29,53	—	6,95	—	—	—	—
“	“	27,60	—	4,84	—	—	—	—
“	“	27,47	—	4,64	—	—	—	—
“	“	27,40	—	4,64	—	—	—	—
“	“	27,40	15,93	4,64	2,72	—	0,171	0,169
500—6.000	42,09—505,1	48,13	—	9,58	—	—	—	—
“	“	46,13	—	8,06	—	—	—	—
“	“	46,00	—	7,56	—	—	—	—
“	“	45,87	—	7,46	—	—	—	—
“	“	45,87	—	7,36	—	—	—	—
“	“	45,87	18,47	7,36	2,72	—	0,147	0,161
500—8.000	42,09—673,4	72,93	—	12,20	—	—	—	—
“	“	67,67	—	10,60	—	—	—	—
“	“	67,27	—	10,28	—	—	—	—
“	“	67,27	—	10,08	—	—	—	—
“	“	67,20	—	10,08	—	—	—	—
“	“	67,20	—	10,08	—	—	—	—
“	“	67,20	21,33	10,08	2,72	—	0,128	0,150

## ОБРАЗЕЦ № 16.

Площадь поперечного сечения образца  $\omega = 2,40 \times 4,97 = 11,92$  см.<sup>2</sup>.

Длина для измерения продольных растяжений и сжатий  $l = 15$  см.

Размер для измерения поперечных сжатий и расширений  $a = 4,97$ .

Таблица № 50.

Интервалы нагрузки въ kigr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод. раст. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\pm 10^5$ .		Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Прод. сжат. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^6$	Разность исп. сжа- тий въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
				12,13	—				Для разно- стей инт- валовъ.	Для пол- ныхъ инт- валовъ.
500—2.000	41,95—167,8			12,13	—	2,72	—			
"	"			11,63	—	2,62	—			
"	"			11,53	—	2,62	—			
"	"			11,60	—	2,52	—			
"	"			11,53	—	2,52	—			
"	"			11,53	11,53	2,52	2,52	0,219	0,219	
500—4.000	41,95—335,6			29,93	—	6,64	—			
"	"			28,73	—	6,43	—			
"	"			28,73	—	6,34	—			
"	"			28,67	—	6,34	—			
"	"			28,67	—	6,34	—			
"	"			28,60	—	6,34	—			
"	"			28,60	17,07	6,34	3,82	0,224	0,222	
500—6.000	41,95—503,4			49,47	—	10,46	—			
"	"			47,27	—	10,36	—			
"	"			47,27	—	10,26	—			
"	"			47,27	—	10,26	—			
"	"			47,20	—	10,26	—			
"	"			47,07	—	10,26	—			
"	"			47,07	18,47	10,26	3,92	0,212	0,218	
500—8.000	41,95—671,1			67,73	—	14,48	—			
"	"			67,60	—	14,38	—			
"	"			67,47	—	14,29	—			
"	"			67,47	—	14,29	—			
"	"			67,33	—	14,29	—			
"	"			67,27	—	14,29	—			
"	"			67,27	20,20	14,29	4,03	0,200	0,212	

**С ж а т і е.**  
О Б Р А З Е Ц Т Ъ № 16.

Таблица № 51.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер.расп., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Разность пол. расшир. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	Для разностей интерваловъ.	Для полныхъ интерваловъ.
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.							
500—2.000	41,37—165,5	14,40	—	3,22	—	—	—	—
“	“	11,93	—	2,72	—	—	—	—
“	“	11,80	—	2,62	—	—	—	—
“	“	11,67	—	2,62	—	—	—	—
“	“	11,60	—	2,62	—	—	—	—
“	“	11,60	11,60	2,62	2,62	0,226	0,226	—
500—4.000	41,37—331,0	31,07	—	7,04	—	—	—	—
“	“	28,20	—	6,54	—	—	—	—
“	“	28,00	—	6,54	—	—	—	—
“	“	27,93	—	6,54	—	—	—	—
“	“	27,93	16,33	6,54	3,92	0,240	0,234	—
500—6.000	41,37—496,4	47,33	—	11,08	—	—	—	—
“	“	44,60	—	10,77	—	—	—	—
“	“	44,47	—	10,66	—	—	—	—
“	“	44,40	—	10,66	—	—	—	—
“	“	44,33	—	10,66	—	—	—	—
“	“	44,33	16,40	10,66	4,12	0,251	0,240	—
500—8.000	41,37—661,9	64,00	—	15,29	—	—	—	—
“	“	61,27	—	14,89	—	—	—	—
“	“	60,93	—	14,79	—	—	—	—
“	“	60,73	—	14,79	—	—	—	—
“	“	60,67	—	14,79	—	—	—	—
“	“	60,67	16,34	14,79	4,13	0,253	0,244	—

## О Б Р А З Е Ц Т Ъ № 17.

Таблица № 52.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер.расп., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Разность пол. расшир. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	Для разностей интерваловъ.	Для полныхъ интерваловъ.
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.							
500—2.000	41,51—166,0	14,33	—	3,02	—	—	—	—
“	“	12,00	—	2,82	—	—	—	—
“	“	12,00	—	2,72	—	—	—	—
“	“	12,00	—	2,62	—	—	—	—
“	“	12,00	12,00	2,62	2,62	0,219	0,219	—
500—4.000	41,51—332,1	31,93	—	6,96	—	—	—	—
“	“	28,80	—	6,55	—	—	—	—
“	“	28,67	—	6,45	—	—	—	—

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол.- сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. раскл., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
Интервалы	нагрузки							Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—4.000	41,51—332,1		28,53	—	6,55	—	—	—	—
..	..		28,53	16,53	6,55	3,93	0,238	0,230	—
500—6.000	41,51—498,1		48,80	—	11,29	—	—	—	—
..	..		45,73	—	11,09	—	—	—	—
..	..		54,53	—	10,99	—	—	—	—
..	..		45,40	—	10,79	—	—	—	—
..	..		45,27	—	10,69	—	—	—	—
..	..		45,27	16,74	10,69	4,14	0,248	0,236	—
500—8.000	41,51—664,0		65,27	—	15,52	—	—	—	—
..	..		62,87	—	15,12	—	—	—	—
..	..		62,33	—	15,02	—	—	—	—
..	..		62,07	—	14,92	—	—	—	—
..	..		62,00	—	14,92	—	—	—	—
..	..		62,00	16,73	14,92	4,23	0,253	0,241	—

**Р а с т ѿ ж е н і е .**  
О Б Р А З Е Ц Ъ № 1 6.

Таблица № 53.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол.- раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. сжа- тий въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
Интервалы	нагрузки							Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	41,95—167,8		12,73	—	3,12	—	—	—	—
..	..		11,73	—	2,82	—	—	—	—
..	..		11,73	—	2,82	—	—	—	—
..	..		11,73	11,73	2,82	2,82	0,240	0,240	—
400—4.000	41,95—335,6		31,27	—	7,04	—	—	—	—
..	..		29,67	—	6,74	—	—	—	—
..	..		29,53	—	6,64	—	—	—	—
..	..		29,53	—	6,74	—	—	—	—
..	..		29,47	—	6,74	—	—	—	—
..	..		29,47	17,74	6,74	3,92	0,221	0,229	—
500—6.000	41,95—503,4		50,47	—	11,28	—	—	—	—
..	..		48,67	—	10,76	—	—	—	—
..	..		48,80	—	10,66	—	—	—	—
..	..		48,73	—	10,66	—	—	—	—
..	..		48,53	—	10,66	—	—	—	—
..	..		48,53	19,06	10,66	3,92	0,206	0,220	—

Интервалы нагрузки въ klgr.		Кг./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ ст. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. пог.нагр.		Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ ст. или $q \cdot 10^5$	Разность пол. сжа- тий въ уст. сост. при разл. пог.нагр.	
На машинѣ.				—	—		—	
500—8.000	41,95—671,1	70,67	—	14,79	—	—	—	—
"	"	69,13	—	14,69	—	—	—	—
"	"	68,87	—	14,69	—	—	—	—
"	"	68,87	—	14,59	—	—	—	—
"	"	68,80	—	14,69	—	—	—	—
"	"	68,80	20,27	14,69	4,03	—	0,199	0,213

## ОБРАЗЕЦЪ № 17.

Таблица № 54.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Кг./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ ст. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. пог.нагр.		Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ ст. или $q \cdot 10^5$	Разность пол. сжа- тий въ уст. сост. при разл. пог.нагр.	
На машинѣ.				—	—		—	
500—2.000	42,09—168,4	14,67	—	3,02	—	—	—	—
"	"	12,53	—	2,82	—	—	—	—
"	"	12,33	—	2,72	—	—	—	—
"	"	12,33	—	2,62	—	—	—	—
"	"	12,33	—	2,72	—	—	—	—
"	"	12,33	12,33	2,72	2,72	—	0,221	0,221
500—4.000	42,09—336,7	32,53	—	6,95	—	—	—	—
"	"	30,67	—	6,65	—	—	—	—
"	"	30,27	—	6,55	—	—	—	—
"	"	30,27	—	6,55	—	—	—	—
"	"	30,27	17,94	6,55	3,83	—	0,214	0,216
500—6.000	42,09—505,1	51,47	—	10,48	—	—	—	—
"	"	49,87	—	10,48	—	—	—	—
"	"	49,67	—	10,48	—	—	—	—
"	"	49,53	—	10,38	—	—	—	—
"	"	49,47	—	10,38	—	—	—	—
"	"	49,47	19,20	10,38	3,83	—	0,199	0,210
500—8.000	42,09—673,4	71,93	—	14,62	—	—	—	—
"	"	70,33	—	14,21	—	—	—	—
"	"	70,13	—	14,21	—	—	—	—
"	"	70,07	—	14,21	—	—	—	—
"	"	69,87	—	14,21	—	—	—	—
"	"	69,87	20,40	14,21	3,83	—	0,188	0,203

**С ж а т и е.**  
О Б Р А З Е Ц Т Ъ № 16.

Таблица № 55.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Коэффициентъ Пуассона.	Для разно- стей инт- валовъ.		Для пол- ныхъ инт- валовъ.	
На машинѣ.	Интервалы нагрузки въ klgr.							Для разно- стей инт- валовъ.	Для пол- ныхъ инт- валовъ.	Для разно- стей инт- валовъ.	Для пол- ныхъ инт- валовъ.
500—2.000	41,37—165,5		13,67	—	3,32	—					
"	"		12,00	—	2,72	—					
"	"		11,80	—	2,62	—					
"	"		11,80	—	2,62	—					
"	"		11,80	11,80	2,62	2,62					
500—4.000	41,37—331,0		30,20	—	7,04	—					
"	"		27,87	—	6,54	—					
"	"		27,87	—	6,44	—					
"	"		27,93	—	6,44	—					
"	"		27,80	—	6,44	—					
"	"		27,80	16,00	6,44	3,82					
500—6.000	41,37—496,4		46,07	—	10,86	—					
"	"		44,53	—	10,66	—					
"	"		44,47	—	10,66	—					
"	"		44,20	—	10,46	—					
"	"		44,20	16,40	10,46	4,02					
500—8.000	41,37—661,9		62,33	—	14,89	—					
"	"		61,07	—	14,69	—					
"	"		60,93	—	14,69	—					
"	"		60,60	—	14,69	—					
"	"		60,67	—	14,59	—					
"	"		60,60	—	14,59	—					
"	"		60,60	16,40	14,59	4,13					

## О Б Р А З Е Ц Т Ъ № 17.

Таблица № 56.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер.расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность пол. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	Для разно- стей инт- валовъ.		Для пол- ныхъ инт- валовъ.	
На машинѣ.	Интервалы нагрузки въ klgr.								Для разно- стей инт- валовъ.	Для пол- ныхъ инт- валовъ.	Для разно- стей инт- валовъ.	Для пол- ныхъ инт- валовъ.
500—2.000	41,51—166,0		13,87	—	2,82	—						
"	"		12,07	—	2,62	—						
"	"		11,93	—	2,52	—						
"	"		12,00	—	2,52	—						
"	"		12,00	12,00	2,52	2,52						

Интервалы нагрузки въ кгс.		Кг./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер. раскл., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность поп. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.							Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—4.000	41,51—332,1	30,60		6,76				
"	"	28,67		6,55				
"	"	24,53		6,55				
"	"	28,70		6,45				
"	"	28,27		6,35				
"	"	28,25		6,45				
"	"	28,27	16,27	6,45	3,93	0,242		0,228
500—6.000	41,51—498,1	46,80		11,09				
"	"	45,53		10,79				
"	"	45,33		10,79				
"	"	45,07		10,69				
"	"	45,00		10,58				
"	"	45,00	16,73	10,58	4,13	0,247		0,235
500—8.000	41,51—664,2	63,27		15,12				
"	"	62,00		14,92				
"	"	61,73		14,82				
"	"	61,73		14,72				
"	"	61,77		14,82				
"	"	61,77	16,67	14,82	4,24	0,254		0,240

## Растяженіе.

ОБРАЗЕЦЪ № 16.

Таблица № 57.

Интервалы нагрузки въ кгс.		Кг./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность поп. сж- тій въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.							Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	41,95—167,8	12,80		3,02				
"	"	11,20		2,82				
"	"	11,13		2,82				
"	"	11,13		2,82				
"	"	11,13	11,13	2,82	2,82	0,253		0,253
500—4.000	41,95—335,6	30,00		6,84				
"	"	28,47		6,74				
"	"	28,40		6,64				
"	"	28,40		6,74				
"	"	28,40		6,74				
"	"	28,40	17,27	6,74	3,92	0,227		0,237

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000,0}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\eta \cdot 10^5$	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Интервалы нагрузки въ klgr.						Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—6.000	41,95—503,4	48,53	—	10,96	—	—	—	—
„	„	46,93	—	10,76	—	—	—	—
„	„	46,93	—	10,76	—	—	—	—
„	„	46,87	—	10,66	—	—	—	—
„	„	45,87	—	10,66	—	—	—	—
„	„	46,87	18,27	10,66	3,92	0,215	0,227	—
500—8.000	41,95—671,1	68,40	—	14,79	—	—	—	—
„	„	66,87	—	14,69	—	—	—	—
„	„	66,67	—	14,58	—	—	—	—
„	„	66,60	—	14,58	—	—	—	—
„	„	66,67	—	14,58	—	—	—	—
„	„	66,67	19,80	14,58	3,92	0,198	0,219	—

## О Б Р А З Е Ц ТЪ № 17.

Таблица № 58.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000,0}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\eta \cdot 10^5$	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Интервалы нагрузки въ klgr.						Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	42,09—168,4	14,80	—	3,03	—	—	—	—
„	„	12,53	—	3,03	—	—	—	—
„	„	12,40	—	2,93	—	—	—	—
„	„	12,33	—	2,82	—	—	—	—
„	„	12,33	12,33	2,82	2,82	0,229	0,229	—
500—4.000	42,09—336,7	32,40	—	7,06	—	—	—	—
„	„	30,53	—	6,95	—	—	—	—
„	„	30,47	—	6,75	—	—	—	—
„	„	30,40	—	6,75	—	—	—	—
„	„	30,47	—	6,75	—	—	—	—
„	„	30,47	18,14	6,75	3,93	0,216	0,222	—
500—6.000	42,09—505,1	51,40	—	11,19	—	—	—	—
„	„	49,73	—	10,89	—	—	—	—
„	„	49,60	—	10,79	—	—	—	—
„	„	49,60	—	10,68	—	—	—	—
„	„	49,60	19,13	10,68	3,93	0,205	0,215	—
500—8.000	42,09—673,4	71,40	—	15,02	—	—	—	—
„	„	70,13	—	14,82	—	—	—	—
„	„	70,00	—	14,72	—	—	—	—
„	„	69,87	—	14,62	—	—	—	—
„	„	69,87	—	14,62	—	—	—	—
„	„	69,87	20,27	14,62	3,94	0,194	0,209	—

## С ж а т і е.

О Б Р А З Е Ц ТЪ № 16.

Таблица № 59.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разд. инт.нагр.	Полер.расп., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\pm 10^5$ .	Коэффициентъ Пуассона.	
							Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	41,37—165,5		13,60	—	3,32			
"	"		11,87	—	2,72			
"	"		11,87	—	2,72			
"	"		11,87	—	2,6?			
"	"		11,87	11,87	2,62	2,62	0,221	0,221
400—4.000	41,37—331,0		29,87	—	6,84			
"	"		28,13	—	6,54			
"	"		28,00	—	6,44			
"	"		28,00	16,13	6,44	3,82	0,237	0,230
500—6.000	41,37—496,4		45,67	—	10,87			
"	"		44,47	—	10,66			
"	"		44,33	—	10,56			
"	"		54,33	—	10,56			
"	"		44,27	—	10,46			
"	"		44,27	16,27	10,46	4,02	0,247	0,236
500—8.000	41,37—661,9		61,80	—	14,99			
"	"		61,00	—	14,79			
"	"		60,67	—	14,69			
"	"		60,67	—	14,69			
"	"		60,67	16,40	14,69	4,23	0,258	0,242
500—10.000	41,37—827,4		79,60	—	19,32			
"	"		77,53	—	19,01			
"	"		77,33	—	19,01			
"	"		77,13	—	18,91			
"	"		77,00	—	19,01			
"	"		77,00	16,33	19,01	4,32	0,265	0,247
500—12.000	41,37—992,9		96,07	—	23,94			
"	"		94,33	—	23,74			
"	"		93,87	—	23,54			
"	"		93,67	—	23,54			
"	"		93,53	—	23,54			
"	"		93,47	—	23,54			
"	"		93,47	16,47	23,54	4,53	0,275	0,252
500—14.000	41,37—1158		113,40	—	28,77			
"	"		111,13	—	28,27			
"	"		111,07	—	28,17			
"	"		110,47	—	28,07			
"	"		110,40	—	28,07			
"	"		110,27	—	28,07			

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.						Для различ- ныхъ интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—14.000	41,37—1158	110,13	—	28,07				
"	"	110,00	—	28,07				
"	"	110,00	16,53	28,07				
500—16.000	41,37—1324	130,27		33,40				
"	"	127,67		32,80				
"	"	127,33		32,70				
"	"	127,20		32,70				
"	"	126,80		32,70				
"	"	126,67		32,70				
"	"	126,73	16,73	32,70	4,63	0,277	0,258	
"	"	126,73		32,70				

## О Б Р А З Е Ц ТЪ № 17.

Таблица № 60.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $q \cdot 10^5$ .	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.						Для различ- ныхъ интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	41,51—166,0	13,80		2,92				
"	"	12,13		2,82				
"	"	12,07		2,62				
"	"	12,07		2,52				
"	"	12,07	12,07	2,52	2,52	0,209	0,209	
500—4.000	41,51—332,1	30,47		6,85				
"	"	28,67		6,75				
"	"	28,53		6,55				
"	"	28,53		6,45				
"	"	28,53	16,46	6,45	3,93	0,239	0,226	
500—6.000	41,51—498,1	46,80		10,79				
"	"	45,40		10,79				
"	"	45,20		10,68				
"	"	45,13		10,58				
"	"	45,13	16,60	10,58	4,13	0,249	0,234	
500—8.000	41,51—664,2	63,40		15,22				
"	"	62,33		15,22				
"	"	62,00		15,02				
"	"	61,80		14,82				
"	"	61,80	16,67	14,82	4,24	0,254	0,240	

Интервалы нагрузки въ klgr.			Коэффициентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Полер.раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.
500—10.000	41,51—830,2	81,73	19,56		
"	"	79,33	19,45		
"	"	78,87	19,45		
"	"	78,67	19,35		
"	"	78,47	19,25		
500—12.000	41,51—996,4	99,07	19,25		
"	"	96,80	24,19		
"	"	96,00	24,09		
"	"	95,87	24,09		
"	"	95,53	23,99		
"	"	95,47	23,89		
"	"	95,47	23,89		
500—14.000	41,51—1162	115,60	23,89		
"	"	113,07	28,63		
"	"	112,87	28,63		
"	"	112,33	28,53		
"	"	112,07	28,43		
"	"	112,07	28,43		
500—16.000	41,51—1328	132,00	28,43		
"	"	129,87	33,16		
"	"	129,53	33,16		
"	"	129,27	33,16		
"	"	129,20	33,06		
"	"	129,00	33,06		
"	"	128,73	33,06		
"	"	128,73	33,06		

## Р а с т ѿ ж е н і е .

О Б Р А З Е Ц Ъ № 17.

Таблица № 61.

Интервалы нагрузки въ klgr.			Коэффициентъ Пуассона.		
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Полер. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.
500—2.000	42,09—168,4	15,40	3,33		
"	"	12,47	2,82		
"	"	12,33	2,72		

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод. раст., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000 \cdot 0}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол- гости прих. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. скат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\eta \cdot 10^5$	Коэффициентъ Пуассона.	
Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.							
500—2.000	42,09—168,4	12,27	—	2,82	—	—	—	—
"	"	12,27	12,27	2,82	2,82	0,230	0,230	—
500—4.000	42,09—336,7	34,53	—	7,46	—	—	—	—
"	"	31,07	—	6,95	—	—	—	—
"	"	30,67	—	6,75	—	—	—	—
"	"	30,27	—	6,75	—	—	—	—
"	"	30,27	18,00	6,75	3,93	0,218	0,223	—
500—6.000	42,09—505,1	54,00	—	11,19	—	—	—	—
"	"	50,67	—	10,79	—	—	—	—
"	"	50,00	—	10,79	—	—	—	—
"	"	49,73	—	10,79	—	—	—	—
"	"	49,73	19,46	10,79	4,04	0,208	0,217	—
500—8.000	42,09—673,4	75,20	—	15,22	—	—	—	—
"	"	72,20	—	14,92	—	—	—	—
"	"	70,93	—	14,82	—	—	—	—
"	"	70,80	—	14,82	—	—	—	—
"	"	70,67	—	14,82	—	—	—	—
"	"	70,67	20,84	14,82	4,03	0,194	0,210	—

## О Б Р А З Е Ц ТЪ № 16.

*Таблица № 32*

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод. раст., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000 \cdot 0}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол- гости прих. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. скат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\eta \cdot 10^5$	Коэффициентъ Пуассона.	
Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.							
500—2.000	41,95—167,8	14,80	—	3,02	—	—	—	—
"	"	11,93	—	2,82	—	—	—	—
"	"	11,80	—	2,82	—	—	—	—
"	"	11,73	—	2,82	—	—	—	—
"	"	11,73	11,73	2,82	2,82	0,240	0,240	—
500—4.000	41,95—335,6	33,73	—	7,14	—	—	—	—
"	"	30,20	—	6,84	—	—	—	—
"	"	30,00	—	6,74	—	—	—	—
"	"	29,73	—	6,84	—	—	—	—
"	"	29,73	18,00	6,84	4,02	0,223	0,230	—

Интервалы нагрузки въ kigr.		Прод. раст. приж. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000,0}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат. приж. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\eta \cdot 10^5$	Разность поп. сжа- тий въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./cm. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошиб- ку машины.					Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—6.000	41,95—503,4	53,33	—	11,37	—	—	—
"	"	50,00	—	11,07	—	—	—
"	"	49,53	—	10,97	—	—	—
"	"	49,40	—	10,87	—	—	—
"	"	49,07	—	10,87	—	—	—
"	"	48,80	—	10,87	—	—	—
"	"	48,67	—	10,87	—	—	—
"	"	48,67	18,94	10,87	4,03	0,213	0,224
500—8.000	41,95—671,1	73,69	—	15,29	—	—	—
"	"	70,60	—	15,09	—	—	—
"	"	69,87	—	15,09	—	—	—
"	"	69,47	—	14,99	—	—	—
"	"	69,27	—	14,99	—	—	—
"	"	69,00	—	14,99	—	—	—
"	"	68,87	—	14,99	—	—	—
"	"	68,87	20,20	14,99	4,12	0,204	0,218

Данныя этихъ таблицъ онятъ представлены графически (черт. 5,6), сохраняя прежніе масштабы для коэффициента Пуассона и напряженій. Цифры 1, 2, 3, 4 означаютъ на этихъ діаграммахъ послѣдовательный порядокъ опытовъ па растяженіе, чередующихся съ опытами на сжатіе: 1—2, 2—3, 3—4.

Разсматривая полученные кривыя, мы сейчасъ же замѣчаемъ, что коэффициентъ Пуассона не есть постоянная величина и при растяженіи; при первомъ растяженіи бруска, при увеличеніи нагрузки, коэффициентъ сперва увеличивается до нагрузки приблизительно въ 340 klg/cm.<sup>2</sup>, а затѣмъ, съ дальнѣйшимъ увеличеніемъ нагрузки, уменьшается; кривая, выражающая связь коэффициента съ нагрузкой, имѣеть въ этомъ случаѣ выпуклый видъ; при новыхъ растяжененіяхъ она мѣняеть свой видъ: изъ выпуклой становится вогнутой, переходя чрезъ прямую; при этомъ кривизна съ увеличеніемъ нагрузки постепенно уменьшается, кривая приближается къ горизонтальной прямой: признакъ того, что коэффициентъ Пуассона стремится съ увеличеніемъ нагрузки къ некоторому предѣлу.

Слѣдующее за растяженіемъ сжатіе мѣняеть положеніе кривой, а именно: каждая новая кривая коэффициента Пуассона при растяженіи образца послѣ его сжатія располагается выше

кривой, полученной отъ растяжения до сжатія, т. е. сжатіе образца увеличиваетъ коэффиціентъ Пуассона при послѣдующемъ растяжениі; но при этомъ, какъ видно изъ діаграммъ, это послѣдовательное увеличение имѣетъ нѣкоторый предѣлъ, который наступаетъ уже послѣ 4-5 слѣдующихъ за растяженіями сжатій.

Предѣль, къ которому стремится коэффициентъ Пуассона при этихъ послѣдующихъ растяженіяхъ, какъ видно изъ діаграммъ, лежитъ между 0,22 и 0,21 (при нагрузкѣ въ 675 klg/cm.<sup>2</sup>).

Вмѣстѣ съ кривыми коэффициента Пуассона при растяженіяхъ образца нанесены еще кривыя Пуассоновскаго коэффициента при сжатіяхъ того же образца—тѣхъ сжатіяхъ, которыми чередуются растяженія; эти кривыя подтверждаютъ уже прежде указанныя свойства коэффициента при сжатіи: его увеличеніе съ увеличеніемъ нагрузки и его уменьшеніе отъ предварительного растяженія; кривыя для даннаго случая, какъ и прежде, выпуклыя съ постепенно уменьшающейся кривизной и приближеніемъ къ горизонталѣ—признакъ стремленія коэффициента Пуассона къ нѣкоторому предѣлу.

Изъ всѣхъ приведенныхъ кривыхъ только одна какъ будто не соотвѣтствуетъ выписанному: это кривая образца № 16 для четвертаго раза растяженія послѣ сжатія образца силой, въ два раза большей силы растяженія; хотя все же значеніе коэффициента при этомъ растяженіи больше значеній коэффициента при растяженіи во второй разъ, и при послѣдней нагрузкѣ въ 675 klg/cm.<sup>2</sup> даже почти совпадаетъ съ значеніями коэффициента при растяженіи въ 3-й разъ.

Намъ остается теперь только привести результаты опытовъ съ образцами № 15 и 18, которые подвергались сжатію съ промежуточнымъ растяженіемъ. Въ слѣдующихъ таблицахъ и приведены эти результаты.

## Сжатіе.

## ОБРАЗЕЦЪ № 15.

Площадь поперечного съченія образца  $\omega = 2,40 \times 4,98 = 11,95$  см.<sup>2</sup>.

Длина для измѣренія продольныхъ сжатій и растяженій  $l = 15$  см.

Размѣръ для измѣренія поперечныхъ расширеній  $a = 4,98$  см.

Таблица № 63.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер.расш., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность поп. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Коэффиціентъ Пуассона.	
Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.								
500—2.000	41,27—165,1		11,53	—	3,22				
"	"		11,40	—	2,81				
"	"		11,27	—	2,81				
"	"		11,33	—	2,81				
"	"		11,33	—	2,71				
"	"		11,33	11,33	2,71	2,71	0,239	0,239	
500—4.000	41,27—330,1		28,47	—	6,93				
"	"		27,27	—	6,73				
"	"		27,13	—	6,63				
"	"		27,13	—	6,63				
"	"		27,13	15,80	6,63	3,92	0,248	0,244	
500—6.000	41,27—495,2		45,27	—	11,06				
"	"		43,73	—	10,96				
"	"		43,27	—	10,85				
"	"		43,20	—	10,85				
"	"		43,20	—	10,85				
"	"		43,20	16,07	10,85	4,22	0,263	0,251	
500—8.000	41,27—660,3		61,40	—	15,38				
"	"		59,93	—	15,28				
"	"		59,80	—	15,28				
"	"		59,40	—	15,18				
"	"		59,33	—	15,18				
"	"		59,33	—	15,18				
"	"		59,33	16,13	15,18	4,33	0,268	0,256	

## ОБРАЗЕЦ № 18.

Площадь поперечного сечения образца  $\phi = 2,40 \times 4,98 = 11,95 \text{ см}^2$ .

Длина для измерения продольных сжатий и растяжений  $l = 15 \text{ см}$ .

Размер для измерения поперечных растяжений и сжатий  $a = 4,98 \text{ см}$ .

Таблица № 64.

Интервалы нагрузки въ kigr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разд. инт.нагр.	Прод. расч., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10^5$ .	Разность пол. рас- шир. въ уст. сост. при разд. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.								
500—2.000	41,27—165,1	11,93			2,91				
"	"	11,27			2,81				
"	"	11,27			2,71				
"	"	11,07			2,71				
"	"	11,07	11,07		2,71	2,71		0,245	0,245
500—4.000	41,27—330,1	27,93			7,03				
"	"	26,53			6,73				
"	"	26,47			6,63				
"	"	26,47			6,63				
"	"	26,47	15,40		6,63	3,92		0,255	0,250
500—6.000	41,27—495,2	44,20			10,95				
"	"	42,47			10,85				
"	"	42,47			10,85				
"	"	42,20			10,75				
"	"	42,07			10,75				
"	"	42,07	15,60		10,75	4,12		0,264	0,256
500—8.000	41,27—660,3	60,13			15,08				
"	"	58,53			14,97				
"	"	58,27			14,97				
"	"	58,20			14,77				
"	"	58,13			14,87				
"	"	57,93			14,87				
"	"	57,93	15,86		14,87	4,12		0,260	0,257

## Растяжение.

## ОБРАЗЕЦ № 15.

Таблица № 65.

Интервалы нагрузки въ kigr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разд. инт.нагр.	Прод. сжат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст. или $\pm 10^5$ .	Разность пол. сжа- тий въ уст. сост. при разд. инт.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.								
500—2.000	41,91—167,6	15,27			2,91				
"	"	13,27			2,81				
"	"	13,00			2,81				

Интервалы нагрузки въ klgr.		Коэффициентъ Пуассона.			
На машинѣ.	Kg./cm. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ 100000 см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ 100000 см. или $\eta \cdot 10^5$ .	Разность поп. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.
500—2.000	41,91—167,6	13,00	—	2,81	—
"	"	13,00	13,00	2,81	2,81
500—4.000	41,91—335,3	33,93	—	7,23	—
"	"	31,40	—	6,93	—
"	"	31,20	—	6,83	—
"	"	31,07	—	6,83	—
"	"	31,00	—	6,73	—
"	"	31,00	18,00	6,73	3,92
500—6.000	41,91—502,9	53,60	—	11,06	—
"	"	50,93	—	10,85	—
"	"	50,40	—	10,85	—
"	"	50,27	—	10,75	—
"	"	50,27	—	10,65	—
"	"	50,27	19,27	10,65	3,92
500—8.000	41,91—670,6	74,80	—	15,07	—
"	"	71,67	—	14,77	—
"	"	71,60	—	14,67	—
"	"	71,27	—	14,67	—
"	"	71,07	—	14,67	—
"	"	71,00	—	14,67	—
"	"	70,00	20,73	14,67	4,02
					0,194
					0,207

## О Б Р А З Е Ц Т Ъ № 18.

Таблица № 66.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Коэффициентъ Пуассона.			
На машинѣ.	Kg./cm. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ 100000 см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ 100000 см. или $\eta \cdot 10^5$ .	Разность поп. сжат. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.
500—2.000	41,84—167,4	14,13	—	3,22	—
"	"	12,53	—	2,81	—
"	"	12,47	—	2,71	—
"	"	12,40	—	2,71	—
"	"	12,40	12,40	2,71	2,71
500—4.000	41,84—334,7	32,00	—	6,93	—
"	"	30,07	—	6,83	—
"	"	30,13	—	6,73	—
"	"	30,13	—	6,73	—
"	"	30,00	—	6,63	—
"	"	30,00	17,60	6,63	3,92
					0,223
					0,221

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. раст., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Коэффиціентъ Пуассона.		
500—6.000	41,84—502,1				Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл. инт.нагр.	Попер. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Для разно- стей интер- валовъ.
500—6.000	41,84—502,1		50,33		10,76		
"	"		48,67		10,65		
"	"		48,47		10,65		
"	"		48,40		10,55		
"	"		48,33		10,55		
"	"		48,33	18,33	10,55	3,92	0,214
500—8.000	41,84—669,5		70,20		14,78		
"	"		68,47		14,57		
"	"		68,20		14,47		
"	"		68,07		14,47		
"	"		68,00		14,47		
"	"		68,00		14,47		
"	"		68,00	19,67	14,47	3,92	0,199

## Сжатіе.

## ОБРАЗЕЦЪ № 15.

Таблица № 67.

Интервалы нагрузки въ klgr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Коэффиціентъ Пуассона.		
500—2.000	41,27—165,1				Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.	
500—2.000	41,27—165,1		13,13		2,71		
"	"		11,67		2,61		
"	"		11,60		2,61		
"	"		11,60		2,61		
"	"		11,60	11,60	2,61	2,61	0,225
500—4.000	41,27—330,1		29,60		6,63		
"	"		27,93		6,53		
"	"		27,60		6,53		
"	"		27,60		6,53		
"	"		27,60	16,00	6,53	3,92	0,245
500—6.000	41,27—495,2		45,67		10,95		
"	"		44,07		10,85		
"	"		43,95		10,75		
"	"		43,80		10,75		
"	"		43,80		10,75		
"	"		43,80	16,20	10,75	4,22	0,260

Интервалы нагрузки въ klgr.								Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$	Разность поп. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Попер. расп., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$	Разность поп. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—8.000	41,27—660,3	61,67	—	15,28	—	—	—	—	—
„	„	60,20	—	15,07	—	—	—	—	—
„	„	60,07	—	14,97	—	—	—	—	—
„	„	60,00	—	14,97	—	—	—	—	—
„	„	60,00	—	14,97	—	—	—	—	—
„	„	60,00	16,20	14,97	4,22	—	0,260	—	0,250

## О Б Р А З Е І І Ъ № 18.

Таблица № 68.

Интервалы нагрузки въ klgr.								Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. нагр	Попер. расп., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$	Разность поп. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инт. нагр.	Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.	Коэффициентъ Пуассона.	
500—2.000	41,27—165,1	13,47	—	3,01	—	—	—	—	—
„	„	11,33	—	2,61	—	—	—	—	—
„	„	11,20	—	2,61	—	—	—	—	—
„	„	11,20	—	2,61	—	—	—	—	—
„	„	11,20	11,20	2,61	2,61	—	—	—	—
500—4.000	41,27—330,1	28,67	—	7,03	—	—	—	—	—
„	„	26,93	—	6,73	—	—	—	—	—
„	„	26,80	—	6,63	—	—	—	—	—
„	„	26,73	—	6,63	—	—	—	—	—
„	„	26,80	—	6,63	—	—	—	—	—
„	„	26,80	15,60	6,63	4,02	—	0,233	—	0,233
500—6.000	41,27—495,2	44,67	—	11,06	—	—	—	—	—
„	„	43,33	—	10,95	—	—	—	—	—
„	„	42,67	—	10,75	—	—	—	—	—
„	„	42,47	—	10,75	—	—	—	—	—
„	„	42,67	—	10,65	—	—	—	—	—
„	„	42,47	—	10,65	—	—	—	—	—
„	„	42,47	15,67	10,65	4,02	—	0,258	—	0,247
500—8.000	41,27—660,3	59,87	—	14,87	—	—	—	—	—
„	„	58,60	—	14,77	—	—	—	—	—
„	„	58,60	—	14,77	—	—	—	—	—
„	„	58,53	—	14,67	—	—	—	—	—
„	„	58,53	—	14,67	—	—	—	—	—
„	„	58,47	—	14,67	—	—	—	—	—
„	„	58,40	—	14,67	—	—	—	—	—
„	„	58,40	15,93	14,67	4,02	—	0,252	—	0,251

## Растяжение.

ОБРАЗЕЦ № 15.

Таблица № 69.

Интервалы нагрузки въ kgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод.раст., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ ст.млн. $\pm 10^5$	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разд.нагр.	Понер. сжат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст.млн. $\pm 10^5$	Разность ион. сжа- тий въ уст. сост. при разд.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
500—2.000	41,91—167,6							Для разно- стей ингер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	41,91—167,6	15,40	—	3,01	—	—	—	—	—
"	"	13,13	—	2,91	—	—	—	—	—
"	"	12,87	—	2,81	—	—	—	—	—
"	"	12,87	—	2,91	—	—	—	—	—
"	"	12,87	—	2,91	—	—	—	—	—
"	"	12,87	12,87	2,91	2,91	—	—	0,226	0,226
500—4.000	41,91—335,3	33,53	—	6,93	—	—	—	—	—
"	"	31,67	—	6,83	—	—	—	—	—
"	"	31,53	—	6,73	—	—	—	—	—
"	"	31,47	—	6,83	—	—	—	—	—
"	"	31,33	—	6,83	—	—	—	—	—
"	"	31,33	18,56	6,83	3,92	—	—	0,211	0,218
500—6.000	41,91—502,9	52,33	—	10,95	—	—	—	—	—
"	"	51,07	—	10,85	—	—	—	—	—
"	"	50,80	—	10,75	—	—	—	—	—
"	"	50,60	—	10,75	—	—	—	—	—
"	"	50,40	—	10,75	—	—	—	—	—
"	"	50,40	18,97	14,75	3,92	—	—	0,207	0,213
500—8.000	41,91—670,6	72,20	—	14,87	—	—	—	—	—
"	"	70,93	—	14,77	—	—	—	—	—
"	"	70,67	—	14,77	—	—	—	—	—
"	"	70,53	—	14,67	—	—	—	—	—
"	"	70,27	—	14,67	—	—	—	—	—
"	"	70,13	—	14,67	—	—	—	—	—
"	"	70,13	19,73	14,67	3,92	—	—	0,199	0,209

ОБРАЗЕЦ № 18.

Таблица № 70.

Интервалы нагрузки въ kgr.		На машинѣ.	Kg./см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины	Прод.раст., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ ст.млн. $\pm 10^5$	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разд.нагр.	Понер. сжат., прих- на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ ст.млн. $\pm 10^5$	Разность ион. сжа- тий въ уст. сост. при разд.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
500—2.000	41,84—167,4							Для разно- стей ингер- валовъ.	Для пол- ныхъ интер- валовъ.
500—2.000	41,84—167,4	15,40	—	3,22	—	—	—	—	—
"	"	12,67	--	2,91	—	—	—	—	—
"	"	12,60	—	2,81	—	—	—	—	—
"	"	12,40	—	2,81	—	—	—	—	—
"	"	12,40	12,40	2,81	2,81	—	—	0,227	0,227

Интервалы нагрузки въ klgr.		Коэффициентъ Пуассона.
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.	
500—4.000	41,84—334,7	Прод. раст., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см.или $\epsilon \cdot 10^5$ .
"	"	Разность продол. раст. въ уст. сост. при разл.нагр.
"	"	Полер.сжат.прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^{-4}$
"	"	Разность пол. сжат. въ уст. сост. при разл.нагр.
"	"	Для разногор. интерваловъ.
500—6.000	41,84—502,1	7,03
"	"	6,83
"	"	6,73
"	"	6,73
"	"	17,67
"	"	6,73
"	"	10,85
"	"	10,85
"	"	10,75
"	"	10,65
"	"	10,65
"	"	18,46
"	"	3,92
"	"	0,222
500—8.000	41,84—669,5	70,33
"	"	14,67
"	"	14,67
"	"	14,57
"	"	14,57
"	"	14,57
"	"	19,80
"	"	14,57
"	"	3,92
"	"	0,212
"	"	0,219
"	"	14,67
"	"	14,57
"	"	14,57
"	"	14,57
"	"	14,57
"	"	19,80
"	"	14,57
"	"	3,92
"	"	0,198
"	"	0,213

## Сжатіе.

## О Б Р А З Е Ц ТЪ № 15.

Таблица № 71.

Интервалы нагрузки въ klgr.		Коэффициентъ Пуассона.
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.	
500—2.000	41,27—165,1	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см.или $\epsilon \cdot 10^5$ .
"	"	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл.нагр.
"	"	Полер.расщ.прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см.или $\epsilon \cdot 10^{-4}$ .
"	"	Разность пол. расщ. въ уст. сост. при разл.нагр.
"	"	Для разногор. интерваловъ.
500—4.000	41,27—330,1	13,77
"	"	3,11
"	"	2,61
"	"	2,61
"	"	2,61
"	"	11,73
"	"	11,73
"	"	11,73
"	"	11,73
"	"	11,73
"	"	11,73
"	"	16,14
"	"	6,93
"	"	6,73
"	"	6,63
"	"	6,63
"	"	4,02
"	"	0,223
"	"	0,223
"	"	0,249
"	"	0,236

Интервалы нагрузки въ klgr.								Коэффициентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во внимание ошибку машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины кр $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инт. напр.	Попер. расп. прих на 1 см. длины кр $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10^5$ .	Разность пол. расп. шир. въ уст. сост. при разл. инт. напр.			Для разнот. инт. валовъ.	Для полныхъ инт. валовъ.
500—6.000	41,27—495,2	45,60	—	11,16	—	—	—	—	—
"	"	44,27	—	10,95	—	—	—	—	—
"	"	43,93	—	10,85	—	—	—	—	—
"	"	44,00	—	10,75	—	—	—	—	—
"	"	44,00	—	10,75	—	—	—	—	—
"	"	44,00	16,13	10,75	4,12	0,256	0,244	—	—
500—8.000	41,27—660,3	61,60	—	15,48	—	—	—	—	—
"	"	60,40	—	15,28	--	—	—	—	—
"	"	60,30	—	15,18	—	—	—	—	—
"	"	60,20	—	15,18	—	—	—	—	—
"	"	60,20	—	15,08	—	—	—	—	—
"	"	60,20	—	15,08	—	—	—	—	—
"	"	60,20	16,20	15,08	4,33	0,267	0,250	—	—
500—10.000	41,27—825,4	78,53	—	19,70	—	—	—	—	—
"	"	76,93	—	19,50	—	—	—	—	—
"	"	76,73	—	19,40	—	—	—	—	—
"	"	76,53	—	19,50	—	—	—	—	—
"	"	76,53	—	19,50	—	—	—	—	—
"	"	76,53	16,33	19,50	4,42	0,271	0,254	—	—
500—12.000	41,27—990,4	96,00	—	24,62	—	—	—	—	—
"	"	93,80	—	24,22	—	—	—	—	—
"	"	93,33	—	24,12	—	—	—	—	—
"	"	92,93	—	23,92	—	—	—	—	—
"	"	92,93	—	23,92	—	—	—	—	—
"	"	92,93	16,40	23,92	4,42	0,270	0,257	—	—
500—14.000	41,27—1155	112,33	—	29,05	—	—	—	—	—
"	"	110,67	—	28,54	—	—	—	—	—
"	"	109,87	—	28,44	—	—	—	—	—
"	"	109,87	—	28,44	—	—	—	—	—
"	"	109,60	—	28,44	—	—	—	—	—
"	"	109,53	—	28,44	—	—	—	—	—
"	"	109,53	16,60	28,44	4,52	0,272	0,260	—	—
500—16.000	41,27—1321	129,33	—	33,77	—	—	—	—	—
"	"	127,80	—	33,37	—	—	—	—	—
"	"	126,87	—	33,27	—	—	—	—	—
"	"	126,33	—	33,37	—	—	—	—	—
"	"	126,27	—	33,27	—	—	—	—	—
"	"	126,27	—	33,17	—	—	—	—	—
"	"	126,27	16,74	33,17	4,73	0,283	0,263	—	—

## ОБРАЗЕЦ № 18.

Таблица № 72.

Интервалы нагрузки въ кгс.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.	Прод. сжат. прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл. инг. вагр.	Попер. расп. прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\pm 10\%$ .	Разность пол. рас- шир. въ уст. сост. при разл. инг. вагр.	Коэффициентъ Пуассона.	Для разно- стей ингр- валовъ.		Для пол- ныхъ ингр- валовъ.
На машинѣ.	На машинѣ.								Для разно- стей ингр- валовъ.	Для пол- ныхъ ингр- валовъ.	
500—2.000	41,27—165,1		12,67	—	2,71	—	—		—	—	
"	"		11,40	—	2,61	—	—		—	—	
"	"		11,27	—	2,51	—	—		—	—	
"	"		11,27	—	2,61	—	—		—	—	
"	"		11,27	11,27	2,61	2,61	—	0,232	—	—	0,232
500—4.000	41,27—330,1		28,73	—	6,73	—	—		—	—	
"	"		27,13	—	6,63	—	—		—	—	
"	"		26,93	—	6,53	—	—		—	—	
"	"		26,87	—	6,53	—	—		—	—	
"	"		26,87	15,60	6,53	3,92	—	0,251	—	—	0,243
500—6.000	41,27—495,2		44,67	—	11,06	—	—		—	—	
"	"		42,93	—	10,65	—	—		—	—	
"	"		42,67	—	10,55	—	—		—	—	
"	"		42,60	—	10,55	—	—		—	—	
"	"		42,60	—	10,55	—	—		—	—	
"	"		42,60	15,73	10,55	4,02	—	0,256	—	—	0,248
500—8.000	41,27—660,3		59,67	—	14,97	—	—		—	—	
"	"		58,67	—	14,97	—	—		—	—	
"	"		58,47	—	14,87	—	—		—	—	
"	"		58,40	—	14,87	—	—		—	—	
"	"		58,33	—	14,77	—	—		—	—	
"	"		58,33	—	14,77	—	—		—	—	
"	"		58,33	15,73	14,77	4,22	—	0,268	—	—	0,253
500—10.000	41,27—825,4		76,00	—	19,30	—	—		—	—	
"	"		74,87	—	19,20	—	—		—	—	
"	"		74,80	—	19,10	—	—		—	—	
"	"		74,40	—	19,10	—	—		—	—	
"	"		74,20	—	19,10	—	—		—	—	
"	"		74,20	15,87	19,10	4,33	—	0,273	—	—	0,257
500—12.000	41,27—990,4		92,53	—	23,72	—	—		—	—	
"	"		91,00	—	23,62	—	—		—	—	
"	"		90,73	—	23,52	—	—		—	—	
"	"		90,53	—	23,52	—	—		—	—	
"	"		90,20	—	23,42	—	—		—	—	
"	"		90,13	—	23,42	—	—		—	—	
"	"		90,13	—	23,42	—	—		—	—	
"	"		90,13	15,93	23,42	4,82	—	0,271	—	—	0,260
500—14.000	41,27—1155		108,47	—	28,24	—	—		—	—	
"	"		107,13	—	28,04	—	—		—	—	
"	"		106,60	—	27,94	—	—		—	—	
"	"		106,47	—	22,94	—	—		—	—	

Интервалы нагрузки въ kigr.		На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе онома- тику машины.	Прод. сжат., прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\varepsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжат. въ уст. сост. при разл.нагр.	Полер.расч. прих на 1 см. длины въ $\frac{1}{10000}$ см. или $\eta \cdot 10^5$ .	Разность поп. рас- шир. въ уст. сост. при разл.нагр.	Коэффициентъ Пуассона.	
Для разно- стей интер- валовъ.	Для пол- ныхъ ингер- валовъ.								
500—14.000	41,27—1155	106,33	—	27,94	—	—	—	0,279	0,263
		106,33	—	27,94	—	—	—		
500—16.000	41,27—1321	106,33	16,20	27,94	4,52	—	—	0,283	0,265
		125,33	—	32,97	—	—	—		
,,	,,	123,60	—	32,66	—	—	—	—	—
		123,13	—	32,66	—	—	—		
,,	,,	122,73	—	32,56	—	—	—	—	—
		122,67	—	32,46	—	—	—		
,,	,,	122,67	—	32,56	—	—	—	—	—
		122,67	16,34	32,56	4,62	—	—		

Діаграммы (черт. 7, 8), построенные (цифры 1, 2, 3—послѣдовательные номера опытовъ сжатія, съѣняющихся опытами растяженій: 1—2, 2—3) на основаніи данныхъ этихъ таблицъ, вполнѣ подтверждаютъ уже высказанныя нами выше положенія: при сжатіи образца коэффиціентъ Пуассона увеличивается съ увеличеніемъ нагрузки на см.<sup>2</sup> площади съченія; кривая, выражающая зависимость между коэффиціентомъ и нагрузкой,—выпукла съ постепенно уменьшающейся кривизной и приближается постепенно къ некоторой горизонтальной линіи—признакъ существованія предѣла для величины коэффиціента; слѣдующее за сжатіемъ растяженіе уменьшаетъ при новомъ сжатіи коэффиціентъ Пуассона: кривыя, выражающія зависимость между коэффиціентомъ и нагрузкой располагаются при новомъ сжатіи послѣ растяженія ниже кривыхъ, полученныхъ при предыдущемъ сжатіи, хотя разности ординатъ послѣдовательныхъ кривыхъ уменьшаются—признакъ приближенія къ предѣлу; при растяженіи образца коэффиціентъ Пуассона при первомъ растяженіи до нагрузки приблизительно въ 340 klg/cm.<sup>2</sup> увеличивается, а затѣмъ, уменьшается съ увеличеніемъ нагрузки на см.<sup>2</sup> площади съченія; при послѣдующихъ растяженіяхъ, слѣдующихъ за сжатіемъ, коэффиціентъ все время уменьшается; кривая коэффиціента при первомъ растяженіи выпукла, при послѣдующихъ растяженіяхъ вогнута съ постепенно уменьшающимися кривизной и наклономъ къ горизонтальной линіи—признакъ приближенія къ предѣлу; слѣдующее за растяженіемъ сжатіе увеличиваетъ коэффиціентъ Пуассона—кривая коэффиціента при

поворомъ растяжениі послѣ сжатія располагается выше кривой, полученной при предыдущемъ растяженіи.

Въ заключеніе этой статьи я укажу на слѣдующее видоизмѣненіе первоначальной конструкціи (черт. 1) аппарата для опредѣленія поперечныхъ деформацій. Дѣло въ томъ, что, разсматривая аппаратъ первой конструкціи, можетъ явиться мысль, что при нажатіи нажимными пластинками  $f,f$  призмочекъ зеркаль на стерженьки  $b,b$  (хотя, нужно замѣтить, это нажатіе дѣлается чрезвычайно слабо) появляется на боковыхъ поверхностяхъ стерженьковъ треніе, препятствующее ихъ свободному движенію. Такая мысль и зародилась у меня самого при производствѣ вышеизложенныхъ опытовъ; послѣ долгихъ размышленій, по совѣту проф. Меуга, решено было для разъясненія этого сомнѣнія сдѣлать нѣкоторое видоизмѣненіе въ аппаратѣ, которое бы уже совершенно устранило вышеупомянутое однобокое нажатіе призмочекъ на стерженьки  $b,b$ . Какъ видно на прилагаемомъ чертежѣ (см. черт. 9), видоизмѣненіе это заключалось въ слѣдующемъ: посредствомъ рамы А, совершенно аналогичной рамѣ черт. 1, производилось такимъ же образомъ, какъ и при первой конструкціи, нажатіе стерженьковъ  $b,b$  на испытуемое тѣло В; но эти стерженьки  $b,b$  теперь обхватывались съ двухъ уже сторонъ П-образными стальными пластинками  $\pi,\pi$ , имѣющими на одномъ концѣ острія с, с, подобно тому какъ стальные пластинки въ аппаратѣ Martens'a, а на другомъ концѣ тупоугольные углубленія для помѣщенія призмочекъ  $p,p$  зеркаль, какъ это показано на прилагаемомъ чертежѣ. Нажатіе П-образныхъ пластинокъ  $\pi,\pi$  производилось посредствомъ клеммы К, а все расположение аппарата на испытуемомъ образцѣ видно на чертежѣ. При такой конструкціи нажатіе зеркаль на стерженьки нисколько не отразится на свободѣ движенія послѣднихъ; поперечная деформація цѣликомъ показывается зеркаломъ, а не раздѣляются на два зеркала, какъ при первой конструкціи, и, наконецъ, показаніе 2-хъ зеркаль съ двухъ сторонъ стерженька въ предохраняетъ отъ возможности ошибки вслѣдствіе перекашиванія стерженьковъ. Поэтому было весьма важно сравнить показаніе этихъ двухъ аппаратовъ и, такимъ образомъ, выяснить качества первого аппарата.

Съ этой цѣлью мною были произведены съ тѣмъ и другимъ аппаратомъ опыты сжатія надъ чугуннымъ образцомъ поперечного сѣченія  $\phi=2,425 \times 5,01 = 12,149$  см.<sup>2</sup> и длиной  $L=34$  см.; образецъ этотъ былъ при прежнихъ опытахъ растянутъ до нагрузки въ 1149 klg/<sup>2</sup> см.<sup>2</sup>.

Чтобы получить сравнимые результаты отъ этихъ двухъ аппаратовъ, я довелъ образецъ повторнымъ сжатіемъ до „установившагося“ состоянія и тогда уже произвелъ сперва опредѣленіе коэффиціента Пуассона аппаратомъ первой конструкціи, а затѣмъ и аппаратомъ новой конструкціи. Результаты этихъ опытовъ приведены въ слѣдующихъ 2 таблицахъ:

Таблица № 73.

Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. рас- ширеній.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.					Для разно- стей прод. сжатій и по- пер. расп.	Для пол- ныхъ прод. сжатій и по- пер. расп.
500	41,15	—	—	—	—	—	—
2.000	164,6	13,67	13,67	2,49	2,49	0,182	0,182
4.000	329,2	32,60	18,93	6,09	3,60	0,190	0,187
6.000	493,8	51,60	19,00	10,38	4,29	0,226	0,201
8.000	658,4	70,60	19,00	14,77	4,39	0,231	0,209
10.000	823,0	89,33	18,73	19,36	4,59	0,245	0,216
12.000	987,7	107,67	18,34	23,95	4,59	0,250	0,223
14.000	1152	126,20	18,53	28,54	4,59	0,248	0,226
16.000	1317	144,93	18,73	33,13	4,59	0,245	0,229

Таблица № 74.


Нагрузка въ klgr.		Прод. сжат., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{1000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность продол. сжатій.	Попер. расп., прих. на 1 см. длины въ $\frac{1}{100000}$ см. или $\epsilon \cdot 10^5$ .	Разность пол. рас- ширеній.	Коэффиціентъ Пуассона.	
На машинѣ.	Kg./ см. <sup>2</sup> , принимая во вниманіе ошиб- ку машины.					Для разно- стей прод. сжатій и по- пер. расп.	Для пол- ныхъ прод. сжатій и по- пер. расп.
500	41,15	—	—	—	—	—	—
2.000	164,6	13,93	13,93	2,59	2,59	0,186	0,186
4.000	329,2	33,67	19,74	6,38	3,79	0,192	0,189
6.000	493,8	52,87	19,20	10,77	4,39	0,229	0,204
8.000	658,4	71,74	18,87	15,16	4,39	0,234	0,211
10.000	823,0	90,47	18,73	19,75	4,59	0,245	0,216
12.000	987,7	108,67	18,20	24,34	4,59	0,252	0,224
14.000	1152	127,27	18,60	28,93	4,59	0,247	0,227
16.000	1317	146,27	19,00	33,62	4,69	0,247	0,230


Сравнивая результаты послѣднихъ двухъ опытовъ, видимъ, что результаты эти отличаются другъ отъ друга весьма мало; если и есть нѣкоторое различіе, то оно во всякомъ случаѣ не превосходитъ ошибокъ наблюденія. Такимъ образомъ, тѣ, какъ будто очевидныя, преимущества новаго аппарата, о которыхъ мы говорили выше, на дѣлѣ оказались мало вліающими на результаты опытовъ; между тѣмъ, первая конструкція имѣетъ свое существенное преимущество предъ второй конструкцией—это удобство обращенія и легкость установки на испытуемомъ образцѣ, каковыхъ качествъ вторая конструкція не имѣетъ, требуя затраты довольно значительнаго количества времени на установку аппарата.

Все же, для большей увѣренности въ правильности результата, всѣ опыты съ 4-мя послѣдними образцами № 15, 16, 17 и 18 произведены съ аппаратомъ послѣдней конструкціи, но, какъ это уже видѣли, результаты получились вполнѣ тождественные съ прежними.


## Замѣченныя опечатки.

Стр.	Строка.	Напечатано.	Должно быть:
10	12 снизу	7,783—464,2	7,837—464,2.
19	18 сверху (5-й столб. слѣва)	33,86	34,8
19	13 сверху (1-й столб. справа)	0,215	0,216
25	19 (6-й " слѣва)	5,56	5,53
26	24 (5-й " " )	12,13	12,03
30	18 (4-й " " )	28,27	18,27
37	12 "	по тому	потому
38	14 "	равнымъ 0,3	близкимъ къ 0,3
38	14 снизу	установить такія положенія	установить такія положенія, вѣрнныя пока въ предѣлахъ про- изведенныхъ опытовъ:
46	23 сверху (3-й столб. слѣва)	61,77	61,67
46	24 (3-й " " )	61,77	61,67
52	19 снизу	Цыфры	Цифры
63	26 "	цифры	цифры
	Черт. 3.	Силошная кривая—3, перерѣзывающая сплошную кривую со знакомъ 1, должна быть обозначена цифрой 2.	
	Черт. 3.	Высшая кривая растяженія (пункт.-----) должна быть отмѣчена цифрой 13.	
	Черт. 6.	Низшая кривая растяженія (сплошная линія, отмѣченная циф- рой 7), должна быть отмѣчена цифрой 1.	
	Черт. 9.	Пропущены буквы ππ при $\prod$ —образныхъ пластинахъ.	






2. men 2



Report 3.


Significance of environmental variables  
affecting offshore vegetation



Environmental variables affecting height: no marked trend in precipitation and temperature  
at high latitude Arctic environment offshores, no marked trend in precipitation and temperature  
influence


Legom. I.

Syndrome combinatorie de l'otite et du rhinorréa  
causée par *Yersinia enterocolitica*.



zepm. 5:


Odpasenje N° 16  
Macromelina, curvilinea communis



Опрашив № 19.

Бактериц. евакуация соковина

Фигур. 6.



Lepm.?

Одноцветка №15

Citrus aurantium pacificum

1027.10

2.76

3.24

0.22

0.20

0.18

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

0.06

0.04

0.02


150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300 310 320 330 340 350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450 460 470 480 490 500 510 520 530 540 550 560 570 580 590 600 610 620 630 640 650 660 670 680 690 700 710 720 730 740 750 760 770 780 790 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 900 910 920 930 940 950 960 970 980 990 1000

Citrus aurantium var. amboinum citrarium  
"Lime-sour"

Лепн. 3.

Однажды № 18

*Colocasia esculenta var. esculenta*



Генеративная часть однолетних  
растений



Зерн. 9.

