

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ВЫБОРА
ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ ГЕОМЕТРИИ СГЛАЖИВАЮЩИХ
ДРОССЕЛЕЙ НА НЕНОРМАЛИЗОВАННЫХ СЕРДЕЧНИКАХ*)

Е. И. ГОЛЬДШТЕИН

(Представлена научным семинаром кафедр электрических станций и сетей)

В работе приводятся окончательные результаты исследования геометрии сглаживающих дросселей на ленточных ненормализованных сердечниках. Постановка задачи, выбор метода исследования и вывод расчетных выражений приведены в других работах автора [1, 2].

В отличие от указанных выше работ минимизация расчетных выражений для основных технико-экономических показателей сглаживающего дросселя была проведена на ЭЦВМ ТПИ методом Гаусса-Зайделя (программист — М. Ф. Панихина), что позволило провести достаточно большое число исследований при сравнительно небольшой затрате машинного времени (порядка 20—40 секунд на точку).

Поиск параметров оптимальной геометрии x , y и z проводился в следующих диапазонах их изменения:

$$0,5 \leq x \leq 2,7; 0,5 \leq y \leq 2,7; 1 \leq z \leq 5,0. \quad (1)$$

Шаг поисков был принят одинаковым для всех параметров геометрии:

$$\Delta x = \Delta y = \Delta z = 0,1, \quad (2)$$

При исследовании были рассмотрены следующие случаи расчета и проектирования сглаживающих дросселей:

1. Первый расчетный случай (расчет на заданное падение напряжения).

2. Второй расчетный случай (расчет на заданный перегрев). Дополнительное условие — учитывается поверхность охлаждения только катушки (обмотки)

$$S_{\text{др}} = S_{\text{об}}. \quad (3)$$

3. Второй расчетный случай (расчет на заданный перегрев), но учитывается вся поверхность охлаждения дросселя

$$S_{\text{др}} = S_{\text{об}} + S_c, \quad (4)$$

где S_c — поверхность охлаждения сердечника.

4. Второй расчетный случай (расчет на заданный перегрев), но учитывается только часть поверхности охлаждения сердечника

$$S_{\text{др}} = S_{\text{об}} + \Theta S_c, \quad (5)$$

*) Работа выполнена под руководством профессора доктора И. Д. Кутявина.

где Θ — коэффициент эффективности теплоотвода с сердечника

$$0 \leq \Theta \leq 1. \quad (6)$$

В работе [3] $\Theta = 0,6$; для выражения (3) $\Theta = 0$; а для выражения (4) $\Theta = 1$. Поэтому анализ проведен при ряде значений Θ

$$\Theta = 0; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0. \quad (7)$$

Для возможности использования полученных результатов при оптимизации разных технико-экономических показателей в широком диапазоне изменения расчетных условий (коэффициентов заполнения сталью сердечника K_c и медью окна обмотки K_o ; стоимости и удельных весов активных материалов α_c , α_o , γ_c , γ_o) введем понятие о коэффициенте приведения β .

Таблица 1

Оптими- зируемый показа- тель	Броневой дроссель			Стержневой дроссель						Примечания	
				однокатушечный			двухкатушечный				
	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$		
Габарит- ный объем дроссе- лей	2,7	0,5	1,5	2,7	0,5	3,0	2,6	0,6	3,0	I	
	1,8	0,5	3,8	2,7	0,5	5,0	1,6	0,5	5,0	$\Theta=0$	
	2,7	0,5	1,9	2,7	0,5	5,0	1,5	0,5	5,0	II $\Theta=0,4$	
	2,7	0,5	1,6	2,7	0,5	5,0	1,5	0,5	5,0	$\Theta=0,6$	
	2,7	0,5	1,5	2,6	0,5	4,4	1,9	0,5	5,0	$\Theta=0,8$	
	2,7	0,5	1,4	2,7	0,5	4,0	2,0	0,5	4,3	$\Theta=1,0$	

Таблица 2

β	Броневой дроссель			Стержневой дроссель						Приме- чания
				однокатушечный			двухкатушечный			
	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	
0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	
0,2	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,6	0,5	1,0	
0,5	2,7	0,5	1,0	2,6	0,5	1,2	2,0	0,5	1,2	
0,86	2,3	0,5	1,0	2,3	0,5	1,5	2,1	0,7	1,4	
1,0	2,2	0,5	1,0	2,5	0,6	1,6	2,0	0,7	1,5	
1,5	2,2	0,6	1,2	2,5	0,7	1,7	2,2	0,9	1,8	
2,0	2,0	0,6	1,3	2,6	0,8	2,0	2,2	1,0	2,0	
2,3	2,2	0,7	1,4	2,5	0,8	2,1	2,3	1,0	2,2	
2,6	2,2	1,0	1,5	2,6	0,9	2,2	2,2	1,1	2,2	
3,0	2,3	0,8	1,6	2,5	0,9	2,3	2,1	1,1	2,4	
4,0	2,1	0,8	1,7	2,6	1,0	2,6	2,2	1,3	2,7	
5,0	2,2	0,9	1,8	2,6	1,1	2,8	2,2	1,4	2,9	

Первый расчетный случай

Таблица 3

β	Для броневого дресселя при втором расчетном случае																			
	$\theta = 0$				$\theta = 0,4$				$\theta = 0,6$				$\theta = 0,8$				$\theta = 1,0$			
	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$		
0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0		
0,2	1,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0		
0,5	1,2	0,5	1,0	2,2	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0		
0,86	1,2	0,7	1,0	1,5	0,5	1,0	1,8	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,3	0,5	1,0		
1,0	1,1	0,7	1,0	1,6	0,6	1,0	1,6	0,5	1,0	1,8	0,5	1,0	1,8	0,5	1,0	2,0	0,5	1,0		
1,5	1,2	0,9	1,0	1,6	0,7	1,0	1,6	0,7	1,0	1,9	0,7	1,0	1,9	0,7	1,0	1,8	0,6	1,0		
2,0	1,2	1,0	1,3	1,3	0,8	1,1	1,5	0,8	1,1	1,8	0,8	1,1	1,8	0,8	1,1	2,0	0,8	1,1		
2,3	1,1	1,0	1,4	1,7	0,9	1,2	1,6	0,9	1,2	1,6	0,8	1,2	1,6	0,8	1,2	1,8	0,8	1,2		
2,6	1,2	1,1	1,5	1,3	0,9	1,4	1,5	0,9	1,3	1,7	0,9	1,3	1,7	0,9	1,3	1,9	0,9	1,2		
3,0	1,1	1,2	1,8	1,3	1,0	1,4	1,5	0,9	1,5	1,8	1,0	1,4	1,6	1,1	1,4	2,0	1,0	1,4		
4,0	1,1	1,2	2,0	1,3	1,1	1,8	1,4	1,1	1,6	1,6	1,1	1,6	1,6	1,1	1,6	1,8	1,1	1,6		
5,0	1,1	1,3	2,3	1,2	1,2	1,9	1,4	1,2	1,9	1,5	1,2	1,9	1,5	1,2	1,8	1,7	1,2	1,8		

Таблица 4

β	Для стержневого однокатушечного дросселя при втором расчетном случае																			
	$\theta=0$				$\theta=0,4$				$\theta=0,6$				$\theta=0,8$				$\theta=1,0$			
	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$z_{\text{опт}}$		
0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0		
0,2	2,6	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0		
0,5	1,9	0,5	2,0	2,2	0,5	1,0	2,4	0,5	1,0	2,6	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0		
0,86	1,9	0,7	2,1	2,0	0,6	1,4	1,8	0,5	1,4	1,8	0,5	1,4	1,8	0,5	1,3	1,9	0,5	1,2		
1,0	2,0	0,8	2,1	1,8	0,6	1,6	1,9	0,6	1,9	1,4	0,6	1,4	2,0	0,6	1,3	1,7	0,5	1,3		
1,5	2,2	1,1	2,1	1,9	0,8	1,9	2,1	0,8	1,7	1,9	0,7	1,7	1,9	0,7	1,6	2,0	0,7	1,5		
2,0	2,3	1,3	2,4	2,1	1,0	2,1	2,3	1,0	1,9	2,1	0,9	1,9	2,1	0,9	1,8	2,3	0,9	1,8		
2,3	2,2	1,3	2,7	2,0	1,1	2,2	2,3	1,1	2,0	2,2	1,0	2,0	2,2	1,0	2,0	2,3	1,0	1,9		
2,6	2,2	1,4	2,8	2,2	1,2	2,3	2,1	1,1	2,2	2,3	1,1	2,2	2,3	1,1	2,1	2,1	1,0	2,0		
3,0	2,2	1,5	3,0	2,3	1,3	2,6	2,2	1,2	2,5	2,4	1,2	2,5	2,4	1,2	2,3	2,2	1,1	2,2		
4,0	2,0	1,5	3,8	2,3	1,5	3,0	2,2	1,4	2,8	2,4	1,4	2,8	2,4	1,4	2,6	2,3	1,3	2,5		
5,0	2,0	1,7	4,0	2,0	1,5	3,4	2,1	1,5	3,2	2,2	1,5	3,2	2,2	1,5	3,0	2,3	1,5	2,8		

Таблица 5

β	$\theta=0$				$\theta=0,4$				$\theta=0,6$				$\theta=0,8$				$\theta=1$				
	$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$\theta=0$		$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$\theta=0,4$		$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$\theta=0,6$		$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$\theta=0,8$		$x_{\text{опт}}$	$y_{\text{опт}}$	$\theta=1$		
			$z_{\text{опт}}$	$x_{\text{опт}}$																	
0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0
0,2	2,2	0,5	1,2	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0	2,7	0,5	1,0
0,5	1,7	0,5	3,0	1,6	0,5	1,2	1,6	0,5	1,0	1,7	0,5	1,0	1,7	0,5	1,0	1,8	0,5	1,0	1,8	0,5	1,0
0,86	1,3	0,5	4,2	1,4	0,6	1,9	1,6	0,7	1,3	1,5	0,6	1,3	1,5	0,6	1,3	1,4	0,6	1,1	1,4	0,6	1,1
1,0	1,4	0,6	4,2	1,5	0,7	1,9	1,5	0,7	1,5	1,5	0,7	1,5	1,5	0,7	1,5	1,6	0,7	1,6	1,6	0,7	1,6
1,5	1,2	0,7	4,1	2,6	1,1	2,4	1,5	0,9	2,0	1,5	0,9	2,0	1,5	0,9	2,0	1,7	1,5	1,5	1,5	0,9	1,5
2,0	1,3	0,9	5,0	1,4	1,0	2,9	1,6	1,1	2,3	1,6	1,1	2,3	1,6	1,1	2,3	1,4	1,0	1,4	1,0	1,4	1,0
2,3	1,3	1,0	5,0	1,3	1,0	3,3	1,4	1,1	2,7	1,1	2,7	1,1	2,7	1,1	2,7	1,1	2,2	1,5	1,5	1,5	2,0
2,6	1,3	1,1	5,0	1,5	1,2	3,4	1,5	1,2	2,8	2,0	1,3	2,8	2,0	1,3	2,8	2,5	1,5	1,5	1,5	1,2	2,1
3,0	1,3	1,2	5,0	1,5	1,3	3,7	1,5	1,3	3,1	1,5	1,3	3,1	1,5	1,3	3,1	2,6	1,5	1,5	1,5	1,3	2,3
4,0	1,4	1,5	5,0	1,3	1,4	4,3	1,3	1,4	3,6	1,4	1,4	3,6	1,4	1,4	3,6	3,2	1,5	1,5	1,5	2,8	2,8
5,0	1,3	1,6	5,0	1,3	1,6	4,8	1,4	1,6	4,3	1,4	1,6	4,3	1,4	1,6	4,3	3,7	1,3	1,5	1,5	3,3	3,3

Для стержневого двухкатушечного дросселя при втором расчетном случае

При анализе на минимум расхода проводникового материала

$$\beta = 0. \quad (8)$$

При анализе на минимум суммарного объема активных материалов

$$\beta = 1. \quad (9)$$

При анализе на минимум веса

$$\beta = \frac{\gamma_c K_c}{\gamma_0 K_0}, \quad (10)$$

При анализе на минимум стоимости

$$\beta = \frac{\gamma_c K_c \alpha_c}{\gamma_0 K_0 \alpha_0}. \quad (11)$$

В таблицах 1—5 приведены полученные при исследовании результаты. Методика выбора оптимальной геометрии по данным таблиц 1—5 элементарно проста и может быть широко использована в инженерной практике проектирования сглаживающих дросселей открытого исполнения на ненормализованных сердечниках.

ЛИТЕРАТУРА

1. Е. И. Гольдштейн. Некоторые вопросы проектирования оптимальных сглаживающих дросселей. ИВУЗ, Электромеханика, № 4, 1964.
2. Е. И. Гольдштейн. К выбору геометрии дросселей сглаживающих фильтров. Известия ТПИ, т. 130, 1964.
3. РТМ радиоэлектроники. Дроссели фильтров стержневого типа с ленточными разъемными сердечниками. Типовой расчет НО.475.500 ПКБ, 1962.